

Gebreken (stand 8-4-2020)

Code	Omschrijving	Complex code	Beheerobject	Omschrijving element	Omschrijving bouwdeel/element	Prioriteit	Datum	Recordstatus	Omschrijving job	Omschrijving jobsoort	Vakgroep
00000004	Camera's geven geen zuiver beeld	20A-001	Object Overstijgende Voorzieningen Krabbersgat		Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie)		11-2-2014	Gereed	1101 - Vervangen camera nav inspectie		
00000005	Probleem met oliedruk	20A-001	Object Overstijgende Voorzieningen Krabbersgat		Noodstroominstallatie; roterend; Krabbersgatcomplex	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	11-2-2014	Gereed	Test sluitingsprocedure hoogwater		
00000006	Lampen defect op de steiger	20A-100	Sluis in het Naviduct	Objectverlichting	Objectverlichting; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	12-2-2014	Gereed	Lampen steiger vervangen		
00000007	Camera geeft wazig beeld	20A-001	Object Overstijgende Voorzieningen Krabbersgat		Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie)		12-2-2014	Gereed	1101 - Vervangen camera nav inspectie		
00000008	Meerdere lampen stuk	20A-100	Object Overstijgende Voorzieningen Naviduct		Openbare verlichting (OV)	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	10-2-2014	Gereed	Inspectie en testen Afsluitboominstallatie toegangsweg		
00000009	Meerdere lampen stuk	20A-100	Object Overstijgende Voorzieningen Naviduct		Objectverlichting	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	10-2-2014	Gereed	Inspectie en testen Afsluitboominstallatie toegangsweg		
00000010	Terugslagklep blijft af en toe kleven	20D-001	Object Overstijgende Voorzieningen Houtrib		Noodstroominstallatie; roterend; Onder het centralebedieningsgebouw	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	26-1-2014	Gereed		Preventief onderhoud	
00000011	2 x binnenwerken armaturen ontbreken	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex		Objectverlichting	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	26-1-2014	Gereed			
00000012	Olielekkage hydraulische installaties	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex			Laag (blijven monitoren)		Gereed			
00000013	Scheuren achtergrondschilden scheepverkeersbeseining	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex			Laag (blijven monitoren)	26-1-2014	Actief		Nulinspectie	Elektrotechniek
00000014	Masten niet apart afgezekerd	20D-001	Object Overstijgende Voorzieningen Houtrib	Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie)	Mast	Laag (blijven monitoren)	26-1-2014	Actief			Elektrotechniek
00000015	Telefooninstallatie buiten in het veld werkt niet	20D-001	Object Overstijgende Voorzieningen Houtrib		Telefooninstallatie	Laag (blijven monitoren)	26-1-2014	Actief		Nulinspectie	Elektrotechniek
00000016	Tijdrelais aan vervanging toe	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	26-1-2014	Gereed			
00000017	Accu's PLC te zwak	21C-001	Object Overstijgende Voorzieningen Roggebot	Noodstroominstallatie; roterend	Kast		4-2-2014	Gereed	Inspectie en testen NSA noodstroomdieselaggregaat		
00000018	Telefoon toestellen trafohuis en installatieruimtes buiten gebruik	21C-001	Object Overstijgende Voorzieningen Roggebot		Telefooninstallatie	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	5-2-2014	Actief			Elektrotechniek
00000020	Onderste geleidewielen kunnen niet gesmeerd worden	32E-001	Spuisluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw			Hoog (zsm verhelpen)	21-1-2014	Actief		Nulinspectie	Werktuigbouw
00000021	Bevestigingsstoelen inclusief verankering gelijkloopkabels zijn gecorrodeerd	32E-001	Spuisluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw			Hoog (zsm verhelpen)	21-1-2014	Actief		Nulinspectie	Werktuigbouw
00000022	Loopwiel tje van de meetkabel schuif 4 vastgelopen	32E-001	Spuisluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	21-1-2014	Gereed		Nulinspectie	
00000023	Hangslot defect toren 1	32E-001	Spuisluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw		Heftoren 1 (kant bedieningsgebouw)	Hoog (zsm verhelpen)	21-1-2014	Gereed	gebreken oplossen ronde 2	Nulinspectie	
00000024	Lichte lekkage/ olie kwaliteit visueel slecht op de hoektandwielkasten	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk		Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch Brug	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	23-1-2014	Actief		Nulinspectie	Werktuigbouw
00000025	Bovendraaipunten conditie onbekend	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk			Laag (blijven monitoren)	23-1-2014	Gereed	Inspectie bovendraaipunten	Nulinspectie	
00000026	Landhoofd sterk vervuild	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	23-1-2014	Gereed	Reiniging en klein onderhoud landhoofd, rij- iizers, voegovergangen en HWA	SVO	
00000027	Hoofdraaipunten erg veel vervuiling	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk				23-1-2014	Gereed	Smeerronde		
00000028	De linker hameistijl heeft geen deurklink	21C-001	Roggebotbrug	Hoofdraagconstructie	Hameistijl (poort)	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	3-2-2014	Gereed			
00000029	De beide hameistijlen zijn sterk vervuild met algen aangroei	21C-001	Roggebotbrug	Hoofdraagconstructie	Hameistijl (poort)	Laag (blijven monitoren)	3-2-2014	Gereed			
00000030	Heugelstang gaat klapperend door het schamelstel.	21C-001	Roggebotbrug	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; Brug	Heugelstang	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	3-2-2014	Gereed			
00000031	De bovendraaipunten zijn de afgelopen 5-7 jaar niet gesmeerd	21C-001	Roggebotbrug			Laag (blijven monitoren)	3-2-2014	Gereed			
00000032	De opleggingen op het landhoofd zijn sterk gecorrodeerd	21C-001	Roggebotbrug	Oplegging	Oplegging; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	3-2-2014	Actief			Werktuigbouw
00000033	Het gehele landhoofd is sterk vervuild door zand en grond.	21C-001	Roggebotbrug				3-2-2014	Gereed	Reiniging en klein onderhoud landhoofd, rij- iizers, voegovergangen en HWA		
00000034	De hoofdraaipunten zijn beide zwaar gecorrodeerd en zijn rondom erg vervuild.	21C-001	Roggebotbrug		Hoofdraaipunt	Hoog (zsm verhelpen)	3-2-2014	Actief		Preventief onderhoud	Werktuigbouw
00000035	Condensvorming boven de aandrijving van beide stormdeuren	21C-001	Roggebotsluis			Laag (blijven monitoren)	5-2-2014	Actief		Preventief onderhoud	Werktuigbouw
00000036	Smeernippels van de halsbeugels van de stormdeuren niet bereikbaar	21C-001	Roggebotsluis			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	5-2-2014	Gereed	tbv afmelden gebrek 036 roggebotsluis	Preventief onderhoud	
00000037	De toegangstrappen van de rioolschuiven zijn gecorrodeerd	21C-001	Roggebotsluis			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	5-2-2014	Actief		Preventief onderhoud	Werktuigbouw
00000038	Vertandingen van de aandrijving van de waaierdeuren is versleten	21C-001	Roggebotsluis			Hoog (zsm verhelpen)	5-2-2014	Actief		SVO	Werktuigbouw
00000039	De geleidewiel tjes van de meetkabels zijn aan het insluiten.	21C-001	Roggebotsluis				5-2-2014	Gereed	Achterstallige gebreken oplossen		
00000040	Vervuiling / betonresten na NEN inspecties	21C-001	Roggebotsluis			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	5-2-2014	Gereed			
00000041	Regengoot niet afdoende	20D-001	Beweegbare brug in het Houtribsluizencomplex			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	24-1-2014	Gereed			
00000042	Westbrug klappert	20D-001	Beweegbare brug in het Houtribsluizencomplex	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; Kelder bewegingswerk West	Buffer	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	24-1-2014	Gereed	Ondersteunen reviseren westbrug	Preventief onderhoud	
00000043	Overstort flesje gebarsten	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex		Sluisdeur (hef, punt; rol); ebdeur; IJsselmeerzijde; Oostkolk; West	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	24-1-2014	Gereed	Overstortvaatjes herstellen	Nulinspectie	
00000044	Deur raakt het bordes	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex			Laag (blijven monitoren)		Gereed			
00000045	Lichte lekkage achterzijde cilinder vloeddeur	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd oostkolk (IJsselmeerzijde); Oost	Cilinder (Sluisdeuren)	Laag (blijven monitoren)		Gereed			
00000046	Motor 111 accumulator lekt	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd westkolk (IJsselmeerzijde); West	Laag (blijven monitoren)		Gereed			
00000047	Hydrauliek motor 213 overmatige lekkage	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex			Laag (blijven monitoren)		Gereed			
00000048	Hydrauliek motor 123 heeft overmatige lekkage	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex			Laag (blijven monitoren)		Gereed			
00000049	Raam ontbreekt	20D-001	Spuisluis in het Houtribsluizencomplex		Heftoren; Heftoren 4	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	24-1-2014	Gereed			
00000050	Messing ring zichtbaar	20A-100	Sluis in het Naviduct		Sluisdeur (hef, punt; rol); Deur; Westkolk; West; Markermeerzijde	Laag (blijven monitoren)	6-2-2014	Actief		SVO	Werktuigbouw
00000051	Cilinderputten zwaar vervuild	20A-001	Sluis in het Krabbersgat			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	7-2-2014	Gereed	Smeerronde	Nulinspectie	
00000052	Roostervloeren op de kelderputten in slechte conditie	20A-001	Sluis in het Krabbersgat			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	7-2-2014	Gereed	Herstellen cilinderputten	Nulinspectie	
00000053	Corrosie en afbladerende conservering bij alle cilinder en fundaties	20A-001	Sluis in het Krabbersgat			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	7-2-2014	Actief		Nulinspectie	Werktuigbouw
00000054	Oliepeil hydraulische installatie laag	20A-001	Sluis in het Krabbersgat		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd (Markermeerzijde); West	Laag (blijven monitoren)	7-2-2014	Gereed	Oliepeil hydraulische installatie bijvullen	Preventief onderhoud	
00000055	Slot linker hameistijl defect	20A-001	Beweegbare brug in het Krabbersgat	Hoofdraagconstructie	Hameistijl (poort)	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	10-2-2014	Gereed	Smeerronde	Nulinspectie	
00000056	Speling waarneembaar rondsel rechter hameistijl	20A-001	Beweegbare brug in het Krabbersgat	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; brug	Rondsel	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	10-2-2014	Actief		Nulinspectie	Werktuigbouw
00000057	Deksels onderdraaipunten hangstangen zwaar verroest	20A-001	Beweegbare brug in het Krabbersgat	Hoofdraagconstructie	Hangstang	Hoog (zsm verhelpen)	10-2-2014	Gereed	Vervangen lagers hangstangen	Preventief onderhoud	
00000058	Zwaar gecorrodeerde vooropleggingen	20A-001	Beweegbare brug in het Krabbersgat		Oplegging	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	10-2-2014	Actief		Nulinspectie	Werktuigbouw
00000059	Verankering grendel zwaar gecorrodeerd	20A-001	Beweegbare brug in het Krabbersgat	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; grendel	Grendel	Hoog (zsm verhelpen)	10-2-2014	Gereed		Nulinspectie	
00000060	Alle tandwielkasten vertonen lichte lekkage	20A-001	Spuisluis in het Krabbersgat			Laag (blijven monitoren)	10-2-2014	Actief		Nulinspectie	
00000061	Veerbuffer aan de kabels hebben gecorrodeerde stangen	20D-001	Spuisluis in het Houtribsluizencomplex			Hoog (zsm verhelpen)	10-2-2014	Actief		SVO	
00000062	Kabel aandrijving hangt slap	20A-001	Spuisluis in het Krabbersgat		Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; tbv oostelijke schuif Markermeerzijde; Oost		10-2-2014	Gereed	Spannen slappe kabel		
00000063	Lekkage aan alle aandrijvingen in de sluiskelder	14E-001	Stevin schutsluis			Laag (blijven monitoren)	13-2-2014	Gereed	Renovatie aandrijfwerken buitenhoofd	Nulinspectie	
00000064	Zware vreesporen op de rondsels en panamawielen	14E-001	Stevin schutsluis			Laag (blijven monitoren)		Gereed		Vervallen	
00000065	Smeernippels van de halsbeugels verstopt	14E-001	Stevin schutsluis			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	13-2-2014	Gereed			
00000066	Lichte lekkage aan hydrauliekunit rinketschuiven	14E-001	Stevin schutsluis		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Rinketaandrijving ebdeur; Waddenzee Oost 5A	Laag (blijven monitoren)	13-2-2014	Actief		Preventief onderhoud	Werktuigbouw
00000067	Smeerleiding kademuur naar de halsbeugel zit los	14E-001	Stevin schutsluis		Sluisdeur (hef, punt; rol); Midden; Ebdeur; Oost 3A	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	13-2-2014	Gereed	Renovatie aandrijfwerken buitenhoofd	Preventief onderhoud	
00000068	Olie tandwielkast te laag niveau	14E-001	Noordelijke draaibrug over de voorhaven Stevin	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; draaibrug	Reductiekast		17-2-2014	Gereed	Gereed gekomen gebreken na renovatie		

00000069	Noodhandaandrijving ernstig gecorrodeerd	14E-001	Noordelijke draaibrug over de voorhaven Stevin		Hoog (zsm verhelpen)	17-2-2014	Gereed		Nulinspectie
00000070	Tandbaan en rondsel zijn niet gesmeerd	14E-001	Noordelijke draaibrug over de voorhaven Stevin	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; draaibrug	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	17-2-2014	Gereed	Smeerronde	Nulinspectie
00000071	Opzetwerken vertonen behoorlijke corrosie	14E-001	Noordelijke draaibrug over de voorhaven Stevin		Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	17-2-2014	Gereed	Verhelpen gebreken	Nulinspectie
00000072	Smeerleiding naar buffer afgebroken	14E-001	Noordelijke draaibrug over de voorhaven Stevin	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; opzetinrichting		17-2-2014	Gereed	Smeerronde	
00000074	Opzetwerken vertonen behoorlijke corrosie	14E-001	Zuidelijke draaibrug over de voorhaven Stevin		Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	14-2-2014	Gereed	Renovatie en conservering	Nulinspectie
00000075	Olie tandwielkast te laag niveau	14E-001	Zuidelijke draaibrug over de voorhaven Stevin	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; draaibrug	Reductiekast	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	14-2-2014	Gereed	Gereed gekomen gebreken na renovatie
00000076	Noodhandaandrijving is ernstig gecorrodeerd	14E-001	Zuidelijke draaibrug over de voorhaven Stevin		Laag (blijven monitoren)	14-2-2014	Gereed	Gereed gekomen gebreken na renovatie	Nulinspectie
00000077	Trap naar middenhoofd is krom	14E-001	Zuidelijke draaibrug over de voorhaven Stevin			14-2-2014	Gereed	Gereed gekomen gebreken na renovatie	
00000078	Tandbaan en het rondsel zijn niet gesmeerd	10B-001	Zuidelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; draaibrug	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	6-3-2014	Gereed		
00000079	Opzetwerken vertonen corrosie	10B-001	Zuidelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz		Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	6-3-2014	Gereed		
00000080	Landhoofd erg vervuild	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz		Laag (blijven monitoren)	6-3-2014	Gereed	Smeerronde	Nulinspectie
00000081	Sloten hekjes middenpijler niet te openen c.q. ontbreken	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz		Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	6-3-2014	Gereed	Onderhoud Afsluitboominstallatie	
00000082	Tandbaan en het rondsel zijn niet gesmeerd	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; draaibrug	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	6-3-2014	Gereed	Smeerronde	Nulinspectie
00000083	Opzetwerken vertonen corrosie	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz		Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	6-3-2014	Gereed	Renovatie en conservering	Nulinspectie
00000084	Oliereservoir taats staat droog	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz			6-3-2014	Gereed	Renovatie en conservering	
00000085	Halsbeugellagers eb- en vloeddeuren niet te smeren ivm slijtage smeergroeven	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz		Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	3-3-2014	Gereed	Vervolgjob tbv gereed melden gebreken vanuit job 4146	Preventief onderhoud
00000088	Meetliniaal van de rioolschuiven buitenhoofd Waddenzee doorgerot	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz		Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	3-3-2014	Gereed	Vernieuwen liniaal omloopriool	Nulinspectie
00000089	Mogelijke stilstandschade	10B-001	Kleine sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz			4-3-2014	Gereed	Vervanging deuren buitenhoofd	
00000090	Toegangsdeuren in zeer slechte staat, diverse klemmen	10B-001	Westelijke spuisluis (groep 4) Lorentz		Hoog (zsm verhelpen)	6-3-2014	Gereed		Nulinspectie
00000091	Kelders vol water	10B-001	Westelijke spuisluis (groep 4) Lorentz		Laag (blijven monitoren)	6-3-2014	Gereed		Preventief onderhoudCiviel bovenwater
00000092	Ramen ontbreken in torens	10B-001	Westelijke spuisluis (groep 4) Lorentz		Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	6-3-2014	Gereed	Elektrotechnische inspectie	Nulinspectie
00000093	Toegangsdeuren klemmen en zijn in slechte staat daarnaast zijn diverse sloten kapot	10B-001	Oostelijke spuisluis (groep 5) Lorentz		Hoog (zsm verhelpen)	6-3-2014	Gereed		Nulinspectie
00000094	Kelders vol water	10B-001	Oostelijke spuisluis (groep 5) Lorentz		Laag (blijven monitoren)	6-3-2014	Gereed		Preventief onderhoudCiviel bovenwater
00000095	Compressorinstallatie werkt niet	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz	Compressorinstallatie	Compressor	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	26-2-2014	Gereed	Elektrotechniek
00000096	Bliksemafleiders stuk	75B-110	IJsselooag Baggerspeciedepot		Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	4-3-2014	Gereed	
00000097	Lampen defect	75B-110	IJsselooag Baggerspeciedepot		Binnenverlichting	Laag (blijven monitoren)	4-3-2014	Gereed	Nulinspectie
00000098	Verwarmingen defect	75B-110	IJsselooag Baggerspeciedepot		Verwarmingsinstallatie	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	4-3-2014	Gereed	SVO
00000100	Buffer hangt scheef	20D-001	Spuisluis in het Houtribsluizencomplex	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; IJsselmeerzijde; Opening 5; Heftoren 5		30-1-2014	Gereed	gebreken spuisluis	
00000102	Lekkage afdichtingen cilinders aandrijvng en bewegingswerk elektrohydraulisch	20A-100	Sluis in het Naviduct		Laag (blijven monitoren)		Gereed		
00000103	Bij alle deurcilinders kleppenblokken/ manifolds behoorlijk gecorrodeerd	20A-100	Sluis in het Naviduct		Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	6-2-2014	Actief	SVO	Werktuigbouw
00000104	Bij deurcilinders kleppenblokken behoorlijk gecorrodeerd	20A-100	Sluis in het Naviduct		Laag (blijven monitoren)		Gereed		
00000106	Condens op camera oorzaak diverse behuizingen vertonen diverse gebreken	10B-001	Object Overstijgende Voorzieningen Lorentz	Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie)	Camera, vast	Laag (blijven monitoren)	11-3-2014	Gereed	
00000107	Alle aangrijpingspunten van de cilinders aan sluisdeuren veel speling	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldermaw			20-1-2014	Gereed	Korte termijn maatregelen hydrauliek	Nulinspectie
00000108	Signaal lampje moet vervangen worden schuif 20N	10B-001	Westelijke spuisluis (groep 4) Lorentz	Bedienings- en besturingssysteem	Kast	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	22-4-2014	Gereed	Schouw
00000109	Lekkende kraan	10B-001	Object Overstijgende Voorzieningen Lorentz		Gebouw; Centraal bedieningsgebouw	18-4-2014	Gereed	Elektrotechnische inspectie, incl. reddingsmiddelen	
00000110	Bepaalde delen brandblusinstallatie over keuringsdatum heen	10B-001	Object Overstijgende Voorzieningen Lorentz		Brandblussysteem; Centraal bedieningsgebouw	Laag (blijven monitoren)	23-4-2014	Gereed	Elektrotechnische inspectie, incl. reddingsmiddelenNulinspectie
00000111	1 armatuur defect t.h.v. afmeervoorziening	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk	Objectverlichting	Armatuur	Laag (blijven monitoren)	10-4-2014	Gereed	gebreken oplossen ronde 2
00000112	OV masten 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, branden niet (voeding is aanwezig)	32E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Nijkerk	Openbare verlichting (OV)	Openbare verlichting (OV); Algemeen	Hoog (zsm verhelpen)	11-4-2014	Gereed	Nulinspectie
00000113	Defecte armaturen vluchtweginstallatie	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldermaw	Vluchtweginstallatie; Kelders en bedieningsgebouw	Vluchtweginstallatie; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	11-4-2014	Gereed	Elektrotechnische inspectie
00000116	Inspectie Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; Heftoren 1; schuif 1: niet uitgevoerd i.v.m. ontbreken sleutel hangslot	32E-001	Spuisluis tussen Nijkerkernauw - Nuldermaw		Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; Heftoren 1; schuif 1	Hoog (zsm verhelpen)	10-4-2014	Gereed	Elektrotechnische inspectie
00000117	Buitenhoofd westkolk (IJselmeerzijde); west; Huis 24 geen slot cilinder	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex		Bedienings- en besturingssysteem; Buitenhoofd westkolk (IJsselmeerzijde); West	Laag (blijven monitoren)	8-4-2014	Gereed	Schouw
00000118	Inspectie Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie; Heftoren 3: kan niet uitgevoerd worden i.v.m. ontbreken trap	20D-001	Spuisluis in het Houtribsluizencomplex		Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie; Heftoren 3	Laag (blijven monitoren)	9-4-2014	Gereed	gebreken spuisluis
00000119	Inspectie Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie; Heftoren 5 niet uitgevoerd i.v.m. ontbreken trap.	20D-001	Spuisluis in het Houtribsluizencomplex		Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie; Heftoren 5	Laag (blijven monitoren)	9-4-2014	Gereed	gebreken spuisluis
00000120	Bedienings- en besturingssysteem; Heftoren 2: Filters van panelen dienen vervangen te worden.	20D-001	Spuisluis in het Houtribsluizencomplex		Bedienings- en besturingssysteem; Heftoren 2	Laag (blijven monitoren)	9-4-2014	Gereed	Gebreken oplossen ronde 2
00000121	Bedienings- en besturingssysteem; Heftoren 3: Filters van panelen dienen vervangen te worden.	20D-001	Spuisluis in het Houtribsluizencomplex		Bedienings- en besturingssysteem; Heftoren 3	Laag (blijven monitoren)	9-4-2014	Gereed	Gebreken oplossen ronde 2
00000122	Bedienings- en besturingssysteem; Heftoren 4: Filters van panelen dienen vervangen te worden.	20D-001	Spuisluis in het Houtribsluizencomplex		Bedienings- en besturingssysteem; Heftoren 4	Laag (blijven monitoren)	9-4-2014	Gereed	Gebreken oplossen ronde 2
00000123	Bedienings- en besturingssysteem; Heftoren 5: Filters van panelen dienen vervangen te worden.	20D-001	Spuisluis in het Houtribsluizencomplex		Bedienings- en besturingssysteem; Heftoren 5	Laag (blijven monitoren)	9-4-2014	Gereed	Gebreken oplossen ronde 2
00000124	Bedienings- en besturingssysteem; Heftoren 6: Filters van panelen dienen vervangen te worden.	20D-001	Spuisluis in het Houtribsluizencomplex		Bedienings- en besturingssysteem; Heftoren 6	Laag (blijven monitoren)	9-4-2014	Gereed	Gebreken oplossen ronde 2
00000125	Bedienings- en besturingssysteem; Heftoren 7: Filters van panelen dienen vervangen te worden.	20D-001	Spuisluis in het Houtribsluizencomplex		Bedienings- en besturingssysteem; Heftoren 7	Laag (blijven monitoren)	9-4-2014	Gereed	Gebreken oplossen ronde 2
00000126	Binnenverlichting; Heftoren 1: 1 armatuur defect	20D-001	Spuisluis in het Houtribsluizencomplex		Binnenverlichting; Heftoren 1	Laag (blijven monitoren)	9-4-2014	Gereed	Elektrotechnische inspectie
00000127	Binnenverlichting; Heftoren 2: 2 armaturen defect	20D-001	Spuisluis in het Houtribsluizencomplex		Binnenverlichting; Heftoren 2	Laag (blijven monitoren)	9-4-2014	Gereed	Elektrotechnische inspectie
00000128	Binnenverlichting; Heftoren 3: Meerdere armaturen defect	20D-001	Spuisluis in het Houtribsluizencomplex		Binnenverlichting; Heftoren 3	Laag (blijven monitoren)	9-4-2014	Gereed	Elektrotechnische inspectie
00000129	Binnenverlichting; Heftoren 4: Meerdere armaturen defect	20D-001	Spuisluis in het Houtribsluizencomplex		Binnenverlichting; Heftoren 4	Laag (blijven monitoren)	9-4-2014	Gereed	Elektrotechnische inspectie
00000130	Binnenverlichting; Heftoren 5: Op -2 3 armaturen defect	20D-001	Spuisluis in het Houtribsluizencomplex		Binnenverlichting; Heftoren 5	Laag (blijven monitoren)	9-4-2014	Gereed	Elektrotechnische inspectie
00000131	Binnenverlichting; Heftoren 6: Op -2 1 armatuur defect	20D-001	Spuisluis in het Houtribsluizencomplex		Binnenverlichting; Heftoren 6	Laag (blijven monitoren)	9-4-2014	Gereed	Elektrotechnische inspectie
00000132	Binnenverlichting; Heftoren 7: Op -2 1 armatuur defect	20D-001	Spuisluis in het Houtribsluizencomplex		Binnenverlichting; Heftoren 7	Laag (blijven monitoren)	9-4-2014	Gereed	Elektrotechnische inspectie
00000133	Openbare verlichting: OV mast 27 en 53 branden niet (voeding wel aanwezig)	20D-001	Object Overstijgende Voorzieningen Houtrib		Openbare verlichting (OV)	Laag (blijven monitoren)	8-4-2014	Gereed	Gebreken oplossen ronde 2
00000134	Afsluitboominstallatie; IJsselmeerzijde westelijke aanbrug; Lelystad zijde: Ketting nokkenschakelaar staat strak	20D-001	Beweegbare brug in het Houtribsluizencomplex		Afsluitboominstallatie; IJsselmeerzijde westelijke aanbrug; Ielystad zijde	Laag (blijven monitoren)	7-4-2014	Gereed	schouw ronde
00000135	Binnenverlichting; Kelder bewegingswerk oost: Maaiveld 1 x TL defect	20D-001	Beweegbare brug in het Houtribsluizencomplex		Binnenverlichting; Kelder bewegingswerk oost	Laag (blijven monitoren)	7-4-2014	Gereed	Gebreken oplossen ronde 2
00000136	Scheepverkeerbeseining: Markermeerzijde (oost en west): Achterplaat scheur in (west) Markermeer zijde	20D-001	Beweegbare brug in het Houtribsluizencomplex		Scheepverkeersbeseining; Markermeerzijde (oost en west)	Laag (blijven monitoren)	7-4-2014	Actief	Schouw
00000137	Vluchtweginstallatie: Bij alle vluchtwegaanduidingen ontbreekt de tweede TL buis	75B-110	IJsselooag Baggerspeciedepot		Vluchtweginstallatie	Hoog (zsm verhelpen)	28-4-2014	Gereed	Schouw
00000138	Objectverlichting: Armatuur brandt niet, er zit water in het armatuur	75B-110	IJsselooag Baggerspeciedepot	Objectverlichting	Objectverlichting; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	28-4-2014	Gereed	Schouw
00000139	Binnenverlichting: 3 defecte TL-D buizen garage 1 ZET STEEN gebouw	75B-110	IJsselooag Baggerspeciedepot	Binnenverlichting	Binnenverlichting; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	28-4-2014	Gereed	Schouw
00000140	Brandblussysteem: Keuringsdatum is verlopen	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz		Brandblussysteem	Laag (blijven monitoren)	24-4-2014	Gereed	Elektrotechnische inspectie
00000141	Brandblussysteem: Keuringsdatum maart 2014 is verlopen	20A-001	Object Overstijgende Voorzieningen Krabbersgat		Brandblussysteem	Hoog (zsm verhelpen)	30-4-2014	Gereed	Schouw
00000142	Aandrijvingen en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd (IJselmeerzijde); Oost: Ruimte is niet te betreden i.v.m. slecht functioneren slot	20A-001	Sluis in het Krabbersgat		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd (IJsselmeerzijde); Oost	Hoog (zsm verhelpen)	30-4-2014	Gereed	Schouw
00000143	Brandblussysteem: Keuringsdatum maart 2014 is verlopen	20A-001	Sluis in het Krabbersgat		Brandblussysteem	Laag (blijven monitoren)		Gereed	Vervallen

00000145	Binnenverlichting; Hefstoren noord (doorlaat 2 en 3); Groep 1; Westelijke spuisluis: TL buis defect	14E-001	Westelijke spuisluis (groep 1) Stevin	Binnenverlichting; Hefstoren noord (doorlaat 2 en 3); Groep 1; westelijke spuisluis	Laag (blijven monitoren)	17-4-2014	Gereed		Schouw
00000146	Brandblussysteem: Inspectiedatum is verlopen	10B-001	Kleine sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz	Brandblussysteem	Laag (blijven monitoren)	24-4-2014	Gereed	Elektrotechnische inspectie	Nulinspectie
00000147	Objectverlichting: Armatuur op doorlaat 15 noord is defect, moet volledig uitgewisseld worden	14E-001	Oostelijke spuisluis (groep 3) Stevin	Objectverlichting	Laag (blijven monitoren)	16-4-2014	Gereed	verhelpen gebreken noordelijke rijbaan	Nulinspectie
00000148	Brandblussysteem: Keuringsdatum is verlopen	20A-100	Object Overstijgende Voorzieningen Naviduct	Brandblussysteem	Hoog (zsm verhelpen)	29-4-2014	Gereed	Elektrotechnische inspectie, incl. reddingsmiddelen	Schouw
00000149	Objectverlichting: 4x SON-T 100W defect	20A-100	Object Overstijgende Voorzieningen Naviduct	Objectverlichting	Laag (blijven monitoren)	29-4-2014	Gereed	Elektrotechnische inspectie, incl. reddingsmiddelen	Schouw
00000150	Openbare verlichting: 1x OV armatuur op brug defect	14E-001	Zuidelijke draaibrug over de voorhaven Stevin	Objectverlichting	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	17-4-2014	Gereed	Renovatie en conservering	Schouw
00000151	Slagboomkasten: Eerst volgens onderhoud binnenzijde kasten schoonmaken	14E-001	Zuidelijke draaibrug over de voorhaven Stevin		Laag (blijven monitoren)	17-4-2014	Gereed	Gereed gekomen gebreken na renovatie	Schouw
00000152	Noodstroominstallatie; roterend: Brandstofniveau op 50%	14E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Stevin	Noodstroominstallatie; roterend	Laag (blijven monitoren)	22-4-2014	Gereed		Schouw
00000154	Binnenverlichting; Hefstoren zuid (doorlaat 6); Groep 2; middelste spuisluis: Lamp defect	14E-001	Middelste spuisluis (groep 2) Stevin	Binnenverlichting; Hefstoren zuid (doorlaat 6); Groep 2; middelste spuisluis	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	16-4-2014	Gereed		Schouw
00000155	Lokaal bediengebouw; Spuisluizen; Groep 2; Hemelwaterafvoer: Deze hangt los	14E-001	Middelste spuisluis (groep 2) Stevin		Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	16-4-2014	Gereed		Schouw
00000156	Vluchtweginstallatie: 2 armaturen lamp defect	21C-001	Object Overstijgende Voorzieningen Roggebot	Vluchtweginstallatie	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	15-4-2014	Gereed		Schouw
00000157	Objectverlichting: Diverse armaturen defect	21C-001	Roggebotsluis	Objectverlichting	Hoog (zsm verhelpen)	15-4-2014	Gereed		Schouw
00000158	Onderzijde brug; Tandwielkast: Olie tandwielkast mogelijk te laag niveau(monitoren)	14E-001	Noordelijke draaibrug over de voorhaven Stevin		Laag (blijven monitoren)	17-2-2014	Gereed	Verhelpen gebreken	Schouw
00000159	Onderzijde brug; Tandwielkast: Noodhandaandrijving ernstig gecorrodeerd	14E-001	Noordelijke draaibrug over de voorhaven Stevin		Laag (blijven monitoren)	17-2-2014	Gereed	Gereed gekomen gebreken na renovatie	Nulinspectie
00000160	Onderzijde brug; Tandbaan/Rondsel: De tandbaan en het rondsel zijn niet gesmeerd	14E-001	Noordelijke draaibrug over de voorhaven Stevin		Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	17-2-2014	Gereed	Verhelpen gebreken	Nulinspectie
00000161	Algemeen: Overstap van brug naar ladder zowel landhoofd als middenhoofd is niet veilig	14E-001	Noordelijke draaibrug over de voorhaven Stevin		Hoog (zsm verhelpen)	17-2-2014	Gereed	Verhelpen gebreken	Nulinspectie
00000162	Landhoofd Hydraulisch; Opzetwerk cilinders: Opzetwerken vertonen behoorlijke corrosie	14E-001	Noordelijke draaibrug over de voorhaven Stevin		Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	17-2-2014	Gereed	Verhelpen gebreken	Nulinspectie
00000163	Landhoofd mechanisch; Buffer: Smeerleiding buffer landhoofd afgebroken	14E-001	Noordelijke draaibrug over de voorhaven Stevin		Hoog (zsm verhelpen)	17-2-2014	Gereed	Verhelpen gebreken	Schouw
00000164	Onderzijde brug; Taats/Hoofddraaipunt: Leiding met peilstok taatslager brug middenhoofd zwaar gecorrodeerd	14E-001	Noordelijke draaibrug over de voorhaven Stevin		Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	17-2-2014	Gereed	Verhelpen gebreken	Schouw
00000165	Landhoofd mechanisch; Buffer: Voetplaat zwaar gecorrodeerd	14E-001	Noordelijke draaibrug over de voorhaven Stevin		Hoog (zsm verhelpen)	22-4-2014	Gereed	Verhelpen gebreken	Nulinspectie
00000166	Landhoofd mechanisch: Geen buffer in het midden van het landhoofd	10B-001	Zuidelijke draaibrug over de voor-en buitenhaven Lorentz		Laag (blijven monitoren)	6-3-2014	Gereed	Smeerronde	Schouw
00000167	Onderzijde brug; Tandbaan/Rondsel: Tandbaan en rondsel zijn niet gesmeerd	10B-001	Zuidelijke draaibrug over de voor-en buitenhaven Lorentz		Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	6-3-2014	Gereed	Smeerronde	Nulinspectie
00000169	Algemeen: Voor het betreden van de brug is een mangatwacht op de brug nodig	10B-001	Zuidelijke draaibrug over de voor-en buitenhaven Lorentz		Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	6-3-2014	Gereed		SVO
00000170	Deuren elektromechanisch; Deuren: Verstopte smeerkanalen	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz		Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	3-3-2014	Gereed	Smeerronde	Schouw
00000173	Hydraulische units riolschuiven zweten of hebben lekkage	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz		Laag (blijven monitoren)	3-3-2014	Gereed	Renovatie cilinders omloopriolen	Nulinspectie
00000174	Omloopriolen hydraulisch; Mechanische onderdelen: Meetliniaal bijna doorgerot	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz		Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	3-3-2014	Gereed	Vervangen meetliniaal	Nulinspectie
00000175	Diverse hydroslangen zweten bij de koppelingen	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz		Laag (blijven monitoren)	28-4-2014	Gereed	Renovatie cilinders omloopriolen	Schouw
00000176	Kunststof bussen aangrijpingspunten van trek/duwstang piepen/ kraken tijdens deurbeweging	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz		Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	3-3-2014	Gereed		Nulinspectie
00000177	Landhoofd mechanisch: Het landhoofd van de brug is erg vervuild	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor-en buitenhaven Lorentz		Laag (blijven monitoren)	6-3-2014	Gereed	Renovatie en conservering	Nulinspectie
00000178	Algemeen: Slot hekje naar middenpijler is niet te openen door het ontbreken van de sleutel	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor-en buitenhaven Lorentz		Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	6-3-2014	Gereed	Onderhoud Afsluitboominstallatie	Schouw
00000179	Landhoofd mechanisch; Smeerleidingen: Noordelijk opzetwerk ontbreekt een smerleiding	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor-en buitenhaven Lorentz		Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	6-3-2014	Gereed	Smeerronde	Nulinspectie
00000180	Onderzijde brug; Tandbaan/Rondsel: Tandbaan en rondsel zijn niet gesmeerd	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor-en buitenhaven Lorentz		Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	6-3-2014	Gereed	Smeerronde	Nulinspectie
00000181	Landhoofd mechanisch; Opzetwerken: Opzetwerken vertonen behoorlijke corrosie	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor-en buitenhaven Lorentz		Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	6-3-2014	Gereed	Renovatie en conservering	Nulinspectie
00000182	Onderzijde brug; Taarts/Hoofddraaipunt: Oliereservoir voor de taats van de brug staat droog	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor-en buitenhaven Lorentz		Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	6-3-2014	Gereed	Renovatie en conservering	Schouw
00000183	Onderzijde brug; Tandbaan/Rondsel: Tandbaan en rondsel zijn niet gesmeerd	14E-001	Zuidelijke draaibrug over de voorhaven Stevin		Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	14-2-2014	Gereed	Renovatie en conservering	Nulinspectie
00000184	Landhoofd mechanisch; Opzetwerken: Opzetwerken vertonen behoorlijke corrosie	14E-001	Zuidelijke draaibrug over de voorhaven Stevin		Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	14-2-2014	Gereed	Renovatie en conservering	Nulinspectie
00000185	Onderzijde brug; Tandwielkast: Oliepeil te laag	14E-001	Zuidelijke draaibrug over de voorhaven Stevin		Hoog (zsm verhelpen)	14-2-2014	Gereed	Renovatie en conservering	Schouw
00000186	Onderzijde brug; Tandwielkast: Noodhandaandrijving ernstig gecorrodeerd en niet meer gangbaar	14E-001	Zuidelijke draaibrug over de voorhaven Stevin		Laag (blijven monitoren)	14-2-2014	Gereed	Renovatie en conservering	Nulinspectie
00000187	Algemeen: Overstap van brug naar ladder niet veilig	14E-001	Zuidelijke draaibrug over de voorhaven Stevin		Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	14-2-2014	Gereed	Renovatie en conservering	Nulinspectie
00000188	Algemeen: Trap naar middenhoofd is aangevaren en erg krom	14E-001	Zuidelijke draaibrug over de voorhaven Stevin		Hoog (zsm verhelpen)	14-2-2014	Gereed	Gereed gekomen gebreken na renovatie	Schouw
00000189	Landhoofd Hydraulisch; Opzetwerk cilinders: Borgbouten los	14E-001	Zuidelijke draaibrug over de voorhaven Stevin		Laag (blijven monitoren)	16-4-2014	Gereed	Renovatie en conservering	Schouw
00000190	Landhoofd mechanisch; Buffer: Stootbuffer kapot geroest	14E-001	Zuidelijke draaibrug over de voorhaven Stevin		Hoog (zsm verhelpen)	16-4-2014	Gereed	Renovatie en conservering	Schouw
00000191	Algemeen: Werkschakelaar onder zuidbrug niet te gebruiken	14E-001	Zuidelijke draaibrug over de voorhaven Stevin		Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	16-4-2014	Gereed	Renovatie en conservering	Schouw
00000192	Cilinderputten Hydraulisch: Overstort flesje gebarsten	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Sluisdeur (hef; punt; rol); ebdour; IJsselmeerzijde; Oostkolk; West	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	2-4-2014	Gereed		SVO
00000193	Bordes van ebdour oostkolk Markermeerzijde raakt kademuur	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Sluisdeur (hef; punt; rol); ebdour; Markermeerzijde; Oostkolk; Oost	Laag (blijven monitoren)	2-4-2014	Gereed	schouw ronde	SVO
00000194	Lekkage stuurleiding achterzijde cilinder vloeddeur	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd Westkolk (IJsselmeerzijde); Oost	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	2-4-2014	Gereed		SVO
00000195	Lekkage accumulator van motor westkolk in hydroruimte 11	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd westkolk (IJsselmeerzijde); West	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	2-4-2014	Actief		SVO
00000196	Lichte lekkage hydrauliekleidingen ebdour Westkolk Markermeerzijde	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Sluisdeur (hef; punt; rol); ebdour; Markermeerzijde; Westkolk; West	Hoog (zsm verhelpen)	2-4-2014	Actief		SVO
00000197	Lichte lekkage afdichting cilinder vloeddeur Westkolk Markermeerzijde	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Sluisdeur (hef; punt; rol); vloeddeur; Markermeerzijde; Westkolk; West	Hoog (zsm verhelpen)	2-4-2014	Actief		Nulinspectie
00000198	Lekkage van alle hydrourits in beide kolken	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd oostkolk (IJsselmeerzijde); Oost	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	2-4-2014	Actief		SVO
00000199	Lichte lekkage afdichting cilinder ebdour Westkolk Markermeerzijde	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Sluisdeur (hef; punt; rol); ebdour; Markermeerzijde; Westkolk; West	Hoog (zsm verhelpen)	3-4-2014	Actief		SVO
00000202	Deuren Mechanisch; Draaipunten: Geen smeerpunten aanwezig halsbeugels	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Sluishoofd; Nijkerkerzijde	Laag (blijven monitoren)	20-1-2014	Gereed	Smeerronde	SVO
00000203	Deuren Mechanisch; Draaipunten: Geen smeerpunten aanwezig halsbeugels	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Sluishoofd; Nulderzijde	Laag (blijven monitoren)	20-1-2014	Gereed	Smeerronde	SVO
00000204	Roosters van 3 stuks cilinderputten onder brug zwaar gecorrodeerd	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Kelder Nijkerker bedienzijde	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Algemeen	Hoog (zsm verhelpen)	20-1-2014	Gereed	Vervangen roosters 3 stuks cilinderputten onder brug
00000206	Alle hydrauliekunits sluisdeuren hebben lekkage	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw		Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	20-1-2014	Actief		Nulinspectie
00000207	Manchetten van deurcilinder NO en ZW vertonen lekkage	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw		Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	26-1-2014	Gereed	Korte termijn maatregelen hydrauliek	Nulinspectie
00000208	Zware corrosie en lekkage op leidingwerk, slangen tussen hydrauliekunits en deur- en rinkelcilinders	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Sluishoofd; Nulderzijde	Hoog (zsm verhelpen)	26-1-2014	Gereed	Korte termijn maatregelen hydrauliek	Nulinspectie
00000209	Deuren Mechanisch; Mechanische onderdelen: Buffer ebdour trekt bij openen helemaal uit	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Sluishoofd; Nijkerkerzijde	Hoog (zsm verhelpen)	19-5-2014	Gereed		SVO
00000211	Buitenzijde brug; Bovendraaipunten: Afgelopen 5-7 jaar niet gesmeerd	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch Brug	Draaipunt	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	23-1-2014	Gereed	Smeerronde
00000213	Hoofddraaipunten; Linker & Rechter draaipunt: Rondom hoofddraaipunten veel vervulling	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk		Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	23-1-2014	Gereed		Nulinspectie
00000214	Bewegingswerk brugkelder; Hoektandwielkasten: Lichte lekkage	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch Brug	(Open) tandwieloverbrenging	Laag (blijven monitoren)	24-3-2014	Gereed	Smeerronde
00000215	Buitenzijde brug; Bovendraaipunten: Boven draaipunten kunnen niet gesmeerd worden	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch Brug	Draaipunt	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	24-3-2014	Actief	SVO
00000217	Hoofddraaipunten; Linker & Rechter draaipunt: Rondom hoofddraaipunten erg veel vervulling aanwezig	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk		Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	24-3-2014	Gereed		Nulinspectie
00000218	Hameistijlen; Linker & Rechter Hameistijl: speling op de dwangrollen	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk	Hoofddraagconstructie	Hameistijl (poort)	Laag (blijven monitoren)	24-3-2014	Actief	SVO
00000219	Hoofddraaipunten: Bevestigingsplaatje naaldschakelaar zwaar gecorrodeerd	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch Brug	Eindschakelaar	Laag (blijven monitoren)	24-3-2014	Gereed	Eindschakelaar heugel vervangen
00000220	Steunlagers horizontale en verticale assen hebben geen smeervoorziening	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch Brug	Assenstelsel	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	25-3-2014	Actief	SVO
00000223	Meetsysteem; Draaipunten: Loopwielte meetkabel vastgelopen	32E-001	Spuisluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Schuifconstructie; Schuif tussen toren 4 en 5	Schuif	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	21-1-2014	Gereed	Nulinspectie

00000224	Algemeen: Hangslot toegangshek eerste toren defect	32E-001	Spuisluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw		Heftoren 1 (kant bedieningsgebouw)	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	21-1-2014	Gereed	gebreken oplossen ronde 2	Nulinspectie	
00000225	Remthrusters maken herrie (Aandrijving 2, 4, 5, 6, en 8)	32E-001	Spuisluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw			Laag (blijven monitoren)	25-3-2014	Actief		SVO	Werktuigbouw
00000226	Bevestigingsstoeltjes meetkabels zijn nog steeds slecht	32E-001	Spuisluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw			Laag (blijven monitoren)		Gereed			
00000227	Meetsysteem; Kabel: Vervangen kabelkiezen staalkabel	32E-001	Spuisluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Schuifconstructie; Schuif tussen toren 4 en 5	Schuif	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	21-5-2014	Gereed		SVO	
00000228	Lichte lekkage afdichting cilinder stormvloeddeur Westkolk IJsselmeerzijde	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex		Sluisdeur (hef, punt; rol); stormvloeddeur; IJsselmeerzijde; Westkolk; West	Hoog (zsm verhelpen)	3-4-2014	Gereed		SVO	
00000229	Algemeen: Deeltjesfilter buiten werking	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	3-4-2014	Gereed		SVO	
00000230	Hardhouten stootblok vloeddeur Oostkolk IJsselmeerzijde zit los	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex		Sluisdeur (hef, punt; rol); vloeddeur; IJsselmeerzijde; Oostkolk; West	Laag (blijven monitoren)	3-6-2014	Actief		SVO	
00000231	Lichte lekkage afdichting cilinder ebdeur Oostkolk IJsselmeerzijde	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex		Sluisdeur (hef, punt; rol); ebdeur; IJsselmeerzijde; Oostkolk; West	Hoog (zsm verhelpen)	3-4-2014	Actief		SVO	
00000232	Lichte lekkage afdichting rinketcilinder stormvloeddeur Oostkolk IJsselmeerzijde	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex		Sluisdeur (hef, punt; rol); stormvloeddeur; IJsselmeerzijde; Oostkolk; West	Hoog (zsm verhelpen)	3-4-2014	Actief		SVO	
00000233	Omranding diverse roosters van de cilinderputten van beide kolken los	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex			Hoog (zsm verhelpen)	4-4-2014	Actief		SVO	
00000234	Mechanisch schuiven: Kabel van buffer noordschuif hangt slap	20D-001	Spuisluis in het Houtribsluizencomplex		Dooraatkoker; opening 5	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	7-4-2014	Gereed	gebreken spuisluis	SVO	
00000235	Bewegingswerken torens: Raam ontbreekt	20D-001	Spuisluis in het Houtribsluizencomplex		Heftoren; Heftoren 4	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	7-4-2014	Gereed		SVO	
00000236	Mechanisch schuiven; Evenaar en buffer: Bijna alle veerbuffers zijn niet te smeren (Doorlaat 1 t/m 6)	20D-001	Spuisluis in het Houtribsluizencomplex			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	7-4-2014	Gereed		SVO	
00000237	Mechanisch schuiven: Aantal schotelveren gebroken	20D-001	Spuisluis in het Houtribsluizencomplex		Schuifconstructie; IJsselmeerzijde; Opening 5	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	8-4-2014	Gereed	gebreken spuisluis	SVO	
00000238	Kelders: De buitenste kelders staan vol water	20D-001	Spuisluis in het Houtribsluizencomplex			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	8-4-2014	Gereed	Smeerronde	SVO	
00000239	De sleufomranding en goten verkeren in slechte toestand met lekkage als gevolg	20D-001	Beweegbare brug in het Houtribsluizencomplex			Laag (blijven monitoren)	4-4-2014	Actief		SVO	
00000240	Mechanisch bewegingswerk: Westbrug klappert meer dan voorheen	20D-001	Beweegbare brug in het Houtribsluizencomplex			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	4-4-2014	Gereed	Smeerronde	SVO	
00000241	Valgevaar brugkelders	20D-001	Beweegbare brug in het Houtribsluizencomplex			Laag (blijven monitoren)	4-4-2014	Gereed	Ondersteunen reviseren westbrug	Nulinspectie	
00000242	Hameistijen (2stuks); Linker Hameistijl: Deurklink ontbreekt	21C-001	Roggebotbrug	Hoofddraagconstructie	Hameistijl (poort)	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	3-2-2014	Gereed		SVO	
00000243	Hameistijen; Linker & Rechter Hameistijl: Sterk vervuild door aangroei algen	21C-001	Roggebotbrug	Hoofddraagconstructie	Hameistijl (poort)	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	3-2-2014	Actief		SVO	Civiel bovenwater
00000244	Bewegingswerken in hametorens vertonen veel speling	21C-001	Roggebotbrug	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; Brug	Heugelstang	Hoog (zsm verhelpen)	3-2-2014	Gereed		Nulinspectie	
00000246	Grendel inclusief verankering gecorrodeerd	21C-001	Roggebotbrug	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Grendelinrichting	Grendel	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	3-2-2014	Actief		SVO	
00000247	Grendel; Landhoofd: Gehele landhoofd sterk vervuild	21C-001	Roggebotbrug			Laag (blijven monitoren)		Gereed			
00000248	Hoofdraaipunten; Linker & Rechter Draaipunt: Zwaar gecorrodeerd	21C-001	Roggebotbrug		Hoofdraaipunt	Laag (blijven monitoren)		Gereed			
00000249	Bovendraaipunten 3 soorten vet waarneembaar	21C-001	Roggebotbrug	Hoofdraaipunt	Draaipunt	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	28-3-2014	Gereed	Inspectie draaipunten balanspriem	SVO	
00000250	Ankers en moeren zwaar gecorrodeerd vooropleggingen en buffer	21C-001	Roggebotbrug		Oplegging	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	28-3-2014	Actief		SVO	
00000251	Algemeen: Lagers en bussen versleten linkerschamelstel	21C-001	Roggebotbrug	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; Brug	Schamelstel	Hoog (zsm verhelpen)		Gereed			
00000252	Hoofdraaipunten: Hoofdraaipunten van de val 100% verroest	21C-001	Roggebotbrug		Hoofdraaipunt	Hoog (zsm verhelpen)		Gereed			
00000253	Hoek- en centrale tandwielkast(en) zweten olie	21C-001	Roggebotbrug			Laag (blijven monitoren)	28-3-2014	Actief		SVO	Werktuigbouw
00000254	Deuren Elektromechanisch; Stormdeuren: Veel condensvorming boven aandrijvingen stormdeuren	21C-001	Roggebotsluis			Laag (blijven monitoren)		Gereed			
00000255	Deuren Elektromechanisch; Stormdeuren: Smeernippels halsbeugels niet meer bereikbaar	21C-001	Roggebotsluis			Laag (blijven monitoren)		Gereed			
00000256	Riolschuiven algemeen: Toegangstrappen riolschuiven erg gecorrodeerd	21C-001	Roggebotsluis			Laag (blijven monitoren)		Gereed			
00000257	Deuren Elektromechanisch; Waaierdeuren: Vertanding van de aandrijving versleten en puntig	21C-001	Roggebotsluis			Laag (blijven monitoren)		Gereed			
00000258	Algemeen: Vervulling en betonresten in de sluiskelders	21C-001	Roggebotsluis			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	31-3-2014	Gereed		SVO	
00000259	Riolschuif Noord/Oost zijde: Doet er 18 sec langer over om te openen/sluiten	21C-001	Roggebotsluis			Laag (blijven monitoren)	31-3-2014	Gereed	Elektro SVO algemeen	SVO	
00000260	Hydraulische olie riolschuif 4 West erg donker door verbranding	21C-001	Roggebotsluis			Hoog (zsm verhelpen)	1-4-2014	Actief		SVO	Werktuigbouw
00000261	Riolschuif Zuid/West: Aansluiting slang zweet een beetje	21C-001	Roggebotsluis			Laag (blijven monitoren)	1-4-2014	Gereed	Achterstallige gebreken oplossen	SVO	
00000262	Sifon: Beplating ingedekt 2e kabellier	75B-110	IJsselooag Baggerspeciedepot			Laag (blijven monitoren)	27-3-2014	Gereed	Smeerronde	SVO	
00000263	Eiliter pomp Hydrauliek defect, OPNIEUW ACHTERHALEN	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex			Laag (blijven monitoren)	27-5-2014	Gereed	Gebreken sluis	Schouw	
00000264	Communicatie van spuien naar bediening valt soms weg	20D-001	Spuisluis in het Houtribsluizencomplex			Laag (blijven monitoren)	28-5-2014	Gereed		Schouw	
00000265	Meerdere 24V voedingen zijn een risico (meerdere zijn al defect geweest)	20D-001	Spuisluis in het Houtribsluizencomplex			Laag (blijven monitoren)	28-5-2014	Actief		Schouw	
00000266	Loshangende E-kabel	20D-001	Beweegbare brug in het Houtribsluizencomplex			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	27-5-2014	Gereed		Schouw	
00000267	Hangkabels onder de brug moeten vervangen worden	14E-001	Noordelijke draaibrug over de voorhaven Stevin			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	16-6-2014	Gereed	Verhelpen gebreken	Schouw	
00000268	Remweerstand brugmotor niet aanrakings veilig	14E-001	Noordelijke draaibrug over de voorhaven Stevin			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	16-6-2014	Gereed	Verhelpen gebreken	Schouw	
00000269	Op meerdere locaties open wartels	14E-001	Stevin schutsluis			Laag (blijven monitoren)	16-6-2014	Gereed	Verhelpen diverse gebreken	Schouw	
00000270	Toegangsluiken kelder gaan niet goed op slot	14E-001	Stevin schutsluis			Laag (blijven monitoren)	16-6-2014	Gereed		Nulinspectie	
00000271	Veel vogelhesten in sluiskelders	14E-001	Stevin schutsluis			Laag (blijven monitoren)	16-6-2014	Gereed	Aanbrengen duivenwering Stevin & Lorentz	Schouw	
00000272	Slipkoppelingen waaierdeuren te licht	21C-001	Roggebotsluis			Laag (blijven monitoren)		Gereed			
00000273	Kelder Noord/West waterafoerput verstopt	21C-001	Roggebotsluis			Laag (blijven monitoren)		Gereed			
00000274	Controle koolorbestels hoofdmotor	21C-001	Roggebotbrug			Laag (blijven monitoren)	26-5-2014	Gereed		Schouw	
00000275	Armatuur hoogte licht beschadigd	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk		Objectverlichting	Laag (blijven monitoren)	3-6-2014	Gereed		Schouw	
00000276	Boot nodig om test uit te kunnen voeren	20A-100	Object Overstijgende Voorzieningen Naviduct		Intercominstallatie; Wachboxen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	11-6-2014	Gereed	Elektrotechnische inspectie, incl. reddingsmiddelen	Nulinspectie	
00000278	Verlichting afsluitboom functioneert niet goed	10B-001	Zuidelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	15-7-2014	Gereed	Verlichting afsluitboom herstellen		
00000280	Eindschakelaar + (veer)schakelarm slechte conditie	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch Brug	Eindschakelaar	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	3-7-2014	Gereed	Eindschakelaar heugel vervangen	Storing	
00000281	Hekwerk zit los	14E-001	Stevin schutsluis		Sluisdeur (hef, punt; rol); Waddenzee; Vloeddeur; Oost 6A	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	4-9-2015	Gereed	Revisie halsbeugellagers & stellen drukstoelen	Gepland correctief onderhoud	
00000282	Buffer verliest veerkracht	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Kelder Nijkerker bedienzijde	Buffer	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	9-7-2014	Gereed	Smeerronde	Nulinspectie	
00000283	Buffer verliest veerkracht	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Kelder Nijkerker spuizijde	Buffer	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	9-7-2014	Gereed	Smeerronde	Nulinspectie	
00000284	Brugval klappert	20A-001	Beweegbare brug in het Krabbersgat		Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; brug	Hoog (zsm verhelpen)	21-8-2014	Gereed	Meting overgewicht en oplegdruk na vervangen veerbuffers	Preventief onderhoud	
00000285	Corrosie en oud vet op alle bufferkabels	20A-001	Spuisluis in het Krabbersgat			Laag (blijven monitoren)	21-8-2014	Gereed	Toestandsinspectie kabels	Preventief onderhoud	
00000286	Bout ontbreekt bij een leuning van de spuitoren	20A-001	Spuisluis in het Krabbersgat	Heftoren; Middenpijler	Heftoren; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	28-8-2014	Gereed	Ontbrekende bout aanbrengen in de leuning van de spuitorens aanbrengen	Nulinspectie	
00000289	Lekkage hydrauliek units	10B-001	Kleine sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluisdeur- en rinketaandrijving; West; IJsselmeerzijde	Algemeen	Laag (blijven monitoren)	4-9-2014	Gereed	Vervanging deuren buitenhoofd	Nulinspectie	
00000290	halsbeugels niet te smeren	10B-001	Kleine sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz	Sluishoofd; Waddenzee zijde oost	Halslager	Laag (blijven monitoren)	4-9-2014	Gereed	Job tbv gereedmelden gebrek 290, 429, 515 en 516		
00000292	Kapot sluitwerk ramen in glaspij	21C-001	Object Overstijgende Voorzieningen Roggebot		Gebouw Centraal bedieningsgebouw	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	1-1-2014	Gereed		Nulinspectie	
00000293	Controleren lekkage hydroinstallatie	10B-001	Zuidelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; opzetinrichting	Laag (blijven monitoren)	3-9-2014	Gereed	Onderhoud Afsluitboominstallatie		
00000294	Leidingwerk rinketcilinders behoorlijk gecorrodeerd	20A-100	Sluis in het Naviduct		Sluisdeur (hef, punt; rol); Deur; Oostkolk; Oost; IJsselmeerzijde	Hoog (zsm verhelpen)	20-8-2014	Gereed		Nulinspectie	Werktuigbouw
00000295	Steenbeugels van diverse toegangsluiken ontbreken	20A-100	Sluis in het Naviduct		Kelder; Sluisolk midden	Laag (blijven monitoren)	20-8-2014	Actief			Werktuigbouw
00000296	Diverse piep en kraak geluiden uit lagers	14E-001	Stevin schutsluis	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; vloeddeur; Waddenzee Oost 6A	Trekduwstang(incl. Buffer)	Laag (blijven monitoren)		Gereed			

00000297	Gasveren toegangsluik defect	14E-001	Stevin schutsluis	Sluisdeur (hef, punt; rol); Waddenzee; Vloeddeur; Oost 6A	Luik	Hoog (zsm verhelpen)	8-9-2014	Gereed		
00000298	Automatisch smeersysteem werkt niet	14E-001	Noordelijke draaibrug over de voorhaven Stevin		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; opzetinrichting	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)		Gereed	Verhelpen gebreken	Nulinspectie
00000299	Vreetsporen tandwieloverbrengingen	10B-001	Oostelijke spuisluis (groep 5) Lorentz			Laag (blijven monitoren)	23-4-2014	Gereed		Nulinspectie Werktuigbouw
00000300	Koppelingsproppen lekken	14E-001	Oostelijke spuisluis (groep 3) Stevin			Laag (blijven monitoren)		Gereed		
00000301	koppelingsproppen lekken	14E-001	Middelste spuisluis (groep 2) Stevin			Laag (blijven monitoren)		Gereed		
00000302	Hoge gehalten chroom en koper hydrauliek olie	20A-001	Sluis in het Krabbersgat		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd (IJsselmeerzijde); Oost	Hoog (zsm verhelpen)	11-9-2014	Gereed	Smeerronde	Inspectie
00000303	Hoog silicium gehalte hydrauliekolie	20A-001	Sluis in het Krabbersgat		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd (IJsselmeerzijde); West	Hoog (zsm verhelpen)	11-9-2014	Gereed	Smeerronde	Inspectie
00000305	Hoge concentraties koper en chroom in de hydrauliek olie	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Kelder Nijkerker spuizijde	Hoog (zsm verhelpen)	11-9-2014	Gereed	Smeerronde	Inspectie
00000306	Hoge concentraties koper en chroom in de hydrauliek olie	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Kelder Nulder bedienzijde	Hoog (zsm verhelpen)	11-9-2014	Gereed	Smeerronde	Inspectie
00000307	Hoge concentraties koper in de hydrauliekolie	14E-001	Stevin schutsluis		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Rinketaandrijving vloeddeur; Middenhoofd West 4B	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	11-9-2014	Gereed	Smeerronde	Inspectie
00000308	Hoge concentraties koper in de hydrauliekolie	14E-001	Stevin schutsluis		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Rinketaandrijving ebdeur; Waddenzee Oost 5A	Hoog (zsm verhelpen)	11-9-2014	Gereed	Smeerronde	Inspectie
00000309	Hoge concentraties koper in de hydrauliekolie	14E-001	Stevin schutsluis		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Rinketaandrijving vloeddeur; Waddenzee Oost 6A	Hoog (zsm verhelpen)	11-9-2014	Gereed	Smeerronde	Inspectie
00000310	video matrix wordt slecht	32E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Nijkerk		Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie)	Hoog (zsm verhelpen)	30-9-2014	Gereed		
00000311	Brandmelder kabel is niet uitgevoerd middels functiebehoudbekabeling.	32E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Nijkerk		Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) Centraal Bedieningsgebouw	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	12-1-2016	Gereed	Kabel niet in functiebehoud	
00000312	Defect afdekkap stappenteller	32E-001	Spuisluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw		Heftoren 1 (kant bedieningsgebouw)	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	1-10-2014	Gereed	Reviceren kap stappenteller	Gepland correctief onderhoud
00000315	Groei van veel gras uit sluisdeuren	21C-001	Roggebotsluis			Laag (blijven monitoren)	18-11-2015	Gereed	Elektro SVO algemeen	Preventief onderhoud
00000316	Brievenbus provisorisch bevestigd	14E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Stevin			Laag (blijven monitoren)	13-11-2014	Gereed		Schouw
00000317	Mast scheef op brug	20D-001	Object Overstijgende Voorzieningen Houtrib		Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie)	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	14-11-2014	Gereed	Gebreken oplossen ronde 2	Preventief onderhoud
00000318	BMC zone 5 schiet veel voudig in storing.	20A-001	Object Overstijgende Voorzieningen Krabbersgat		Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI)	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	13-1-2014	Gereed		Storing
00000319	zuid-oostelijke kelder TL-36 defect	21C-001	Roggebotsluis	Sluishoofd; Zuidoostelijke sluishoofd	Kelder; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	19-1-2015	Gereed	Gebreken oplossen Roggebot	Preventief onderhoud
00000320	1 x SON-T defect bovenhoofd (kampen zijde)	21C-001	Roggebotsluis	Objectverlichting	Objectverlichting; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	19-1-2015	Gereed	Elektrotechnische inspectie	Preventief onderhoud
00000321	1 x SON-T defect thv spuilichten (kampen zijde)	21C-001	Roggebotsluis	Objectverlichting	Objectverlichting; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	19-1-2015	Gereed	Gebreken oplossen Roggebot	Preventief onderhoud
00000322	Diverse lekken op daken	20D-001	Object Overstijgende Voorzieningen Houtrib			Laag (blijven monitoren)	22-1-2015	Actief		Preventief onderhoud
00000323	Praatpaal / intercom aanlegsteiger functioneert niet	20D-001	Object Overstijgende Voorzieningen Houtrib	Intercominstallatie	Intercominstallatie; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	22-1-2015	Gereed	Elektro SVO algemeen	Preventief onderhoud
00000324	Spoelgat bij de rand van de oostkolk	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex		Fundering; Oost	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	22-8-2014	Gereed		
00000325	Roosters cilinderputten erg verroest	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Kelder Nijkerker bedienzijde	Cilinder	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	14-1-2015	Gereed	Smeerronde	Preventief onderhoud
00000326	Toegangsluik/deur naar rechterhoofdraaipunt is aan de onderzijde volledig weggeroest	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk	Steunpunt	Luik	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	15-1-2015	Actief		Preventief onderhoud
00000327	As rempoelie tussen elektomotor en TWK schuif 2 slingert	32E-001	Spuisluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; Heftoren 3; schuif 2	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	12-1-2015	Actief		Preventief onderhoud Werktuigbouw
00000328	Vloeddeur staat bij gelijkwater regelmatig een stukje open	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw		Sluisdeur (hef, punt; rol); Deur Nijkerk bedieningszijde buiten 4B	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)		Gereed	Elektrotechnische inspectie	Preventief onderhoud
00000329	Kelder waaiër deur oost verlichting defect	21C-001	Roggebotsluis	Sluishoofd; Noordoostelijke sluishoofd	Kelder; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	21-1-2015	Gereed	Gebreken oplossen Roggebot	Preventief onderhoud
00000330	Veiligheidslijn tpv voorhar landhoofd is niet gekeurd	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk			Hoog (zsm verhelpen)	21-1-2015	Actief		Preventief onderhoud
00000331	NSA brandstof niveau 45%	14E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Stevin		Noodstroominstallatie, statisch; lokaal bedieningsgebouw draaibruggen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	9-2-2015	Gereed	Elektro SVO algemeen	Preventief onderhoud
00000332	OV armatuur verdwenen	10B-001	Oostelijke spuisluis (groep 5) Lorentz	Objectverlichting	Objectverlichting; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	9-2-2015	Gereed	Elektrotechnische inspectie	Preventief onderhoud
00000334	Brandstof niveau 63%	20A-100	Object Overstijgende Voorzieningen Naviduct	Noodstroominstallatie; roterend	Noodstroominstallatie; roterend; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	27-1-2015	Gereed	Elektrotechnische inspectie, incl. reddingsmiddelen	Preventief onderhoud
00000335	Noodverlichting VSA defect	20A-100	Object Overstijgende Voorzieningen Naviduct	Viuchtweginstallatie	Noodverlichting	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	27-1-2015	Gereed	Elektrotechnische inspectie, incl. reddingsmiddelen	Preventief onderhoud
00000336	Kelderst staan onderwater	20A-001	Sluis in het Krabbersgat	Sluishoofd; IJsselmeerzijde	Kelder; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	27-1-2015	Gereed	Smeerronde	Preventief onderhoud
00000337	Diverse onderdelen van de NSA zijn defect en werkt slecht	10B-001	Object Overstijgende Voorzieningen Lorentz		Noodstroominstallatie; statisch; Brug Centraalbedieningsgebouw	Hoog (zsm verhelpen)	8-2-2015	Gereed		SVO
00000338	Deuren nijkerkernauw zijde staan iets open, mogelijk door drukverlies hydrauliek stangen	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw		Sluisdeur (hef, punt; rol); Deur Nijkerk bedieningszijde binnen 3B	Laag (blijven monitoren)	1-4-2015	Gereed	Elektrotechnische inspectie	Schouw
00000339	Regen pijp defect	10B-001	Object Overstijgende Voorzieningen Lorentz		Gebouw; Bedieningsgebouw bruggen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	9-4-2015	Gereed	Hemelwater losgeslagen	Preventief onderhoud
00000340	Dakbedeking heeft scheuren	10B-001	Westelijke spuisluis (groep 4) Lorentz	Heftoren; Heftoren zuid (doorlaat 19 en 20); Groep 4; westelijke spuisluis	Dak	Laag (blijven monitoren)	9-4-2015	Gereed		Preventief onderhoud Civiel bovenwater
00000341	Veerbuffer kapot	21C-001	Roggebotbrug	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; Brug	Buffer	Hoog (zsm verhelpen)	10-4-2015	Gereed	Veerbuffer reviseren	SVO
00000342	Noodverlichting defect	32E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Nijkerk	Binnenverlichting Centraal Bedieningsgebouw	Binnenverlichting; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	25-3-2015	Gereed	Elektrotechnische inspectie, incl. reddingsmiddelen	Preventief onderhoud
00000343	Stoom defensor heeft corrosie	20A-100	Object Overstijgende Voorzieningen Naviduct		Airconditioning	Laag (blijven monitoren)	29-1-2015	Gereed	Vervangen defecte stoom defensor	Gepland correctief onderhoud
00000344	UPS geeft storingsmelding aan	32E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Nijkerk		Noodstroominstallatie; statisch	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	24-3-2015	Gereed	Elektrotechnische inspectie, incl. reddingsmiddelen	Preventief onderhoud
00000345	3 TL's noodverlichting defect	32E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Nijkerk	Binnenverlichting Centraal Bedieningsgebouw	Noodverlichting	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	24-3-2015	Gereed	Elektrotechnische inspectie, incl. reddingsmiddelen	Preventief onderhoud
00000346	brandblusser niet meer gekeurd (12-01-2016: Offerte wordt gemaakt door BBA)	21C-001	Object Overstijgende Voorzieningen Roggebot		Brandblussysteem	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	24-3-2015	Gereed	Elektrotechnische inspectie	Preventief onderhoud
00000347	Armatuur benedenhoofd west brand niet VSA+starter	21C-001	Roggebotsluis		Objectverlichting	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	25-3-2015	Gereed	Elektrotechnische inspectie	Preventief onderhoud
00000348	Condens in PTZ camera IP002 en IP001	21C-001	Object Overstijgende Voorzieningen Roggebot		Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie)	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	25-3-2015	Gereed	Periodiek onderhoud buitenverlichting	Preventief onderhoud
00000349	Kwaliteitsverlies beeld overzichtscamera kolk 2	20D-001	Object Overstijgende Voorzieningen Houtrib		Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie)	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	27-3-2015	Gereed	Gebreken oplossen ronde 2	Preventief onderhoud
00000350	Meldknop meldpaal Vossemeerzijde werkt niet	21C-001	Object Overstijgende Voorzieningen Roggebot		Intercominstallatie	Laag (blijven monitoren)	4-5-2015	Gereed	Elektrotechnische inspectie, incl. reddingsmiddelen	Gepland correctief onderhoud
00000351	Stopstrepen niet goed zichtbaar	21C-001	Roggebotsluis	Sluishoofd; Noordoostelijke sluishoofd	Stopstreep	Laag (blijven monitoren)	4-5-2015	Gereed	Elektrotechnische inspectie	Gepland correctief onderhoud
00000352	26 overstortvaatjes defect	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex			Hoog (zsm verhelpen)	19-3-2015	Gereed	Overstortvaatjes herstellen	Preventief onderhoud
00000353	Bouten van de deksels van het aangrijpingspunten cilinder aan deur komen los	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd oostkolk (IJsselmeerzijde); West	Cilinder (Sluisdeuren)	Hoog (zsm verhelpen)	19-3-2015	Gereed		Preventief onderhoud
00000354	Hoofdraaipunten inclusief verankerung vertonen zware corrosie	20D-001	Beweegbare brug in het Houtribsluizencomplex	Hoofddraagconstructie; Beweegbarebrug oost	Hoofddraagconstructie; Algemeen	Hoog (zsm verhelpen)	20-3-2015	Actief		Preventief onderhoud
00000355	Remschoenen lopen niet vrij	20D-001	Beweegbare brug in het Houtribsluizencomplex		Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; Kelder bewegingswerk West	Laag (blijven monitoren)	20-3-2015	Actief		Preventief onderhoud
00000356	Manchetten van Cilinders lekken	20A-001	Sluis in het Krabbersgat		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd (Markermeerzijde); West	Hoog (zsm verhelpen)	26-3-2015	Actief		Preventief onderhoud
00000357	Bij het handmatig opstarten van de compressors slaan deze direct weer af	14E-001	Stevin schutsluis	Compressorinstallatie	Compressorinstallatie; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	27-5-2015	Gereed		Schouw
00000359	Airco koelt niet goed	10B-001	Object Overstijgende Voorzieningen Lorentz		Airconditioning	Laag (blijven monitoren)	25-3-2014	Actief		Preventief onderhoud Elektrotechniek
00000360	Airco houtrib bediengebouw slechte staat	20D-001	Object Overstijgende Voorzieningen Houtrib		Airconditioning	Laag (blijven monitoren)	31-5-2017	Actief		Preventief onderhoud
00000361	Drukopnemer benedenhoofd IJsselmeerzijde beschadigd aan buitenzijde	14E-001	Stevin schutsluis	Niveaumeetinstallatie	Druksensor	Laag (blijven monitoren)	18-12-2015	Gereed	Verhelpen diverse gebreken	Preventief onderhoud
00000362	Niveaumeter zuidkolk geregistreerd niet negatief onder 4mA	20A-001	Sluis in het Krabbersgat		Niveaumeetinstallatie	Laag (blijven monitoren)	9-10-2017	Actief		
00000363	Tandwielkast Lekkage oliekring	14E-001	Stevin schutsluis		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Rinketaandrijving ebdeur; Waddenzee West 5B	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	6-2-2015	Gereed	Smeerronde	Onderzoek
00000364	Bliksembeveiliging voldoet niet aan de norm	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz	Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie	Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	17-6-2015	Gereed	Gebreken bliksembeveiliging	Preventief onderhoud
00000366	Bliksembeveiliging voldoet niet aan de norm	20A-100	Sluis in het Naviduct		Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)		Gereed	Gebreken bliksembeveiliging verhelpen	Preventief onderhoud
00000367	Bliksembeveiliging voldoet niet aan de norm	20A-100	Object Overstijgende Voorzieningen Naviduct			Hoog (zsm verhelpen)		Gereed	Elektrotechnische inspectie, incl. reddingsmiddelen	Preventief onderhoud
00000368	bliksembeveiliging voldoet niet aan de norm	20D-001	Object Overstijgende Voorzieningen Houtrib			Hoog (zsm verhelpen)		Gereed	Gebreken verhelpen Houtrib oov	Preventief onderhoud
00000369	bliksembeveiliging voldoet niet aan de norm	21C-001	Roggebotsluis		Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)		Gereed	Gebreken bliksembeveiliging verhelpen	Preventief onderhoud

00000370	bliksembeveiliging voldoet niet aan de norm	75B-110	IJsselooag Baggerspeciedepot		Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)		Gereed	Gebreken bliksembeveiliging verhelpen	Preventief onderhoud
00000371	Opzetwerk, tordenen draaibrug	10B-001	Zuidelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; opzetinrichting	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	12-5-2014	Actief		Schouw
00000372	Beschadigd snoer haakse slijper	75B-110	IJsselooag Baggerspeciedepot			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	14-11-2014	Gereed	Snoer haakse slijper herstellen	Inspectie
00000373	Accu end of life	10B-001	Object Overstijgende Voorzieningen Lorentz		Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI)	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	11-12-2014	Gereed	Uitwisselen accu brandmeldinstallatie	Preventief onderhoud
00000374	Aandrijving afsluitboom toont veel corrosie	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor-en buitenhaven Lorentz			Laag (blijven monitoren)	23-10-2014	Gereed	Onderhoud Afsluitboominstallatie	SVO
00000375	Lekkage manchetten tpv alle deurcilinders	20A-100	Sluis in het Naviduct			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	6-2-2014	Actief		Nulinspectie Werktuigbouw
00000376	Scheuren in dekzerprofielen (stalen omranding)	21C-001	Roggebotsluis	Sluiskolk	Dekzerprofiel	Laag (blijven monitoren)	30-9-2014	Gereed	Reparatie dekzerprofiel	Preventief onderhoud
00000377	accu end of life	14E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Stevin		Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI)	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	11-12-2014	Gereed	Accu BMI vervangen	Preventief onderhoud
00000378	Accu end of life	20A-001	Object Overstijgende Voorzieningen Krabbersgat		Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI)	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	11-12-2014	Gereed	Elektro SVO algemeen	Preventief onderhoud
00000379	Accu end of life	20A-100	Object Overstijgende Voorzieningen Naviduct		Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI)	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	11-12-2014	Gereed	Accu BMI vervangen	Preventief onderhoud
00000380	Accu end of life	32E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Nijkerk		Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) Centraal Bedieningsgebouw	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	12-11-2014	Gereed	Accu BMI vervangen	Preventief onderhoud
00000381	Accu end of life	21C-001	Object Overstijgende Voorzieningen Roggebot		Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI)	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	12-11-2014	Gereed	Accu BMI vervangen	Preventief onderhoud
00000382	Accu end of life	20D-001	Object Overstijgende Voorzieningen Houtrib		Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI)	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	12-11-2014	Gereed	Accu BMI vervangen	Preventief onderhoud
00000383	Diverse armaturen brandden niet heftoren 1 t/m 7	20D-001	Object Overstijgende Voorzieningen Houtrib		Binnenverlichting	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	9-4-2014	Gereed	Gebreken verhelpen Houtrib oov	Preventief onderhoud
00000384	Slot defect	20D-001	Spuisluis in het Houtribsluizencomplex		Heftoren; Heftoren 3	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	15-6-2014	Gereed	Elektrotechnische inspectie	Preventief onderhoud
00000385	2 armaturen defect B.G. bediengebouw	32E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Nijkerk		Binnenverlichting Centraal Bedieningsgebouw	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	11-4-2014	Gereed	Elektrotechnische inspectie, incl. reddingsmiddelen	Preventief onderhoud
00000386	1 armatuur defect in brugkelder	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk	Binnenverlichting	Binnenverlichting; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	11-4-2014	Gereed	Elektrotechnische inspectie	Preventief onderhoud
00000387	Diverse OV-masten brandden niet op pad naar aanmeersteiger	32E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Nijkerk		Openbare verlichting (OV)	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	10-4-2014	Gereed		Preventief onderhoud
00000389	TL-verlichting heftoren 4 en 6 groep 4 en toren2 en 4 groep 5.	10B-001	Westelijke spuisluis (groep 4) Lorentz		Binnenverlichting	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	24-4-2014	Gereed	Elektrotechnische inspectie	Preventief onderhoud
00000390	Storingslampje aggregaat en voorraadtank laag op bedienpaneel in bediengeb. branden	10B-001	Object Overstijgende Voorzieningen Lorentz		Noodstroombestalling; roterend; Kelder onder bedieningsgebouw bruggen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	25-4-2014	Gereed	Elektrotechnische inspectie, incl. reddingsmiddelen	Preventief onderhoud
00000391	lichtmast op brug functioneert niet niet (SON-T 70W?)	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz		Objectverlichting	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	25-4-2014	Gereed	Lichtmast repareren	Preventief onderhoud
00000392	slot hydrauliek ruimte IJsselmeerzijde oost niet goed	20A-001	Sluis in het Krabbersgat		Kelder; Sluishoofd oost; IJsselmeerzijde	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	30-4-2014	Gereed	Smeerronde	Preventief onderhoud
00000393	Slipkoppelingen waaierdeuren te licht uitgevoerd	21C-001	Roggebotsluis		Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; waaierdeur; zuidoostelijke sluishoofd	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	26-5-2014	Actief		Preventief onderhoud
00000394	waterafvoer kelder noordwest verstoppt	21C-001	Roggebotsluis	Sluishoofd; Noordwestelijke sluishoofd	Kelder; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	26-5-2015	Gereed	Waterafvoer reinigen	Preventief onderhoud
00000395	communicatie over PLC met bediening valt wel eens weg	21C-001	Object Overstijgende Voorzieningen Roggebot	Bedienings- en besturingsstelsel	Programmeerbare Logic Controller (PLC)	Laag (blijven monitoren)	28-5-2014	Gereed	Periodiek onderhoud buitenverlichting	Preventief onderhoud
00000396	Alle 24V voedingen zijn onbetrouwbaar	21C-001	Object Overstijgende Voorzieningen Roggebot		Laagspanningsinstallatie	Laag (blijven monitoren)	28-5-2014	Gereed	Periodiek onderhoud buitenverlichting	Preventief onderhoud
00000397	mast scheef op de brug	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk	Objectverlichting	Mast	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	14-11-2014	Gereed		Preventief onderhoud
00000398	Kabellabels ontbreken in de kast	20A-001	Object Overstijgende Voorzieningen Krabbersgat	Laagspanningsinstallatie	Onderverdelers	Laag (blijven monitoren)	12-11-2014	Actief		Preventief onderhoud
00000400	Gebreken noodstroombestragaat (brandstofleiding en thermostaat)	14E-001	Stevin schutsluis		Noodstroombestalling; roterend	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	16-10-2015	Gereed	Vervanging accu, olie vervangen en operationele test NSA	Preventief onderhoud
00000401	gebreken noodstroombestragaat (luchtfilter, slangen en koelmedium)	20A-001	Object Overstijgende Voorzieningen Krabbersgat	Noodstroombestalling; roterend; Krabbersgatcomplex	Noodstroombestalling; roterend; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	14-10-2014	Gereed	Vervanging accu, olie vervangen en operationele test NSA	Preventief onderhoud
00000402	Constateringen olieanalyse juni 2014	20A-001	Sluis in het Krabbersgat			Laag (blijven monitoren)		Gereed		
00000403	Constateringen olieanalyse juni 2014	14E-001	Stevin schutsluis			Laag (blijven monitoren)		Gereed		
00000405	Zwaar vervuilde hydrauliekolie unit sluisdeur NO	32E-001	Sluis tussen Nijkerkemaauw - Nuldermaauw			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	8-7-2014	Gereed	Korte termijn maatregelen hydrauliek	Preventief onderhoud
00000406	Intercom / omroep steigers noord en zuidzijde werken niet, mogelijk na renovatie niet meer aangesloten	20A-001	Object Overstijgende Voorzieningen Krabbersgat	Omroepinstallatie	Omroepinstallatie; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	8-10-2014	Actief		Preventief onderhoud
00000407	1 laderunit portofon defect	20A-100	Object Overstijgende Voorzieningen Naviduct	Intercominstallatie; sluis	Intercominstallatie; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	9-10-2014	Gereed		Preventief onderhoud
00000408	Werkshakelaar functioneert niet correct	14E-001	Noordelijke draaibrug over de voorhaven Stevin			Laag (blijven monitoren)	24-6-2015	Gereed	Gereed gekomen gebreken na renovatie	Analyse
00000409	Werkshakelaar functioneert niet correct	10B-001	Zuidelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	24-6-2015	Gereed	Renovatie Bediening & Besturing	Analyse
00000410	Werkshakelaar functioneert niet correct	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz			Laag (blijven monitoren)	24-6-2015	Gereed	Onderhoud Afsluitboominstallatie	Analyse
00000411	WC-bril & spoelbak defect	10B-001	Object Overstijgende Voorzieningen Lorentz		Gebouw; Centraal bedieningsgebouw	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	29-6-2015	Gereed	Elektrotechnische inspectie, incl. reddingsmiddelen	Storing
00000412	Verouderde catastrofe schakelaar	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz		Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; draaibrug	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	1-7-2015	Gereed	Renovatie Bediening & Besturing	Activiteit
00000413	Scheurvorming in brugdek	14E-001	Zuidelijke draaibrug over de voorhaven Stevin		Hoofddraagconstructie	Laag (blijven monitoren)	5-6-2015	Gereed	Brugdekkerherstel	Activiteit
00000414	Brugdekkerherstel	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz		Hoofddraagconstructie	Hoog (zsm verhelpen)	1-7-2015	Gereed	Renovatie en conservering	Activiteit
00000415	G5-1B Geel-zwart referentiebord ontbreekt	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz		Hoofddraagconstructie	Laag (blijven monitoren)	29-6-2015	Actief		Activiteit Civiel bovenwater
00000416	Ontbrekend kunststof stootblok	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz	Hoofddraagconstructie	Rijdek; Staal	Laag (blijven monitoren)	29-6-2015	Gereed	Renovatie en conservering	Activiteit
00000417	Cosmetisch corrosie	10B-001	Voetbrug Kornwerderdand (voetbrug over de noordelijke rijbaan)	Hoofddraagconstructie	Bordes	Laag (blijven monitoren)	29-6-2015	Actief		Activiteit
00000419	CV: ontleek ionisatie kleppen zijn slecht (reeds gereed, dient nog afgemeld te worden)	21C-001	Object Overstijgende Voorzieningen Roggebot		Verwarmingsinstallatie	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	29-7-2015	Gereed	Elektro SVO algemeen	Preventief onderhoud
00000420	Ventilator lagers maken lawaai	32E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Nijkerk	Verwarmingsinstallatie	Verwarmingsinstallatie; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	29-7-2015	Actief		Preventief onderhoud
00000421	Hydrofoor in slechte staat	20D-001	Object Overstijgende Voorzieningen Houtrib			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	29-7-2015	Actief		Preventief onderhoud
00000422	Airco server en vergaderruimte matig R22	20D-001	Object Overstijgende Voorzieningen Houtrib	Airconditioning	Airconditioning; algemeen	Laag (blijven monitoren)	29-7-2015	Actief		Preventief onderhoud
00000423	Brandstoftank Houtrib voldoet niet (CV Nijkamp)	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex			Laag (blijven monitoren)	7-8-2015	Actief		Preventief onderhoud
00000424	Poederwagens Nijkerk voldoen niet	32E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Nijkerk	Brandblussysteem	Brandblussysteem; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	27-5-2015	Gereed	schouwronde met gebreken actualisatie	Preventief onderhoud
00000425	Constructie sluiting deuren / drempels lekken	14E-001	Stevin schutsluis			Laag (blijven monitoren)	8-6-2015	Actief		Preventief onderhoud
00000426	4 steunpoten van de geleiding van de panamawielen zeer slecht	14E-001	Stevin schutsluis			Laag (blijven monitoren)	20-7-2015	Gereed	Renovatie aandrijfwerken buitenhoofd	Preventief onderhoud
00000427	bout brugconstructie kapot	14E-001	Noordelijke draaibrug over de voorhaven Stevin	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; draaibrug	Constructie	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	21-7-2015	Gereed	Gereed gekomen gebreken na renovatie	Preventief onderhoud
00000429	Speling bevestiging halsbeugel oostelijke stormvloeddeur	10B-001	Kleine sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz		Sluishoofd; Waddenzee zijde oost	Laag (blijven monitoren)	4-9-2014	Gereed	Job tbv gereedmelden gebrek 290, 429, 515 en 516	
00000430	ballastblokken schuiven lopen aan	20D-001	Spuisluis in het Houtribsluizencomplex			Laag (blijven monitoren)		Gereed		
00000431	aangrijpingspunten lopen los	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex			Laag (blijven monitoren)		Gereed		
00000432	Handafsluiters pompinstallatie verdoord verroesting	20A-100	Onderdoorgang onder de sluiskolken Naviduct	Pompinstallatie; pomp 1	Pompinstallatie; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	27-7-2015	Gereed	Renoveren leidingwerk pompinstallatie	Preventief onderhoud
00000433	PI in hal stuk (18W 4pins)	20A-100	Object Overstijgende Voorzieningen Naviduct			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	22-7-2015	Gereed	Elektrotechnische inspectie, incl. reddingsmiddelen	Preventief onderhoud
00000434	douche lamp stuk E27 60W	20A-100	Object Overstijgende Voorzieningen Naviduct			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	22-7-2015	Gereed	Inspectie en testen Afsluitboominstallatie toegangsweg	Preventief onderhoud
00000435	Objectverlichting 2 x SONT 150W stuk (camera mast in de weg)	20A-100	Sluis in het Naviduct		Objectverlichting	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	27-7-2015	Gereed		Preventief onderhoud
00000436	VWS westzijde brug defect	20A-001	Beweegbare brug in het Krabbersgat			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	20-7-2015	Gereed	Herstellen matrixbord J15	Preventief onderhoud
00000437	Langs sluis brandden 4 masten niet SONT 70W	20A-001	Sluis in het Krabbersgat	Objectverlichting; primair	Objectverlichting; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	28-7-2015	Gereed	Elektro SVO algemeen	Preventief onderhoud
00000438	Mast niet arboveilig voor onderhoud bewegende delen radar	20A-001	Object Overstijgende Voorzieningen Krabbersgat	Radarinstallatie	Radarinstallatie; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	23-4-2015	Actief	Meerwerk	Elektrotechniek
00000439	Mast niet arboveilig voor onderhoud bewegende delen radar	14E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Stevin	Radarinstallatie	Radarinstallatie; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	23-4-2015	Actief	Meerwerk	Elektrotechniek
00000440	Mast niet arboveilig voor onderhoud bewegende delen radar	10B-001	Object Overstijgende Voorzieningen Lorentz		Radarinstallatie	Laag (blijven monitoren)	23-4-2015	Actief	Meerwerk	Elektrotechniek
00000441	Middenhoofd buiten bedrijf	14E-001	Stevin schutsluis	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; ebdour; Middenhoofd West 3B	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; Algemeen	Hoog (zsm verhelpen)	10-10-2015	Gereed	Renovatie middenhoofd	Activiteit

00000442	Spoelgat Houtribsluis	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Kerende constructie; Markermeerzijde	Damwand	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	16-9-2015	Gereed	Aanvulling verzakking (spoelgat)	Schouw	
00000443	Bedrading afsluitboom defect	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor-en buitenhaven Lorentz		Afsluitboominstallatie; Waddenzeezijde; Oost ASB02	Laag (blijven monitoren)	19-10-2015	Gereed	Plaatsen nieuwe afsluitbomen	Activiteit	
00000444	Deurcilinder sluisdeur ZW zwaar gecorrodeerd (4B)	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nulderneauw	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Kelder Nijkerker bedenzijde	Cilinder	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	15-10-2015	Actief	SVO		Werktuigbouw
00000445	Sluisdeuren blijven niet geopend (in kast)	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nulderneauw			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	29-10-2015	Gereed	Smeerronde	Gepland correctief onderhoud	Werktuigbouw
00000446	De beweegbare barri�r uit geleiderail gelopen	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk	Geleideconstructie beweegbare brug	Geleidebarri�r staal beweegbaar	Hoog (zsm verhelpen)	2-9-2015	Gereed	Herstel beweegbare barri�r nav gebrek		
00000447	Mechanische delen (kettingen) van afsluitbomen zijn droog	21C-001	Roggebotbrug	Afsluitboominstallatie Dronten zuid afsluitboom	Afsluitboominstallatie; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	14-9-2015	Gereed	kettingen smeren	Preventief onderhoud	
00000449	Magneetschakelaar TR22, 12 en 14 bromt (25Q12, 26Q11, 26Q11)	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex			Laag (blijven monitoren)	21-9-2015	Gereed		Preventief onderhoud	
00000450	Meld knop Intercom burg defect Kabel breuk	21C-001	Object Overstijgende Voorzieningen Roggebot	Intercominstallatie	Intercompost	Laag (blijven monitoren)	16-11-2015	Gereed	Elektrotechnische inspectie, incl. reddingsmiddelen	Preventief onderhoud	
00000453	dekplank glad	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nulderneauw			Laag (blijven monitoren)		Gereed			
00000454	Onderdoorvaarlicht defect nav schadevaring Andrea	20D-001	Beweegbare brug in het Houtribsluizencomplex	Scheepverkeersbeseining; IJsselmeerzijde (oost en west)	Scheepvaartsein	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	23-11-2015	Gereed	Herstellen schadevaring ebdeuren IJsselmeerzijde en brugval oostkolk	Storing	
00000455	Gladheidmeldsysteem defect	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor-en buitenhaven Lorentz			Hoog (zsm verhelpen)	2-12-2015	Gereed	Herstel gladheidmeldsysteem (GMS)	Activiteit	
00000456	Lager elektomotor piept en knarst	20D-001	Beweegbare brug in het Houtribsluizencomplex		Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; Kelder bewegingswerk oost	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	14-10-2015	Gereed	Brug niet bedienbaar	Preventief onderhoud	
00000457	Overstaptrapje defect	10B-001	Westelijke spuisluis (groep 4) Lorentz	Kerende constructie; Doorlaat 16	Leuning; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	11-12-2015	Gereed	Nulinspectie		Civil bovenwater
00000458	Hemelwaterafvoeren verstopt op zuidelijke rijbaan	10B-001	Zuidelijke brug over de westelijke spuisluis Lorentz			Hoog (zsm verhelpen)	11-12-2015	Gereed	Diverse herstelacties gebreken 458	Activiteit	
00000459	Hemelwaterafvoeren verstopt	10B-001	Zuidelijke brug over de oostelijke spuisluis Lorentz			Hoog (zsm verhelpen)	11-12-2015	Gereed	Onkruid verwijderen en verhelpen verstopping hemelwaterafvoer	Activiteit	
00000461	Houten bordessen sluisdeuren Nijkerkersluis onveilig	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nulderneauw				14-9-2015	Gereed		Preventief onderhoud	
00000463	Bovenhoofd tpv toegangsluiken naar rioolschuiten veel onkruid/ gras	21C-001	Roggebotbrug			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	18-11-2015	Gereed	Elektro SVO algemeen	Preventief onderhoud	
00000465	Waaier afgebroken elektro motor pomp 2 waakunit TR24	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd westkolk (IJsselmeerzijde); West	Hydraulisch aggregaat (pomp; motor; kleppenblok; tankeenheid) Waakunit	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	20-12-2015	Actief		Preventief onderhoud	
00000466	Loopplanken Stevin slecht (gevaar voor vallen in schutsluis)	14E-001	Stevin schutsluis			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	2-12-2015	Gereed	Revisie halsbeugellagers & stellen drukstoelen	Schouw	
00000468	Bouten van bovendeksel aangrijpingspunten cilinder aan vloeddeur Oostkolk IJsselmeerzijde zijn afgebroken	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd oostkolk (IJsselmeerzijde); Oost	Hoog (zsm verhelpen)	25-11-2015	Actief		Preventief onderhoud	
00000469	Oliep�il niet afleesbaar tevens lichte lekkage pluggen diverse tandwielkasten	20D-001	Spuisluis in het Houtribsluizencomplex			Laag (blijven monitoren)	23-11-2015	Actief		Preventief onderhoud	Werktuigbouw
00000470	Gelijkloopkabels vertonen beschadigingen en gebroken draden	20D-001	Spuisluis in het Houtribsluizencomplex			Hoog (zsm verhelpen)	4-8-2015	Actief		Toestandsinspectie	
00000471	Werk�ng veerbuffers niet functioneel en chroomlaag bufferstangen grotendeels niet aanwezig	20D-001	Spuisluis in het Houtribsluizencomplex			Laag (blijven monitoren)	28-11-2013	Actief		Nulinspectie	
00000472	Reminstallaties vertonen veel speling en slijtage remvoeringen	20D-001	Spuisluis in het Houtribsluizencomplex			Laag (blijven monitoren)		Gereed			
00000475	Kapotte glastegels	14E-001	Stevin schutsluis	Kelder; Middenhoofd Oost	Kelder, Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	30-11-2015	Gereed	Kapotte glastegels vervangen	SVO	
00000476	Kapotte ruit toegangsdeur	10B-001	Object Overstijgende Voorzieningen Lorentz		Gebouw; Bedieningsgebouw bruggen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	2-12-2015	Gereed	Kapotte ruit	Gepland correctief onderhoud	
00000477	Kapotte ruit	14E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Stevin		Gebouw; centraal lokaal bedieningsgebouw draaibruggen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	2-12-2015	Gereed	Kapotte ruit vervangen	Gepland correctief onderhoud	
00000478	Scharnierpunt hydrauliekslangen draaieind gebroken 1x Oostkolk 1x Westkolk	20A-100	Sluis in het Naviduct			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	17-11-2015	Gereed	Herstel scharnierpunten hydrauliekslangen 1x Oostkolk 1x Westkolk	Inspectie	
00000479	Remthrustor zweet licht	20A-001	Beweegbare brug in het Krabbersgat		Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; brug	Hoog (zsm verhelpen)	30-11-2015	Actief		Preventief onderhoud	
00000480	Roosters en omrandingsijzers van 3 stuks cilinderputten onder brug en een rioolschuifput zwaar gecorrodeerd	20A-001	Sluis in het Krabbersgat			Hoog (zsm verhelpen)	30-11-2015	Actief		Nulinspectie	
00000481	Olie in alle kleine reductiekasten van de spuitorens sterk verouderd	20A-001	Spuisluis in het Krabbersgat			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	3-12-2015	Actief		Preventief onderhoud	Werktuigbouw
00000484	Speling op alle koppelingspropren (veren) aandrijvingen	10B-001	Westelijke spuisluis (groep 4) Lorentz			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	10-12-2015	Gereed		Preventief onderhoud	
00000485	Speling koppelingspropren (veren) bij alle aandrijvingen	10B-001	Oostelijke spuisluis (groep 5) Lorentz			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	11-12-2015	Gereed		Preventief onderhoud	
00000486	Sluiskelders veel vogelontlasting aanwezig	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	7-12-2015	Gereed	Aanbrengen duivenwering Stevin & Lorentz	Preventief onderhoud	
00000487	Straatwerk en grond verzakt	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz		Bodembescherming	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	12-1-2016	Gereed		Storing	
00000488	Lekkage manchet van de cilinder eb- en vloeddeur	20A-001	Sluis in het Krabbersgat		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd (IJsselmeerzijde); Oost	Hoog (zsm verhelpen)	27-11-2015	Actief		Inspectie	
00000489	Olie hydrounit KGT1 bevat veel koper	20A-001	Sluis in het Krabbersgat		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd (IJsselmeerzijde); Oost	Hoog (zsm verhelpen)	27-11-2015	Gereed	Aanbrengen snelkoppelingen op 4 st. powerpacks tbv fijnfiltratie.	Inspectie	Werktuigbouw
00000490	Leidingwerk hydraulische installatie van de ebdeur in slechte staat	20A-001	Sluis in het Krabbersgat		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd (IJsselmeerzijde); West	Hoog (zsm verhelpen)	27-11-2015	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00000491	Veel lekkage hydrauliekaggregaat West IJsselmeerzijde	20A-001	Sluis in het Krabbersgat		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd (IJsselmeerzijde); West	Hoog (zsm verhelpen)	27-11-2015	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00000492	Slangen van diverse hydraulische installatie van de cilinder eb- en stormvloeddeuren in matige staat	20A-001	Sluis in het Krabbersgat			Hoog (zsm verhelpen)	27-11-2015	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00000493	Corrosievorming buitenmantel	20A-001	Sluis in het Krabbersgat		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd (Markermeerzijde); Oost	Hoog (zsm verhelpen)	27-11-2015	Actief		Inspectie	
00000494	Veel lekkage hydrounit Oost Markermeerzijde	20A-001	Sluis in het Krabbersgat		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd (Markermeerzijde); Oost	Hoog (zsm verhelpen)	27-11-2015	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00000495	Slangen hydraulische installatie van de cilinder eb- en vloeddeuren in matige staat	20A-001	Sluis in het Krabbersgat		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd (Markermeerzijde); Oost	Laag (blijven monitoren)		Gereed		Vervallen	
00000496	Olie KGT3 en 4 zwaar vervuild	20A-001	Sluis in het Krabbersgat		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd (Markermeerzijde); Oost	Hoog (zsm verhelpen)	27-11-2015	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00000497	Lichte lekkage manchet van alle cilinders	20A-001	Sluis in het Krabbersgat		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd (Markermeerzijde); West	Hoog (zsm verhelpen)	27-11-2015	Actief		Inspectie	
00000498	Diverse slangen hydraulische installatie van de cilinder eb- en vloeddeuren in matige staat	20A-001	Sluis in het Krabbersgat			Laag (blijven monitoren)		Gereed		Vervallen	
00000499	Corrosievorming op de mantel van de hulpschuif cilinder omloopriool	20A-001	Sluis in het Krabbersgat		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd (Markermeerzijde); Oost	Hoog (zsm verhelpen)	27-11-2015	Actief		Inspectie	
00000500	Olie KGT4 zwaar vervuild	20A-001	Sluis in het Krabbersgat		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd (Markermeerzijde); West	Laag (blijven monitoren)		Gereed			
00000501	Aarding en bliksembeveiliging airco unit niet aangesloten	14E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Stevin		Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie; centraal B&B gebouw	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	24-9-2015	Gereed		Inspectie	
00000502	Meerdere OSB's defect	75B-110	IJsselooeg Baggerspeciedepot		Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	17-8-2015	Gereed	Inspectie Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie		
00000503	Rubbereren strip hangt los	20A-100	Sluis in het Naviduct	Sluiskolk; West	Wand	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	4-8-2015	Actief		Inspectie	Civil bovenwater
00000505	VWS brug brand zwak	21C-001	Roggebotbrug		Verkeersregelinstallatie (VRI)	Laag (blijven monitoren)	4-2-2016	Gereed	Onderhoud Afsluitboominstallatie	Schouw	
00000506	De cilinders van de opzetwerken vertonen behoorlijke corrosie	10B-001	Zuidelijke draaibrug over de voor-en buitenhaven Lorentz		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; opzetinrichting	Hoog (zsm verhelpen)	10-3-2014	Actief		Nulinspectie	
00000507	Spui toren 8 zuidzijde afgaande leiding slechte conditie	14E-001	Middelste spuisluis (groep 2) Stevin		Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	24-9-2015	Gereed		Inspectie	
00000508	Spui toren 18 zuidzijde afgaande leiding slechte conditie	14E-001	Oostelijke spuisluis (groep 3) Stevin		Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	24-9-2015	Gereed		Inspectie	
00000509	De beugels t.b.v. beschermbuis zijn defect	14E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Stevin		Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie; lokaal bedieningsgebouw draaibruggen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	24-9-2015	Gereed		Inspectie	
00000510	Slechte accu's UPS bakup radar	20D-001	Object Overstijgende Voorzieningen Houtrib		Noodstroominstallatie; statisch	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	10-2-2016	Gereed	Accus UPS vervangen	Schouw	
00000511	Defecte overspanning beveiliging	20D-001	Object Overstijgende Voorzieningen Houtrib		Laagspanningsinstallatie	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	10-2-2016	Gereed	Elektrotechnische inspectie, incl. reddingsmiddelen	Schouw	
00000512	Slagbomen bruggen middelste vier roest	20D-001	Beweegbare brug in het Houtribsluizencomplex	Afsluitboominstallatie; IJsselmeerzijde oostelijke aanbrug; Lelystad zijde	Afsluitboominstallatie; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	10-2-2016	Actief		Schouw	
00000513	Stalen rand kolk muur los	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nulderneauw		Sluiskolk	Laag (blijven monitoren)		Gereed			
00000514	video matrix dient vervangen te worden	21C-001	Object Overstijgende Voorzieningen Roggebot		Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie)	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	10-2-2016	Gereed		Schouw	
00000515	Speling bevestiging halsbeugel stormvloeddeur Oost	10B-001	Kleine sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz		Sluishoofd; Waddenzee zijde oost		28-7-2015	Gereed	Job tbv gereedmelden gebrek 290, 429, 515 en 516	Preventief onderhoud	
00000516	Halsbeugels niet te smeren	10B-001	Kleine sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz		Sluishoofd; Waddenzee zijde oost		4-9-2014	Gereed	Job tbv gereedmelden gebrek 290, 429, 515 en 516	Preventief onderhoud	
00000517	Slechte hang kabels onder brug	14E-001	Noordelijke draaibrug over de voorhaven Stevin	Bedienings- en besturingsst�systeem	Bekabeling		15-2-2016	Gereed	Slechte hang kabels onder brug	Schouw	
00000518	rij ijzer west brug zakt naar beneden	20D-001	Beweegbare brug in het Houtribsluizencomplex	Hoofddraagconstructie; Beweegbarebrug west	Rijdek	Laag (blijven monitoren)	15-2-2016	Actief		Schouw	
00000519	Diverse camera behuizingen zijn lek	20D-001	Object Overstijgende Voorzieningen Houtrib	Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie)	Camera	Laag (blijven monitoren)	6-10-2014	Actief		Inspectie	
00000521	Brandblussers niet gebruiksklaar	20D-001	Object Overstijgende Voorzieningen Houtrib			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)		Gereed			

00000522	Brandblus middelen	10B-001	Object Overstijgende Voorzieningen Lorentz	Brandblussysteem; Centraal bedieningsgebouw	Brandblusser	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	11-6-2015	Gereed		
00000523	Ophanging lamp	14E-001	Noordelijke draaibrug over de voorhaven Stevin		Scheepverkeersbeseining	Hoog (zsm verhelpen)	22-2-2016	Gereed	Pijlbord hangt aan 1 ophangbeugel	Activiteit
00000524	Olie hydrounit NO en ZO zwaar vervuld	20A-100	Sluis in het Naviduct			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	14-1-2016	Gereed	Inspectie en onderhoud hydraulische installaties	Toestandsinspectie
00000525	Defecte bypass pompen hydraulische units TR11 en TR22	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex			Hoog (zsm verhelpen)	28-1-2016	Actief		Preventief onderhoud
00000526	Pomp hydraulische unit vertoont lekkage	14E-001	Noordelijke draaibrug over de voorhaven Stevin			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	30-11-2015	Actief		Toestandsinspectie
00000527	Hydraulische olie rioolschuif 2 West en Oost zwaar vervuld	21C-001	Roggebotsluis			Hoog (zsm verhelpen)	24-2-2016	Actief		Toestandsinspectie
00000528	Hydraulische olie rioolschuif 4 Oost zwaar vervuld	21C-001	Roggebotsluis			Hoog (zsm verhelpen)	24-2-2016	Actief		Toestandsinspectie
00000529	Leidingen rinkelcilinders in slechte staat	20A-100	Sluis in het Naviduct			Hoog (zsm verhelpen)	24-2-2016	Gereed		SVO
00000531	Cilinderstang deurcilinder 1 Oostsluis gecorrodeerd onder keramische laag	20A-100	Sluis in het Naviduct			Laag (blijven monitoren)	24-2-2016	Actief		SVO
00000532	Speling op alle cardanstoelen deurcilinder	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	19-1-2016	Actief		Preventief onderhoud
00000533	Brugkelder steunlager niet voorzien van smeervoorziening	20A-001	Beweegbare brug in het Krabbersgat		Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; brug	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	23-2-2016	Actief		Preventief onderhoud
00000534	Olie bijvullen van alle dempers van de reminstallatie	32E-001	Spuisluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw		Remming- en/of geleidewerk	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	19-1-2016	Gereed	Olie bijvullen van alle dempers van de reminstallatie	Preventief onderhoud
00000535	Spleetcorrosie bij cardanconstructie deurcilinder	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd oostkolk (Ijsselmeerzijde); West	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	27-1-2016	Actief		Preventief onderhoud
00000536	Roestvorming door het langs elkaar schuren van de flenzen van de koppeling TR22	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd westkolk (Markermeerzijde); West	Laag (blijven monitoren)	27-1-2016	Actief		Preventief onderhoud
00000537	Afgebroken bouten bij flens van de koppeling hydrauliek	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd oostkolk (Markermeerzijde); Oost	Laag (blijven monitoren)		Gereed		Vervallen
00000538	Dekplanken waaierdeuren verrot	21C-001	Roggebotsluis				20-1-2016	Gereed		Preventief onderhoud
00000539	Dekzerkprofiel aan de noordzijde op twee plaatsen losgekomen	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	18-1-2016	Gereed	Reparatie dekzerkprofiel	Preventief onderhoud
00000540	Reminstallaties staan niet meer goed afgesteld	20D-001	Spuisluis in het Houtribsluizencomplex			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	19-2-2016	Gereed	Smeerronde	SVO
00000541	E-klep is niet aangesloten	20D-001	Object Overstijgende Voorzieningen Houtrib	Noodstroominstallatie; roterend; Onder het centralebediengsgebouw	Tank	Laag (blijven monitoren)	21-10-2015	Gereed	Bij aggregaat 2 zit een terugslagklep voor de brandstof die af en toe blijft kleven.	
00000542	Morsbak en vulstopstelsysteem niet aanwezig	14E-001	Stevin schutsluis	Noodstroominstallatie; roterend	Tank	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	25-2-2016	Actief		Elektrotechniek
00000543	Alle stalen hydraulische leidingen zwaar gecorrodeerd betreft leidingwerk naar de hydro ruimtekelder	20A-100	Sluis in het Naviduct			Hoog (zsm verhelpen)	29-1-2016	Gereed		Preventief onderhoud
00000544	Brandstoftank brug	14E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Stevin	Noodstroominstallatie; roterend	Tank	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	25-2-2016	Gereed		
00000545	NSA Dieseltank	21C-001	Object Overstijgende Voorzieningen Roggebot	Noodstroominstallatie; roterend	Tank	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	25-2-2016	Actief		
00000547	Gevaarlijke situatie toegangstrap naar opzetwerk	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; opzetinrichting	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	12-2-2016	Gereed		Preventief onderhoud
00000548	Gasveer toegangsluik naar aandrijving middeneiland	10B-001	Zuidelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	12-2-2016	Gereed	Vervangen gasveer en afschermen gat in landhoofd	Preventief onderhoud
00000549	Gat in landhoofd opzetwerk (gevaarlijk situatie ivm struikelgevaar/bekneling)	10B-001	Zuidelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	12-2-2016	Gereed	Vervangen gasveer en afschermen gat in landhoofd	Preventief onderhoud
00000550	Voorverwarming defect	32E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Nijkerk	Noodstroominstallatie; roterend	Tank	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	25-2-2016	Gereed		
00000552	Slechte werking automatisch smeersysteem opzetwerk	14E-001	Noordelijke draaibrug over de voorhaven Stevin		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; opzetinrichting	Laag (blijven monitoren)		Gereed		Vervallen
00000553	Ollepeil tandwielkast aandrijving op het minimum	20A-001	Spuisluis in het Krabbersgat		Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; tbv oostelijke schuif IJsselmeerzijde; Oost	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	23-2-2016	Gereed	Olie bijvullen tandwielkast aandrijving	Preventief onderhoud
00000554	Zuigleiding verbogen, vervuiling in tank	10B-001	Object Overstijgende Voorzieningen Lorentz	Verwarmingsinstallatie; Brug Centraalbedieningsgebouw	Tank; brugbediengebouw	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	1-3-2016	Actief		Inspectie
00000555	Top unit maakt herrie	20D-001	Object Overstijgende Voorzieningen Houtrib	Radarinstallatie	Radarinstallatie; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	1-3-2015	Actief	Smering, afregeling en inspectie radarinstallatie	Preventief onderhoud
00000556	Scheuren in wanden van bedieningsgebouw	32E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Nijkerk	Gebouw	Gebouw; Centraal bedieningsgebouw	Laag (blijven monitoren)	1-1-2014	Actief		Nulinspectie
00000558	Scheuren in wand en plafond van de noordelijke en zuidelijke kelder	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Sluishoofd; Nulderzijde	Kelder; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	1-1-2014	Actief		Nulinspectie
00000559	Olie hydrounits zwaar vervuld	14E-001	Stevin schutsluis			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	9-12-2015	Gereed	Renovatie aandrijfwerken buitenhoofd	Toestandsinspectie
00000561	Olie hydrounit KGT3 zwaar vervuld	20A-001	Sluis in het Krabbersgat		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd (Markermeerzijde); Oost	Laag (blijven monitoren)		Gereed		
00000562	Olie hydrounit KGT4 zwaar vervuld	20A-001	Sluis in het Krabbersgat		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd (Markermeerzijde); West	Laag (blijven monitoren)		Gereed		
00000563	Toegangstrap vergrendelconstructie niet voorzien van valbeveiliging	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch Grendelinrichting	Grendel	Hoog (zsm verhelpen)	11-11-2015	Actief		Preventief onderhoud
00000564	Vergrendelconstructie niet bereikbaar ivm niet deugdelijke toegangstrap	21C-001	Roggebotbrug	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Grendelinrichting	Grendel	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	21-1-2016	Gereed		Preventief onderhoud
00000565	Vergrendelconstructie niet bereikbaar ivm niet deugdelijke toegangstrap	20A-001	Object Overstijgende Voorzieningen Krabbersgat			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	22-2-2016	Gereed		Preventief onderhoud
00000566	Aanwezigheid van asbest	21C-001	Roggebotsluis			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	20-1-2016	Gereed	Vervolgjob 04305 voor gereed melden gebrek 566 en 567	Preventief onderhoud
00000567	Aanwezigheid van asbest	21C-001	Roggebotsluis			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	21-1-2016	Gereed	Vervolgjob 04305 voor gereed melden gebrek 566 en 567	Preventief onderhoud
00000568	Aanwezigheid van asbest	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	15-2-2016	Gereed	Renovatie aandrijving en bewegingswerk	Preventief onderhoud
00000569	Aanwezigheid van asbest	32E-001	Spuisluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	19-1-2016	Gereed	vervolgjob 04296 voor gereedmelding gebrek	Preventief onderhoud
00000570	Aanwezigheid van asbest	14E-001	Stevin schutsluis			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	4-2-2016	Gereed	Gereedmelding asbestsanering kelders van ebdeuren IJsselmeerzijde west en	Preventief onderhoud
00000571	Speling en uitdrogingsverschijnselen koppelingsproppen tpv centrale tandwielkast	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch Brug	Koppeling	Hoog (zsm verhelpen)	16-3-2016	Gereed	Koppelingsproppen inmeten en vervangen	Nulinspectie
00000572	Beton afgebrokkeld onder dekzerkprofiel	21C-001	Roggebotsluis			Laag (blijven monitoren)	17-3-2016	Actief		Preventief onderhoud
00000573	Remming- en/of geleidewerk in slechte staat	21C-001	Roggebotsluis		Remming- en/of geleidewerk; zuidelijke sluishoofd	Hoog (zsm verhelpen)	18-3-2016	Actief		Inspectie
00000574	Kapotte lichtmast afmeervoorziening (wachtplaats) Lorentz L14	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz		Remming- en/of geleidewerk; ijsselmeer zijde	Hoog (zsm verhelpen)	22-3-2016	Gereed	Renovatie remming- en geleidewerken	Activiteit
00000575	Loopplanken op bordes schutsluizdeuren	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	25-3-2016	Gereed	Revisie halsbeugellagers & stellen drukstoelen	Activiteit
00000576	Schade aan dorpel binnenhoofd	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	19-3-2016	Gereed	Herstel drempel	Storing
00000577	3 lichtbronnen defect openbare verlichting van de brug	32E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Nijkerk		Openbare verlichting (OV)	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	10-2-2016	Gereed	herstellen verlichting nav preventief onderhoud buitenverlichting	Schouw
00000578	Spoelgat kade	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	1-3-2016	Gereed		Preventief onderhoud
00000579	Defecte trek-duwstangen	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; puntdeur; Waddenze west Stormvloeddeur 5B	Trekduwstang(incl. Buffer)	Hoog (zsm verhelpen)	28-3-2016	Gereed	Revisie halsbeugellagers & stellen drukstoelen	Activiteit
00000580	Defecte drukstoel	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz		Sluisdeur (hef, punt, rol); IJsselmeer west ebdeur 1B	Hoog (zsm verhelpen)	4-4-2016	Gereed	Vervolgjob tbv gereed melden gebreken vanuit job 4146	Activiteit
00000581	Ingedraaide bussen in panamawielen	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; puntdeur; ijsselmeer west Ebdeur 1B	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; Algemeen	Hoog (zsm verhelpen)	5-4-2016	Gereed	Revisie halsbeugellagers & stellen drukstoelen	Activiteit
00000582	Uitstekende leuning c.q. geleiderails	10B-001	Zuidelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz	Leuning	Leuning; Algemeen	Hoog (zsm verhelpen)	13-4-2016	Gereed	Aanpassen geleiderails	Activiteit
00000583	Rij ijzer oost en west gecorrodeerd	10B-001	Zuidelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz	Voegovergang	Rij-ijzer	Hoog (zsm verhelpen)	12-4-2016	Actief		(Functie)test
00000584	Conservering aangetast, middeneiland	10B-001	Zuidelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz		Hoofddraagconstructie	Laag (blijven monitoren)	12-4-2016	Actief		(Functie)test
00000585	Stabilisatie punt komt niet los	10B-001	Zuidelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz		Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; draaibrug	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	12-4-2016	Actief		(Functie)test
00000586	Aandrijftandwiel ruim op rondsel	10B-001	Zuidelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz		Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; draaibrug	Laag (blijven monitoren)	12-4-2016	Gereed		(Functie)test
00000587	Kromme beschempijp	21C-001	Roggebotsluis	Niveaumeetinstallatie	Niveaumeetinstallatie; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	19-4-2016	Actief		SVO
00000588	Ijsbestrijding	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	15-12-2015	Gereed	Elektro SVO algemeen	
00000589	Ijsbestrijding	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	14-12-2015	Gereed	Elektro SVO algemeen	
00000590	Manchetten van alle rinkelcilinders vertonen enige lekkage	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw			Hoog (zsm verhelpen)	15-3-2016	Actief		Preventief onderhoud
00000591	Afbrokkelende ondersabeling tpv de linker- en rechterhameistijl	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk			Laag (blijven monitoren)	16-3-2016	Actief		Preventief onderhoud
00000592	Halsbeugels van de stormdeuren zijn door slijtage van de bronzen bussen niet door te smeren	21C-001	Roggebotsluis			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	17-3-2016	Actief		Preventief onderhoud
00000593	Veel speling in de koppelingsproppen van de waaierdeur West Veluwemeerzijde waarneembaar	21C-001	Roggebotsluis			Laag (blijven monitoren)	17-3-2016	Gereed	Koppelingsproppen van de waaierdeur vervangen	Preventief onderhoud

00000594	Luiken van de rioolputten onder de brug zijn door algvorming zwaar vervuild	21C-001	Roggebotsluis			Laag (blijven monitoren)	17-3-2016	Gereed	Smeerronde	Preventief onderhoud	
00000595	Zware corrosievorming (materiaalafname) op de dwarsschotten van de achterhar	21C-001	Roggebotbrug			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	18-3-2016	Actief		Preventief onderhoud	
00000596	Diverse bevestigingspunten van het omrandingijzer van het voetpad zijn verdwenen	21C-001	Roggebotbrug			Laag (blijven monitoren)	18-3-2016	Actief		Preventief onderhoud	
00000597	Zware corrosievorming van de voetplaten van al het leuningwerk landhoofden	21C-001	Roggebotbrug			Hoog (zsm verhelpen)	18-3-2016	Actief		Preventief onderhoud	
00000599	Roestvorming op de bevestigingspunten van de noodschuiven omloopriolen	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex			Laag (blijven monitoren)	23-3-2016	Actief		Preventief onderhoud	
00000600	Zweetverschijnselen in kering van de halsbeugel	20A-100	Sluis in het Naviduct		Sluisdeur (hef, punt; rol); Deur; Oostkolk; Oost; IJsselmeerzijde	Laag (blijven monitoren)	31-3-2016	Actief		Preventief onderhoud	Werktuigbouw
00000601	Zware roestvorming op de kettingen en bouten van de noodschuiven omloopriolen	20A-001	Sluis in het Krabbersgat			Hoog (zsm verhelpen)	4-4-2016	Actief		Preventief onderhoud	
00000602	Oliebuffers tpv de vooroplegging zijn defect en gecorrodeerd	20A-001	Beweegbare brug in het Krabbersgat			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	29-3-2016	Gereed		Preventief onderhoud	
00000603	Zware corrosievorming op de noodeindschakelaar en het frame onder de noodeindschakelaar	14E-001	Noordelijke draaibrug over de voorhaven Stevin			Laag (blijven monitoren)	5-4-2016	Gereed	verhelpen diverse gebreken	Preventief onderhoud	
00000604	Lekkage aan de taatslager	14E-001	Zuidelijke draaibrug over de voorhaven Stevin		Hoofddraaipunt	Laag (blijven monitoren)		Gereed		Vervallen	
00000605	Middeneiland zwaar vervuild met vogelontlating	14E-001	Zuidelijke draaibrug over de voorhaven Stevin	Steunpunt	Pijler	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	5-4-2016	Gereed	Reinigen middenpeiler	Preventief onderhoud	
00000606	Noodhandbediening werkt niet	14E-001	Noordelijke draaibrug over de voorhaven Stevin			Hoog (zsm verhelpen)	5-4-2016	Gereed		Preventief onderhoud	
00000607	Noodhandbediening werkt niet	14E-001	Zuidelijke draaibrug over de voorhaven Stevin			Laag (blijven monitoren)	5-4-2016	Gereed		Preventief onderhoud	
00000608	Speling op alle koppelingspropen (veren) aandrijvingen	14E-001	Westelijke spuisluis (groep 1) Stevin			Laag (blijven monitoren)	6-4-2016	Gereed		Preventief onderhoud	
00000609	Speling op alle koppelingspropen (veren) aandrijvingen	14E-001	Middelste spuisluis (groep 2) Stevin			Laag (blijven monitoren)	7-4-2016	Gereed		Preventief onderhoud	
00000610	Speling op alle koppelingspropen (veren) aandrijvingen	14E-001	Oostelijke spuisluis (groep 3) Stevin			Laag (blijven monitoren)	5-4-2016	Gereed		Preventief onderhoud	
00000611	Toegangsdeuren naar de spuitorens in zeer slechte staat	14E-001	Westelijke spuisluis (groep 1) Stevin			Hoog (zsm verhelpen)	6-4-2016	Gereed		Preventief onderhoud	
00000612	Toegangsdeuren naar de spuitorens in zeer slechte staat	14E-001	Middelste spuisluis (groep 2) Stevin			Hoog (zsm verhelpen)	7-4-2016	Gereed		Preventief onderhoud	
00000613	Toegangsdeuren naar de spuitorens in zeer slechte staat	14E-001	Oostelijke spuisluis (groep 3) Stevin			Hoog (zsm verhelpen)	8-4-2016	Gereed		Preventief onderhoud	
00000614	Lekkage op 2 afwijkende tandwielkasten in toren 14 en 15 (tandwielkasten niet voorzien van pelglas)	14E-001	Oostelijke spuisluis (groep 3) Stevin			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	8-4-2016	Gereed		Preventief onderhoud	
00000615	Opzetwerk aan de linkerzijde wordt niet door het automatische smeersysteem gesmeerd	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; opzetinrichting	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	11-4-2016	Gereed	Smeerronde	Preventief onderhoud	
00000617	Zweetverschijnselen bij de pakkingen van de tandwielkast waarneembaar	10B-001	Zuidelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; draaibrug	Reductiekast	Laag (blijven monitoren)	11-4-2016	Actief		Preventief onderhoud	Werktuigbouw
00000618	Tandwielkast zweet olie bij de keringen en pakkingen, tpv schuif 19/toren 23, (tandwielkast niet voorzien van pelglas)	10B-001	Westelijke spuisluis (groep 4) Lorentz			Laag (blijven monitoren)	12-4-2016	Gereed		Preventief onderhoud	Werktuigbouw
00000619	Zware corrosie op de scharnieren van de toegangsluiken naar de ballastkelders van de spuitorens	10B-001	Westelijke spuisluis (groep 4) Lorentz			Hoog (zsm verhelpen)	12-4-2016	Gereed		Preventief onderhoud	
00000620	Bevestiging, defect - Vervangen mof wachtplaatsen L01	10B-001	Object Overstijgende Voorzieningen Lorentz	Intercominstallatie	Praatpaal	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	21-4-2016	Gereed	Verhelpen gebrek 620	Activiteit	
00000621	Olieunit omloopriool benedenhoofd oostzijde, deze maak een bonkend geluid	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz	Sluishoofd; IJsselmeer zijde oost	Omloopriool	Hoog (zsm verhelpen)	25-4-2016	Gereed	Olieunit omloopriool benedenhoofd oostzijde, deze maak een bonkend geluid	(Funcite)test	
00000623	Evenwichtskabels van alle schuiven naderen punt van afkeur	20A-001	Spuisluis in het Krabbersgat			Hoog (zsm verhelpen)	1-4-2016	Actief		Inspectie	
00000624	Vervorming en slijtage aan de gelijklopkabels	20A-001	Spuisluis in het Krabbersgat			Hoog (zsm verhelpen)	1-4-2016	Actief		Inspectie	
00000625	Hijskabels van schuiven 1 en 4 nastellen	20A-001	Spuisluis in het Krabbersgat			Laag (blijven monitoren)	1-4-2016	Gereed	Spannen kabels schuiven 1 en 4	Inspectie	
00000626	Straatwerk verzakt	20A-100	Object Overstijgende Voorzieningen Naviduct	Terrein	Verharding	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	9-5-2016	Gereed	Straatwerk verzakt		
00000627	Trap beschadigd	20A-100	Sluis in het Naviduct	Sluiskolk; Oost	Ladder	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	9-5-2016	Gereed			
00000628	Leuningwerk sluisdeur aangevaren	20A-100	Sluis in het Naviduct	Sluisdeur (hef, punt; rol); Deur; Oostkolk; Oost; Markermeerzijde	Puntdeur	Hoog (zsm verhelpen)	9-5-2016	Gereed			Werktuigbouw
00000629	UPS vraagt om onderhoud	20A-100	Object Overstijgende Voorzieningen Naviduct		Noodstroominstallatie; statisch	Hoog (zsm verhelpen)	9-5-2016	Gereed			
00000630	Halsbeugellagers versleten	14E-001	Stevin schutsluis				4-4-2016	Gereed	Elektrotechnische inspectie, incl. reddingsmiddelen Revisie halsbeugellagers & stellen drukstoelen	Nulinspectie	
00000631	Verbinding van leuningdelen wegzijde zwaar gecorrodeerd	20D-001	Spuisluis in het Houtribsluizencomplex			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	11-11-2013	Actief		Nulinspectie	
00000632	Tandwielkast maakt veel geluid	10B-001	Zuidelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz		Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; draaibrug	Laag (blijven monitoren)	12-4-2016	Actief		Activiteit	Werktuigbouw
00000633	Armatuur spui seinen gecorrodeerd	14E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Stevin	Scheepverkeersbeseining	Spusein	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	29-5-2016	Gereed		Storing	
00000635	Lekkende cilinder opzetwerk IJsselmeerzijde	14E-001	Zuidelijke draaibrug over de voorhaven Stevin		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; opzetinrichting		2-6-2016	Gereed		Preventief onderhoud	
00000636	Verlichting wachtbox defect.	20A-100	Sluis in het Naviduct	Objectverlichting	Objectverlichting; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	8-6-2016	Gereed		Preventief onderhoud	
00000637	Zonnewering bedieningsgebouw	20A-100	Object Overstijgende Voorzieningen Naviduct	Gebouw	Gebouw; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	29-4-2016	Gereed		Storing	Elektrotechniek
00000638	Afsluitboom licht beschadigd	10B-001	Zuidelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz		Afsluitboominstallatie; ijsselmeer oostzijde; ASB02	Laag (blijven monitoren)	15-6-2016	Gereed		Activiteit	Elektrotechniek
00000639	Defecte speaker in intercompost wachtbox Markermeerzijde	20A-100	Object Overstijgende Voorzieningen Naviduct		Intercominstallatie; Wachtboxen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	14-6-2016	Gereed	Intercom defect	Preventief onderhoud	
00000640	Lamp bewaking vertonen slijtage	20D-001	Object Overstijgende Voorzieningen Houtrib	Openbare verlichting (OV)	Openbare verlichting (OV); Algemeen	Laag (blijven monitoren)	17-6-2016	Actief		Schouw	
00000641	Zweten/lekage op de auma aandrijvingen waarneembaar	21C-001	Roggebot spuisluis		Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; Schuiven doorlaat 1 (West); Zuidzijde	Laag (blijven monitoren)	12-5-2016	Actief		Preventief onderhoud	
00000642	Invaarsein Markermeer zijde hoge steiger is gedraaid	20A-100	Sluis in het Naviduct	Scheepverkeersbeseining; Oostkolk	Scheepvaartsein	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	20-6-2016	Gereed		Schouw	
00000643	Valgevaar tpv de aandrijvingen in de kelder	20D-001	Beweegbare brug in het Houtribsluizencomplex			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	20-5-2016	Actief		Preventief onderhoud	
00000644	Koppelingen van alle hydraulische aggregaten in slechte staat	20A-001	Sluis in het Krabbersgat			Hoog (zsm verhelpen)	2-7-2015	Gereed		Storing	
00000645	Koperen draadeindvan de scharnierende beugel is aan de bovenzijde afgebroken	20A-100	Sluis in het Naviduct		Sluisdeur (hef, punt; rol); Deur; Westkolk; Oost; IJsselmeerzijde	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	26-5-2016	Gereed	Afgebroken koperen draadeind herstellen	Preventief onderhoud	
00000646	Smeerkanaal van de hoektandwielkast/horizontale as verstopt	20A-001	Beweegbare brug in het Krabbersgat			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	30-5-2016	Actief		SVO	
00000647	Smeernippel tpv heftoren 28 Noord aandr. A vastgezet met een houtschroef	10B-001	Oostelijke spuisluis (groep 5) Lorentz	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; Schuif; Noord Schuif 25 aandrijving B	(Open) tandwieloverbrenging	Laag (blijven monitoren)	9-6-2016	Gereed		Preventief onderhoud	Werktuigbouw
00000648	Lichte lekkage op de taatslager waarneembaar	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz		Hoofddraaipunt	Laag (blijven monitoren)	9-6-2016	Actief		Preventief onderhoud	Werktuigbouw
00000649	Lichte lekkage op de kering van de uitgaande as naar de rempoelie	10B-001	Oostelijke spuisluis (groep 5) Lorentz			Laag (blijven monitoren)	14-6-2016	Gereed		Preventief onderhoud	Werktuigbouw
00000650	Gevel armatuur stuk	32E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Nijkerk	Gebouw	Gebouw; Noodstroomvoorziening	Laag (blijven monitoren)	7-7-2016	Gereed	Gevel lamp vervangen bij Noodstroom gebouw	Schouw	
00000651	Aanvaring hekwerken beschadigd	20A-100	Sluis in het Naviduct		Sluisdeur (hef, punt; rol); Deur; Westkolk; Oost; IJsselmeerzijde	Laag (blijven monitoren)	7-10-2015	Gereed		Inspectie	
00000652	Leuning sluisdeur beschadigd	20A-100	Sluis in het Naviduct	Sluisdeur (hef, punt; rol); Deur; Westkolk; West; IJsselmeerzijde	Leuning; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	18-4-2016	Gereed		Storing	Werktuigbouw
00000653	Poederblusser keuringsdatum verlopen	14E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Stevin	Brandblussysteem; centraal B&B gebouw	Brandblusser	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	11-7-2016	Gereed		Preventief onderhoud	
00000654	Compressor 3 van bellicenscherm systeem geeft alarm melding	14E-001	Stevin schutsluis		Compressorinstallatie	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	11-7-2016	Actief		Preventief onderhoud	Elektrotechniek
00000655	Bouten koppeling motor bewegingswerk waaierdeur afgebroken	21C-001	Roggebotsluis		Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; waaierdeur; zuidwestelijk sluishoofd	Hoog (zsm verhelpen)	13-7-2016	Gereed	Afgebroken bouten koppeling motor	Preventief onderhoud	
00000657	Gebrek verwarmingsinstallatie / kiwa - iplannen 2017	20D-001	Object Overstijgende Voorzieningen Houtrib		Verwarmingsinstallatie	Laag (blijven monitoren)	20-7-2016	Actief		Preventief onderhoud	
00000660	Defect armatuur van de toegang terrein slagboom	32E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Nijkerk		Afsluitboominstallatie Toegang Terrein	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	20-7-2016	Gereed	Elektrotechnische inspectie, incl. reddingsmiddelen	Inspectie	
00000661	Lekkage aan de manchet van de linker cilinder (opzetwerk)	10B-001	Zuidelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; opzetinrichting	Hoog (zsm verhelpen)	25-8-2016	Gereed	Inspectie machinewerken brug incl. trillingsmeting	Preventief onderhoud	
00000662	OV Strekdam	10B-001	Object Overstijgende Voorzieningen Lorentz			Laag (blijven monitoren)	19-2-2016	Gereed		Storing	Elektrotechniek
00000665	Slijtage gaten tbv propen motorkoppelingen omloopriool	21C-001	Roggebotsluis			Hoog (zsm verhelpen)	16-7-2016	Gereed	Afgebroken bouten koppeling motor	Gepland correctief onderhoud	
00000666	Slijtage lagers balanspriem	21C-001	Roggebotbrug			Hoog (zsm verhelpen)	31-8-2016	Actief		Gepland correctief onderhoud	
00000667	Overgewicht brug onvoldoende	21C-001	Roggebotbrug			Hoog (zsm verhelpen)	17-7-2016	Actief		SVO	
00000668	Kop van lichtmast afgewaaid	10B-001	Object Overstijgende Voorzieningen Lorentz			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	1-9-2015	Gereed		Inspectie	Elektrotechniek
00000669	Raam defect van de hydrauliek ruimte IJsselmeer / Lelystad zijde.	20A-001	Sluis in het Krabbersgat		Sluishoofd; IJsselmeerzijde	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	7-6-2016	Gereed	Glas schade hydrauliekruimte	Storing	

00000670	Vermoedelijk gebroken schotelveren in veerbuffer	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Sluisdeur (hef; punt; rol); Deur Nulder bedieningszijde binnen 2B	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	4-7-2016	Gereed		Preventief onderhoud		
00000671	Speling in de lagers van de horizontale assen van de cardanconstructie	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex		Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	15-7-2016	Actief		Preventief onderhoud		
00000672	Defecte verlichting op het middeneiland tpv de aandrijving	14E-001	Noordelijke draaibrug over de voorhaven Stevin		Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	18-8-2016	Gereed		Preventief onderhoud		
00000674	2x openbare verlichting defect bij de kolk	21C-001	Roggebotsluis	Objectverlichting	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	30-8-2016	Gereed	herstellen verlichting nav preventief onderhoud buitenverlichting herstellen verlichting nav preventief onderhoud buitenverlichting herstellen verlichting nav preventief onderhoud buitenverlichting	Preventief onderhoud		
00000675	Diverse lichtmasten branden niet	32E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Nijkerk	Openbare verlichting (OV)	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	31-8-2016	Gereed		Preventief onderhoud		
00000676	diverse lichtbronnen defect	20A-100	Object Overstijgende Voorzieningen Naviduct	Openbare verlichting (OV)	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	1-9-2016	Gereed		Preventief onderhoud		
00000677	diverse lichtbronnen defect	20D-001	Object Overstijgende Voorzieningen Houtrib	Openbare verlichting (OV)	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	29-8-2016	Gereed		Preventief onderhoud		
00000678	Rinketcilinder tijdelijk buiten werking door schade aanvaring	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Sluisdeur (hef; punt; rol); Deur Nijkerk spuizijde binnen 3A	Nivelleerschuiif	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	15-8-2016	Gereed	Schade varing rinketcilinder	Storing	Werktuigbouw
00000679	Foutmelding PLC communicatie-configuratie	32E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Nijkerk	Bedienings- en besturingssysteem	Laag (blijven monitoren)	3-7-2014	Actief		Storing		
00000680	Diverse overbruggingen	20A-001	Object Overstijgende Voorzieningen Krabbersgat		Laag (blijven monitoren)	22-1-2016	Actief		Inspectie		
00000681	NSA einde levensduur en onbetrouwbaar	32E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Nijkerk	Noodstroominstallatie; roterend	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	17-12-2013	Actief		Nulinspectie		
00000682	Software gebrek bij gebruik NSA	20A-100	Object Overstijgende Voorzieningen Naviduct	Bedienings- en besturingssysteem	Programmable Logic Controller (PLC)	Laag (blijven monitoren)	23-5-2016	Actief	Meerwerk		Elektrotechniek
00000683	Slagboomproblemen bij bepaalde bedienvolgorde	20D-001	Beweegbare brug in het Houtribsluizencomplex		Laag (blijven monitoren)	13-9-2016	Actief		Storing		Elektrotechniek
00000684	Corrosie op de trek duwstangen	14E-001	Stevin schutsluis		Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	12-5-2016	Gereed	Renovatie vloeddeuren middenhoofd	Gepland correctief onderhoud		
00000686	Valgevaar tpv de uitsparingen ballastgewicht	32E-001	Spuisluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw				Gereed		Preventief onderhoud		
00000687	Valgevaar tpv de uitsparingen ballastgewicht	20D-001	Spuisluis in het Houtribsluizencomplex				Gereed		Preventief onderhoud		
00000688	Valgevaar tpv de uitsparingen ballastgewicht	20A-001	Spuisluis in het Krabbersgat				Gereed		Preventief onderhoud		
00000689	Bodembescherming aangetast in de vaarassen	20A-100	Object Overstijgende Voorzieningen Naviduct	Bodembescherming	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	15-12-2015	Actief		Lodingen		Civiel onderwater
00000690	Bodembescherming aangetast in de vaarassen	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Bodembescherming; Oost	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	15-12-2015	Actief		Lodingen		Civiel onderwater
00000691	Bodembescherming aan het eind aangetast in de vaarassen	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Bodembescherming	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	15-12-2015	Actief		Lodingen		Civiel onderwater
00000692	Bodembescherming aangetast in de vaarassen	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Bodembescherming; West	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	15-12-2015	Actief		Lodingen		Civiel onderwater
00000693	Speling op de bevestigingspen van de halsbeugel waarneembaar	20A-001	Sluis in het Krabbersgat	Sluisdeur (hef; punt; rol); vloeddeur; Markermeerzijde; Oost	Draaipunt	Laag (blijven monitoren)	7-10-2016	Actief		Preventief onderhoud	
00000694	Deurpaneel zit los	14E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Stevin	Gebouw; compressorgebouw	Laag (blijven monitoren)	13-10-2016	Gereed		Meerwerk		
00000697	Gevorderde corrosievorming op de stalen fundatieplaat achter de deurcilinder	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Sluisdeur (hef; punt; rol); Deur Nulder spuizijde buiten 1A	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	19-9-2016	Actief		Preventief onderhoud		Werktuigbouw
00000698	Gebogen wangen in het omloopwiel van de gelijkloopkabel	20D-001	Spuisluis in het Houtribsluizencomplex	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; IJsselmeerzijde; Opening 3; Hefstoren 3	Bekabeling	Laag (blijven monitoren)	4-10-2016	Actief		Preventief onderhoud	
00000699	Peilapparatuur werkt niet	20D-001	Object Overstijgende Voorzieningen Houtrib	Verwarmingsinstallatie	Appendage	Laag (blijven monitoren)	28-10-2016	Actief		Preventief onderhoud	Elektrotechniek
00000700	Ketelruimte opruimen	32E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Nijkerk	Verwarmingsinstallatie	Verwarmingsinstallatie; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	20-6-2016	Actief		Preventief onderhoud	
00000701	Afdichting brander	21C-001	Object Overstijgende Voorzieningen Roggebot	Verwarmingsinstallatie	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	20-6-2016	Gereed		Preventief onderhoud		Elektrotechniek
00000702	LBK poelies ingesleten afvoerventilator	75B-110	IJsselooag Baggerspeciedepot	Verwarmingsinstallatie	Verwarmingsinstallatie; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	20-6-2016	Actief		Preventief onderhoud	Elektrotechniek
00000703	Airco UPS ruimte	20A-100	Object Overstijgende Voorzieningen Naviduct	Airconditioning	Airconditioning; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	28-10-2016	Gereed		Preventief onderhoud	
00000704	Stoom defensors	20A-100	Object Overstijgende Voorzieningen Naviduct		Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	20-6-2016	Gereed	Elektrotechnische inspectie, incl. reddingsmiddelen	Preventief onderhoud		
00000705	CV Ketel + Oud (verduurzaming)	10B-001	Object Overstijgende Voorzieningen Lorentz	Verwarmingsinstallatie; Centraal bedieningsgebouw	Laag (blijven monitoren)	20-6-2016	Actief		Preventief onderhoud		
00000706	Diesel opslag sluisgebouw	10B-001	Object Overstijgende Voorzieningen Lorentz	Verwarmingsinstallatie; Centraal bedieningsgebouw	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	20-6-2016	Gereed	Logboek en brandblusser Lorentz Sluisgebouw	Preventief onderhoud		
00000707	Airco bedieningsruimte	14E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Stevin	Airconditioning	Airconditioning; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)		Gereed			
00000708	Tank sluisgebouw Stevin tbv CV (Nijkamp)	14E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Stevin		Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	20-6-2016	Gereed	Logboek en brandblusser Stevin Sluis- en bruggebouw	Preventief onderhoud		
00000709	Ongewenst bijgeluiden uit twk 15 hoorbaar	14E-001	Westelijke spuisluis (groep 1) Stevin	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; Schuif; Zuid Schuif 3 aandrijving A	Reductiekast	Laag (blijven monitoren)	18-10-2016		Gereed	Preventief onderhoud	
00000712	Licht ratelende bijgeluiden uit twk 49 hoorbaar	14E-001	Oostelijke spuisluis (groep 3) Stevin	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; Schuif; Noord Schuif 15 aandrijving A	Reductiekast	Laag (blijven monitoren)	20-10-2016	Gereed		Preventief onderhoud	
00000713	Licht ratelende bijgeluiden uit twk 52 hoorbaar	14E-001	Oostelijke spuisluis (groep 3) Stevin	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; Schuif; Zuid Schuif 11 aandrijving A	Reductiekast	Laag (blijven monitoren)	20-10-2016	Gereed		Preventief onderhoud	
00000714	Lichte lekkage tpv rechter cilinder opzetwerk	10B-001	Zuidelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz		Laag (blijven monitoren)	13-10-2016	Actief		Preventief onderhoud		
00000716	Terug plaatsen geleidingswiel van schuif 4 van het omloopriool IJsselmeerzijde	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Riioolschuif aandrijving; Oost; IJsselmeerzijde	Schuif	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	28-10-2016	Gereed	Riioolschuif 4 gaat niet meer dicht van de grote kolk	Storing	
00000717	Trekduwstangen geven storing	14E-001	Stevin schutsluis	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; ebdeur; IJsselmeer Oost 1A	Trekduwstang(incl. Buffer)	Hoog (zsm verhelpen)	20-6-2016	Gereed	Renovatie aandrijfwerken buitenhoofd	Storing	
00000718	Tandkast maakt geluid	14E-001	Stevin schutsluis	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; vloeddeur; IJsselmeer Oost 2A	Reductiekast	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	27-10-2016	Gereed	Inspectie tandwielkast	Activiteit	
00000719	Smeerpomp opzetwerk noord brug	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; opzetinrichting	Smeersysteem	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	3-11-2016	Gereed	Smeerpomp opzetwerk van de noord brug doet het niet	Preventief onderhoud	
00000720	Schade aan remmingwerk S01	14E-001	Noordelijke draaibrug over de voorhaven Stevin		Remming- en/of geleidewerk	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	7-10-2016	Gereed	Herstel gebrek 720 - Schade aan remmingwerk S01	Activiteit	
00000721	Schade aan afmeervoorziening binnenhaven	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz		Remming- en/of geleidewerk; ijsselmeer zijde	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	29-4-2016	Gereed	Herstel gebrek 721 - Schade aan afmeervoorziening in verlenging van L14	Activiteit	
00000722	Vervuiling meetbuis	20A-100	Sluis in het Naviduct	Niveaumeetinstallatie; Oostkolk	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	8-9-2016	Gereed	Reinigen meetbuis	Preventief onderhoud		Elektrotechniek
00000723	Defecte eindschakelaar spuigroep 2 zuid.	14E-001	Middelste spuisluis (groep 2) Stevin	Bedienings- en besturingssysteem	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	30-11-2016	Gereed		Schouw		
00000724	Drempel schade	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz	Sluishoofd; IJsselmeer zijde west	Drempel; vloeddeur	Laag (blijven monitoren)	29-11-2016	Actief	Inspectie		Civiel onderwater
00000725	Brandstofopslag (tank) voldoet niet aan regelgeving	21C-001	Roggebotsluis		Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	21-7-2016	Actief		Preventief onderhoud		
00000726	Brandstofopslag (tank) voldoet niet aan regelgeving	20A-001	Sluis in het Krabbersgat		Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	27-7-2016	Actief		Preventief onderhoud		
00000727	Brandstofopslag (tank) voldoet niet aan regelgeving	10B-001	Object Overstijgende Voorzieningen Lorentz	Noodstroominstallatie; roterend; Kelder onder bedieningsgebouw bruggen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	27-7-2016	Actief		Preventief onderhoud		Elektrotechniek
00000728	Brandstofopslag (tank) voldoet niet aan regelgeving	14E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Stevin	Noodstroominstallatie; roterend	Tank	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	27-7-2016	Actief	Preventief onderhoud		
00000730	Brandstofopslag (tank) voldoet niet aan regelgeving	75B-110	IJsselooag Baggerspeciedepot	Noodstroominstallatie; roterend	Tank	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	27-7-2016	Actief	Preventief onderhoud		
00000731	Vervangen slangen t.b.v. NSA	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex		Hoog (zsm verhelpen)	22-11-2016	Gereed	Preventief vervangen/herstel gebreken	Preventief onderhoud		
00000732	Vervangen OSB	14E-001	Westelijke spuisluis (groep 1) Stevin		Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	27-7-2016	Gereed		Preventief onderhoud		
00000733	Fatsoeneren afgaande leiding bliksem	14E-001	Westelijke spuisluis (groep 1) Stevin		Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	27-7-2016	Gereed		Preventief onderhoud		
00000734	Sterk verouderd meteosysteem	20D-001	Object Overstijgende Voorzieningen Houtrib	Hydro-/meteomeetinstallatie	Hoog (zsm verhelpen)	23-9-2016	Actief		Preventief onderhoud		
00000735	Sterk verouderd meteosysteem	32E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Nijkerk	Hydro-/meteomeetinstallatie	Hydro-/meteomeetinstallatie; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	23-9-2016	Actief	Preventief onderhoud		
00000736	Sterk verouderd meteosysteem	21C-001	Object Overstijgende Voorzieningen Roggebot		Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	23-9-2016	Actief		Preventief onderhoud		
00000737	Sterk verouderd meteosysteem	20A-100	Object Overstijgende Voorzieningen Naviduct	Hydro-/meteomeetinstallatie	Laag (blijven monitoren)	23-9-2016	Actief				
00000738	Meetcellen niveaumeting end of life	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex		Laag (blijven monitoren)	16-8-2016	Actief		Preventief onderhoud		
00000739	Meetcellen niveaumeting uitgefaseerd en verouderd	20A-100	Sluis in het Naviduct		Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	16-8-2016	Actief		Preventief onderhoud		Elektrotechniek
00000740	Meetcellen niveaumeting sterk verouderd	20A-001	Sluis in het Krabbersgat	Niveaumeetinstallatie	Niveaumeetinstallatie; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	16-8-2016	Actief	Preventief onderhoud		Elektrotechniek
00000741	Meetcellen niveaumeting sterk verouderd	21C-001	Roggebotsluis	Niveaumeetinstallatie	Niveaumeetinstallatie; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	16-8-2016	Actief	Preventief onderhoud		
00000742	Meetcellen niveaumeting sterk verouderd	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Niveaumeetinstallatie	Niveaumeetinstallatie; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	16-8-2016	Actief	Preventief onderhoud		
00000744	DS 2 opnemer functioneert niet goed.	75B-110	IJsselooag Baggerspeciedepot	Leiding(dubbele) van pompgemaal naar jetwaterbuffer	Meetsysteem	Laag (blijven monitoren)	7-12-2016	Gereed	Onderzoek		
00000745	NSA Diverse constateringen/gebreken voor herstel	14E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Stevin	Noodstroominstallatie; roterend	Hoog (zsm verhelpen)	17-10-2016	Gereed	verhelpen gebreken NSA	Preventief onderhoud		

00000747	NSA Diverse constateringengebreken voor herstel	IJG	Lorentzsluizen 10B-001			Hoog (zsm verhelpen)	1-11-2016	Gereed	Preventief herstel gebreken NSA	SVO	
00000748	NSA Diverse constateringengebreken voor herstel	75B-110	IJsselooq Baggerspeciedepot			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	15-11-2016	Gereed	Vervangen accus IJsselooq NSA	Preventief onderhoud	
00000750	Craquelevormige scheuren in de zijkant van de liggers van het rijdek	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor-en buitenhaven Lorentz	Hoofddraagconstructie	Rijdek; Beton	Laag (blijven monitoren)	26-10-2016	Actief		Nulinspectie	Civiel bovenwater
00000751	Schadevaring aan leuning sluisdeur	20A-100	Sluis in het Naviduct			Hoog (zsm verhelpen)	15-12-2016	Gereed	Herstel schade hekwerk sluisdeur	Onderzoek	
00000752	Loszittende taats deur 1B Nijkerkersluis	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw		Sluisdeur (hef, punt; rol); Deur; Westkolk; Oost; IJsselmeerzijde	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	22-11-2016	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00000753	Afgebroken bout van het stalen diagonale verband van sluisdeur 1A	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw		Sluisdeur (hef, punt; rol); Deur Nulder bedieningszijde buiten 1B	Laag (blijven monitoren)	23-11-2016	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00000754	Sterke materiaalafname houten achterhar tpv alle sluisdeuren	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw		Sluisdeur (hef, punt; rol); Deur Nulder spuizijde buiten 1A	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	27-11-2016	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00000755	De halspen vertoont slijtage op het loopvlak tpv alle sluisdeuren	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	27-11-2016	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00000756	Afdichtinghout weggerot tpv alle sluisdeuren	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	27-11-2016	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00000757	Slijtage aan stalen schoen achterhar tpv alle sluisdeuren	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	27-11-2016	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00000758	De taatskom vertoont sporen van slijtage in de vorm van schroefdraad tpv alle sluisdeuren	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	27-11-2016	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00000759	Slijtage op de voegen van de drempelconstructie	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	27-11-2016	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00000760	Aangroei van schelpdieren tpv drempelconstructie en achterhar	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	27-11-2016	Actief		Inspectie	
00000761	De conservering op de stalen halsbeugel constructies en overige stalen delen van de sluisdeur zijn aan het einde van de levensduur	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	27-11-2016	Actief		Inspectie	
00000762	Ruimte tussen aangrijpingspunt sluisdeur- veerbuffer alle deuren op vloeddeuren Nuldernauw na	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	27-11-2016	Actief		Meerwerk	
00000764	Slabben spuischuiven gescheurd en ingedroogd	32E-001	Spuisluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	8-12-2015	Actief		Storing	
00000765	Opleggingen niet bereikbaar	21C-001	Roggebotbrug			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	21-12-2016	Actief		SVO	
00000766	Slijtage spindelmoeren van aandrijvingen	21C-001	Roggebot spuisluis			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	21-12-2016	Actief		SVO	
00000767	Leiding 1 losplaats 2 dunne plek	75B-110	IJsselooq Baggerspeciedepot	Leiding van Lospunt 2 naar Hoofdbassin	Buisleiding	Hoog (zsm verhelpen)	21-12-2016	Gereed		SVO	Werktuigbouw
00000768	Objectverlichting zuidzijde draaibrug defect	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor-en buitenhaven Lorentz		Objectverlichting	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	21-12-2016	Gereed	Elektrotechnische inspectie	Activiteit	
00000769	Objectverlichting defect	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor-en buitenhaven Lorentz		Objectverlichting	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	21-12-2016	Gereed	Elektrotechnische inspectie	Activiteit	
00000771	NSA krabbersgat accu vervangen	IJG	Krabbersgatsluizen 20A-001			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	28-10-2016	Gereed	Accus vervangen NSA	SVO	
00000772	NSA naviduct accu vervangen	20A-100	Object Overstijgende Voorzieningen Naviduct	Noodstroominstallatie; roterend	Accu	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	27-10-2016	Gereed	Vervangen accus NSA	SVO	
00000775	SCADA spui loopt af en toe vast	14E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Stevin	Bedienings- en besturingssysteem; centraal B&B gebouw	Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA-systeem)	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	9-12-2016	Gereed		Storing	
00000776	Luiken sluiskeider	14E-001	Stevin schutsluis			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	13-1-2017	Gereed		Noodprocedure hoogwater	
00000780	Tandwielkast slechts functioneel hersteld	14E-001	Zuidelijke draaibrug over de voorhaven Stevin	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; draaibrug	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; Algemeen		30-6-2015	Gereed		Activiteit	
00000783	23 spulmotoren Stevin dienen te worden gereviseerd.	14E-001	Middelste spuisluis (groep 2) Stevin			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	22-6-2016	Gereed	Activiteit 14E-001-A2: Renovatie EMF-spulmotor groep 3 12Zuid	Activiteit	
00000784	Schadevaring aan leuning en bordes deur 3A en 4A Nijkerkersluis	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw		Sluishoofd; Nijkerkerzijde	Hoog (zsm verhelpen)	18-1-2017	Gereed	Smeerronde	Onderzoek	
00000785	CCTV Monitoren verouderen	20A-100	Object Overstijgende Voorzieningen Naviduct	Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie)	Monitor	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	23-1-2017	Actief		Storing	Elektrotechniek
00000787	Lekkage vloeddeur middenhoofd	14E-001	Stevin schutsluis		Sluisdeur (hef, punt; rol); Midden; Vloeddeur; Oost 4A	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	26-1-2017	Actief		Storing	Civiel onderwater
00000791	Diverse gebreken reserve deur	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz		Sluisdeur (hef, punt; rol); Reserve deuren; 02	Hoog (zsm verhelpen)	7-12-2016	Gereed		Inspectie	
00000792	Diverse gebreken reserve deur	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz		Sluisdeur (hef, punt; rol); Reserve deuren; 01	Hoog (zsm verhelpen)	7-12-2016	Gereed		Inspectie	
00000795	Radar installatie top unit lag ers versleten	20D-001	Object Overstijgende Voorzieningen Houtrib	Radarinstallatie	Radarinstallatie; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	10-11-2016	Actief	Smering, afregeling en inspectie radarinstallatie	Preventief onderhoud	
00000796	Gaten in logging ccvt-beelden	14E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Stevin		Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie)	Hoog (zsm verhelpen)	8-2-2017	Gereed		Storing	Elektrotechniek
00000797	Beschadigde kabel noodstop	14E-001	Zuidelijke draaibrug over de voorhaven Stevin	Bedienings- en besturingssysteem	Bekabeling	Hoog (zsm verhelpen)	8-2-2017	Gereed		Meerwerk	
00000800	Omroepinstallatie slecht verstaanbaar	20A-100	Object Overstijgende Voorzieningen Naviduct		Omroepinstallatie	Laag (blijven monitoren)	15-2-2017	Gereed	Elektrotechnische inspectie, incl. reddingsmiddelen	Schouw	
00000802	IJs schotsen in kolk	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz		Sluisdeur (hef, punt; rol); IJsselmeer oost ebd eur 1A	Laag (blijven monitoren)	14-2-2017	Gereed	Elektrotechnische inspectie		
00000803	Scheuren in spaak panamawiel	14E-001	Stevin schutsluis		Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; ebd eur; IJsselmeer Oost 1A	Hoog (zsm verhelpen)	15-2-2017	Gereed	Herstel gescheurd panamawiel (1A)	Meerwerk	Werktuigbouw
00000804	Lampbewaking aan vervanging toe	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	26-1-2014	Actief		SVO	Elektrotechniek
00000805	Scheurvorming panamawielen	14E-001	Stevin schutsluis			Hoog (zsm verhelpen)	20-2-2017	Gereed	Smeerronde	Meerwerk	Werktuigbouw
00000806	Beschadigde kabel eindschakelaar	14E-001	Zuidelijke draaibrug over de voorhaven Stevin			Hoog (zsm verhelpen)	22-2-2017	Gereed	Herstel beschadigde kabel	Meerwerk	Elektrotechniek
00000807	Aangrijpingspunt aan ebd eur Oostkolk scheurvorming in constructie	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd oostkolk (IJsselmeerzijde); Oost	Constructie	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	14-2-2017	Actief		Onderzoek	Werktuigbouw
00000808	Verbinding garfel aan deurcilinder losgekomen door falen schroefdraad middels corrosie veroorzaakt door intreden water	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex		Sluisdeur (hef, punt; rol); ebd eur; IJsselmeerzijde; Oostkolk; Oost	Hoog (zsm verhelpen)	24-12-2016	Gereed		Storing	Werktuigbouw
00000809	Slijtlaag rond kolk	20A-100	Sluis in het Naviduct			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	1-2-2017	Actief		Storing	Civiel bovenwater
00000812	Dekzerk profiel beschadigd tussen eb- en vloeddeur NW-zijde	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Sluishoofd; Nijkerkerzijde	Dekzerkprofiel	Laag (blijven monitoren)	16-1-2017	Gereed			
00000813	Corrosievorming op de astappen van de hoofdlag ers van de onderdraaipunten	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk			Laag (blijven monitoren)	17-1-2017	Actief			
00000814	Afgebroken bout van de bovendeksel aangrijppunt	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Sluisdeur (hef, punt; rol); ebd eur; Markermeerzijde; Westkolk; Oost	Draaipunt	Laag (blijven monitoren)	26-1-2017	Actief			
00000815	Corrosievorming op de halsbeugels van alle sluisdeuren	20A-100	Sluis in het Naviduct			Laag (blijven monitoren)	1-2-2017	Actief			Werktuigbouw
00000816	Rubberen afdichtingen draaipunt deurcilinder door corrosievorming aangetast	20A-100	Sluis in het Naviduct	Sluisdeur (hef, punt; rol); Deur; Oostkolk West; Markermeerzijde	Puntdeur	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	1-2-2017	Actief			Werktuigbouw
00000817	Lichte lekkage op de deksel van de hydrotank	20A-100	Sluis in het Naviduct		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Buitenhoofd (IJsselmeerzijde); Oostkolk	Laag (blijven monitoren)	1-2-2017	Gereed	Herstellen lekkage		
00000821	Rechter mangatdeksel op het oliereservoir lekt	20A-100	Sluis in het Naviduct		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Buitenhoofd (IJsselmeerzijde); Oostkolk	Laag (blijven monitoren)	19-12-2016	Gereed	Herstellen lekkage		
00000822	Doorvoer kabel trek-duw stang beveiliging naar lasdoos deugt niet	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	27-2-2017	Gereed		Storing	Elektrotechniek
00000823	Eindstand brug neer enkelvoudig uitgevoerd als maak contact	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk		Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch Brug	Hoog (zsm verhelpen)	8-3-2017	Actief		Onderzoek	
00000824	stroom uitval tijdens spuien sluis	21C-001	Roggebotsluis			Hoog (zsm verhelpen)	8-3-2017	Actief		Onderzoek	
00000825	Zonnen kap afgewaaid door harde wind	20D-001	Beweegbare brug in het Houtribsluizencomplex		Verkeersregelinstallatie (VRI) west	Laag (blijven monitoren)	22-2-2017	Actief		Schouw	
00000826	Schade vloeddeuren Oostkolk Markermeerzijde	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex			Laag (blijven monitoren)		Gereed			
00000827	Inwendige lekkage aan de hoofdpomp TR11	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd oostkolk (Markermeerzijde); Oost	Hydraulisch aggregaat (pomp; motor; kleppenblok; tankeenheid) Ebd eur	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	20-3-2017	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00000828	Lekkage aan de test aansluiting TR11	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd oostkolk (Markermeerzijde); Oost	Aandrijving en bewegingswerk; electrohydraulisch; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	15-12-2016	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00000829	Lichte zweetverschijnselen op het pomphuis van de hulppomp TR11 en TR24	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex			Laag (blijven monitoren)	15-12-2016	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00000830	Kras in de zuigerstang ebd eurcilinder	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd oostkolk (Markermeerzijde); Oost	Cilinder (Sluisdeuren)	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	15-12-2016	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00000831	Geen reservepomp tpv TR11 aanwezig	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd westkolk (Markermeerzijde); Oost	Hydraulisch aggregaat (pomp; motor; kleppenblok; tankeenheid) Ebd eur	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	5-3-2017	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00000832	Zweetverschijnselen op de filterdeksel TR11, 13, 23, 21 en 24	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex			Laag (blijven monitoren)	15-12-2016	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00000833	Corrosievorming op de veiligheids- en stroomregelventielen	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd oostkolk (Markermeerzijde); West	Hydraulisch aggregaat (pomp; motor; kleppenblok; tankeenheid) Waakunit	Laag (blijven monitoren)	15-12-2016	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00000834	Veren van alle stuurventielen en drukinstellingen in slechte staat	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	15-12-2016	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00000835	Olie van alle hydraulische installaties zijn vervuild	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	10-3-2016	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00000837	Schade leuning werk	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex		Sluisdeur (hef, punt; rol); vloeddeur; Markermeerzijde; Westkolk; Oost	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)		Gereed	Preventief onderhoud	Werktuigbouw	
00000838	Schade leuning	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex		Sluisdeur (hef, punt; rol); ebd eur; IJsselmeerzijde; Oostkolk; West	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	2-2-2017	Gereed		Storing	Werktuigbouw

00000839	Licht mast schade	20D-001	Object Overstijgende Voorzieningen Houtrib	Openbare verlichting (OV)	Mast	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	24-2-2017	Gereed		Storing	Elektrotechniek
00000840	Behuizing van de camera's verslechteren	20A-100	Object Overstijgende Voorzieningen Naviduct	Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie)	Camera	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	18-8-2017	Actief		SVO	Elektrotechniek
00000841	Display van de NSA is bijna niet meer afleesbaar	20A-100	Object Overstijgende Voorzieningen Naviduct		Noodstroominstallatie; roterend	Laag (blijven monitoren)	6-4-2017	Actief		SVO	Elektrotechniek
00000842	Hang kabels aan vervanging toe	20D-001	Beweegbare brug in het Houtribsluizencomplex			Laag (blijven monitoren)	7-4-2017	Actief		Schouw	Elektrotechniek
00000843	Koelwater verwarming NSA sluis is defect	14E-001	Stevin schutsluis		Noodstroominstallatie; roterend	Laag (blijven monitoren)	7-4-2017	Gereed		SVO	Elektrotechniek
00000845	Verlichting onder de noord brug functioneert niet	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor-en buitenhaven Lorentz	Binnenverlichting	Binnenverlichting; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	12-4-2017	Gereed		Schouw	Elektrotechniek
00000846	Afgebroken bouten machineframe	10B-001	Zuidelijke draaibrug over de voor-en buitenhaven Lorentz			Hoog (zsm verhelpen)	18-4-2017	Gereed	Vervangen 2 stuks bouten M30 x 120 machineframe	SVO	Werktuigbouw
00000847	Schetsplaten (2 stuks) van de lagerhuis zijn gescheurd	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor-en buitenhaven Lorentz			Hoog (zsm verhelpen)	18-4-2017	Gereed	Lassen schetsplaten (2 stuks) lagerhuis rondsel	SVO	Werktuigbouw
00000848	Zwenkwielen middeneiland staan op rails in opgezette stand	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor-en buitenhaven Lorentz	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; draaibrug	Geleidewiel	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	19-4-2017	Gereed		Meten	Werktuigbouw
00000849	veren van rem sluis deuren falen	21C-001	Roggebotsluis		Aandrijving en bewegingswerk; mechanisch; nooddeur; zuidoostelijke sluishoofd	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	20-4-2017	Gereed	Smeerronde	Storing	
00000850	Tandwielkast maakt bonkende geluiden	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor-en buitenhaven Lorentz		Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; draaibrug	Hoog (zsm verhelpen)	11-4-2017	Gereed		Meten	Werktuigbouw
00000851	Noordwesthoek beschadiging metalen hoekprofiel en betonwerk	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor-en buitenhaven Lorentz		Hoofddraagconstructie	Laag (blijven monitoren)	19-7-2016	Actief		Activiteit	Civiel bovenwater
00000852	Verbogen leuning (reling)	10B-001	Kleine sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz		Sluisdeur (hef, punt; rol); Waddenzee west stormvloeddeur 5B	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	26-1-2017	Gereed		Activiteit	Civiel bovenwater
00000853	Verbogen leuning (reling)	10B-001	Kleine sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz		Sluisdeur (hef, punt; rol); Waddenzee oost stormvloeddeur 5A	Laag (blijven monitoren)	26-1-2017	Gereed		Activiteit	Civiel bovenwater
00000854	Betonschade westelijke onderdoorgang	10B-001	Zuidelijke draaibrug over de voor-en buitenhaven Lorentz		Hoofddraagconstructie	Laag (blijven monitoren)	26-1-2017	Gereed		Activiteit	Civiel bovenwater
00000855	Roestvorming op de aansluitingen van de hydrauliek leidingen	21C-001	Roggebotbrug	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Grendelinrichting	Grendel	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	20-3-2017	Actief		SVO	Werktuigbouw
00000856	Scheurvorming in de bronzen bus van terugslagklep T9	75B-110	IJsselooag Baggerspeciedepot			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	21-3-2017	Gereed	Smeerronde	SVO	
00000857	Scharnieren toegangsdeur los	20D-001	Beweegbare brug in het Houtribsluizencomplex			Laag (blijven monitoren)	27-3-2017	Actief		SVO	Werktuigbouw
00000858	Lichte speling ±1 á 2 mm op de koppelingsproppen tpv aandrijvingen	20D-001	Spuisluis in het Houtribsluizencomplex			Laag (blijven monitoren)	3-5-2017	Actief		SVO	Werktuigbouw
00000859	Roestvorming lager aangrijppunt cilinder aan vloeddeur	20A-001	Sluis in het Krabbersgat		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd (Markermeerzijde); West	Laag (blijven monitoren)	3-4-2017	Actief		SVO	Werktuigbouw
00000860	Roestvorming lager aangrijppunt cilinder aan ebdeur	20A-001	Sluis in het Krabbersgat		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd (Markermeerzijde); Oost	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	3-4-2017	Actief		SVO	Werktuigbouw
00000861	Vastgeroest as aangrijppunt cilinder aan ebdeur	20A-001	Sluis in het Krabbersgat		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd (IJsselmeerzijde); West	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	3-4-2017	Actief		SVO	Werktuigbouw
00000862	Veerbuffer aan de kabels hebben gecorrodeerde stangen	20A-001	Spuisluis in het Krabbersgat			Laag (blijven monitoren)	4-4-2017	Actief		SVO	Werktuigbouw
00000863	bevestigingsplaat eindschakelaar gecorrodeerd	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch Brug	Eindschakelaar	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	11-4-2017	Gereed	vervangen plaat eindschakelaar	Storing	Werktuigbouw
00000864	Evenwichtswielen aan oostzijde van de Noordbrug kunnen niet meer draaien	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor-en buitenhaven Lorentz			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	19-4-2017	Gereed		Meten	Werktuigbouw
00000865	Spoelgat straatwerk	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw		Sluishoofd; Nijkerkerzijde	Hoog (zsm verhelpen)	8-5-2017	Gereed	Spoelgat straatwerk	SVO	Civiel bovenwater
00000866	Werkmeldsysteem toont dubbele werkmeldingen		IJsselmeergebied vaarwegen			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	17-5-2017	Gereed			
00000867	Veroudering van relais en tijdrelais	20A-001	Sluis in het Krabbersgat	Bedienings- en besturingssysteem; Binnenhoofd (Markermeerzijde); West	Bedienings- en besturingssysteem; Algemeen	Hoog (zsm verhelpen)	16-5-2017	Actief		Storing	Elektrotechniek
00000868	Corrosie van de stalen voegovergangen	10B-001	Fietsbruggen over de westelijke spuisluis Lorentz			Laag (blijven monitoren)	26-10-2016	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00000869	Ladders gecorrodeerd	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz	Afmeervoorziening; ijsselmeer; staal	Ladder	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	26-10-2016	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00000870	Stalen luiken vervormd	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz			Laag (blijven monitoren)	26-10-2016	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00000871	Voegen sluishoofden in slechte staat	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz			Laag (blijven monitoren)	26-10-2016	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00000872	Scheuren en blootliggende wapening beton	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor-en buitenhaven Lorentz	Hoofddraagconstructie	Rijdek; Beton	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	26-10-2016	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00000874	Corrosie ladder middenpijl	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor-en buitenhaven Lorentz	Steunpunt	Ladder	Laag (blijven monitoren)	26-10-2016	Gereed	Inspectie machinewerken brug incl. trillingsmeting	Inspectie	Civiel bovenwater
00000875	Asfalt aanbrug beschadigd	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor-en buitenhaven Lorentz	Verharding wegtype 1; Hoofdwegennet	Asfaltverharding	Laag (blijven monitoren)	26-10-2016	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00000876	Kribben reservedeuren zijn zwaar gehavend	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz	Sluisdeur (hef, punt; rol); Reservedeuren; 01	Krib; opslag	Laag (blijven monitoren)	26-10-2016	Gereed		Inspectie	Civiel bovenwater
00000877	Corrosie van de verschillende onderdelen van de afmeervoorziening (Oost)	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor-en buitenhaven Lorentz		Afmeervoorziening; Oostzijde	Laag (blijven monitoren)	26-10-2016	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00000878	Corrosie van de verschillende onderdelen van de afmeervoorziening (West)	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor-en buitenhaven Lorentz		Afmeervoorziening; Westzijde	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	26-10-2016	Gereed		Inspectie	Civiel bovenwater
00000879	Corrosie en vervorming van verschillende onderdelen van de geleiderail op de aanbruggen	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor-en buitenhaven Lorentz	Geleideconstructie	Geleiderail	Laag (blijven monitoren)	26-10-2016	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00000880	Slechte conditie oud bedieningsgebouw schutsluis	10B-001	Object Overstijgende Voorzieningen Lorentz	Gebouw; Oud bedieningsgebouw schutsluizen	Gebouw; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	26-10-2016	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00000881	Scheuren in betonnen keervand op kelderdak	10B-001	Object Overstijgende Voorzieningen Lorentz	Kelder; bunker onder bedieningsgebouw draaibruggen	Kelder; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	26-10-2016	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00000884	Achterschilden tbv stopseinen zijn heel slecht	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk	Verkeersregelinstallatie (VRI)	Landverkeerssein	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	30-5-2017	Actief		Schouw	Elektrotechniek
00000885	De cctv behuizing worden steeds slechter	32E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Nijkerk		Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie)	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	30-5-2017	Actief		Schouw	Elektrotechniek
00000887	Mogelijke aanvaarschade	20D-001	Spuisluis in het Houtribsluizencomplex	Remming- en/of geleidewerk; Markermeerzijde	Meerpaal	Laag (blijven monitoren)	23-5-2017	Actief		Preventief onderhoud	
00000888	CCTV	20D-001	Object Overstijgende Voorzieningen Houtrib		Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie)	Laag (blijven monitoren)	1-6-2017	Actief		SVO	Elektrotechniek
00000889	Div. slabben in slechte staat	10B-001	Westelijke spuisluis (groep 4) Lorentz			Laag (blijven monitoren)	6-6-2017	Gereed			
00000890	Div. slabben in slechte staat	14E-001	Westelijke spuisluis (groep 1) Stevin			Laag (blijven monitoren)	6-6-2017	Gereed			
00000891	Ca. 15mm speling tpv de borgpen en assen van de halsbeugel	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Sluisdeur (hef, punt; rol); Deur Nulder bedieningszijde buiten 1B	Puntdeur	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	22-5-2017	Actief		Storing	Werktuigbouw
00000892	Borstels raken los in de kelder	14E-001	Stevin schutsluis		Kelder; Waddenzee West	Laag (blijven monitoren)	8-6-2017	Actief		Schouw	Werktuigbouw
00000893	Gasveren tbv kelders zijn defect	14E-001	Stevin schutsluis		Kelder; IJsselmeer Oost	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	8-6-2017	Gereed	Smeerronde	Schouw	Elektrotechniek
00000894	hwa pijp is gebarst	14E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Stevin		Hemelwaterafvoer (HWA)	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	8-6-2017	Gereed	Repareren HWA	Schouw	Elektrotechniek
00000895	Buitenunit van airco zeer verslechterd	20A-001	Object Overstijgende Voorzieningen Krabbersgat		Gebouw	Laag (blijven monitoren)	13-6-2017	Actief		Schouw	Elektrotechniek
00000896	HWA pijp kapot	10B-001	Object Overstijgende Voorzieningen Lorentz		Hemelwaterafvoer (HWA)	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	15-6-2017	Gereed	Reparatie HWA en verwijderen mos NSA gebouw	Schouw	Elektrotechniek
00000897	Gevel verlichting brand niet	10B-001	Object Overstijgende Voorzieningen Lorentz		Gebouw; Centraal bedieningsgebouw	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	15-6-2017	Gereed	Elektrotechnische inspectie, incl. reddingsmiddelen	Schouw	Elektrotechniek
00000898	Schadevaring UK-135	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz	Afmeervoorziening; ijsselmeer; staal		Laag (blijven monitoren)	20-4-2017	Actief		Schouw	Civiel bovenwater
00000899	Scheurvorming kelder	14E-001	Stevin schutsluis	Kelder; Waddenzee Oost	Kelder, Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	9-12-2013	Gereed		Nulinspectie	Civiel bovenwater
00000900	Losse ader contacten bij componenten	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex			Hoog (zsm verhelpen)	23-6-2017	Gereed		Storing	Elektrotechniek
00000901	Kunststof geleidewielen achter cilinder versleten	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Kelder Nulder spuizijde	Cilinder	Laag (blijven monitoren)	8-5-2017	Actief		Preventief onderhoud	
00000904	Verouderde stroombewakingsrelais SVS	20A-100	Sluis in het Naviduct	Scheepverkeersbeseining; Oostkolk	Scheepverkeersbeseining; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	7-7-2017	Gereed		Storing	Elektrotechniek
00000905	Kabelbestigingen deur los	14E-001	Stevin schutsluis		Kelder; Middenhoofd Oost	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	26-6-2017	Actief		Schouw	Elektrotechniek
00000906	Haaruitval Volgelwering	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz			Laag (blijven monitoren)	27-7-2017	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00000908	afvoerputje thb bedienruimte stuk	20A-100	Object Overstijgende Voorzieningen Naviduct			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	3-8-2017	Gereed	Communicatie met intercom praatpaal wachtbox niet mogelijk	Schouw	
00000909	Brandblusser keuringsdatum verlopen en niet opgehangen	14E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Stevin	Brandblussysteem; lokaal bedieningsgebouw draaibruggen	Brandblusser	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	30-5-2016	Gereed		Inspectie	Civiel bovenwater
00000910	Flowmeter F7 CUM(2537) vertoond overmatige slijtage	75B-110	IJsselooag Baggerspeciedepot			Laag (blijven monitoren)	31-7-2017	Actief		Preventief onderhoud	Elektrotechniek
00000911	Bevestigingsbouten aanslagkunststof voorhar verrot	20A-100	Sluis in het Naviduct		Sluisdeur (hef, punt; rol); Deur; Westkolk; Oost; Markermeerzijde	Laag (blijven monitoren)	14-6-2017	Actief		Preventief onderhoud	Civiel onderwater
00000912	IJsbestrijdingsbuis tbv bellesscherm zwaar begroeid	20A-100	Sluis in het Naviduct	Compressorinstallatie; Luchtbellesscherm; Kolk	Buisleiding	Hoog (zsm verhelpen)	14-6-2017	Gereed		Preventief onderhoud	
00000913	Dilatatievoeg is beschadigd, midden kolk	20A-001	Sluis in het Krabbersgat	Sluiskolk	Wand	Laag (blijven monitoren)	14-6-2017	Actief		Preventief onderhoud	Civiel onderwater

00000914	Dilatatievoeg kolk laat los	20A-100	Sluis in het Naviduct	Sluiskolk; West	Dilatatievoeg	Laag (blijven monitoren)	14-6-2017	Actief	Preventief onderhoud	Civiel onderwater
00000915	Condens in PTZ camera	21C-001	Object Overstijgende Voorzieningen Roggebot		Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie)	Laag (blijven monitoren)	15-8-2017	Actief	Storing	Elektrotechniek
00000917	Buis defect	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor-en buitenhaven Lorentz	Verkeersregelinstallatie (VRI)	Bekabeling	Laag (blijven monitoren)	21-8-2017	Actief	Inspectie	Elektrotechniek
00000918	Reddingsboei ontbreekt	32E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Nijkerk	Reddingsmiddel	Reddingsmiddel	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	22-8-2017	Gereed		
00000919	Geluidssignaal wordt laat gegeven	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk			Laag (blijven monitoren)	28-7-2017	Gereed	Inspectie	
00000920	Achterhar beschadigd	20A-100	Sluis in het Naviduct		Sluisdeur (hef; punt; rol); Deur; Oostkolk; Oost; IJsselmeerzijde	Laag (blijven monitoren)	14-6-2017	Gereed	Smeerronde	Civiel onderwater
00000921	Armatuur ontbreekt	10B-001	Oostelijke spuisluis (groep 5) Lorentz	Objectverlichting	Armatuur	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	23-8-2017	Gereed		Elektrotechniek
00000922	Ontwerp probleem nood PLC	10B-001	Westelijke spuisluis (groep 4) Lorentz	Bedienings- en besturingssysteem	Programmable Logic Controller (PLC); Noodstop	Laag (blijven monitoren)	18-8-2017	Gereed	Meerwerk	Elektrotechniek
00000923	Deksel tbv wcd is weg	14E-001	Stevin schutsluis		Laagspanningsinstallatie	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	29-8-2017	Gereed	Schouw	Elektrotechniek
00000924	Bord niet leesbaar	20A-100	Object Overstijgende Voorzieningen Naviduct	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Bebording/bewegwijzering; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	3-9-2017	Actief		Civiel bovenwater
00000925	Behuizing degradeert	10B-001	Object Overstijgende Voorzieningen Lorentz	Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie)	Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie); Algemeen	Laag (blijven monitoren)	1-9-2017	Actief	SVO	Elektrotechniek
00000926	Remmingswerk OV brand maar 5 lampen van de 11 masten	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz		Objectverlichting	Laag (blijven monitoren)	5-9-2017	Gereed	Schouw	Elektrotechniek
00000928	Bigeluiden uit aandrijvingen waarneembaar	21C-001	Roggebot spuisluis		Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; Schuiven doorlaat 1 (West); Zuidzijde	Laag (blijven monitoren)	6-7-2017	Actief	SVO	Werktuigbouw
00000929	Buderus (Is nu Bosch) CV ketel gedateerd	20D-001	Object Overstijgende Voorzieningen Houtrib		Verwarmingsinstallatie	Laag (blijven monitoren)	18-5-2017	Actief	Preventief onderhoud	Elektrotechniek
00000931	CV ketel zeer gedateerd (Verduurzamen)	32E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Nijkerk			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	11-5-2017	Actief	Preventief onderhoud	
00000932	Condenswaterpomp maakt lawaai	75B-110	IJsselooq Baggerspeciedepot		Airconditioning	Laag (blijven monitoren)	7-6-2017	Actief	Preventief onderhoud	
00000933	CV-ketel verouderd (verduurzaming)	14E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Stevin		Verwarmingsinstallatie; lokaal bedieningsgebouw spuisluizen	Laag (blijven monitoren)	30-5-2017	Actief	Preventief onderhoud	
00000935	Scheve OV mast	21C-001	Object Overstijgende Voorzieningen Roggebot			Laag (blijven monitoren)	18-9-2017	Actief	Schouw	Elektrotechniek
00000936	Deur 5B: halsbeugel lager niet te smeren	14E-001	Stevin schutsluis			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	17-7-2017	Actief	SVO	Werktuigbouw
00000937	Speling koppelingspropen tpv centrale tandwielkast	14E-001	Zuidelijke draaibrug over de voorhaven Stevin	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; draaibrug	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; Algemeen	Hoog (zsm verhelpen)	18-7-2017	Gereed	SVO	Werktuigbouw
00000938	Kelders ebeuren zeer zwaar vervuild met vogelontlasting	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz			Hoog (zsm verhelpen)	23-8-2017	Gereed	Smeerronde	Civiel bovenwater
00000939	Lekkage diepfiltratiesysteem tpv deur 1B en 2B	10B-001	Kleine sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluisdeur- en rinketaandrijving; West; IJsselmeerzijde	Hydraulisch aggregaat (pomp; motor; kleppenblok; tankeenheid)	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	25-8-2017	Gereed	Smeerronde	SVO
00000940	Wandtrap beschadigd als gevolg van doordraaien brug	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor-en buitenhaven Lorentz	Hoofddraagconstructie	Ladder	Hoog (zsm verhelpen)	28-8-2017	Gereed	herstel trap draaibrug	SVO
00000942	TL buis defect	32E-001	Spuisluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Binnenverlichting	Armatuur	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	19-9-2017	Gereed	Elektrotechnische inspectie	Schouw
00000945	Lekkage tpv inspectiedeksel tandwielkast	10B-001	Westelijke spuisluis (groep 4) Lorentz	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; Schuif; Zuid Schuif 17 aandrijving B	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	22-8-2017	Gereed	SVO	Werktuigbouw
00000946	Scheuren in de binnen- en buitenwanden van het gebouw	10B-001	Object Overstijgende Voorzieningen Lorentz	Gebouw; Bedieningsgebouw bruggen	Gebouw; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	26-10-2016	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00000947	NEN3140 Gebreken Roggebot	21C-001	Object Overstijgende Voorzieningen Roggebot			Laag (blijven monitoren)	26-9-2017	Actief	Wettelijke taak	
00000948	NEN3140 gebreken Stevin	14E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Stevin			Laag (blijven monitoren)	26-9-2017	Actief	Wettelijke taak	
00000949	NEN3140 gebreken Nijkerk	32E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Nijkerk			Laag (blijven monitoren)	26-9-2017	Actief	Wettelijke taak	
00000950	NEN3140 gebreken Lorentz	10B-001	Object Overstijgende Voorzieningen Lorentz			Laag (blijven monitoren)	26-9-2017	Actief	Wettelijke taak	
00000951	NEN3140 gebreken Krabbersgat	20A-001	Object Overstijgende Voorzieningen Krabbersgat			Laag (blijven monitoren)	26-9-2017	Actief	Wettelijke taak	
00000952	NEN3140 gebreken Houtrib	20D-001	Object Overstijgende Voorzieningen Houtrib			Laag (blijven monitoren)	26-9-2017	Actief	Wettelijke taak	
00000953	Valgevaar tijdens oh cctv	10B-001	Object Overstijgende Voorzieningen Lorentz	Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie)	Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie); Algemeen	Hoog (zsm verhelpen)	27-9-2017	Actief	Storing	Elektrotechniek
00000954	Mastluis ontbreekt	20A-001	Object Overstijgende Voorzieningen Krabbersgat			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	26-9-2017	Gereed	Schouw	Elektrotechniek
00000955	Rubber opleggingen zijn gescheurd en worden niet meer volledig ondersteunt	20D-001	Brug over de spuisluizen in het Houtribcomplex	Oplegging; Brug over de spuisluizen	Oplegging; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	2-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00000956	De opleggingen worden niet meer volledig ondersteunt	20D-001	Brug over de spuisluizen in het Houtribcomplex	Steunpunt; Brug over de spuisluizen	Oplegbalk	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	2-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00000957	De voegbalken zijn gescheurd, afgebrokkeld en verzakt	20D-001	Brug over de spuisluizen in het Houtribcomplex	Voegovergang; Brug over de spuisluizen	Voegovergang; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	2-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00000958	Afvoerbuisjes van HWA zitten verstopt en zijn begroeid met onkruid	20D-001	Brug over de spuisluizen in het Houtribcomplex	Hemelwaterafvoer (HWA); Brug over de spuisluizen	Hemelwaterafvoer (HWA); Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	2-8-2017	Gereed	Inspectie	Civiel bovenwater
00000959	De liggerkoppen kunnen door lekkage aangetast zijn door chloriden	20D-001	Brug over de spuisluizen in het Houtribcomplex	Hoofddraagconstructie; Brug over de spuisluizen	Langsligger	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	2-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00000960	De schufconstructies zijn gecorrodeerd met delaminatie van het staal. De regels en stijlen zijn op enkele locaties gecorrodeerd	20D-001	Brug over de spuisluizen in het Houtribcomplex	Leuning; Brug over de spuisluizen	Leuning; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	2-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00000961	De taludbekleding is verzakt en enkele stenen ontbreken	20D-001	Brug over de spuisluizen in het Houtribcomplex	Talud; Brug over de spuisluizen	Bekleding	Laag (blijven monitoren)	2-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00000962	Op de vloer van de kelder staat water	20D-001	Beweegbare brug in het Houtribsluizencomplex	Kelder; Beweegbarebrug west	Bordes	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	2-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00000963	De schufconstructies zijn gecorrodeerd met delaminatie van het staal. De regels en stijlen zijn op enkele locaties gecorrodeerd	20D-001	Beweegbare brug in het Houtribsluizencomplex	Leuning; Beweegbarebrug oost	Leuning; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	2-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00000964	De schufconstructies zijn gecorrodeerd met delaminatie van het staal. De regels en stijlen zijn op enkele locaties gecorrodeerd	20D-001	Beweegbare brug in het Houtribsluizencomplex	Leuning; Beweegbarebrug west	Leuning; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	2-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00000965	Het hekwerk bij de westelijke aanbrug loopt niet door op het talud	20D-001	Object Overstijgende Voorzieningen Houtrib	Terrein	Erfafscheiding	Laag (blijven monitoren)	2-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00000966	Op 8 plekken is betonnen deksoof gescheurd en/of heeft afgedrukte betonschollen	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Kerende constructie; IJsselmeerzijde	Sloof	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	2-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00000967	De ladders zijn gecorrodeerd en vervormd	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Kerende constructie; IJsselmeerzijde	Ladder	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	2-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00000968	De ladders zijn gecorrodeerd en vervormd	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Kerende constructie; Markermeerzijde	Ladder	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	2-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00000969	De conservering op de handgreep is beschadigd waardoor het staal is gecorrodeerd	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Remming- en/of geleidewerk; IJsselmeerzijde	Ladder	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	2-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00000970	Vervormde delen van roosters aan de randen	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Remming- en/of geleidewerk; Markermeerzijde	Bordes	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	2-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00000971	Het beton is gescheurd en heeft afgedrukte betonschollen, de coating is afgebladderd, verouderde conservering op kozijnen en deuren en gecorrodeerde	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Sluishoofd; binnenhoofd; Markermeerzijde; Oostkolk	Opstal; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	2-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00000972	Het beton is gescheurd en heeft afgedrukte betonschollen, de coating is afgebladderd, verouderde conservering op kozijnen en deuren en gecorrodeerde	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Sluishoofd; binnenhoofd; Markermeerzijde; Westkolk	Opstal; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	2-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00000974	Element is onvoldoende veilig voor gebruikers of onderhoudend personeel.	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug	Hijs- en hefinstallatie	Hijs- en hefinstallatie, Algemeen	Hoog (zsm verhelpen)	6-1-2017	Gereed	Keuring hijs- en transportinstallatie	Nulinspectie
00000975	Schakel-as los van hoofdschakelaar.	21A-110	Object Overstijgende Voorzieningen Ramspolbrug	Laagspanningsinstallatie	Laagspanningsinstallatie, Algemeen	Hoog (zsm verhelpen)	6-1-2017	Gereed	Nulinspectie	
00000976	Beschermkappen hoofdschakelaars ontbreken	21A-110	Object Overstijgende Voorzieningen Ramspolbrug	Noodstroominstallatie (statisch)	Noodstroominstallatie (statisch), Algemeen	Hoog (zsm verhelpen)	6-1-2017	Actief	Nulinspectie	
00000977	UPS heeft onvoldoende capaciteit voor functioneren op noodstroom	21A-110	Object Overstijgende Voorzieningen Ramspolbrug	Noodstroominstallatie (statisch)	Accu	Hoog (zsm verhelpen)	6-1-2017	Actief	Nulinspectie	
00000978	Bedienings- en besturingsinstallatie is niet afgestemd op het gebruik.	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug	Bedienings- en besturingsinstallatie	Bedienings- en besturingssysteem, Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	6-1-2017	Actief	Nulinspectie	Elektrotechniek
00000979	Ontwerp-/uitvoeringsfout Duurzame energiebron	21A-110	Vaste bruggen Ramspolbrug	Duurzame energiebron	Duurzame energiebron, Algemeen	Laag (blijven monitoren)	6-1-2017	Actief	Nulinspectie	Civiel bovenwater
00000980	Beugel los van buis t.b.v. niveaumeting (Vega)	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz		Niveaumetinstallatie	Hoog (zsm verhelpen)	20-9-2017	Gereed	Beschermplijp beugel aanbrengen	SVO
00000981	UPS Installatie-automaten zijn niet gecodeerd.	21A-110	Object Overstijgende Voorzieningen Ramspolbrug	Noodstroominstallatie (statisch)	Noodstroominstallatie (statisch), Algemeen	Laag (blijven monitoren)	6-1-2017	Actief	Nulinspectie	
00000982	Scheepsvaartbeseiningen zijn slecht bereikbaar voor onderhoud en reiniging.	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug	Scheepverkeersbeseining	Scheepsvaartbeseining, Algemeen	Laag (blijven monitoren)	6-1-2017	Actief	Nulinspectie	
00000983	Losse en verdwenen delen slijtlaag op steunpunt met oplegpunt van val beweegbare brug	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug	Slijtlaag	Slijtlaag; Kunststof, Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	6-1-2017	Actief	Nulinspectie	Civiel bovenwater
00000984	Telefoonkastel kan alleen gebruikt worden indien de besturing van de brug op "vrijgave bediening" wordt gezet	21A-110	Object Overstijgende Voorzieningen Ramspolbrug	Telefooninstallatie	Telefooninstallatie, Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	6-1-2017	Actief	Nulinspectie	Elektrotechniek
00000985	Landverkeerseinen en toegangsluiken van portalen zijn slecht bereikbaar voor onderhoud en reiniging.	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug	Verkeersregelinstallatie (VRI)	Landverkeerssein	Laag (blijven monitoren)	6-1-2017	Actief	Nulinspectie	
00000986	VRI is slecht bereikbaar voor onderhoud en reiniging.	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug	Verkeersregelinstallatie (VRI)	Verkeersregelinstallatie (VRI), Algemeen	Laag (blijven monitoren)	6-1-2017	Actief	Nulinspectie	
00000987	Nooduit-armatuur in brugkelder functioneert niet	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug	Viuchtweginstallatie	Viuchtweginstallatie, Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	6-1-2017	Gereed	Nulinspectie	
00000988	Indicatielamp geeft aan dat armatuur (accu) onderhoud behoeft.	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug	Viuchtweginstallatie	Viuchtweginstallatie, Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	6-1-2017	Gereed	Nulinspectie	

00000989	Keuring van brandblussers is verlopen.	21A-110	Object Overstijgende Voorzieningen Ramspolbrug	Brandblusinstallatie	Brandblusser	Hoog (zsm verhelpen)	6-1-2017	Gereed		Nulinspectie	
00000991	Zonnepanelen zijn slecht bereikbaar voor onderhoud en vervanging.	21A-110	Vaste bruggen Ramspolbrug	Duurzame energiebron	Zonnepaneel	Laag (blijven monitoren)	6-1-2017	Actief		Nulinspectie	
00000992	Ontwerp-/uitvoeringsfout Duurzame energiebron	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug	Duurzame energiebron	Duurzame energiebron, Algemeen	Laag (blijven monitoren)	6-1-2017	Actief		Nulinspectie	Civiel bovenwater
00000993	Zonnepanelen zijn slecht bereikbaar voor onderhoud en reiniging.	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug	Duurzame energiebron	Zonnepaneel	Laag (blijven monitoren)	6-1-2017	Actief		Nulinspectie	Civiel bovenwater
00000994	Ontwerp-/uitvoeringsfout Duurzame energiebron	21A-110	Terrein Ramspolbrug	Duurzame energiebron	Duurzame energiebron, Algemeen	Laag (blijven monitoren)	6-1-2017	Actief		Nulinspectie	Civiel bovenwater
00000995	Rubberen slab gescheurd	10B-001	Westelijke spuisluis (groep 4) Lorentz	Heftoren; Heftoren zuid (doorlaat 20); Groep 4; westelijke spuisluis	Deur	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	21-8-2017	Gereed		SVO	Werktuigbouw
00000996	Element is onvoldoende veilig voor gebruikers of onderhoudend personeel.	21A-110	Terrein Ramspolbrug	Duurzame energiebron	Zonnepaneel	Laag (blijven monitoren)	6-1-2017	Actief		Nulinspectie	
00000997	Vluchtladder is en kan niet worden opgeborgen en niet voorzien van signaalkleur(en)	21A-110	Terrein Ramspolbrug	Opstal; Centrale bediening	Opstal; Staal, Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	6-1-2017	Vervallen		Nulinspectie	
00000998	Inspectie en onderhoud (van Afsluitboominstallatie) kan niet zonder wegafzetting veilig plaatsvinden	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug		Verkeersregelinstantiatie (VRI)	Laag (blijven monitoren)	6-1-2017	Actief		Nulinspectie	Elektrotechniek
00000999	Slagbomen gaan niet helemaal omhoog en noodbediening functioneerd niet.	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug			Laag (blijven monitoren)	6-1-2017	Vervallen		Nulinspectie	
00001000	Verslechterde zichtbaarheid van afsluitbomen als gevolg van degeneratie reflecterende verf	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug			Laag (blijven monitoren)	6-1-2017	Actief		Nulinspectie	
00001001	De noodstop op het lokale bedieningspaneel is niet als zodanig gecodeerd.	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug	Bedienings- en besturingsinstallatie	Bedienings- en besturingssysteem, Algemeen	Laag (blijven monitoren)	6-1-2017	Actief		Nulinspectie	
00001002	Camera's zijn slecht bereikbaar door de plaats langs de weg.	21A-110	Object Overstijgende Voorzieningen Ramspolbrug	Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie)	Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie), Algemeen	Laag (blijven monitoren)	6-1-2017	Actief		Nulinspectie	
00001003	Laagspanningsinstallatie inspectie status NEN 1010 ongebruikelijk	21A-110	Object Overstijgende Voorzieningen Ramspolbrug	Laagspanningsinstallatie	Laagspanningsinstallatie, Algemeen	Laag (blijven monitoren)	6-1-2017	Gereed	NEN3140 Ramspolbrug (uitvoering door Vialis)	Nulinspectie	
00001004	UPS heeft ondeugdelijke bevestiging van bekabeling in kast =E41+BB1 en =E41+BB2.	21A-110	Object Overstijgende Voorzieningen Ramspolbrug	Noodstroominstallatie (statisch)	Noodstroominstallatie (statisch), Algemeen	Laag (blijven monitoren)	6-1-2017	Actief		Nulinspectie	
00001005	Bekabeling pompinstallatie vertoont een defecte afdichting/mantel voor minder dan 2% van het totaal oppervlak.	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug	Pompinstallatie; lenspomp	Pompinstallatie, Algemeen	Laag (blijven monitoren)	6-1-2017	Gereed		Nulinspectie	
00001006	dompel pomp defect	14E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Stevin			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	3-10-2017	Gereed	Vervangen dompelpomp kelder brugbediengebouw.	Schouw	Elektrotechniek
00001007	Diverse hoeklijn profielen los of verdwenen	10B-001	Westelijke spuisluis (groep 4) Lorentz	Heftoren; Heftoren zuid (doorlaat 20); Groep 4; westelijke spuisluis	Deur	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	21-8-2017	Gereed		SVO	Werktuigbouw
00001008	Aansluitingen rinkelcilinder aan schuif in slechte staat	14E-001	Stevin schutsluis	Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch; Rinketaandrijving reservedeur 1	Schuif	Hoog (zsm verhelpen)	24-1-2017	Gereed	Smeerronde	Inspectie	Werktuigbouw
00001009	Bal afsluiter lekt	14E-001	Stevin schutsluis	Kelder; Middenhoofd Oost	Kelder, Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	3-10-2017	Gereed		Schouw	Elektrotechniek
00001010	Filters zijn vies	IJG	Lorentzsluizen 10B-001			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	4-10-2017	Gereed		Schouw	Elektrotechniek
00001014	Te hoge isolatieweerstand lichtmasten strekdam	20D-001	Object Overstijgende Voorzieningen Houtrib		Openbare verlichting (OV)	Hoog (zsm verhelpen)	4-10-2017	Actief		Meerwerk	Elektrotechniek
00001015	Calamiteit spuischuiven Lorentz	10B-001	Westelijke spuisluis (groep 4) Lorentz			Laag (blijven monitoren)	29-9-2017	Gereed			
00001016	Hoge overgangsweerstand aarding hekwerk	32E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Nijkerk			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	20-9-2017	Gereed	Aarding doorlussen hekwerk	Inspectie	Elektrotechniek
00001017	Stevin aarding-bliksem gebreken	14E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Stevin			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	21-9-2017	Gereed	herstel gebrek aarding Lorentz (1017)	Inspectie	Elektrotechniek
00001018	Zendmast niet geaard	20D-001	Object Overstijgende Voorzieningen Houtrib			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	20-9-2017	Gereed		Inspectie	Elektrotechniek
00001020	Gebruikte smeermiddelen in kelder aanwezig en staan niet op lekbak	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	20-1-2017	Gereed	Smeerronde	Nulinspectie	Werktuigbouw
00001021	Ballastbroodjes in kelder aanwezig en deze zijn niet geconserveerd	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug		Basculekelder	Laag (blijven monitoren)	20-1-2017	Actief		Nulinspectie	Werktuigbouw
00001022	Veel duivenontlasting in kelder aanwezig	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug		Basculekelder	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	20-1-2017	Actief		Nulinspectie	Werktuigbouw
00001023	Kraanbalken zijn eenmalig gekeurd en dienen bij gebruik opnieuw gekeurd te worden	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug		Basculekelder	Hoog (zsm verhelpen)	20-1-2017	Gereed	Smeerronde	Nulinspectie	Werktuigbouw
00001024	Brandblussers zijn niet meer gekeurd	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug		Basculekelder	Laag (blijven monitoren)	20-1-2017	Gereed		Nulinspectie	Werktuigbouw
00001025	Steiger tbv smeerwerkzaamheden niet meer gekeurd	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug		Oplegging	Hoog (zsm verhelpen)	20-1-2017	Gereed	Meten oplegdruk	Nulinspectie	Werktuigbouw
00001026	Hoofdraaipunten zijn allen vervuld met duivenontlasting	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug		Hoofdraaipunt	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	20-1-2017	Actief		Nulinspectie	Werktuigbouw
00001027	Vetuitdrijving achterzijde hoofdraaipunten	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug		Hoofdraaipunt	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	20-1-2017	Actief		Nulinspectie	Werktuigbouw
00001028	Hoofdraaipunt 3 vertoont corrosie tpv overgang hoofdraaipunt/naaf	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug		Hoofdraaipunt	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	20-1-2017	Actief		Nulinspectie	Werktuigbouw
00001029	Smeerpipels veerbuffer 1 en 3 aan achterzijde veerbuffer. Deze zijn niet bereikbaar vanaf bordes	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	20-1-2017	Actief		Nulinspectie	Werktuigbouw
00001030	Koppelingen en assen ter plaatse van noodmotor, spessen, encoders, noodhandbedrijf en reminstallatie zijn niet geconserveerd en vertonen corrosie	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug		Aandrijving en bewegingswerk (elektromechanisch)	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	20-1-2017	Actief		Nulinspectie	Werktuigbouw
00001031	Koppelingen niet voorzien van smeerpipels en oliemonsters zijn niet mogelijk	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug		Aandrijving en bewegingswerk (elektromechanisch)	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	20-1-2017	Actief		Nulinspectie	Werktuigbouw
00001032	Geen beluchtingsfilters op tandwielkasten aanwezig	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug		Aandrijving en bewegingswerk (elektromechanisch)	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	20-1-2017	Actief		Nulinspectie	Werktuigbouw
00001033	Vetuittreiding lagerblok verwijderen en eventuele vetuittreiding monitoren	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug		Aandrijving en bewegingswerk (elektromechanisch)	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	20-1-2017	Actief		Nulinspectie	Werktuigbouw
00001034	Geen instructie voor noodhandbediening aanwezig	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug		Aandrijving en bewegingswerk (elektromechanisch)	Hoog (zsm verhelpen)	20-1-2017	Actief		Nulinspectie	Werktuigbouw
00001036	Remvlak van rempeolie vertoont vliegroest	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug		Aandrijving en bewegingswerk (elektromechanisch)	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	20-1-2017	Actief		Nulinspectie	Werktuigbouw
00001037	Hendel voor inschakeling noodmotor aan verkeerde zijde gemonteerd	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug		Aandrijving en bewegingswerk (elektromechanisch)	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	20-1-2017	Actief		Nulinspectie	Werktuigbouw
00001038	Panamawielen zijn voor kwart van vertanding bereikbaar voor smeren van vetanding. Smeerwerkzaamheden dient vanaf steiger uitgevoerd te worden	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug		Oplegging	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	20-1-2017	Gereed	Meten oplegdruk	Nulinspectie	Werktuigbouw
00001039	Rubber flappen lopen tegen vertanding panamawiel aan waardoor flappen kapot gaan.Bij bewegingswerk 1 is deze inmiddels afgebroken	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug		Aandrijving en bewegingswerk (elektromechanisch)	Hoog (zsm verhelpen)	20-1-2017	Gereed		Nulinspectie	Werktuigbouw
00001040	Tandwielkast noodmotor bewegingswerk 2 vertoont corrosie	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug		Aandrijving en bewegingswerk (elektromechanisch)	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	20-1-2017	Actief		Nulinspectie	Werktuigbouw
00001041	Kunststof kap van spesaandrijving bewegingswerk 3 gescheurd	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug		Aandrijving en bewegingswerk (elektromechanisch)	Hoog (zsm verhelpen)	20-1-2017	Actief		Nulinspectie	Werktuigbouw
00001042	Blanke koperrail aangetroffen in kast	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug		Basculekelder	Laag (blijven monitoren)	19-1-2017	Actief		Nulinspectie	Elektrotechniek
00001043	Enkele kasten zijn voorzienvan tekeninghouders, maar zonder tekening	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug		Basculekelder	Laag (blijven monitoren)	19-1-2017	Gereed		Nulinspectie	Elektrotechniek
00001045	Niet aanwezig EHBO spullen in Accu ruimte	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug		Basculekelder	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	19-1-2017	Gereed		Nulinspectie	Elektrotechniek
00001046	Er staan nog de nodige accu's in de ruimte en er missen er in de kast.	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug		Basculekelder	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	19-1-2017	Actief		Nulinspectie	Elektrotechniek
00001047	Ais aan Socomec kast moest worden gesleuteld, staat er nog spanning aan de bovenkant van iedere schakelaar per sectie (evenals aan de onderkant)	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug		Basculekelder	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	19-1-2017	Gereed		Nulinspectie	Elektrotechniek
00001048	Geen aanzuig mogelijkheden in de wanden en de kabelinvoer zit dicht van DareTronics kast	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug		Basculekelder	Laag (blijven monitoren)	19-1-2017	Actief		Nulinspectie	Elektrotechniek
00001049	Onhandige constructie van hoofdschakelaar bedien element van deur naar paneel achterplaat	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug		Basculekelder	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	19-1-2017	Gereed		Nulinspectie	Elektrotechniek
00001050	Smeltveiligheden zijn op een aantal plekken toegepast	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug		Basculekelder	Laag (blijven monitoren)	19-1-2017	Gereed		Nulinspectie	Elektrotechniek
00001051	SF en BF2 LED's branden op een RIO	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug		Basculekelder	Laag (blijven monitoren)	10-1-2017	Actief		Nulinspectie	Elektrotechniek
00001052	EXTF LED's branden voortdurend op een aantal PLC's	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug		Basculekelder	Laag (blijven monitoren)	19-1-2017	Actief		Nulinspectie	Elektrotechniek
00001053	PLC brandt ook een oranje kleurige LED "Rack 0".	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug		Basculekelder	Laag (blijven monitoren)	19-1-2017	Actief		Nulinspectie	Elektrotechniek
00001054	Geen reservedelen aangetroffen op locatie	21A-110	Object Overstijgende Voorzieningen Ramspolbrug			Hoog (zsm verhelpen)	19-1-2017	Actief		Nulinspectie	Elektrotechniek
00001055	Eén voeding maakt hoog frequent geluid en knettert	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug		Basculekelder	Hoog (zsm verhelpen)	19-1-2017	Actief		Nulinspectie	Elektrotechniek
00001056	Alle camera's zijn heel erg vies en lijken al erg lang niet schoongemaakt te zijn	21A-110	Object Overstijgende Voorzieningen Ramspolbrug	Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie)	Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie), Algemeen	Laag (blijven monitoren)	19-1-2017	Gereed	Elektrotechnische inspectie	Nulinspectie	Elektrotechniek
00001057	Serverkast in de schakelruimte lijkt last gehad te hebben van opspattend water van een lekkage	21A-110	Terrein Ramspolbrug		Opstal; Centrale bediening	Laag (blijven monitoren)	19-1-2017	Gereed		Nulinspectie	Elektrotechniek
00001058	Bosch Allegiant video systeem geeft continu een alarm af (LED brandt)	21A-110	Terrein Ramspolbrug		Opstal; Centrale bediening	Laag (blijven monitoren)	19-1-2017	Actief		Nulinspectie	Elektrotechniek
00001059	bij een storing het akoestische signaal kennelijk (volgens bedienaar) erg luid is	21A-110	Terrein Ramspolbrug		Opstal; Centrale bediening	Laag (blijven monitoren)	19-1-2017	Actief		Nulinspectie	Elektrotechniek
00001060	Noodstopdrukker op "lesseenaar" is niet een noodstopknop!	21A-110	Terrein Ramspolbrug		Opstal; Centrale bediening	Hoog (zsm verhelpen)	19-1-2017	Gereed		Nulinspectie	Elektrotechniek
00001061	Noodbediening. Sleutels zitten standaard in de sleutelschakelaars voor de overbruggingen. Onder machinenschijl is dat verboden.	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug	Bedienings- en besturingsinstallatie	Bedienings- en besturingssysteem, Algemeen	Laag (blijven monitoren)	19-1-2017	Actief		Nulinspectie	Elektrotechniek
00001062	Noodbediening. Noodstopdrukker op dit paneel is niet als zodanig gemarkeerd (gele rand en tekst Nood uit).	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug	Bedienings- en besturingsinstallatie	Bedienings- en besturingssysteem, Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	19-1-2017	Actief		Nulinspectie	Elektrotechniek

00001063	Noodbediening, er mag niet zomaar bediend worden met dit paneel vanuit de kelder	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug	Bedienings- en besturingsinstallatie	Bedienings- en besturingssysteem, Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	19-1-2017	Actief	Nulinspectie	Elektrotechniek
00001065	Noodbedieningskast in bedienruimte: noodstopdrucker is niet als zodanig gemarkeerd (rand en benaming).	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug	Bedienings- en besturingsinstallatie	Bedienings- en besturingssysteem, Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	19-1-2017	Actief	Nulinspectie	Elektrotechniek
00001066	Bij de aandrijvingen bevinden (3 keer) zich 3 schakelaars met als uitvoeringsvorm een werkschakelaar.	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug		Aandrijving en bewegingswerk (elektromechanisch)	Hoog (zsm verhelpen)	19-1-2017	Gereed	Nulinspectie	Elektrotechniek
00001067	Markering op reddingsmiddelen verouderd, materiaal gescheurd en reddingsboei ontbreekt	20D-001	Object Overstijgende Voorzieningen Houtrib	Reddingsmiddel	Reddingsboei	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	2-8-2017	Gereed	Inspectie	Civiel bovenwater
00001071	Afvoerbuisjes van HWA zitten verstopt en zit begroeiing in	20D-001	Vaste bruggen over de schutsluizen in het Houtribcomplex	Hemelwaterafvoer (HWA); Westelijke aanbrug v/d brug over de schutsluizen	Hemelwaterafvoer (HWA); Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	2-8-2017	Gereed	Inspectie	Civiel bovenwater
00001072	De HWA-pijp is gecorrodeerd	20D-001	Vaste bruggen over de schutsluizen in het Houtribcomplex	Hemelwaterafvoer (HWA); Brug tussen de schutsluizen	Hemelwaterafvoer (HWA); Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	2-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001073	Afvoerbuisjes van HWA zitten verstopt en zit begroeiing in	20D-001	Vaste bruggen over de schutsluizen in het Houtribcomplex	Hemelwaterafvoer (HWA); Oostelijk aanbrug v/d brug over de schutsluizen	Hemelwaterafvoer (HWA); Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	2-8-2017	Gereed	Inspectie	Civiel bovenwater
00001074	Liggerkoppen kunnen door oude lekkage aangetast zijn door chloriden	20D-001	Vaste bruggen over de schutsluizen in het Houtribcomplex	Hoofddraagconstructie; Oostelijk aanbrug v/d brug over de schutsluizen	Langsligger	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	2-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001075	Schuifconstructies zijn gecorrodeerd met delaminatie van het staal en de regels en stijlen zijn op enkele locaties gecorrodeerd	20D-001	Vaste bruggen over de schutsluizen in het Houtribcomplex	Leuning; Brug tussen de schutsluizen	Leuning; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	2-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001076	Schuifconstructies zijn gecorrodeerd met delaminatie van het staal en de regels en stijlen zijn op enkele locaties gecorrodeerd	20D-001	Vaste bruggen over de schutsluizen in het Houtribcomplex	Leuning; Oostelijk aanbrug v/d brug over de schutsluizen	Leuning; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	2-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001077	Schuifconstructies zijn gecorrodeerd met delaminatie van het staal en de regels en stijlen zijn op enkele locaties gecorrodeerd	20D-001	Vaste bruggen over de schutsluizen in het Houtribcomplex	Leuning; Westelijke aanbrug v/d brug over de schutsluizen	Leuning; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	2-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001078	Oplegbalk heeft scheuren en afgedrukte betonschollen	20D-001	Vaste bruggen over de schutsluizen in het Houtribcomplex	Steunpunt; Brug tussen de schutsluizen	Oplegbalk	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	2-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001079	Kolommen hebben afgedrukte betonschollen en blootliggende gecorrodeerde wapening	20D-001	Vaste bruggen over de schutsluizen in het Houtribcomplex	Steunpunt; Oostelijk aanbrug v/d brug over de schutsluizen	Oplegbalk	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	2-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001080	Houtachtige begroeiing op het talud aan de oostzijde	20D-001	Vaste bruggen over de schutsluizen in het Houtribcomplex	Talud; Oostelijk aanbrug v/d brug over de schutsluizen	Bekleding	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	2-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001081	Bekleding van het talud is verzakt	20D-001	Vaste bruggen over de schutsluizen in het Houtribcomplex	Talud; Oostelijk aanbrug v/d brug over de schutsluizen	Bekleding	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	2-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001082	Bekleding van het talud is verzakt	20D-001	Vaste bruggen over de schutsluizen in het Houtribcomplex	Talud; Westelijke aanbrug v/d brug over de schutsluizen	Bekleding	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	2-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001083	Voegprofielen zijn vervuld met zwerfvuil en stuifzand	20D-001	Vaste bruggen over de schutsluizen in het Houtribcomplex	Voegovergang; Oostelijk aanbrug v/d brug over de schutsluizen	Voegovergang; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	2-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001084	Voegprofielen zijn vervuld met zwerfvuil en stuifzand	20D-001	Vaste bruggen over de schutsluizen in het Houtribcomplex	Voegovergang; Westelijke aanbrug v/d brug over de schutsluizen	Voegovergang; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	2-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001085	Wegmarkering ontbreekt deels	20D-001	Vaste bruggen over de schutsluizen in het Houtribcomplex	Wegmarkering; Oostelijk aanbrug v/d brug over de schutsluizen	Wegmarkering; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	2-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001086	Wegmarkering ontbreekt deels	20D-001	Vaste bruggen over de schutsluizen in het Houtribcomplex	Wegmarkering; Westelijke aanbrug v/d brug over de schutsluizen	Wegmarkering; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	2-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001087	Bewegende delen in de kelders zijn niet afgeschermd	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz	Kelder; Sluishoofd ijsselmeer oostzijde	Kelder, Algemeen	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001088	Bewegende delen in de kelders zijn niet afgeschermd	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz	Kelder; Sluishoofd ijsselmeer westzijde	Kelder, Algemeen	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001089	Bewegende delen in de kelders zijn niet afgeschermd	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz	Kelder; Sluishoofd Waddenzee oostzijde	Kelder, Algemeen	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001090	Bewegende delen in de kelders zijn niet afgeschermd	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz	Kelder; Sluishoofd Waddenzee westzijde	Kelder, Algemeen	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001091	Ladders zijn aangevaren en vervormd en voldoen niet aan ARBO-wetgeving	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz	Sluiskolk	Ladder	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001092	Ladder aangevaren en voldoen niet aan ARBO-eisen	10B-001	Kleine sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz	Sluiskolk	Ladder	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001093	Ladder aangevaren en voldoet niet aan ARBO-eisen	10B-001	Kleine sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz		Afmeervoorziening	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001094	Ladder aangevaren en voldoet niet aan ARBO-eisen	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz	Afmeervoorziening; Westzijde	Ladder	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001095	Corrosie van diverse onderdelen van ladder en mogelijk ontbreken onderste sport	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz	Steunpunt	Ladder	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001096	De geleideconstructie verspringt, waardoor in de rijrichting een obstakel ontstaat	10B-001	Zuidelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz	Geleideconstructie	Geleiderail	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001097	Wapeningscorrosie en afgedrukte betonschollen aan de onderzijde van het brugdek	10B-001	Zuidelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz	Hoofddraagconstructie	Rijdek; Beton	Hoog (zsm verhelpen)	17-5-2017	Gereed	Inspectie	Civiel bovenwater
00001098	De handgrepen aan de bovenzijde van de ladders zijn gecorrodeerd en hebben gaten	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz	Afmeervoorziening; ijsselmeer; staal	Ladder	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001099	Corrosie op halsbeugel	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz	Sluishoofd; IJsselmeer zijde oost	Halslager	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Werktuigbouw
00001100	De stalen platen staan bol en sluiten niet goed op elkaar aan	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz	Sluishoofd; IJsselmeer zijde oost	Luik	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001101	De stalen platen staan bol, sluiten niet goed op elkaar aan en zijn gecorrodeerd	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz	Sluishoofd; IJsselmeer zijde west	Luik	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001102	Grootschalige kalkuitbloeding door de voegvulling van het metselwerk. Tevens ontbreekt een deel van de voegvulling	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz	Sluishoofd; IJsselmeer zijde west	Wand	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001103	De stalen platen staan bol en sluiten niet goed op elkaar aan en zijn gecorrodeerd	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz	Sluishoofd; Waddenzee zijde oost	Luik	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001104	Grootschalige kalkuitbloeding door de voegvulling van het metselwerk. Tevens ontbreekt een deel van de voegvulling	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz	Sluishoofd; Waddenzee zijde west	Wand	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001105	De onderzijde van de loopbrug vertoont op enkele locaties corrosie	10B-001	Kleine sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz		Afmeervoorziening	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001106	De hoekpunten en verbindingen van de leuning zijn gecorrodeerd	10B-001	Kleine sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz	Kerende constructie; haven	Leuning; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001107	De stalen platen staan bol en sluiten niet goed op elkaar aan en zijn gecorrodeerd	10B-001	Kleine sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz	Sluishoofd; IJsselmeer zijde oost	Luik	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001108	De stalen platen staan bol en sluiten niet goed op elkaar aan en zijn gecorrodeerd	10B-001	Kleine sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz	Sluishoofd; IJsselmeer zijde west	Luik	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001109	De stalen platen staan bol en sluiten niet goed op elkaar aan en zijn gecorrodeerd	10B-001	Kleine sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz	Sluishoofd; Waddenzee zijde west	Luik	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001110	Corrosie van de verschillende onderdelen van de stalen drijfraam	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz	Afmeervoorziening; Oostzijde	Buis	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001111	Corrosie van de verschillende onderdelen van de stalen drijfraam	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz	Afmeervoorziening; Oostzijde	Frame	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001112	Corrosie van ladder	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz	Afmeervoorziening; Oostzijde	Ladder	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001113	Vervormde ladder	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz	Afmeervoorziening; Oostzijde	Ladder	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001114	Corrosie van de verschillende onderdelen van de leuning	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz	Afmeervoorziening; Oostzijde	Leuning; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001115	Corrosie van verschillende delen van de palen	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz	Afmeervoorziening; Oostzijde	Paal	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001116	De loopbruggen zijn slecht bereikbaar door losliggende en scheve stenen of het ontbreken van een trap	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz	Afmeervoorziening; Oostzijde	Verbindingsbrug (Loopbrug)	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001117	Corrosie van de verschillende onderdelen van de stalen drijfraam	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz	Afmeervoorziening; Westzijde	Afmeervoorziening; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001118	Corrosie van de keel van de bolders	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz	Afmeervoorziening; Westzijde	Bolder	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001119	De palen zijn gecorrodeerd	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz	Afmeervoorziening; Westzijde	Paal; Staal	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001120	De planken, diagonalen, afstandshouders en stijlen van de geleiderail op de aanbruggen zijn gecorrodeerd	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz	Geleideconstructie	Geleiderail	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001121	Scheuren, afgebrokkeld beton en wapeningscorrosie t.p.v. aansluiting met keerwand	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz	Hoofddraagconstructie	Rijdek; Beton	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001122	Craquelevormige scheuren in de zijkant van de liggers van het rijdek met uitbloedingen	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz	Hoofddraagconstructie	Rijdek; Beton	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001123	De naad in het asfalt op de aanbrug is beschadigd. Rafeling van de asfaltconstructie	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz	Verharding wegtype 1; Hoofdwegennet	Asfaltverharding	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001124	Craquelevormige scheuren in de zijkant van de liggers van het rijdek met uitbloedingen	10B-001	Zuidelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz	Hoofddraagconstructie	Rijdek; Beton	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001125	De slijtlaag op de voegovergang is meer dan 50% losgekomen	10B-001	Zuidelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz	Slijtlaag	Slijtlaag; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001126	De wanden van de bruggen hebben horizontale scheuren	10B-001	Noordelijke brug over de oostelijke spuisluis Lorentz	Hoofddraagconstructie	Wand	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001127	De wanden van de bruggen hebben horizontale scheuren	10B-001	Noordelijke brug over de westelijke spuisluis Lorentz	Hoofddraagconstructie	Wand	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001128	De afstandhouders zijn gecorrodeerd, waarbij bij een deel van de afstandhouders ook gaten zijn gevallen	10B-001	Zuidelijke brug over de westelijke spuisluis Lorentz	Geleideconstructie	Geleiderail	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001129	De staven van de haalkommen zijn gecorrodeerd en ingesnoerd	10B-001	Oostelijke spuisluis (groep 5) Lorentz	Doorlaatkoker; Doorlaat 21; Groep 5; oostelijke spuisluis	Haalkom	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Gereed	Inspectie	Civiel bovenwater
00001130	De staven van de haalkommen zijn gecorrodeerd en ingesnoerd	10B-001	Oostelijke spuisluis (groep 5) Lorentz	Doorlaatkoker; Doorlaat 22; Groep 5; oostelijke spuisluis	Haalkom	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Gereed	Inspectie	Civiel bovenwater
00001131	De staven van de haalkommen zijn gecorrodeerd en ingesnoerd	10B-001	Oostelijke spuisluis (groep 5) Lorentz	Doorlaatkoker; Doorlaat 23; Groep 5; oostelijke spuisluis	Haalkom	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Gereed	Inspectie	Civiel bovenwater
00001132	De staven van de haalkommen zijn gecorrodeerd en ingesnoerd	10B-001	Oostelijke spuisluis (groep 5) Lorentz	Doorlaatkoker; Doorlaat 24; Groep 5; oostelijke spuisluis	Haalkom	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Gereed	Inspectie	Civiel bovenwater
00001133	De staven van de haalkommen zijn gecorrodeerd en ingesnoerd	10B-001	Oostelijke spuisluis (groep 5) Lorentz	Doorlaatkoker; Doorlaat 25; Groep 5; oostelijke spuisluis	Haalkom	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Gereed	Inspectie	Civiel bovenwater

00001134	De stalen omkasting van de omloopwielen aan de buitenzijde van de hefforens heeft een slechte conservering en lokaal corrosie	10B-001	Oostelijke spuisluis (groep 5) Lorentz	Heftoren; Heftoren zuid (doorlaat 21 en 22); Groep 5; oostelijke spuisluis	Wand	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Gereed	Inspectie	Civiel bovenwater
00001135	De stalen omkasting van de omloopwielen aan de buitenzijde van de hefforens heeft een slechte conservering en lokaal corrosie	10B-001	Oostelijke spuisluis (groep 5) Lorentz	Heftoren; Heftoren zuid (doorlaat 21); Groep 5; oostelijke spuisluis	Wand	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Gereed	Inspectie	Civiel bovenwater
00001136	De stalen omkasting van de omloopwielen aan de buitenzijde van de hefforens heeft een slechte conservering en lokaal corrosie	10B-001	Oostelijke spuisluis (groep 5) Lorentz	Heftoren; Heftoren zuid (doorlaat 22 en 23); Groep 5; oostelijke spuisluis	Wand	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Gereed	Inspectie	Civiel bovenwater
00001137	De stalen omkasting van de omloopwielen aan de buitenzijde van de hefforens heeft een slechte conservering en lokaal corrosie	10B-001	Oostelijke spuisluis (groep 5) Lorentz	Heftoren; Heftoren zuid (doorlaat 23 en 24); Groep 5; oostelijke spuisluis	Wand	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Gereed	Inspectie	Civiel bovenwater
00001138	De stalen omkasting van de omloopwielen aan de buitenzijde van de hefforens heeft een slechte conservering en lokaal corrosie	10B-001	Oostelijke spuisluis (groep 5) Lorentz	Heftoren; Heftoren zuid (doorlaat 24 en 25); Groep 5; oostelijke spuisluis	Wand	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Gereed	Inspectie	Civiel bovenwater
00001139	De stalen omkasting van de omloopwielen aan de buitenzijde van de hefforens heeft een slechte conservering en lokaal corrosie	10B-001	Oostelijke spuisluis (groep 5) Lorentz	Heftoren; Heftoren zuid (doorlaat 25); Groep 5; oostelijke spuisluis	Wand	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Gereed	Inspectie	Civiel bovenwater
00001140	De staven van de haalkommen zijn gecorrodeerd en ingesnoerd	10B-001	Westelijke spuisluis (groep 4) Lorentz	Doorlaatkoker; Doorlaat 16; Groep 4; westelijke spuisluis	Haalkom	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Gereed	Inspectie	Civiel bovenwater
00001141	De staven van de haalkommen zijn gecorrodeerd en ingesnoerd	10B-001	Westelijke spuisluis (groep 4) Lorentz	Doorlaatkoker; Doorlaat 17; Groep 4; westelijke spuisluis	Haalkom	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Gereed	Inspectie	Civiel bovenwater
00001142	De staven van de haalkommen zijn gecorrodeerd en ingesnoerd	10B-001	Westelijke spuisluis (groep 4) Lorentz	Doorlaatkoker; Doorlaat 18; Groep 4; westelijke spuisluis	Haalkom	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Gereed	Inspectie	Civiel bovenwater
00001143	De staven van de haalkommen zijn gecorrodeerd en ingesnoerd	10B-001	Westelijke spuisluis (groep 4) Lorentz	Doorlaatkoker; Doorlaat 19; Groep 4; westelijke spuisluis	Haalkom	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Gereed	Inspectie	Civiel bovenwater
00001144	De staven van de haalkommen zijn gecorrodeerd en ingesnoerd	10B-001	Westelijke spuisluis (groep 4) Lorentz	Doorlaatkoker; Doorlaat 20; Groep 4; westelijke spuisluis	Haalkom	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Gereed	Inspectie	Civiel bovenwater
00001145	De stalen omkasting van de omloopwielen aan de buitenzijde van de hefforens heeft een slechte conservering en lokaal corrosie	10B-001	Westelijke spuisluis (groep 4) Lorentz	Heftoren; Heftoren zuid (doorlaat 16 en 17); Groep 4; westelijke spuisluis	Wand	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Gereed	Inspectie	Civiel bovenwater
00001147	De stalen omkasting van de omloopwielen aan de buitenzijde van de hefforens heeft een slechte conservering en lokaal corrosie	10B-001	Westelijke spuisluis (groep 4) Lorentz	Heftoren; Heftoren zuid (doorlaat 16); Groep 4; westelijke spuisluis	Wand	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Gereed	Inspectie	Civiel bovenwater
00001148	De stalen omkasting van de omloopwielen aan de buitenzijde van de hefforens heeft een slechte conservering en lokaal corrosie	10B-001	Westelijke spuisluis (groep 4) Lorentz	Heftoren; Heftoren zuid (doorlaat 17 en 18); Groep 4; westelijke spuisluis	Wand	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Gereed	Inspectie	Civiel bovenwater
00001149	De stalen omkasting van de omloopwielen aan de buitenzijde van de hefforens heeft een slechte conservering en lokaal corrosie	10B-001	Westelijke spuisluis (groep 4) Lorentz	Heftoren; Heftoren zuid (doorlaat 19 en 20); Groep 4; westelijke spuisluis	Wand	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Gereed	Inspectie	Civiel bovenwater
00001150	De stalen omkasting van de omloopwielen aan de buitenzijde van de hefforens heeft een slechte conservering en lokaal corrosie	10B-001	Westelijke spuisluis (groep 4) Lorentz	Heftoren; Heftoren zuid (doorlaat 20); Groep 4; westelijke spuisluis	Wand	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Gereed	Inspectie	Civiel bovenwater
00001151	Bouten van de schuifconstructie zit vast	10B-001	Kornwerderzand viaduct	Geleideconstructie	Geleiderail	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	17-5-2017	Vervallen	Inspectie	Civiel bovenwater
00001152	Scheuren in betonoppervlak met uitbloeding van corrosieproduct (wapeningscorrosie) en kalkuitbloeding. Tevens zijn delen beton afgedrukt	10B-001	Kornwerderzand viaduct	Steunpunt	Oplegbalk	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001153	Corrosie van de verschillende bevestigingsmiddelen en lassen van de trap	10B-001	Voetbrug Kornwerderzand (voetbrug over de noordelijke rijbaan)	Hoofddraagconstructie	Trap	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Vervallen	Inspectie	Civiel bovenwater
00001155	Voorzieningen van frames deurenopslag zijn beschadigd	14E-001	Stevin schutsluis	Afmeervoorziening; Voorhaven	Frame	Laag (blijven monitoren)	18-7-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001156	Diverse delen van de geleiderail op de aanbruggen zijn gecorrodeerd. Lokaal zijn gaten ontstaan	14E-001	Noordelijke draaibrug over de voorhaven Stevin	Geleideconstructie	Geleiderail	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	18-7-2017	Gereed	Inspectie	Civiel bovenwater
00001157	Geleiderail gecorrodeerd. Lokaal zijn gaten ontstaan	14E-001	Zuidelijke draaibrug over de voorhaven Stevin	Geleideconstructie	Geleiderail	Laag (blijven monitoren)	18-7-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001158	De stalen kappen zijn doorgeroest	14E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Stevin	Kelder; bunker onder bedieningsgebouw draaibruggen	Kelder; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	18-7-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001159	Op diverse plaatsen blijven op het rijdek plassen staan	14E-001	Fietsbruggen over de middelste spuisluis Stevin	Hemelwaterafvoer (HWA)	Hemelwaterafvoer (HWA); Algemeen	Laag (blijven monitoren)	18-7-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001160	De leuning is gecorrodeerd	14E-001	Fietsbruggen over de middelste spuisluis Stevin	Leuning	Leuning; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	18-7-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001161	Corrosie van een van de regels van de leuning	14E-001	Fietsbruggen over de oostelijke spuisluis Stevin	Leuning	Leuning; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	18-7-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001162	Op diverse plaatsen blijven op het rijdek plassen staan	14E-001	Fietsbruggen over de westelijke spuisluis Stevin	Hemelwaterafvoer (HWA)	Hemelwaterafvoer (HWA); Algemeen	Laag (blijven monitoren)	18-7-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001164	De binnenzijde van de kokerprofielen is gecorrodeerd, waardoor bij de leggaten roestsporen zijn ontstaan	14E-001	Voetbrug over de noordelijke rijbaan Stevin	Hoofddraagconstructie	Trap	Laag (blijven monitoren)	18-7-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001165	Gordingen zijn aangetast door vocht en daardoor gescheurd en/of gaten	14E-001	Stevin schutsluis	Afmeervoorziening; Voorhaven	Wrijfgording	Laag (blijven monitoren)	18-7-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001166	Diverse palen zijn aangetast door vocht en daardoor gescheurd en/of gaten	14E-001	Stevin schutsluis	Afmeervoorziening; Voorhaven	Paal	Laag (blijven monitoren)	18-7-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001167	Diverse palen zijn aangetast door vocht en daardoor gescheurd en/of gaten bevatten	14E-001	Stevin schutsluis	Afmeervoorziening; Voorhaven	Paal	Laag (blijven monitoren)	18-7-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001168	Scheurvorming met lekkage	14E-001	Stevin schutsluis	Kelder; IJsselmeer West	Kelder; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	18-7-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001169	Scheurvorming gang kelder	14E-001	Stevin schutsluis	Kelder; Middenhoofd Oost	Kelder; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	18-7-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001170	Scheur in het beton met witte uitbloeding	14E-001	Stevin schutsluis	Kelder; Middenhoofd West	Kelder; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	18-7-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001171	Scheur met witte- en roestige uitbloei langs de rand van het hijsluik	14E-001	Stevin schutsluis	Kelder; Waddenzee West	Kelder; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	18-7-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001172	Scheuren met witte uitbloei in de zuidelijke wand en in het plafond langs de rand van het hijsluik	14E-001	Stevin schutsluis	Kelder; Waddenzee West	Kelder; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	18-7-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001173	De damwand is gecorrodeerd	14E-001	Stevin schutsluis	Kerende constructie	Damwand	Laag (blijven monitoren)	18-7-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001174	Ernstige corrosie constructie halsbeugels	14E-001	Stevin schutsluis	Sluishoofd; binnenhoofd	Halslager	Laag (blijven monitoren)	18-7-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001175	Ernstige corrosie constructie halsbeugels	14E-001	Stevin schutsluis	Sluishoofd; buitenhoofd	Halslager	Laag (blijven monitoren)	18-7-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001176	Ernstige corrosie constructie halsbeugels	14E-001	Stevin schutsluis	Sluishoofd; tussen	Halslager	Laag (blijven monitoren)	18-7-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001177	Ladders van sluisgolk zijn beschadigd door aanvaringen en voldoen niet aan ARBO-wetgeving	14E-001	Stevin schutsluis	Sluisgolk	Ladder	Laag (blijven monitoren)	18-7-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001178	Stalen rooster is beschadigd	14E-001	Noordelijke draaibrug over de voorhaven Stevin	Afmeervoorziening	Rooster	Laag (blijven monitoren)	18-7-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001179	Geleiderail is vervormd	14E-001	Noordelijke draaibrug over de voorhaven Stevin	Geleideconstructie	Geleiderail	Laag (blijven monitoren)	18-7-2017	Gereed	Inspectie	Civiel bovenwater
00001180	Slijtlaag van asfaltverharding fietsbrug laat los en verliest zijn functie	14E-001	Noordelijke draaibrug over de voorhaven Stevin	Slijtlaag	Slijtlaag; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	18-7-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001181	Deklaag in/tegen beëindigingsprofiel is gescheurd en afgebrokkeld	14E-001	Noordelijke draaibrug over de voorhaven Stevin		Voegovergang	Laag (blijven monitoren)	18-7-2017	Gereed	Inspectie	Civiel bovenwater
00001182	Wegmarkering weggesleten	14E-001	Noordelijke draaibrug over de voorhaven Stevin	Wegmarkering	Wegmarkering; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	18-7-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001183	Rubber aanslagen ontbreken bij hefdeuren	32E-001	Spuisluis tussen Nijkerkernauw - Nuldermaw			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	11-9-2017	Actief	SVO	Civiel onderwater
00001184	Afgebroken drenkelingen trap	32E-001	Spuisluis tussen Nijkerkernauw - Nuldermaw			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	11-9-2017	Gereed	SVO	Civiel onderwater
00001185	Diverse bouten moeren afgebroken / niet aanwezig in hefdeur	20A-001	Spuisluis in het Krabbersgat			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	27-9-2017	Actief	SVO	Civiel onderwater
00001186	Ophangstelsysteem zuidelijke deur zuidelijk ophangpunt verroest	20A-001	Spuisluis in het Krabbersgat	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; tbv oostelijke schuif Markermeerzijde; Oost	Evenaar	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	27-9-2017	Actief	SVO	Werktuigbouw
00001187	Vochtdoorslag bovenaan wanden en begroeiing op dak	14E-001	Zuidelijke draaibrug over de voorhaven Stevin	Opstal	Opstal; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	18-7-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001188	Vervaagde wegmarkering op meerdere locaties	14E-001	Zuidelijke draaibrug over de voorhaven Stevin	Wegmarkering	Wegmarkering; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	18-7-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001189	Scheuren aan de binnen- en buitenzijde van de metselwerk wanden	14E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Stevin	Gebouw; centraal lokaal bedieningsgebouw draaibruggen	Gebouw; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	18-7-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001190	Opslag van olie in het gebouw zonder maatregelen om lekkage op te vangen	14E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Stevin	Gebouw; oud bedieningsgebouw schutsluis	Gebouw; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	18-7-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001191	Verzakkingen in elementenverharding en spoorvorming	14E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Stevin	Terrein	Verharding	Laag (blijven monitoren)	18-7-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001192	Afgebroken putdeksel met gat	14E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Stevin		Terrein	Laag (blijven monitoren)	18-7-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001193	De stalen omkastingen van alle spuitorens zijn gecorrodeerd	14E-001	Middelste spuisluis (groep 2) Stevin	Heftoren; Heftoren noord (doorlaat 09 en 10); Groep 2; middelste spuisluis	Wand	Laag (blijven monitoren)	18-7-2017	Gereed	Inspectie	Civiel bovenwater
00001194	De stalen omkastingen van de spuitoren laat water door langs naden en verbindingen	14E-001	Middelste spuisluis (groep 2) Stevin	Heftoren; Heftoren zuid (doorlaat 06); Groep 2; middelste spuisluis	Wand	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	18-7-2017	Gereed	Inspectie	Civiel bovenwater
00001195	De stalen omkastingen van alle spuitorens zijn gecorrodeerd	14E-001	Oostelijke spuisluis (groep 3) Stevin	Heftoren; Heftoren noord (doorlaat 13 en 14); Groep 3; oostelijke spuisluis	Wand	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	18-7-2017	Gereed	Inspectie	Civiel bovenwater
00001196	De stalen omkastingen van alle spuitorens is gecorrodeerd.	14E-001	Oostelijke spuisluis (groep 3) Stevin	Heftoren; Heftoren noord (doorlaat 14 en 15); Groep 3; oostelijke spuisluis	Wand	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	18-7-2017	Gereed	Inspectie	Civiel bovenwater
00001197	Stalen omkasting van kabeldoorvoer tegen spuitoren is eenzijdig afgebroken en vervormd	14E-001	Westelijke spuisluis (groep 1) Stevin	Heftoren; Heftoren zuid (doorlaat 03 en 04); Groep 1; westelijke spuisluis	Wand	Laag (blijven monitoren)	18-7-2017	Gereed	Inspectie	Civiel bovenwater
00001198	Betonnen kozijn van enkele ruitjes is gescheurd en een betonschol ligt los	14E-001	Westelijke spuisluis (groep 1) Stevin	Heftoren; Heftoren zuid (doorlaat 05); Groep 1; westelijke spuisluis	Wand	Laag (blijven monitoren)	18-7-2017	Gereed	Inspectie	Civiel bovenwater
00001199	Afgedrukte betonschol in het midden van het oostelijk en westelijk landhoofd	14E-001	Fietsbruggen over de oostelijke spuisluis Stevin	Steunpunt	Landhoofd	Laag (blijven monitoren)	18-7-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001200	Leuning op brug is plaatselijk gecorrodeerd en deels gebroken	14E-001	Fietsbruggen over de westelijke spuisluis Stevin	Leuning	Leuning; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	18-7-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001201	Horizontale scheuren in wanden (dichtgebloed) en afgedrukte hoek naast voegvulling	14E-001	Noordelijke brug over de oostelijke spuisluis Stevin	Hoofddraagconstructie	Wand	Laag (blijven monitoren)	18-7-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001202	Beschadiging aan asfaltverharding	14E-001	Noordelijke brug over de oostelijke spuisluis Stevin	Verharding wegtype 1; Hoofdwegennet	Asfaltverharding	Laag (blijven monitoren)	18-7-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001203	Elementenverharding rondom kolken HWA is begroeid	14E-001	Noordelijke brug over de westelijke spuisluis Stevin	Hemelwaterafvoer (HWA)	Hemelwaterafvoer (HWA); Algemeen	Laag (blijven monitoren)	18-7-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater

00001204	Verticale scheuren in zijkant van brugdek en enkele horizontale scheuren	14E-001	Zuidelijke brug over de middelste spuisluis Stevin	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Laag (blijven monitoren)	18-7-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001205	Verticale scheuren in zijkant van het brugdek en enkele horizontale scheuren	14E-001	Zuidelijke brug over de oostelijke spuisluis Stevin	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Laag (blijven monitoren)	18-7-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001206	Verticale scheuren in zijkant van brugdek en enkele horizontale scheuren	14E-001	Zuidelijke brug over de westelijke spuisluis Stevin	Hoofddraagconstructie	Rijdek	Laag (blijven monitoren)	18-7-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001207	Oplegmateriaal tussen de wanden en de platen van het bordes worden uitgedrukt	20A-100	Sluis in het Naviduct	Kelder; Sluiskolk midden	Bordes	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001208	Nooddouche is niet meer bruikbaar en bak vol water	20A-100	Object Overstijgende Voorzieningen Naviduct	Gebouw	Gebouw; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001209	Deur bedieningsgebouw kan niet meer op slot worden gedraaid	20A-100	Object Overstijgende Voorzieningen Naviduct	Gebouw	Gebouw; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Gereed	Inspectie	Civiel bovenwater
00001210	Scheur met lekkage en lekkage vanuit doorvoeren boven de kabelgoot	20A-100	Sluis in het Naviduct	Kelder; Oostkolk; Markermeerzijde	Dak	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001211	Scheurvorming met scheuren over de gehele breedte van de kelder	20A-100	Sluis in het Naviduct	Kelder; Sluiskolk midden	Bordes	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001212	Plantengroei en gescheurde wrijfgordingen van drie wrijfschorten	20A-100	Sluis in het Naviduct	Kerende constructie; IJsselmeerzijde	Wrijvingswerk	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001213	Dekzerprofielen van de sluis vertonen corrosie rondom de ankers	20A-100	Sluis in het Naviduct	Kerende constructie; IJsselmeerzijde	Dekzerprofiel	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001214	Dekzerprofielen van de sluis vertonen corrosie rondom de ankers	20A-100	Sluis in het Naviduct	Kerende constructie; Markermeerzijde	Dekzerprofiel	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001215	Handgrepen van luiken onder de trappen zijn gecorrodeerd	20A-100	Sluis in het Naviduct	Sluiskolk; Oost	Luik	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001216	Handgrepen van luiken onder de trappen zijn gecorrodeerd	20A-100	Sluis in het Naviduct	Sluiskolk; West	Luik	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001217	Het flexibele band in de dilataties is einde levensduur	20A-100	Object Overstijgende Voorzieningen Naviduct	Gebouw	Gebouw; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001218	Luik naar het dak heeft waterschade en gecorrodeerde scharnieren	20A-100	Object Overstijgende Voorzieningen Naviduct	Gebouw	Gebouw; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001220	Rondom het terrein zijn op diverse locaties konijnenholen aanwezig	20A-100	Object Overstijgende Voorzieningen Naviduct	Terrein	Onverhard oppervlak	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001221	Water op het dek blijft staan en grond is drassig en in berm is moerasbeplanting aanwezig	20A-100	Onderdoorgang onder de sluiskolken Naviduct	Drainage	Drainagebuis	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001222	Water op het dek blijft staan en grond is drassig en in berm is moerasbeplanting aanwezig	20A-100	Onderdoorgang onder de sluiskolken Naviduct	Drainage	Grindkoffer	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001224	Motor west brug maakt raar geluid.	20D-001	Beweegbare brug in het Houtribsluizencomplex	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; Kelder bewegingswerk West	Elektromotor	Hoog (zsm verhelpen)	24-10-2017	Gereed	Schouw	Elektrotechniek
00001225	Zonnepanelen zijn slecht bereikbaar voor onderhoud en reiniging.	21A-110	Terrein Ramspolbrug		Duurzame energiebron	Laag (blijven monitoren)	6-1-2017	Actief	Nulinspectie	
00001226	chroomlaag laat los van cilinderstang ebdeur Westkolk (IJsselmeerzijde) West	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd Westkolk (IJsselmeerzijde); Oost	Cilinder (Sluisdeuren)	Hoog (zsm verhelpen)	24-10-2017	Gereed	Smeerronde	Meten
00001302	Schade hoogtelicht en hoogte indicatie NAP draaibrug Oostelijke doorvaart middenhaven	10B-001	Object Overstijgende Voorzieningen Lorentz	Scheepverkeersbeseining	Scheepvaartsein	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	26-10-2017	Gereed	Schade hoogtelicht en hoogte indicatie NAP draaibrug Oostelijke doorvaart	Elektrotechniek
00001303	IBA Ramspol -> Ventilator vervangen	21A-110	Terrein Ramspolbrug	Afscheiderinstallatie (statisch)	Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA)	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	31-10-2017	Gereed	Onderhoud IBA installate	Nulinspectie
00001556	NEN3140 gebreken Naviduct	20A-100	Object Overstijgende Voorzieningen Naviduct			Laag (blijven monitoren)	15-8-2017	Actief	Wettelijke taak	Elektrotechniek
00001557	Dompel pomp defect	10B-001	Object Overstijgende Voorzieningen Lorentz			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	5-10-2017	Gereed	Vervangen dompelpomp kelder brugbediengebouw.	Schouw
00001559	Houten afmeervoorziening oostzijde sluis is einde levensduur	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Afmeervoorziening Nulder noord	Afmeervoorziening; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	7-8-2017	Vervallen	Inspectie	Civiel bovenwater
00001560	Verstopte en/of afgesloten hemelwaterafvoeren	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk	Hemelwaterafvoer (HWA)	Hemelwaterafvoer (HWA); Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	7-8-2017	Gereed	Inspectie	Civiel bovenwater
00001561	Bij oplegbalken is beton afgedrukt door gecorrodeerde wapening	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk	Steunpunt Flevopolderzijde	Oplegbalk	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	7-8-2017	Gereed	Inspectie	Civiel bovenwater
00001562	De oplegbalken worden gestut door 4 stutten, 2 stutten tussen de kolommen	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk	Steunpunt Flevopolderzijde	Oplegbalk	Hoog (zsm verhelpen)	7-8-2017	Gereed	Inspectie	Civiel bovenwater
00001563	Plasvorming	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk	Verharding wegtype 2; Zwaarbelaste weg; Flevopolderzijde	Asfaltverharding	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	7-8-2017	Gereed	Inspectie	Civiel bovenwater
00001564	Vluchtroute niet aangeduid en voorzien van obstakels	32E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Nijkerk	Gebouw	Gebouw; Centraal bedieningsgebouw	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	7-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001565	Kelders voor contragewichten zijn niet afgeschermd	32E-001	Spuisluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Doorlaatkoker Opening 1 (kant bedieningsgebouw)	Doorlaatkoker; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	7-8-2017	Gereed	Smeerronde	Inspectie
00001566	Kelders voor contragewichten zijn niet afgeschermd	32E-001	Spuisluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Doorlaatkoker Opening 2	Doorlaatkoker; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	7-8-2017	Gereed	Smeerronde	Inspectie
00001567	Kelders voor contragewichten zijn niet afgeschermd	32E-001	Spuisluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Doorlaatkoker Opening 3	Doorlaatkoker; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	7-8-2017	Gereed	Smeerronde	Inspectie
00001568	Kelders voor contragewichten zijn niet afgeschermd	32E-001	Spuisluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Doorlaatkoker Opening 4	Doorlaatkoker; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	7-8-2017	Gereed	Smeerronde	Inspectie
00001569	Tandwielen van bewegingswerk in heftorens zijn niet afgeschermd	32E-001	Spuisluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Heftoren 1 (kant bedieningsgebouw)	Heftoren; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	7-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001570	Tandwielen van bewegingswerk in heftorens zijn niet afgeschermd	32E-001	Spuisluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Heftoren 2	Heftoren; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	7-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001571	Tandwielen van bewegingswerk in heftorens zijn niet afgeschermd	32E-001	Spuisluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Heftoren 3	Heftoren; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	7-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001572	Tandwielen van bewegingswerk in heftorens zijn niet afgeschermd	32E-001	Spuisluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Heftoren 4	Heftoren; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	7-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001573	Tandwielen van bewegingswerk in heftorens zijn niet afgeschermd	32E-001	Spuisluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Heftoren 5	Heftoren; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	7-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001574	Oppervlakte schade en losse delen asfalt en stenen van asfalt op brugkelder	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk	Verharding wegtype 2; Zwaarbelaste weg; Nijkerkerzijde	Asfaltverharding	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	7-8-2017	Gereed	Inspectie	Civiel bovenwater
00001575	Wrijfschorten aangetast door houtrot. Losse klemband, waardoor wrijfschort scheef hangt	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Afmeervoorziening Nulder noord	Wrijfschort	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	7-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001576	Slecht zichtbare lijn op bordes voor aanduiding draagplicht reddingsvest	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Sluishoofd; Nijkerkerzijde	Bordes	Laag (blijven monitoren)	7-8-2017	Gereed	Inspectie	Civiel bovenwater
00001577	Afgebrokkeld beton en betonreparatieplek	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Sluishoofd; Nulderzijde	Bordes	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	7-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001578	Hoogteverschil tot 5 cm tussen verschillende delen van het bordes	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Sluishoofd; Nulderzijde	Bordes	Laag (blijven monitoren)	7-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001579	Scheuren in wand en plafond van de noordelijke en zuidelijke kelder met kalkuitbloeding	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Sluishoofd; Nulderzijde	Kelder; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	7-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001580	Ladders in sluiskolk hebben ronde, gladde sporten	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Sluiskolk	Ladder	Laag (blijven monitoren)	7-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001581	Fundatiesloof gescheurd over de gehele breedte	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk	Fundering Aanbrug Flevopolderzijde	Fundatie	Laag (blijven monitoren)	7-8-2017	Actief	Smeerronde	Inspectie
00001582	Gecorrodeerde hemelwaterafvoeren en ontbrekende delen van de afvoer(buis)	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk	Hemelwaterafvoer (HWA)	Hemelwaterafvoer (HWA); Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	7-8-2017	Gereed	Inspectie	Civiel onderwater
00001583	Beton van dwarsdrager is afgedrukt en gecorrodeerde wapening ligt bloot	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk	Hoofddraagconstructie Nijkerkerzijde	Dwarsdrager	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	7-8-2017	Gereed	Inspectie	Civiel bovenwater
00001584	Lekkage sporen en algen aangroei	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk	Hoofddraagconstructie Nijkerkerzijde	Dwarsdrager	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	7-8-2017	Gereed	Inspectie	Civiel bovenwater
00001585	Gecorrodeerde luiken waarbij één van de luiken onderin is doorgeroest	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk	Steunpunt	Luik	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	7-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001586	Conservering op ramen, kozijnen en deuren is verweerd, verkrijt en is afgebladderd	32E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Nijkerk	Gebouw	Gebouw; Centraal bedieningsgebouw	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	7-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001587	Bij plaatsen van stutten is onvoldoende rekening gehouden met draagkracht van onderliggende fundering	32E-001	Spuisluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Doorlaatkoker Opening 2	Pijler noord	Laag (blijven monitoren)	7-8-2017	Gereed	Smeerronde	Inspectie
00001588	Scheuren in pijlers	32E-001	Spuisluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Doorlaatkoker Opening 2	Pijler zuid	Laag (blijven monitoren)	7-8-2017	Gereed	Smeerronde	Inspectie
00001589	Scheuren in pijlers	32E-001	Spuisluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Doorlaatkoker Opening 3	Pijler noord	Laag (blijven monitoren)	7-8-2017	Gereed	Smeerronde	Inspectie
00001590	Scheuren in de pijlers	32E-001	Spuisluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Doorlaatkoker Opening 3	Pijler zuid	Laag (blijven monitoren)	7-8-2017	Gereed	Smeerronde	Inspectie
00001591	Scheuren in de pijlers	32E-001	Spuisluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Doorlaatkoker Opening 4	Pijler zuid	Laag (blijven monitoren)	7-8-2017	Gereed	Smeerronde	Inspectie
00001592	Ladders rondom de spuisluizen hebben ronde, gladde sporten	32E-001	Spuisluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Kerende constructie; spuisluis oost	Ladder	Laag (blijven monitoren)	7-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001593	Scheuren en afgebrokkelde delen van de damwandkop	32E-001	Spuisluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Kerende constructie; spuisluis oost	Damwandkop	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	7-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001594	Ladders rondom de spuisluizen hebben ronde, gladde sporten	32E-001	Spuisluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Kerende constructie; spuisluis west	Ladder	Laag (blijven monitoren)	7-8-2017	Actief	Inspectie	Civiel bovenwater
00001595	NEN3140 gebreken Ramspolbrug	21A-110	Object Overstijgende Voorzieningen Ramspolbrug			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	28-6-2017	Actief	Inspectie	Elektrotechniek
00001765	Krakende bijgeluiden aangrijppunt deur	14E-001	Stevin schutsluis	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; ebdeur; Waddenzee Oost 5A	Trekduwstang(incl. Buffer)	Laag (blijven monitoren)	1-11-2017	Actief	SVO	
00001766	Tekening pakketten niet recent	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	15-11-2017	Actief	Schouw	
00001768	Panamawielen zijn middels de rolsteiger in de kelder niet veilig bereikbaar	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug		Oplegging	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	30-11-2017	Gereed	Metten oplegdruk	SVO
00001769	Manchetten van alle rinkelcilinders behoudens 3B in slechte staat	14E-001	Stevin schutsluis	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Rinketaandrijving ebdeur; Middenhoofd Oost 3A	Cilinder	Hoog (zsm verhelpen)	27-11-2017	Actief	Inspectie	Werktuigbouw
00001771	De groenen schilden aan de noordbrug hangen scheef of zijn helemaal weg	14E-001	Noordelijke draaibrug over de voorhaven Stevin			Laag (blijven monitoren)	1-12-2017	Gereed	Schouw	Civiel bovenwater

00001772	Zonnendeksel voor de hoogtelichten zijn weg.	14E-001	Noordelijke draaibrug over de voorhaven Stevin	Scheepverkeersbeseining	Scheepvaartsein	Laag (blijven monitoren)	1-12-2017	Gereed	Inspectie en testen Afsluitboominstallatie	Schouw	Elektrotechniek
00001773	Diverse beton schades	20A-100	Object Overstijgende Voorzieningen Naviduct			Laag (blijven monitoren)	1-12-2017	Actief		Preventief onderhoud	Civiel bovenwater
00001774	Lekkage conische plug tpv deuren 6B en 3A	14E-001	Stevin schutsluis			Hoog (zsm verhelpen)	23-11-2017	Gereed	Verhelpen lekkages manifold plug tpv deuren 6B en 3A	SVO	Werktuigbouw
00001775	Kunststof geleidewiel ontbreekt	14E-001	Oostelijke spuisluis (groep 3) Stevin	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; Schuif; Noord Schuif 15 aandrijving B	Geleidewiel	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	1-12-2017	Gereed		SVO	Werktuigbouw
00001776	Beton gescheurd en verouderde conservering	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Sluishoofd; buitenhoofd; IJsselmeerzijde; Westkolk	Opstal; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	2-8-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00001778	Ladder ontbreekt	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Sluiskolk; Oost	Ladder	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	2-8-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00001779	Ladder ontbreekt	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Sluiskolk; West	Ladder	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	2-8-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00001780	Uitklimvoorziening ontbreekt	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Remming- en/of geleidewerk; IJsselmeerzijde	Ladder	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	2-8-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00001781	Reling is vervormd	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Sluisdeur (hef, punt; rol); ebdeur; IJsselmeerzijde; Oostkolk; Oost	Reling	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	2-8-2017	Gereed		Inspectie	Civiel bovenwater
00001782	Reling is vervormd	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Sluisdeur (hef, punt; rol); vloeddeur; IJsselmeerzijde; Westkolk; Oost	Reling	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	2-8-2017	Gereed		Inspectie	Civiel bovenwater
00001783	Ernstige scheuren in hogedruk-hydrauliekslang waarneembaar	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex		Sluisdeur (hef, punt; rol); ebdeur; Markermeerzijde; Oostkolk; Oost	Hoog (zsm verhelpen)	29-11-2017	Gereed	vervangen hogedruk hydrauliekslang	SVO	Werktuigbouw
00002852	FO niet goed meer	20D-001	Spuisluis in het Houtribsluizencomplex	Bedienings- en besturingssysteem; Heftoren 4	Bedienings- en besturingssysteem; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	7-12-2017	Actief		Storing	Elektrotechniek
00002853	EHBO-koffer in het gebouw is niet gekeurd	20A-001	Object Overstijgende Voorzieningen Krabbersgat	Reddingsmiddel	Reddingsmiddel; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	17-5-2017	Gereed	EHBO Koffer (gebrek)	Inspectie	Civiel bovenwater
00002854	Hekken niet afsluitbaar en bevat gaten	20A-001	Object Overstijgende Voorzieningen Krabbersgat	Toegangshek (elektro-mechanisch rolhek of draaihek)	Hekwerk	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00002855	Toegang tot de afmeervoorziening is versperd omdat het bordes is bezweken. Toegang is afgezet. (hout)	20A-001	Sluis in het Krabbersgat	Afmeervoorziening IJsselmeerzijde; Primair	Bordes	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00002857	Houtrot van enkele palen	20A-001	Sluis in het Krabbersgat	Remming- en/of geleidewerk; Markermeerzijde	Paal	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00002858	Bliksemafleiding TR Brug Noord ontbreekt	14E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Stevin	Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie; lokaal bedieningsgebouw draalbruggen	Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	1-12-2017	Actief			Elektrotechniek
00002859	Bliksemafleiding TR Brug Zuid ontbreekt	14E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Stevin	Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie; lokaal bedieningsgebouw draalbruggen	Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	1-12-2017	Actief			Elektrotechniek
00002860	Bliksemafleiding TR Brug Noord ontbreekt	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz	Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie	Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	1-12-2017	Actief			Elektrotechniek
00002861	Bliksemafleiding TR Brug Zuid ontbreekt	10B-001	Zuidelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz	Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie	Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	1-12-2017	Actief			Elektrotechniek
00003245	Lekkage in kelders buitenhoofd noord	14E-001	Stevin schutsluis		Kelder; Waddenzee Oost	Laag (blijven monitoren)	15-12-2017	Actief		Inspectie	Civiel onderwater
00003246	Loze COAX kabel op de bodem van de sluis	14E-001	Stevin schutsluis			Laag (blijven monitoren)	15-12-2017	Gereed		Inspectie	Civiel onderwater
00003247	Rubberaanslagen ontbreken	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz	Sluishoofd; IJsselmeer zijde west	Drempel; ebdeur	Laag (blijven monitoren)	15-12-2017	Actief		Inspectie	Civiel onderwater
00003248	schade aan deuren (hout)	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz			Laag (blijven monitoren)	15-12-2017	Actief		Inspectie	Civiel onderwater
00003249	Alle drenkelingentrappen bij laag water te kort	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz			Laag (blijven monitoren)	15-12-2017	Actief		Inspectie	Civiel onderwater
00003250	Schade beugel trap drenkelingen	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex			Hoog (zsm verhelpen)	15-12-2017	Gereed		Inspectie	Civiel bovenwater
00003251	Diverse onderdelen van bewegingswerk zijn niet afgeschermd	20A-001	Beweegbare brug in het Krabbersgat	Steunpunt	Kelder; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00003252	Voegovergang ter plaatse van landhoofd en tussensteunpunten is lek	20A-001	Oostelijke aanbrug in het Krabbersgat	Voegovergang; Oostelijke aanbrug	Voegovergang; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00003253	In oostelijke koker ontbreekt ladder	20A-001	Spuisluis in het Krabbersgat	Doorlaatkoker; westelijke doorlaatkoker	Ladder	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00003254	Ladder heeft ronde gladde sporten, is gecorrodeerd en leuningen ontbreken	20A-001	Spuisluis in het Krabbersgat	Doorlaatkoker; westelijke doorlaatkoker	Ladder	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00003255	In heftoren zijn geen noodstoppen aanwezig	20A-001	Spuisluis in het Krabbersgat	Heftoren; Middenpijler	Heftoren; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00003256	De hijsinstallatie in de heftorens is niet gekeurd, maar wel bestaat nog de mogelijkheid een takel te bevestigen	20A-001	Spuisluis in het Krabbersgat	Heftoren; Middenpijler	Heftoren; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00003257	In heftoren zijn geen noodstoppen aanwezig	20A-001	Spuisluis in het Krabbersgat	Heftoren; Oostelijke landpijler	Heftoren; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00003258	De hijsinstallatie in de heftorens is niet gekeurd, maar wel bestaat nog de mogelijkheid een takel te bevestigen	20A-001	Spuisluis in het Krabbersgat	Heftoren; Oostelijke landpijler	Heftoren; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00003259	De hijsinstallatie in de heftorens is niet gekeurd, maar wel bestaat nog de mogelijkheid een takel te bevestigen	20A-001	Spuisluis in het Krabbersgat	Heftoren; Westelijke landpijler	Heftoren; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00003260	In heftoren zijn geen noodstoppen aanwezig	20A-001	Spuisluis in het Krabbersgat	Heftoren; Westelijke landpijler	Heftoren; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00003261	Houtrot van meerstoelen rond waterlijn. Een van de palen is gebroken	20A-001	Spuisluis in het Krabbersgat	Remming- en/of geleidewerk	Meerpaal	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	17-5-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00003262	De doorsnede van de palen rond de waterlijn is meer dan 20% afgenomen	20A-001	Spuisluis in het Krabbersgat	Remming- en/of geleidewerk	Paal	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00003263	Aanslag van algen en mosgroei over de gehele afmeervoorziening. De toegang naar de afmeervoorziening is afgezet, omdat planken zijn doorgerot	20A-001	Sluis in het Krabbersgat		Remming- en/of geleidewerk; IJsselmeerzijde	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00003264	De conservering is verouderd, houtwerk wordt door vocht aangetast, het hout vertoont scheuren en gaten ontstaan door houtrot	20A-001	Sluis in het Krabbersgat		Remming- en/of geleidewerk; IJsselmeerzijde	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00003265	De conservering is verouderd, houtwerk wordt door vocht aangetast, het hout vertoont scheuren en gaten ontstaan door houtrot	20A-001	Sluis in het Krabbersgat		Remming- en/of geleidewerk; Markermeerzijde	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00003266	De roosters zijn gecorrodeerd	20A-001	Sluis in het Krabbersgat	Sluishoofd; IJsselmeerzijde	Rooster	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00003267	De roosters zijn gecorrodeerd	20A-001	Sluis in het Krabbersgat	Sluishoofd; Markermeerzijde	Rooster	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00003268	Het beëindigingsprofiel aan de westzijde brokkelt af	20A-001	Beweegbare brug in het Krabbersgat	Voegovergang	Beëindigingsprofiel	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00003269	Afgebrokkeld beton bij de ankers van de leuning	20A-001	Westelijke aanbrug in het Krabbersgat	Leuning; Westelijke aanbrug	Leuning; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00003270	De keuring van de brandblussers is verlopen	20A-001	Spuisluis in het Krabbersgat	Brandblussysteem	Brandblusser	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Gereed		Inspectie	Civiel bovenwater
00003271	De keuring van de brandblussers is verlopen	20A-001	Spuisluis in het Krabbersgat	Brandblussysteem	Brandblussysteem; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Gereed		Inspectie	Civiel bovenwater
00003272	Op bordes van heftoren ontbreekt een ophangconstructie voor reddingsboei	20A-001	Spuisluis in het Krabbersgat	Heftoren; Middenpijler	Heftoren; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00003273	Een van de schoren is niet juist meer bevestigd aan de palen	20A-001	Spuisluis in het Krabbersgat	Remming- en/of geleidewerk	Frame	Laag (blijven monitoren)	17-5-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00003274	NSA diverse slangen uitgehard	75B-110	IJsselooag Baggerspeciedepot	Noodstroominstallatie; roterend	Noodstroominstallatie; roterend; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	9-8-2017	Gereed	Vervanging accu, olie verversen en operationele test NSA	SVO	Elektrotechniek
00003275	Reparatie lichtmast 7B strekdam IJselmeer	20D-001	Object Overstijgende Voorzieningen Houtrib	Openbare verlichting (OV)	Mast		8-1-2018	Gereed	Elektro SVO algemeen		
00003277	De verlichting op de wachtboxen (noord) brandt niet (schade-oorzaak)	20A-100	Object Overstijgende Voorzieningen Naviduct	Openbare verlichting (OV)	Openbare verlichting (OV); Algemeen	Laag (blijven monitoren)	5-4-2017	Gereed		Storing	Elektrotechniek
00003278	Bevestigingspunten van toegangsladder naar kelder zijn defect	20A-001	Sluis in het Krabbersgat		Kelder; Sluishoofd west; Markermeerzijde	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	27-11-2017	Actief		SVO	Werktuigbouw
00003279	Deur 2a en 2B blijven openstaan in de deurkas	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldermauw			Hoog (zsm verhelpen)	10-1-2017	Gereed		SVO	Werktuigbouw
00003280	Bevestigingspunten traanplaat tpv achterhar los	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz	Sluishoofd; Waddenzee zijde oost	Drempel; ebdeur	Laag (blijven monitoren)	7-12-2017	Actief		SVO	Werktuigbouw
00003281	Verzakking deel bodembescherming	14E-001	Middelste spuisluis (groep 2) Stevin	Bodembescherming; Waddenzeezijde	Ontvangbed	Laag (blijven monitoren)	16-1-2018	Gereed		Lodingen	Civiel onderwater
00003282	VGM-aspect: Op houten delen van de afmeervoorziening is ernstige houtrot, scheefstand en begroeiing van mossen, korstmossen, grassen en een struik	21C-001	Roggebotsluis	Afmeervoorziening Hout	Afmeervoorziening; Algemeen	Hoog (zsm verhelpen)	11-9-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00003283	De opleggingen en hoofddraaipunten zijn alleen bereikbaar via een ladder of een kleine deur achter het assenstelsel	21C-001	Roggebotbrug	Oplegging	Oplegblok	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	11-9-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00003284	In de kelder zijn open tandwielverbindingen van de noodaandrijving aanwezig die niet zijn afgeschermd	21C-001	Roggebotbrug	Steunpunt	Kelder; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	11-9-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00003285	De conservering van de leuningen is afgebladderd	21C-001	Roggebotbrug	Talud	Leuning; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	11-9-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00003286	Bebording onvoldoende leesbaar en gecorrodeerd	21C-001	Object Overstijgende Voorzieningen Roggebot	Bebording/bewegwijzering (statisch)	Waarschuwingsbord	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	11-9-2017	Gereed		Inspectie	Civiel bovenwater
00003287	Brandblussers niet beschikbaar ivm gesloten kasten	21C-001	Object Overstijgende Voorzieningen Roggebot	Brandblussysteem	Kast	Laag (blijven monitoren)	11-9-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00003288	Doorgeropte loopplank met gat	21C-001	Roggebotsluis	Afmeervoorziening Hout	Afmeervoorziening; Algemeen	Hoog (zsm verhelpen)	11-9-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00003289	Afbladderen van conservering op houten leuning	21C-001	Roggebotsluis	Afmeervoorziening Hout	Afmeervoorziening; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	11-9-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00003290	Dit bouwdeel is niet onder handbereik geïnspecteerd doordat deze niet bereikbaar is vanaf de wal/sluis	21C-001	Roggebotsluis	Afmeervoorziening Hout	Bolder	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	11-9-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00003291	Dit bouwdeel is niet onder handbereik geïnspecteerd doordat deze niet bereikbaar is vanaf de wal/sluis	21C-001	Roggebotsluis	Afmeervoorziening Hout	Bordes	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	11-9-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00003292	Dit bouwdeel is niet onder handbereik geïnspecteerd doordat deze niet bereikbaar is vanaf de wal/sluis	21C-001	Roggebotsluis	Afmeervoorziening Hout	Leuning; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	11-9-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater

00003293	Dit bouwdeel is niet onder handbereik geïnspecteerd doordat deze niet bereikbaar is vanaf de wal/sluis	21C-001	Roggebotsluis	Afmeervoorziening Hout	Paal	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	11-9-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00003294	Dit bouwdeel is niet onder handbereik geïnspecteerd doordat deze niet bereikbaar is vanaf de wal/sluis	21C-001	Roggebotsluis	Afmeervoorziening Hout	Wrijfschort	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	11-9-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00003295	Dit bouwdeel is niet onder handbereik geïnspecteerd doordat deze niet bereikbaar is vanaf de wal/sluis	21C-001	Roggebotsluis	Remming- en/of geleidewerk; zuidelijke sluishoofd	Wrijfgording	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	11-9-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00003296	Verouderde en onthechte voegafdichting. Het gebrek betreft de hele voegvulling in de dilatatie	21C-001	Roggebotsluis	Sluishoofd; Zuidwestelijke sluishoofd	Dilatatievoeg	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	11-9-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00003297	Beschadiging van peilschaal waardoor de leesbaarheid wordt aangetast	21C-001	Roggebotsluis	Sluishoofd; Zuidwestelijke sluishoofd	Peilschaal	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	11-9-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00003298	De drenkelingenladders hebben gladde ronde sporten en in de opgang van de ladder loopt een haallijn t.b.v. afmeren van recreatievaart	21C-001	Roggebotsluis	Sluiskolk	Ladder	Laag (blijven monitoren)	11-9-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00003299	De goot onder de draaipunten van de brug is verstopt, waardoor hemelwater niet afgevoerd kan worden. Tevens is de goot vervormd, waardoor deze onvoldoende	21C-001	Roggebotbrug	Hemelwaterafvoer (HWA)	Hemelwaterafvoer (HWA); Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	11-9-2017	Gereed	Smeerronde	Inspectie	Civiel bovenwater
00003300	Corrosie van hoofdigger	21C-001	Roggebotbrug	Hoofddraagconstructie	Langsligger	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	11-9-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00003301	De conservering van de leuning is afgebladderd. Grote delen van de leuning zijn gecorrodeerd, op enkele locaties zijn gaten in de leuning gevallen	21C-001	Roggebotbrug	Leuning	Leuning; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	11-9-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00003302	Corroderen van alle onderdelen van opleggingen	21C-001	Roggebotbrug	Oplegging	Oplegging; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	11-9-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00003303	De slijtlaag is beschadigd en ontbreekt	21C-001	Roggebotbrug	Voegovergang	Rij-ijzer	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	11-9-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00003304	Verweerde belijning thv kelder ophaalbrug en scheuren in belijning op rijdek	21C-001	Roggebotbrug	Wegmarkering	Wegmarkering; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	11-9-2017	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00003305	Pui laat los	20A-100	Object Overstijgende Voorzieningen Naviduct		Gebouw	Laag (blijven monitoren)	22-1-2018	Actief		Storing	Civiel bovenwater
00003306	Mechanische Ventilatie geeft veel geluid	14E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Stevin		Gebouw; centraal B&B gebouw	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	26-1-2018	Gereed	Mechanische ventilatie maakt herrie	Schouw	Elektrotechniek
00003534	Brug deur is beschadigd	20D-001	Beweegbare brug in het Houtribsluizencomplex		Kelder; Beweegbarebrug west	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	1-2-2018	Actief		Schouw	Elektrotechniek
00003536	Relais K1408 bromt	20A-100	Sluis in het Naviduct		Bedienings- en besturingssysteem; Binnenhoofd; Oostkolk	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	5-2-2018	Gereed		Schouw	Elektrotechniek
00003866	Behuizing camera's zijn slecht	20A-001	Object Overstijgende Voorzieningen Krabbersgat		Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie)	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	7-2-2018	Actief		Schouw	Elektrotechniek
00004614	OV uit langs de kolk en op de brug	20A-001	Sluis in het Krabbersgat		Objectverlichting; primair	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	9-2-2018	Gereed		Schouw	
00005443	Speling lagers, bouten verdwenen en schroefdraad beschadigd rollen opzetwerk	10B-001	Zuidelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; opzetinrichting	Hoog (zsm verhelpen)	13-2-2018	Actief		SVO	Werktuigbouw
00005638	Ongemerkt falen noodstop en thermostaat	14E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Stevin	Noodstroominstallatie; roterend	Noodstroominstallatie; roterend; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	12-2-2018	Actief		SVO	Elektrotechniek
00005639	5 masten staan uit van de 11	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz		Objectverlichting	Laag (blijven monitoren)	16-2-2018	Gereed		Schouw	Elektrotechniek
00005640	De armaturen langs de kolken zijn zeer verouderd	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz		Objectverlichting	Laag (blijven monitoren)	16-2-2018	Actief		Schouw	Elektrotechniek
00005641	Onderdeel, ontbreekt	14E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Stevin	Brandblussysteem; centraal B&B gebouw	Brandblusser	Hoog (zsm verhelpen)	15-1-2018	Gereed	Vervangen ontbrekende afdekcap brandblusser Vervangen ontbrekende afdekcap brandblusser		
00005642	Onderdeel, ontbreekt	10B-001	Object Overstijgende Voorzieningen Lorentz	Brandblussysteem; Centraal bedieningsgebouw	Brandblusser	Hoog (zsm verhelpen)	15-1-2018	Gereed			
00006574	Betonschade kade noordoostzijde	20A-100	Sluis in het Naviduct	Kerende constructie; IJsselmeerzijde	Damwand	Laag (blijven monitoren)	5-3-2018	Actief		Begeleiding / assistentie	Civiel bovenwater
00006575	Steiger hangt scheef	14E-001	Noordelijke draaibrug over de voorhaven Stevin	Afmeervoorziening	Afmeervoorziening; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	5-3-2018	Gereed			Elektrotechniek
00006576	Hydrofoor defect	21A-110	Object Overstijgende Voorzieningen Ramspolbrug			Laag (blijven monitoren)	3-10-2017	Actief		Preventief onderhoud	
00006577	Lekkage flensnaden overgang	21A-110	Object Overstijgende Voorzieningen Ramspolbrug			Laag (blijven monitoren)	20-10-2017	Actief		Preventief onderhoud	Civiel bovenwater
00006578	Onbetrouwbare E-componenten	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Bedienings- en besturingssysteem; Buitenhoofd oostkolk (IJsselmeerzijde); Oost	Bedienings- en besturingssysteem; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	26-3-2018	Actief		Storing	Elektrotechniek
00006579	Slang lekt van de pompomp	20D-001	Beweegbare brug in het Houtribsluizencomplex			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	28-3-2018	Gereed		Schouw	Elektrotechniek
00006580	Lampen werken niet in de spuitorens	20D-001	Spuisluis in het Houtribsluizencomplex			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	28-3-2018	Gereed		Schouw	Elektrotechniek
00006581	Dompelpomp werkt niet meer	20D-001	Spuisluis in het Houtribsluizencomplex	Kelder; Heftoren 3	Kelder; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	28-3-2018	Actief		Schouw	Elektrotechniek
00006582	Alle 7 kelders van de spuitorens ligt er water	20D-001	Spuisluis in het Houtribsluizencomplex			Laag (blijven monitoren)	28-3-2018	Actief		Schouw	Elektrotechniek
00006583	Bout steekt uit en is gecorrodeerd	21C-001	Roggebotsluis			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	30-3-2018	Actief		Storing	Civiel bovenwater
00006587	Ladder uit kolk wand	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nulderneauw	Sluiskolk	Ladder	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	30-11-2017	Gereed		Storing	Elektrotechniek
00006588	Brug kan bij 2-0 situatie als 2-2 bediend worden	10B-001	Zuidelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz		Bedienings- en besturingssysteem	Laag (blijven monitoren)	6-4-2018	Actief		Analyse	Elektrotechniek
00006589	Lak schade aan slagboom kast	14E-001	Noordelijke draaibrug over de voorhaven Stevin	Afsluitboominstallatie; Zijde Leeuwarden (fietspad) (ASB01)	Kast	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	8-5-2018	Gereed	Bijwerken lakwerk kast	Meerwerk	Elektrotechniek
00006590	Slot toegangshek spuigroep 2 noord defect	14E-001	Middelste spuisluis (groep 2) Stevin			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	10-4-2018	Gereed		Inspectie	Elektrotechniek
00006593	Westelijke brug aangevaren	20D-001	Beweegbare brug in het Houtribsluizencomplex		Hoofddraagconstructie; Beweegbarebrug west	Laag (blijven monitoren)	22-4-2018	Actief		Storing	
00006597	COAX kabel schotelantenne door zelfde doorvoering	21A-110	Object Overstijgende Voorzieningen Ramspolbrug		Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie	Laag (blijven monitoren)	16-4-2018	Actief		Wettelijke taak	Elektrotechniek
00006598	Sluisdeur beschadigd	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nulderneauw		Sluisdeur (hef, punt; rol); Deur Nulder bedieningszijde buiten 1B	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	17-3-2018	Actief		Storing	Werktuigbouw
00006600	Schade remmingwerk (REM 1) noordoost Houtribsluis	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Remming- en/of geleidewerk; IJsselmeerzijde	Wrijfstijl	Laag (blijven monitoren)	16-8-2017	Actief		Storing	Werktuigbouw
00006601	Onderaanslag (drempel) bi-hoofd gebarsten en ontbreekt gedeelte onderaanslag	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nulderneauw	Sluisdeur (hef, punt; rol); Deur Nulder bedieningszijde binnen 2B	Aanslag	Laag (blijven monitoren)	25-4-2018	Actief		Inspectie	Civiel onderwater
00006602	Looprekken boven hydraulisch systeem afgebroken	20A-001	Sluis in het Krabbersgat			Laag (blijven monitoren)	25-4-2018	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00006603	Looppad naar zuidelijke Stevin draaibrug	10B-001	Object Overstijgende Voorzieningen Lorentz			Laag (blijven monitoren)	2-5-2018	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00006604	Openbare verlichting uitgevallen	20D-001	Object Overstijgende Voorzieningen Houtrib	Openbare verlichting (OV)	Bekabeling	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	11-5-2018	Gereed		Storing	Elektrotechniek
00006605	Schade aan uitklimvoorziening (uitstap, trap)	20A-100	Sluis in het Naviduct	Sluiskolk; West	Leuning; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	9-5-2018	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00006607	PI-keuring gebreken CV-installatie (bruggebouw)	10B-001	Object Overstijgende Voorzieningen Lorentz		Verwarmingsinstallatie; Brug Centraalbedieningsgebouw	Laag (blijven monitoren)	25-4-2018	Actief		Wettelijke taak	Elektrotechniek
00006608	PI-keuring gebreken CV-installatie (bruggebouw)	14E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Stevin		Verwarmingsinstallatie; lokaal bedieningsgebouw draaibruggen	Laag (blijven monitoren)	6-4-2018	Actief		Wettelijke taak	Elektrotechniek
00006609	Gebreken n.a.v. EBI keuring (NSA)	20D-001	Object Overstijgende Voorzieningen Houtrib	Noodstroominstallatie; roterend; Onder het centralebediengsgebouw	Noodstroominstallatie; roterend; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	26-2-2018	Actief		Meerwerk	Elektrotechniek
00006610	Gebreken n.a.v. EBI keuring (NSA)	20A-001	Object Overstijgende Voorzieningen Krabbersgat	Noodstroominstallatie; roterend; Krabbersgatcomplex	Noodstroominstallatie; roterend; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	28-2-2018	Actief		Meerwerk	Elektrotechniek
00006611	Gebreken n.a.v. EBI keuring (NSA)	20A-100	Object Overstijgende Voorzieningen Naviduct	Noodstroominstallatie; roterend	Noodstroominstallatie; roterend; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	31-3-2018	Actief		Meerwerk	Elektrotechniek
00006612	Gebreken n.a.v. EBI keuring (NSA)	10B-001	Object Overstijgende Voorzieningen Lorentz	Noodstroominstallatie; roterend; Kelder onder bedieningsgebouw bruggen	Noodstroominstallatie; roterend; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	30-1-2018	Actief		Meerwerk	Elektrotechniek
00006614	Gebreken n.a.v. EBI keuring (NSA)	14E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Stevin		Noodstroominstallatie; roterend	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	29-1-2018	Actief		Meerwerk	Elektrotechniek
00006615	Gebreken n.a.v. EBI keuring (NSA)	21C-001	Object Overstijgende Voorzieningen Roggebot		Noodstroominstallatie; roterend	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	1-2-2018	Actief		Meerwerk	Elektrotechniek
00006616	Windmeter staat vast defect	21A-110	Object Overstijgende Voorzieningen Ramspolbrug	Meetinstallatie	Windmeter	Laag (blijven monitoren)	16-4-2018	Gereed		SVO	Elektrotechniek
00006617	Zonnepaneel defect	21A-110	Vaste bruggen Ramspolbrug	Duurzame energiebron	Zonnepaneel	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	20-4-2018	Actief		Preventief onderhoud	
00006618	Aanvaring geleidewerk	20A-100	Object Overstijgende Voorzieningen Naviduct	Remming- en/of geleidewerk; Markermeerzijde	Wrijfgording	Laag (blijven monitoren)	23-5-2018	Gereed			Civiel bovenwater
00006620	kabel schade door derden	32E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Nijkerk		Openbare verlichting (OV)	Laag (blijven monitoren)	2-5-2018	Gereed			Elektrotechniek
00006622	HWA Regenwater afvoeren brug laten los	20A-001	Beweegbare brug in het Krabbersgat	Hemelwaterafvoer (HWA)	Hemelwaterafvoer (HWA); Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	20-4-2018	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00006623	Kleine verzakking aanvoerweg de Stontelerweg overgaande in de Sluismeester A. de Visserstraat en Sluiskolkkade.	14E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Stevin			Laag (blijven monitoren)	4-4-2018	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00006624	Losse deksel, corrosie en slechte conservering op de trek/duwstang panamawiel	14E-001	Stevin schutsluis	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; vloeddeur; Waddenzee West 6B	Trekduwstang(incl. Buffer)	Laag (blijven monitoren)	4-4-2018	Gereed	Smeerronde	Inspectie	Werktuigbouw
00006625	Vochtige put door lekkage afdekschot	14E-001	Stevin schutsluis	Kelder; Waddenzee West	Kelder; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	4-4-2018	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00006626	Geen deksel op trek/duwstang en uniforme corrosie op gehele stang	14E-001	Stevin schutsluis	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; ebdeur; Waddenzee West 5B	Trekduwstang(incl. Buffer)	Laag (blijven monitoren)	4-4-2018	Gereed	Smeerronde	Inspectie	Werktuigbouw
00006627	Geen afdekcapje aanwezig op 220v wandcontactdoos Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; ebdeur; Waddenzee West 5B	14E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Stevin	Laagspanningsinstallatie; Laagspanningsinstallatie B&B gebouw	Laagspanningsinstallatie; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	4-4-2018	Gereed		Inspectie	Elektrotechniek
00006628	Lekkage afdekschot hierdoor vrij veel vocht aanwezig in de put.	14E-001	Stevin schutsluis	Kelder; Middenhoofd West	Kelder; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	4-4-2018	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00006629	Houten strip is beschadigd.	14E-001	Stevin schutsluis	Kelder; Middenhoofd West	Kelder; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	4-4-2018	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater

00006630	Voetplaten paal van de geleidewielen zijn aanzienlijk gecorrodeerd.	14E-001	Stevin schutsluis	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; vloeddeur; Middenhoofd West 4B	Geleidewiel	Laag (blijven monitoren)	4-4-2018	Gereed	Smeerronde	Inspectie	Werktuigbouw
00006631	Lekkage afdekschot hierdoor vrij veel vocht aanwezig in de put.	14E-001	Stevin schutsluis		Kelder; Middenhoofd West	Laag (blijven monitoren)	4-4-2018	Actief		Inspectie	
00006632	Ankerbeugel draagwiel is krom en losgekomen uit het beton.	14E-001	Stevin schutsluis	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; ebdeur; Middenhoofd West 3B	Geleidewiel	Laag (blijven monitoren)	4-4-2018	Actief			Werktuigbouw
00006633	Voetplaten paal van de ondersteuningswielen zijn aanzienlijk gecorrodeerd.	14E-001	Stevin schutsluis	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; ebdeur; Middenhoofd West 3B	Geleidewiel	Laag (blijven monitoren)	4-4-2018	Gereed	Smeerronde		Werktuigbouw
00006634	Uniforme corrosie op trekduwstang	14E-001	Stevin schutsluis	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; vloeddeur; IJsselmeer West 2B	Trekduwstang(incl. Buffer)	Laag (blijven monitoren)	4-4-2018	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00006636	Ruimte tussen draagwielen en panamawielen.	14E-001	Stevin schutsluis	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; ebdeur; IJsselmeer West 1B	Geleidewiel	Laag (blijven monitoren)	4-4-2018	Gereed	Smeerronde	Inspectie	Werktuigbouw
00006637	Voetplaten paal van de ondersteuningswielen zijn aanzienlijk gecorrodeerd	14E-001	Stevin schutsluis	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; vloeddeur; Middenhoofd Oost 4A	Geleidewiel	Laag (blijven monitoren)	4-4-2018	Gereed	Smeerronde		Werktuigbouw
00006638	Voetplaten paal van de ondersteuningswielen zijn aanzienlijk gecorrodeerd.	14E-001	Stevin schutsluis	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; ebdeur; Middenhoofd Oost 3A	Geleidewiel	Laag (blijven monitoren)	4-4-2018	Actief			Werktuigbouw
00006639	Lekkage afdekschot hierdoor veel vocht in de put.	14E-001	Stevin schutsluis	Kelder; Middenhoofd Oost	Kelder; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	4-4-2018	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00006640	Aanzienlijke corrosie aanwezig op de trek/duwstang, tevens rvs deksel niet passend of waterdicht.	14E-001	Stevin schutsluis	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; vloeddeur; Waddenzee Oost 6A	Trekduwstang(incl. Buffer)	Laag (blijven monitoren)	4-4-2018	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00006641	Lekkage afdekschot hierdoor is de ruimte erg vochtig.	14E-001	Stevin schutsluis		Kelder; Waddenzee Oost	Laag (blijven monitoren)	4-4-2018	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00006642	Lekkage afdekschot hierdoor erg vochtig in de put.	14E-001	Stevin schutsluis		Kelder; Waddenzee Oost	Laag (blijven monitoren)	4-4-2018	Actief		Inspectie	
00006643	Beschadiging beton TWKzijde	14E-001	Stevin schutsluïde	Sluishoofd; buitenhoofd	Fundatie	Laag (blijven monitoren)	4-4-2018	Actief		Inspectie	
00006644	Lekkage afdekschot hierdoor veel vocht in de put.	14E-001	Stevin schutsluis		Kelder; IJsselmeer Oost	Laag (blijven monitoren)	4-4-2018	Actief		Inspectie	
00006645	Ruimte tussen ondersteuningswiel en panamawiel op drie punten, 10 tot 13 mm.	14E-001	Stevin schutsluis	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; ebdeur; IJsselmeer Oost 1A	Geleidewiel	Laag (blijven monitoren)	4-4-2018	Gereed	Smeerronde	Inspectie	
00006646	Lekkage afdekschot, hierdoor veel vocht in de put.	14E-001	Stevin schutsluis		Kelder; IJsselmeer Oost	Laag (blijven monitoren)	4-4-2018	Actief		Inspectie	
00006647	Corrosie op alle aansluitpunten trek/duwstang sluisdeurzijde en conservering niet optimaal	14E-001	Stevin schutsluis			Laag (blijven monitoren)	4-4-2018	Actief		Inspectie	
00006648	Deur aangevaren	14E-001	Stevin schutsluis		Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; ebdeur; Middenhoofd Oost 3A	Laag (blijven monitoren)	30-5-2018	Actief		Activiteit	Werktuigbouw
00006649	Afgebroken borstels tbv vogelwering	14E-001	Stevin schutsluis	Kelder; IJsselmeer West	Kelder; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	11-6-2018	Actief		SVO	Werktuigbouw
00006650	Poederblussers bijna over datum	14E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Stevin		Brandblussysteem; centraal B&B gebouw	Laag (blijven monitoren)	12-6-2018	Gereed		Schouw	Elektrotechniek
00006651	Lekkage op de taatslager waarneembaar	14E-001	Noordelijke draaibrug over de voorhaven Stevin	Hoofdraaipunt	Hoofdraaipunt; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	11-6-2018	Actief		SVO	Werktuigbouw
00006652	Losgetrokken aluminium plaat	14E-001	Oostelijke spuisluis (groep 3) Stevin	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; Schuif; Zuid Schuif 15 aandrijving B	Staaikabel	Laag (blijven monitoren)	11-6-2018	Gereed		SVO	Werktuigbouw
00006653	Smeerleidingen van het automatisch smeersysteem op diverse locaties vastgelopen	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor-en buitenhaven Lorentz		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; opzetinrichting	Hoog (zsm verhelpen)	18-6-2018	Actief		SVO	Werktuigbouw
00006654	Marifooninstallatie	20D-001	Object Overstijgende Voorzieningen Houtrib			Laag (blijven monitoren)	29-3-2018	Actief		SVO	Elektrotechniek
00006655	Schade brug kelder	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	13-6-2018	Gereed		Storing	Elektrotechniek
00006657	Verouderde stroombewakingsrelais SVS	20A-100	Sluis in het Naviduct	Scheepverkeersbeseining; Westkolk	Scheepverkeersbeseining; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	22-6-2018	Gereed		Storing	Elektrotechniek
00006658	Slot hydro-unit gaat moeizaam open	20A-001	Sluis in het Krabbersgat		Kelder; Oostkolk; IJsselmeerzijde	Laag (blijven monitoren)	30-3-2018	Gereed		Preventief onderhoud	
00006659	Toegangsluik bovenin toren defect	20A-001	Spuisluis in het Krabbersgat		Heftoren; Westelijke landpijler	Laag (blijven monitoren)	22-6-2018	Gereed	Smeerronde	Preventief onderhoud	
00006663	Object verlichting brand niet	21C-001	Roggebotsluis		Objectverlichting	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	16-7-2018	Gereed		Preventief onderhoud	Elektrotechniek
00006665	Gevelverlichting brand niet	21C-001	Roggebotsluis			Laag (blijven monitoren)	16-7-2018	Gereed		Preventief onderhoud	Elektrotechniek
00006666	Beton laat los in kelder	21C-001	Roggebotsluis	Sluishoofd; Zuidoostelijke sluishoofd	Kelder; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	16-7-2018	Actief		Preventief onderhoud	Werktuigbouw
00006667	Aanvaring west brug	20D-001	Beweegbare brug in het Houtribsluizencomplex		Hoofddraagconstructie; Beweegbarebrug west	Laag (blijven monitoren)	5-7-2018	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00006668	No break geeft alarm	20A-100	Object Overstijgende Voorzieningen Naviduct		Noodstroominstallatie; statisch	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	20-7-2018	Gereed	Storing no break	Schouw	
00006670	Drenkelingentrap aanvaarschade	21C-001	Roggebotsluis	Sluishoofd; Noordwestelijke sluishoofd	Trap	Laag (blijven monitoren)	2-5-2018	Actief		Inspectie	Civiel onderwater
00006674	Steen in kade is los	14E-001	Stevin schutsluis	Sluishoofd; tussen	Wand	Laag (blijven monitoren)	3-9-2018	Gereed		Inspectie	Civiel bovenwater
00006676	Voeding windmeter.	21A-110	Object Overstijgende Voorzieningen Ramspolbrug	Meetinstallatie	Windmeter	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	31-8-2018	Actief		Preventief onderhoud	Elektrotechniek
00006677	Beschermkap rinket beschadigd	20A-100	Sluis in het Naviduct	Sluisdeur (hef; punt; rol); Deur; Westkolk; Oost; IJsselmeerzijde	Nivelleerschuif	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	13-7-2018	Actief		SVO	Werktuigbouw
00006678	OV-mast aangevaren	14E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Stevin	Objectverlichting binnen- + buitenhaven (steiger)	Objectverlichting; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	11-9-2018	Actief		Storing	Elektrotechniek
00006681	Lekkage ballastkist contragewicht v.d. brug	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk	Hoofddraagconstructie	Contragewicht	Hoog (zsm verhelpen)	20-9-2018	Gereed	Lekkage ballastkist contragewicht v.d. brug (combi 12057)	Inspectie	Werktuigbouw
00006683	Houten blok ontbreekt	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz	Sluisdeur (hef; punt; rol); Waddenzee west vloeddeur 4B	Aanslag	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	20-9-2018	Actief		Gepland correctief onderhoud	Werktuigbouw
00006686	Diverse OSB's vervangen	20D-001	Object Overstijgende Voorzieningen Houtrib			Hoog (zsm verhelpen)	4-10-2018	Gereed		Inspectie	Elektrotechniek
00006687	Diverse gebreken nav inspectie aarding & bliksem	20A-100	Object Overstijgende Voorzieningen Naviduct		Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	4-10-2018	Gereed	Zakken zand plaatsen en aard leiding falsoeneren	Inspectie	Elektrotechniek
00006688	Kolk wand aangevaren	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nulderneauw		Sluiskolk	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	3-10-2018	Actief			Civiel bovenwater
00006689	Aanvaarschade leuningwerk	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Sluisdeur (hef; punt; rol); ebdeur; Markermeerzijde; Westkolk; West	Reling	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	8-10-2018	Actief		Storing	Werktuigbouw
00006690	Vervorming constructie opzetwerk	10B-001	Zuidelijke draaibrug over de voor-en buitenhaven Lorentz	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; opzetinrichting	Cilinder	Laag (blijven monitoren)	5-10-2018	Actief		Gepland correctief onderhoud	Werktuigbouw
00006691	Stootlijst nabij sluisdeur staat omhoog	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nulderneauw		Sluiskolk	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	3-10-2018	Gereed		Schouw	Werktuigbouw
00006692	Steen los tpv voorhar	14E-001	Stevin schutsluis	Sluisdeur (hef; punt; rol); Midden; Ebdeur; West 3B	Puntdeur	Laag (blijven monitoren)	9-10-2018	Gereed		Storing	
00006694	UPS accu's voldoen niet meer aan autonomitijd	21A-110	Object Overstijgende Voorzieningen Ramspolbrug	Noodstroominstallatie (statisch)	Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	12-10-2018	Actief		Inspectie	Elektrotechniek
00006695	Stootlijst nabij sluisdeur ontbreekt	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nulderneauw		Sluiskolk	Laag (blijven monitoren)	6-10-2018	Actief		Storing	Werktuigbouw
00006696	De hek op de zuidbrug van de voetgangerspad is afgebroken.	14E-001	Zuidelijke draaibrug over de voorhaven Stevin	Remming- en/of geleidewerk	Leuning; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	18-10-2018	Gereed		Inspectie	Elektrotechniek
00006698	Kunststof wiel naast de rails vanwege uitgesleten as/gat verbinding	10B-001	Oostelijke spuisluis (groep 5) Lorentz	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; Schuif; Noord Schuif 22 aandrijving A	Geleidewiel	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	16-10-2018	Gereed		Inspectie	Werktuigbouw
00006701	Sproeiers koelinstallatie Lorentz Noordbrug sabotage afgetrapt	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor-en buitenhaven Lorentz	Pompinstallatie; koelsysteem	Pomp	Hoog (zsm verhelpen)	27-8-2018	Gereed	Herstellen gebreken vandalen	Begeleiding / assistentie	
00006703	Schade aan het voet/fiets pad brugdek	21C-001	Roggebotbrug		Verharding wegtype 7; Fietspaden	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	4-10-2018	Actief		Schouw	Civiel bovenwater
00006704	Bruggrendel ankers stoel degradatie door corrosie	20A-001	Beweegbare brug in het Krabbersgat	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; grendel	Grendel	Laag (blijven monitoren)	3-10-2018	Actief		SVO	Werktuigbouw
00006709	Lekkage afdichting deurcilinder vloeddeur Oost Westkolk Markermeerzijde	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd westkolk (Markermeerzijde); Oost	Cilinder (Sluisdeuren)	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	9-10-2018	Actief		SVO	Werktuigbouw
00006714	Verlichting toren 2 en 5 brandt/werkt niet	20D-001	Spuisluis in het Houtribsluizencomplex		Binnenverlichting; Heftoren 2	Hoog (zsm verhelpen)	9-10-2018	Actief			Elektrotechniek
00006722	OV branden er somigen niet	14E-001	Stevin schutsluis		Objectverlichting	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	26-11-2018	Gereed		Schouw	Elektrotechniek
00006723	Kast filters moeten vervangen worden	14E-001	Stevin schutsluis		Bedienings- en besturingssysteem	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	26-11-2018	Gereed		Schouw	Elektrotechniek
00006736	Bout doorlaat 20 losgebroken	10B-001	Westelijke spuisluis (groep 4) Lorentz			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)			Vervallen	SVO	Werktuigbouw
00006741	Afbrokkelend beton schampkant Flevopolder zijde van brug	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk		Schampkant Flevopolderzijde	Laag (blijven monitoren)	15-10-2018	Gereed	Smeerronde	Inspectie	Civiel bovenwater
00006742	Bevestiging van de lichtmasten op de langsluisen zijn ernstig gecorrodeerd.	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk		Hoofddraagconstructie Flevopolderzijde	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	15-10-2018	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00006743	Gat in mantelbuis aan onderzijde rijdek	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk		Hoofddraagconstructie Nijkerkerzijde	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	27-12-2018	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00006744	Vervulling rondom opleggingen	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk		Oplegging Flevopolderzijde	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	27-12-2018	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00006745	Aan de schampkant hangen losse kabels en ondeugdelijke kabeldraagconstructies	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk		Schampkant Flevopolderzijde	Laag (blijven monitoren)	27-12-2018	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00006746	Nieuwe voegen zijn onjuist uitgevoerd	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk	Voegovergang Flevopolderzijde	Voegovergang; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	27-12-2018	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00006747	Afdichten kabeldoorvoeringen i.v.m. lekkages	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nulderneauw	Opstal Nulderzijde	Opstal; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	27-12-2018	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00006748	Wrijfstijlen meerpalen afgebroken / scheefstand / verrot (sluis Nijkerkerzijde)	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nulderneauw		Remming- en/of geleidewerk Nijkerkerzijde	Laag (blijven monitoren)	27-12-2018	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater

00006749	Wrijfstijlen meerpalen afgebroken / scheefstand / verrot (sluis Nulderzijde)	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw		Remming- en/of geleidewerk Nulderzijde	Laag (blijven monitoren)	27-12-2018	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00006750	Scheuren steunpunten zijn hersteld, echter ter plaatse waar stutten hebben gestaan, nog scheurvorming aanwezig	32E-001	Spuisluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw			Laag (blijven monitoren)	27-12-2018	Gereed	Smeerronde	Inspectie	Civiel bovenwater
00006751	Wrijfstijlen meerpalen verrot (spuisluis Nulder- en Nijkerkerzijde)	32E-001	Spuisluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw		Remming- en/of geleidewerk	Laag (blijven monitoren)	27-12-2018	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00006752	Systeemwand T.R. sluit niet aan op de vloer en heeft een opening van circa 8 cm	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug	Basculekelder	Wand; Systeemwand	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	28-12-2018	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00006753	Beschadiging aan asfaltverharding	21A-110	Vaste bruggen Ramspolbrug	Verharding wegtype 1 Hoofdwegennet	Deklaag (dicht)	Laag (blijven monitoren)	28-12-2018	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00006754	Herstel rooster tpv halsbeugel	20A-100	Sluis in het Naviduct	Sluisdeur (hef; punt; rol); Deur; Oostkolk West; Markermeerzijde	Puntdeur	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	18-11-2018	Gereed		SVO	Werktuigbouw
00006755	Ontbreken veiligheidsmiddelen (reddingsboei)	20A-001	Object Overstijgende Voorzieningen Krabbersgat		Reddingsmiddel	Hoog (zsm verhelpen)	3-12-2018	Gereed	Inspectie civiel algemeen beton bovenwater	Inspectie	Civiel bovenwater
00006757	De ladders tussen de machineruimte en het dak van de heftorens staan niet vast, zijn te kort en niet gekeurd	20A-001	Spuisluis in het Krabbersgat		Heftoren; Middenpijler	Laag (blijven monitoren)	3-12-2018	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00006758	De ladders tussen de machineruimte en het dak van de heftorens staan niet vast, zijn te kort en niet gekeurd	20A-001	Spuisluis in het Krabbersgat		Heftoren; Oostelijke landpijler	Laag (blijven monitoren)	3-12-2018	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00006759	De ladders tussen de machineruimte en het dak van de heftorens staan niet vast, zijn te kort en niet gekeurd	20A-001	Spuisluis in het Krabbersgat		Heftoren; Westelijke landpijler	Laag (blijven monitoren)	3-12-2018	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00006760	De luiken van de heftorens voldoen niet aan de huidige eisen ten aanzien van arbo-wetgeving, tevens conservering is verouderd en aangetast door weer en wind	20A-001	Spuisluis in het Krabbersgat		Heftoren; Middenpijler	Laag (blijven monitoren)	3-12-2018	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00006761	De luiken van de heftorens voldoen niet aan de huidige eisen ten aanzien van arbo-wetgeving, tevens conservering is verouderd en aangetast door weer en wind	20A-001	Spuisluis in het Krabbersgat		Heftoren; Oostelijke landpijler	Laag (blijven monitoren)	3-12-2018	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00006762	De luiken van de heftorens voldoen niet aan de huidige eisen ten aanzien van arbo-wetgeving, tevens conservering is verouderd en aangetast door weer en wind	20A-001	Spuisluis in het Krabbersgat		Heftoren; Westelijke landpijler	Laag (blijven monitoren)	3-12-2018	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00006763	Goot onder de draaipunten van de brug is verstopt, waardoor hemelwater niet afgevoerd kan worden. Tevens is de goot vervormd, waardoor deze onvoldoende	21C-001	Roggebotbrug		Hemelwaterafvoer (HWA)	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	12-12-2018	Gereed	Smeerronde	Inspectie	Civiel bovenwater
00006764	Reddingsmiddelen zijn niet te gebruiken t.g.v. veroudering door weersinvloeden of ontvreemding	20D-001	Object Overstijgende Voorzieningen Houtrib		Reddingsmiddel	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	11-1-2019	Gereed		Inspectie	Civiel bovenwater
00006765	Schakelaars gecorrigeerd	10B-001	Zuidelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; opzetinrichting	Meetsysteem	Laag (blijven monitoren)	14-1-2019	Actief		Preventief onderhoud	Elektrotechniek
00006805	Scharnier van beugel tbv rinkelcilinder oost-kolk afgebroken	20A-100	Sluis in het Naviduct	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Binnenhoofd (Markermeerzijde); Oostkolk	Schuif	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	21-1-2019	Gereed		SVO	Werktuigbouw
00006806	Scharnier van beugel tbv rinkelcilinder west-kolk afgebroken	20A-100	Sluis in het Naviduct	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Binnenhoofd (Markermeerzijde); Westkolk	Schuif	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	21-1-2019	Gereed		SVO	Werktuigbouw
00006807	Slot hydro-ruimte defect	20A-001	Sluis in het Krabbersgat			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	22-1-2019	Gereed		SVO	Facilitair onderhoud
00006808	Traanplaten tpv halsbeugels zitten los	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz			Laag (blijven monitoren)	31-1-2019	Actief		SVO	Werktuigbouw
00006809	Scheur in hydrauliekslang opzetwerk	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	1-2-2019	Gereed	Vervangen hydrauliekslang	SVO	Werktuigbouw
00006810	Lagerbus komt uit de constructie opzetwerk Lorentz	10B-001	Zuidelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; opzetinrichting	Constructie	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	1-2-2019	Actief		SVO	Werktuigbouw
00006812	Vloeddeur 6A: lekkage onderafdichting en sluitrubber voorhar ontzet	14E-001	Stevin schutsluis	Sluisdeur (hef; punt; rol); Waddenzee; Vloeddeur; Oost 6A	Puntdeur	Hoog (zsm verhelpen)	17-1-2019	Gereed		Inspectie	Werktuigbouw
00006813	Vloeddeur 6B: lekkage onder- en achterhar afdichting	14E-001	Stevin schutsluis	Sluisdeur (hef; punt; rol); Waddenzee; Vloeddeur; West 6B	Puntdeur	Hoog (zsm verhelpen)	17-1-2019	Gereed		Inspectie	Werktuigbouw
00006814	Vloeddeur 6B: schade aan halsbeugellager	14E-001	Stevin schutsluis	Sluisdeur (hef; punt; rol); Waddenzee; Vloeddeur; West 6B	Draaipunt	Hoog (zsm verhelpen)	17-1-2019	Gereed		Inspectie	Werktuigbouw
00006815	Vloeddeur 6B: betonschade aan drempel (deur 6B)	14E-001	Stevin schutsluis	Sluishoofd; buitenhoofd	Drempel	Hoog (zsm verhelpen)	17-1-2019	Gereed		Inspectie	Werktuigbouw
00006851	Ebdeur 5B: schade aan halsbeugellager	14E-001	Stevin schutsluis	Sluisdeur (hef; punt; rol); Waddenzee; Ebdeur; West 5B	Draaipunt	Hoog (zsm verhelpen)	4-2-2019	Actief		SVO	Werktuigbouw
00006852	Beluchter begroeid en niet meer op positie	14E-001	Stevin schutsluis	Compressorinstallatie	Luchtbellenscherminstallatie; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	4-2-2019	Gereed	Vastzetten buis en verwijderen kabel	SVO	Civiel onderwater
00006853	drempel middenhoofd schade	14E-001	Stevin schutsluis	Sluishoofd; tussen	Drempel	Laag (blijven monitoren)	4-2-2019	Actief		SVO	Civiel onderwater
00006854	Achterhar middenhoofd oost	14E-001	Stevin schutsluis	Sluisdeur (hef; punt; rol); Midden; Vloeddeur; Oost 4A	Har	Laag (blijven monitoren)	4-2-2019	Actief		SVO	Civiel onderwater
00006855	Haalkommen nagenoeg doorgerot	14E-001	Stevin schutsluis	Sluis-kolk	Haalkom	Laag (blijven monitoren)	4-2-2019	Actief		SVO	Civiel bovenwater
00006856	Aanvaring deur	20A-100	Sluis in het Naviduct	Sluisdeur (hef; punt; rol); Deur; Oostkolk West; Markermeerzijde	Leuning; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	1-3-2019	Actief			
00006881	Gelijkoopkabels Nijkerk vertonen kinken, hierdoor zijn deze afgekeurd	32E-001	Spuisluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw		Kabeldraagconstructie algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	26-2-2019	Actief		SVO	Werktuigbouw
00006882	Vloeddeur 4B: schade aan halsbeugellager	14E-001	Stevin schutsluis	Sluisdeur (hef; punt; rol); Midden; Vloeddeur; West 4B	Draaipunt	Hoog (zsm verhelpen)	11-3-2019	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00006943	Ebdeur 5B: schade aan halsbeugellager (vervallen)	14E-001	Stevin schutsluis			Laag (blijven monitoren)			Vervallen		
00006954	Ebdeur 5A: schade aan halsbeugellager	14E-001	Stevin schutsluis	Sluisdeur (hef; punt; rol); Waddenzee; Ebdeur; Oost 5A	Draaipunt	Hoog (zsm verhelpen)	4-2-2019	Actief		SVO	Werktuigbouw
00007111	Niet kunnen openen van de stormvloed deuren door waterverschil	21C-001	Roggebotsluis	Sluisdeur hoogwaterdeur; noordoostelijk sluishoofd	Puntdeur	Laag (blijven monitoren)	29-3-2019	Actief		Storing	Elektrotechniek
00007112	VGM-effect door aanvaring schade; Balk afgebroken bij het remmingswerk.	21C-001	Roggebotsluis	Remming- en/of geleidewerk; noordelijke sluishoofd	Wrijfgording	Hoog (zsm verhelpen)	1-4-2019	Actief		Schouw	
00007113	Aanvaring deur nijkerk	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Sluisdeur (hef; punt; rol); Deur Nulder spuizijde binnen 2A	Bordes	Hoog (zsm verhelpen)	1-4-2019	Gereed	Vast zetten loop plank op sluisdeur	Schouw	
00007164	VGM effect door veroudering; afmeervoorziening houten wachstijger Vossemeerzijde	21C-001	Roggebotsluis	Afmeervoorziening Hout	Bordes	Hoog (zsm verhelpen)	4-4-2019	Actief		Activiteit	Elektrotechniek
00007230	Aanvaring deur	14E-001	Stevin schutsluis	Sluisdeur (hef; punt; rol); Waddenzee; Ebdeur; Oost 5A	Puntdeur	Laag (blijven monitoren)	8-5-2019	Actief		Preventief onderhoud	
00007235	Schade achteraanslag	20A-100	Sluis in het Naviduct	Sluisdeur (hef; punt; rol); Deur; Westkolk; Oost; IJsselmeerzijde	Aanslag	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	17-4-2019	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00007238	Scheurvorming in lasverbinding constructie veerbuffer tbv lasdoos en hogere mate van corrosie	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; opzetinrichting	Laag (blijven monitoren)	Laag (blijven monitoren)	13-5-2019	Actief		Meerwerk	
00007241	Armatuur los van mast	14E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Stevin		Objectverlichting binnen- + buitenhaven (steiger)	Laag (blijven monitoren)	19-5-2019	Actief		Storing	Elektrotechniek
00007250	Ingeslagen en verschoven oplegging	20A-001	Beweegbare brug in het Krabbersgat		Oplegging	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	24-5-2019	Actief		SVO	Werktuigbouw
00007251	Speling Lager axiaal radiaal van het Hoofddraaipunt	20A-001	Beweegbare brug in het Krabbersgat		Hoofddraaipunt	Laag (blijven monitoren)	24-5-2019	Actief		SVO	Werktuigbouw
00007252	Vermoedelijke scheuren stalen brugdek	20A-001	Beweegbare brug in het Krabbersgat			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	24-5-2019	Actief		SVO	Werktuigbouw
00007255	Manchet van cilinder (ebdeur oost IJsselmeer) lekt	20A-001	Sluis in het Krabbersgat	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd (IJsselmeerzijde); Oost	Cilinder	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	24-5-2019	Actief		SVO	Werktuigbouw
00007257	Lichtmast ligt omver	14E-001	Object Overstijgende Voorzieningen Stevin	Objectverlichting binnen- + buitenhaven (steiger)	Objectverlichting; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	12-6-2019	Gereed		Storing	Elektrotechniek
00007261	Afbrokkelen beton boven cilinder	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw		Fundering	Hoog (zsm verhelpen)	6-5-2019	Actief		SVO	Civiel bovenwater
00007262	Manchet cilinder westkolk oostzijde IJsselmeer lekt	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd Westkolk (IJsselmeerzijde); Oost	Cilinder (Sluisdeuren)	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	15-5-2019	Actief		SVO	Werktuigbouw
00007263	Tandwielkast maakt een tikkend geluid	14E-001	Zuidelijke draaibrug over de voorhaven Stevin		Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; draaibrug	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	29-5-2019	Actief		SVO	Werktuigbouw
00007264	lekkage boven de aandrijving	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz		Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; puntdeur; IJsselmeer west Vloeddeur 2B	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	11-6-2019	Gereed		SVO	Werktuigbouw
00007267	Vet loopt uit Alle hoofddraaiconstructie	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk	Hoofddraaipunt Links	Hoofddraaipunt; Algemeen	Hoog (zsm verhelpen)	18-6-2019	Actief		SVO	Werktuigbouw
00007268	Leuning is beschadigd	21A-110	Vaste bruggen Ramspolbrug	Talud	Talud, Algemeen	Laag (blijven monitoren)	19-6-2019	Actief			
00007271	Uitvaarsein beschadigd	21C-001	Roggebotsluis	Scheepverkeersbeseining	Scheepvaartsein	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	24-6-2019	Gereed	Repareren uitvaartsein Roggebot		Elektrotechniek
00007273	Draaibrug komt niet tot zijn eindpunt	14E-001	Zuidelijke draaibrug over de voorhaven Stevin			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	25-1-2019	Gereed		SVO	Werktuigbouw
00007277	Geleide wielen van de barriër zijn kapot.	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug	Geleideconstructie	Geleidebarrier; Staal; Scharnier	Hoog (zsm verhelpen)	29-6-2019	Gereed	Vervangen wielen Barrier	(Functie)test	Werktuigbouw
00007279	Betonrot hoofddraagconstructie	20D-001	Vaste bruggen over de schutsluizen in het Houtribcomplex		Hoofddraagconstructie; Oostelijk aanbrug v/d brug over de schutsluizen	Laag (blijven monitoren)	26-6-2019	Actief		SVO	Civiel bovenwater
00007282	Hekwerk aangevaren	10B-001	Kleine sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz	Sluisdeur (hef; punt; rol); Waddenzee oost ebdeur 3A	Leuning; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	3-7-2019	Actief		Storing	Werktuigbouw
00007284	Cilinder vloeddeur IJsselmeerzijde West lekt	20A-001	Sluis in het Krabbersgat	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd (IJsselmeerzijde); West	Laag (blijven monitoren)	Laag (blijven monitoren)	24-6-2019	Actief		SVO	Werktuigbouw
00007286	Cilinder vloeddeur IJsselmeerzijde Oost lekt	20A-001	Sluis in het Krabbersgat	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd (IJsselmeerzijde); Oost	Laag (blijven monitoren)	Laag (blijven monitoren)	24-6-2019	Actief		SVO	Werktuigbouw
00007287	Cilinder vloeddeur Markermeerzijde West lekt	20A-001	Sluis in het Krabbersgat	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd (Markermeerzijde); West	Laag (blijven monitoren)	Laag (blijven monitoren)	24-6-2019	Actief		SVO	Werktuigbouw
00007288	Cilinder vloeddeur Markermeerzijde Oost lekt	20A-001	Sluis in het Krabbersgat	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd (Markermeerzijde); Oost	Laag (blijven monitoren)	Laag (blijven monitoren)	24-6-2019	Actief		SVO	Werktuigbouw
00007289	Cilinder Ebdeur IJsselmeerzijde West lekt	20A-001	Sluis in het Krabbersgat	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd (IJsselmeerzijde); West	Laag (blijven monitoren)	Laag (blijven monitoren)	24-6-2019	Actief		SVO	Werktuigbouw
00007290	Cilinder Ebdeur Markermeerzijde West lekt	20A-001	Sluis in het Krabbersgat	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd (Markermeerzijde); West	Laag (blijven monitoren)	Laag (blijven monitoren)	24-6-2019	Actief		SVO	Werktuigbouw
00007291	Cilinder Ebdeur Markermeerzijde Oost lekt	20A-001	Sluis in het Krabbersgat	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd (Markermeerzijde); Oost	Laag (blijven monitoren)	Laag (blijven monitoren)	24-6-2019	Actief		SVO	Werktuigbouw

00007327	Houtrib brug 1 aanvaring onderdoorvaart licht	20D-001	Beweegbare brug in het Houtribsluizencomplex	Scheepverkeersbeseining; Markermeerzijde (oost en west)	Scheepvaartsein	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	16-7-2019	Gereed	onderdoorvaartsein van brug 1 aangevaren door een binnenvaart schip		Elektrotechniek
00007338	ASB op vrachtwagen	10B-001	Zuidelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz	Afsluitboominstallatie; waddenzee oostzijde; ASB01	Afsluitboom	Laag (blijven monitoren)	6-8-2019	Actief		Storing	Elektrotechniek
00007379	Aanvaring sluisdeur	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Sluisdeur (hef, punt; rol); vloeddeur; Markermeerzijde; Oostkolk; Oost	Reling	Laag (blijven monitoren)	13-8-2019	Actief		Storing	Werktuigbouw
00007380	Schade railing	20A-100	Sluis in het Naviduct	Sluisdeur (hef, punt; rol); Deur; Oostkolk West; Markermeerzijde	Leuning; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	15-8-2019	Actief			Werktuigbouw
00007389	Cilinderstang en afdichting beschadigd	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd oostkolk (Ijsselmeerzijde); Oost	Cilinder (Sluisdeuren)	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	20-8-2019	Actief		SVO	Werktuigbouw
00007393	Vloeddeur 1B : Schade aan halsbeugellager	14E-001	Stevin schutsluis	Sluisdeur (hef, punt; rol); IJsselmeer; Ebdeur; West 1B	Draaipunt	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	14-2-2019	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00007394	Ebdeur 2A : Schade aan halsbeugellager	14E-001	Stevin schutsluis	Sluisdeur (hef, punt; rol); IJsselmeer; Vloeddeur; Oost 2A	Draaipunt	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	14-2-2019	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00007395	Ebdeur 2B : Schade aan halsbeugellager	14E-001	Stevin schutsluis	Sluisdeur (hef, punt; rol); IJsselmeer; Vloeddeur; West 2B	Draaipunt	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	14-2-2019	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00007396	Middendeur 3A : Schade aan halsbeugellager	14E-001	Stevin schutsluis	Sluisdeur (hef, punt; rol); Midden; Ebdeur; Oost 3A	Draaipunt	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	14-2-2019	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00007397	Middendeur 3B : Schade aan halsbeugellager	14E-001	Stevin schutsluis	Sluisdeur (hef, punt; rol); Midden; Ebdeur; West 3B	Draaipunt	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	14-2-2019	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00007398	Middendeur 4A : Schade aan halsbeugellager	14E-001	Stevin schutsluis	Sluisdeur (hef, punt; rol); Midden; Vloeddeur; Oost 4A	Draaipunt	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	14-2-2019	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00007399	Middendeur 4B : Schade aan halsbeugellager	14E-001	Stevin schutsluis	Sluisdeur (hef, punt; rol); Midden; Vloeddeur; West 4B	Draaipunt	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	18-2-2019	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00007400	Vloeddeur 1A : halsbeugellager	14E-001	Stevin schutsluis	Sluisdeur (hef, punt; rol); IJsselmeer; Ebdeur; Oost 1A	Draaipunt	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	14-2-2019	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00007431	Automatisch smeersysteem werkt niet meer.	14E-001	Zuidelijke draaibrug over de voorhaven Stevin	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; opzetinrichting	Smeersysteem	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	19-7-2019	Actief		SVO	Werktuigbouw
00007432	Afgebroken bout van de klembus	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Kelder Nulder bedienzijde	Cilinder	Laag (blijven monitoren)	12-8-2019	Actief		SVO	Werktuigbouw
00007433	Bouten klembussen weggeroest	20A-001	Sluis in het Krabbersgat	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd (IJsselmeerzijde); Oost	Cilinder	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	10-9-2019	Actief		SVO	Werktuigbouw
00007438	Lekkage hydro-unit opzetwerk	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd (IJsselmeerzijde); Oost	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; opzetinrichting	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	17-9-2019	Actief		SVO	Werktuigbouw
00007445	Storing met openen deur	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; puntdeur; Waddenzee oost Vloeddeur 4A	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	25-9-2019	Gereed		Storing	Werktuigbouw
00007448	VWS 300m HRL kabel defect	14E-001	Noordelijke draaibrug over de voorhaven Stevin	Verkeersregelinstallatie (VRI)	Landverkeerssein; voorwaarschuwingseinen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	7-10-2019	Gereed		(Functie)test	Elektrotechniek
00007457	Slijtlaag laat los	21A-110	Beweegbare brug Ramspolbrug	Slijtlaag	Slijtlaag; Kunststof, Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	9-10-2019	Actief		Preventief onderhoud	Civiel bovenwater
00007486	Eb en Vloeddeur aangevaren	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz	Sluisdeur (hef, punt; rol);	Sluisdeur (hef, punt; rol); Waddenzee west vloeddeur 4B	Laag (blijven monitoren)	17-10-2019	Actief			Werktuigbouw
00007487	Hekwerk staat scheef	14E-001	Stevin schutsluis	Sluisdeur (hef, punt; rol); IJsselmeer; Ebdeur; Oost 1A	Leuning; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	14-10-2019	Actief			Werktuigbouw
00007488	Deur aangevaren	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz	Sluisdeur (hef, punt; rol); IJsselmeer oost vloeddeur 2A	Puntdeur	Laag (blijven monitoren)	14-10-2019	Actief			
00007559	Erosiekuil langs de oostelijke fuikwand	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex		Bodembescherming; Oost	Laag (blijven monitoren)	25-10-2019	Actief		Lodingen	Civiel onderwater
00007561	Hydrofoor uit bedrijf genomen	20D-001	Object Overstijgende Voorzieningen Houtrib		Gebouw	Laag (blijven monitoren)	19-10-2019	Actief		Storing	Elektrotechniek
00007562	Ontbreken brandblusser	20A-001	Object Overstijgende Voorzieningen Krabbersgat	Brandblussysteem	Brandblusser	Hoog (zsm verhelpen)	21-8-2019	Gereed		Inspectie	Elektrotechniek
00007568	Bevestiging afmeervoorziening zuidverbindingsbrug	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Verbindingsbrug (Loopbrug)	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	7-11-2019	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00007569	Defecte peilschaal Sluishoofd, Nijkerkerzijde	32E-001	Sluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Sluishoofd; Nijkerkerzijde	Peilschaal	Laag (blijven monitoren)	7-11-2019	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00007570	Defecte peilschaal Spuisluis, Doorlaatkoker Opening 1 (kant bedieningsgebouw)	32E-001	Spuisluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	Doorlaatkoker Opening 1 (kant bedieningsgebouw)	Peilschaal	Laag (blijven monitoren)	7-11-2019	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00007571	Gebarsten ruiten heftorens 1/3/4/5 Spuisluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw	32E-001	Spuisluis tussen Nijkerkernauw - Nuldernauw		Heftoren 1 (kant bedieningsgebouw)	Laag (blijven monitoren)	7-11-2019	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00007572	Diverse kasten brandblusser verveerd (estetisch) en vervormt	14E-001	Stevin schutsluis		Brandblussysteem	Laag (blijven monitoren)	8-11-2019	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00007575	Omranding verbogen	21C-001	Roggebotbrug		Voegovergang	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	8-11-2019	Actief		SVO	Werktuigbouw
00007576	Wegmarkering ontbreekt deels	10B-001	Noordelijke draaibrug over de voor- en buitenhaven Lorentz	Wegmarkering	Wegmarkering; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	6-8-2019	Actief		Inspectie	Civiel bovenwater
00007577	Luifel zonwering defect	10B-001	Object Overstijgende Voorzieningen Lorentz	Gebouw; Centraal bedieningsgebouw	Zonwerend rooster	Laag (blijven monitoren)	6-8-2019	Actief		Inspectie	
00007657	Regenwater afvoer stuk Spui toren 5	20D-001	Spuisluis in het Houtribsluizencomplex	Hemelwaterafvoer (HWA); Heftoren 5	Hemelwaterafvoer (HWA); Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	14-11-2019	Actief		SVO	Civiel bovenwater
00007667	Buisleiding belenscherm bovenhoofd defect	14E-001	Stevin schutsluis	Compressorinstallatie	Luchtbelenscherminstallatie; Algemeen	Laag (blijven monitoren)	28-11-2019	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00007669	Deuren niet meer meerbaar door corrosie	20A-100	Sluis in het Naviduct		Sluiskolk; West	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	18-11-2019	Actief		SVO	Werktuigbouw
00007670	Vet loopt uit de lagere	32E-001	Brug over het westelijke hoofd van de schutsluis Nijkerk	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch Brug	Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	5-11-2019	Actief		SVO	Werktuigbouw
00007675	Corrosievorming op behuizing Auma aandrijving plaatafsluiter S05	75B-110	IJsselooq Baggerspeciedepot	Leiding van de kade richting de jetwaterbuffer naar de uitloop hoofdbassin	Afsluiter	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	13-12-2019	Actief		Analyse	Werktuigbouw
00007676	Lekkage Cilinder ebdeur Markermeerzijde Westkolk West	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd westkolk (Markermeerzijde); West	Cilinder (Sluisdeuren)	Laag (blijven monitoren)	16-12-2019	Actief		Schouw	
00007677	Achterstallig Hydraulisch onderhoud	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	14-11-2019	Vervallen		Inspectie	Werktuigbouw
00007678	Afdichtingen cilinderstang zorgelijk	14E-001	Stevin schutsluis		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Rinkelaandrijving ebdeur; Waddenzee West 5B	Hoog (zsm verhelpen)	16-12-2019	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00007679	Inwendige lekkage aan de hoofdpomp ebdeur TR24	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd westkolk (IJsselmeerzijde); West	Hydraulisch aggregaat (pomp; motor; kleppenblok; tankeenhed) Ebdeur	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	20-3-2017	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00007680	Waaier + Waaierkap ontbreekt op de e-motor van de voedingspomp	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd Westkolk (IJsselmeerzijde); Oost	Hydraulisch aggregaat (pomp; motor; kleppenblok; tankeenhed) Ebdeur	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	15-11-2019	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00007681	Ebdeur aangevaren	14E-001	Stevin schutsluis	Sluisdeur (hef, punt; rol); IJsselmeer; Ebdeur; West 1B	Puntdeur	Laag (blijven monitoren)	18-12-2019	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00007682	Zware toegangsluiken	14E-001	Stevin schutsluis		Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Rinkelaandrijving ebdeur; Waddenzee West 5B	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	25-11-2019	Actief		SVO	Werktuigbouw
00007701	Lekkage Deurcilinder	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd westkolk (Markermeerzijde); West	Cilinder (Sluisdeuren)	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	12-12-2019	Actief		SVO	Werktuigbouw
00007702	Lekkage Tandwielkast	20D-001	Beweegbare brug in het Houtribsluizencomplex		Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; Kelder bewegingswerk oost	Laag (blijven monitoren)	14-1-2020	Actief		SVO	Werktuigbouw
00007714	Diverse gebreken hydraulische installatie in Technische Ruimte TR.11 (oostkolk)	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd oostkolk (Markermeerzijde); Oost	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	14-11-2019	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00007715	Scheuren middeneiland draaibrug	14E-001	Zuidelijke draaibrug over de voorhaven Stevin		Fundering	Laag (blijven monitoren)	28-1-2020	Actief		SVO	Civiel bovenwater
00007716	Kelder blank door lekkage	10B-001	Grote sluis tussen voorhaven en binnenhaven Lorentz		Kelder; Sluishoofd ijsselmeer oostzijde	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	29-1-2020	Actief		SVO	Civiel bovenwater
00007717	Speling op de bevestigingspen van de halsbeugel waarneembaar	20A-001	Sluis in het Krabbersgat	Sluisdeur (hef, punt; rol); vloeddeur; Markermeerzijde; West	Draaipunt	Laag (blijven monitoren)	24-1-2020	Actief		Preventief onderhoud	
00007718	Diverse gebreken hydraulische installatie in Technische Ruimte TR.12 (oostkolk)	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd oostkolk (Markermeerzijde); West	Aandrijving en bewegingswerk; electrohydraulisch; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	14-11-2019	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00007719	Diverse gebreken hydraulische installatie in Technische Ruimte TR.13 (oostkolk)	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd oostkolk (Markermeerzijde); Oost	Aandrijving en bewegingswerk; electrohydraulisch; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	14-11-2019	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00007720	Diverse gebreken hydraulische installatie in Technische Ruimte TR.14 (oostkolk)	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd oostkolk (IJsselmeerzijde); Oost	Aandrijving en bewegingswerk; electrohydraulisch; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	14-11-2019	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00007721	Diverse gebreken hydraulische installatie in Technische Ruimte TR.21 (westkolk)	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd westkolk (Markermeerzijde); Oost	Aandrijving en bewegingswerk; electrohydraulisch; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	14-11-2019	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00007722	Diverse gebreken hydraulische installatie in Technische Ruimte TR.22 (westkolk)	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd westkolk (Markermeerzijde); West	Aandrijving en bewegingswerk; electrohydraulisch; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	14-11-2019	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00007723	Diverse gebreken hydraulische installatie in Technische Ruimte TR.23 (westkolk)	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd Westkolk (IJsselmeerzijde); Oost	Aandrijving en bewegingswerk; electrohydraulisch; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	14-11-2019	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00007724	Diverse gebreken hydraulische installatie in Technische Ruimte TR.24 (westkolk)	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd westkolk (IJsselmeerzijde); West	Aandrijving en bewegingswerk; electrohydraulisch; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	14-11-2019	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00007726	Remmingswerk aangevaren	14E-001	Stevin schutsluis		Remming- en/of geleidewerk; Voorhaven	Laag (blijven monitoren)		Actief			Civiel bovenwater
00007727	Slijtlaag Oostbrug laat los	20D-001	Beweegbare brug in het Houtribsluizencomplex	Slijtlaag; Beweegbarebrug oost; op het rijdek	Slijtlaag; Algemeen	Hoog (zsm verhelpen)	28-10-2019	Actief	Definitief herstel slijtlaag		Civiel bovenwater
00007728	Diverse gebreken hydraulische cilinders aangestuurd vanuit Technische Ruimte TR.11 (oostkolk)	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd oostkolk (Markermeerzijde); Oost	Aandrijving en bewegingswerk; electrohydraulisch; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	14-11-2019	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00007729	Diverse gebreken hydraulische cilinders aangestuurd vanuit Technische Ruimte TR.12 (oostkolk)	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd oostkolk (Markermeerzijde); West	Aandrijving en bewegingswerk; electrohydraulisch; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	14-11-2019	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00007730	Diverse gebreken hydraulische cilinders aangestuurd vanuit Technische Ruimte TR.13 (oostkolk)	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd oostkolk (IJsselmeerzijde); Oost	Aandrijving en bewegingswerk; electrohydraulisch; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	14-11-2019	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00007731	Diverse gebreken hydraulische cilinders aangestuurd vanuit Technische Ruimte TR.14 (oostkolk)	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd oostkolk (IJsselmeerzijde); West	Aandrijving en bewegingswerk; electrohydraulisch; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	14-11-2019	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00007732	Diverse gebreken hydraulische cilinders aangestuurd vanuit Technische Ruimte TR.21 (westkolk)	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd westkolk (Markermeerzijde); Oost	Aandrijving en bewegingswerk; electrohydraulisch; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	14-11-2019	Actief		Inspectie	Werktuigbouw
00007733	Diverse gebreken hydraulische cilinders aangestuurd vanuit Technische Ruimte TR.22 (westkolk)	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd westkolk (Markermeerzijde); West	Aandrijving en bewegingswerk; electrohydraulisch; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	14-11-2019	Actief		Inspectie	Werktuigbouw

00007734	Diverse gebreken hydraulische cilinders aangestuurd vanuit Technische Ruimte TR.23 (westkolk)	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd Westkolk (Ijsselmeerzijde); Oost	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	14-11-2019	Actief	Inspectie	Werktuigbouw
00007735	Diverse gebreken hydraulische cilinders aangestuurd vanuit Technische Ruimte TR.24 (westkolk)	20D-001	Sluis in het Houtribsluizencomplex	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Sluishoofd westkolk (Ijsselmeerzijde); West	Aandrijving en bewegingswerk; elektrohydraulisch; Algemeen	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	14-11-2019	Actief	Inspectie	Werktuigbouw
00007739	Constante vervuiling van de kasten van de binnenste puntdeuren	21C-001	Roggebotsluis		Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch; puntdeur; noordoostelijk sluishoofd 2	Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	25-2-2020	Actief	Storing	Civil bovenwater
00007740	Schade door aanvaring aan reling bordes Sluiskeuze verlichting	20D-001	Spuisluis in het Houtribsluizencomplex			Middel (beoordelen eerste mogelijkheid oplossen)	26-2-2020	Actief	Storing	Werktuigbouw
00007750	Schade geleidewerk	20A-100	Sluis in het Naviduct	Sluishoofd; IJsselmeerzijde; Oostkolk	Geleidewerk	Laag (blijven monitoren)	19-3-2020	Actief		Civil bovenwater
00007760	Schade aan geleidewerk	20A-100	Sluis in het Naviduct	Sluishoofd; IJsselmeerzijde; Oostkolk	Geleidewerk	Hoog (zsm verhelpen)	19-3-2020	Actief		