

CERTIFICAAT EINDCONTROLE NA ASBESTVERWIJDERING

De eindcontrole bestaat uit een visuele inspectie conform NEN2990. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Deze eindcontrole is uitgevoerd door Flamant Laboratory BV. Op de diensten van Flamant Laboratory BV zijn de Algemene Voorwaarden Flamant van toepassing.

Opdrachtgever

Van Caam Asbestverwijdering en
Sloopwerken BV
Standdaarbuitensedijk 3
4730AA Oud-Gastel

Rapportnummer

JR14734

datum

11-10-2019

inspecteur

J. Roos

Projectgegevens

omschrijving object/bouwwerk:

gedeelte van braakliggend terrein

adres

Edisonlaan 15 te Bergen op Zoom

aanvangstijd

14:00 uur

eindtijd

14:50 uur

inspectietijd onder asbestcondities

00:15 uur

Gesaneerde asbesthoudende toepassingen/materialen (conform werkplan/aanwijzing opdrachtgever)

nr.	onderzochte ruimte(n)	hoeveelheid (±)/materiaal	asbestsoort	HB	%(m/m)
1	gedeelte van braakliggend terrein	2 stuks AC buismateriaal, bron 101	CHR	ja	10-15 /
2	gedeelte van braakliggend terrein	restanten AC board verspreid over 50 m², bron 102	CHR	ja	2-5 /

CHR: chrysotiel, AMO: amosiet, CRO: crocidoliet, OVE: overige soorten asbest/ keramische wol,

n.b.: soort asbest niet bekend, HB: hechtgebonden, %(m/m): gewichtspercentage

+/- : sporen asbest aantoonbaar, +: duidelijk asbest aangetroffen, ++: zeer veel asbest aangetroffen

Risicoklasse en meetprotocol

risicoklasse(n)

☐ 1

☒ 2

☐ 2A

Resultaten(samenvatting)

visuele inspectie

goedgekeurd

volledige eindcontrole ☒ ja

☐ nee:

Rapportnummer

JR14734

Conclusie

Op grond van bovenstaande bevindingen kan worden geconcludeerd dat de onderzochte ruimte(n)/ bouwde(e)l(en) **wel** zonder gebruik van adembescherming kan/kunnen worden betreden.

Ondertekening:

Ondertekening opdrachtgever:



J. Roos

Van Caam Asbestverwijdering en Sloopwerken BV

Rapportnummer

JR14734

Doel

De eindcontrole heeft tot doel vast te stellen of in het onderzochte object/terrein nog visueel waarneembare resten van de gesaneerde asbesthoudende materialen aanwezig zijn en of het onderzochte object/terrein kan worden vrijgegeven voor het betreden zonder beschermende middelen. De eindcontrole heeft plaatsgevonden na het saneren van de asbesthoudende materialen.

Ingangscontrol

projectnummer opdrachtgever	20181543
inventarisatierapport aanwezig	ja
valide sloopmelding aanwezig	ja
werkplan aanwezig	ja
sanering uitgevoerd conform werkplan en/of inventarisatierapport	Ja ☒ Nee ☐ reden:
weersgesteldheid	droog
aanvullingen en/of afwijkingen	n.v.t.

Inspectiegebied

totale oppervlakte inspectiegebied	308 m ²
------------------------------------	--------------------

Optionele kleefmonstername

aantal genomen kleefmonsters	n.v.t. stuks
------------------------------	--------------

Koppeling rapportage

☒ nee
☐ ja, namelijk aan rapportage(s) met kenmerk(en)

Rapportnummer

JR14734

Visueel geïnspecteerde onderdelen

Segmentatie	1	2
Plafond/ dak (constructie)	N	N
Kabelgoten/ doorvoeringen	N	N
Ventilatiekanalen	N	N
Buizen/ leidingwerk	+	N
Verwarmingselementen	N	N
Kozijnen	N	N
Plinten	N	N
Vloer	+	+
Machines/installaties	N	N
Kruipruimte	N	N
Wanden/muren	N	N
Overige	+	N
Gereedschap/hulpmiddelen	N	N
(afval) transit-route	N	N
Vuile ruimte deco-unit	+	N
Aantal m2	208	100

Toelichting symbolen

toelichting keuze "overige": onderdrukfilter van ODM in deco-wagen

+ direct in orde bevonden
+2 in orde bevonden na schoonmaak

A afgekeurd vanwege aantreffen van asbestrestanten
Z afgekeurd wegens andere reden (zie opmerkingen)
N niet aanwezig en/of niet onderzocht

Rapportnummer

JR14734

Resultaten

Visuele inspectie

- ☒ goedgekeurd de onderzochte ruimte(n) voldoen **wel** aan de criteria zoals gesteld in de NEN2990
☐ afgekeurd: de onderzochte ruimte(n) voldoen **niet** aan de criteria zoals gesteld in de NEN2990

Additionele monsteranalyse

- ☐ goedgekeurd: zie bijlage
☐ afgekeurd: zie bijlage
☒ niet van toepassing

Gegevens over de gevolgde inspectieprocedure en bijhorende prestatiekenmerken kunnen bij Flamant Laboratory BV worden opgevraagd. Documentatie ten behoeve van de inspectiewerkzaamheden wordt in digitale vorm 7 jaar bewaard. Eventuele monsters worden 2 maanden bewaard. Niets uit deze rapportage mag gereproduceerd worden, tenzij volledig, zonder schriftelijke toestemming van Flamant Laboratory BV. Deze verrichting valt binnen de scope van het accreditaat I189.


Opmerkingen/notities

Bijlagen

Geen

Rapportnummer

JR14734



tekening is indicatief
en niet op schaal

luchtpomp:		gesaneerd:		afzetlint:	
kleefmonster:		uitsluitingen:		metrage:	
containment:		asbest:		segmentatie:	
deco-unit:		onderdruk:		transitrout:	

Rapportnummer

JR14734



toelichting foto: Edisonlaan 15 te Bergen op Zoom



toelichting foto: locatie van gesaneerde asbesthoudende toepassingen



toelichting foto: locatie van gesaneerde asbesthoudende toepassingen



toelichting foto: locatie van gesaneerde asbesthoudende toepassingen