

Conditiemeting

Organisatie: Gemeente Heusden Filter instellingen: geen

Elementgroep	NL-SfB	Element	Conditiescore	Verzorgingscore
Gemeente Heusden				
Buitensportaccomodatie's				
Buitenzwembad Het Run - Sportlaan 14, 5151 RK Drunen Eigendom: J Bouwjaar: 2005 BVO: 0				
Algemeen				
Algemeen	01 10 00	Reparatie voegwerk/schoonmaak waterloop nabij peuterbad		
Algemeen	01 10 00	Kitwerk zwembaden		
Klachtenonderhoud	02 10 00	Stelpost t.b.v. klachtenonderhoud		
Vloerafwerkingen	43 10 12	Zwembadrand tegelbad vernieuwen (2007)	2	
Beschermlagen	46 10 02	Coating peuterspeelbad	2	
Beschermlagen	46 10 02	Coating recreatiebad vloer + wanden	1	
Daken				
Daken	27 21 00	Aanbrengen isolatie		
Beschermlagen	46 10 00	Coating	2	
Beschermlagen	46 10 02	Coating op bordes badmeesterhuis		5
Dakafwerkingen	47 11 09	Dakbedekking hoofdgebouw (2007)	1	
Dakafwerkingen	47 11 10	Bitumineuze dakbedekking sanitair gebouw	2	
Dakafwerkingen	47 11 10	Bitumineuze dakbedekking techniek/horeca	2	
Dakafwerkingen	47 11 28	Loodaansluiting	2	
Dakafwerkingen	47 12 00	Dakplaten metaal badmeesterhuis		
Afvoeren	52 12 10	HWA's vervangen hoofdgebouw (2007)	2	
Afvoeren	52 12 10	HWA's vervangen sanitair gebouw		5
Afvoeren	52 12 10	HWA's vervangen techniek/horeca	2	
Gevels				
Algemeen	01 10 00	Metalen trap badmeesterhuis	2	
Buitenwanden	21 22 03	Aanbrengen buitenwandisolatie		
Buitenwandopeningen	31 40 01	Kozijnen badmeesterhuis NIET VERVANGEN		
Buitenwandopeningen	31 40 01	Kozijnen hoofdgebouw, techniek/horeca		
Buitenwandopeningen	31 87 00	Rolluik hoofdgebouw (2007)		3
Buitenwandopeningen	31 87 00	Rolluik voormalige horeca afm. 2x5,62		3
Balustrades en leuning	34 12 05	Balustrade buiten badmeesterhuis	2	
Buitenwandafwerkingen	41 12 01	boeiboord hout badmeesterhuis NIET VERVANGEN		
Buitenwandafwerkingen	41 12 09	Volkern platen NIET VERVANGEN sanitair gebouw		
Beschermlagen	46 10 01	Schilderwerk op deur hout hoofdgebouw (VERVALLEN)	1	
Beschermlagen	46 10 01	Schilderwerk op hout hoofdgebouw (VERVALLEN)		3
Beschermlagen	46 10 01	Schilderwerk op hout badmeesterhuis	2	
Beschermlagen	46 10 01	Schilderwerk op deur hout techniekgebouw/horeca (VERVALLEN)	2	
Beschermlagen	46 10 01	Schilderwerk op houten kozijn techniek/horeca (VERVALLEN)		3
Beschermlagen	46 10 01	Buitenschilderwerk op gevelbekleding hoofdgebouw (2017)	1	
Beschermlagen	46 10 01	Schilderwerk op deur hout badmeesterhuis	2	
Beschermlagen	46 10 02	Schilderwerk op beton tpv sanitairgebouw	2	

Verlichting	63 10 30	Gevelarmaturen hoofdgebouw vervangen	2		
Installaties					
Warmtedistributie	56 11 10	Radiatoren			
Luchtbehandeling	57 52 00	Mechanische ventilatie met WTW			
Elektrische installatie	60 10 00	NEN 3140 keuring, incl. herstel hoofdgebouw			
Elektrische installatie	60 10 00	NEN 3140 keuring, incl. herstel horeca			
Elektrische installatie	60 10 00	NEN 3140 keuring, incl. herstel sanitair gebouw			
Elektrische installatie	60 10 00	NEN 3140 keuring, incl. herstel hoofdgebouw			
Elektrische installatie	60 10 00	NEN 3140 keuring, incl. herstel techniek/horeca			
Centrale elektrotechnische installatie	61 11 30	Zonnepanelen aanbrengen			
Verlichting	63 10 30	Armaturen vervangen	2		
Verlichting	63 20 10	Noodverlichting, incl. vluchtarmaturen hoofdgebouw		3	
Beveiliging	65 11 10	Ontruimings alarm		3	
Beveiliging	65 13 01	Brandblussers hoofdgebouw		3	
Beveiliging	65 21 10	Inbraakmeldinstallatie		3	
Interieur					
Binnenwandopening	32 30 00	Stelpost t.b.v. vervanging H&S werk hoofdgebouw			
Vloerafwerkingen	43 22 17	Linoleum/marmoleum vervangen hoofdgebouw (2007)	2		
Plafondafwerkingen	45 12 21	Verlaagd systeem mineraalplaat hoofdgebouw (2007)	1		
Plafondafwerkingen	45 12 21	Verlaagd systeem mineraalplaat badmeesterhuis	2		
Beschermlagen	46 20 01	Schilderwerk binnenzijde buitenkozijnen badmeesterhuis	2		
Beschermlagen	46 20 01	Schilderwerk binnenzijde buitenkozijnen techniek/horeca		3	
Beschermlagen	46 20 02	Coating op vloer machinekamer (2017)	1		
Vaste keukenvoorzieningen	73 11 00	Aanrechtblad 1e verd. badmeesterhuis		3	
Vaste keukenvoorzieningen	73 11 00	Keukenblok hoofdgebouw (2007)		3	
Vaste keukenvoorzieningen	73 11 00	Pantry horeca			4
Vaste keukenvoorzieningen	73 11 00	Pantry begane grondbadmeesterhuis			4
Vaste sanitaire voorzieningen	74 10 00	Renovatie kleed/toilet/douche personeel hoofdgebouw (2007)		3	
Vaste sanitaire voorzieningen	74 10 00	Toiletgroep/douche tbv bezoekers hoofdgebouw (2007)		3	
Vaste sanitaire voorzieningen	74 10 00	MIVA toilet hoofdgebouw (2007)	2		
Vaste sanitaire voorzieningen	74 10 00	Toiletgroep sanitair dames/heren sanitair gebouw (2007)	2		
Vaste sanitaire voorzieningen	74 20 00	Renovatie grote kleedruimte hoofdgebouw		3	
Terrein					
Terrein	90 30 00	Schuifpoort fabr. Heras aan entreezijde	2		
Terrein	90 30 05	Hekwerk rondom terrein bj. 2004	2		
Terrein	90 30 05	Hekwerk + poort staalmat rondom beachvolley	2		
Terrein	90 34 00	Draaiport/toegang	2		
Terrein	90 40 09	Rubber tegels onder klimtoestel nabij recreatiebad	2		
Terrein	90 40 09	Rubber tegels onder draaitol	2		
Terrein	90 40 09	Rubber tegels onder klimrek groot metaal	2		
Terrein	90 40 09	Rubber tegels onder wip/wap	2		
Terrein	90 40 09	Rubber tegels onder glijbaan ligweide	2		

Terrein	90 71 11	Banken beton/hout	4	
---------	----------	-------------------	---	--