

Zuyd Hogeschool

Nieuw-Eyckholt



Klant

Naam: Zuyd Hogeschool

Adres: Nieuw-Eyckholt 300, 6419DJ Heerlen

Contactpersoon: Daniëlle Cox

Polisnummer: 0000

Relatienummer: 87746634

Accountmanager: Guendaline Blokker

Gebouw/ Object

Naam: Nieuw-Eyckholt

Adres: Nieuw-Eckholt 300, 6419DJ Heerlen

Inspectie

Uitgevoerd door: Raetsheren van Orden Consultancy BV

Adres: Arcadialaan 36A, 1810 KA Alkmaar

Inspecteur: Hans Sikkema

Inspectie datum: 29 september 2023

Rapportage referentie: Prj23091318

Rapportage datum: 01 oktober 2023

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding

Quickscan

Het doel van de quickscan

Belangrijke informatie

2. Locatie / Gebouw

Bouwkundig

Installaties

Aanwezige preventie maatregelen

1. Inleiding



Quickscan

Door Raetsheren van Orden Consultancy B.V. is een quickscan uitgevoerd aan het gebouw/object en de gebouwgebonden installaties en voorzieningen op de vermelde locatie. Deze quickscan bestaat uit een visuele inspectie en het fotografisch vastleggen hiervan.

Het doel van de quickscan

Deze quickscan is adviserend van aard en is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Het doel van deze quickscan is om de kans op schade te verkleinen en ook de omvang van de schade zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast bevat dit rapport de meest actuele risico informatie en geeft het een overzicht van de aanwezige preventiemaatregelen.

Dit rapport is mede samengesteld op basis van de door u verstrekte informatie en de visuele waarnemingen van de risk engineer van Raetsheren. Indien u onjuistheden constateert, wilt u het ons dan laten weten.

Belangrijke informatie

Deze rapportage heeft niet als doel alle mogelijke gevaren te beschrijven dan wel in kaart te brengen. Aan de door ons verstrekte mondelinge of schriftelijke informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Er wordt derhalve dan ook geen aansprakelijkheid aanvaard naar aanleiding van deze rapportage.

Indien de tekst van deze rapportage ter zake een eenzelfde onderwerp afwijkt van de tekst in het polisblad gaat de tekst in de polis voor.

2. Locatie / Gebouw

BOUWKUNDIG

Bestemming: Verzamelcode Onderwijs

CEA code: 0

Belendingen/situering: Soortgelijk

Afstand belendingen: 43 meter

Bouwjaar: 1996

Vloeroppervlak m2: 12214

Aantal bouwlagen: 5

Buitenwanden: Metselwerk, Staal, Glas

Muur isolatie: Niet bekend

Binnenwanden: Gips, Metselwerk, Beton, Systeemwanden

Dakconstructie: Beton, Staal

Dakisolatie: EPS / XPS / Polystyreen

Dakafwerking: Bitumen Grind

Plafondafwerking: Systeemplafond

Buitenzonwering: Uitvalschermer, Jaloezieën

Kelder / souterrain: Ja

Begane grond Beton: PVC / Vinyl / Tapijt

Eerste verdieping Beton: PVC / Vinyl / Tapijt

Tweede verdieping Beton: PVC / Vinyl / Tapijt

Derde verdieping Beton: PVC / Vinyl / Tapijt






INSTALLATIES



Elektrische installatie onderhoud / keuring

Periodieke keuringrapport aanwezig. Installatie vertoont visueel geen gebreken.



Elektrische installatie thermografie

Geen bijzonderheden aangetroffen.

**** Gebruikte meetapparatuur ****
FLIR One Pro - Serie nr. T06L2Q0018E



Verwarmingsinstallatie onderhoud

De verwarmingsinstallatie wordt jaarlijks onderhouden door de installateur.



Verwarmingsinstallatie keuring

Periodieke keuringrapport aanwezig



Koel/warmtepomp installatie onderhoud

De koel/warmtepomp installatie word jaarlijks onderhouden door de installateur.



Liftinstallatie keuring / onderhoud

Geldige keuringsticker is aanwezig.



Afval behandeling

Buiten opslag afval (afstand >10m). Afval verzameling vind op veilige afstand buiten het gebouw plaats.

AANWEZIGE PREVENTIE MAATREGELEN



Blusmiddelen

Brandblussers aanwezig en worden periodiek onderhouden.






Brandslanghaspels

Brandslanghaspels aanwezig en worden periodiek onderhouden.





Inbraakbeveiligingsinstallatie

Inbraakinstallatie aanwezig, wordt jaarlijks onderhouden en heeft een doormelding aan PAC



Bliksem- en aardingsbeveiliging

Bliksem- en aardingsbeveiliging aanwezig en wordt periodiek onderhouden.



Overspanningsbeveiliging

Overspanningsbeveiliging is aanwezig en operationeel.



Sprinkler installatie

Sprinkler installatie aanwezig en wordt jaarlijks onderhouden.





BMI Brandmeldinstallatie

Brandmeldinstallatie aanwezig met doormelding aan PAC/RAC en wordt jaarlijks onderhouden.



Droge blusleiding

Droge blusleiding aanwezig en worden periodiek onderhouden.





Blusgasinstallatie

Blusgasinstallatie aanwezig en wordt periodiek onderhouden.