

GERICHTE TECHNISCHE INSPECTIE SLUISDEUR 5 HELMOND

Project : Voo226 Helmond

Opdrachtgever : Rijkswaterstaat

Opdrachtnummer :

Opdrachtnemer : SPIE Nederland B.V.

: Smart City-Bruggen, Sluizen & Gemalen

SPIE Ref.: 01060.20.2001.0001

Auteur : M.C. van Genderen

Status : Definitief

Versie nummer : 1.0

Datum : 21-10-2020

Validatie

Auteur:	Gecontroleerd:	Vrijgegeven:
Projectcoördinator	Projectleider Uitvoering	Project Manager
M.C. van Genderen	W. de Graaf	M. van der Weijden
		
Paraaf:	Paraaf:	Paraaf:

Documenthistorie

Revisie nr.	Revisie datum	Omschrijving
1.0	21-10-2020	Definitief

Opmerkingen
N.v.t.

Inhoudsopgave

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1. Inleiding | pag.: 4 |
| 2. Inspectieresultaten | pag.: 4 |
| 3. Fotorapportage | pag.: 6-9 |


1. Inleiding


Naar aanleiding van het contract om de sluisdeuren te wisselen op Sluis Helmond heeft Spie in de scope om de sluisdeuren te reviseren. In de aanloop naar de werkzaamheden is geconstateerd dat de conservering op de deuren Chrome 6 bevat. Om deze reden zijn de deuren eerst nat gestraald om dit op de juiste manier te verwerken. De GTI is uitgevoerd nadat de deur nat gestraald is, na deze inspectie is de deur nog droog nagestraald. Deze GTI is uitgevoerd op 20 oktober 2020.

2. Inspectieresultaten

De deur is na het stralen gecontroleerd op beschadigingen, lasspetters, scherpe kanten en andere mogelijke schades. De deur bevat geen schades, wat in de lijn der verwachting ligt aangezien de deuren als reservedeur lagen en nog nooit zijn ingezet.

3. Fotorapportage

Keermiddelen Schijndel			
Onderdeel	Foto: 1	Bevindingen	Urgentie
Sluisdeur 5		Deurmarkering Sluisdeur 3L	
	Foto: 2		
Sluisdeur 5		Controle Sluisdeur 5, geen materiaalafname of schades te zien	
	Foto: 3		
Sluisdeur 5		Controle Sluisdeur 5, geen materiaalafname of schades te zien	

Keermiddelen Schijndel			
Onderdeel	Foto: 4	Bevindingen	Urgentie
Sluisdeur 5		Controle sluisdeur, afrondingen akkoord. Geen scherpe randen zichtbaar	
	Foto: 5		
Sluisdeur 5		Controle schades, geen schades gevonden	
	Foto: 6		
Sluisdeur 5		Controles schades, geen schades gevonden	