

Project Specifieke Bijlage (PSB) Kunstwerken A2
Project: Groot Onderhoud A2-A6_2025-2027
Datum: 24-10-2024

Object-type	Object-code	Objectnaam	Omschrijving	Omschrijving	GPS	Gebied
Duiker	OBJ-00162	39C-322-01 - Duiker Enspijk	Duiker onder RWA2 thv km87,7 (1957)	- Duiker reinigen (slib verwijderen) - Begroeiing verwijderen	51.878732,5 .208512	Gebied RWS
Kunst-werk	OBJ-00163	31H-019-01 - Viaduct Nedereindseweg oost	Oostelijk viaduct over de Nedereindseweg in RWA2 thv km 66.5	- Herstellen betonschade steunpunten (programmeringsinsectie schade 02) - Onderhouden voeg / Vervangen rubber voegovergang vermoedelijk 1.2b2 SN ESV-RG1 - Vervangen geleiderailconstructie - Vervangen deklaag	52.0407728 6612361,5.0 6440837109 0605	Gebied RWS
Kunst-werk	OBJ-00156	38F-004-05 - Viaduct Bradaal noord	Noordelijk viaduct in de Rietveldseweg over RWA2 thv km 81.3	- Onderhouden voeg / Vervangen rubber voegovergang (Nosing joint C1.2a1, vermoedelijk Maurer D80-N) - Geleiderail vervangen	51.928702,5 .164773	Gebied RWS
Kunst-werk	OBJ-00157	38F-004-06 - Brug Bradaal west	Westelijk brug in RWA2 over de Nieuwe Wetering thv km 81.4	- Vervangen deklaag - Geleiderail vervangen	51.927828,5 .165403	Gebied RWS
Kunst-werk	OBJ-00158	38F-004-08 - Viaduct Bradaal zuid	Zuidelijk viaduct in de Rietveldseweg over RWA2 thv km 81.3	- Onderhouden voeg / Vervangen rubber voegovergang (Nosing joint C1.2a1, vermoedelijk Maurer D80-N) - Geleiderail vervangen	51.928625,5 .164855	Gebied RWS
Kunst-werk	OBJ-00167	38F-008-01 - Brug Kromme IJssel oost	Oostelijke brug over de Kromme IJssel in RWA2 thv km 70.3	- vervangen deklaag - vervangen geleiderailconstructie	52.0078508 8,5.0731207 6	Gebied RWS
Kunst-werk	OBJ-00166	38F-010-05 - Brug Hollandsche IJssel oost	Oostelijke brug over de Hollandsche IJssel en de IJsselsteinseweg in RWA2 thv km 69.0	- Vervangen deklaag - Vervangen geleiderailconstructie	52.0186198 7,5.0668684 3	Gebied RWS
Kunst-werk	OBJ-00168	38F-108-01 - Onderdoorgang Ringdijk	Onderdoorgang in de Ringdijk onderlangs RWA2 thv km 72.2	- herstellen schampkant (programmeringsinsectie schade 101)	51.9920889 7,5.0812388 3	Gebied RWS
Kunst-werk	OBJ-00169	38F-109-01 - Viaduct Prins Bernhardstraat oost	Oostelijk viaduct over de Prins Bernhardstraat in RWA2 thv km 72.5	- Vervangen gehele asfaltconstructie - Vervangen geleiderailconstructie - Herstellen betonschade onderzijde Rijdek (Schade formulier 38F-109 Prins Bernhardstraat schade B.A.) - Onderhouden voeg / Vervangen rubber voegovergang vermoedelijk 1.2b2 SN ESV-RG1 - Herstellen betonschade (Programmeringsinspectie schade 03)	51.989118,5 .083224670	Gebied RWS
Kunst-werk	OBJ-00154	38F-117-01 - Viaduct Diefdijk	Viaduct in de Diefdijk over RWA2 thv km 80.1	- vervangen geleiderail	51.9376356 0266263,5.1	Gebied RWS

Object-type	Object-code	Objectnaam	Omschrijving	Omschrijving	GPS	Gebied
					5425250783 2727	
Kunst-werk	OBJ-00164	38F-136-01 - Viaduct A.A.Reichwein viadukt noord	Noordelijk viadukt in de Weg naar de Poort over RWA2 thv km 68.2	- Onderhouden voeg / Vervangen rubber voegovergang vermoedelijk 1.2b1 SN ESV-R1 - Vervangen deklaag - Leuning conserveren (programmeringsinsectie schade nr 01)	52.0257480 2,5.0637722 6	Gebied RWS
Kunst-werk	OBJ-00165	38F-136-02 - Viaduct A.A.Reichwein viadukt zuid	Zuidelijk viadukt in de weg naar de poort over RWA2 thv km 68.2	- Onderhouden voeg / Vervangen rubber voegovergang vermoedelijk 1.2b1 SN ESV-R1 - Vervangen deklaag - Leuning conserveren (programmeringsinsectie schade nr 01)	52.0255413 8,5.0638028 9	Gebied RWS
Kunst-werk	OBJ-00153	38F-160-02 - Viaduct Zijdewende	Viaduct over RWA2 in de Provincialeweg N484 thv km 79.3	- Onderhouden voeg / Vervangen rubber voegovergang (Nosing joint C1.2a1, vermoedelijk Maurer D80-N) - Herstel leuning (programmeringsinsectie schade 101) - Vervangen geleiderailconstructie	51.942720,5 .145564	Gebied RWS
Kunst-werk	OBJ-00171	38F-165-01 - Overkluizing	Overkluizing in af- en toerit RWA2 thv km 70.8c	- Vervangen gehele asfaltconstructie (herstel alignement)	52.00347,5. 07732	Gebied RWS
Kunst-werk	OBJ-00152	38F-304-02 - Viaduct Autenasekade	Viaduct over RWA2 in de Autenasekade thv km 75.8	- Onderhouden voeg / Vervangen rubber voegovergang (Nosing joint C1.2a1, vermoedelijk Maurer D80-N) - Vervangen geleiderail	51.96679,5. 11245	Gebied RWS
Kunst-werk	OBJ-00181	38F-305-01 - Onderdoorgang Stuartweg	Onderdoorgang in de De Limiet onderlangs RWA2 thv km 73,8	- Vervangen gehele asfaltconstructie - Conserveren damwand (onderzijde kunstwerk) - Conserveren leuning (bovenzijde kunstwerk) - Geleiderailconstructie vervangen	51.9807304 0,5.0964252 0	Gebied RWS
Kunst-werk	OBJ-00160	39C-001-03 - Viaduct Hoge veld	Westelijk viaduct in RWA2 over spoorlijn Geldermalsen-Dordrecht thv km 85.1	- Onderhouden voeg / Vervangen rubber voegovergang (Nosing joint C1.2a1, vermoedelijk Maurer D80-N)) - Vervangen deklaag - Vervangen geleiderailconstructie	51.8990955 4,5.1901151 4	Gebied RWS
Kunst-werk	OBJ-00161	39C-106-03 - Viaduct Oldenburger	Westelijk viaduct in RWA2 over de Linge thv km 86.5	- Vervangen deklaag - Vervangen geleiderailconstructie - Onderhouden voeg / Vervangen rubber voegovergang (Nosing joint C1.2a1, vermoedelijk Maurer D80-N)	51.8883530 6,5.2002285 9	Gebied RWS