

Dashboard toestand		Schutsluis Heumen		juli 2017 / oktober 2018																																																																																											
Aantal storingen cumulatief		Uitgevoerd periodiek onderhoud		Aantal met conditiescore volgens NEN 2767-4																																																																																											
■ 1. Calamiteit ■ 2. Urgente storing ■ 3. Niet urgente storing		<table><tr><td>Omschrijving</td><td>Taakplan</td><td>Aantal</td></tr><tr><td>Bliksembeveiligingsinstallatie</td><td>7000</td><td>2</td></tr><tr><td>Laagspanningsinstallatie</td><td>7028</td><td>1</td></tr><tr><td>Schouwen areaal vanaf land</td><td>7085</td><td>69</td></tr><tr><td>Scheepvaartbeseining</td><td>7231</td><td>1</td></tr><tr><td>CCTV onderhoud</td><td>7338</td><td>2</td></tr><tr><td>CCTV reinigen</td><td>7339</td><td>3</td></tr><tr><td>Communicatieapparatuur</td><td>7341</td><td>1</td></tr><tr><td>Vacuüminstallatie, elektromechanisch</td><td>7419</td><td>1</td></tr><tr><td>Niveaumeetinstallatie</td><td>7455</td><td>2</td></tr><tr><td>Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch</td><td>7540</td><td>4</td></tr><tr><td>Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch</td><td>7565</td><td>19</td></tr><tr><td>Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch</td><td>7569</td><td>2</td></tr><tr><td>Reddingsmiddelen</td><td>7861</td><td>1</td></tr><tr><td>Gladheidsbestrijding</td><td>7874</td><td>1</td></tr><tr><td>Duikinspectie sluis/stuw vlgs monitoringsprogramma RWS</td><td>7966</td><td>1</td></tr></table>		Omschrijving	Taakplan	Aantal	Bliksembeveiligingsinstallatie	7000	2	Laagspanningsinstallatie	7028	1	Schouwen areaal vanaf land	7085	69	Scheepvaartbeseining	7231	1	CCTV onderhoud	7338	2	CCTV reinigen	7339	3	Communicatieapparatuur	7341	1	Vacuüminstallatie, elektromechanisch	7419	1	Niveaumeetinstallatie	7455	2	Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch	7540	4	Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch	7565	19	Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch	7569	2	Reddingsmiddelen	7861	1	Gladheidsbestrijding	7874	1	Duikinspectie sluis/stuw vlgs monitoringsprogramma RWS	7966	1	Top 20 Scores > 3 <table><tr><td>Sluishoofd (Maaszijde)</td><td>Omloopriool - Vervuiling - deels geïnspecteerd</td><td>5</td></tr><tr><td>Sluishoofd (Maaszijde)</td><td>Omloopriool - Bevestiging, defect - deels geïnspecteerd</td><td>5</td></tr><tr><td>Sluishoofd (Maaszijde)</td><td>Omloopriool - Onderdeel, ontbreekt - deels geïnspecteerd</td><td>5</td></tr><tr><td>Puntdeur, Zuid Oost - Sluis</td><td>Draaipunt - Verwering</td><td>4</td></tr><tr><td>Puntdeur, Midden Oost - Sluis</td><td>Draaipunt - Verwering</td><td>4</td></tr><tr><td>Puntdeur, Noord West - Sluis</td><td>Draaipunt - Verwering</td><td>4</td></tr><tr><td>Camera 9 - Heumen</td><td>Kast - Bevestiging, ontbreekt</td><td>4</td></tr><tr><td>Camera 9 - Heumen</td><td>Kast - Verwering</td><td>4</td></tr><tr><td>Camera 9 - Heumen</td><td>Kast - Verwering</td><td>4</td></tr><tr><td>Camera 12 - Heumen</td><td>Kast - Verwering</td><td>4</td></tr><tr><td>Camera 8 - Heumen</td><td>Kast - Verwering</td><td>4</td></tr><tr><td>Camera 7 - Heumen</td><td>Kast - Verwering</td><td>4</td></tr><tr><td>Camera 10 - Heumen</td><td>Kast - Verwering</td><td>4</td></tr><tr><td>Camera 11 - Heumen</td><td>Kast - Verwering</td><td>4</td></tr></table>		Sluishoofd (Maaszijde)	Omloopriool - Vervuiling - deels geïnspecteerd	5	Sluishoofd (Maaszijde)	Omloopriool - Bevestiging, defect - deels geïnspecteerd	5	Sluishoofd (Maaszijde)	Omloopriool - Onderdeel, ontbreekt - deels geïnspecteerd	5	Puntdeur, Zuid Oost - Sluis	Draaipunt - Verwering	4	Puntdeur, Midden Oost - Sluis	Draaipunt - Verwering	4	Puntdeur, Noord West - Sluis	Draaipunt - Verwering	4	Camera 9 - Heumen	Kast - Bevestiging, ontbreekt	4	Camera 9 - Heumen	Kast - Verwering	4	Camera 9 - Heumen	Kast - Verwering	4	Camera 12 - Heumen	Kast - Verwering	4	Camera 8 - Heumen	Kast - Verwering	4	Camera 7 - Heumen	Kast - Verwering	4	Camera 10 - Heumen	Kast - Verwering	4	Camera 11 - Heumen	Kast - Verwering	4
Omschrijving	Taakplan	Aantal																																																																																													
Bliksembeveiligingsinstallatie	7000	2																																																																																													
Laagspanningsinstallatie	7028	1																																																																																													
Schouwen areaal vanaf land	7085	69																																																																																													
Scheepvaartbeseining	7231	1																																																																																													
CCTV onderhoud	7338	2																																																																																													
CCTV reinigen	7339	3																																																																																													
Communicatieapparatuur	7341	1																																																																																													
Vacuüminstallatie, elektromechanisch	7419	1																																																																																													
Niveaumeetinstallatie	7455	2																																																																																													
Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch	7540	4																																																																																													
Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch	7565	19																																																																																													
Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch	7569	2																																																																																													
Reddingsmiddelen	7861	1																																																																																													
Gladheidsbestrijding	7874	1																																																																																													
Duikinspectie sluis/stuw vlgs monitoringsprogramma RWS	7966	1																																																																																													
Sluishoofd (Maaszijde)	Omloopriool - Vervuiling - deels geïnspecteerd	5																																																																																													
Sluishoofd (Maaszijde)	Omloopriool - Bevestiging, defect - deels geïnspecteerd	5																																																																																													
Sluishoofd (Maaszijde)	Omloopriool - Onderdeel, ontbreekt - deels geïnspecteerd	5																																																																																													
Puntdeur, Zuid Oost - Sluis	Draaipunt - Verwering	4																																																																																													
Puntdeur, Midden Oost - Sluis	Draaipunt - Verwering	4																																																																																													
Puntdeur, Noord West - Sluis	Draaipunt - Verwering	4																																																																																													
Camera 9 - Heumen	Kast - Bevestiging, ontbreekt	4																																																																																													
Camera 9 - Heumen	Kast - Verwering	4																																																																																													
Camera 9 - Heumen	Kast - Verwering	4																																																																																													
Camera 12 - Heumen	Kast - Verwering	4																																																																																													
Camera 8 - Heumen	Kast - Verwering	4																																																																																													
Camera 7 - Heumen	Kast - Verwering	4																																																																																													
Camera 10 - Heumen	Kast - Verwering	4																																																																																													
Camera 11 - Heumen	Kast - Verwering	4																																																																																													
Stremmingsduur in uren																																																																																															
Recidive		Dienstaanvragen		Pitches / VTW's																																																																																											
Aantal	Omschrijving	Omschrijving	Datum	Nummer	Omschrijving																																																																																										
5	Scheepverkeerbeseining	Heumen, praatpaal-intercom installatie defect WO 4553572 Werk verificatie - Gerepareerd / Hersteld JA / NEE - Getest en functioneel akkoord bevonden JA / NEE - Opmerkingen & Restpunten Naam & Paraaf	4-9-2017	VWT-OG-254	Heumen lieren ebdeuren aangepast																																																																																										
2	Aandrijving en bewegingswerk electromechanisch, puntdeur, Zuid West	Heumen, cctv, camera's 7 en 12 zijn niet bedienbaar, wel beeld WO 4672516 Werk verificatie - Vervangen / Gerepareerd / Hersteld JA / NEE - Getest en functioneel akkoord bevonden JA / NEE - Opmerkingen & Restpunten Naam & Paraaf	4-4-2018																																																																																												
1	Aandrijving en bewegingswerk electromechanisch, puntdeur, Noord West	Heumen, Brandmeld- en blusinstallaties WO 4553594 & 4553627 Dienst aanvragen: - alle accu's vernieuwen -	9-4-2018																																																																																												
1	Aandrijving en bewegingswerk electromechanisch, puntdeur, Noord Oost	Heumen, Sluis, midden, west, valt thermisch uit WO 4702726 Werk verificatie - Gerepareerd / Hersteld JA / NEE - Kantelwalsbord nazien en connectoren vervangen -	1-5-2018																																																																																												
1	Sluis Heumen	Gerepareerd / Hersteld JA / NEE - Getest en functioneel akkoord bevonden JA / NEE - Opmerkingen & Restpunten Naam & Paraaf	6-9-2018																																																																																												
1	Bedienings- en besturingssysteem																																																																																														
1	CCTV-installatie Heumen																																																																																														