




Dashboard toestand		Weurt overkoepelend		juli 2017 / oktober 2018																																																										
Aantal storingen cumulatief		Uitgevoerd periodiek onderhoud		Aantal met conditiescore volgens NEN 2767-4																																																										
		<table><tr><th>Omschrijving</th><th>Taakplan</th><th>Aantal</th></tr><tr><td>onderhoud groenvoorziening snoeien en kappen</td><td>1425</td><td>15</td></tr><tr><td>Bliksembeveiligingsinstallatie</td><td>7000</td><td>2</td></tr><tr><td>Noodstroominstallatie, roterend, onbelast</td><td>7012</td><td>16</td></tr><tr><td>Noodstroominstallatie, roterend, belast</td><td>7027</td><td>2</td></tr><tr><td>Laagspanningsinstallatie</td><td>7028</td><td>1</td></tr><tr><td>Schouwen areaal vanaf land</td><td>7085</td><td>69</td></tr><tr><td>Toegangshek</td><td>7187</td><td>1</td></tr><tr><td>Radarinstallatie</td><td>7327</td><td>1</td></tr><tr><td>Communicatieapparatuur</td><td>7341</td><td>1</td></tr><tr><td>Klimaatbeheersing</td><td>7377</td><td>3</td></tr><tr><td>Inbraak</td><td>7393</td><td>1</td></tr><tr><td>Laagspanningsinstallatie</td><td>7503</td><td>1</td></tr><tr><td>Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch</td><td>7565</td><td>19</td></tr><tr><td>Hijs- en transportinstallatie</td><td>7604</td><td>1</td></tr><tr><td>Noodstroominstallatie, statisch no break</td><td>7734</td><td>2</td></tr><tr><td>leggen vuilnisbakken</td><td>7827</td><td>67</td></tr><tr><td>Onderhoud ongebonde verhardingen</td><td>7842</td><td>33</td></tr><tr><td>Reddingsmiddelen</td><td>7861</td><td>1</td></tr></table>		Omschrijving	Taakplan	Aantal	onderhoud groenvoorziening snoeien en kappen	1425	15	Bliksembeveiligingsinstallatie	7000	2	Noodstroominstallatie, roterend, onbelast	7012	16	Noodstroominstallatie, roterend, belast	7027	2	Laagspanningsinstallatie	7028	1	Schouwen areaal vanaf land	7085	69	Toegangshek	7187	1	Radarinstallatie	7327	1	Communicatieapparatuur	7341	1	Klimaatbeheersing	7377	3	Inbraak	7393	1	Laagspanningsinstallatie	7503	1	Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch	7565	19	Hijs- en transportinstallatie	7604	1	Noodstroominstallatie, statisch no break	7734	2	leggen vuilnisbakken	7827	67	Onderhoud ongebonde verhardingen	7842	33	Reddingsmiddelen	7861	1		
Omschrijving	Taakplan	Aantal																																																												
onderhoud groenvoorziening snoeien en kappen	1425	15																																																												
Bliksembeveiligingsinstallatie	7000	2																																																												
Noodstroominstallatie, roterend, onbelast	7012	16																																																												
Noodstroominstallatie, roterend, belast	7027	2																																																												
Laagspanningsinstallatie	7028	1																																																												
Schouwen areaal vanaf land	7085	69																																																												
Toegangshek	7187	1																																																												
Radarinstallatie	7327	1																																																												
Communicatieapparatuur	7341	1																																																												
Klimaatbeheersing	7377	3																																																												
Inbraak	7393	1																																																												
Laagspanningsinstallatie	7503	1																																																												
Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch	7565	19																																																												
Hijs- en transportinstallatie	7604	1																																																												
Noodstroominstallatie, statisch no break	7734	2																																																												
leggen vuilnisbakken	7827	67																																																												
Onderhoud ongebonde verhardingen	7842	33																																																												
Reddingsmiddelen	7861	1																																																												
Stremmingsduur in uren				Top 20 Scores > 3																																																										
				Intercom bediengebouw 5 Afmeervoorziening Kanaalzijde 4 Verwerkingseenheid - Onderdeel, ontbreekt Steiger - Verwerking																																																										
Recidive		Dienstaanvragen		Pitches / VTW's																																																										
Aantal	Omschrijving	Omschrijving	Datum	VTW-nummer	Omschrijving VTW																																																									
18	Toegangshek (elektro-mechanisch rolhek / draaihek)	Weurt, Lift WO 4643816 verificatie - Waalhoofd nazien: draagmiddelen glijden te veel door over de tractieschijf - Kanaalhoofd defecte schachtlampen: Vervangen / Gerepareerd - Getest en akkoord bevonden JA / NEE - Opmerkingen Naam & Paraaf	13-2-2018		61 Rolpoort Middenterrein Weurt																																																									
6	Objectverlichting	Weurt Radarinstallatie WO 4468709 Werk verificatie - glasvezels op array komen los; controle + eventueel vastzetten glasvezels JA / NEE - Getest en functioneel akkoord bevonden JA / NEE - Opmerkingen & Restpunten Naam & Paraaf	11-6-2018	VTW-OG-111	Weurt - Toegevoegde activiteit 71 sluiscomplex Weurt (vervangen torsimatschakelaars)																																																									
2	Afmeervoorziening	Weurt, terrein, stoeptegels verzakt Werk verificatie - Neem foto VOORAF & foto ACHTERAF en aan WO TOEVOEGEN - Hersteld JA / NEE - Opmerkingen & Restpunten Naam & Paraaf	24-8-2017	VTW-OG-165 v3.0	POF-2016-038 Weurt, uitvoeren PrABO-maatregelen bedieningsgebouw.																																																									
2	Gebouwen	Weurt terrein, Gebonden verharding, Rand / kant begroeiing wegsteken / milieuvriendelijk behandelen Werk verificatie - Neem foto VOORAF & foto ACHTERAF en aan WO TOEVOEGEN - Verwijderd JA / NEE - Opmerkingen & Restpunten Naam & Paraaf	24-8-2017	VTW-OG-165A	Inmeten brandtrap Weurt en verwerken op tekening t.b.v. VTW-OG-165 en VTW-ON-071																																																									
1	Gebouw sluis Weurt	Weurt, waterkant, vegetatie verwijderen (met boot) Werk verificatie - Neem foto VOORAF & foto ACHTERAF en aan WO TOEVOEGEN - Verwijderd JA / NEE - Opmerkingen & Restpunten Naam & Paraaf	24-8-2017	VTW-OG-221	Weurt testen blusleiding																																																									
		Weurt, terrein, vegetatie verwijderen Werk verificatie - Neem foto VOORAF & foto ACHTERAF en aan WO TOEVOEGEN - Verwijderd JA / NEE - Opmerkingen & Restpunten Naam & Paraaf	24-8-2017	VTW-OG-221A	Aanvullend testen blusleiding Weurt																																																									
		Weurt, metalen steun aan binnenkant geleidebalken / looprooster demonteren, rechtbuigen en terug monteren Werk verificatie - Neem foto VOORAF & foto ACHTERAF en aan WO TOEVOEGEN - Hersteld JA / NEE - Opmerkingen & Restpunten Naam & Paraaf	24-8-2017	VTW-OG-230	Weurt - Vervangen airco (2017)																																																									
		Weurt, terrein, gele afscheidingsbuizen gecorrodeerd Werk verificatie - Neem foto VOORAF & foto ACHTERAF en aan WO TOEVOEGEN - Hersteld JA / NEE - Opmerkingen & Restpunten Naam & Paraaf	24-8-2017	VTW-OG-253	Sluis Weurt ruit bediening PITCH-056																																																									
		, Bomen - , Overhangende takken, Vervolgactie, KM -	10-11-2017	VTW-ON-071 v4.0	Weurt, bereikbaarheid dak bediengebouw tbv onderhoud																																																									
		, Hekwerk - , Corrosie, Vervolgactie, KM -	10-11-2017	VTW-ON-094	Werkzaamheden aan valbeveiligingen op de complexen Weurt , Lith, Grave en Heumen																																																									
		, Ongebonden verharding - , Elementen verzakt, Vervolgactie, KM -	10-11-2017	VTW-ON-149	Act 25E NSA Weurt: Asbest inventarisatie en saneren																																																									
		, Meubilair - , Zoek / weg, Vervolgactie, KM -	3-4-2018	VTW-ON-150	Act. 25E NSA Weurt: Stagnatiekosten tgv project on hold																																																									
		, Ongebonden verharding - , Elementen verzakt, Vervolgactie,	3-4-2018																																																											