




Dashboard toestand		Sluis Weurt oost		juli 2017 / oktober 2018																																																																												
Aantal storingen cumulatief		Uitgevoerd periodiek onderhoud		Aantal met conditiescore volgens NEN 2767-4																																																																												
		<table><tr><th>Omschrijving</th><th>Taakplan</th><th>Aantal</th></tr><tr><td>Bliksembeveiligingsinstallatie</td><td>7000</td><td>2</td></tr><tr><td>Laagspanningsinstallatie</td><td>7028</td><td>1</td></tr><tr><td>Schouwen areaal vanaf land</td><td>7085</td><td>69</td></tr><tr><td>Scheepvaartbeseining</td><td>7231</td><td>1</td></tr><tr><td>CCTV onderhoud</td><td>7338</td><td>2</td></tr><tr><td>CCTV reinigen</td><td>7339</td><td>3</td></tr><tr><td>Communicatieapparatuur</td><td>7341</td><td>1</td></tr><tr><td>Vacuüminstallatie, elektromechanisch</td><td>7419</td><td>1</td></tr><tr><td>Niveaumeetinstallatie</td><td>7455</td><td>2</td></tr><tr><td>Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch</td><td>7540</td><td>4</td></tr><tr><td>Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch</td><td>7565</td><td>19</td></tr><tr><td>Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch</td><td>7569</td><td>2</td></tr><tr><td>Hijs- en transportinstallatie</td><td>7604</td><td>1</td></tr><tr><td>Reddingsmiddelen</td><td>7861</td><td>1</td></tr><tr><td>Gladheidsbestrijding</td><td>7874</td><td>1</td></tr><tr><td>Duikinspectie sluis/stuw vlgs monitoringsprogramma RWS</td><td>7966</td><td>1</td></tr></table>		Omschrijving	Taakplan	Aantal	Bliksembeveiligingsinstallatie	7000	2	Laagspanningsinstallatie	7028	1	Schouwen areaal vanaf land	7085	69	Scheepvaartbeseining	7231	1	CCTV onderhoud	7338	2	CCTV reinigen	7339	3	Communicatieapparatuur	7341	1	Vacuüminstallatie, elektromechanisch	7419	1	Niveaumeetinstallatie	7455	2	Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch	7540	4	Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch	7565	19	Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch	7569	2	Hijs- en transportinstallatie	7604	1	Reddingsmiddelen	7861	1	Gladheidsbestrijding	7874	1	Duikinspectie sluis/stuw vlgs monitoringsprogramma RWS	7966	1	 Top 20 Scores > 3 <table><tr><td>Brandblussysteem Oude sluis</td><td>Brandblusser - Wet & regelgeving, voldoet niet</td><td>4</td></tr><tr><td>Sluisdeur (rol) Kanaalzijde</td><td>Aanslag - Bevestiging, onjuist</td><td>4</td></tr><tr><td>Sluisdeur (rol) Kanaalzijde</td><td>Har - Bevestiging, defect</td><td>4</td></tr><tr><td>Sluisdeur (rol) Midden</td><td>Har - Deformatie, kritiek</td><td>4</td></tr><tr><td>Sluisdeur (rol) Waalzijde</td><td>Aanslag - Bevestiging, onjuist</td><td>4</td></tr><tr><td>Sluishoofd Waalzijde</td><td>Drempel - Oppervlakteschade</td><td>4</td></tr><tr><td>Sluiskolk</td><td>Vloer - Oppervlakteschade</td><td>4</td></tr><tr><td>Sluiskolk</td><td>Vloer - Verzakking</td><td>4</td></tr></table>		Brandblussysteem Oude sluis	Brandblusser - Wet & regelgeving, voldoet niet	4	Sluisdeur (rol) Kanaalzijde	Aanslag - Bevestiging, onjuist	4	Sluisdeur (rol) Kanaalzijde	Har - Bevestiging, defect	4	Sluisdeur (rol) Midden	Har - Deformatie, kritiek	4	Sluisdeur (rol) Waalzijde	Aanslag - Bevestiging, onjuist	4	Sluishoofd Waalzijde	Drempel - Oppervlakteschade	4	Sluiskolk	Vloer - Oppervlakteschade	4	Sluiskolk	Vloer - Verzakking	4
Omschrijving	Taakplan	Aantal																																																																														
Bliksembeveiligingsinstallatie	7000	2																																																																														
Laagspanningsinstallatie	7028	1																																																																														
Schouwen areaal vanaf land	7085	69																																																																														
Scheepvaartbeseining	7231	1																																																																														
CCTV onderhoud	7338	2																																																																														
CCTV reinigen	7339	3																																																																														
Communicatieapparatuur	7341	1																																																																														
Vacuüminstallatie, elektromechanisch	7419	1																																																																														
Niveaumeetinstallatie	7455	2																																																																														
Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch	7540	4																																																																														
Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch	7565	19																																																																														
Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch	7569	2																																																																														
Hijs- en transportinstallatie	7604	1																																																																														
Reddingsmiddelen	7861	1																																																																														
Gladheidsbestrijding	7874	1																																																																														
Duikinspectie sluis/stuw vlgs monitoringsprogramma RWS	7966	1																																																																														
Brandblussysteem Oude sluis	Brandblusser - Wet & regelgeving, voldoet niet	4																																																																														
Sluisdeur (rol) Kanaalzijde	Aanslag - Bevestiging, onjuist	4																																																																														
Sluisdeur (rol) Kanaalzijde	Har - Bevestiging, defect	4																																																																														
Sluisdeur (rol) Midden	Har - Deformatie, kritiek	4																																																																														
Sluisdeur (rol) Waalzijde	Aanslag - Bevestiging, onjuist	4																																																																														
Sluishoofd Waalzijde	Drempel - Oppervlakteschade	4																																																																														
Sluiskolk	Vloer - Oppervlakteschade	4																																																																														
Sluiskolk	Vloer - Verzakking	4																																																																														
Stremmingsduur in uren																																																																																
																																																																																
Recidive		Dienstaanvragen		Pitches / VTW's																																																																												
<table><tr><th>Aantal</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>9</td><td>CCTV-installatie</td></tr><tr><td>3</td><td>Objectverlichting</td></tr><tr><td>3</td><td>Sluisdeur (rol), Waalzijde</td></tr><tr><td>2</td><td>Sluisdeur (rol), Midden</td></tr><tr><td>2</td><td>Aandrijving en bewegingswerk electromechanisch, roldeur, Waalzijde</td></tr><tr><td>1</td><td>Scheepverkeersbeseining</td></tr><tr><td>1</td><td>Sluis Weurt oost</td></tr><tr><td>1</td><td>Bedienings- en besturingssysteem</td></tr></table>	Aantal	Omschrijving	9	CCTV-installatie	3	Objectverlichting	3	Sluisdeur (rol), Waalzijde	2	Sluisdeur (rol), Midden	2	Aandrijving en bewegingswerk electromechanisch, roldeur, Waalzijde	1	Scheepverkeersbeseining	1	Sluis Weurt oost	1	Bedienings- en besturingssysteem	<table><tr><th>Omschrijving</th><th>Datum</th></tr><tr><td>Weurt, Sluis, Oost 4 stuks ontbrekende Stauff leiding beugels 10mm plaatsen WO 4714129 Werk verificatie - leiding beugels geplaatst JA / NEE - Opmerkingen & Restpunten Naam & Paraaf</td><td>12-6-2018</td></tr></table>	Omschrijving	Datum	Weurt, Sluis, Oost 4 stuks ontbrekende Stauff leiding beugels 10mm plaatsen WO 4714129 Werk verificatie - leiding beugels geplaatst JA / NEE - Opmerkingen & Restpunten Naam & Paraaf	12-6-2018	<table><tr><th>Nummer</th><th>Omschrijving</th></tr><tr><td>VTW-OG-128E</td><td>Verrekening calamiteit PCN Noord nr. 51: Weurt kanaaldeur naast de rails</td></tr><tr><td>VTW-OG-251</td><td>Veiligstellen Oostkolk Weurt t.b.v. werkzaamheden Nebest</td></tr><tr><td>VTW-ON-099</td><td>Afwijkende hoeveelheden betonreparaties activiteit 25</td></tr></table>	Nummer	Omschrijving	VTW-OG-128E	Verrekening calamiteit PCN Noord nr. 51: Weurt kanaaldeur naast de rails	VTW-OG-251	Veiligstellen Oostkolk Weurt t.b.v. werkzaamheden Nebest	VTW-ON-099	Afwijkende hoeveelheden betonreparaties activiteit 25																																																
Aantal	Omschrijving																																																																															
9	CCTV-installatie																																																																															
3	Objectverlichting																																																																															
3	Sluisdeur (rol), Waalzijde																																																																															
2	Sluisdeur (rol), Midden																																																																															
2	Aandrijving en bewegingswerk electromechanisch, roldeur, Waalzijde																																																																															
1	Scheepverkeersbeseining																																																																															
1	Sluis Weurt oost																																																																															
1	Bedienings- en besturingssysteem																																																																															
Omschrijving	Datum																																																																															
Weurt, Sluis, Oost 4 stuks ontbrekende Stauff leiding beugels 10mm plaatsen WO 4714129 Werk verificatie - leiding beugels geplaatst JA / NEE - Opmerkingen & Restpunten Naam & Paraaf	12-6-2018																																																																															
Nummer	Omschrijving																																																																															
VTW-OG-128E	Verrekening calamiteit PCN Noord nr. 51: Weurt kanaaldeur naast de rails																																																																															
VTW-OG-251	Veiligstellen Oostkolk Weurt t.b.v. werkzaamheden Nebest																																																																															
VTW-ON-099	Afwijkende hoeveelheden betonreparaties activiteit 25																																																																															