

Bijlage 15. Uit te voeren maatregelen geluidsbeperkende constructie

Pagina 1
Versie 1.0 d.d. 23-10-2025

Maatregelen Geluidsbeperkende constructie IGO 2, Rijksweg 6 gedeelte 301,900 –295,800						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
W.	296,43	295,8	HR-L	BB	Gaten	Herstellen schade aan wandelementen.

Bijlage 15. Uit te voeren maatregelen geluidsbeperkende constructie

Pagina 2
Versie 1.0 d.d. 23-10-2025

Maatregelen Geluidsbeperkende constructie IGO 27A, Rijksweg 32 gedeelte 48,600 –45,000						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
Z.	47,0	46,5	HR-L	IB	Schade aan wandelementen.	Herstellen betonschade aan wandelementen.
AA.	47,0	46,5	HR-L	IB	Op de geluidbeperkende constructie is optredende roestvorming aanwezig.	Conserveren stijlen van geluidsbeperkende constructie.
AB.	45,49	45,18	HR-L	IB	Schade aan wandelementen.	Herstellen betonschade aan wandelementen.
AC.	45,49	45,18	HR-L	IB	Op de geluidbeperkende constructie is optredende roestvorming aanwezig.	Conserveren stijlen van geluidsbeperkende constructie.

Bijlage 15. Uit te voeren maatregelen geluidsbeperkende constructie

Maatregelen Geluidsbeperkende constructie D, Rijksweg 32 gedeelte 29,600 - 69,150						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
W.	43,700	44,870	HR-R	BB	Planken geluidsbeperkende constructie verrot	Vervangen rotte onderdelen.
X.	44,870	45,190	Vw-a	BB	Planken geluidsbeperkende constructie verrot	Vervangen rotte onderdelen.
Y.	42,960	42,680	HR-L	BB	Op de geluidbeperkende constructie is optredende roestvorming aanwezig.	Conserveren stijlen van geluidsbeperkende constructie.
Z.	42,680	42,550	Vw-a	BB	Op de geluidbeperkende constructie is optredende roestvorming aanwezig.	Conserveren stijlen van geluidsbeperkende constructie.
AA.	42,960	42,680	HR-L	BB	Stijlen gedeformeerd	Vervangen gedeformeerde stijlen.
AB.	42,680	42,550	Vw-a	BB	Stijlen gedeformeerd	Vervangen gedeformeerde stijlen
AC.	43,900	45,900	HR-L		Planken geluidsbeperkende constructie verrot	Vervangen rotte onderdelen
AD.	45,390	46,650	HR-R	BB en IB	Op de geluidbeperkende constructie is optredende roestvorming aanwezig.	Conserveren stijlen van geluidsbeperkende constructie.