

Bijlage 9. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering 5A, Rijksweg 7 gedeelte 205,235 – 211,000						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
E.	209,020		Borgweg [07G-105-01]	BB en MB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 9. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Pagina 2
Versie 1.0 d.d. 23-10-2025

Voertuigkering IGO 5C, Rijksweg 7 gedeelte 227,600 – 237,500						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
G.	228,255		HR-R/ Termuntenzijldiep [07H-106-02]	MB en BB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 9. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering IGO 6, Rijksweg 7 gedeelte 242,600 – 253,270						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
H.	251,620		HR-R/ Hamdijk [08C-308-02]	MB en IB	De voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 9. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering IGO 13A, Rijksweg 28 gedeelte 166,344 – 178,900						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
Q.	166,344	178,900	HR-R	MB, BB, TB en IB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
R.	174,874		Asserwijk [12D-101-02]	MB en BB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
S.	168,040	167,875	HR-L	MB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
T.	169,550	169,250	HR-L	MB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
U.	169,850	169,750	HR-L	MB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 9. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering IGO 13A, Rijksweg 28 gedeelte 166,344 – 178,900						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
					overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	
V.	170,050	170,000	HR-L	MB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
W.	170,650	170,550	HR-L	MB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
X.	171,650	171,550	HR-L	MB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
Y.	172,400	172,300	HR-L	MB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
Z.	172,900	172,800	HR-L	MB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 9. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering IGO 13A, Rijksweg 28 gedeelte 166,344 – 178,900						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
					is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	
AA.	174,500	173,350	HR-L	MB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AB.	174,950	174,800	HR-L	MB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AC.	177,400	177,300	HR-L	MB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 9. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering IGO 14, Rijksweg 28 gedeelte 178,900 – 188,810						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
H.	178,900	183,550	HR-R	MB, BB en IB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
I.	179,222		HR-R/ Rhee [12D-102-02]	MB, BB en IB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
J.	183,550	188,810	HR-R	BB en IB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
K.	185,450	185,550	HR-R	MB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
L.	187,150	187,250	HR-R	MB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 9. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering IGO 14, Rijksweg 28 gedeelte 178,900 – 188,810						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
					overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	
M.	179,300	179,150	HR-L	MB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Voertuigkering IGO 27, Rijksweg 33 gedeelte 45,285 – 58,500						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
E.	46,197		HRM/ Scheemderstraat [07H-307-01]	IB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
F.	52,725		HRM/ Oudeweg Siddeburen [07H-311-01]	IB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
G.	55,799		HRM/ Duurswold [07F-313-01]	BB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
H.	56,400		HRM/ Hoofdweg [07F-314-01]	BB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 9. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering E, Rijksweg 7 gedeelte 184,000 -253,270						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
H.	207,485		Engelberterweg [07G-103-01]	Alle	Leuning is niet voertuigkerend.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige leuning. Voertuigkerende leuning ontwerpen en realiseren.
I.	210,955		Scharmer [07G-102-01]	Alle	Leuning is niet voertuigkerend.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige leuning. Voertuigkerende leuning ontwerpen en realiseren.
J.	227,800		Scheemderzwaag [07H-105-01]	Alle	Leuning is niet voertuigkerend.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige leuning. Voertuigkerende leuning ontwerpen en realiseren.
K.	228,900		Pastorieweg [08C-105-01]	Alle	Leuning is niet voertuigkerend.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige leuning. Voertuigkerende leuning ontwerpen en realiseren.
L.	232,500		Heiligerlee [08C-109-01]	Alle	Leuning is niet voertuigkerend.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige leuning. Voertuigkerende leuning ontwerpen en realiseren.
M.	233,600		Kloosterlaan [08C-110-01]	Alle	Leuning is niet voertuigkerend.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige leuning. Voertuigkerende leuning ontwerpen en realiseren.
N.	251,620		HR-L/ Hamdijk [08C-308-01]	MB en IB	De voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen van de in de aanvangssituatie aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.