


Bomen - Nader onderzoek

	Basis onderzoek	Nader onderzoek	Vervolgtaak
Status onderzoek		Onderzoek akkoord	
Basisonderzoek uitvoeren	☐		
Onderzoeksdatum *	29-05-2025		
Inspecteur *			
BVC-gebreken *	Individuele registratie BVC-gebrek(en)		
BVC-gebreken afwijkingen	Bestratingsopdruk;Houtscheur;Rotting		
BVC locatie	Stam;Stamvoet		
Gevolg	Takbreuk;Verkeersincident		
Type nader onderzoek	Inzetten van werknemer;Toepassen impuls...		
Motivatie nader onderzoek	Bepalen of de omvang van de rotting risico's met zich meebrengt.		
Werkmethodiek hoogte	Geen		
Verkeersmaatregel/afzetting	Geen		
Foto boom totaal			
Foto BVC-gebrek 1			
Foto BVC-gebrek 2	niet beschikbaar.		
Aannemer	Voorinspectie uitgevoerd	☐	
Opdrachtgever	Voorinspectie akkoord	☐	
	Voorinspectie niet akkoord	☐	
	Voorinspectie datum acc.	29-05-2025	
Opmerking opdrachtgever BO			

Basis onderzoek	Nader onderzoek	Vervolgtaak
Status onderzoek	Onderzoek akkoord	
Nader onderzoek uitv.	☐	
Onderzoeksdatum	29-05-2025	
Onderzoeker		
Type nader onderzoek BO	Inzetten van werknemer;Toepassen impuls..	
Meetresultaat 1		
Meetresultaat 2	niet beschikbaar.	
Interpretatie	Het kernhout van de stam is intact, geen risico op stambreuk. De slechte	
Conclusie	Behoudens gevallen van overmacht geen risico op stambreuk. Wel	
Veiligheidsmaatregel	Grof dood hout verwijderen (snoei)	
Urgentie maatregel		
Toelichting maatregel	Graag snel het dode hout verwijderen	
Onderzoeksactiviteit		
Detailfoto BVC gebrek 1	niet beschikbaar.	
Detailfoto BVC gebrek 2		
Aannemer	Onderzoek uitgevoerd	☐
Opdrachtgever	Onderzoek akkoord	☐
	Onderzoek niet akkoord	☐
	Onderzoek datum acc.	29-05-2025
Opmerking opdrachtgever NOK		

	Basis onderzoek	Nader onderzoek	Vervolgtaak
Vervolg	Snoeien binnen bestek		
Vervolg afgerond	☐		
Naam			
Datum afgerond			