



## Elementenoverzicht

340200031-2 • Kerklaan nabij 2, Toren Hervormde Kerk

Kerklaan 2  
Capelle a/d IJssel

### Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Prioriteit: De hoogste prioriteit van een gebrek op het element. 1 = hoogste prioriteit, 9 = laagste prioriteit

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

**340200031-2 • Kerklaan nabij 2, Toren Hervormde Kerk**  
**Kerklaan 2 • Capelle a/d IJssel**

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	CS/Prio
100101	Meerjarenonderhoudsplan - BVO	Planning invent. + inspecties	1,00 pst	
100102	Monumentenwachtrapportage - BVO	Planning invent. + inspecties	1,00 pst	0
100105	Erkende Maatregelen	Algemeen	1,00 pm	
100201	Klachtenonderhoud - BVO	Contractonderhoud/controles	1,00 pst	0
100201	Klachtenonderhoud - BVO (installaties)	Contractonderhoud/controles	1,00 pst	
<b>21</b>	<b>Buitenwanden</b>			
212000	Buitenwanden, constructief algemeen	Gevel	1,00 pst	1
<b>27</b>	<b>Daken</b>			
275001	Gootconstructie hout	Dak	12,00 m1	2
<b>28</b>	<b>Hoofddraagconstructies</b>			
281001	Kolommen en liggers hout	Planning invent. + inspecties	1,00 pst	2
<b>31</b>	<b>Buitenwandopeningen</b>			
314001	Kozijnen hout	Gevel	17,00 m2	2
314201	Deuren hout	Gevel	4,00 st	2
315501	Enkel glas	Gevel	3,00 m2	2
315830	Hang- en sluitwerk buitenwandopeningen	Gevel	125,00 bvo	2
<b>34</b>	<b>Balustrades en leuning</b>			
341005	Balustrades buiten staal	Trap en helling	20,00 m1	1
<b>41</b>	<b>Buitenwandafwerkingen</b>			
410000	Buitenwandafwerkingen / uurwerk	Gevel	1,00 pst	1
411001	Buitenwandafwerkingen hout	Gevel	22,00 m2	1

**340200031-2 • Kerklaan nabij 2, Toren Hervormde Kerk  
Kerklaan 2 • Capelle a/d IJssel**

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	CS/Prio
411029	Buitenwandafwerkingen voegwerk	Gevel	1,00 pst	1
411061	Buitenwandafwerkingen dilatatie	Gevel	12,00 m1	2
<b>42</b>	<b>Binnenwandafwerkingen</b>			
421023	Binnenwandafwerking stucwerk	Binnen	35,00 m2	3
<b>45</b>	<b>Plafondafwerkingen</b>			
452026	Plafondafwerking gips	Plafondafwerking	5,00 m2	1
<b>46</b>	<b>Schilderwerk</b>			
461000	Schilderwerk buiten	Schilderwerk	53,00 m2	1
465000	Binnenschilderwerk	Schilderwerk	40,00 m2	2
<b>47</b>	<b>Dakafwerkingen</b>			
470000	Dakafwerkingen <i>dakhaken</i>	Dak	1,00 pst	2
470099	Valbeveiliging	Wettelijke verplichtingen	1,00 pst	1
471211	Dakafwerkingen natuursteen	Dak	52,00 m2	2
477001	Dakaansluiting lood	Dak	66,00 m1	2
477002	Dakaansluiting lodenloketten	Dak	24,00 m1	2
477204	Mastgoot zink <i>mastgoot</i>	Dak	16,00 m1	1
478004	Gootbekleding zink	Dak	12,00 m1	1
<b>52</b>	<b>Afvoeren</b>			
521205	Hemelwaterafvoer buiten verzinkt staal/gietijzer	Dak	8,00 m1	2
<b>61</b>	<b>Centrale elektrotechnische voorzieningen</b>			
617100	Bliksemafleiding	Centrale elektrotechn. Voorz.	60,00 m1	2

**340200031-2 • Kerklaan nabij 2, Toren Hervormde Kerk**  
**Kerklaan 2 • Capelle a/d IJssel**

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	CS/Prio
<b>63 Verlichting</b>				
631110	Lichtgroepenkasten	Verlichting	1,00 st	2
631160	PL-inbouw spiegelreflector algemeen	Verlichting	5,00 st	2
635430	Lichtinstallaties infra+schakelmateriaal - BVO	Verlichting	125,00 bvo	2
<b>65 Beveiliging</b>				
651301	Brandslanghaspels	Beveiliging; brand	1,00 st	2