

RPS analyse bv

E analyse@RPS.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 710

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 750

RPS rapportnummer 20-109327_01 Datum inspectie 21-7-2020
RPS projectnummer 2007-2601 Datum rapportage 27-7-2020
RPS monsternummer 20-109327

Adres projectlocatie Amundsenstraat 1, Valkenswaard Naam inspecteur Mike Kooper
Omschrijving inspectiegebied Sporthal Amundsenhal -> Gedeelte van omliggend maaiveld zie schets. Aanwezig op locatie vanaf 12:00
Projectnummer opdrachtgever 5120050 Aanwezig op locatie tot 15:00
Doelstelling Visuele inspectie
Aard van werkzaamheden Buitensanering
Naam DTA/opdrachtgever Dhr. T. van der Zanden

Materiaal	Hoeveelheid	Bouwdeel
Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03)	Ca. 2750 m2	Maaiveld

Conclusie

Op het moment van de inspectie wordt geconcludeerd dat het omschreven inspectiegebied voldoet aan de gestelde eisen en zonder PBM betreden kan worden.

Naam DTA/opdrachtgever:

Dhr. T. van der Zanden

Meting uitgevoerd door:

Mike Kooper



Werkplannummer	5120050
Grootte inspectiegebied m²	ca. 2180
Inspectiegebied voldoende verlicht?	Ja
Deugdelijke materialen/machines voor werken op hoogte aanwezig?	Ja

Resultaten visuele inspectie:

Totale inspectietijd (min)	Ca. 70
Starttijd inspectie	13:10

Visuele beperkingen/uitsluitingen
Slechts de bovenzijde van het zand, maaiveld en het grind visueel te inspecteren. In het bijgebouw, onder en tussen begroeiing is geen visuele inspectie mogelijk.

Opmerkingen betreffende de visuele inspectie
Op het terrein blijven diverse bronnen aanwezig zie inventarisatierapport. Kans op her besmetting is aanwezig door de lossen restanten op en om het terrein.
Project: Sloop Amundsenhal te Valkenswaard. Slopmelding: HZ_SLM-2020-0014 Inventarisatierapport: RPS/NL202008155.001

**Segment 1
Maaiveld**

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03)	Direct in orde bevonden	Niet van toepassing	Direct in orde bevonden	De gehele toplaag verwijderd.

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	Maaiveld en deco-unit.
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Direct in orde bevonden	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Niet van toepassing	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Direct in orde bevonden	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

Segment 2
Maaiveld

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03)	Direct in orde bevonden	Niet van toepassing	Direct in orde bevonden	De gehele toplaag verwijderd.

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	Maaiveld
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Direct in orde bevonden	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Niet van toepassing	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Niet van toepassing	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

Segment 3
Maaiveld

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03)	Direct in orde bevonden	Niet van toepassing	Direct in orde bevonden	De gehele toplaag verwijderd.

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	Maaiveld
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Direct in orde bevonden	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Niet van toepassing	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Niet van toepassing	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

**Segment 4
Maaiveld**

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03)	Direct in orde bevonden	Niet van toepassing	Direct in orde bevonden	De gehele toplaag verwijderd.

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	Maaiveld
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Direct in orde bevonden	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Niet van toepassing	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Niet van toepassing	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

**Segment 5
Maaiveld**

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03)	Direct in orde bevonden	Niet van toepassing	Direct in orde bevonden	De gehele toplaag verwijderd.

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	Maaiveld
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Direct in orde bevonden	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Niet van toepassing	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Niet van toepassing	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

**Segment 6
Maaiveld**

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03)	Direct in orde bevonden	Niet van toepassing	Direct in orde bevonden	De gehele toplaag verwijderd.

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	Maaiveld
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Direct in orde bevonden	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Niet van toepassing	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Niet van toepassing	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

**Segment 7
Maaiveld**

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03)	Direct in orde bevonden	Niet van toepassing	Direct in orde bevonden	De gehele toplaag verwijderd.

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	Maaiveld
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Direct in orde bevonden	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Niet van toepassing	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Niet van toepassing	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

**Segment 8
Maaiveld**

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03)	Direct in orde bevonden	Niet van toepassing	Direct in orde bevonden	De gehele toplaag verwijderd.

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	Maaiveld
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Direct in orde bevonden	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Niet van toepassing	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Niet van toepassing	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

**Segment 9
Maaiveld**

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03)	Direct in orde bevonden	Niet van toepassing	Direct in orde bevonden	De gehele toplaag verwijderd.

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	Maaiveld
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Direct in orde bevonden	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Niet van toepassing	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Niet van toepassing	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

Segment 10 Maaiveld

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03)	Direct in orde bevonden	Niet van toepassing	Direct in orde bevonden	De gehele toplaag verwijderd.

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	Maaiveld
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Direct in orde bevonden	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Niet van toepassing	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Niet van toepassing	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	



Nr 1: Deco-unit.



Nr 2: Vooraanzicht terrein.



Nr 3: Toplaag met restanten chroom6 verf verwijderd van het maaiveld.



Nr 4: Toplaag met restanten chroom6 verf verwijderd van het maaiveld.



Nr 5: Restanten chroom6 verf verwijderd van het maaiveld.



Nr 6: Restanten chroom6 verf verwijderd van het maaiveld.



Nr 7: Toplaag met restanten chroom6 verf verwijderd van het maaiveld.



Nr 8: Toplaag met restanten chroom6 verf verwijderd van het maaiveld.

Situatieschets 1 - 1



Containment / inspectiegebied



Kleefmonsters

Grondmonsters

Fotonummer en -richting

Foliewanden en/of afgeplakte inboedel/materialen

Verpakt afval/- opslag

Transitroute

Afzetlint

Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03) verwijderd ca. 2750 m²

Chroom 6 houdende verf (bron B01,B02,B04 en B05) blijft aanwezig

Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03) blijft aanwezig

Projectnummer: 2007-2601

Monsternummer: 20-109327

Locatie: Amundsenstraat 1, Valkenswaard