

RPS analyse bv

E analyse@RPS.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 710

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 750

RPS rapportnummer 20-111212_01 Datum inspectie 24-7-2020
RPS projectnummer 2007-2970 Datum rapportage 27-7-2020
RPS monsternummer 20-111212

Adres projectlocatie Amundsenstraat 1, Valkenswaard Naam inspecteur Mike Kooper
Omschrijving inspectiegebied Sporthal Amundsenhal -> De sporthal en het terrein van de sporthal. Aanwezig op locatie vanaf 08:00
Kinderopvang Horizon -> Speeltuin aan de voorkant. Aanwezig op locatie tot 15:15
Projectnummer opdrachtgever 5120050
Doelstelling Visuele inspectie
Aard van werkzaamheden Buitensanering
Naam DTA/opdrachtgever Dhr. T. van der Zanden

Materiaal	Hoeveelheid	Bouwdeel
Lekdorpel, Hoekprofiel en damwandprofielen met chroom6 houdende verflaag (bron B01, B02, B04 en B05)	Ca. 600 m2	Buitengevel sporthal
Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03)	Ca. 3600 m2	Maaiveld omliggend terrein sporthal
Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03)	Ca. 1000 m2	Speelplaats (maaiveld) kinderopvang

Conclusie

Op het moment van de inspectie wordt geconcludeerd dat het omschreven inspectiegebied voldoet aan de gestelde eisen en zonder PBM betreden kan worden.

Naam DTA/opdrachtgever:

Dhr. T. van der Zanden

Meting uitgevoerd door:

Mike Kooper

Werkplannummer	5120050
Grootte inspectiegebied m²	Ca. 4600
Inspectiegebied voldoende verlicht?	Ja
Deugdelijke materialen/machines voor werken op hoogte aanwezig?	Ja

Resultaten visuele inspectie:

Totale inspectietijd (min)	Ca. 300
Starttijd inspectie	08:30

Visuele beperkingen/uitsluitingen
In naden en kieren van (opengewerkt dak, platdak, opengewerkt beton, bestrating) en slechts de bovenzijde van het zand, maaiveld en het grind visueel te inspecteren. In de putten en tussen begroeiing is geen visuele inspectie mogelijk.

Opmerkingen betreffende de visuele inspectie
Op het het omliggend terrein blijven restanten (bron B03) aanwezig zie inventarisatierapport. Kans op her besmetting door weersinvloeden is in grote maten aanwezig door de lossen restanten verfsnippers om het terrein heen. De openbaren weg kan pas vrijgeven worden nadat de begroeiing verwijderd is. Er is geen gebruik gemaakt van foto-inrichtingen i.v.m. ruimte gebrek in de schets. Project: Sloop Amundsenhal te Valkenswaard. Sloopmelding: HZ_SLM-2020-0014 Inventarisatierapport: RPS/NL202008155.001 versie 1

**Segment 1
Sportveld (fase 1)**

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03)	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	Bestrating, containers en veegwagen.
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Direct in orde bevonden	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Niet van toepassing	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

Segment 2
Sportveld (fase 1)

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegende delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03)	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	Bestrating, containers en veegwagen.
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Direct in orde bevonden	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Niet van toepassing	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

Segment 3
Sportveld (fase 1)

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegende delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03)	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	Bestrating, containers en veegwagen.
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Direct in orde bevonden	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Niet van toepassing	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

**Segment 4
Sportveld (fase 1)**

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03)	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	Bestrating, containers en veegwagen.
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Direct in orde bevonden	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Niet van toepassing	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

**Segment 5
Sportveld (fase 1)**

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03)	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	Bestrating, containers en veegwagen.
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Direct in orde bevonden	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Niet van toepassing	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

Segment 6
Sportveld (fase 2)

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03)	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	Bestrating en deco-unit.
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Niet van toepassing	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Direct in orde bevonden	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

Segment 7
Sportveld (fase 2)

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03)	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	Bestrating.
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Niet van toepassing	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Niet van toepassing	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

**Segment 8
Sportveld (fase 2)**

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03)	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	Bestrating.
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Niet van toepassing	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Niet van toepassing	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

**Segment 9
Sportveld (fase 2)**

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03)	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	Bestrating.
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Niet van toepassing	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Niet van toepassing	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

Segment 10
Sportveld (fase 2)

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegende delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03)	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	Bestrating.
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Niet van toepassing	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Niet van toepassing	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

Segment 11
Direct omliggend terrein sporthal (fase 3)

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegende delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03)	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	Bestrating.
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Niet van toepassing	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Niet van toepassing	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

Segment 12
Direct omliggend terrein sporthal (fase 3)

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03)	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	Bestrating.
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Niet van toepassing	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Niet van toepassing	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

Segment 13
Direct omliggend terrein sporthal (fase 3)

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03)	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	Bestrating.
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Niet van toepassing	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Niet van toepassing	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

Segment 14
Direct omliggend terrein sporthal (fase 3)

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03)	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	Bestrating.
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Niet van toepassing	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Niet van toepassing	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

Segment 15
Direct omliggend terrein sporthal (fase 3)

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03)	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	Bestrating.
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Niet van toepassing	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Niet van toepassing	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

Segment 16
Speeltuin kinderopvang (fase 4)

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03)	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	Bestrating.
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Niet van toepassing	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Niet van toepassing	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

Segment 17
Speeltuin kinderopvang (fase 4)

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03)	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	Bestrating.
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Niet van toepassing	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Niet van toepassing	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

Segment 18

Speeltuin kinderopvang (fase 4)

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03)	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	Bestrating.
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Niet van toepassing	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Niet van toepassing	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

Segment 19

Speeltuin kinderopvang (fase 4)

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03)	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	Bestrating.
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Niet van toepassing	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Niet van toepassing	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

Segment 20

Voormalige sporthal (fase 4)

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Lekdorpel, Hoekprofiel en damwandprofielen met chroom6 houdende verflaag (bron B01, B02, B04 en B05)	Direct in orde bevonden	In orde na schoonmaak	Direct in orde bevonden	Gehele dakconstructie is verwijderd.

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	Hoogwerker en bestrating/platdak.
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Direct in orde bevonden	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Niet van toepassing	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

Segment 21

Voormalige sporthal (fase 4)

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Lekdorpel, Hoekprofiel en damwandprofielen met chroom6 houdende verflaag (bron B01, B02, B04 en B05)	Direct in orde bevonden	In orde na schoonmaak	Direct in orde bevonden	Gehele dakconstructie is verwijderd.

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	Hoogwerker en bestrating/platdak.
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Direct in orde bevonden	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Niet van toepassing	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

Segment 22 Voormalige sporthal (fase 4)

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Lekdorpel, Hoekprofiel en damwandprofielen met chroom6 houdende verflaag (bron B01, B02, B04 en B05)	Direct in orde bevonden	In orde na schoonmaak	Direct in orde bevonden	Gehele dakconstructie is verwijderd.

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	Hoogwerker en bestrating/platdak.
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Direct in orde bevonden	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Niet van toepassing	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	



Nr 1: Deco-unit.



Nr 9: Chroom 6 houdende verf restanten verwijderd direct aangrenzend terrein (fase 3)



Nr 2: Vooraanzicht terrein.



Nr 3: Chroom 6 houdende verf restanten verwijderd sportveld (fase 1)



Nr 10: Chroom 6 houdende verf restanten verwijderd direct aangrenzend terrein (fase 3)



Nr 4: Chroom 6 houdende verf restanten verwijderd sportveld (fase 1)



Nr 5: Chroom 6 houdende verf restanten verwijderd sportveld(fase 2)



Nr 6: Chroom 6 houdende verf restanten verwijderd sportveld (fase 2)



Nr 7: Chroom 6 houdende verf restanten verwijderd direct aangrenzend terrein (fase 3)



Nr 8: Chroom 6 houdende verf restanten verwijderd direct aangrenzend terrein (fase 3)



Nr 11: Chroom 6 houdende verf restanten verwijderd speeltuin kinderopvang (fase 4)



Nr 12: Chroom 6 houdende verf restanten verwijderd speeltuin kinderopvang (fase 4)



Nr 13: Chroom 6 houdende verf restanten verwijderd speeltuin kinderopvang (fase 4)



Nr 14: Chroom 6 houdende verf restanten verwijderd speeltuin kinderopvang (fase 4)



Nr 15: Chroom 6 houdende verf restanten verwijderd speeltuin kinderopvang (fase 4)



Nr 16: Chroom 6 houdende verf restanten verwijderd speeltuin kinderopvang (fase 4)



Nr 17: Lekdorpel, Hoekprofiel en damwandprofielen met chroom6 houdende verlaag verwijderd platdak (fase 5)



Nr 18: Lekdorpel, Hoekprofiel en damwandprofielen met chroom6 houdende verlaag verwijderd platdak (fase 5)



Nr 19: Lekdorpel, Hoekprofiel en damwandprofielen met chroom6 houdende verlaag verwijderd platdak (fase 5)



Nr 20: Lekdorpel, Hoekprofiel en damwandprofielen met chroom6 houdende verlaag verwijderd platdak (fase 5)



Nr 21: Lekdorpel, Hoekprofiel en damwandprofielen met chroom6 houdende verlaag verwijderd platdak (fase 5)



Nr 22: Lekdorpel, Hoekprofiel en damwandprofielen met chroom6 houdende verlaag verwijderd voormalig sporthal (fase 5)



Nr 23: Lekdorpel, Hoekprofiel en damwandprofielen met chroom6 houdende verlaag verwijderd voormalig sporthal (fase 5)

Situatieschets 1 - 1



- | | |
|--|--|
| Containment / inspectiegebied | Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03) verwijderd ca. 3600 m2 |
| Pompen | Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03) verwijderd ca. 1000 m2 |
| Kleefmonsters | Chroom 6 houdende verf (bron B01, B02, B04 en B05) verwijderd ca. 600 m2 |
| Grondmonsters | Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03) blijft aanwezig |
| Fotonummer en -richting | Eerder vrijgeven deel |
| Foliewanden en/of afgeplakte inboedel/materialen | |
| Verpakt afval/- opslag | |
| Transitroute | |
| Afzetlint | |

Projectnummer: 2007-2601
Monsternummer: 20-109327
Locatie: Amundsenstraat 1, Valkenswaard