

RPS analyse bv

E analyse@RPS.nl
W www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 710

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 750

RPS rapportnummer 20-164581_01 Datum inspectie 5-11-2020
RPS projectnummer 2011-0626 Datum rapportage 5-11-2020
RPS monsternummer 20-164581

Adres projectlocatie Amundsenstraat 1, Valkenswaard Naam inspecteur Mike Kooper
Omschrijving inspectiegebied Sporthal Amundsenhal -> Gedeelte van de openbarenweg aan de voorkant en zijkant van het terrein. Aanwezig op locatie vanaf 13:30
Projectnummer opdrachtgever 5120050 Aanwezig op locatie tot 15:30
Doelstelling Visuele inspectie
Aard van werkzaamheden Buitensanering
Naam DTA/opdrachtgever Dhr. L. Kuijpers

Materiaal	Hoeveelheid	Bouwdeel
Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03)	Ca. 3125 m2	Maaiveld omliggend terrein

Conclusie

Op het moment van de inspectie wordt geconcludeerd dat het omschreven inspectiegebied voldoet aan de gestelde eisen en zonder PBM betreden kan worden.

Naam DTA/opdrachtgever:

Dhr. L. Kuijpers



Meting uitgevoerd door:

Mike Kooper



Werkplannummer	5120050
Grootte inspectiegebied m²	Ca. 3125
Inspectiegebied voldoende verlicht?	Ja
Deugdelijke materialen/machines voor werken op hoogte aanwezig?	Ja

Resultaten visuele inspectie:

Totale inspectietijd (min)	Ca. 60
Starttijd inspectie	14:00

Visuele beperkingen/uitsluitingen
In naden en kieren van bouw- en constructiedelen zoals van bestrating is slechts een beperkte visuele inspectie mogelijk. Slechts de bovenzijde van het zand en het maaiveld visueel te inspecteren. Onder container met dubbel verpakt afval is geen visuele inspectie mogelijk.

Opmerkingen betreffende de visuele inspectie
Op het omliggend terrein blijven restanten (bron B03) aanwezig zie inventarisatierapport. Kans op her besmetting door weersinvloeden is aanwezig door de lossen restanten verfsnippers om het terrein heen. Sanering en vrijgaven is in meerdere fases uitgevoerd. Project: Sloop Amundsenhal te Valkenswaard. Sloopmelding: HZ_SLM-2020-0014 Inventarisatierapport: AA19084-01 versie 3 + RPS / NL202008155.001 versie 4

**Segment 1
Inspectiegebied.**

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03)	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	De gehele bovenlaag van de begroeiing is verwijderd.

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	Deco-unit.
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Niet van toepassing	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Direct in orde bevonden	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

Segment 2
Inspectiegebied.

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03)	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	De gehele bovenlaag van de begroeiing is verwijderd.

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Niet van toepassing	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Direct in orde bevonden	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

Segment 3
Inspectiegebied.

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03)	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	De gehele bovenlaag van de begroeiing is verwijderd.

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Niet van toepassing	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Direct in orde bevonden	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

**Segment 4
Inspectiegebied.**

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03)	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	De gehele bovenlaag van de begroeiing is verwijderd.

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Niet van toepassing	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Direct in orde bevonden	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

**Segment 5
Inspectiegebied.**

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03)	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	De gehele bovenlaag van de begroeiing is verwijderd.

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Niet van toepassing	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Direct in orde bevonden	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

**Segment 6
Inspectiegebied.**

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03)	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	De gehele bovenlaag van de begroeiing is verwijderd.

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Niet van toepassing	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Direct in orde bevonden	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

**Segment 7
Inspectiegebied.**

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03)	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	De gehele bovenlaag van de begroeiing is verwijderd.

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Niet van toepassing	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Direct in orde bevonden	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

**Segment 8
Inspectiegebied.**

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03)	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	De gehele bovenlaag van de begroeiing is verwijderd.

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Niet van toepassing	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Direct in orde bevonden	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

**Segment 9
Inspectiegebied.**

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03)	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	De gehele bovenlaag van de begroeiing is verwijderd.

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Niet van toepassing	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Direct in orde bevonden	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

Segment 10
Inspectiegebied.

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03)	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	De gehele bovenlaag van de begroeiing is verwijderd.

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Niet van toepassing	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Direct in orde bevonden	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

Segment 11
Inspectiegebied.

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03)	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	De gehele bovenlaag van de begroeiing is verwijderd.

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Niet van toepassing	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Direct in orde bevonden	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	

Segment 12 Inspectiegebied.

Verwijderde toepassing + (broncode)	Resultaat constructiedeel	Resultaat aangelegen delen	Resultaat ondergelegen oppervlak	Opmerking
Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03)	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	Direct in orde bevonden	De gehele bovenlaag van de begroeiing is verwijderd.

Overige bouw- en constructiedelen	Resultaat	Opmerking(en) overige bouw- en constructiedelen
Plafond (constructiedelen)	Niet van toepassing	
Kabelgoten en/of doorvoeringen	Niet van toepassing	
Ventilatiekanalen	Niet van toepassing	
Buizen	Niet van toepassing	
Verwarmingselementen	Niet van toepassing	
Kozijnen	Niet van toepassing	
Plinten	Niet van toepassing	
Vloer	Direct in orde bevonden	
Machines, installaties	Niet van toepassing	
-	-	
Deco-unit, gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers en eventueel achtergebleven inboedel	Direct in orde bevonden	
Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-route	Niet van toepassing	



Nr 1: Vooraanzicht terrein.



Nr 3: Restanten chroom 6 houdende verf verwijderd.



Nr 4: Restanten chroom 6 houdende verf verwijderd.



Nr 5: Restanten chroom 6 houdende verf verwijderd.



Nr 6: Restanten chroom 6 houdende verf verwijderd.



Nr 7: Restanten chroom 6 houdende verf verwijderd.



Nr 8: Restanten chroom 6 houdende verf verwijderd.



Nr 9: Restanten chroom 6 houdende verf verwijderd.




Nr 10: Close-up maaiveld.



Nr 11: Restanten chroom 6 houdende verf verwijderd.



Nr 12: Restanten chroom 6 houdende verf verwijderd.



Nr 13: Restanten chroom 6 houdende verf verwijderd.

Situatieschets 1 - 1



- Containment / inspectiegebied
- Pompen
- Kleefmonsters
- Grondmonsters
- Fotonummer en -richting
- Foliewanden en/of afgeplakte inboedel/materialen
- Verpakt afval/- opslag
- Transitroute
- Afzetlint

- Restanten chroom 6 houdende verf (bron B03) verwijderd ca. 3125
- Eerder vrijgeven deel
- Restanten chroom 6 houdende verf blijft aanwezig

Projectnummer: 2011-0626
Monsternummer: 20-164581
Locatie: Amundsenstraat 1, Valkenswaard