








Formulieren/snags op tekening


Groep	Formulieren/snags
Niet gegroepeerde formulieren/snags	582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676


582 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok


583 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok

584 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok


585		
Uit te voeren werkzaamheden	Ok	


586		
Uit te voeren werkzaamheden	Ok	


587		
Uit te voeren werkzaamheden	Ok	


588		
Uit te voeren werkzaamheden	Ok	

589		
Uit te voeren werkzaamheden	Ok	


590		
Uit te voeren werkzaamheden	Ok	


591		
Uit te voeren werkzaamheden	Ok	


592		
-----	---	--


593		
Uit te voeren werkzaamheden	Ok	


594		
-----	---	--






595 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok


596 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok

597 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok


598 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok


599 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok


600 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
601 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
602 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
603 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
604 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok






605 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok





606 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok





607 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok


608 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok


609 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok


610 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
611 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
612 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
613 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
614 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok


615 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
616 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
617 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
618 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok


619 		
Uit te voeren werkzaamheden	Patent boutje ontbreekt nieuwe geplaatst	
		
620 		
Uit te voeren werkzaamheden	Ok	
621 		
Uit te voeren werkzaamheden	Ok	
622 		
Uit te voeren werkzaamheden	Ok	


623 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok

624 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok


625 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok


626 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok


627 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok





628 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok


629 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok

630 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
Aanvullende opmerkingen	Kropmans is al bezig met deur opener


631 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok

632 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok

633 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
634 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
635 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
636 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
637 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok


638 		
Uit te voeren werkzaamheden	Geen deur	


639 		
Uit te voeren werkzaamheden	Ok	


640 		
Uit te voeren werkzaamheden	Ok	


641 		
Uit te voeren werkzaamheden	Ok	

642 		
Uit te voeren werkzaamheden	Ok	


643		 	
Uit te voeren werkzaamheden	Ok		


644		 	
Uit te voeren werkzaamheden	Ok		
Aanvullende opmerkingen	Slothuis uitgevuld viel niet in de sluitplaat sparing te groot		

645		 	
Uit te voeren werkzaamheden	Ok		


646		 	
Uit te voeren werkzaamheden	Ok		


647		 	
Uit te voeren werkzaamheden	Geen deur		

648			
Uit te voeren werkzaamheden	Ok		


649			
Uit te voeren werkzaamheden	Geen deur		

650			
Uit te voeren werkzaamheden	Ok		


651			
Uit te voeren werkzaamheden	Ok		


652			
Uit te voeren werkzaamheden	Ok		



653 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok






654 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok





655 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok


656 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok


657 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok


658 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
659 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
660 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
661 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Geen deur
662 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok


663 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
664 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
665 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Geen deur
666 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
667 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok


668 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
669 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
670 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
671 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
Aanvullende opmerkingen	Patent boutje aangebracht
672 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok

673			
Uit te voeren werkzaamheden	Ok		

674			
Uit te voeren werkzaamheden	Ok		



675			
Uit te voeren werkzaamheden	Ok		



676			
Uit te voeren werkzaamheden	Ok		
Aanvullende opmerkingen	Onderdorpel holiniert te hoog af geschaafd De Espagnolet slot onderzijde vergrendeld niet meer door de onderdorpel die bol stond en niet goed sluitend was is de onderzijde vergrendeling niet meer actief waardoor de onderzijde niet vergrendeld blijft voor veiligheid moet het vervangen worden		
			






Formulieren/snags op tekening


Groep	Formulieren/snags
Niet gegroepeerde formulieren/snags	677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751


677 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok

678 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok


679 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok


680 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok




681 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok


682 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok


683 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok


684 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok


685 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok

686 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
687 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
688 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
689 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
690 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
Aanvullende opmerkingen	Toegangsdeur is ok alleen de nooduitgang deur niet de Espagnolet slot onderzijde blijft vergrendeld naar de voormalige dakterras toe de vraag of het hersteld moet worden is wel een nooduitgang


691		
Uit te voeren werkzaamheden	Ok	


692		
Uit te voeren werkzaamheden	Ok	
Aanvullende opmerkingen	Patent boutje aangebracht	

693		
Uit te voeren werkzaamheden	Ok	


694		
Uit te voeren werkzaamheden	Ok	


695		
Uit te voeren werkzaamheden	Ok	







696		 	
Uit te voeren werkzaamheden	Ok		





697		 	
Uit te voeren werkzaamheden	Ok		


698		 	
Uit te voeren werkzaamheden	Ok		



699		 	
Uit te voeren werkzaamheden	Ok		


700		 	
Uit te voeren werkzaamheden	Ok		


701 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
702 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
703 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
704 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
705 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok


706 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
707 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
708 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
709 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
710 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok



711				
Uit te voeren werkzaamheden	Ok			



712				
Uit te voeren werkzaamheden	Ok			


713				
Uit te voeren werkzaamheden	Ok			


714				
Uit te voeren werkzaamheden	Ok			



715				
Uit te voeren werkzaamheden	Ok			









716 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok



717 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok



718 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok



719 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok



720 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok



721 	 	
Uit te voeren werkzaamheden	Ok	
722 	 	
Uit te voeren werkzaamheden	Ok	
723 	 	
Uit te voeren werkzaamheden	Ok	
724 	 	
Uit te voeren werkzaamheden	Ok	
725 	 	
Uit te voeren werkzaamheden	Ok	



726 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok



727 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
Aanvullende opmerkingen	Patent boutje aangebracht
	



728 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok



729 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok



730 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok



731 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok



732 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok


733 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok


734 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok


735				
Uit te voeren werkzaamheden	Ok			


736				
Uit te voeren werkzaamheden	Ok			


737				
Uit te voeren werkzaamheden	Ok			
				


738				
Uit te voeren werkzaamheden	Ok			



739 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok


740 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok


741 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok



742 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok



743 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok






744				
Uit te voeren werkzaamheden	Ok			

745				
Uit te voeren werkzaamheden	Ok			

746				
Uit te voeren werkzaamheden	Ok			

747				
Uit te voeren werkzaamheden	Ok			

748				
Uit te voeren werkzaamheden	Ok			

749 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
750 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
751 	  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok