

Paspoort BVC beheersysteem

Basisgegevens

Paspoort

✓ Boombeheer linknr. 20778

Basisgegevens

☆ Onderhoud

☆ Boomveiligheid BVC

☆ Veiligheidsmaatregelen

☆

Locatieregister

Straat: Cort van der Lindenlaan
Buurt: Ministerpark
Woonplaats: Naarden

Boomsoort (wetenschappelijk) *

abc...

Quercus robur

Boomeigenaar

Gemeente

Controle positie boompunt op kaart

Juist

Boombeheerder

Niet ingevuld

Plantjaar

2000

Boomtype

Niet vrij uitgroeiend

Conditie

Voldoende

Eikenprocessierups

Aanwezig 2020

Boomhoogteklasse *

6 tot 12 meter

Stamdiameterklasse

20 tot 30 cm

Status boom *

Gemeentelijke hoofdstructuur boom

Opmerkingen

Specifieke onderhoudsmaatregel

☐ Vellen (beheerbaarheid)

☐ Vellen (dunning)

☐ Stobbe (rooien/bewerken)

☐ Klimplant (verwijderen)

Onderhoud

Paspoort

✓ Boombeheer linknr. 20778

Basisgegevens

☆ Onderhoud

☆ Boomveiligheid BVC

☆ Veiligheidsmaatregelen

☆

Omgevingsrisicoklasse

Algemeen

Controle frequentie BVC

4 jaar

Datum BVC

09/04/2021

Veiligheidsklasse

Boom zonder gebreken

Opkroonhoogte (eindbeeld)

6 m rondom

Actuele opkroonhoogte

Nog niet bereikt

Boombeeld

Regulier

Snoeiwijze

Begeleidingssnoei

Uitgevoerd werk

Boom gesnoeid 10-09-2021
Eikenprocessierups behandeld 11-11-2019

Boomveiligheid BVC



Paspoort



✓ Boombeheer linknr. 20778

Basisgegevens ☆

Onderhoud ☆

Boomveiligheid BVC ☆

Veiligheidsmaatregelen ☆

Geconstateerde BVC-gebreken	Boomonderdeel: plaatsaanduiding	Gevolg	Datum
 Niet ingevuld	Niet ingevuld	Niet ingevuld	15-09-2021
 Geen	Niet Ingevuld	Niet Ingevuld	09-04-2021
 Geen	Niet Ingevuld	Niet Ingevuld	27-09-2018

Veiligheidsmaatregelen



Paspoort



✓ Boombeheer linknr. 20778

Basisgegevens ☆

Onderhoud ☆

Boomveiligheid BVC ☆

Veiligheidsmaatregelen ☆

Veiligheidsmaatregelen	Urgentie (maatregel)	Datum
 Niet ingevuld	Niet ingevuld	15-09-2021
 Niet van toepassing	Niet Ingevuld	09-04-2021