





Formulieren/snags op tekening


Groep	Formulieren/snags
Niet gegroepeerde formulieren/snags	771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789



771 	
Uit te voeren werkzaamheden	Ok


772 	
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
Aanvullende opmerkingen	Schildplaat deur ontbreekt


773 	
Uit te voeren werkzaamheden	Ok



774 	
Uit te voeren werkzaamheden	Ok



775		  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok	
Aanvullende opmerkingen	Wc deur met draaicilinderknop????	




776		  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok	
Aanvullende opmerkingen	Deze deur is niet meer in gebruik	

777		  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok	


778		  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok	

779		  
Uit te voeren werkzaamheden	Ok	

780 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
781 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
782 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
783 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
784 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok



785 	
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
786 	
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
787 	
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
788 	
Uit te voeren werkzaamheden	Ok

789 	
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
Aanvullende opmerkingen	Op verzoek gebruikers scharnieren ingespoten met vaselinespray scharnier bescherming eruit gemonteerd hiervoor en teruggebracht
	




Formulieren/snags op tekening






Groep	Formulieren/snags
Niet gegroepeerde formulieren/snags	759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770

759 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
Aanvullende opmerkingen	Patent boutje ontbreekt nieuwe aangebracht
	

760 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok

761 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok

762 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
763 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
764 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
765 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok
766 	 
Uit te voeren werkzaamheden	Ok

767 		
Uit te voeren werkzaamheden	Ok	
Aanvullende opmerkingen	Scharnierbeschermers zat uit zijn profiel profiel was ingedeukt hersteld opgelost	
		
768 		
Uit te voeren werkzaamheden	Ok	
769 		
Uit te voeren werkzaamheden	Ok	
770 		
Uit te voeren werkzaamheden	Ok	