

COATING INSPECTIERAPPORT – VAARTUIG

1. Algemene Gegevens

Opdrachtgever:	Groningen Seaports
Inspectiebedrijf:	ARZOLA/BLAIY
Inspecteur:	Andrés Arzola
Datum inspectie:	Vrijdag 31 oktober 2025
Locatie:	Delfzijl
Naam schip:	Havenschap 2
Bouw materiaal:	Staal / Aluminium
Coatingsysteem:	2K
Applicatiemethode:	n.v.t.

2. Meetresultaten

Locatie	Gemiddelde laagdikte (μm)
Brug	549
Dek	705
Romp	465

3. Conclusie

De uitgevoerde coatinginspectie toont aan dat de coating over het algemeen in goede staat verkeert. De metingen voldoen aan de gestelde eisen. Er zijn enkele kleine gebieden waar spotreparaties nodig zijn, met uitzondering van het dak van de brug waar nader onderhoud vereist is. **Algemene conclusie:** Goedgekeurd met hier en daar spotreparaties, behalve op het dak van de brug.

4. Aanbevelingen

Bereid het oppervlak voor volgens de eisen van de gekozen coatingfabrikant. Voer periodieke visuele inspecties uit om vroegtijdige slijtage te detecteren. Spotrepair uitvoeren op geïdentificeerde beschadigde zones.

5. Fotoreportage

Ruimte voor foto's van inspectiepunten, meetzones en algemene toestand van het schip.

Handtekening inspecteur: Andrés Arzola

Datum: Vrijdag 31 oktober 2025