

Bijlage 8. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering IGO 3A, Rijksweg 7 gedeelte 99,942 – 106,000						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Opmerking	Beschrijving maatregel
I.	99,942	106,000	HR-R	MB, BB en IB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
J.	100,650		HR-R/ De Kop [10B-002-04]	IB en MB	Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
K.	100,933		HR-R/ Houwdijk [10B-107-01]	IB en MB	Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
L.	103,062	103,318	Vw-p	BB en IB	Voertuigkering ontbreekt.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
M.	103,100	103,286	Vw-x	BB en IB	Voertuigkering ontbreekt.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
N.	104,677	105,090	Vw-a	BB en IB	Voertuigkering ontbreekt.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
O.	105,003	105,444	Vw-b	BB en IB	Voertuigkering ontbreekt.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
P.	105,113		HR-R/ Kievitshorne [10B-101-02]	BB en MB	Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
Q.	105,747		HR-R/ Schrardervaart [10B-300-01]	BB en MB	Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties is de voertuigkering niet in	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 8. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Pagina 2
Versie 1.0 d.d. 07-11-2023

Voertuigkering IGO 3A, Rijksweg 7 gedeelte 99,942 –106,000						
Nr. werk- vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Opmerking	Beschrijving maatregel
					overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	

Bijlage 8. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering IGO 3, Rijksweg 7 gedeelte 129,000 –134,075						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Opmerking	Beschrijving maatregel
K.	129,000	134,075	HR-R	MB, BB en IB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
L.	129,128		De Uitgangen [10H-115-01]	BB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
M.	129,875	HR-R	Fammens Rakken [10H-118-02]	MB en BB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
N.	131,510	HR-R	Oudeweg [10H-101-02]	MB en BB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
O.	132,737	133,145	vw-a	MB, TB, BB en IB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 8. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering IGO 3, Rijksweg 7 gedeelte 129,000 –134,075						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Opmerking	Beschrijving maatregel
					overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	
P.	132,660	132,978	vw-b	MB, TB, BB en IB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
Q.	133,060		Waldfinne [11C-111-01]	MB	Stijlen gescheurd	Vervangen stijlen ter plaatse van MB

Bijlage 8. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering IGO 10, Rijksweg 7 gedeelte 134,129 – 128,300						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Opmerking	Beschrijving maatregel
K.	134,129	128,300	HR-L	MB, BB en IB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
L.	131,510		HR-L/ Oudeweg [10H-101-01]	MB en BB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
M.	129,875		HR-L/ Fammens Rakken [10H-118-01]	MB en BB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
N.	132,898	132,489	Vw-c	MB, TB, BB en IB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
O.	133,128	132,655	Vw-d	MB, TB, BB en IB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 8. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering IGO 10, Rijksweg 7 gedeelte 134,129 – 128,300						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Opmerking	Beschrijving maatregel
					overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	
P.	129,727	129,054	Vw-n	IB en BB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 8. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering IGO 11, Rijksweg 7 gedeelte 105,400 – 99,942						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Opmerking	Beschrijving maatregel
N.	105,400	99,942	HR-L	MB, BB en IB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
O.	105,747		HR-L/ Schrardervaart [10B-300-01]	MB en BB	Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
P.	100,933		HR-L/ Houwdijk [10B-107-01]	MB en BB	Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
Q.	100,650		HR-L/ De Kop [10B-002-04]	MB en BB	Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
R.	105,250	104,790	Vw-d	IB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
S.	104,124	103,815	Vw-n	IB en BB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
T.	102,580	101,600	vw-f	IB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 8. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering IGO 11, Rijksweg 7 gedeelte 105,400 – 99,942						
Nr. werk- vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Opmerking	Beschrijving maatregel
					overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	

Bijlage 8. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering IGO 18, Rijksweg 31 gedeelte 5,700 – 11,900						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Opmerking	Beschrijving maatregel
E.	100,500	100,735	vw-g	IB en MB	De voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
F.	5,700	5,800	HR-R	IB en MB	De voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
G.	5,900	7,000	HR-R	MB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
H.	6,375	6,450	HR-R	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
I.	7,457		Gooyumerlaan [10B-304-01]		Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
J.	7,680	8,020	HR-R	BB	Ontbreekt voertuigkering	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
K.	10,960	11,050	HR-R	BB	Ontbreekt voertuigkering	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
L.	11,980		Marneslenk [10B-403-02]	MB en BB	Gescheurde afstandhouders en stijlen. Schuifconstructies functioneren niet correct.	Gescheurde afstandhouders en stijlen vervangen. Schuifconstructies aanpassen op correct functioneren.
M.	100,560	100,880	Vw-a	IB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering of is de voertuigkering niet in overeenstemming met de richtlijnen geplaatst.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 8. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering IGO 23, Rijksweg 31 gedeelte 10,300 – 5,530						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Opmerking	Beschrijving maatregel
K.	11,980		Marneslenk [10B-403-01]	BB en MB	Gescheurde afstandhouders en stijlen. Schuifconstructies functioneren niet correct.	Gescheurde afstandhouders en stijlen vervangen. Schuifconstructies aanpassen op correct functioneren.
L.	10,350	10,300	HR-L	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
M.	10,050	9,950	HR-L	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
N.	9,860	9,800	HR-L	IB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
O.	8,490	8,390	HR-L	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
P.	7,457		Gooyumerlaan [10B-304-01]	BB	Gescheurde stijlen.	Gescheurde stijlen vervangen.
Q.	7,230	7,100	HR-L	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
R.	7,000	5,900	HR-L	MB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig. In een aantal situaties ontbreekt voertuigkering.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
S.	6,5	6,24	HR-L	IB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 8. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering B, Rijksweg 7 gedeelte 99,925 – 169,325						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Opmerking	Beschrijving maatregel
F.	128,6	127,990	HR-L	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
G.	127,940		Horseweg [10H-117-01]	MB	Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
H.	127,900	127,750	HR-L	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
I.	125,080	124,950		BB	Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
J.	125,010		HR-L/ Brug Broeresloot [10H-306-01]	BB	Op de voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
K.	124,950	123,9	HR-L	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 8. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering C, Rijksweg 31 gedeelte 6,545 – 76,335						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Opmerking	Beschrijving maatregel
E.	34,750	35,060	HR-R	IB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
F.	35,060	35,250	HR-R	IB	Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
G.	35,360	35,400	HR-R	IB	Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
H.	43,150	43,200	HR-R	IB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
I.	43,700	43,800	HR-R	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
J.	53,020	53,200	HR-R	IB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
K.	59,150	59,810	HR-R	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
L.	59,990	60,500	HR-R	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
M.	61,800	61,950	HR-R	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
N.	64,400	64,550	HR-R	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
O.	64,830	64,990	HR-R	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
P.	65,74	65,85	HR-R	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
Q.	67,800	67,900	HR-R	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
R.	67,900	68,300	HR-R	IB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 8. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Pagina 13
Versie 1.0 d.d. 07-11-2023

Voertuigkering C, Rijksweg 31 gedeelte 6,545 – 76,335						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Opmerking	Beschrijving maatregel
S.	70,75	70,820	HR-R	IB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
T.	70,820	70,870	HR-R	IB	Op de stalen voertuigkering is schade of optredende roestvorming aanwezig.	Verwijderen aanwezige voertuigkering. Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
U.	74,95	75,15	HR-R		Overig	Geleiderail plaatsen
V.	75,330	75,490	HR-R	IB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
W.	75,330	75,650	Vw-r	IB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
X.	75,300	75,600	Vw-r	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
Y.	75,5	75,1	HR-L		Overig	Geleiderail plaatsen
Z.	74,950	74,780	Vw-c	IB en TB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AA.	75,15 d	73,7	HR-L		Talud en bomensingel	geleiderail plaatsen
AB.	74,900	74,350	HR-L	MB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AC.	74,9	74,8	HR-L		Overig	Geleiderail plaatsen
AD.	72,200	72,100	HR-L	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AE.	71,200	71,100	Vw-d	IB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AF.	71,100	70,950	HR-L	IB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AG.	68,300	67,950	HR-L	IB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AH.	66,450	66,400	HR-L	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 8. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering C, Rijksweg 31 gedeelte 6,545 – 76,335						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Opmerking	Beschrijving maatregel
AI.	64,950	64,820	HR-L	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AJ.	61,950	61,800	HR-L	BB	Overig	Geleiderail plaatsen
AK.	60,400	60,000	HR-L	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AL.	59,820	59,300	HR-L	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AM.	44,100	43,950	HR-L	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.
AN.	42,570	42,400	HR-L	BB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.

Bijlage 8. Uit te voeren maatregelen voertuigkeringen

Voertuigkering D, Rijksweg 32 gedeelte 48,300 – 69,150						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Opmerking	Beschrijving maatregel
	69,340	69,220	HR-L	IB	Ontbreekt voertuigkering, obstakels niet afgeschermd.	Voertuigkering ontwerpen en realiseren.