

Nota van inlichtingen 1 – Glasbewassing en Gevelreiniging – Willem van Oranje Onderwijsgroep

30-03-2026

Begin nota van inlichtingen:

Nr.	Pag.	Par.	Vraag	Antwoord
Aanbestedingsleidraad				
1.	7	3.2	Waarom maar 2 locaties geschouwd? Veel verschillen in bouw/uitvoering/ bereikbaarheid.	De Aanbestedende dienst heeft een gewogen afweging gemaakt aangaande de te schouwen locaties.
Bijlage 1. Programma van eisen				
2.	1	8	Gaat dit over de hoogwerkers in bezit van Willem van Oranje Onderwijsgroep? Anders zeer beperkt in huur hoogwerker voor buitenzijde.	De hoogwerker waaraan gerefereerd wordt betreft inderdaad de hoogwerker die voor locatie Het Gilde Vakcollege in bezit is van de aanbestedende dienst.
Bijlage 4A. Prijzenblad perceel 1				
3.		Gilde Vakcollege	Sep is enkel gemeten, dubbel te wassen. Niet mogelijk om de meters te verdubbelen, dus prijs dan maar verdubbelen? Dakramen hoeven niet gewassen te worden?	<p>Prijs dient niet per definitie te worden verdubbeld, separatieglass dient aan beide zijden gewassen te worden. Om het verschil aan te geven met binnen- en buitenglas is aangegeven dat separatieglass enkel is ingemeten en dubbel gewassen dient te worden. Deze handeling kan daarmee separaat van het binnen- en buitenglas worden afgeprijsd.</p> <p>Dakkoepels dienen te worden gewassen. Deze uitsplitsing was eerder nog niet afzonderlijk opgenomen, maar is inmiddels verwerkt in het (vernieuwde) prijzenblad, Bijlage 4a perceel 1 Nvl 1.</p>
4.		Gilde Vakcollege	M2's opgegeven zijn significant minder dan de werkelijkheid. Kloppen de m2's voor de andere locaties dan wel?	De constatering bij het Gilde Vakcollege is juist: er is sprake geweest van een typefout. In het (vernieuwde) prijzenblad, Bijlage 4a perceel 1 Nvl 1, zijn de juiste m ² -gegevens voor alle locaties opgenomen.
5.		Gilde Vakcollege	Garagedeuren 11 stuks? Welke m2 dan?	Daar heeft inschrijver tijdens de schouw een beeld van kunnen vormen. Het gaat om een stukprijs.
6.		Calvijn	Ramen bovendaks 2e verdieping, geen valbeveiliging aanwezig? Dan hw moeten inzetten.	Er is geen valbeveiliging aanwezig.
7.		De Joost	Geen dakramen wassen?	Er zijn geen dakramen aanwezig op deze locatie.
8.		Heerenlanden	Is de valbeveiliging aangebracht na april 2025?	De valbeveiliging is voor april 2025 aangebracht en wordt jaarlijks gekeurd.
Bijlage 4B. Prijzenblad perceel 2				
9.		Willem van Oranje Wijk en Aalburg	Is het gedeelte buitenzijde boven de screens mee gemeten?	Het is aanbestedende dienst niet duidelijk wat inschrijver bedoelt met "gedeelte buitenzijde". Als dit gaat om de cassette, dient dit mee te worden genomen tijdens het wassen en wordt dit als onderdeel van het kozijn beschouwd.
10.		De Leilinde	Zijn de lamellen te verschuiven, lopen ze op rails?	De lamellen behoren niet tot de scope van de opdracht.

11.		ISK Sprang-Capelle	Zijn de glaspanelen buitenzijde mee gemeten? Dakkoepels 3 stuks?	Ja en ja.
12.		ISK Waalwijk	Zijn de ramen in de dakkapellen van binnenuit te wassen?	Dat is aan inschrijver.
13.		MET Waalwijk	Kloppen de m2 van de separatieramen? Veel te weinig opgegeven.	De m ² kloppen.
14.		Juliana van Stolberg Waalwijk	Beplating hoeft niet gewassen te worden?	Beplating dient gewassen te worden, gegevens zijn gedeeld hierover.
15.		Koningschool Waalwijk	Geen valbeveiliging aanwezig. Hoe dan veilig de ramen bovendaks te wassen?	Dat is aan inschrijver.
16.		Willem van Oranje Wijk en Aalburg	Geen valbeveiliging aanwezig. Hoe dan veilig de ramen bovendaks in de onveilige zone te wassen?	Zie vraag 15.
				Per abuis is er een foutieve optelling van de kosten gemaakt op het tabblad totalisatie van de prijzenbladen. Dit is hersteld in de bijgewerkte prijzenbladen. Inschrijvers dienen deze aan te houden.

Bijlage:

Bijlage 4a Prijzenblad perceel 1 Nvl 1

Bijlage 4b Prijzenblad perceel 2 Nvl 1

Einde nota van inlichtingen.