

TOESTEL INSPECTIE 2025.V1

Datum: 17-07-2025
Opgemaakt door: Marthijn Lansink

INHOUDSOPGAVE

Werkzaamheden

Object

Plafondtoestellen

Wandtoestellen

Losse toestellen

Matten

Opbergwagens en opbergingen

Manco's

Samenvatting

Toestel Inspectie

GZ Ysselstein

Pater Tulpstraat 3, 5813 CD Ysselsteyn, Nederland

Uitvoeringsdatum: 17-07-2025

Uitgevoerd door:

ML Sportservice



SPORTSERVICE

Werkzaamheden

► Werkzaamheden

De werkzaamheden zullen bestaan uit het jaarlijks inspecteren van de sporttechnische inventaris. Alle vaste en (*bereikbare) verplaatsbare toestellen en verbindingen worden door een gekwalificeerde inspecteur geïnspecteerd. Daar waar mogelijk worden draaiende delen (naar behoefte) gesmeerd en loszittende delen vastgezet. De bevindingen van de inspecteur worden weergegeven in een inspectierapport. Deze wordt, na inspectie, digitaal verzonden aan de opdrachtgever.

Als een toestel reparatie behoeft, wordt dit direct uitgevoerd voor zover mogelijk binnen de beschikbare tijd, het beschikbare budget en het aanwezig zijn van de benodigde onderdelen. Al dan niet in overleg met de opdrachtgever bepaalt de inspecteur de prioriteit van reparaties op basis van de veiligheid. Van grotere vervangingen en reparaties waarvan uitvoering niet tijdens de inspecties plaats kan vinden, wordt een offerte uitgebracht. Uitgesloten van deze overeenkomst zijn klimwanden en valbeveiligingen.

Na de uitvoering van de inspectie zal er zichtbaar in de locatie een certificaat worden opgehangen met daarop vermeld uitgevoerde data, welke monteur en bij behorende sticker waarop te zien wanneer een volgende controle wenselijk is.

Inspectiesticker



► VEILIGHEID

Onze monteurs en inspecteurs zijn in het bezit van VCA en zijn op de hoogte van de geldende normen en eisen in (binnen)sportaccommodaties. Denk hierbij ISA/NOC*NSF normen, NEN 913 etc.

Voor de veiligheid van onze medewerkers en gebruikers dient ten tijde van de inspecties de ruimtes waarin de inspectie uitgevoerd moet worden geheel en alleen voor ML Sportservice beschikbaar te zijn.

***Toestellen staan niet in een afgesloten kast, of zitten niet vast aan een slot en niet bereikbare delen zoals boven een plafond of achter een wand worden niet meegenomen.**

De toestellen welke geïnspecteerd zijn worden in volgende groepen onderverdeeld:

Goed = ***

Matig = **

Slecht = *

Afkeur = -

Object

Locatieadres

Pater Tulpstraat 3
5813 CD Ysselsteyn
Nederland

Naam accommodatie

GZ Ysselstein

Type locatie:

Gymzaal

Gesitueerd op:

Begane grond

Ingericht door;

Janssen-Fritsen

Bouwjaar

<1980

Hoogte zaal

5000,00 mm

Hoogwerker

Welke hoogwerker kan naar binnen?

Type / eigen gewicht / max hoogte / afmetingen lxbxh

Schaarhoogwerker / 1592kg / 8,1mtr / 2,32 x 0,81 x 1,61mtr

Masthoogwerker / 352kg / 11mtr / 1,35 x 0,74 x 1,98

Schaarhoogwerker (MLS)

Kan hoogwerker eenvoudig naar binnen?

Denk aan stophout, rijplaten etc

Hulpmiddelen

Welke hulpmiddelen zijn benodigd voor werken op hoogte?

Uitschuifladder (GZ)

Aandachtspunten ivm bereikbaarheid van de locatie

Denk aan parkeergelegenheid, toegang tot accommodatie, etc.

Niet van toepassing

Ja, zie foto's / tekst

Overzichtsfoto('s) van object

Foto van het geheel




Naam inspecteur

MJH Lansink

Uitvoering inspectie


17-07-2025


Plafondtoestellen

4.1 Klimtouwinstallatie rail met bocht	Aantal touwen 12	Fabrikaat Janssen-Fritsen	Bouwjaar >1980	Aantal aanwezig 1	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="NVT"/>
					Mankementen 
					Eventuele tekst bij de foto('s) Rail wordt minder, enkele wagens versleten/worden minder. Touwen worden minder en hangen veel hoger dan 30cm van de grond. Advies tzt nieuwe installatie 6 touwen Bktv 4800
					Actie noodzakelijk? Ja, toestel begroten (vervanging op den duur)
4.1.2 Klimtouwinstallatie Niet aanwezig	Aantal touwen	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="NVT"/>
1.1 Ringenstel Vaste opstelling (handbediend)	Aantal stellen 3-voudig	Fabrikaat Janssen-Fritsen	Bouwjaar >1980	Aantal aanwezig 2	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="NVT"/>
					Mankementen Eventuele tekst bij de foto('s) Katrollen bij 2 worden minder
					Actie noodzakelijk? Nee
1.1.2 Ringenstel Niet aanwezig	Aantal stellen	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="NVT"/>




2.1 Hijsunits Niet aanwezig	Aantal stellen	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
2.1.2 Hijsunits Niet aanwezig	Aantal stellen	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
2.1.3 Hijsunits Niet aanwezig	Aantal stellen	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
8.1.1 Basket plafond installatie Niet aanwezig		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
8.1.2 Basket plafond installatie		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
Extra invoer plafondtoestellen	Extra info	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
Extra invoer plafondtoestellen	Extra info	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>


Wandtoestellen

1.2.1 Ringenconsole	Aantal stellen	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig	De staat van het toestel
Niet aanwezig				0	<input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
5.1 Klimrekken Vaste opstelling Contragewicht / Veer		Fabrikaat Janssen-Fritsen	Bouwjaar >1980	Aantal aanwezig 3	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="button" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/> Mankementen  Eventuele tekst bij de foto('s) Diverse beschadigingen en rekken zijn gebruiksonvriendelijk. Advies tzt vervangen voor 1 nieuwe op kopse kant Actie noodzakelijk? Ja, toestel begroten (vervanging op den duur)
5.1.2 Klimrekken Niet aanwezig		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
5.1.3 Klimrekken Niet aanwezig		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>

<p>8.2.1 Basket wand installatie Gasveer installatie</p>	<p>Fabrikaat Janssen-Fritsen</p>	<p>Bouwjaar 2005</p>	<p>Aantal aanwezig 2</p>	<p>De staat van het toestel</p>
				<p>*** **</p> <p>* -</p> <p>NVT</p>
				<p>Mankementen</p> 
				<p>Eventuele tekst bij de foto('s) Snapslot krom</p> <p>Actie noodzakelijk? Ja, offerte voor reparatie/vervangi ng</p>
				<p>Wat moet worden geoffreerd? Snapslot</p>
<p>8.2.2 Basket wand installatie Niet aanwezig</p>	<p>Fabrikaat</p>	<p>Bouwjaar</p>	<p>Aantal aanwezig 0</p>	<p>De staat van het toestel</p>
				<p>*** **</p> <p>* -</p> <p>NVT</p>
<p>Extra invoer wandtoestellen</p>	<p>Extra info</p>	<p>Fabrikaat</p>	<p>Bouwjaar</p>	<p>Aantal aanwezig 0</p>
				<p>De staat van het toestel</p> <p>*** **</p> <p>* -</p> <p>NVT</p>
<p>Extra invoer wandtoestellen</p>	<p>Extra info</p>	<p>Fabrikaat</p>	<p>Bouwjaar</p>	<p>Aantal aanwezig 0</p>
				<p>De staat van het toestel</p> <p>*** **</p> <p>* -</p> <p>NVT</p>


Losse toestellen

7.1 Turnbanken 3,6mtr met evenwichtslat	Zitting Blad uit 3 delen	Fabrikaat Janssen-Fritsen	Bouwjaar >1995	Aantal aanwezig 4	De staat van het toestel <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px;"> *** ** </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px;"> * - </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px;"> NVT </div> Mankementen <div style="display: flex; gap: 5px;">   </div>  Eventuele tekst bij de foto('s) Aantal wielen krom, diverse beschadigingen op hout, geen verrol aanwezig Actie noodzakelijk? Ja, offerte voor reparatie/vervang Wat moet worden geoffreerd? Rep ter plekke + 4x verrol De staat van het toestel <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px;"> *** ** </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px;"> * - </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px;"> NVT </div> De staat van het toestel <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px;"> *** ** </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px;"> * - </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px;"> NVT </div> De staat van het toestel <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px;"> *** ** </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px;"> * - </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px;"> NVT </div> De staat van het toestel <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px;"> *** ** </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px;"> * - </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px;"> NVT </div> Mankementen Eventuele tekst bij de foto('s)
7.1.2 Turnbanken 3 mtr met evenwichtslat	Zitting Blad uit 3 delen	Fabrikaat Janssen-Fritsen	Bouwjaar >1995	Aantal aanwezig 2	De staat van het toestel <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px;"> *** ** </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px;"> * - </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px;"> NVT </div>
7.1.3 Turnbanken Niet aanwezig	Zitting	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px;"> *** ** </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px;"> * - </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px;"> NVT </div>
9.1 Springkast Piramide		Fabrikaat Janssen-Fritsen	Bouwjaar >1995	Aantal aanwezig 2	De staat van het toestel <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px;"> *** ** </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px;"> * - </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px;"> NVT </div> Mankementen Eventuele tekst bij de foto('s)



9.1.2 Springkast Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	Actie noodzakelijk? Nee De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
9.1.3 Springkast Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
10.1 Turnpaard Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
10.1.2 Turnpaard Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
11.1 Turnbok Met stalen poten	Fabrikaat Nijha	Bouwjaar >1995	Aantal aanwezig 1	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/> Mankementen  Eventuele tekst bij de foto('s) Verrol weg Actie noodzakelijk? Ja, offerte voor reparatie/vervang ing Wat moet worden geoffreerd? 2x verrol

11.1.2 Turnbok Met stalen poten		Fabrikaat Janssen-Fritsen	Bouwjaar >1980	Aantal aanwezig 1	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="NVT"/>
					Mankementen Eventuele tekst bij de foto('s) Leerdek wordt minder Actie noodzakelijk? Nee
12.1 Turnbrug Niet aanwezig		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="NVT"/>
					Mankementen Eventuele tekst bij de foto('s) Actie noodzakelijk? Nee
12.1.2 Turnbrug MO model		Fabrikaat Janssen-Fritsen	Bouwjaar >1980	Aantal aanwezig 1	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="NVT"/>
					Mankementen Eventuele tekst bij de foto('s) Actie noodzakelijk? Nee
13.1 Parterre toestellen Niet aanwezig		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="NVT"/>
					Mankementen Eventuele tekst bij de foto('s) Actie noodzakelijk? Nee
13.1.2 Parterre toestellen Niet aanwezig		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="NVT"/>
					Mankementen Eventuele tekst bij de foto('s) Actie noodzakelijk? Nee
14.1 Korfbal(springstaandaard) Paal met springlijnhouder	Aantal korven 2	Fabrikaat Nijha	Bouwjaar 2014	Aantal aanwezig 2	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="NVT"/>
					Mankementen Eventuele tekst bij de foto('s) Actie noodzakelijk? Nee

14.1.2 Korfbalspringsta ndaard Paal met springlijnhouder	Aantal korven 4	Fabrikaat Janssen-Fritsen	Bouwjaar 2000	Aantal aanwezig 4	De staat van het toestel <input type="button" value="***"/> <input type="button" value="**"/> <input type="button" value="*"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
15.1 Honkpalen		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel <input type="button" value="***"/> <input type="button" value="**"/> <input type="button" value="*"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
15.1.2 Honkpalen		Fabrikaat Janssen-Fritsen	Bouwjaar >1990	Aantal aanwezig 8	De staat van het toestel <input type="button" value="***"/> <input type="button" value="**"/> <input type="button" value="*"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
15.1.3 Honkpalen		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel <input type="button" value="***"/> <input type="button" value="**"/> <input type="button" value="*"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
16.1 Volleybalinstallat ie Wandprofielen		Fabrikaat Janssen-Fritsen	Bouwjaar >1980	Aantal velden 1	De staat van het toestel <input type="button" value="***"/> <input type="button" value="**"/> <input type="button" value="*"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
					Mankementen Eventuele tekst bij de foto('s) Aantal verroest Actie noodzakelijk? Nee
					Mankementen Eventuele tekst bij de foto('s) Actie noodzakelijk? Nee
					Mankementen Eventuele tekst bij de foto('s) Actie noodzakelijk? Nee


17.1 Badmintoninstallatie Wandprofielen	Fabrikaat Janssen-Fritsen	Bouwjaar >1980	Aantal velden 1	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="NVT"/>
Mankementen				
Eventuele tekst bij de foto('s)				
Actie noodzakelijk? Nee				
17.1.2 Badmintoninstallatie Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal velden 0	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="NVT"/>
18.1 Tennisinstallatie Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal velden 0	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="NVT"/>
19.1 Springplanken Bekleed	Fabrikaat Nijha	Bouwjaar 2016	Aantal aanwezig 1	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="NVT"/>
19.1.2 Springplanken Veerplank	Fabrikaat Nijha	Bouwjaar 2010	Aantal aanwezig 1	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="NVT"/>
Mankementen				
				
Eventuele tekst bij de foto('s) Bekleding laat los				
Actie noodzakelijk? Ja, toestel begroten (vervanging op den duur)				

19.1.3 Springplanken Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
22.1 Trampoline Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
22.1.2 Trampoline Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
22.1.3 Trampoline Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
22.1.4 Trampoline Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
23.1 Evenwichtsbalk Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
23.1.2 Evenwichtsbalk Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
25.1 Trapezoïde / combiframe Combiframe	Fabrikaat Nijha	Bouwjaar 2000	Aantal aanwezig 1	De staat van het toestel *** ** * - NVT

<p>25.1.2 Trapezoïde / combiframe Niet aanwezig</p>	<p>Fabrikaat</p>	<p>Bouwjaar</p>	<p>Aantal aanwezig 0</p>	<p>Mankementen  Eventuele tekst bij de foto('s) Mist een verrol Actie noodzakelijk? Ja, offerte voor reparatie/vervangi ng Wat moet worden geoffreerd? 1x verrol</p>
<p>30.1 Doelen Minidoel</p>	<p>Fabrikaat Nijha</p>	<p>Bouwjaar 2018</p>	<p>Aantal aanwezig 2</p>	<p>De staat van het toestel *** ** * - NVT</p> <p>De staat van het toestel *** ** * - NVT</p>
<p>30.1.2 Doelen Niet aanwezig</p>	<p>Fabrikaat</p>	<p>Bouwjaar</p>	<p>Aantal aanwezig 0</p>	<p>Mankementen  Eventuele tekst bij de foto('s) Vloerdoppen missen Actie noodzakelijk? Ja, offerte voor reparatie/vervangi ng Wat moet worden geoffreerd? 4x vloerdop</p>
<p>KBS materiaal</p>			<p>De staat van het toestel(en) *** ** * - NVT</p>	

<p>Extra invoer losse toestellen Rekstok insteekzuilen</p>	<p>Extra info</p>	<p>Fabrikaat Janssen-Fritsen</p>	<p>Bouwjaar >1980</p>	<p>Aantal aanwezig Anders; Aantal; 6</p>	<p>De staat van het toestel</p> <p>*** **</p> <p>* -</p> <p>NVT</p> <p>Mankementen</p> <p>Eventuele tekst bij de foto('s)</p> <p>Zuilen werken niet. Wordt niet gebruikt. Ons advies materiaal verwijderen uit zaal</p> <p>Actie noodzakelijk?</p> <p>Anders;</p> <p>Verwijderen en kar aanpassen voor turnmatten</p>
<p>Extra invoer losse toestellen</p>	<p>Extra info</p>	<p>Fabrikaat</p>	<p>Bouwjaar</p>	<p>Aantal aanwezig 0</p>	<p>De staat van het toestel</p> <p>*** **</p> <p>* -</p> <p>NVT</p>
<p>41.1 Scheidsrechterstoel</p>		<p>Fabrikaat</p>	<p>Bouwjaar</p>	<p>Aantal aanwezig 0</p>	<p>De staat van het toestel</p> <p>*** **</p> <p>* -</p> <p>NVT</p>

Matten

<p>20.1 Turnmatten Vinyl 150x100x6cm</p>	<p>Fabrikaat Bosan</p>	<p>Bouwjaar 2020</p>	<p>Aantal aanwezig 6</p>	<p>De staat van het toestel</p> <p>*** **</p> <p>* -</p> <p>NVT</p> <p>Mankementen</p>  <p>Eventuele tekst bij de foto('s) Matten hebben niet genoeg ruimte op rekstok wagen. Gevolg schotelvorming</p> <p>Actie noodzakelijk? Ja, offerte voor reparatie/vervang ng</p> <p>Wat moet worden geoffreerd? Rekstok wagen aanpassen</p>
<p>20.1.2 Turnmatten Niet aanwezig</p>	<p>Fabrikaat</p>	<p>Bouwjaar</p>	<p>Aantal aanwezig 0</p>	<p>De staat van het toestel</p> <p>*** **</p> <p>* -</p> <p>NVT</p>
<p>20.1.3 Turnmatten Niet aanwezig</p>	<p>Fabrikaat</p>	<p>Bouwjaar</p>	<p>Aantal aanwezig 0</p>	<p>De staat van het toestel</p> <p>*** **</p> <p>* -</p> <p>NVT</p>
<p>21.1 Lange mat 5mtr</p>	<p>Fabrikaat Nijha</p>	<p>Bouwjaar 2010</p>	<p>Aantal aanwezig 2</p>	<p>De staat van het toestel</p> <p>*** **</p> <p>* -</p> <p>NVT</p>
<p>21.1.2 Lange mat Niet aanwezig</p>	<p>Fabrikaat</p>	<p>Bouwjaar</p>	<p>Aantal aanwezig 0</p>	<p>De staat van het toestel</p> <p>= -</p> <p>*** **</p> <p>* -</p> <p>NVT</p>

27.1.1 Landingsmat Bisonyl		Fabrikaat Bosan	Bouwjaar 2019	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
27.1.2 Landingsmat Niet aanwezig		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
27.1.3 Landingsmat Niet aanwezig		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
Extra invoer matten	Extra info	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
Extra invoer matten	Extra info	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>

Opbergwagens en opbergingen

28.1 Opbergingen

- Hoepelberging
- Berging universeel

De staat van het toestel

28.1.2 Extra invoer opbergingen

Extra info

Fabrikaat

Bouwjaar

Aantal aanwezig


0

De staat van het toestel

- Langemattenwagen
- Wagen universeel

De staat van het toestel

Mankementen



Eventuele tekst bij de foto('s)

Wielen van langemattenwsgen zij op.
Frame erg verroest

Actie noodzakelijk?

Ja, offerte voor reparatie/vervanging

Wat moet worden geoffreerd?

Wagen aanpassen of nieuwe eenvoudig model aanbieden

29.1.2 Extra invoer opbergwagens

Extra info

Fabrikaat

Bouwjaar

Aantal aanwezig

0

De staat van het toestel

Manco's

Eventuele manco's

Indien er manco's in deze rapportage naar voren zijn gekomen dan worden deze hieronder weergegeven.

De gradaties die worden weergegeven zijn:

- Matig
- Slecht
- Afkeur

Hierbij geven wij ook advies hoe deze eventueel verholpen kunnen worden.

Regelmatig een check ter plekke en jaarlijks een inspectie voorkomt narigheid en bevordert de veiligheid en de technische staat van de inventaris.

Wij raden u aan om bij eventuele manco's eea zsm te laten herstellen zodat de veiligheid gewaarborgd blijft.

Mochten er desondanks toch nog vragen zijn of onduidelijkheden aarzel dan niet om ons te berichten !

We staan u graag te woord en willen graag helpen om de veiligheid te waarborgen.

Manco's klimtouwinstallatie



, Rail wordt minder, enkele wagens versleten/worden minder. Touwen worden minder en hangen veel hoger dan 30cm van de grond. Advies tzt nieuwe installatie 6 touwen Bktv 4800, Ja, toestel begroten (vervanging op den duur)

Manco's ringenstel

, Katrollen bij 2 worden minder , Nee

Manco's ringenstellen

, Katrollen bij 2 worden minder , Nee

manco's hijsunits

Manco's basketinstallaties

, Snavslot krom, Ja, offerte voor reparatie/vervanging, Snavslot

Manco's klimrekken

, Diverse beschadigingen en rekken zijn gebruiksonvriendelijk. Advies tzt vervangen voor 1 nieuwe op kopse kant, Ja, toestel begroten (vervanging op den duur)

Manco's turnbanken



, Aantal wielen krom, diverse beschadigingen op hout, geen verrol aanwezig , Ja, offerte voor reparatie/vervanging, Rep ter plekke + 4x verrol

Manco's springkasten

, Nee

Manco's turnpaard**Manco's turnbokken**

, Verrol weg, Ja, offerte voor reparatie/vervanging, 2x verrol,
, Leerdek wordt minder , Nee

Manco's turnbruggen

, Nee

Manco's parterre toestellen**Manco's korfbal**

, Nee

Manco's honkpalen

, Aantal verroest , Nee

Manco's volleybal

, Nee

Manco's badminton

, Nee

Manco's tennis**Manco's springkasten**

, Bekleding laat los, Ja, toestel begroten (vervanging op den duur)

Manco's turnmatten



, Matten hebben niet genoeg ruimte op rekstok wagen. Gevolg schotelvorming, Ja, offerte voor reparatie/vervanging, Rekstok wagen aanpassen

Manco's lange mat

Manco's landingsmatten

Manco's opbergwagens + opbergingen



, Wielen van langemattenwagens zij op. Frame erg verroest , Ja, offerte voor reparatie/vervanging, Wagen aanpassen of nieuwe eenvoudig model aanbieden

Manco's doelen



, Vloerdoppen missen, Ja, offerte voor reparatie/vervanging, 4x vloerdop

Manco's KBS materiaal

Manco's trampoline's

Manco's trapezoïde + combiframe



, Mist een verrol, Ja, offerte voor reparatie/vervanging, 1x verrol

Manco's evenwichtsbalk

Manco's scheidsrechterstoelen

Manco's extra invoer matten

Manco's extra invoer plafondtoestellen

Manco's extra invoer wandtoestellen

Manco's extra invoer losse toestellen

, Zuilen werken niet. Wordt niet gebruikt. Ons advies materiaal verwijderen uit zaal , Anders;

Samenvatting

Algehele conditie van de inventaris

Hierbij wordt aangegeven wat de algemene status is van de aanwezige inventaris.

Bij voldoende of lager is actie wenselijk cq. noodzakelijk.

Voldoende

De accommodatie is redelijk op peil.

Onze inspecteur heeft de inventaris betitelt als;

VOLDOENDE

Er zijn kleine aanpassingen noodzakelijk om de accommodatie weer op peil te krijgen

Actie is wenselijk!

Inspectie sticker

Maand

juli

Jaar

2026

Hiermee geven we aan dat we inventaris hebben geïnspecteerd en wanneer de volgende inspectie gewenst is.

