

TOESTEL INSPECTIE 2025.V1

Datum: 05-03-2025
Opgemaakt door: Marthijn Lansink

INHOUDSOPGAVE

Werkzaamheden

Object

Plafondtoestellen

Wandtoestellen

Losse toestellen

Matten

Opbergwagens en opbergingen

Manco's

Samenvatting

Toestel Inspectie

't Brukske 1 en 2

Kiosk 7, 5802 NP Venray, Nederland

Uitvoeringsdatum: 05-03-2025

Uitgevoerd door:

ML Sportservice



SPORTSERVICE

Werkzaamheden

▶ Werkzaamheden

De werkzaamheden zullen bestaan uit het jaarlijks inspecteren van de sporttechnische inventaris. Alle vaste en (*bereikbare) verplaatsbare toestellen en verbindingen worden door een gekwalificeerde inspecteur geïnspecteerd. Daar waar mogelijk worden draaiende delen (naar behoefte) gesmeerd en loszittende delen vastgezet. De bevindingen van de inspecteur worden weergegeven in een inspectierapport. Deze wordt, na inspectie, digitaal verzonden aan de opdrachtgever.

Als een toestel reparatie behoeft, wordt dit direct uitgevoerd voor zover mogelijk binnen de beschikbare tijd, het beschikbare budget en het aanwezig zijn van de benodigde onderdelen. Al dan niet in overleg met de opdrachtgever bepaalt de inspecteur de prioriteit van reparaties op basis van de veiligheid. Van grotere vervangingen en reparaties waarvan uitvoering niet tijdens de inspecties plaats kan vinden, wordt een offerte uitgebracht. Uitgesloten van deze overeenkomst zijn klimwanden en valbeveiligingen.

Na de uitvoering van de inspectie zal er zichtbaar in de locatie een certificaat worden opgehangen met daarop vermeld uitgevoerde data, welke monteur en bij behorende sticker waarop te zien wanneer een volgende controle wenselijk is.

Inspectiesticker



▶ VEILIGHEID

Onze monteurs en inspecteurs zijn in het bezit van VCA en zijn op de hoogte van de geldende normen en eisen in (binnen)sportaccommodaties. Denk hierbij ISA/NOC*NSF normen, NEN 913 etc.

Voor de veiligheid van onze medewerkers en gebruikers dient ten tijde van de inspecties de ruimtes waarin de inspectie uitgevoerd moet worden geheel en alleen voor ML Sportservice beschikbaar te zijn.

***Toestellen staan niet in een afgesloten kast, of zitten niet vast aan een slot en niet bereikbare delen zoals boven een plafond of achter een wand worden niet meegenomen.**

De toestellen welke geïnspecteerd zijn worden in volgende groepen onderverdeeld:

Goed = ***

Matig = **

Slecht = *

Afkeur = -

Object

Locatieadres

Kiosk 7
5802 NP Venray
Nederland

Naam accommodatie

't Brukske 1 en 2

Type locatie:

Sportzaal

Gesitueerd op:

Begane grond

Ingericht door;

Janssen-Fritsen

Bouwjaar

2015

Hoogte zaal

6850,00 mm

Hoogwerker

Welke hoogwerker kan naar binnen?

Type / eigen gewicht / max hoogte / afmetingen lxbxh

Schaarhoogwerker / 1592kg / 8,1mtr / 2,32 x 0,81 x 1,61mtr

Masthoogwerker / 352kg / 11mtr / 1,35 x 0,74 x 1,98

Schaarhoogwerker (MLS)

Kan hoogwerker eenvoudig naar binnen?

Denk aan stophout, rijplaten etc

Hulpmiddelen

Welke hulpmiddelen zijn benodigd voor werken op hoogte?

Masthoogwerker

Aandachtspunten ivm bereikbaarheid van de locatie

Denk aan parkeergelegenheid, toegang tot accommodatie, etc.

Niet van toepassing

Ja, zie foto's / tekst

Overzichtsfoto('s) van object

Foto van het geheel



Naam inspecteur

MJH Lansink

Uitvoering inspectie

05-03-2025

Plafondtoestellen

4.1 Klimtouwinstallatie rail met bocht en blokkerinrichting	Aantal touwen 6	Fabrikaat Janssen-Fritsen	Bouwjaar 2015	Aantal aanwezig 1	De staat van het toestel *** ** * - NVT
4.1.2 Klimtouwinstallatie rail met bocht en blokkerinrichting	Aantal touwen 6	Fabrikaat Janssen-Fritsen	Bouwjaar 2015	Aantal aanwezig 1	De staat van het toestel *** ** * - NVT
1.1 Ringenstel	Aantal stellen	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
1.1.2 Ringenstel	Aantal stellen	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
2.1 Hijsunits Vaste opstelling (handbediend)	Aantal stellen 4-voudig	Fabrikaat Janssen-Fritsen	Bouwjaar 2015	Aantal aanwezig 2	De staat van het toestel *** ** * - NVT
2.1.2 Hijsunits Vaste opstelling (handbediend)	Aantal stellen 2-voudig	Fabrikaat Janssen-Fritsen	Bouwjaar 2015	Aantal aanwezig 2	De staat van het toestel *** ** * - NVT
2.1.3 Hijsunits	Aantal stellen	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT

8.1.1 Basket plafond installatie		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
8.1.2 Basket plafond installatie		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
Extra invoer plafondtoestellen	Extra info	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
Extra invoer plafondtoestellen	Extra info	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT

Wandtoestellen

1.2.1 Ringenconsole	Aantal stellen	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig	De staat van het toestel
				0	<input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
5.1 Klimrekken Vaste opstelling "Multi/KBS"		Fabrikaat Janssen-Fritsen	Bouwjaar 2015	Aantal aanwezig 2	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
5.1.2 Klimrekken Vaste opstelling Contragewicht / Veer		Fabrikaat Janssen-Fritsen	Bouwjaar 2015	Aantal aanwezig 2	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
5.1.3 Klimrekken Niet aanwezig		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
8.2.1 Basket wand installatie Niet aanwezig		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
8.2.2 Basket wand installatie Gasveer installatie		Fabrikaat Janssen-Fritsen	Bouwjaar 2015	Aantal aanwezig 4	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
Extra invoer wandtoestellen	Extra info	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>

Extra invoer
wandtoestellen

Extra info

Fabrikaat

Bouwjaar

Aantal aanwezig
0

De staat van het
toestel

**

*



-

NVT

Losse toestellen

	Zitting	Fabriikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig	De staat van het toestel
7.1 Turnbanken 3,6mtr met evenwichtslat	Zitting Blad uit 3 delen	Fabriikaat Nijha	Bouwjaar 2016	Aantal aanwezig 8	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input checked="" type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="NVT"/>
7.1.2 Turnbanken Niet aanwezig	Zitting	Fabriikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="NVT"/>
7.1.3 Turnbanken Niet aanwezig	Zitting	Fabriikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="NVT"/>
9.1 Springkast Piramide		Fabriikaat Nijha	Bouwjaar 2016	Aantal aanwezig 2	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input checked="" type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="NVT"/>
					Mankementen <input type="text" value=""/>
					Eventuele tekst bij de foto('s) Leerdek stuk
					Actie noodzakelijk? Ja, offerte voor reparatie/vervang ing
					Wat moet worden geoffreerd? Leerdek


9.1.2 Springkast Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
9.1.3 Springkast Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
10.1 Turnpaard Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
10.1.2 Turnpaard Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
11.1 Turnbok Met stalen poten	Fabrikaat Nijha	Bouwjaar 2016	Aantal aanwezig 2	De staat van het toestel *** ** * - NVT
11.1.2 Turnbok Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
12.1 Turnbrug Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
12.1.2 Turnbrug Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT

13.1 Parterre toestellen Niet aanwezig		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
13.1.2 Parterre toestellen Niet aanwezig		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
14.1 Korfball(springstandaard) Standaard paal	Aantal korven 4	Fabrikaat Nijha	Bouwjaar 2016	Aantal aanwezig 4	De staat van het toestel *** ** * - NVT Mankementen  Eventuele tekst bij de foto('s) 3x beschermrand weg Actie noodzakelijk? Ja, offerte voor reparatie/vervang ng Wat moet worden geoffreerd? Rubber 3x
14.1.2 Korbalspringstandaard Standaard paal	Aantal korven 1	Fabrikaat Janssen-Fritsen	Bouwjaar 2005	Aantal aanwezig 1	De staat van het toestel *** ** * - NVT Mankementen  Eventuele tekst bij de foto('s) Beschermrand weg Actie noodzakelijk? Ja, offerte voor reparatie/vervang ng


				Wat moet worden geoffreerd? Beschermrand De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="NVT"/>
15.1 Honkpalen	Fabrikaat Nijha	Bouwjaar 2016	Aantal aanwezig 6	Mankementen Eventuele tekst bij de foto('s) Missen er 2 t.o.v. 2025 Actie noodzakelijk? Ja, offerte voor reparatie/vervangi ng Wat moet worden geoffreerd? 2x honkpaal
15.1.2 Honkpalen	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="NVT"/>
15.1.3 Honkpalen	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="NVT"/>
16.1 Volleybalinstallatie Potten	Fabrikaat Janssen-Fritsen	Bouwjaar 2015	Aantal velden 2	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="NVT"/>
17.1 Badmintoninstallatie Potten	Fabrikaat Janssen-Fritsen	Bouwjaar 2015	Aantal velden 2	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="NVT"/>

17.1.2 Badmintoninstallatie Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal velden 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
18.1 Tennisinstallatie Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal velden 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
19.1 Springplanken Bekleed	Fabrikaat Janssen-Fritsen	Bouwjaar 2016	Aantal aanwezig 2	De staat van het toestel *** ** * - NVT
19.1.2 Springplanken Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
19.1.3 Springplanken Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
22.1 Trampoline Minitramp	Fabrikaat Nijha	Bouwjaar 2016	Aantal aanwezig 2	De staat van het toestel *** ** * - NVT
22.1.2 Trampoline Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
22.1.3 Trampoline Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT

22.1.4 Trampoline Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
23.1 Evenwichtsbalk Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
23.1.2 Evenwichtsbalk Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
25.1 Trapezoïde / combiframe Combiframe	Fabrikaat Nijha	Bouwjaar 2016	Aantal aanwezig 2	De staat van het toestel *** ** * - NVT
25.1.2 Trapezoïde / combiframe Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
30.1 Doelen Handbaldoel	Fabrikaat Janssen-Fritsen	Bouwjaar 2015	Aantal aanwezig 2	De staat van het toestel *** ** * - NVT
30.1.2 Doelen Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
KBS materiaal <input checked="" type="checkbox"/> Ladder <input checked="" type="checkbox"/> Bankblad <input checked="" type="checkbox"/> Evenwichtsbalk				De staat van het toestel(en) *** ** * - NVT

Extra invoer losse toestellen	Extra info	Fabriikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig	De staat van het toestel
Bokje multi plex		Nijha	2016	4	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px;">***</div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px;">**</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px;">*</div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px; background-color: #f00; color: white;">-</div> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px; margin-top: 5px; width: 100px; text-align: center;">NVT</div> <p>Mankementen</p> <div style="border: 1px solid #ccc; width: 50px; height: 30px; margin: 5px 0;">  </div> <p>Reden afkeur Toestel dusdanig beschadigd dat herstel niet meer lonend/mogelijk is</p> <p>Extra opmerking(en) Is er een alternatief mogelijk? Of kan toestel vervallen? etc Aluminium bokje offereren</p>
Extra invoer losse toestellen	Extra info	Fabriikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig	De staat van het toestel
				0	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px;">***</div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px;">**</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px;">*</div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px;">-</div> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px; margin-top: 5px; width: 100px; text-align: center; background-color: #00aaff; color: white;">NVT</div>
41.1 Scheidsrechterst oel		Fabriikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig	De staat van het toestel
				0	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px;">***</div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px;">**</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px;">*</div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px;">-</div> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px; margin-top: 5px; width: 100px; text-align: center; background-color: #00aaff; color: white;">NVT</div>

Matten

20.1 Turnmatten Vinyl 150x100x6cm	Fabrikaat Nijha	Bouwjaar 2016	Aantal aanwezig 12	De staat van het toestel *** ** * - NVT
20.1.2 Turnmatten Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
20.1.3 Turnmatten Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
21.1 Lange mat 5mtr	Fabrikaat Nijha	Bouwjaar 2015	Aantal aanwezig 2	De staat van het toestel *** ** * - NVT
21.1.2 Lange mat Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel = - *** ** * - NVT
27.1.1 Landingsmat Bisonyl	Fabrikaat Nijha	Bouwjaar 2016	Aantal aanwezig 2	De staat van het toestel *** ** * - NVT Mankementen  Eventuele tekst bij de foto('s) Hoezen worden minder. 2x gaatje geplakt

					Actie noodzakelijk?
					Ja, toestel begroten (vervanging op den duur)
27.1.2 Landingsmat		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig	De staat van het toestel
Niet aanwezig				0	<input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
27.1.3 Landingsmat		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig	De staat van het toestel
Niet aanwezig				0	<input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
Extra invoer matten	Extra info	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig	De staat van het toestel
				0	<input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
Extra invoer matten	Extra info	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig	De staat van het toestel
				0	<input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>

Opbergwagens en opbergingen

28.1 Opbergingen

- Volleybalzuilen opberging
- Rekstokzuilen opberging
- Berging universeel

De staat van het toestel

28.1.2 Extra invoer opbergingen

Extra info

Fabrikaat

Bouwjaar

Aantal aanwezig
0

De staat van het toestel

- Mattenwagen horizontaal
- Materiaalwagen (KBS)
- Landingsmattenwagen (dubbel)
- Ballenwagen laag

De staat van het toestel

29.1.2 Extra invoer opbergwagens

Extra info

Fabrikaat

Bouwjaar

Aantal aanwezig
0

De staat van het toestel

Manco's

Eventuele manco's

Indien er manco's in deze rapportage naar voren zijn gekomen dan worden deze hieronder weergegeven.

De gradaties die worden weergegeven zijn:

- Matig
- Slecht
- Afkeur

Hierbij geven wij ook advies hoe deze eventueel verholpen kunnen worden.

Regelmatig een check ter plekke en jaarlijks een inspectie voorkomt narigheid en bevordert de veiligheid en de technische staat van de inventaris.

Wij raden u aan om bij eventuele manco's eea zsm te laten herstellen zodat de veiligheid gewaarborgd blijft.

Mochten er desondanks toch nog vragen zijn of onduidelijkheden aarzel dan niet om ons te berichten !

We staan u graag te woord en willen graag helpen om de veiligheid te waarborgen.

Manco's klimtouwinstallatie

Manco's ringenstel

Manco's ringenstellen

manco's hijsunits

Manco's basketinstallaties

Manco's klimrekken

Manco's turnbanken

, 2x wiel gemonteerd , Nee

Manco's springkasten



, Leerdek stuk, Ja, offerte voor reparatie/vervanging, Leerdek

Manco's turnpaard

Manco's turnbokken

Manco's turnbruggen**Manco's parterre toestellen****Manco's korfbal**

, 3x beschermrand weg, Ja, offerte voor reparatie/vervanging, Rubber 3x,



, Beschermrand weg, Ja, offerte voor reparatie/vervanging, Beschermrand

Manco's honkpalen

, Missen er 2 t.o.v. 2025, Ja, offerte voor reparatie/vervanging, 2x honkpaal

Manco's volleybal**Manco's badminton****Manco's tennis****Manco's springkasten****Manco's turnmatten****Manco's lange mat****Manco's landingsmatten**

, Hoezen worden minder. 2x gaatje geplakt, Ja, toestel begroten (vervanging op den duur)

Manco's opbergwagens + opbergingen**Manco's doelen**

Manco's KBS materiaal

Manco's trampoline's

Manco's trapezoïde + combiframe

Manco's evenwichtsbalk

Manco's scheidsrechterstoelen

Manco's extra invoer matten

Manco's extra invoer plafondtoestellen

Manco's extra invoer wandtoestellen

Manco's extra invoer losse toestellen



, Toestel dusdanig beschadigd dat herstel niet meer lonend/mogelijk is, Aluminium bokje offren

Samenvatting

Algehele conditie van de inventaris

Hierbij wordt aangegeven wat de algemene status is van de aanwezige inventaris.

Bij voldoende of lager is actie wenselijk cq. noodzakelijk.

Voldoende

De accommodatie is redelijk op peil.

Onze inspecteur heeft de inventaris betitelt als;

VOLDOENDE

Er zijn kleine aanpassingen noodzakelijk om de accommodatie weer op peil te krijgen

Actie is wenselijk!

Inspectie sticker

Maand

maart

Jaar

2025

Hiermee geven we aan dat we inventaris hebben geïnspecteerd en wanneer de volgende inspectie gewenst is.

