

KLIMWAND INSPECTIE V2024.1

Datum: 15-07-2025
Opgemaakt door: Marthijn Lansink

INHOUDSOPGAVE

Werkzaamheden

Object

Technische informatie

Inspectiepunten

Samenvatting

Klimwand Inspectie

Wetteling 2 (nieuwe hal)

Zuidsingel 2, 5802 EG Venray, Nederland

Uitvoeringsdatum: 15-07-2025

Uitgevoerd door:

ML Sportservice



SPORTSERVICE

Werkzaamheden

Klimwand inspectie

Deze inspectie bestaat uit een zichtinspectie en specifiek onderhoud op basis van specifieke punten op basis van **EN 12572** aangevuld met **CE** en **ISA/NOC*NSF** aandachtspunten.

De vrij toegankelijke onderdelen welke visueel zijn geïnspecteerd zijn onder andere;

- ▶ Bout/schroefverbindingen
- ▶ Zekeringspunten
- ▶ Klimgrepen

Het onderhoud van de wand en/of wanden richt zich op specifieke onderhoudswerkzaamheden waarbij onze specialist wenselijk is.

Middels dit rapport wordt aangegeven waarbij (eventueel) actie wenselijk is en wordt de algehele toestand van de wand en/of wanden weergegeven. In deze rapportage worden alle belangrijke technische data weergegeven. Bij tekortkomingen zal er een advies uitgebracht worden zodat veiligheid gewaarborgd is en/of blijft.

Elke wand wordt na de inspectie voorzien van een sticker zodat zichtbaar is dat deze is gecontroleerd en tevens is aangegeven wanneer de volgende controle wenselijk is.

Object

Locatieadres

Zuidsingel 2
5802 EG Venray
Nederland

Naam accommodatie

Wetteling 2 (nieuwe hal)

Type locatie:

Sporthal

Gesitueerd op:

Begane grond

Aandachtpunten ivm bereikbaarheid van de locatie

Niet van toepassing

Ja, zie foto's / tekst

Overzichtsfoto van object(en)



Naam inspecteur

MJH Lansink

Uitvoering inspectie

15-07-2025

Technische informatie

Type wand

Klimwand (met oversteek)

Nul-meting?

Zij we hier voor een 1e keer, dan technische gegevens invullen.

Nee, we hebben voorheen ook een inspectie uitgevoerd. Technische data is voorhanden.

Inspectiepunten

Algemene indruk

Ziet alles er netjes uit?

 Ja Nee Matig

Wandpanelen

Zijn deze in orde? Denk aan beschadigingen, loszittende schroeven etc

 Ja Nee NVT

Klimgrepen

Zijn deze in orde?

 Ja Nee NVT

Zekeringspunten

 Is in orde Manco('s) NVT

Touwen

Check beschadigingen, bedekte knoop, etc

 Is in orde Manco('s) NVT (niet aanwezig ten tijde van inspectie)

Klimgordels

Denk aan ;

Beschadigingen, leeftijd, etc

 Is in orde Manco('s) NVT (niet aanwezig ten tijde van inspectie)

Karabiners

 Is in orde Manco('s) NVT (niet aanwezig ten tijde van inspectie)

Trekproeven uitgevoerd?

Denk aan ;

Zekeringspunt(en) / omlooppunt(en) getest op 660kg

Steekproeven uittrekkraft klimgrepen uitgevoerd

Is in orde

Manco('s)

NVT

Samenvatting

Eventuele manco's

Indien er manco's in deze rapportage naar voren zijn gekomen dan worden deze hieronder weergegeven.

Regelmatig een check ter plekke en jaarlijks een inspectie voorkomt narigheid en bevordert de veiligheid en de technische staat van de wand(en).

Wij raden u aan om bij eventuele manco's eea te laten herstellen zodat de veiligheid gewaarborgd blijft.

Manco algemeen

Manco wandpanelen

Manco klimgrepen

Manco zekeringpunten

manco touwen

Manco klimgrordels

Manco karabiners

Manco trekproeven

Gebruikte hulpmiddelen/machines

Ladder

Hoogwerker (via ML Sportservice)

Hoogwerker (via klant)

Steiger (via ML Sportservice)

Steiger (via klant)

N.V.T

Anders;

Algehele conditie van de wand(en)

Goed

Inspectie sticker

Hiermee geven we aan dat we de wand(en) hebben geïnspecteerd en wanneer de volgende inspectie wenselijk is.

Maand

juli

Jaar

2026

