

TOESTEL INSPECTIE 2025.V1

Datum: 05-03-2025
Opgemaakt door: Marthijn Lansink

INHOUDSOPGAVE

Werkzaamheden

Object

Plafondtoestellen

Wandtoestellen

Losse toestellen

Matten

Opbergwagens en opbergingen

Manco's

Samenvatting

Toestel Inspectie

De Weert

Kruidentlaan 103, 5803 BE Venray, Nederland

Uitvoeringsdatum: 05-03-2025

Uitgevoerd door:

ML Sportservice



SPORTSERVICE

Werkzaamheden

► Werkzaamheden

De werkzaamheden zullen bestaan uit het jaarlijks inspecteren van de sporttechnische inventaris. Alle vaste en (*bereikbare) verplaatsbare toestellen en verbindingen worden door een gekwalificeerde inspecteur geïnspecteerd. Daar waar mogelijk worden draaiende delen (naar behoefte) gesmeerd en loszittende delen vastgezet. De bevindingen van de inspecteur worden weergegeven in een inspectierapport. Deze wordt, na inspectie, digitaal verzonden aan de opdrachtgever.

Als een toestel reparatie behoeft, wordt dit direct uitgevoerd voor zover mogelijk binnen de beschikbare tijd, het beschikbare budget en het aanwezig zijn van de benodigde onderdelen. Al dan niet in overleg met de opdrachtgever bepaalt de inspecteur de prioriteit van reparaties op basis van de veiligheid. Van grotere vervangingen en reparaties waarvan uitvoering niet tijdens de inspecties plaats kan vinden, wordt een offerte uitgebracht. Uitgesloten van deze overeenkomst zijn klimwanden en valbeveiligingen.

Na de uitvoering van de inspectie zal er zichtbaar in de locatie een certificaat worden opgehangen met daarop vermeld uitgevoerde data, welke monteur en bij behorende sticker waarop te zien wanneer een volgende controle wenselijk is.

Inspectiesticker



► VEILIGHEID

Onze monteurs en inspecteurs zijn in het bezit van VCA en zijn op de hoogte van de geldende normen en eisen in (binnen)sportaccommodaties. Denk hierbij ISA/NOC*NSF normen, NEN 913 etc.

Voor de veiligheid van onze medewerkers en gebruikers dient ten tijde van de inspecties de ruimtes waarin de inspectie uitgevoerd moet worden geheel en alleen voor ML Sportservice beschikbaar te zijn.

***Toestellen staan niet in een afgesloten kast, of zitten niet vast aan een slot en niet bereikbare delen zoals boven een plafond of achter een wand worden niet meegenomen.**

De toestellen welke geïnspecteerd zijn worden in volgende groepen onderverdeeld:

Goed = ***

Matig = **

Slecht = *

Afkeur = -

Object

Locatieadres

Kruidenlaan 103
5803 BE Venray
Nederland

Naam accommodatie

De Weert

Type locatie:

Sporthal

Gesitueerd op:

Verdiept

Ingericht door;

Nijha

Bouwjaar

<1995

Hoogte zaal

6850,00 mm

Hoogwerker

Welke hoogwerker kan naar binnen?

Type / eigen gewicht / max hoogte / afmetingen lxbxh

Schaarhoogwerker / 1592kg / 8,1mtr / 2,32 x 0,81 x 1,61mtr

Masthoogwerker / 352kg / 11mtr / 1,35 x 0,74 x 1,98

Masthoogwerker (MLS)

Kan hoogwerker eenvoudig naar binnen?


Denk aan stophout, rijplaten etc

Nee

Aangeven wat benodigd is;

Takel met spinolet. Om schuine helling op en af te rijden

Eventuele foto's hoe hoogwerker binnen kan komen



Hulpmiddelen

Welke hulpmiddelen zijn benodigd voor werken op hoogte?

Masthoogwerker

Aandachtspunten ivm bereikbaarheid van de locatie

Denk aan parkeergelegenheid, toegang tot accommodatie, etc.

Niet van toepassing

Ja, zie foto's / tekst

Overzichtsfoto('s) van object

Foto van het geheel



Naam inspecteur
MJH Lansink

Uitvoering inspectie
05-03-2025

Plafondtoestellen

4.1 Klimtouwinstallatie rail met bocht	Aantal touwen 12	Fabrikaat Nijha	Bouwjaar >1995	Aantal aanwezig Anders; Aantal; 12	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="NVT"/>
4.1.2 Klimtouwinstallatie	Aantal touwen	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="NVT"/>
1.1 Ringenstel Vaste opstelling (handbediend)	Aantal stellen 2-voudig	Fabrikaat Nijha	Bouwjaar >1995	Aantal aanwezig 1	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="NVT"/>
1.1.2 Ringenstel Vaste opstelling (handbediend)	Aantal stellen 4-voudig	Fabrikaat Nijha	Bouwjaar >1995	Aantal aanwezig 1	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="NVT"/>
2.1 Hijsunits	Aantal stellen	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="NVT"/>


2.1.2	Hijsunits	Aantal stellen	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
2.1.3	Hijsunits	Aantal stellen	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
8.1.1	Basket plafond installatie		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
8.1.2	Basket plafond installatie		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
Extra invoer plafondtoestellen	Extra info		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
Extra invoer plafondtoestellen	Extra info		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT

Wandtoestellen


1.2.1 Ringenconsole	Aantal stellen	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig	De staat van het toestel
				0	<input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
5.1 Klimrekken Vaste opstelling Contragewicht / Veer		Fabrikaat Nijha	Bouwjaar >1995	Aantal aanwezig 2	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
5.1.2 Klimrekken Vaste opstelling "Multi/KBS"		Fabrikaat Nijha	Bouwjaar >1995	Aantal aanwezig 2	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/> Mankementen  Eventuele tekst bij de foto('s) Klimrek verkeerd opgeborgen. Zat zo vast en zo verkeerd dat ketting 1 schakel verschoven was. Actie noodzakelijk? Nee
5.1.3 Klimrekken Niet aanwezig		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
8.2.1 Basket wand installatie Gasveer installatie		Fabrikaat Nijha	Bouwjaar >1995	Aantal aanwezig 2	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/> Mankementen 


					Eventuele tekst bij de foto('s)
					Schuifbuis krom
					Actie noodzakelijk? Ja, offerte voor reparatie/vervangi ng
					Wat moet worden geoffreerd? Buis proberen te richten
8.2.2 Basket wand installatie		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig	De staat van het toestel
Anders		Nijha	>1995	2	<input checked="" type="radio"/> *** <input type="radio"/> ** <input type="radio"/> * <input type="radio"/> - <input type="radio"/> NVT
Beschrijving van toestel					
Zijwaarts verplaatsbaar					
Extra invoer wandtoestellen	Extra info	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig	De staat van het toestel
				0	<input type="radio"/> *** <input type="radio"/> ** <input type="radio"/> * <input type="radio"/> - <input type="radio"/> NVT
Extra invoer wandtoestellen	Extra info	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig	De staat van het toestel
				0	<input type="radio"/> *** <input type="radio"/> ** <input type="radio"/> * <input type="radio"/> - <input type="radio"/> NVT

Losse toestellen



7.1 Turnbanken 3,6mtr met evenwichtslat	Zitting 1 blad	Fabrikaat Nijha	Bouwjaar >1995	Aantal aanwezig 9	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="NVT"/>
					Mankementen 
					Eventuele tekst bij de foto('s) Banken worden minder
					Actie noodzakelijk? Ja, toestel begroten (vervanging op den duur)
7.1.2 Turnbanken 3,6 mtr met evenwichtslat	Zitting Blad uit 3 delen	Fabrikaat Janssen-Fritsen	Bouwjaar 2000	Aantal aanwezig 3	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="NVT"/>
					Mankementen Eventuele tekst bij de foto('s) Banken worden minder
					Actie noodzakelijk? Ja, toestel begroten (vervanging op den duur)
7.1.3 Turnbanken Niet aanwezig	Zitting	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="NVT"/>
9.1 Springkast Niet aanwezig		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="NVT"/>

9.1.2 Springkast Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
9.1.3 Springkast Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
10.1 Turnpaard Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
10.1.2 Turnpaard Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
11.1 Turnbok Met stalen poten	Fabrikaat Nijha	Bouwjaar >1995	Aantal aanwezig 1	De staat van het toestel *** ** * - NVT
11.1.2 Turnbok Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
12.1 Turnbrug Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
12.1.2 Turnbrug Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT

13.1 Parterre toestellen Niet aanwezig		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
13.1.2 Parterre toestellen Niet aanwezig		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
14.1 Korfbal(springstandaard) Standaard paal	Aantal korven 2	Fabrikaat Nijha	Bouwjaar >1995	Aantal aanwezig 2	De staat van het toestel *** ** * - NVT
14.1.2 Korbalspringstandaard Wedstrijdpalen	Aantal korven 4	Fabrikaat Nijha	Bouwjaar 2000	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
15.1 Honkpalen		Fabrikaat Nijha	Bouwjaar >1995	Aantal aanwezig 6	De staat van het toestel *** ** * - NVT
15.1.2 Honkpalen		Fabrikaat Nijha	Bouwjaar 2015	Aantal aanwezig 6	De staat van het toestel *** ** * - NVT
					Mankementen 
					Eventuele tekst bij de foto('s) Dop 2x weg en 3x krom
					Actie noodzakelijk? Ja, offerte voor reparatie/vervang ng
					Wat moet worden geoffreerd? 4x honkpaal

15.1.3 Honkpalen	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig	De staat van het toestel
			0	<input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
16.1 Volleybalinstallatie Potten	Fabriikaat Nijha	Bouwjaar >1995	Aantal velden 3	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="button" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/> Mankementen  Eventuele tekst bij de foto('s) Schuifstukken worden minder Actie noodzakelijk? Ja, toestel begroten (vervanging op den duur)
17.1 Badmintoninstallatie Vrijstaande installatie	Fabriikaat Nijha	Bouwjaar	Aantal velden 6	De staat van het toestel <input type="button" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
17.1.2 Badmintoninstallatie Niet aanwezig	Fabriikaat	Bouwjaar	Aantal velden 0	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
18.1 Tennisinstallatie Niet aanwezig	Fabriikaat	Bouwjaar	Aantal velden 0	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
19.1 Springplanken Budapest	Fabriikaat Nijha	Bouwjaar 2005	Aantal aanwezig 4	De staat van het toestel <input type="button" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>

19.1.2 Springplanken Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
19.1.3 Springplanken Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
22.1 Trampoline Open-end trampoline	Fabrikaat Eurotramp	Bouwjaar 2008	Aantal aanwezig 2	De staat van het toestel *** ** * - NVT
22.1.2 Trampoline Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
22.1.3 Trampoline Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
22.1.4 Trampoline Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
23.1 Evenwichtsbalk Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
23.1.2 Evenwichtsbalk Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT

25.1 Trapezoïde / combiframe Combiframe	Fabriikaat Nijha	Bouwjaar >1995	Aantal aanwezig 5	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="NVT"/>
25.1.2 Trapezoïde / combiframe Niet aanwezig	Fabriikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="NVT"/>
30.1 Doelen Handbaldoel	Fabriikaat Nijha	Bouwjaar >1995	Aantal aanwezig 3	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="NVT"/>
				Mankementen 
				Eventuele tekst bij de foto('s) 1x vloerdop ontbreekt
				Actie noodzakelijk? Ja, offerte voor reparatie/vervang ng
				Wat moet worden geoffreerd? 2x dop
30.1.2 Doelen Minidoel	Fabriikaat Nijha	Bouwjaar 2010	Aantal aanwezig 4	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="text" value="NVT"/>
				Mankementen 
				Eventuele tekst bij de foto('s) Netjes niet over vast
				Actie noodzakelijk? Ja, offerte voor reparatie/vervang ng
				Wat moet worden

geoffreerd?
 Netten rijgen met
 tiptilon. Door MLS
 of eigen beheer

KBS materiaal

- Ladder
- Rekstok
- Om en om ladder
- Bankblad
- Bankblad met wipklos

De staat van het toestel(en)

 **
 *
 -

NVT

Extra invoer losse toestellen	Extra info	Fabriikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig	De staat van het toestel
				0	<input type="radio"/> *** <input type="radio"/> **
					<input type="radio"/> * <input type="radio"/> -
					<input type="radio"/> NVT
Extra invoer losse toestellen	Extra info	Fabriikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig	De staat van het toestel
				0	<input type="radio"/> *** <input type="radio"/> **
					<input type="radio"/> * <input type="radio"/> -
					<input type="radio"/> NVT
41.1 Scheidsrechterst oel		Fabriikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig	De staat van het toestel
				0	<input type="radio"/> *** <input type="radio"/> **
					<input type="radio"/> * <input type="radio"/> -
					<input type="radio"/> NVT

Matten

20.1 Turnmatten Vinyl 150x100x6cm	Fabrikaat Bosan	Bouwjaar 2020	Aantal aanwezig 6	De staat van het toestel *** ** * - NVT
20.1.2 Turnmatten Vinyl 150x100x6cm	Fabrikaat Nijha	Bouwjaar 2009	Aantal aanwezig 6	De staat van het toestel *** ** * - NVT
20.1.3 Turnmatten Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
21.1 Lange mat 5mtr	Fabrikaat Nijha	Bouwjaar 2002	Aantal aanwezig 2	De staat van het toestel *** ** * - NVT
21.1.2 Lange mat Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel = - *** ** * - NVT
27.1.1 Landingsmat Bisonyl	Fabrikaat Nijha	Bouwjaar 2002	Aantal aanwezig 2	De staat van het toestel *** ** * - NVT
27.1.2 Landingsmat Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT

27.1.3 Landingsmat		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig	De staat van het toestel
Niet aanwezig				0	<input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
Extra invoer matten	Extra info	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig	De staat van het toestel
				0	<input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
Extra invoer matten	Extra info	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig	De staat van het toestel
				0	<input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>

Opbergwagens en opbergingen

28.1 Opbergingen

Berging universeel

De staat van het toestel

28.1.2 Extra invoer opbergingen

Extra info

Fabrikaat

Bouwjaar

Aantal aanwezig
0

De staat van het toestel

- Materiaalwagen (KBS)
- Landingsmattenwagen (dubbel)
- Wagen universeel

De staat van het toestel

Mankementen



Eventuele tekst bij de foto('s)

Wielen type '82 kar zeer slecht.

Actie noodzakelijk?

Ja, offerte voor reparatie/vervanging

Wat moet worden geoffreerd?

2x los wiel en 2x zwenk

29.1.2 Extra invoer opbergwagens

Extra info

Fabrikaat

Bouwjaar

Aantal aanwezig
0

De staat van het toestel

Manco's

Eventuele manco's

Indien er manco's in deze rapportage naar voren zijn gekomen dan worden deze hieronder weergegeven.

De gradaties die worden weergegeven zijn:

- Matig
- Slecht
- Afkeur

Hierbij geven wij ook advies hoe deze eventueel verholpen kunnen worden.

Regelmatig een check ter plekke en jaarlijks een inspectie voorkomt narigheid en bevordert de veiligheid en de technische staat van de inventaris.

Wij raden u aan om bij eventuele manco's eea zsm te laten herstellen zodat de veiligheid gewaarborgd blijft.

Mochten er desondanks toch nog vragen zijn of onduidelijkheden aarzel dan niet om ons te berichten !

We staan u graag te woord en willen graag helpen om de veiligheid te waarborgen.

Manco's klimtouwinstallatie

, Wagens en rail worden minder, Ja, offerte voor reparatie/vervanging, Volgende jaar wagens en rail. Of eerst wagens en 2 jr later rail

Manco's ringenstel

Manco's ringenstellen

manco's hijsunits

Manco's basketinstallaties



, Schuifbuis krom, Ja, offerte voor reparatie/vervanging, Buis proberen te richten

Manco's klimrekken



, Klimrek verkeerd opgeborgen. Zat zo vast en zo verkeerd dat ketting 1 schakel verschoven was., Nee

Manco's turnbanken



, Banken worden minder, Ja, toestel begroten (vervanging op den duur),
 , Banken worden minder , Ja, toestel begroten (vervanging op den duur)

Manco's springkasten

Manco's turnpaard

Manco's turnbokken

Manco's turnbruggen

Manco's parterre toestellen

Manco's korfbal

Manco's honkpalen



, Dop 2x weg en 3x krom, Ja, offerte voor reparatie/vervanging, 4x honkpaal

Manco's volleybal



, Schuifstukken worden minder, Ja, toestel begroten (vervanging op den duur)

Manco's badminton

Manco's tennis

Manco's springkasten

Manco's turnmatten

Manco's lange mat

Manco's landingsmatten

Manco's opbergwagens + opbergingen



, Wielen type '82 kar zeer slecht. , Ja, offerte voor reparatie/vervanging, 2x los wiel en 2x zwenk

Manco's doelen



, 1x vloerdop ontbreekt , Ja, offerte voor reparatie/vervanging, 2x dop,



, Netjes niet over vast, Ja, offerte voor reparatie/vervanging, Netten rijgen met tiptilon. Door MLS of eigen beheer

Manco's KBS materiaal

Manco's trampoline's

Manco's trapezoïde + combiframe

Manco's evenwichtsbalk

Manco's scheidsrechterstoelen

Manco's extra invoer matten

Manco's extra invoer plafondtoestellen

Manco's extra invoer wandtoestellen

Manco's extra invoer losse toestellen

Samenvatting

Algehele conditie van de inventaris

Hierbij wordt aangegeven wat de algemene status is van de aanwezige inventaris.

Bij voldoende of lager is actie wenselijk cq. noodzakelijk.

Voldoende

De accommodatie is redelijk op peil.

Onze inspecteur heeft de inventaris betitelt als;

VOLDOENDE

Er zijn kleine aanpassingen noodzakelijk om de accommodatie weer op peil te krijgen

Actie is wenselijk!

Inspectie sticker

Maand

maart

Jaar

2026

Hiermee geven we aan dat we inventaris hebben geïnspecteerd en wanneer de volgende inspectie gewenst is.

