

TOESTEL INSPECTIE 2025.V1

Datum: 31-03-2026
Opgemaakt door: Marthijn Lansink

INHOUDSOPGAVE

Werkzaamheden

Object

Plafondtoestellen

Wandtoestellen

Losse toestellen

Matten

Opbergwagens en opbergingen

Manco's

Samenvatting

Toestel Inspectie

GZ Conixhof

Goudsmitstraat 11, 5801 RE Venray, Nederland

Uitvoeringsdatum: 17-12-2025

Uitgevoerd door:

ML Sportservice



SPORTSERVICE

Werkzaamheden

► Werkzaamheden

De werkzaamheden zullen bestaan uit het jaarlijks inspecteren van de sporttechnische inventaris. Alle vaste en (*bereikbare) verplaatsbare toestellen en verbindingen worden door een gekwalificeerde inspecteur geïnspecteerd. Daar waar mogelijk worden draaiende delen (naar behoefte) gesmeerd en loszittende delen vastgezet. De bevindingen van de inspecteur worden weergegeven in een inspectierapport. Deze wordt, na inspectie, digitaal verzonden aan de opdrachtgever.

Als een toestel reparatie behoeft, wordt dit direct uitgevoerd voor zover mogelijk binnen de beschikbare tijd, het beschikbare budget en het aanwezig zijn van de benodigde onderdelen. Al dan niet in overleg met de opdrachtgever bepaalt de inspecteur de prioriteit van reparaties op basis van de veiligheid. Van grotere vervangingen en reparaties waarvan uitvoering niet tijdens de inspecties plaats kan vinden, wordt een offerte uitgebracht. Uitgesloten van deze overeenkomst zijn klimwanden en valbeveiligingen.

Na de uitvoering van de inspectie zal er zichtbaar in de locatie een certificaat worden opgehangen met daarop vermeld uitgevoerde data, welke monteur en bij behorende sticker waarop te zien wanneer een volgende controle wenselijk is.

Inspectiesticker



► VEILIGHEID

Onze monteurs en inspecteurs zijn in het bezit van VCA en zijn op de hoogte van de geldende normen en eisen in (binnen)sportaccommodaties. Denk hierbij ISA/NOC*NSF normen, NEN 913 etc.

Voor de veiligheid van onze medewerkers en gebruikers dient ten tijde van de inspecties de ruimtes waarin de inspectie uitgevoerd moet worden geheel en alleen voor ML Sportservice beschikbaar te zijn.

***Toestellen staan niet in een afgesloten kast, of zitten niet vast aan een slot en niet bereikbare delen zoals boven een plafond of achter een wand worden niet meegenomen.**

De toestellen welke geïnspecteerd zijn worden in volgende groepen onderverdeeld:

Goed = ***

Matig = **

Slecht = *

Afkeur = -

Object

Locatieadres

Goudsmitstraat 11
5801 RE Venray
Nederland

Naam accommodatie

GZ Conixhof

Type locatie:

Gymzaal

Gesitueerd op:

Begane grond

Ingericht door;

Janssen-Fritsen

Bouwjaar

<1980

Hoogte zaal

5200,00 mm

Hoogwerker

Welke hoogwerker kan naar binnen?

Type / eigen gewicht / max hoogte / afmetingen lxbxh

Schaarhoogwerker / 1592kg / 8,1mtr / 2,32 x 0,81 x 1,61mtr

Masthoogwerker / 352kg / 11mtr / 1,35 x 0,74 x 1,98

Masthoogwerker (MLS)

Kan hoogwerker eenvoudig naar binnen?

Denk aan stophout, rijplaten etc

Hulpmiddelen

Welke hulpmiddelen zijn benodigd voor werken op hoogte?

Ladder 3x10 (GZ / SPZ)

Aandachtspunten ivm bereikbaarheid van de locatie

Denk aan parkeergelegenheid , toegang tot accommodatie, etc.

Niet van toepassing

Ja, zie foto's / tekst


Aandachtspunten;**Overzichtsfoto('s) van object**

Foto van het geheel



Naam inspecteur
MJH Lansink

Uitvoering inspectie
17-12-2025

Plafondtoestellen

4.1 Klimtouwinstallatie rechte rail met blokkeerinrichting	Aantal touwen 12	Fabrikaat Janssen-Fritsen	Bouwjaar >1970	Aantal aanwezig 1	De staat van het toestel *** ** * - NVT Mankementen Eventuele tekst bij de foto('s) Touwen hangen ivm de vele knopen ver boven de grond >30cm. Installatie wordt minder. Rail slijt in en wagens worden minder en touwen zijn volgens norm afgekeurd. Advies nieuwe installatie begroten 2026-2027 Actie noodzakelijk? Ja, toestel begroten (vervanging op den duur)
4.1.2 Klimtouwinstallatie Niet aanwezig	Aantal touwen	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
1.1 Ringenstel Vaste opstelling (handbediend)	Aantal stellen 4-voudig	Fabrikaat Janssen-Fritsen	Bouwjaar >1970	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
1.1.2 Ringenstel Niet aanwezig	Aantal stellen	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT

2.1 Hijsunits Niet aanwezig	Aantal stellen	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
2.1.2 Hijsunits Niet aanwezig	Aantal stellen	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
2.1.3 Hijsunits Niet aanwezig	Aantal stellen	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
8.1.1 Basket plafond installatie Niet aanwezig		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
8.1.2 Basket plafond installatie Niet aanwezig		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
Extra invoer plafondtoestellen	Extra info	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
Extra invoer plafondtoestellen	Extra info	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT

Wandtoestellen

1.2.1 Ringenconsole Niet aanwezig	Aantal stellen	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
5.1 Klimrekken Vaste opstelling Contragewicht / Veer		Fabrikaat Janssen-Fritsen	Bouwjaar >1970	Aantal aanwezig 3	De staat van het toestel *** ** * - NVT Mankementen   Eventuele tekst bij de foto('s) Diverse beschadigingen. Klimrekken worden minder. Advies begroten Actie noodzakelijk? Ja, toestel begroten (vervanging op den duur)
5.1.2 Klimrekken Niet aanwezig		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
5.1.3 Klimrekken Niet aanwezig		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
8.2.1 Basket wand installatie Gasveer installatie		Fabrikaat Janssen-Fritsen	Bouwjaar >1990	Aantal aanwezig 2	De staat van het toestel *** ** * - NVT Mankementen Eventuele tekst bij de foto('s)

8.2.2 Basket wand installatie

Niet aanwezig

Fabrikaat

Bouwjaar

Aantal aanwezig

0

Installatie aan kleedkamer is wat moeilijk in onderste stand te krijgen. Tzt begroten

Actie noodzakelijk?

Nee

De staat van het toestel

**

*

-

NVT

Extra invoer wandtoestellen

Extra info

Fabrikaat

Bouwjaar

Aantal aanwezig

0

De staat van het toestel

**

*

-

NVT

Extra invoer wandtoestellen

Extra info

Fabrikaat

Bouwjaar

Aantal aanwezig

0

De staat van het toestel

**

*

-

NVT

Losse toestellen

7.1 Turnbanken 3,6mtr met evenwichtslat	Zitting Blad uit 3 delen	Fabrikaat Janssen-Fritsen	Bouwjaar >1990	Aantal aanwezig 6	De staat van het toestel *** ** * - NVT
					Mankementen       
					Eventuele tekst bij de foto('s) 12x rubber weg, 3x wiel ontbreekt. Diverse beschadigingen. Wielen krom. 1 wielhouder afgebroken
					Actie noodzakelijk? Ja, offerte voor reparatie/vervang ng
					Wat moet worden geoffreerd? Banken renoveren.
7.1.2 Turnbanken Niet aanwezig	Zitting	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
7.1.3 Turnbanken Niet aanwezig	Zitting	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT

9.1 Springkast Piramide	Fabrikaat Janssen-Fritsen	Bouwjaar >1990	Aantal aanwezig 2	De staat van het toestel *** ** * - NVT Mankementen     Eventuele tekst bij de foto('s) Kopdeel gebroken / gammel Actie noodzakelijk? Ja, offerte voor reparatie/vervang Wat moet worden geoffreerd? Reparatie ad werkplaats
9.1.2 Springkast Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
9.1.3 Springkast Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
10.1 Turnpaard Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
10.1.2 Turnpaard Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT

11.1 Turnbok Met stalen poten	Fabrikaat Nijha	Bouwjaar 2015	Aantal aanwezig 1	De staat van het toestel *** ** * - NVT
11.1.2 Turnbok Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
12.1 Turnbrug MO model	Fabrikaat Janssen-Fritsen	Bouwjaar >1970	Aantal aanwezig 2	De staat van het toestel *** ** * - NVT Mankementen Eventuele tekst bij de foto('s) Actie noodzakelijk? Nee
12.1.2 Turnbrug Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
13.1 Parterre toestellen Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
13.1.2 Parterre toestellen Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
14.1 Korfball(springstandaard) Standaard paal	Aantal korven 2	Fabrikaat Nijha	Bouwjaar 2015	Aantal aanwezig 2 De staat van het toestel *** ** * - NVT Mankementen

					Eventuele tekst bij de foto('s) Palen zaten los, deze weer vastgezet Actie noodzakelijk? Nee
14.1.2 Korbalspringstandaard Niet aanwezig	Aantal korven	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
15.1 Honkpalen		Fabrikaat Nijha	Bouwjaar 2015	Aantal aanwezig 4	De staat van het toestel *** ** * - NVT
15.1.2 Honkpalen		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
15.1.3 Honkpalen		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
16.1 Volleybalinstallatie Niet aanwezig		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal velden 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
17.1 Badmintoninstallatie Niet aanwezig		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal velden 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
17.1.2 Badmintoninstallatie Niet aanwezig		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal velden 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT

18.1 Tennisinstallatie Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal velden 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
19.1 Springplanken Bekleed	Fabrikaat Nijha	Bouwjaar 2015	Aantal aanwezig 1	De staat van het toestel *** ** * - NVT
19.1.2 Springplanken Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
19.1.3 Springplanken Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
22.1 Trampoline Minitramp	Fabrikaat Nijha	Bouwjaar 2015	Aantal aanwezig 1	De staat van het toestel *** ** * - NVT Mankementen  Eventuele tekst bij de foto('s) Elastiek kapot Actie noodzakelijk? Ja, offerte voor reparatie/vervang ing Wat moet worden geoffreerd? Elastiek
22.1.2 Trampoline Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT

22.1.3 Trampoline Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
22.1.4 Trampoline Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
23.1 Evenwichtsbalk Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
23.1.2 Evenwichtsbalk Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
25.1 Trapezoïde / combiframe Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
25.1.2 Trapezoïde / combiframe Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
30.1 Doelen Minidoel	Fabrikaat Nijha	Bouwjaar 2015	Aantal aanwezig 2	De staat van het toestel *** ** * - NVT Mankementen  Eventuele tekst bij de foto('s) Netten zitten los

				Actie noodzakelijk? Ja, offerte voor reparatie/vervangi ng	
				Wat moet worden geoffreerd? 2x net opnieuw monteren	
30.1.2 Doelen Niet aanwezig		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
KBS materiaal				De staat van het toestel(en) *** ** * - NVT	
Extra invoer losse toestellen	Extra info	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
Extra invoer losse toestellen	Extra info	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
41.1 Scheidsrechterst oel		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT

Matten

20.1 Turnmatten Vinyl 150x100x6cm lichtgewicht PE	Fabrikaat Nijha	Bouwjaar 2015	Aantal aanwezig 8	De staat van het toestel *** ** * - NVT Mankementen  Eventuele tekst bij de foto('s) Matten beginnen te slijten Actie noodzakelijk? Ja, toestel begroten (vervanging op den duur)
20.1.2 Turnmatten Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
20.1.3 Turnmatten Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
21.1 Lange mat 10mtr	Fabrikaat Janssen-Fritsen	Bouwjaar >1990	Aantal aanwezig 1	De staat van het toestel *** ** * - NVT
21.1.2 Lange mat 5mtr	Fabrikaat Nijha	Bouwjaar 2000	Aantal aanwezig 1	De staat van het toestel = - *** ** * - NVT

27.1.1 Landingsmat		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig	De staat van het toestel
Bisonyl		Nijha	2016	2	*** ** * - NVT
27.1.2 Landingsmat		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig	De staat van het toestel
Niet aanwezig				0	*** ** * - NVT
27.1.3 Landingsmat		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig	De staat van het toestel
Niet aanwezig				0	*** ** * - NVT
Extra invoer matten	Extra info	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig	De staat van het toestel
				0	*** ** * - NVT
Extra invoer matten	Extra info	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig	De staat van het toestel
				0	*** ** * - NVT

Opbergwagens en opbergingen

28.1 Opbergingen

☒ Hoepelberging

☒ Volleybalzuilen opberging

☒ Rekstokzuilen opberging

28.1.2 Extra invoer opbergingen

Extra info

Fabrikaat

Bouwjaar

Aantal aanwezig0

De staat van het toestel

**

*

-

NVT

Landingsmattenwagen (dubbel)

Langemattenwagen

Wagen universeel

29.1.2 Extra invoer opbergwagens

Extra info

Fabrikaat

Bouwjaar

Aantal aanwezig0

De staat van het toestel

**

*

-

NVT

Manco's

Eventuele manco's

Indien er manco's in deze rapportage naar voren zijn gekomen dan worden deze hieronder weergegeven.

De gradaties die worden weergegeven zijn:

- Matig
- Slecht
- Afkeur

Hierbij geven wij ook advies hoe deze eventueel verholpen kunnen worden.

Regelmatig een check ter plekke en jaarlijks een inspectie voorkomt narigheid en bevordert de veiligheid en de technische staat van de inventaris.

Wij raden u aan om bij eventuele manco's eea zsm te laten herstellen zodat de veiligheid gewaarborgd blijft.

Mochten er desondanks toch nog vragen zijn of onduidelijkheden aarzel dan niet om ons te berichten !

We staan u graag te woord en willen graag helpen om de veiligheid te waarborgen.

Manco's klimtouwinstallatie



, Touwen hangen ivm de vele knopen ver boven de grond >30cm. Installatie wordt minder. Rail slijt in en wagens worden minder en touwen zijn volgens norm afgekeurd. Advies nieuwe installatie begroten 2026-2027, Ja, toestel begroten (vervanging op den duur)

Manco's ringenstel

Manco's ringenstellen

manco's hijsunits

Manco's basketinstallaties

, Installatie aan kledkamer is wat moeilijk in onderste stand te krijgen. Tzt begroten, Nee

Manco's klimrekken



, Diverse beschadigingen. Klimrekken worden minder. Advies begroten , Ja, toestel begroten (vervanging op den duur)

Manco's turnbanken





, 12x rubber weg, 3x wiel ontbreekt. Diverse beschadigingen. Wielen krom. 1 wielhouder afgebroken , Ja, offerte voor reparatie/vervanging, Banken renoveren.

Manco's springkasten

, Kopdeel gebroken / gammel, Ja, offerte voor reparatie/vervanging, Reparatie ad werkplaats

Manco's turnpaard**Manco's turnbokken****Manco's turnbruggen**

, Nee

Manco's parterre toestellen**Manco's korfbal**

, Palen zaten los, deze weer vastgezet , Nee

Manco's honkpalen**Manco's volleybal****Manco's badminton****Manco's tennis****Manco's springkasten****Manco's turnmatten**



, Matten beginnen te slijten , Ja, toestel begroten (vervanging op den duur)

Manco's lange mat**Manco's landingsmatten****Manco's opbergwagens + opbergingen****Manco's doelen**

, Netten zitten los, Ja, offerte voor reparatie/vervanging, 2x net opnieuw monteren

Manco's KBS materiaal**Manco's trampoline's**

, Elastiek kapot , Ja, offerte voor reparatie/vervanging, Elastiek

Manco's trapezoïde + combiframe**Manco's evenwichtsbalk****Manco's scheidsrechterstoelen****Manco's extra invoer matten****Manco's extra invoer plafondtoestellen****Manco's extra invoer wandtoestellen****Manco's extra invoer losse toestellen**

Samenvatting

Algehele conditie van de inventaris

Hierbij wordt aangegeven wat de algemene status is van de aanwezige inventaris.

Bij voldoende of lager is actie wenselijk cq. noodzakelijk.

Voldoende

De accommodatie is redelijk op peil.

Onze inspecteur heeft de inventaris betitelt als;

VOLDOENDE

Er zijn kleine aanpassingen noodzakelijk om de accommodatie weer op peil te krijgen

Actie is wenselijk!

Inspectie sticker	Maand december	Jaar 2026
--------------------------	--------------------------	---------------------

Hiermee geven we aan dat we inventaris hebben geïnspecteerd en wanneer de volgende inspectie gewenst is.

