

# Inspectierapportage



**Locatie:**

Gymzaal Bizetlaan

Bizetlaan 8, Rotterdam



**Geïnspecteerd door:**

**Opdrachtnummer:**

Adres: <u>Bizetlaan 8</u>	Aanwezig/in orde		
	ja	nee	nvt
Paraaf: <u>d.d.:30-10-25</u>			
<b>1. Centrale elektrotechnische voorzieningen</b>			
1.1. E tekeningen en E schema's	V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2. Rapport NEN3140-inspectie	V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3. verdeelkast visueel in gecontroleerd	V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4. aardlekschakelaars getest op werking(testknop)	V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2. Krachtstroom</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3. Verlichting</b>			
3.1. Schakelmateriaal/wcd's/sensoren heel	V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2. behuizing armaturen binnenverlichting heel	V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3. behuizing armaturen buitenverlichting heel	V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4. binnenverlichting functioneert alle ruimtes	<input type="checkbox"/>	V	<input type="checkbox"/>
3.5. buitenverlichting functioneert	V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4. Noodverlichting</b>			
4.1. Onderhoud uitgevoerd	V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2. Onderhoudsrapport aanwezig	V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3. Korven waar nodig aanwezig	V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4. vluchtweg armaturen functioneert en behuizing heel	<input type="checkbox"/>	V	<input type="checkbox"/>
<b>5. Reclameverlichting</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6. Communicatie / Intercom</b>			
6.1. Intercom functioneert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V
6.2. binnen en buitenpost intercom behuizing heel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V
<b>7. Communicatie / Dat netwerk</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>8. Beveiliging / Toegangscontrole</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>9. Beveiliging / Inbraakbeveiliging</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>10. Beveiliging / Camera Observatie Systeem</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>11. Brandbeveiliging W / Handblusmiddelen</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>12. Brandbeveiliging W / BMI – OAI</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>13. Brandbeveiliging W / Kleefmagneten</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>14. Brandbeveiliging W / Droge blusleidingen</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>15. Zonweringsinstallatie</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>16. Mindervalide-signalering</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>




Onderhoud Noodverlichting													
Adres:		Bizetlaan 8						Opdmr.					
Naam:		Rotterdam						opdr.gever.					
Armaturenlijst													
Nr.	Merk	Type	Lamp	soort	picto	Lokatie in gebouw	accu type	Volt	Ah	jaar montage	jaar accu	klim mat	OK ?
1	Ringtail	xcs3m/ts	led	transp	1	entree	Staaf	3,6	1,5	2020	2020	4	B
2	Ringtail	xcs3m/ts	led	transp	1	kleedkamer 1	Staaf	3,6	1,5	2020	2020	4	B
3	Ringtail	xcs3m/ts	led	transp	1	gang meterkast	Staaf	3,6	1,5	2020	2020	4	B
4	Ringtail	xcs3m/ts	led	transp	1	kleedkamer 2	Staaf	3,6	1,5	2020	2020	4	B
5	Ringtail	xcs3m/ts	led	transp	1	gymzaal	Staaf	3,6	1,5	2020	2020	4	B
6	Ringtail	xcs3m/ts	led	transp	1	gymzaal	Staaf	3,6	1,5	2020	2020	4	B
7	?	?	led	anv	-	gymzaal	?	?	?	2020	2020	steig	B
8	?	?	led	anv	-	gymzaal	?	?	?	2020	2020	steig	B
9	van Lien	Pre-1	led	anv	-	meterkast	s	4,8	1,6	2023	2023	4	V
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
							picto's:	1= nu	2=nu r	3=nu l	4=ult	5=ult r	6=ult l
Datum laatste wijziging. 30-10-2025													


## Fotorapportage



Meterkast



Verlichting gang defect



Noodverlichting defect