

 Knelpunt m.b.t. fundering gemetselde zitmuurtje. Detail muurtje zie bijlage doorsnede muurprofiel
Knelpunten met Ziggo-data en LS (OVL Stedin)m.b.t. ontwerp.

 Probleem met gemetselde muur t.b.v. gevelgroen is opgelost.
Muurtje wordt een streklaag, maar blijft wel een plantvak met vaste planten.
Gas gaat hier het gebouw in.
Zou je kunnen checken bij Stedin of dit gedoogd wordt?
Dus dat er in een vaste plantenvak een gasputje ligt en er vaste planten over de gasleiding lopen?

SCHETS

 GEMEENTE RIDDERKERK
 Gemeente Ridderkerk
 Postbus 271
 2980 AG Ridderkerk



Tekeningnummer: A1 met RK-log			
Schaal :1:500 m	Afm :A1	Datum :	Besteknr :
Gemaakt :	Goedgekeurd :	Projectnr :	Bestandsnaam: Centrum deelgebied 1 SO 006.dwg