

Locatie code	022
Locatie	PS Hanik
Adres	Hanikerweg 71, 5943 NA Lomm
Bereikbaarheid	goed
Aandachtspunten	Zie tabel gebouwoverzicht Uitgebreid inspectierapport van de daken voorhanden
Google Maps link	Hanikerweg 71 - Google Maps





Dakvlak 1,2,3,

Tabel 1: Gebouwoverzicht met dakvlakken

Tagcode	Gebouwnr op tekening	Gebouw	Aandachtspunten
A/1	W-022BA	Distributiegebouw	De daken zijn van matige conditie. Dakrenovatie binnen nu en 4 jaar uitvoeren. Er is geen valbeveiliging aanwezig.
B/2,3	W-022BB	Zuiveringsgebouw	De daken zijn van matige conditie. Dakrenovatie binnen nu en 4 jaar uitvoeren. Er is geen valbeveiliging aanwezig.