




Boomkenmerken		Onderhoudskenmerken	
Boompunt op kaart	Juist, boom aanwezig	Beoogde opkroonhoogte	6 m rondom
Boomsoort	Populus x canadensis 'Robusta'	Actuele opkroonhoogte	Onbereikbaar (ongewenst)
Boomsoort Nederlands	Canadapopulier CV.	Snoeiwijze	Onderhoudssnoei
Plantjaar	1970	Boombeeld	Aanvaard
Boomtype	Niet vrij uitgroeïend	Specieke onderhoudsmaatregel	Geen
Stamdiameterklasse	50 tot 100 cm	Voorzieningen	Geen
Boomhoogteklasse	> 24 m	Overige	
Kroondiameterklasse		Opmerkingen	
Conditie	Onvoldoende	Uitwisselsleutel	1171
Standplaats	Verharding 'elementen'	Uitwisselsleutel GUID	401CE9CB-C805-44ED-8A52-6337FEF211EE
Aanvullend kenmerk	Geen		

Administratieve kenmerken	
Eigenaar	Gemeente Gouda
Beheerder	Gemeente Gouda
Plaatsnaam	Gouda
Straat	Boelekade
Wijk	Kort Haarlem
Buurt	Kadenbuurt
Cyclusdeel	3
Controlefrequentie	1 x per jaar
Beleidsstatus	I b





Historie	
2025 Geïnspecteerd	
Herkomst	Inspectie (BVC)
Datum	03-12-2025
Versie	HBB2018
Organisatie	de Boominspecteurs
Maatregel veiligheid	
Geen	
Locatie	N.v.t.
Risico	N.v.t.
Urgentie	N.v.t.
Gebreken	N.v.t.
2023 Onderhoud uitgevoerd	
Herkomst	Uitvoering
Datum	21-09-2023
Versie	HBB2018
Werkgang	Cyclische snoei
Organisatie	GkB
2023 Besluit genomen	
Herkomst	Programmering
Datum	24-02-2023
Versie	HBB2018
Cyclische snoei besluit	Cyclische snoei
2023 Geïnspecteerd	
Herkomst	Inspectie (BVC)
Datum	03-02-2023
Versie	HBB2018
Organisatie	De Boominspecteurs
Maatregel veiligheid	
Grof dood hout verwijderen	
Locatie	Kroon
Risico	Takbreuk
Urgentie	< 6 maanden
Gebreken	Dood hout/afgestorven tak(ken)
2022 Geïnspecteerd	
Herkomst	Inspectie (BVC)
Datum	04-04-2022
Versie	HBB2018
Organisatie	Bomenwacht Nederland
Maatregel veiligheid	
Tak(ken) innemen	
Locatie	Kroon



Risico	Takbreuk
Urgentie	< 6 maanden
Gebreken	Mechanische overbelasting
Grof dood hout verwijderen	
Locatie	Kroon
Risico	Takbreuk
Urgentie	< 6 maanden
Gebreken	Dood hout/afgestorven tak(ken)
2022 Toegevoegd aan GRIB	
Herkomst	Initiële vulling
Datum	11-02-2022
Versie	HBB2018