

GeoVisia-laag	aantal	records	aantal
sub-laag	records	incl. vervallen	kolommen
-> Aansluitknopen	57.350	57.350	32
-> Aansluitleiding	62.455	63.881	45
-> <i>Alles_Koppelvlaak_MV</i>	264.969		17
-> Armatuur	19.558	23.775	25
-> Armatuur_Inspectie	262	280	13
-> Armatuur_Onderhoud	543	570	10
-> BGT_Straatnamen	3.212	3.212	32
-> Bomen (archief)	21.882	25.367	127
-> Bomen_Inspectie	26.791	31.190	37
-> Bomen_Uitvoering	10.147	11.332	24
-> Boom_GRIB	27.621	30.961	95
-> Boom_GRIB_Conditie	59	101	14
-> Boom_GRIB_Inspectie	16.246	16.567	81
-> Boom_GRIB_Kwaliteit	877	908	38
-> Brandkranen Dunea	6.216	6.216	36
-> <i>BRK_Gem_LL_Eigenaren_MV</i>	2.195		16
-> Buurt	61	61	11
-> Drager	11.016	12.396	33
-> Drager_Inspectie	23.835	25.954	25
-> Drager_Onderhoud	201	224	12
-> <i>Drager-bord_MV</i>	16.464		25
-> Fictieve_Knopen_Riolering	57.747	57.747	35
-> GBKN	418.239	418.319	17
-> Groenlijnen	1.240	1.274	33
-> Groenpunten	4.812	6.037	42
-> Groenpunten_Conditie	498	545	12
-> Groenvlakken	24.459	50.527	82
-> Bosplantsoen_Inspectie	759	901	31
-> Groenvlakken_Conditie	8.339	8.070	15
-> Hondenkaart	286	288	31
-> Hulplaag_boomvormers	59	59	12
-> Hulpkaart_OV_kast_dekkingsgebied	155	155	11
-> Huisnummers	24.969	24.969	14
-> Illegaal_Groenvlakken	851	852	36
-> Illegaal_Wegvakonderdelen	50	50	20
-> Invasieve_Exoten	53	55	22
-> Invasieve_exoten_inspectie	0	0	29
-> Invasieve_exoten_uitvoering	0	0	16
-> <i>Invasieve_Exoten_MV</i>	53		16
-> Kabels	3.960	4.721	31
-> Kernen	3	3	10
-> Kolken	29.607	32.025	36
-> Kolken_Backup	27.094	28.689	35

GeoVisia-laag	aantal records	records incl. vervallen	aantal kolommen
sub-laag			
-> Kunstwerk	1.877	2.893	52
-> Kunstwerk_Decompositie	2.607	2.765	11
-> Kunstwerk_Duikers	1.789	1.899	28
-> Kunstwerk_Inspectie	973	1.005	19
-> Kunstwerk_OH_MTRGL	422	2.410	24
-> <i>Kunstwerk_Decomp_OH_MV</i>	3.254		52
-> <i>Kunstwerk_Duikers_MV</i>	1.789		26
-> Lamp	19.551	22.713	33
-> Leidingen_in_keringen	1.079	1.079	80
-> Mantelbuizen	1.515	1.884	28
-> Mast	19.676	21.288	69
-> Mast_Inspectie	13.747	15.138	29
-> Mast_Onderhoud	968	1.002	10
-> <i>Mast_Armatuur_Lamp_MV</i>	19.883		63
-> <i>Mast_Inspectie_Arm_Insp_MV</i>	19.894		63
-> <i>Mast_INSP_OH_MV</i>	19.632		60
-> <i>Mast_OH_MV</i>	919		453
-> Middenmetingen	3.777	3.777	45
-> OV_Kabels_Moffen	216	232	20
-> OV_Kasten	242	258	41
-> Plot_Kaders	86	86	12
-> <i>Pragm_Koppelvlak_MV</i>	264.969		26
-> REF_Baggerplan_Trajecten	659	659	13
-> REF_Contractgrenzen	60	60	13
-> REF_Graslijnen	25.323	45.328	25
-> REF_Groen-Gebiedskaart	163	163	20
-> REF_Groenstructuur	416	416	13
-> REF_Groenzoom	18	18	12
-> REF_Groenzoom_Lijnen	183	183	9
-> REF_Groenzoom_Vlakken	1.240	1.240	25
-> REF_Projectenkaart	237	624	22
-> REF_Water_Oeverlijnen	2.693	2.693	33
-> REF_Waterlabel	12.575	12.575	25
-> Rio_SAM_Voorziening	1.046	1.046	23
-> Riool_Bemalingsgebied	27	27	9
-> Riool_Kasten	5	5	48
-> Rioolput	18.613	18.964	64
-> Rioolput_Kopie	17.186	17.321	62
-> <i>Rioolput_MV</i>	18.576		58
-> Rioolstreng	17.682	18.100	54
-> Rioolstreng_Kopie	16.791	16.791	51
-> <i>Social_Distance_Voetpad_MV</i>	13.308		7

GeoVisia-laag	aantal records	records incl. vervallen	aantal kolommen
sub-laag			
-> Speelondergronden	458	1.853	102
-> Speelondergrond_Uitvoering	70	87	19
-> Speelondergronden_Inspectie	1.383	2.916	46
-> <i>Speelondergronden_Besluit_MV</i>	73		22
-> <i>Speelondergronden_Inspectie_MV</i>	224		34
-> Speelplekken	197	218	69
-> Speelplek_Uitvoering	5	5	19
-> Speelplekken_Inspectie	256	484	34
-> <i>Speelplekken_Besluit_MV</i>	6		21
-> <i>Speelplekken_Inspectie_MV</i>	15		30
-> Speeltoestellen	1.224	1.548	157
-> Speeltoestel_Ongeval	0	0	14
-> Speeltoestel_Uitvoering	1.066	1.397	26
-> Speeltoestellen_Inspectie	17.590	22.124	93
-> <i>Speeltoestellen_Besluit_MV</i>	954		30
-> <i>Speeltoestellen_Inspectie_MV</i>	1.602		81
-> Straatmeubilair	16.880	23.544	73
-> Straatmeubilair_Inspectie	30.898	40.292	22
-> Straatmeubilair_Onderhoud	1.067	1.436	13
-> Verkeersbord	16.408	19.246	26
-> Verkeersbord_Inspectie	35.286	39.340	25
-> Verkeersbord_Onderhoud	593	721	13
-> <i>VW_Bomen_H</i>	3.485		119
-> Watervlakken	3.158	3.948	52
-> Weesleiding	10	10	38
-> Wegmarkeringen	20.062	45.042	27
-> Wegmarkering_Insp	94.999	126.405	17
-> Wegmarkering_Kleurvast	40.135	43.478	26
-> Wegmarkering_Reparatie	128	1.168	41
-> Wegmarkering_Reparatie_Uitv	0	559	14
-> Wegmarkering_Uitv	1.760	2.091	14
-> Wegmarkering_Wijziging	0	163	25
-> Wegvakonderdelen	27.846	44.763	128
-> Wegvakonderdelen_Inspectie	125.989	144.552	31
-> Wegvakonderdelen_Klein_OH_Inspectie	167	7.173	33
-> Wegvakonderdelen_Klein_OH_Uitvoering	0	224	12
-> Wegvakonderdelen_Planning	8.298	8.757	18
-> <i>Wegvakonderdelen_Klein_OH_Uitv_MV</i>	44		35
-> <i>Wegvakonderdelen_Planning_MV</i>	8.312		73
-> Wijk	16	16	9
-> <i>Wijk_Selectie_MV</i>	31		9
-> Zonering	137	137	18
totaal		1.743.970	4.872