




Bijlage A Positie veldmetingen


Bovenaanzicht Stadhuis Almere









U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

1	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	1
Weerstand in Ω	3.072
Status	Afgerond



2	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	2
Weerstand in Ω	0.380
Status	Afgerond



3	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	3
Weerstand in Ω	0.209
Status	Afgerond




U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

4		  
Type	Aardingsinstallatie	
Bouwnummer	4	
Weerstand in Ω	0.321	
Status	Afgerond	

5		  
Type	Aardingsinstallatie	
Bouwnummer	5	
Weerstand in Ω	0.331	
Status	Afgerond	



6		  
Type	Aardingsinstallatie	
Bouwnummer	6	
Weerstand in Ω	0.213	
Status	Afgerond	



Inspecteur : K. Jongeneelen
Rapportage datum : 1-12-2025





U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.



Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie



7	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	7
Weerstand in Ω	0.325
Status	Afgerond



8	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	8
Weerstand in Ω	0.695
Status	Afgerond

9	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	9
Weerstand in Ω	0.295
Status	Afgerond



10 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	10
Weerstand in Ω	0.495
Status	Afgerond



11 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	11
Weerstand in Ω	0.300
Status	Afgerond



12 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	12
Weerstand in Ω	0.225
Status	Afgerond






U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

13	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	13
Weerstand in Ω	15.66
Status	Afgerond



14	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	14
Weerstand in Ω	0.170
Status	Afgerond


15	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	15
Weerstand in Ω	0.245
Status	Afgerond




U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

16	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	16
Weerstand in Ω	0.252
Status	Afgerond



17	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	17
Weerstand in Ω	0.167
Status	Afgerond


18	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	18
Weerstand in Ω	0.190
Status	Afgerond





U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

19	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	19
Weerstand in Ω	0.177
Status	Afgerond


20	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	20
Weerstand in Ω	0.310
Status	Afgerond


21	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	21
Weerstand in Ω	0.500
Status	Afgerond




U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

22 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	22
Weerstand in Ω	1203
Status	Deze weerstand is aan de hoge kant, geen afkeur


23 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	23
Weerstand in Ω	Niet meetbaar
Status	Geen afkeur


24 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	24
Weerstand in Ω	0.478
Status	Afgerond




U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

25	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	25
Weerstand in Ω	0.478
Status	Afgerond


26	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	26
Weerstand in Ω	0.103
Status	Afgerond


27	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	27
Weerstand in Ω	0.317
Status	Afgerond




U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

28	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	28
Weerstand in Ω	0.198
Status	Afgerond



29	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	29
Weerstand in Ω	0.147
Status	Afgerond



30	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	30
Weerstand in Ω	0.165
Status	Afgerond





U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

31 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	31
Weerstand in Ω	0.122
Status	Afgerond


32 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	32
Weerstand in Ω	0.390
Status	Afgerond


33 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	33
Weerstand in Ω	0.201
Status	Afgerond




U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

34	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	34
Weerstand in Ω	0.304
Status	Afgerond

35	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	35
Weerstand in Ω	0.150
Status	Afgerond



36	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	36
Weerstand in Ω	0.300
Status	Afgerond


Inspecteur : K. Jongeneelen
Rapportage datum : 1-12-2025





U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

38 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	38
Weerstand in Ω	0.105
Status	Afgerond



39 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	39
Weerstand in Ω	0.178
Status	Afgerond


40 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	40
Weerstand in Ω	0.104
Status	Afgerond





U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

41 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	41
Weerstand in Ω	0.102
Status	Afgerond



42 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	42
Weerstand in Ω	0.087
Status	Afgerond


43 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	43
Weerstand in Ω	0.074
Status	Afgerond





U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

44	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	44
Weerstand in Ω	0.099
Status	Afgerond



45	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	45
Weerstand in Ω	0.090
Status	Afgerond



46	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	46
Weerstand in Ω	0.305
Status	Afgerond





U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

47	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	47
Weerstand in Ω	0.206
Status	Afgerond


48	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	48
Weerstand in Ω	0.413
Status	Afgerond



49	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	49
Weerstand in Ω	0.584
Status	Afgerond





U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

50 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	50
Weerstand in Ω	1470
Status	Deze weerstand is aan de hoge kant, geen afkeur



51 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	51
Weerstand in Ω	0.586
Status	Afgerond



52 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	52
Weerstand in Ω	Niet meetbaar
Status	Geen afkeur





U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

53	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	53
Weerstand in Ω	0.345
Status	Afgerond


54	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	54
Weerstand in Ω	0.139
Status	Afgerond



55	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	55
Weerstand in Ω	0.145
Status	Afgerond





U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

56	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	56
Weerstand in Ω	0.079
Status	Afgerond



57	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	57
Weerstand in Ω	0.078
Status	Afgerond



58	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	58
Weerstand in Ω	0.118
Status	Afgerond





U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

59	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	59
Weerstand in Ω	0.178
Status	Afgerond



60	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	60
Weerstand in Ω	0.039
Status	Afgerond



61	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	61
Weerstand in Ω	0.046
Status	Afgerond




U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

62	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	62
Weerstand in Ω	0.048
Status	Afgerond


64	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	64
Weerstand in Ω	0.038
Status	Afgerond



65	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	65
Weerstand in Ω	0.114
Status	Afgerond




U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

66	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	66
Weerstand in Ω	Niet meetbaar
Status	Geen afkeur



67	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	67
Weerstand in Ω	0.087
Status	Afgerond


68	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	68
Weerstand in Ω	0.111
Status	Afgerond





U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

69		  	
Type	Aardingsinstallatie		
Bouwnummer	69		
Weerstand in Ω	0.135		
Status	Afgerond		


70		  	
Type	Aardingsinstallatie		
Bouwnummer	70		
Weerstand in Ω	0.111		
Status	Afgerond		



71		  	
Type	Aardingsinstallatie		
Bouwnummer	71		
Weerstand in Ω	0.138		
Status	Afgerond		




U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

72 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	72
Weerstand in Ω	0.635
Status	Afgerond



73 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	73
Weerstand in Ω	0.346
Status	Afgerond


74 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	74
Weerstand in Ω	0.347
Status	Afgerond




U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

75 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	75
Weerstand in Ω	0.535
Status	Afgerond

76 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	76
Weerstand in Ω	0.534
Status	Afgerond


76 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	76
Weerstand in Ω	Niet meetbaar
Status	Geen afkeur



U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

77	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	77
Weerstand in Ω	184.2
Status	Deze weerstand is aan de hoge kant, geen afkeur


78	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	78
Weerstand in Ω	0.067
Status	Afgerond


79	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	79
Weerstand in Ω	0.096
Status	Afgerond



U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

80 	
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	80
Weerstand in Ω	0.099
Status	Afgerond


81 	
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	81
Weerstand in Ω	0.112
Status	Afgerond



82 	
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	82
Weerstand in Ω	0.098
Status	Afgerond



U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

83 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	83
Weerstand in Ω	0.108
Status	Afgerond


84 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	84
Weerstand in Ω	0.069
Status	Afgerond

85 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	85
Weerstand in Ω	0.112
Status	Afgerond



U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

86	 
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	86
Weerstand in Ω	0.181
Status	Afgerond



87	 
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	87
Weerstand in Ω	0.199
Status	Afgerond



88	 
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	88
Weerstand in Ω	0.284
Status	Afgerond





U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

89	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	89
Weerstand in Ω	0.236
Status	Afgerond


90	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	90
Weerstand in Ω	0.284
Status	Afgerond


91	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	91
Weerstand in Ω	0.256
Status	Afgerond





U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

92	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	92
Weerstand in Ω	0.224
Status	Afgerond



93	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	93
Weerstand in Ω	0.244
Status	Afgerond



94	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	94
Weerstand in Ω	0.208
Status	Afgerond





U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

95	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	95
Weerstand in Ω	0.254
Status	Afgerond



96	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	96
Weerstand in Ω	0.117
Status	Afgerond


97	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	97
Weerstand in Ω	0.119
Status	Afgerond



U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

98	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	98
Weerstand in Ω	0.115
Status	Afgerond



99	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	99
Weerstand in Ω	0.115
Status	Afgerond



100	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	100
Weerstand in Ω	0,116
Status	Afgerond




U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

101 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	101
Weerstand in Ω	0.110
Status	Afgerond


102 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	102
Weerstand in Ω	0.116
Status	Afgerond


103 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	103
Weerstand in Ω	0.115
Status	Afgerond





U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

104 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	104
Weerstand in Ω	0,140
Status	Afgerond


105 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	105
Weerstand in Ω	0.138
Status	Afgerond


106 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	106
Weerstand in Ω	0.205
Status	Afgerond




U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

107 	 
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	107
Weerstand in Ω	0.160
Status	Afgerond


108 	 
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	108
Weerstand in Ω	0.116
Status	Afgerond


109 	 
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	109
Weerstand in Ω	0.157
Status	Afgerond




U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

110 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	110
Weerstand in Ω	0,245
Status	Afgerond



111 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	111
Weerstand in Ω	0.259
Status	Afgerond


112 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	112
Weerstand in Ω	0.417
Status	Afgerond





U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

113 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	113
Weerstand in Ω	0,243
Status	Afgerond

114 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	114
Weerstand in Ω	0.269
Status	Afgerond



115 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	115
Weerstand in Ω	0,504
Status	Afgerond


Inspecteur : K. Jongeneelen
Rapportage datum : 1-12-2025




U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

117 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	117
Weerstand in Ω	0.503
Status	Afgerond



118 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	118
Weerstand in Ω	11.05
Status	Afgerond



120 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	120
Weerstand in Ω	328.9
Status	Deze weerstand is aan de hoge kant, geen afkeur




U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

121 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	121
Weerstand in Ω	0.346
Status	Afgerond


122 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	122
Weerstand in Ω	0.614
Status	Afgerond


123 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	123
Weerstand in Ω	0.544
Status	Afgerond




U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

125 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	125
Weerstand in Ω	0.581
Status	Afgerond


126 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	126
Weerstand in Ω	0.713
Status	Afgerond


127 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	127
Weerstand in Ω	0.583
Status	Afgerond





U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

128 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	128
Weerstand in Ω	0.405
Status	Afgerond



129 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	129
Weerstand in Ω	0.682
Status	Afgerond



130 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	130
Weerstand in Ω	0.619
Status	Afgerond





U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

131 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	131
Weerstand in Ω	0.721
Status	Afgerond



132 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	132
Weerstand in Ω	0.122
Status	Afgerond


133 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	133
Weerstand in Ω	0.078
Status	Afgerond




U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

134 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	134
Weerstand in Ω	0.271
Status	Afgerond



135 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	135
Weerstand in Ω	0.433
Status	Afgerond



136 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	136
Weerstand in Ω	0.507
Status	Afgerond




U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

137 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	137
Weerstand in Ω	0.163
Status	Afgerond



138 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	138
Weerstand in Ω	Dit meetpunt is niet veilig te bereiken
Status	Geen afkeur



139 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	139
Weerstand in Ω	Dit meetpunt is niet veilig te bereiken
Status	Geen afkeur





U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

140 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	140
Weerstand in Ω	0.513
Status	Afgerond


141 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	141
Weerstand in Ω	0.472
Status	Afgerond


142 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	142
Weerstand in Ω	0.469
Status	Afgerond





U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

143 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	143
Weerstand in Ω	0.688
Status	Afgerond


144 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	144
Weerstand in Ω	0.437
Status	Afgerond



145 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	145
Weerstand in Ω	0.162
Status	Afgerond




U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

146 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	146
Weerstand in Ω	0.467
Status	Afgerond


147 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	147
Weerstand in Ω	0.162
Status	Afgerond


148 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	148
Weerstand in Ω	0.162
Status	Afgerond





U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

149	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	149
Weerstand in Ω	0.162
Status	Afgerond


150	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	150
Weerstand in Ω	0.467
Status	Afgerond


151	   
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	151
Weerstand in Ω	0.163
Status	Afgerond




U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

152 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	152
Weerstand in Ω	0,069
Status	Afgerond


153 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	153
Weerstand in Ω	0.163
Status	Afgerond


154 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	154
Weerstand in Ω	0.163
Status	Afgerond





U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

155 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	155
Weerstand in Ω	0.500
Status	Afgerond



156 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	156
Weerstand in Ω	0.163
Status	Afgerond



157 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	157
Weerstand in Ω	0.468
Status	Afgerond





U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

158 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	158
Weerstand in Ω	0.468
Status	Afgerond



163 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	163
Weerstand in Ω	0.122
Status	Afgerond



164 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	164
Weerstand in Ω	0.094
Status	Afgerond




U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

165 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	165
Weerstand in Ω	0.115
Status	Afgerond

166 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	166
Weerstand in Ω	0.100
Status	Afgerond



167 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	167
Weerstand in Ω	0.352
Status	Afgerond



Inspecteur : K. Jongeneelen
Rapportage datum : 1-12-2025




U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

168 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	168
Weerstand in Ω	0,468
Status	Afgerond


169 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	169
Weerstand in Ω	0.313
Status	Afgerond

170 	  
Type	Aardingsinstallatie
Bouwnummer	170
Weerstand in Ω	0.530
Status	Afgerond



U houdt er mogelijk
geen rekening mee.
Wij wel.

Project : Stadhuis Almere
Installatie : Bliksembeveiligingsinstallatie

171 	 	
Type	Aardingsinstallatie	
Bouwnummer	171	
Weerstand in Ω	0.841	
Status	Afgerond	

Inspecteur : K. Jongeneelen
Rapportage datum : 1-12-2025