

Locatie	
Nummer	002
Naam	Tuinstraat 65
Straat en nr.	Tuinstraat 65
Wijk	
Postcode	
Plaats	Krimpen aan den IJssel
Gemeente	Krimpen aan den IJssel
Beheerder	



Memo
16x28=448
Balustrade beklimbaar. niet volgens de norm. balustrade mag niet beklimbaar zijn dat is deze wel dus klopt niet niet volgens de norm.#

Objecten						
#	object	Objectgroep	Vervangjaar	Verwacht vervangjaar	Inspectie datum	Aantal open acties
01	Wip Bumper	Wiptoestel	2022	2027	18-6-2026	0
02	Duikelrek 2-delig	Duikelrek	2027	2027	18-6-2026	0
03	Combinatietoestel	Combinatietoestel	2019	2027	18-6-2026	4
06	Tafeltennistafel	Sporttoestel	2010	2028	18-6-2026	0
ON01 houtsnip pers	Houtsnippers	OTD: Onverhard	2040		18-6-2026	0

Openstaande constatering
Geen

Geaccepteerde constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	002
Naam	Tuinstraat 65
Straat en nr.	Tuinstraat 65
Wijk	
Postcode	
Plaats	Krimpen aan den IJssel
Gemeente	Krimpen aan den IJssel
Beheerder	

Foto ondergrond


Ondergrond		
Nummer	002.ON01 houtsnippers	
Naam	Houtsnippers	
Omschrijving		
Typenummer		
Aanduiding		
Objectgroep	OTD: Onverhard	
Sub objectgroep		
Leverancier		
Oppervlakte	100 m²	
Geprogrammeerd vervangjaar		
Type vervanging		
Algemene info		
Barcode ID		
Transponder ID	31018107241011	
Transponder Locatie		
UniekIDExtern		
Bouwjaar	2025	
Levensduur	15	
Vervangjaar	2040	Verwacht

Memo
Geen


Openstaande constatering
Geen

Geaccepteerde constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	002
Naam	Tuinstraat 65
Straat en nr.	Tuinstraat 65
Wijk	
Postcode	
Plaats	Krimpen aan den IJssel
Gemeente	Krimpen aan den IJssel
Beheerder	



Speeltoestel			
Nummer	002.ON01 houtsnippers .01		
Naam	Wip Bumper		
Omschrijving	Bumper		
Typenummer	796272 (KF03)		
Serienummer			
Leverancier	Nijha bv		
Fundatie			
Leeftijdsgroep	Jonge kinderen (0-5 jr), Schoolkinderen (6-11 jr)		
Objectgroep	Wipstoestel		
Sub objectgroep	Wip type 1 - Axiale wip		
Barcode ID			
Transponder ID	31018107241011		
Transponder Locatie	staander in rubber		
UniekIDExtern			
Bouwjaar	2007		
Levensduur	15		
Vervangjaar	2022	Verwacht	2027
Valhoogte-Opgegeven	980		
Valhoogte-gemeten	1000		
Opvangzone	13,8		
AKI	Keurmerkinstituut		
Certificaat	139254		

Ondergrond (gekoppeld)	
Soort	Houtsnippers
Leverancier	
Oppervlakte	100 m²

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Geaccepteerde constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	002
Naam	Tuinstraat 65
Straat en nr.	Tuinstraat 65
Wijk	
Postcode	
Plaats	Krimpen aan den IJssel
Gemeente	Krimpen aan den IJssel
Beheerder	



Speeltoestel			
Nummer	002.ON01 houtsnippers .02		
Naam	Duikelrek 2-delig		
Omschrijving	geel		
Typenummer	721244 (ME00)		
Serienummer			
Leverancier	Nijha bv		
Fundatie			
Leeftijdsgroep	Jonge kinderen (0-5 jr), Schoolkinderen (6-11 jr)		
Objectgroep	Duikelrek		
Sub objectgroep	Meerdelig duikelrek		
Barcode ID			
Transponder ID	31018507361910		
Transponder Locatie	staander in rubber		
UniekIDExtern			
Bouwjaar	2007		
Levensduur	20		
Vervangjaar	2027	Verwacht	2027
Valhoogte-Opgegeven	1000		
Valhoogte-gemeten	1100		
Opvangzone	18,4		
AKI	Keurmerkinstituut		
Certificaat	139199		

Ondergrond (gekoppeld)	
Soort	Houtsnippers
Leverancier	
Oppervlakte	100 m²

Memo
-13 Geel -58 Blauw -40 Rood

Openstaande constatering
Geen

Geaccepteerde constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	002
Naam	Tuinstraat 65
Straat en nr.	Tuinstraat 65
Wijk	
Postcode	
Plaats	Krimpen aan den IJssel
Gemeente	Krimpen aan den IJssel
Beheerder	

Foto speeltoestel


Speeltoestel			
Nummer	002.ON01 houtsnippers .03		
Naam	Combinatietoestel		
Omschrijving			
Typenummer	VRB.80.628		
Serienummer			
Leverancier	BOERplay B.V.		
Fundatie			
Leeftijdsgroep			
Objectgroep	Combinatietoestel		
Sub objectgroep			
Barcode ID			
Transponder ID	31017907403711		
Transponder Locatie	bij naam/typeplaatje		
UniekIDExtern			
Bouwjaar	2007		
Levensduur	0		
Vervangjaar	2007	Verwacht	2027
Valhoogte-Opgegeven	2000		
Valhoogte-gemeten	1750		
Opvangzone			
AKI			
Certificaat			

Ondergrond (gekoppeld)	
Soort	Houtsnippers
Leverancier	
Oppervlakte	100 m²

Memo
SPCODE=003 LCODE=L015 FCODE=L015 INSTCODE=ONBEKEND IBCODE= LBCODE=

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	4	Algemeen Elementen zitten los	oploop zit los vastzetten	Ja
2	4	Algemeen Ontbrekende delen	Enkele bout ontbreekt onder bordesvloer Ontbrekende bout aanbrengen.	Ja
3	4	Algemeen Elementen zitten los	Enkele bouten zitten los. Bouten vervangen, bouten draaien door.	Ja
4	4	Algemeen Ontbrekende delen	Enkele bout ontbreekt. Ontbrekende bout aanbrengen.	Ja

Geaccepteerde constatering

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel		
Nummer	002	Nummer	002.ON01 houtsnippers .03	
Naam	Tuinstraat 65	Naam	Combinatietoestel	
Straat en nr.	Tuinstraat 65	Omschrijving		
Wijk		Typenummer	VRB.80.628	
Postcode		Serienummer		
Plaats	Krimpen aan den IJssel	Leverancier	BOERplay B.V.	
Gemeente	Krimpen aan den IJssel	Fundatie		
Beheerder		Leeftijdsgroep		

#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	5	Balustrade en Reling	Balustrade is beklimbaar.	Ja
		Beschadigingen	geen.	

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	002	Nummer	002.ON01 houtsnippers .03
Naam	Tuinstraat 65	Naam	Combinatietoestel
Straat en nr.	Tuinstraat 65	Omschrijving	
Wijk		Typenummer	VRB.80.628
Postcode		Serienummer	
Plaats	Krimpen aan den IJssel	Leverancier	BOERplay B.V.
Gemeente	Krimpen aan den IJssel	Fundatie	
Beheerder		Leeftijdsgroep	

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	002	Nummer	002.ON01 houtsnippers .03
Naam	Tuinstraat 65	Naam	Combinatietoestel
Straat en nr.	Tuinstraat 65	Omschrijving	
Wijk		Typenummer	VRB.80.628
Postcode		Serienummer	
Plaats	Krimpen aan den IJssel	Leverancier	BOERplay B.V.
Gemeente	Krimpen aan den IJssel	Fundatie	
Beheerder		Leeftijdsgroep	

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 2



Detailfoto bij constatering: 2



Detailfoto bij constatering: 2



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	002	Nummer	002.ON01 houtsnipppers .03
Naam	Tuinstraat 65	Naam	Combinatietoestel
Straat en nr.	Tuinstraat 65	Omschrijving	
Wijk		Typenummer	VRB.80.628
Postcode		Serienummer	
Plaats	Krimpen aan den IJssel	Leverancier	BOERplay B.V.
Gemeente	Krimpen aan den IJssel	Fundatie	
Beheerder		Leeftijdsgroep	

Detailfoto bij constatering: 3



Detailfoto bij constatering: 3



Detailfoto bij constatering: 3



Detailfoto bij constatering: 3



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Speeltoestel	
Nummer	002	Nummer	002.ON01 houtsnipppers .03
Naam	Tuinstraat 65	Naam	Combinatietoestel
Straat en nr.	Tuinstraat 65	Omschrijving	
Wijk		Typenummer	VRB.80.628
Postcode		Serienummer	
Plaats	Krimpen aan den IJssel	Leverancier	BOERplay B.V.
Gemeente	Krimpen aan den IJssel	Fundatie	
Beheerder		Leeftijdsgroep	

Detailfoto bij constatering: 4



Detailfoto bij constatering: 4



Detailfoto bij constatering: 4



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	Ondergrond
Nummer Naam Straat en nr. Wijk Postcode Plaats Gemeente Beheerder	Nummer Naam Omschrijving Typenummer Aanduiding Objectgroep Sub objectgroep Leverancier Oppervlakte Geprogrammeerd vervangjaar Type vervanging Algemene info Barcode ID Transponder ID Transponder Locatie UniekIDExtern Bouwjaar Levensduur Vervangjaar
XXXX Vervallen objecten Krimpen aan den IJssel Krimpen aan den IJssel	XXXX.ON01 Rubbertegel wip Vast materiaal 15,11 m² 0 Verwacht 0



Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Geaccepteerde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	4	Ondergrond Vlakheid slecht	Enkele rubbertegels liggen niet naadloos tegen elkaar. Rubbertegelvloer herstellen	Ja

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Ondergrond	
Nummer	XXXX	Nummer	XXXX.ON02
Naam	Vervallen objecten	Naam	Rubbertegel
Straat en nr.		Omschrijving	
Wijk		Typenummer	
Postcode		Aanduiding	duikelrek
Plaats	Krimpen aan den IJssel	Objectgroep	Vast materiaal
Gemeente	Krimpen aan den IJssel	Sub objectgroep	
Beheerder		Leverancier	



Oppervlakte	11,73 m²
Geprogrammeerd vervangjaar	
Type vervanging	
Algemene info	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	
Levensduur	0
Vervangjaar	Verwacht 0

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Geaccepteerde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	4	Ondergrond Vlakheid slecht	Enkele rubbertegels liggen niet vlak. Rubbertegelvloer herstellen	Ja

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Ondergrond	
Nummer	XXXX	Nummer	XXXX.ON02
Naam	Vervallen objecten	Naam	Rubbertegel
Straat en nr.		Omschrijving	
Wijk		Typenummer	
Postcode		Aanduiding	duikelrek
Plaats	Krimpen aan den IJssel	Objectgroep	Vast materiaal
Gemeente	Krimpen aan den IJssel	Sub objectgroep	
Beheerder		Leverancier	

Foto's geaccepteerde constatering

Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	XXXX
Naam	Vervallen objecten
Straat en nr.	
Wijk	
Postcode	
Plaats	Krimpen aan den IJssel
Gemeente	Krimpen aan den IJssel
Beheerder	

Foto ondergrond


Ondergrond	
Nummer	XXXX.ON03
Naam	Rubbertegel
Omschrijving	
Typenummer	
Aanduiding	combinatietoestel
Objectgroep	Vast materiaal
Sub objectgroep	
Leverancier	
Oppervlakte	66,25 m²
Geprogrammeerd vervangjaar	
Type vervanging	
Algemene info	
Barcode ID	
Transponder ID	
Transponder Locatie	
UniekIDExtern	
Bouwjaar	
Levensduur	0
Vervangjaar	Verwacht 0

Memo
Geen

Openstaande constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies	Foto
1	3	Ondergrond Vlakheid slecht	Enkele rubbertegels liggen niet vlak. Rubbertegelvloer vervangen bij groot onderhoud of vervangen voor houtsnippers. 40 cm diep ivm uitloop.	Ja

Geaccepteerde constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Ondergrond	
Nummer	XXXX	Nummer	XXXX.ON03
Naam	Vervallen objecten	Naam	Rubbertegel
Straat en nr.		Omschrijving	
Wijk		Typenummer	
Postcode		Aanduiding	combinatietoestel
Plaats	Krimpen aan den IJssel	Objectgroep	Vast materiaal
Gemeente	Krimpen aan den IJssel	Sub objectgroep	
Beheerder		Leverancier	

Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie		Ondergrond	
Nummer	XXXX	Nummer	XXXX.ON03
Naam	Vervallen objecten	Naam	Rubbertegel
Straat en nr.		Omschrijving	
Wijk		Typenummer	
Postcode		Aanduiding	combinatietoestel
Plaats	Krimpen aan den IJssel	Objectgroep	Vast materiaal
Gemeente	Krimpen aan den IJssel	Sub objectgroep	
Beheerder		Leverancier	

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1



Urgentie

- 1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
- 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
- 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
- 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
- 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	Ondergrond
Nummer Naam Straat en nr. Wijk Postcode Plaats Gemeente Beheerder	Nummer Naam Omschrijving Typenummer Aanduiding Objectgroep Sub objectgroep Leverancier Oppervlakte Geprogrammeerd vervangjaar Type vervanging Algemene info Barcode ID Transponder ID Transponder Locatie UniekIDExtern Bouwjaar Levensduur Vervangjaar
XXXX Vervallen objecten Krimpen aan den IJssel Krimpen aan den IJssel	XXXX.ON04 Rubbertegel schommel Vast materiaal 28,85 m² 0 Verwacht 0



Memo
Geen


Openstaande constatering
Geen

Geaccepteerde constatering
Geen

Afgemelde constatering				
#	Urgentie	Constatering	Opmerking/advies/gedaan	Foto
1	4	Ondergrond Vlakheid slecht	Enkele rubbertegels liggen niet vlak.	Ja
			Tegelvloer laten of eventueel houtsnippers plaatsen.	
			Verwijderd	

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

Locatie	
Nummer	002
Naam	Tuinstraat 65
Straat en nr.	Tuinstraat 65
Wijk	
Postcode	
Plaats	Krimpen aan den IJssel
Gemeente	Krimpen aan den IJssel
Beheerder	



Speeltoestel			
Nummer	002.06		
Naam	Tafeltennistafel		
Omschrijving			
Typenummer			
Serienummer			
Leverancier			
Fundatie			
Leeftijdsgroep			
Objectgroep	Sporttoestel		
Sub objectgroep			
Barcode ID			
Transponder ID	11100412481717		
Transponder Locatie	Poot		
UniekIDExtern			
Bouwjaar	1995		
Levensduur	15		
Vervangjaar	2010	Verwacht	2028
Valhoogte-Opgegeven			
Valhoogte-gemeten			
Opvangzone			
AKI			
Certificaat			

Ondergrond	
Soort	Betontegel
Leverancier	
Oppervlakte	0 m²

Memo
Geen

Openstaande constatering
Geen

Geaccepteerde constatering
Geen

Afgemelde constatering
Geen

Urgentie
1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak. 2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden. 3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn. 4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde. 5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar