SYSTEEM PLANMATIG ONDERHOUD KUNSTWERKEN Inspectierapport	Provincie Noord-Brabant

Vaste Brug TOPCODE: **57B 901** Blz: 1
Duikerbrug + ECO O/D Keersop T/W v DOMMELERAPPORT: 2 **24-10-2009**

INSPECTEUR: HvHoutum/TBaarendse

UITGEVOERD: 30-08-2006

Bovenbouw

		V	F	Schadenummers
Afdekrand	(beton)	0	0	
Asfaltconstructie		0	0	
Bestrating		0	0	
Borstwering	(beton)	1	1	8
Rijdek onderzijde	(beton)	2	2	6
Vleugelwand	(beton)	0	0	
Wand	(beton)	0	0	
Faunapassage		0	0	

Verklaring afkortingen: V cq F: waardering Veiligheid cq Functioneren

Hoofdonderdeel : Bovenbouw — Schadenummer : 8

Onderdeel : Borstwering (beton)

Omschrijving : het beton vertoont dwarsscheurtjes <0,2 mm
: ieder jaar controleren
: Schade 8, foto 1

Plaats : ZB01+02

Hoeveelheid : Diversen

Fact. gevolgsch.: 1

Oorzaak : Krimp

Hersteladvies :

6192004-0	Regelmatig controleren	0,50 dage

Hoofdonderdeel : Bovenbouw — Schadenummer : 6

Onderdeel : Rijdek onderzijde (beton)

Omschrijving : vertoont losse schol
: Onderhoud 2008
: Foto schade 6 foto 1

Plaats : noord-westzijde

Hoeveelheid : 20x20 cm = 0.1 m2

Fact. gevolgsch.: 2

Oorzaak : onvoldoende betondekking

Hersteladvies :

4251028-2	Licht stralen betonoppervlak	0,10 m2
4290011-2	Losse plekken uithakken	0,10 m2
4290114-2	Aanbrengen rep. mortel, bovenvlak, dik ca. 30 mm	0,10 m2