Van de Kreeke N.V.
Huib van de Kreekeweg 5
NL - 6361 KG NUTH (Lb)
Tel: +31(0)45 - 524 18 00
Fax: +31(0)45 - 524 48 18
E-mail: egoossens@vandekreeke.nl

Leidinginspectierapport / Inspectie: 1

Datum vd inspectie:	Starttijd:	Jaar ingebruikname:	Naam riolering:	Strengreferentie:	Knooppunt boven:
23-7-2010	**09:22:48**			**2**	**Opgegraven put**
Operator:	Classificatiesysteem:	Strategisch:	Strenglengte [m]:	WinCan strengnummer:	Knooppunt onder:
M. James	**NEN3399:2004**		**5,00 m**	**2**	**Einde**

Straat KP boven:	**Minderbroedersingel**	Vid/foto-opslag:	**Digitaal**	Profiel:	**Rond 150/150 mm**
Straat KP onder:		Ref. CD/DVD:	**230710_1**	Materiaal:	**Gres**
Plaats/wijk:		Voertuig:	**F2001**	Gereinigd:	**Ja**
Gemeente:	**Roermond**	Camera:	**tiny**	Gereinigd door:	

Ligging leiding:	**In het voetpad naast de weg**	Reden inspectie:	**Opleveringsinspectie**
Leidingsoort:	**Vrijverval**	Liningmethode:	
Leidinggebruik:	**Gemengd**	Liningmateriaal:	
Vloeistofstr.beheersing:	**Geen beheersing**	Opm. streng:	

Opm. inspectie: **Strenglengte onbekend. Geen tegeninspectie mogelijk**



1:50 Positie		Code	Waarneming	MPEG	Foto	Klasse
0,00		BCDA	Beginknooppunt, rioolput, Opgegraven put	00:00:10		
0,00	S0	BCBB	Plaatselijke reparatie, lining, klok: 12 - 12 , op een voeg, Start / Innerfix®	00:00:10	FS_1-2-2_A.jpg, FS_1-2-2_B.jpg	
0,01		BDB	Opmerking: / Reparatie t.h.v. wortelingroei	00:00:10		
1,50		BDA	Algemene foto, klok: 12 - 12	00:00:10	FS_1-2-4_A.jpg	
4,00		BDA	Algemene foto, klok: 12 - 12	00:00:10	FS_1-2-5_A.jpg	
4,20	E0	BCBB	Plaatselijke reparatie, lining, klok: 12 - 12 , op een voeg, Einde / Innerfix®	00:00:10		
5,00		BDCZ	Inspectie afgebroken, andere reden: Einde Oplevering	00:00:10		