Panden boven de €15.000.000

- Bouwaard (zoals gevels, (tussen)muren, (verdiepings)vloeren en het dak;
- Isolatiemateriaal in de gevels op het dak
- MPL

Zaltbommel:

- **Gemeentekantoor, Hogeweg 11-17 Zaltbommel;**
    - Het dak is van beton met bitumen. De gevel bestaat uit elementen met steens karakter en beton, ook de tussenmuren zijn van beton;
    - Het gaat naar verwachting om een isolatie van steenwol.
- **Sint Maarten Kerktoren;**
    - De gevels zijn gemetseld met steen, vloeren zijn steens en hout en het dak is van hout met leistenen;
    - Isolatie is niet aanwezig. Gaat om een kerktoren.
- **Zwembad ''De sportwaard'' Zaltbommel.**
    - Het dak bestaat uit een staalconstructie met damwand dak, in combinatie met kunststof dakbedekking. De gevel is van staal met damwanden en de tussenmuren zijn gemetseld met zandsteen;
    - Isolatiemateriaal is naar verwachting glas- en steenwol. De RW waarde is in ieder geval 3,5.

Maasdriel:

- **Gemeentekantoor, Kerkstraat 45 Kerkdriel;**
    - Betonnen vloeren en dak, metselwerk en gedeeltelijk houten gevelbedekking;
    - Dragende wanden van metselwerk en stalen kolommen en lichte scheidingswanten van metal stud;
    - Isolatie gevels: dit zal naar verwachting glas- of steenwol zijn;
    - Isolatie dak: op dit moment niet bekend, in 2026 zal de dakbedekking en isolatie vervangen worden.
- **Zwembad, Multifunctioneel centrum, Wilgenpas 2 Kerkdriel;**
    - Betonnen vloeren, betonnen en stalen daken;
    - Zwembad metselwerk, overige bouwdelen staalconstructie met metselwerk;
    - Sporthal, stalen dak en gevelbeplating;
    - Isolatie zwembad: helaas niet in beeld;
    - Isolatie sporthal: helaas niet in beeld;
    - Horeca en fitnesszalen: EPS en PIR.
    - (Goed om mee te geven: de gemeente is met Europarcs in onderhandeling over de verkoop van het zwembad, het is op dit moment nog niet concreet wanneer en of dit gaat gebeuren).
- **Gemeentewerf, Maasdijk 19 in Hedel.**
    - Betonnen vloeren, stalen dak;
    - Kantoor metselwerk, werkplaats en loods staalconstructie met stallen binnen en buitendoos;
    - Type isolatie en dak helaas niet in beeld;
    - Als bijlage een tekening toegevoegd van het pand.