

NULMETING BRANDWERENDE DOORVOERINGEN

Opdrachtgever : Rijksvastgoedbedrijf, Vastgoedbeheer, Afdeling Realisatie Noord-West
Onderzoekslocatie : Gebouw 14B37 – 005 KIM “Enys House”
Projectnummer : 26.22.00024.1
Documentversie : 1.0
Documentdatum : 3 maart 2022



SGS Search is als ingenieurs- en adviesbureau door RICS gereguleerd in Nederland. We voldoen aan de hoogste normen van onafhankelijkheid en integriteit als het gaat om technische en milieukundige adviezen.

SEARCH IS NOW PART OF SGS, THE WORLD'S LEADING INSPECTION, VERIFICATION, TESTING AND CERTIFICATION COMPANY

COLOFON

SGS Search Ingenieursbureau B.V.

Onderzoeksgegevens

Type onderzoek:
Objectnaam:
Adres object:
Projectnummer:
Opnamedatum:

Nulmeting brandwerende doorvoeringen
Gebouw 14B37 – 005
Het Nieuwediep 8 te Den Helder
26.22.00024.1
Februari 2022

Heeswijk (hoofdkantoor)

Meerstraat 2, Postbus 83
5473 ZH Heeswijk (N.Br.)

Amsterdam

Petroleumhavenweg 8
1041 AC Amsterdam

Groningen

Stavangerweg 21-23
9723 JC Groningen

Spijkensisse

Malledijk 18
3208 LA Spijkensisse

Tel. +31 (0)88 214 66 00
ingenieursbureau@sgssearch.nl
www.sgssearch.nl

Opdrachtgever

Opdrachtgever:
Bezoek adres:
Postcode en plaats:
Contactpersoon:

Rijksvastgoedbedrijf, Vastgoedbeheer,
Afdeling Realisatie Noord-West
Nieuweweg 3a
1782 AZ Den Helder
de heer ing. C.J. van Amersfoort

Opdrachtnemer

Opdrachtnemer:
Contactpersoon:
Bezoekadres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
Website:
E-mail:

SGS Search Ingenieursbureau B.V.
de heer J. Robbe
Meerstraat 2
5473 AA Heeswijk
088 – 214 66 00
www.sgssearch.nl
bouwadvies@sgssearch.nl

Colofon rapportage

Adviseur:
Gecontroleerd door:
Document versie:
Documentdatum:

de heer J. Robbe
de heer J. Staassen
1.0 Concept
3 maart 2022

Transitiemanagement en -beheer

Staat u voor de opgave om een verbetering door te voeren in uw gebouw? Bijvoorbeeld bij een renovatie, een transformatie of bij nieuwe duurzaamheidseisen of -wensen? SGS Search ondersteunt u graag bij de technische uitvoer van zo'n verandertraject. Van advies tot volledig projectmanagement. Vaak vormen één of meer van onze diensten de basis. Ook een brandveiligheidsonderzoek kan een onderdeel zijn van transitiemanagement en -beheer.

Meer informatie: www.sgssearch.nl/transitiemanagement



INHOUDSOPGAVE

Transitiemanagement en -beheer	2
1. INLEIDING	1
1.1. Leeswijzer	1
1.2. Uitgangspunten	2
1.3. Algemene informatie objecten	2
1.4. Scoop van het project	3
1.4.1. Scoop van de opdracht	3
1.4.2. Niet opgenomen werkzaamheden	3
1.5. Beperkingen tijdens de inspectie	5
BIJLAGE 1: TEKENINGEN BRANDCOMPARTIMENTEN	7
BIJLAGE 2: VISUELE WEERGAVE BRANDCOMPARTIMENTERING	8
BIJLAGE 3: TEKENINGEN NIET AANGEGEVEN SCHACHTEN	9
BIJLAGE 4: SNAGSTREAMRAPPORTAGE	10

1. INLEIDING

Voor u ligt het rapport “Nulmeting Brandwerende Doorvoeringen” ten behoeve van de brandveiligheidsmaatregelen die getroffen dienen te worden in het gebouw 14B37-005 KIM “Enys House”, gelegen aan Het Nieuwediep 8 te Den Helder.

Het gebouw bestaat uit 4 bouwlagen:

- Begane grond: centrale hal met collegezaal en een bedrijfsrestaurant + kombuis
- 1^e verdieping: kantoorruimten en lesruimten
- 2^e verdieping: kantoorruimten en 2 collegezalen
- 3^e verdieping: technische ruimte

Het gebouw is voorzien van 1 hoofdingang op de begane grond naar de centrale hal, 3 trappenhuisen en een loopbrug op de eerste verdieping naar het aangrenzende gebouw. Verder zijn op alle verdiepingen sanitaire voorzieningen en een lift aanwezig.

Dit rapport bevat een inventarisatie van leidingen, kabelgoten en luchtkanalen die door een brandwerende scheiding gaan. Dit kunnen horizontale brandscheidingen zijn zoals vloeren of brandwerende scheidingen zoals wanden. Per voorkomend gebrek is een algemene omschrijving geschreven over de wijze van herstel. Ook de aangegeven maatvoering dient als indicatie te worden aangenomen. De aannemer dient alle werkzaamheden op te nemen welke moeten worden uitgevoerd om het gebrek te verhelpen en aan de juiste eis met betrekking tot de Weerstand Branddoorslag en Brandoverslag (WBDBO) te laten voldoen. Dit kan 30 of 60 minuten bedragen.

De niet omschreven werkzaamheden bij het gebrek, welke noodzakelijk zijn om garantie te geven met betrekking tot de WBDBO eis, of welke voortvloeien uit voorschrift van de leverancier, dient de aannemer in zijn prijs per gebrek op te nemen.

Als uitgangspunt is aangenomen dat de bestaande staal- en beton constructie voldoen aan de gestelde brandveiligheid. Van de bestaande constructies behoeft geen aantoonbare bewijslast te worden overhandigd.

1.1. Leeswijzer

De technische omschrijving is als volgt opgebouwd:

- Hoofdstuk 2 bevat de omschrijving van de scope van de opdracht en de uitgevoerde werkzaamheden
- Bijlage 1 bevat de aangeleverde tekeningen met daarop de brandcompartimentering
- Bijlage 2 bevat de verduidelijking van de aangegeven brandcompartimentering
- Bijlage 3 bevat de aangeleverde tekeningen met daarop de niet aangegeven schachten
- Bijlage 4 bevat de Snagstream rapportage met de geïnterviewde doorvoeringen

1.2. Uitgangspunten

Door het Rijksvastgoedbedrijf zijn de onderstaande documenten beschikbaar gesteld en hebben gediend als uitgangspunt voor onze aanbieding:

- 23386 CEW 14B37-005 versie 1
 - Bijlage 1 - Werkvoorbereiding 14B37-005, opgesteld door het Rijksvastgoedbedrijf d.d. 9 augustus 2021
 - Bijlage 2 - Maatregelen 14B37-005
 - Bijlage 3 - Ontwerptekeningen 14B37-005, versie 3.0 d.d. 1 april 2019

1.3. Algemene informatie objecten

Objectcode en gebouwnummer	: 14B37 gebouw 005
Naam gebouw	: KIM "Enys House"
Bouwjaar	: 1989
Aantal bouwlagen	: 4
Bruto vloeroppervlak	: 6.994 m ²
Laatste renovatie jaar	: 2008 (verbouwing bedrijfsrestaurant + kombuis)
Gebruiksfunctie	: Bijeenkomst-, kantoor-, onderwijs- en industrie functie



Afbeelding: Situatie Het Nieuwediep 10D 005 te Den Helder. Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het Kadaster.

1.4. Scoop van het project

1.4.1. Scoop van de opdracht

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf heeft SGS Search een Plan van Aanpak Brandveiligheid opgesteld met ref. 26.21.436764-BOU d.d. 21 januari 2022, versie 3.0. Hierin is in overleg de scoop van de opdracht vastgesteld.

We kunnen de scoop van de werkzaamheden als volgt verwoorden:

De werkzaamheden van SGS Search hebben betrekking op het inventariseren en vastleggen van de gebreken van alle doorvoeringen (bestaande kabel-, leiding- en kanaaldoorvoeringen) in de horizontale (vloeren) en verticale (wanden) brandscheidingen die staan aangegeven op de aangeleverde tekeningen van RVB (bijlage 3).

1.4.2. Niet opgenomen werkzaamheden

Buiten de scoop van de opdracht vallen de opsommingen welke zijn benoemd in de toegestuurde bijlage 1 (Bijlage 1 - Werkvoorbereiding 14B37-005, opgesteld door het Rijksvastgoedbedrijf d.d. 9 augustus 2021) en bijlage 2 (Bijlage 2 - Maatregelen 14B37-005) van het gebouw zoals deze onder punt 1.2: "Uitgangspunten" zijn benoemd. Deze werkzaamheden zal SGS Search niet beoordelen. Wel hebben wij deze punten opgenomen in onze rapportage met opmerking "Actie aannemer". Tevens is er een foto toegevoegd om de aannemer een duidelijk beeld te geven van hetgeen er wordt bedoeld.

De in de genoemde bijlage 1 en 2 bestaande werkzaamheden hebben betrekking op o.a.:

- Vervangen van inmetsselkozijnen door houten kozijnen
- Aanpassingen ana deurbladen
- Werkzaamheden aan de aluminium raamconstructies
- Werkzaamheden aan binnen puien, binnendeuren en raamkozijnen
- Aanbrengen van brandwerende rolschermen
- Vervangen van beglazing en schroeven van glaslatten
- Brandwerende scheidingen herstellen boven systeemplafonds
- Vervangen van systeemwanden
- Werkzaamheden aan de BMI en OAI als ook het aanbrengen of verplaatsen van deurmagneten.
- Vloerafwerkingen en vloerbedekkingen onder pui constructies

De 2^e verdiepingvloer van schacht 3 kan horizontaal worden dichtgezet. Dit is ook opgenomen in de rapportage onder snumnummer 552 en 554. Echter het aanbrengen van een brandklep in de horizontale brandscheiding is niet mogelijk i.v.m. te weinig ruimte, zie foto 2. Het advies is om de verticale wanden als brandscheiding aan te merken en tevens alle leidingwerk in deze wand brandwerend af te werken.



Foto 1: Inblik in schacht 1



Foto 2: Plaatsen brandkleppen niet mogelijk

De aannemer toont aan dat alle te nemen maatregelen met betrekking tot alle nieuwe brandwerende constructies en toe te passen materialen voldoen aan de gestelde brandveiligheid. Van de bestaande constructies behoeft geen aantoonbaar bewijslast te worden overhandigd. Dit wil zeggen dat als uitgangspunt mag worden aangenomen dat de bestaande staalconstructies in de brandscheidingen voldoen aan de gestelde brandwerendheids eis. De controle valt dan ook buiten de scope van SGS Search. De mogelijk aanwezige staalconstructies zijn dan ook niet opgenomen in onze rapportage.

In de eventueel aanwezige kruipruimten en op de daken zijn geen inspectie uitgevoerd.

1.5. Beperkingen tijdens de inspectie

Het bouwwerk is in gebruik. De inspectie heeft zich beperkt tot de verticale en horizontale brandscheiding in het gebouw zoals op de tekeningen staat aangegeven. Voor zover mogelijk is zijn de waarnemingen boven het plafond genomen.

Er heeft geen destructief onderzoek plaats gevonden. Dit betekent dat de eventueel aanwezige brandkleppen, brandmanchetten of andere brandwerende afdichtingen niet op gebreken zijn geïnspecteerd achter niet toegankelijke ruimten zoals:

- Achter gesloten plafonds bij brandscheidingen
- Gesloten schachten en achter voorzetwanden

Bovenstaande heeft o.a. betrekking op de grote collegezaal op de begane grond die met een houten wandbetimmering en vast plafond is afgewerkt. Het houten plafond is voorzien van een inspectieluik. Daar waar het mogelijk was om op een veilige manier via het inspectieluik boven het plafond te kijken is dit gebeurd. Hierbij moeten wij opmerken dat niet de gehele onderzijde van de verdiepingsvloer inzichtelijk in beeld is gebracht.

Dit zelfde geldt voor doorvoeringen van geïsoleerde leidingen waarbij niet kan worden vastgesteld wat voor soort type leiding dit betreft en op welke wijze deze brandwerend afgedicht dienen te zijn. In de rapportage is dan ook een aanname gedaan van het soort materiaal. Met betrekking tot het brandwerend afwerken van een geïsoleerde leiding (koper of staal) zal geen directe consequentie mogen hebben. Dit geldt ook voor de vermelde afmetingen van luchtkanalen, doorvoeringen, sparingen en leidingen. Deze maten zijn indicatief en zijn in de rapportage opgenomen om een goede kostenraming op te stellen.

Onze rapportage is geen certificaat, garantie of keuringsbewijs en is opgesteld binnen de scope van het gestelde doel en de toegestane doorlooptijd voor de opdracht.

Disclaimer

Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle opdrachten en documenten uitgevoerd en uitgegeven op basis van onze algemene voorwaarden. De aandacht wordt gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de vergoedings-en bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden.

Elke houder van dit document dient te weten dat de informatie vervat in dit document enkel de bevindingen van SGS op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat. SGS is enkel aansprakelijk ten aanzien van haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uit te oefenen voortkomend uit de handelsdocumenten. Verminigvuldiging of publicatie van dit document mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van SGS gebeuren. Het aanbrengen van aanpassingen en/of toevoegingen aan dit document is exclusief voorbehouden aan SGS. Elke niet door SGS toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van dit document is onwettig en overtreders zullen vervolgd worden.

Onlangs de zorgvuldigheid die betracht wordt, is SGS niet aansprakelijk voor schade, welke dan ook, als gevolg van onjuistheden in of problemen veroorzaakt door, (elektronische) communicatie.

Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Indien u als niet geadresseerde dit rapport ontvangt, wordt u verzocht de afzender hier direct omtrent te informeren en het document te vernietigen.

BIJLAGE 1: TEKENINGEN BRANDCOMPARTIMENTEN



*Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties*




Inspectierapport steekproef brandveiligheid

14B37 KIM
005, Enys House

Versie: 3.0
Datum: 1 april 2019

BIJLAGE 2: VISUELE WEERGAVE BRANDCOMPARTIMENTERING



Ruimte	Functie	Opp.
E0038	Trappenhuis	25.95
E0072	Trappenhuis	24.81
E2006	Trappenhuis	8.06
E3001	Technische Ruimte	29.08
E3004	Technische Ruimte	38.10
E3006	Technische Ruimte	76.63
E3069	Lestokaal	12.31
E3071	Lestokaal	12.15

Legenda - ontwerp

Brandscheiding ten minste brandwerend 60 minuten

Brandscheiding ten minste brandwerend 30 minuten

Brandscheiding ten minste brandwerend 20 minuten

Nieuwe brandscheiding ten minste brandwerend minuten

Legenda

Brandkluis

Brandmelder

Uitgang

Voorloper van brandwerend

Strook licht

Lichtschakelaar

Optische meldkamer

Brandwerend / zelfdovend

Brandmelder

Nieuw licht

Voorloper

Brandwerend 30 min. WBCBO

BC11 - 13m (Kantoorruimte)

BC13 - 12m (Kantoorruimte)

BC14 - 8m (Overige gebouwenruimte)

BC15 - 14m (Kantoorruimte)

Extra thermische afsluiting

Theoretische grondslag
Brandveiligheid

3 - 3e Verdieping
005 - Enys House / Eetzaal
14B57 - K&M

Schaal: 1:100 (A0)
Datum: 25 april 2018

Rijksgebouwdienst
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

De afbeelding is een theoretische afbeelding en kan afwijken van de werkelijkheid. De afbeelding is niet bedoeld als technische tekening en kan niet worden gebruikt voor technische doeleinden. De afbeelding is het auteursrecht van de afbeeldende partij.

BIJLAGE 3: TEKENINGEN NIET AANGEGEVEN SCHACHTEN




*Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties*



Inspectierapport steekproef brandveiligheid

14B37 KIM
005, Enys House

Versie: 3.0
Datum: 1 april 2019



BIJLAGE 4: SNAGSTREAMRAPPORTAGE

Den Helder, 005 Enys House, 14B37 KIM

Fullscan Brandveiligheid




02-03-2022
SGS Search - John Robbe

Rondes

Ronde: Fullscan Brandveiligheid	
Gemaakt op	18-01-2022
Gemaakt door	SGS Search - John Robbe

Formulieren/snags



14B37-005 Ontwerptekeningen.pdf - pagina 2



Formulieren/snags op tekening

Groep	Formulieren/snags
Niet gegroepeerde formulieren/snags	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 272, 338, 340, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 445, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 460, 461, 462, 540, 541, 559, 560, 561, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 613, 614

BMI - OAI : 272



Detailering

Algemeen

Gebrek

Overige

Omschrijving gebrek
Lift stuurt niet naar beneden.

Ernst van het gebrek
Matig

Maatregel
Liftsturing
aanbrengen bij
brandwerende
rolschermen.

Eenheid

Post

Aantal

1


Toelichting

Actie bij eigenaar

Gegevens

Installatietechnisch

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 338



Detailering

Koperen leiding

Gebrek

Koperen leiding niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Koperen
leiding brandwerend
coaten

Eenheid

Stuks

Aantal

1



Toelichting

Waterleiding
brandslanghaspel

Gegevens

Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 340



Detaillering
Stalen leiding tm
60mm

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
brandwerend coaten



Eenheid
Stuks

Aantal
1

Toelichting
Waterleiding
brandslanghaspel

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 351



Detailering
Wandaansluiting

Gebrek
Naad horizontaal > 10mm niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met steenwol en bij verhitting opschuimende coating.



Eenheid
Post

Aantal
1

Toelichting
Houten wig verwijderen

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 352



Detailering
Losse kabel of kunststofbuis <32mm

Gebrek
Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 30 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten

Eenheid
Stuks

Aantal
4

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 353



Detailering
Wandaansluiting

Gebrek
Naad horizontaal > 10mm niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met steenwol en bij verhitting opschuimende coating.

Eenheid
M1

Aantal
3

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 354



Detailering
Wandsparing

Gebrek
Wandsparing tot 0,5m² niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 60
Wandsparing brandwerend dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 355



Detailering
Wandaansluiting

Gebrek
Naad horizontaal > 10mm niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met steenwol en bij verhitting opschuimende coating.



Eenheid
M1

Aantal
11

Toelichting
Hele wand naad afgedicht met PUR, PUR verwijderen

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 356



Detailering
Wandsparing

Gebrek
Wandsparing tot 0,5m² niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 60
Wandsparing brandwerend dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
2

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 357



Detailering
Stalen leiding tm 60mm

Gebrek
Stalen leiding tm Ø60mm niet brandwerend afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 60 Stalen leiding tm Ø60mm brandwerend coaten

Eenheid
Stuks


Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig



Brandwerende doorvoeringen - kabels : 358

		Detailtering Losse kabel of kunststofbuis <32mm
		Gebrek Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 60 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 2
		Gegevens Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 359

		Detailtering Wandsparing
		Gebrek Wandsparing tot 0,5m² niet brandwerend dicht gezet.
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 60 Wandsparing brandwerend dichtzetten tot 0,5m²
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 360



Detaillering
Kunststof leiding
50mm

Gebrek
Kunststof leiding
Ø50mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 60 Kunststof
leiding Ø50mm
voorzien van
brandmanchet

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 361



Detaillering
Losse kabel of
kunststofbuis <32mm

Gebrek
Losse kabel of
kunststofbuis
<Ø32mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 60 Losse
kabel of kunststofbuis
<Ø32mm
brandwerend coaten

Eenheid
Stuks



Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 362

		Detailering Wandaansluiting
	Gebrek Naad horizontaal > 10mm niet brandwerend dicht gezet.	
	Ernst van het gebrek Slecht	
	Maatregel Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met stroken brandwerende beplating (2-zijdig).	
	Eenheid M1	
	Aantal 11	
	Toelichting Ca. 50mm	
Gegevens Bouwkundig		

Kolommen en liggers : 363

 		Detailering Ligger
		Gebrek Ligger niet brandwerend behandeld
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 60 ligger brandwerend coaten
		Eenheid Post
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig



Kolommen en liggers : 364

		Detailtering Ligger
		Gebrek Ligger niet brandwerend behandeld
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 60 ligger brandwerend coaten
		Eenheid Post
		Aantal 2
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 365

		Detailtering Losse kabel of kunststofbuis <32mm
		Gebrek Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 60 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 366



Detailering
Losse kabel of kunststofbuis <32mm

Gebrek
Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 60 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten

Eenheid
Stuks

Aantal
4

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 367



Detailering
Wandsparing

Gebrek
Wandsparing tot 0,5m² niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 60 Wandsparing brandwerend dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 368



Detailering
Losse kabel of kunststofbuis <32mm

Gebrek
Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 60 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 369



Detailering
Losse kabel of kunststofbuis <32mm

Gebrek
Geen gebrek

Ernst van het gebrek
Geen gebrek

Eenheid
Stuks


Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig


Binnenwanden - algemeen : 370

		Detailtering
		Wandaansluiting
		Gebrek Naad horizontaal > 10mm niet brandwerend dicht gezet.
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met steenwol en bij verhitting opschuimende coating.
		Eenheid M1
		Aantal 3,2
		Gegevens Bouwkundig


Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 371

		Detailtering
		Kunststof leiding 50mm
		Gebrek Geen gebrek
		Ernst van het gebrek Geen gebrek
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig


Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 372

		Detailering Stalen leiding tm 60mm met isolatie
		Gebrek Geen gebrek
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig


Binnenwanden - algemeen : 373

		Detailering Wandsparing
		Gebrek Geen gebrek
		Eenheid Stuks
		Aantal 2
		Gegevens Bouwkundig


Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 374

 		Detailering Kunststof leiding 150mm of groter
		Gebrek Kunststof leiding Ø150mm of groter niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 60 Kunststof leiding Ø150mm of groter voorzien van brandmanchet
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig


Binnenwanden - algemeen : 375

		Detailering Wandaansluiting
		Gebrek Naad horizontaal < 10mm niet brandwerend dicht gezet.
		Ernst van het gebrek Slecht
		Eenheid M1
		Aantal 14
		Toelichting Hele wand nalopen boven fire screens.
		Gegevens Bouwkundig


Brandwerende doorvoeringen - rechthoekig luchtkanaal : 376

 		Detailtering Luchtkanaal rechthoekig 400x300mm
		Gebrek Geen gebrek
		Ernst van het gebrek Geen gebrek
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Installatietechnisch



Binnenwanden - algemeen : 377

 		Detailtering Wandsparing
		Gebrek Geen gebrek
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig


Binnenwanden - algemeen : 378

		Detaillering Wandsparing
		Gebrek Geen gebrek
		Eenheid Stuks
		Aantal 2
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - rechthoekig luchtkanaal : 379

		Detaillering Luchtkanaal rechthoekig 400x300mm
		Gebrek Geen gebrek
		Ernst van het gebrek Geen gebrek
		Eenheid Stuks
		Aantal 2
		Gegevens Installatietechnisch

Brandwerende doorvoeringen - rechthoekig luchtkanaal : 380

 		Detaillering Luchtkanaal rechthoekig 400x300mm
		Gebrek Geen gebrek
		Ernst van het gebrek Geen gebrek
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Installatietechnisch


Binnenwanden - algemeen : 381

 		Detaillering Wandsparing
		Gebrek Geen gebrek
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig


Binnenwanden - algemeen : 382

		Detailering Wandaansluiting
		Gebrek Naad horizontaal < 10mm niet brandwerend dicht gezet.
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met een kitvoeg.
		Eenheid M1
		Aantal 4
		Gegevens Bouwkundig



Brandwerende doorvoeringen - kabels : 383

		Detailering Kabelgoot 100x300
		Gebrek Kabelgoot 100x300 niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 60 Kabelgoot 100x300 brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig



Brandwerende doorvoeringen - rechthoekig luchtkanaal : 384

		Detaillering Algemeen
		Gebrek Overige
		Omschrijving gebrek Brandklep niet brandwerend aangewerkt.
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel Sparing rondom brandklep brandwerend dichtzetten.
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Toelichting Kanaal 300*800mm
		Gegevens Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 385

		Detaillering Wandsparing
		Gebrek Wandsparing tot 0,5m² niet brandwerend dicht gezet.
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 60 Wandsparing brandwerend dichtzetten tot 0,5m²
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 386



Detaillering
Stalen leiding va
60mm met isolatie

Gebrekk
Stalen leiding va
Ø60mm met isolatie
niet brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 60 Stalen
leiding va Ø60mm
met isolatie
brandwerend coaten

Eenheid

Stuks



Aantal

1

Gegevens

Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 387



Detaillering
Kunststof leiding
50mm

Gebrek
Kunststof leiding
Ø50mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 60 Kunststof
leiding Ø50mm
voorzien van
brandmanchet


Eenheid
Stuks

Aantal
1


Toelichting
Tevens controle
sparing boven
luchtkanaal. Niet
kunnen inspecteren,
stalen leiding met
isolatie en
wandsparing
aanwezig.

Gegevens
Bouwkundig



Kolommen en liggers : 388

 		Detailtering Ligger
		Gebrek Ligger niet brandwerend behandeld
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 60 ligger brandwerend bekleden beplating 2-zijdig
		Eenheid Post
		Aantal 1
		Toelichting Ligger op de brandscheiding.
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 389

 		Detailtering Losse kabel of kunststofbuis <32mm
		Gebrek Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 60 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 390



Detaillering
Losse kabel of kunststofbuis <32mm

Gebrek
Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 60 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 391



Detaillering
Wandaansluiting

Gebrek
Naad verticaal < 10mm niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met een kitvoeg.

Eenheid
M1



Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig


Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 392

		Detaillering Stalen leiding va 60mm met isolatie
		Gebrek Geen gebrek
		Ernst van het gebrek Geen gebrek
		Eenheid Stuks
		Aantal 2
		Gegevens Bouwkundig


Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 393

		Detaillering Stalen leiding tm 60mm
		Gebrek Geen gebrek
		Ernst van het gebrek Geen gebrek
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig


Binnenwanden - algemeen : 394

		Detailtering Wandaansluiting
		Gebrek Naad verticaal < 10mm niet brandwerend dicht gezet.
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met een kitvoeg.
		Eenheid M1
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig



Brandwerende doorvoeringen - kabels : 395

		Detailtering Losse kabel of kunststofbuis <32mm
		Gebrek Geen gebrek
		Ernst van het gebrek Geen gebrek
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 396

		Detaillering Kunststof leiding 80mm
		Gebrek Geen gebrek
		Ernst van het gebrek Geen gebrek
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig



Brandwerende doorvoeringen - rechthoekig luchtkanaal : 397

		Detaillering Algemeen
		Gebrek Overige
		Omschrijving gebrek Controle brandklep andere zijde
		Ernst van het gebrek Matig
		Maatregel Controle op aanwezigheid brandklep. Niet kunnen vinden tijdens inspectie.
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Installatietechnisch


Binnenwanden - algemeen : 398

		Detaillering Wandsparing
		Gebrek Geen gebrek
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig



Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 399

		Detaillering Koperen leiding
		Gebrek Geen gebrek
		Ernst van het gebrek Geen gebrek
		Eenheid Stuks
		Aantal 3
		Gegevens Bouwkundig


Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 400

		Detaillering Stalen leiding tm 60mm
		Gebrek Geen gebrek
		Ernst van het gebrek Geen gebrek
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig



Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 401

		Detailering Stalen leiding tm 60mm met isolatie
		Gebrek Geen gebrek
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - rond luchtkanaal : 402

		Detailering Luchtkanaal rond 125mm
		Gebrek Overige
		Omschrijving gebrek Controle brandklep andere zijde.
		Ernst van het gebrek Matig
		Maatregel Controle aan andere zijde, niet terug kunnen vinden tijdens de inspectie.
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Installatietechnisch

Binnenwanden - algemeen : 403



Detailering
Wandaansluiting

Gebrek
Naad horizontaal > 10mm niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met steenwol en bij verhitting opschuimende coating.


Eenheid
M1

Aantal
1,5

Toelichting
Pur schuim aanwezig.

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 405



Detailering
Wandaansluiting

Gebrek
Naad verticaal > 10mm niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met steenwol en bij verhitting opschuimende coating.

Eenheid
M1

Aantal
0,5

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 406



Detailering
Stalen leiding tm 60mm

Gebrek
Geen gebrek


Ernst van het gebrek
Geen gebrek

Eenheid
Stuks


Aantal
3

Gegevens
Bouwkundig


Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 407

		Detaillering Stalen leiding tm 60mm met isolatie
		Gebrek Geen gebrek Eenheid Stuks Aantal 1 Gegevens Bouwkundig


Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 408

		Detaillering Kunststof leiding 50mm
		Gebrek Geen gebrek Ernst van het gebrek Geen gebrek Eenheid Stuks Aantal 1 Gegevens Bouwkundig


Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 409

		Detaillering Stalen leiding va 60mm
		Gebrek Geen gebrek Ernst van het gebrek Geen gebrek Eenheid Stuks Aantal 1 Gegevens Bouwkundig




Binnenwanden - algemeen : 410

		Detailering Wandsparing
		Gebrek Geen gebrek
		Eenheid Stuks
		Aantal 2
		Toelichting Rondom luchtkanaal en stalen doorvoering.
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - rechthoekig luchtkanaal : 411

		Detailering Algemeen
		Gebrek Geen gebrek
		Ernst van het gebrek Geen gebrek
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Installatietechnisch

Binnenwanden - algemeen : 412



Detailering
Wandaansluiting

Gebrek
Naad horizontaal < 10mm niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met een kitvoeg.

Eenheid
M1

Aantal
20

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 413



Detailering
Wandaansluiting

Gebrek
Naad horizontaal < 10mm niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met een kitvoeg.

Eenheid
M1


Aantal
5

Gegevens
Bouwkundig



Brandwerende doorvoeringen - kabels : 414

		Detaillering Kabelgoot 100x300
		Gebrek Kabelgoot beschadigd
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel Kabelgoot herstellen
		Eenheid Stuks
		Aantal 2
		Gegevens Bouwkundig



Binnenwanden - algemeen : 416

		Detaillering Wandsparing
		Gebrek Geen gebrek
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 417

		Detaillering Wandsparing
		Gebrek Geen gebrek
		Eenheid Stuks
		Aantal 3
		Gegevens Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 418



Detailering
Wandaansluiting

Gebrek
Naad verticaal > 10mm niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met steenwol en bij verhitting opschuimende coating.

Eenheid
M1

Aantal
0,5

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 419



Detailering
Stalen leiding va 60mm met isolatie

Gebrek
Geen gebrek


Ernst van het gebrek
Geen gebrek

Eenheid
Stuks

Aantal
5

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 420



Detailering
Wandaansluiting

Gebrek
Naad horizontaal > 10mm niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met steenwol en bij verhitting opschuimende coating.

Eenheid
M1



Aantal
3

Gegevens
Bouwkundig



Binnenwanden - algemeen : 421

 		Detailering Wandaansluiting
		Gebrek Naad horizontaal > 10mm niet brandwerend dicht gezet.
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met steenwol en bij verhitting opschuimende coating.
		Eenheid M1
		Aantal 3
		Gegevens Bouwkundig



Binnenwanden - algemeen : 422

 		Detailering Wandsparing
		Gebrek Geen gebrek
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig




Brandwerende doorvoeringen - rechthoekig luchtkanaal : 423

		Detaillering Algemeen
		Gebrek Geen gebrek
		Ernst van het gebrek Geen gebrek
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Installatietechnisch


Brandwerende doorvoeringen - kabels : 428

		Detaillering Losse kabel of kunststofbuis <32mm
		Gebrek Geen gebrek
		Ernst van het gebrek Geen gebrek
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig



Brandwerende doorvoeringen - kabels : 429

		Detaillering Losse kabel of kunststofbuis <32mm
		Gebrek Geen gebrek
		Ernst van het gebrek Geen gebrek
		Eenheid Stuks
		Aantal 4
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 430

		Detailering
		Stalen leiding tm 60mm met isolatie
		Gebrek
		Geen gebrek
		Eenheid
		Stuks
		Aantal
		1
		Gegevens
		Bouwkundig


Binnenwanden - algemeen : 431

		Detailering
		Binnenwandafwerking en
		Gebrek
		Overige
		Omschrijving gebrek
		Opbouw onbekend.
		Ernst van het gebrek
		Matig
		Maatregel
		Actie aannemer. Nader onderzoek naar de opbouw van de wand.
		Eenheid
		Post
		Gegevens
		Bouwkundig



Brandwerende doorvoeringen - kabels : 432

		Detailering Losse kabel of kunststofbuis <32mm
		Gebrek Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 60 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 2
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 433

		Detailering Algemeen
		Ernst van het gebrek Geen gebrek
		Eenheid Stuks
		Aantal 4
		Gegevens Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 434



Detailering
Wandaansluiting

Gebrek
Naad horizontaal > 10mm niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met steenwol en bij verhitting opschuimende coating.

Eenheid
Post

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 435



Detailering
Binnenwandafwerking en

Gebrek
Overige

Omschrijving gebrek
Opbouw onbekend.

Ernst van het gebrek
Matig


Maatregel
Nader onderzoek naar de opbouw van de wand.

Eenheid
Post

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 436



Detaillering
Wandaansluiting

Gebrek
Naad horizontaal > 10mm niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met steenwol en bij verhitting opschuimende coating.




Eenheid
M1

Aantal
3,5

Toelichting
Horizontaal en verticaal.

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 437



Detailering
Losse kabel of kunststofbuis <32mm

Gebrek
Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 30 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 438



Detailering
Losse kabel of kunststofbuis <32mm

Gebrek
Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten



Eenheid
Stuks

Aantal
2

Gegevens
Bouwkundig



Binnenwanden - algemeen : 439



Detailering
Wandaansluiting

Gebrek
Naad horizontaal > 10mm niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met steenwol en bij verhitting opschuimende coating.

Eenheid
M1

Aantal
2

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 440



Detailering
Wandsparing

Gebrek
Wandsparing tot 0,5m² niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30
Wandsparing brandwerend dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks



Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig



Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 441

		Detailtering Koperen leiding
		Gebrek Koperen leiding niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Koperen leiding brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
	Aantal 1	
	Gegevens Bouwkundig	

Binnenwanden - algemeen : 445

		Detailtering
		Wandaansluiting
		Gebrek
		Geen gebrek
		Eenheid
		M1
		Aantal
		7
		Toelichting
		Gemetselde
		voorzetwand, achter
		is beton aanwezig.
		Gegevens
		Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 447



Detaillering
Stalen leiding tm
60mm met isolatie

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm met isolatie
niet brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
met isolatie
brandwerend coaten

Eenheid

Stuks


Aantal

1

Gegevens

Bouwkundig

Vloeren : 448



Detaillering
Vloersparing tot
0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid

Stuks



Aantal

1

Gegevens

Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 449



Detaillering
Wandaansluiting

Gebrek
Naad horizontaal > 10mm niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met steenwol en bij verhitting opschuimende coating.


Eenheid
M1

Aantal
3



Toelichting
Pur aanwezig.

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 450

		Detailering Losse kabel of kunststofbuis <32mm
		Gebrek Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 60 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 2
		Gegevens Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 451



Detailering

Wandsparing

Gebrek

Wandsparing tot 0,5m² niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel

WBDBO 60

Wandsparing brandwerend dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid

Stuks

Aantal

1



Toelichting

Multiplex/ hout verwijderen en sparing afdichten.

Gegevens

Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 452



Detailering

Binnenwandafwerking en

Gebrek

Overige

Omschrijving gebrek
Opbouw onbekend.

Ernst van het gebrek
Matig

Maatregel

Nader onderzoek naar de opbouw van de wand.

Eenheid

Post


Aantal

1

Gegevens

Bouwkundig


Brandwerende doorvoeringen - kabels : 453

		Detailtering Kabelbundel
		Gebrek Geen gebrek Ernst van het gebrek Geen gebrek Eenheid Stuks Aantal 1 Gegevens Bouwkundig


Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 454

		Detailtering Stalen leiding va 60mm met isolatie
		Gebrek Geen gebrek Ernst van het gebrek Geen gebrek Eenheid Stuks Aantal 3 Gegevens Bouwkundig


Brandwerende doorvoeringen - rechthoekig luchtkanaal : 455

		Detailtering Algemeen
		Gebrek Geen gebrek Ernst van het gebrek Geen gebrek Eenheid Stuks Aantal 1 Gegevens Installatietechnisch

Binnenwanden - algemeen : 456

		Detailering Wandsparing
		Gebrek Geen gebrek
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 457

		Detailering Wandsparing
		Gebrek Geen gebrek
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - rechthoekig luchtkanaal : 458

		Detailering Algemeen
		Gebrek Geen gebrek
		Ernst van het gebrek Geen gebrek
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Installatietechnisch



Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 460

		Detailtering Stalen leiding tm 60mm
		Gebrek Geen gebrek Ernst van het gebrek Geen gebrek Eenheid Stuks Aantal 2 Gegevens Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 461

		Detailtering Maatregel vervallen
		Gebrek Omschrijving gebrek Ernst van het gebrek Maatregel Eenheid Aantal Gegevens

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 462



Detaillering
Stalen leiding tm
60mm

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht




Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
brandwerend coaten

Eenheid
Stuks

Aantal
2

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 540



Detaillering
Losse kabel of
kunststofbuis <32mm

Gebrek
Losse kabel of
kunststofbuis
<Ø32mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 30 Losse
kabel of kunststofbuis
<Ø32mm
brandwerend coaten

Eenheid
Stuks



Aantal
3

Gegevens
Bouwkundig



Brandwerende doorvoeringen - kabels : 541

		Detailering Losse kabel of kunststofbuis <32mm
		Gebrek Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 2
		Gegevens Bouwkundig


Snag : 559

		Aanvullende opmerkingen Plat dak boven
		Geen gebrek
		Eenheid Post
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig



Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 560

		Detaillering Stalen leiding tm 60mm met isolatie
		Gebrek Geen gebrek
		Eenheid Stuks
		Aantal 2
		Gegevens Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 561

		Detaillering Wandaansluiting
		Gebrek Geen gebrek
		Eenheid M1
		Aantal 12
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 564



Detailering
Kunststof leiding
110mm

Gebrek
Kunststof leiding
Ø110mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 60 Kunststof
leiding Ø110mm
voorzien van
brandmanchet

Eenheid
Stuks

Aantal
1



Toelichting
Kan hwa zijn van
platte dak

Gegevens
Bouwkundig


Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 565

		Detailering Kunststof leiding 110mm
		Gebrek Kunststof leiding Ø110mm niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 60 Kunststof leiding Ø110mm voorzien van brandmanchet
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Toelichting Kan hwa zijn van platte dak.
		Gegevens Bouwkundig




Binnenwanden - algemeen : 566

 		Detailering Wandsparing
		Gebrek Wandsparing tot 0,5m² niet brandwerend dicht gezet.
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 60 Wandsparing brandwerend dichtzetten tot 0,5m²
		Eenheid M1
		Aantal 0,5
		Gegevens Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 567

		Detailering Wandaansluiting
		Gebrek Naad horizontaal > 10mm niet brandwerend dicht gezet.
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met steenwol en bij verhitting opschuimende coating.
		Eenheid M1
	Aantal 8	
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - rechthoekig luchtkanaal : 568

		Detailering
		Algemeen
		Gebrek
		Overige
Omschrijving gebrek		
Geen brandklep in kanaal aanwezig.		
Ernst van het gebrek		
Slecht		
Maatregel		
Brandklep installeren.		
	Eenheid	
	Stuks	
	Aantal	
	1	
	Toelichting	
	300*250mm	
	Gegevens	
	Installatietechnisch	

Binnenwanden - algemeen : 569



Detailering
Wandsparing

Gebrek
Wandsparing tot 0,5m² niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 60
Wandsparing brandwerend dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 570



Detailering
Kunststof leiding 125mm

Gebrek
Kunststof leiding Ø125mm niet brandwerend afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 60 Kunststof leiding Ø125mm voorzien van brandmanchet

Eenheid
Stuks



Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 571

		Detailering Losse kabel of kunststofbuis <32mm
		Gebrek Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 60 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 2
		Gegevens Bouwkundig

Kolommen en liggers : 572

		Detailering Ligger
		Gebrek Ligger niet brandwerend behandeld Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 60 ligger brandwerend coaten
		Eenheid Post
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig



Kolommen en liggers : 573

		Detaillering Ligger
		Gebrek Ligger niet brandwerend behandeld
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 60 ligger brandwerend coaten
		Eenheid Post
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 574

		Detaillering Koperen leiding met isolatie
		Gebrek Koperen leiding met isolatie niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 60 Koperen leiding met isolatie brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 575



Detaillering
Stalen leiding va
60mm

Gebrek
Stalen leiding va
Ø60mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 60 Stalen
leiding va Ø60mm
brandwerend coaten

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 576



Detaillering
Wandsparing

Gebrek
Wandsparing tot
0,5m² niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 60
Wandsparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 577



Detailering
Wandaansluiting

Gebrek
Naad horizontaal > 10mm niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met steenwol en bij verhitting opschuimende coating.

Eenheid
M1

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 578



Detailering
Losse kabel of kunststofbuis <32mm

Gebrek
Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 60 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten

Eenheid
Stuks

Aantal
5

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 579



Detailering
Wandaansluiting

Gebrek
Naad horizontaal > 10mm niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met steenwol en bij verhitting opschuimende coating.

Eenheid
M1

Aantal
20

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 580



Detailering
Wandsparing

Gebrek
Wandsparing tot 0,5m² niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 60
Wandsparing brandwerend dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 581



Detailering
Stalen leiding va
60mm met isolatie

Gebrek
Stalen leiding va
Ø60mm met isolatie
niet brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 60 Stalen
leiding va Ø60mm
met isolatie
brandwerend coaten

Eenheid

Stuks



Aantal

4

Gegevens

Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 582



Detailering
Stalen leiding tm
60mm met isolatie

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm met isolatie
niet brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 60 Stalen
leiding tm Ø60mm
met isolatie
brandwerend coaten

Eenheid

Stuks

Aantal



2

Toelichting
Inclusief kabel.

Gegevens

Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 583



Detailering
Wandsparing

Gebrek
Wandsparing tot
0,5m² niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 60
Wandsparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 584



Detailering
Losse kabel of
kunststofbuis <32mm

Gebrek
Losse kabel of
kunststofbuis
<Ø32mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 60 Losse
kabel of kunststofbuis
<Ø32mm
brandwerend coaten

Eenheid
Stuks



Aantal
2

Gegevens
Bouwkundig



Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 585

		Detailtering Koperen leiding
		Gebrek Koperen leiding niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 60 Koperen leiding brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig



Binnenwanden - algemeen : 586

		Detailtering Wandaansluiting
		Gebrek Naad horizontaal < 10mm niet brandwerend dicht gezet.
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met een kitvoeg.
		Eenheid M1
		Aantal 20
		Gegevens Bouwkundig


Brandwerende doorvoeringen - kabels : 587

		Detailtering Kabelgoot 100x100
		Gebrek Kabelgoot 100x100 niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 60 Kabelgoot 100x100 brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 588

		Detailtering Losse kabel of kunststofbuis <32mm
		Gebrek Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 60 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 589



Detaillering
Wandaansluiting

Gebrek
Naad horizontaal > 10mm niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met steenwol en bij verhitting opschuimende coating.



Eenheid
Stuks

Aantal
1

Toelichting
Rondom betonbalk.

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 590



Detaillering
Koperen leiding

Gebrek
Koperen leiding niet brandwerend afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 60 Koperen leiding brandwerend coaten

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 591



Detailering
Wandsparing

Gebrek
Wandsparing tot
0,5m² niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 60
Wandsparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 592



Detailering
Losse kabel of
kunststofbuis <32mm

Gebrek
Losse kabel of
kunststofbuis
<Ø32mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 60 Losse
kabel of kunststofbuis
<Ø32mm
brandwerend coaten

Eenheid
Stuks



Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig



Binnenwanden - algemeen : 593

 		Detailtering Binnenwandafwerking en
		Gebre Overige
		Omschrijving gebrek Voegwerk controleren, wand niet afgevoegd.
		Ernst van het gebrek Matig
		Eenheid Post
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig


Binnenwanden - algemeen : 594

 		Detailtering Wandsparing
		Gebre Wandsparing tot 0,5m² niet brandwerend dicht gezet.
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 60 Wandsparing brandwerend dichtzetten tot 0,5m²
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig


Brandwerende doorvoeringen - kabels : 595

 		Detailering Losse kabel of kunststofbuis <32mm
		Gebrek Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 60 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 2
		Gegevens Bouwkundig

Snag : 596

 		Omschrijving Niks in 1e verdieping vloer aanwezig.
		Geen gebrek
		Eenheid Post
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig

Snag : 597



Omschrijving
Niks in de 1 e
verdiepingsvloer
vloer aanwezig.


Geen gebrek

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Snag : 598



Omschrijving
Niks in de 1e
verdieping vloer
aanwezig.


Geen gebrek

Eenheid
Post

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Snag : 599



Omschrijving
Niks in de 1e
verdieping vloer
aanwezig.

Geen gebrek

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Snag : 600



Omschrijving
Niks in de vloer
aanwezig.

Geen gebrek

Eenheid

Post



Aantal

1

Gegevens

Bouwkundig

Snag : 601



Omschrijving
Niks in de 1e
verdieping vloer
aanwezig.

Geen gebrek

Eenheid

Post


Aantal

1

Gegevens

Bouwkundig

Snag : 602



Omschrijving
Niks in de 1e
verdieping vloer
aanwezig.

Geen gebrek

Eenheid

Post



Aantal

1

Gegevens

Bouwkundig

Snag : 603



Omschrijving
Niks in de 1e verdieping vloer aanwezig.

Geen gebrek

Eenheid

Post



Aantal

1

Gegevens

Bouwkundig

Snag : 604



Aanvullende opmerkingen
Niks in de 1e verdieping vloer aanwezig.

Geen gebrek

Eenheid

Post



Aantal

1

Gegevens

Bouwkundig

Snag : 605



Aanvullende opmerkingen
Niks in de 1e verdieping vloer aanwezig.

Geen gebrek

Eenheid

Post




Aantal

1

Gegevens

Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 613



Detaillering
Kunststof leiding
50mm

Gebrek
Kunststof leiding
Ø50mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 60 Kunststof
leiding Ø50mm
voorzien van
brandmanchet



Eenheid
Stuks

Aantal
2

Toelichting
Aanwezig in 1e
verdiepingsvloer!

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 614



Detaillering
Koperen leiding met
isolatie

Gebrek
Geen gebrek

Ernst van het gebrek
Geen gebrek

Eenheid
Stuks

Aantal
3



Toelichting
Behoort bij BC 1

Gegevens
Bouwkundig

Formulieren/snags op tekening

Groep	Formulieren/snags
Niet gegroepeerde formulieren/snags	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 191, 192, 193, 194, 195, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 283, 291, 296, 300, 301, 302, 303, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 339, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 404, 415, 424, 425, 426, 427, 442, 443, 444, 446, 459, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 512, 513, 514, 515, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 527, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 542, 543, 544, 545, 546, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 562, 563, 606, 607, 608, 609, 610, 612, 615

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 191



Detaillering
Stalen leiding tm
60mm met isolatie

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm met isolatie
niet brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
met isolatie
brandwerend coaten

Eenheid

Stuks



Aantal

2

Gegevens

Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 192



Detaillering
Stalen leiding tm
60mm

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 60 Stalen
leiding tm Ø60mm
brandwerend coaten

Eenheid

Stuks



Aantal

2

Gegevens

Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 193



Detaillering
Koperen leiding met isolatie

Gebrek
Koperen leiding met isolatie niet brandwerend afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 30 Koperen leiding met isolatie brandwerend coaten

Eenheid
Stuks

Aantal
2

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 194



Detaillering
Kabelgoot 100x300

Gebrek
Kabelgoot beschadigd
Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
Kabelgoot herstellen

Eenheid
Stuks

Aantal
2

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 195



Detaillering
Stalen leiding tm
60mm met isolatie

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm met isolatie
niet brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
met isolatie
brandwerend coaten

Eenheid

Stuks



Aantal

1

Gegevens

Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 254



Detaillering
Kabelgoot 100x400

Gebrek
Kabelgoot 100x400
niet brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Kabelgoot
100x400
brandwerend coaten

Eenheid

Stuks


Aantal

1

Gegevens

Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 255



Detaillering
Kabelgoot 100x400

Gebrek
Kabelgoot 100x400
niet brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 30 Kabelgoot
100x400
brandwerend coaten

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 256



Detaillering
Wandsparing

Gebrek
Wandsparing tot
0,5m² niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 30
Wandsparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 257



Detailering
Wandsparing

Gebrek
Wandsparing tot 0,5m² niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 30
Wandsparing brandwerend dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 258



Detailering
Wandaansluiting

Gebrek
Naad horizontaal > 10mm niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht




Maatregel
Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met steenwol en bij verhitting opschuimende coating.

Eenheid
M1

Aantal
2

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 259



Detaillering
Koperen leiding met isolatie

Gebrek
Koperen leiding met isolatie niet brandwerend afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 30 Koperen leiding met isolatie brandwerend coaten

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 260



Detaillering
Kunststof leiding 50mm

Gebrek
Kunststof leiding Ø50mm niet brandwerend afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 30 Kunststof leiding Ø50mm voorzien van brandmanchet

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 261



Detailering
Wandaansluiting

Gebrek
Naad horizontaal > 10mm niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met steenwol en bij verhitting opschuimende coating.

Eenheid
M1

Aantal
2,5

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 264



Detaillering
Wandaansluiting

Gebrek
Naad horizontaal > 10mm niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met steenwol en bij verhitting opschuimende coating.

Eenheid
M1

Aantal
5

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - rond luchtkanaal : 265



Detaillering
Luchtkanaal rond 125mm

Gebrek
Luchtkanaal rond 125mm niet voorzien van een brandklep

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 60 Brandklep rond 125mm leveren en monteren

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Installatietechnisch

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 266



Detaillering
Stalen leiding tm
60mm

Gebrekk
Stalen leiding tm
Ø60mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
brandwerend coaten

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 267



Detaillering
Kunststof leiding
110mm

Gebrekk
Kunststof leiding
Ø110mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 30 Kunststof
leiding Ø110mm
voorzien van
brandmanchet

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 268



Detailering
Wandsparing

Gebrek
Wandsparing tot 0,5m² niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Wandsparing brandwerend dichtzetten tot 0,5m²



Eenheid
Stuks

Aantal
4

Toelichting
Ter plaatse van de doorvoeringen.

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 269



Detailering
Kunststof leiding 50mm

Gebrek
Kunststof leiding Ø50mm niet brandwerend afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 30 Kunststof leiding Ø50mm voorzien van brandmanchet

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 270



Detailering
Wandsparing

Gebrek
Wandsparing tot
0,5m² niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 30
Wandsparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
M1

Aantal
2,5

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 271



Detailering
Wandsparing

Gebrek
Wandsparing tot
0,5m² niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30
Wandsparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²


Eenheid
Stuks

Aantal
7


Toelichting
Stootvoegen staan
open.

Gegevens
Bouwkundig



Binnenwanden - algemeen : 273

		Detailering Binnenwandafwerking en
		Gebrek Overige Omschrijving gebrek Schacht niet op tekening. Ernst van het gebrek Slecht Maatregel Tekeningen aanpassen. Eenheid Post Aantal 1 Gegevens Organisatorisch

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 274

		Detailering Kunststof leiding 110mm
		Gebrek Kunststof leiding Ø110mm niet brandwerend afgedicht Ernst van het gebrek Slecht Maatregel WBDBO 30 Kunststof leiding Ø110mm voorzien van brandmanchet Eenheid Stuks Aantal 1 Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 275



Detaillering
Stalen leiding tm
60mm

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
brandwerend coaten

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - rond luchtkanaal : 276



Detaillering
Luchtkanaal rond
250mm

Gebrek
Brandklep rond
250mm niet
brandwerend bekleed

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 60 Brandklep
rond 250mm
bekleden met
gecertificeerde
brandwerende
isolatie

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 277



Detaillering
Wandsparing

Gebrek
Wandsparing tot
0,5m² niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 30
Wandsparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
4

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 278



Detaillering
Wandaansluiting

Gebrek
Naad horizontaal >
10mm niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
Horizontale/verticale
naad brandwerend
dichtzetten met
steenwol en bij
verhitting
opschuimende
coating.

Eenheid
M1

Aantal
5

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 283



Detaillering
Kunststof leiding
50mm

Gebrek
Kunststof leiding
Ø50mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Kunststof
leiding Ø50mm
voorzien van
brandmanchet



Eenheid
Stuks

Aantal
5

Toelichting
Aan onderzijde vloer
voorzien van
brandmanchet.

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 291



Detailering
Kunststof leiding
110mm

Gebrek
Kunststof leiding
Ø110mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 30 Kunststof
leiding Ø110mm
voorzien van
brandmanchet

Eenheid
Stuks

Aantal
5

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 296



Detailering
Kunststof leiding
80mm

Gebrek
Kunststof leiding
Ø80mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 30 Kunststof
leiding Ø80mm
voorzien van
brandmanchet

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 300



Detailering
Kunststof leiding
50mm

Gebrek
Kunststof leiding
Ø50mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 30 Kunststof
leiding Ø50mm
voorzien van
brandmanchet

Eenheid
Stuks

Aantal
7

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 301



Detailering
Kunststof leiding
80mm

Gebrek
Kunststof leiding
Ø80mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 30 Kunststof
leiding Ø80mm
voorzien van
brandmanchet

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 302



Detailering
Kunststof leiding
32mm

Gebrek
Kunststof leiding
Ø32mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 30 Kunststof
leiding Ø32mm
voorzien van
brandmanchet

Eenheid
Stuks

Aantal
2

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 303



Detailering
Kunststof leiding
110mm

Gebrek
Kunststof leiding
Ø110mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht




Maatregel
WBDBO 30 Kunststof
leiding Ø110mm
voorzien van
brandmanchet

Eenheid
Stuks

Aantal
3

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 320



Detailering
Stalen leiding tm
60mm

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
brandwerend coaten



Eenheid
Stuks

Aantal
1

Toelichting
Cv leiding in hoek.

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 321



Detailering
Stalen leiding tm
60mm

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
brandwerend coaten



Eenheid
Stuks

Aantal
1

Toelichting
Cv leiding

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 322



Detailering
Stalen leiding tm
60mm

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
brandwerend coaten



Eenheid
Stuks

Aantal
1

Toelichting
Cv leiding

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 323



Detailering
Stalen leiding tm
60mm

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
brandwerend coaten



Eenheid
Stuks

Aantal
1

Toelichting
Cv leiding

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 324



Detaillering
Stalen leiding tm
60mm

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
brandwerend coaten



Eenheid
Stuks

Aantal
1

Toelichting
Cv leiding

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 325



Detailering
Stalen leiding tm
60mm met isolatie

Gebreken
Stalen leiding tm
Ø60mm met isolatie
niet brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
met isolatie
brandwerend coaten

Eenheid

Stuks

Aantal



2

Toelichting
Cv leidingen

Gegevens

Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 326



Detaillering
Stalen leiding tm
60mm

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
brandwerend coaten



Eenheid
Stuks

Aantal
2

Toelichting
Cv leidingen

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 327



Detaillering
Stalen leiding tm
60mm

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
brandwerend coaten



Eenheid
Stuks

Aantal
2

Toelichting
Cv leidingen

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 328



Detaillering
Stalen leiding tm
60mm

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
brandwerend coaten



Eenheid
Stuks

Aantal
2

Toelichting
Cv leidingen

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 329



Detailering
Stalen leiding tm
60mm

Gebre
Stalen leiding tm
Ø60mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
brandwerend coaten



Eenheid
Stuks

Aantal
1

Toelichting
Waterleiding
brandslanghaspel

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 330



Detailering
Stalen leiding tm
60mm

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
brandwerend coaten



Eenheid
Stuks

Aantal
1

Toelichting
Waterleiding
brandslanghaspel

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 331



Detailering
Stalen leiding tm
60mm

Gebrek
Geen gebrek

Ernst van het gebrek
Geen gebrek



Eenheid
Stuks

Aantal
1

Toelichting
Waterleiding
brandslanghaspel,
gaat niet door de
vloer.

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 333



Detailering
Stalen leiding tm
60mm met isolatie

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm met isolatie
niet brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
met isolatie
brandwerend coaten

Eenheid

Stuks

Aantal



1

Toelichting
Waterleiding
brandslanghaspel

Gegevens

Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 334



Detailering
Stalen leiding tm
60mm

Gebrek
Geen gebrek

Ernst van het gebrek
Geen gebrek

Eenheid

Stuks

Aantal


1

Toelichting
Waterleiding
brandslanghaspel.
Gaet niet door 2e
verdiepingsvloer.

Gegevens

Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 335



Detailering
Stalen leiding tm
60mm

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
brandwerend coaten




Eenheid
Stuks

Aantal
2

Toelichting
Cv leidingen

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 336



Detailering
Stalen leiding tm
60mm

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
brandwerend coaten

Eenheid
Stuks

Aantal
2

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 337



Detaillering
Stalen leiding tm
60mm

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
brandwerend coaten



Eenheid
Stuks

Aantal
1

Toelichting
Waterleiding
brandslanghaspel

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 339



Detailering
Stalen leiding tm
60mm

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
brandwerend coaten



Eenheid
Stuks

Aantal
1

Toelichting
Waterleiding
brandslanghaspel

Gegevens
Bouwkundig

Plafondafwerkingen : 341



Gebrek
Overige

Omschrijving gebrek
Door
plafondafwerking niet
goed kunnen
inspecteren.

Ernst van het gebrek
Matig


Maatregel
Nader onderzoek
naar mogelijke
doorvoeringen.

Eenheid
Post



Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig


Binnenwanden - algemeen : 342

		Detailering Binnenwandafwerking en
		Gebrek Overige
		Omschrijving gebrek Door wandafwerking niet goed kunnen inspecteren.
		Ernst van het gebrek Matig
		Maatregel Nader onderzoek naar mogelijke doorvoeringen.
		Eenheid Post
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig

Vloeren : 343

 		Detailering Beton
		Gebrek Geen gebrek
		Ernst van het gebrek Geen gebrek
		Eenheid Post
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig

Vloeren : 344



Detailering
Vloersparing tot 0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 30
Vloersparing brandwerend dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Vloeren : 345



Detailering
Vloersparing tot 0,5m²

Gebrek
Geen gebrek



Ernst van het gebrek
Geen gebrek

Eenheid
Post

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Vloeren : 346



Detailering
Vloersparing tot
0,5m²

Gebre
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 30
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
2

Gegevens
Bouwkundig

Vloeren : 347



Detailering
Vloersparing tot
0,5m²

Gebre
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²




Eenheid
Stuks

Aantal
2

Toelichting
Rond 80mm

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 348



Detailering
Stalen leiding tm
60mm

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
brandwerend coaten

Eenheid
Stuks

Aantal
2

Gegevens
Bouwkundig

Vloeren : 349



Detailering
Vloersparing tot
0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²



Eenheid
Stuks

Aantal
1

Toelichting
Rond 80mm

Gegevens
Bouwkundig

Vloeren : 350



Detailering
Vloersparing tot
0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 30
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Vloeren : 404



Detailering
Vloersparing tot
0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 30
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Vloeren : 415



Detaillering
Vloersparing tot
0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 30
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
2

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 424



Detaillering
Kunststof leiding
50mm

Gebrek
Kunststof leiding
Ø50mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 30 Kunststof
leiding Ø50mm
voorzien van
brandmanchet

Eenheid
Stuks

Aantal
2

Gegevens
Bouwkundig

Vloeren : 425



Detailering
Vloersparing tot
0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 30
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
2

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 426



Detailering
Stalen leiding tm
60mm met isolatie

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm met isolatie
niet brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
met isolatie
brandwerend coaten

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Vloeren : 427



Detailering
Vloersparing tot
0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 30
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 442



Detailering
Stalen leiding tm
60mm

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht




Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
brandwerend coaten

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 443



Detailering
Stalen leiding va
60mm met isolatie

Gebrek
Stalen leiding va
Ø60mm met isolatie
niet brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding va Ø60mm
met isolatie
brandwerend coaten

Eenheid

Stuks




Aantal

2

Gegevens

Bouwkundig

Vloeren : 444



Detailering
Vloersparing tot
0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid

Stuks



Aantal

1

Gegevens

Bouwkundig

Vloeren : 446



Detailering
Vloersparing tot
0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 30
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Vloeren : 459



Detailering
Vloersparing tot
0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 30
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 463



Detaillering
Stalen leiding tm
60mm

Gebrekk
Stalen leiding tm
Ø60mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
brandwerend coaten

Eenheid
Stuks

Aantal
2

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 464



Detaillering
Losse kabel of
kunststofbuis <32mm

Gebrekk
Geen gebrek



Ernst van het gebrek
Geen gebrek

Eenheid
Stuks



Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig


Binnenwanden - algemeen : 465

		Detailering Binnenwandafwerking en
		Gebrek Overige
		Omschrijving gebrek Opbouw onbekend.
		Ernst van het gebrek Matig
		Maatregel Nader onderzoek naar de opbouw van de wand.
		Eenheid Post
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig


Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 466

		Detailering Stalen leiding tm 60mm
		Gebrek Stalen leiding tm Ø60mm niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Stalen leiding tm Ø60mm brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 2
		Gegevens Bouwkundig



Brandwerende doorvoeringen - kabels : 467

		Detailering Losse kabel of kunststofbuis <32mm
		Gebrek Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig



Brandwerende doorvoeringen - kabels : 468

		Detailering Losse kabel of kunststofbuis <32mm
		Gebrek Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig



Brandwerende doorvoeringen - kabels : 469

		Detailtering
		Kabelgoot 100x300
		Gebrek
		Geen gebrek
		Ernst van het gebrek
		Geen gebrek
	Eenheid	
	Stuks	
	Aantal	
	2	
	Gegevens	
	Bouwkundig	

Binnenwanden - algemeen : 470

		Detailtering Binnenwandafwerking en
		Gebrek Overige
		Omschrijving gebrek Opbouw onbekend.
		Ernst van het gebrek Matig
		Maatregel Nader onderzoek naar de opbouw van de wand.
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 471



Detailering
Wandaansluiting

Gebrek
Naad horizontaal < 10mm niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met een kitvoeg.

Eenheid
M1

Aantal
5

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 472



Detailering
Binnenwandafwerking en

Gebrek
Overige

Omschrijving gebrek
Opbouw onbekend.

Ernst van het gebrek
Matig




Maatregel
Nader onderzoek naar de opbouw van de wand.

Eenheid
Post



Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig


Brandwerende doorvoeringen - kabels : 473

		Detaillering Losse kabel of kunststofbuis <32mm
		Gebrek Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 2
		Gegevens Bouwkundig


Brandwerende doorvoeringen - kabels : 474

		Detaillering Kabelgoot 100x300
		Gebrek Geen gebrek
		Ernst van het gebrek Geen gebrek
		Eenheid Stuks
		Aantal 2
		Gegevens Bouwkundig



Brandwerende doorvoeringen - kabels : 475

		Detailering Losse kabel of kunststofbuis <32mm
		Gebrek Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht Ernst van het gebrek Slecht Maatregel WBDBO 30 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten Eenheid Stuks Aantal 1 Gegevens Bouwkundig



Brandwerende doorvoeringen - kabels : 476

		Detailering Losse kabel of kunststofbuis <32mm
		Gebrek Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht Ernst van het gebrek Slecht Maatregel WBDBO 30 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten Eenheid Stuks Aantal 3 Gegevens Bouwkundig



Binnenwanden - algemeen : 481

 		Detailering Binnenwandafwerking en
		Gebrek Overige
		Omschrijving gebrek Opbouw onbekend.
		Ernst van het gebrek Matig
		Maatregel Nader onderzoek naar de opbouw van de wand.
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig


Brandwerende doorvoeringen - kabels : 482

 		Detailering Losse kabel of kunststofbuis <32mm
		Gebrek Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 483


		Detailering Wandsparing
		Gebrek Wandsparing tot 0,5m² niet brandwerend dicht gezet.
		Ernst van het gebrek Slecht
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Toelichting Pur verwijderen.
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 484



		Detailering Kabelgoot 100x300
		Gebrek Kabelgoot beschadigd
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel Kabelgoot herstellen
		Eenheid Stuks
		Aantal 2
		Gegevens Bouwkundig





Binnenwanden - algemeen : 485

		Detaillering Wandsparing
		Gebrek Geen gebrek
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig



Binnenwanden - algemeen : 486

		Detaillering Binnenwandafwerking en
		Gebrek Overige
		Omschrijving gebrek Opbouw onbekend.
		Ernst van het gebrek Matig
		Maatregel Nader onderzoek naar de opbouw van de wand.
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Toelichting Asbest?
		Gegevens Bouwkundig



Binnenwanden - algemeen : 487

		Detailering Wandaansluiting
		Gebrek Naad horizontaal < 10mm niet brandwerend dicht gezet.
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met een kitvoeg.
		Eenheid M1
	Aantal 6	
	Gegevens Bouwkundig	

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 488

		Detailering Losse kabel of kunststofbuis <32mm
		Gebrek Geen gebrek
		Ernst van het gebrek Geen gebrek
		Eenheid Stuks
		Aantal 5
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 489



Detailering
Losse kabel of kunststofbuis <32mm

Gebrek
Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 30 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 490



Detailering
Losse kabel of kunststofbuis <32mm

Gebrek
Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 30 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten

Eenheid
Stuks


Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig


Brandwerende doorvoeringen - kabels : 491

		Detailering Losse kabel of kunststofbuis <32mm
		Gebrek Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 2
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 492

		Detailering Losse kabel of kunststofbuis <32mm
		Gebrek Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht
	Ernst van het gebrek Slecht	
	Maatregel WBDBO 30 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten	
	Eenheid Stuks	
	Aantal 3	
	Gegevens Bouwkundig	

Binnenwanden - algemeen : 493



Detailering
Wandsparing

Gebrek
Wandsparing tot 0,5m² niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 30
Wandsparing brandwerend dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 495



Detailering
Stalen leiding tm 60mm

Gebrek
Stalen leiding tm Ø60mm niet brandwerend afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 30 Stalen leiding tm Ø60mm brandwerend coaten

Eenheid
Stuks

Aantal
3

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 496



Detaillering
Stalen leiding tm
60mm

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht




Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
brandwerend coaten

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 497



Detaillering
Stalen leiding tm
60mm

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 60 Stalen
leiding tm Ø60mm
brandwerend coaten

Eenheid
Stuks

Aantal
2

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 498



Detaillering
Stalen leiding tm
60mm

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
brandwerend coaten

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 499



Detaillering
Stalen leiding tm
60mm

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 60 Stalen
leiding tm Ø60mm
brandwerend coaten

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 500



Detailering
Stalen leiding tm
60mm met isolatie

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm met isolatie
niet brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 60 Stalen
leiding tm Ø60mm
met isolatie
brandwerend coaten

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 501



Detaillering
Kunststof leiding
80mm

Gebrek
Kunststof leiding
Ø80mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 60 Kunststof
leiding Ø80mm
voorzien van
brandmanchet



Eenheid
Stuks

Aantal
1



Toelichting
Tevens overige
doorvoeringen van
toiletten en wastafels
afdichten. Probleem,
zitten boven koelcel
0.33. 3* rond
110mm, 3* rond
50mm, 1*rond 80mm

Gegevens
Bouwkundig



Brandwerende doorvoeringen - kabels : 512

		Detailtering Kabelbundel
		Gebrek Kabelbundel niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 60 Kabelbundel brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig



Brandwerende doorvoeringen - kabels : 513

		Detailtering Losse kabel of kunststofbuis <32mm
		Gebrek Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 60 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig


Brandwerende doorvoeringen - kabels : 514

		Detailtering Kabelbundel
		Gebrek Kabelbundel niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 60 Kabelbundel brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig



Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 515

		Detailtering Stalen leiding tm 60mm
		Gebrek Stalen leiding tm Ø60mm niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Stalen leiding tm Ø60mm brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 2
		Gegevens Bouwkundig



Brandwerende doorvoeringen - rond luchtkanaal : 520

		Detailtering Luchtkanaal rond 250mm
		Gebrek Luchtkanaal rond 250mm niet voorzien van een brandklep Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 60 Brandklep rond 250mm leveren en monteren
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Toelichting Rond 250mm, na meten in het werk.
		Gegevens Installatietechnisch

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 521

		Detailtering Stalen leiding tm 60mm met isolatie
		Gebrek Stalen leiding tm Ø60mm met isolatie niet brandwerend afgedicht Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 60 Stalen leiding tm Ø60mm met isolatie brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - rechthoekig luchtkanaal : 522



Detaillering

Algemeen

Gebrek

Overige

Omschrijving gebrek
Geen brandklep
aanwezig aan deze
zijde.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
Plaatsen brandklep,
maten opnemen in
het werk.

Eenheid

Stuks



Aantal

1

Gegevens

Installatietechnisch

Binnenwanden - algemeen : 523



Detaillering

Wandsparing

Gebrek

Wandsparing tot
0,5m² niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30
Wandsparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid

Stuks

Aantal

1



Toelichting

Rondom luchtkanaal.

Gegevens

Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 524



Detailering
Wandaansluiting

Gebrek
Naad horizontaal > 10mm niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met steenwol en bij verhitting opschuimende coating.



Eenheid
M1

Aantal
2

Toelichting
Onbekende kit aanwezig.

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 525



Detailering
Losse kabel of kunststofbuis <32mm

Gebrek
Losse kabel of kunststofbuis <32mm niet brandwerend afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 30 Losse kabel of kunststofbuis <32mm brandwerend coaten

Eenheid
Stuks

Aantal
3

Gegevens
Bouwkundig

Vloeren : 527



Detailering
Vloersparing tot 0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 30 Vloersparing brandwerend dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 529



Detailering
Losse kabel of kunststofbuis <32mm

Gebrek
Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 30 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 530



Detailering
Losse kabel of kunststofbuis <32mm

Gebrek
Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 30 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten

Eenheid
Stuks


Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig




Brandwerende doorvoeringen - kabels : 531

		Detailtering Kabelbundel
		Gebrek Kabelbundel niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Kabelbundel brandwerend coaten
		
	Eenheid Stuks	
	Aantal 1	
	Gegevens Bouwkundig	

Binnenwanden - algemeen : 532

		Detailtering Wandsparing
		Gebrek Wandsparing tot 0,5m² niet brandwerend dicht gezet.
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Wandsparing brandwerend dichtzetten tot 0,5m²
Eenheid Stuks		
Aantal 1		
Gegevens Bouwkundig		

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 533



Detaillering
Stalen leiding tm
60mm

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
brandwerend coaten

Eenheid
Stuks

Aantal
2

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 534



Detaillering
Wandsparing

Gebrek
Wandsparing tot
0,5m² niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 30
Wandsparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 535



Detailering
Binnenwandafwerking
en

Gebrek
Overige

Omschrijving gebrek
Naden aanwezig in
het voegwerk, niet
geheel gesloten.

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
Opvullen voegen met
brandwerende kit.

Eenheid
Post

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 536



Detailering
Wandaansluiting

Gebrek
Naad horizontaal >
10mm niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
Horizontale/verticale
naad brandwerend
dichtzetten met
steenwol en bij
verhitting
opschuimende
coating.

Eenheid
M1

Aantal
3,5

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 537



Detailering
Losse kabel of kunststofbuis <32mm

Gebrek
Losse kabel of kunststofbuis <32mm niet brandwerend afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 30 Losse kabel of kunststofbuis <32mm brandwerend coaten

Eenheid
Stuks

Aantal
3

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 538



Detailering
Losse kabel of kunststofbuis <32mm

Gebrek
Losse kabel of kunststofbuis <32mm niet brandwerend afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 30 Losse kabel of kunststofbuis <32mm brandwerend coaten

Eenheid
Stuks



Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 539

 		Detailering Losse kabel of kunststofbuis <32mm
		Gebrek Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht Ernst van het gebrek Slecht Maatregel WBDBO 30 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten Eenheid Stuks Aantal 2 Toelichting Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 542



Detaillering
Kunststof leiding
50mm

Gebrek
Kunststof leiding
Ø50mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 30 Kunststof
leiding Ø50mm
voorzien van
brandmanchet

Eenheid
Stuks

Aantal
8

Gegevens
Bouwkundig

Vloeren : 543



Detaillering
Vloersparing tot
0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 30
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
8

Gegevens
Bouwkundig

Vloeren : 544



Detailering
Vloersparing tot
0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 30
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Vloeren : 545



Detailering
Vloersparing tot
0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 30
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
7

Gegevens
Bouwkundig

Vloeren : 546



Detailering
Vloersparing tot 0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 30
Vloersparing brandwerend dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
5

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 551



Detailering
Kabelgoot 100x400

Gebrek
Kabelgoot beschadigd

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
Kabelgoot herstellen

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Vloeren : 552



Detailering
Vloersparing vanaf
0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten vanaf
0,5m² met stijlen,
steenwol, coating en
brandwerende
beplating (2-zijdig)



Eenheid
Stuks

Aantal
1

Toelichting
Schacht niet op
tekening.

Gegevens
Bouwkundig

Vloeren : 553



Detailering
Vloersparing tot
0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 30
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
3

Gegevens
Bouwkundig

Vloeren : 554



Detailering
Vloersparing vanaf
0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 60
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten vanaf
0,5m² met stijlen,
steenwol, coating en
brandwerende
beplating (2-zijdig)


Eenheid
Stuks

Aantal
1

Toelichting
Schacht boven vloer
1e verdieping, niet op
tekening. Schacht zit
in BC 3 en BC

Gegevens
Bouwkundig

Vloeren : 555



Detailering
Vloersparing tot
0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 30
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Vloeren : 556



Detailering
Vloersparing tot
0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 30
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks



Aantal
2

Gegevens
Bouwkundig



Brandwerende doorvoeringen - kabels : 562

		Detailering Kabelbundel
		Gebrek Kabelbundel niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Kabelbundel brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 563

		Detailering Kabelbundel
		Gebrek Kabelbundel niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 60 Kabelbundel brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 2
		Gegevens Bouwkundig

Snag : 606



Omschrijving
Afvoer hemelwater
afvoer waarschijnlijk.

Omschrijving
Nader onderzoek
verloop van de
leiding.

Matig

Eenheid

Stuks



Aantal

1

Gegevens

Bouwkundig

Vloeren : 607



Detaillering
Vloersparing tot
0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 60
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid

Stuks



Aantal

2

Gegevens

Bouwkundig

Vloeren : 608



Detailering
Vloersparing tot
0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 60
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Vloeren : 609



Detailering
Vloersparing tot
0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht




Maatregel
WBDBO 30
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Vloeren : 610



Detailering
Vloersparing tot
0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 30
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Vloeren : 612



Detailering
Vloersparing tot
0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 60
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²



Eenheid
Stuks

Aantal
2

Toelichting
Aanwezig in 1e
verdiepingsvloer!

Gegevens
Bouwkundig

Vloeren : 615



Detailering
Vloersparing tot
0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 60
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
1



Toelichting
Rond 80mm,
radiatorleiding.

Gegevens
Bouwkundig


Formulieren/snags op tekening

Groep	Formulieren/snags
Niet gegroepeerde formulieren/snags	35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 65, 67, 68, 70, 72, 74, 75, 77, 80, 82, 84, 86, 88, 89, 91, 93, 95, 97, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 117, 118, 120, 122, 124, 125, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 139, 141, 143, 144, 145, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 244, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 262, 263, 289, 290, 297, 298, 299, 304, 305, 306, 307, 332, 494, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 519, 526, 528, 616


Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 47

		Detailtering Stalen leiding tm 60mm
		Gebrek Stalen leiding tm Ø60mm niet brandwerend afgedicht Ernst van het gebrek Slecht Maatregel WBDBO 30 Stalen leiding tm Ø60mm brandwerend coaten Eenheid Stuks Aantal 1 Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 48

		Detailtering Stalen leiding tm 60mm
		Gebrek Stalen leiding tm Ø60mm niet brandwerend afgedicht Ernst van het gebrek Slecht Maatregel WBDBO 30 Stalen leiding tm Ø60mm brandwerend coaten Eenheid Stuks Aantal 1 Toelichting Cv leiding Gegevens Bouwkundig



Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 49

		Detailering Stalen leiding tm 60mm
		Gebrek Stalen leiding tm Ø60mm niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Stalen leiding tm Ø60mm brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Toelichting 25mm
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 50


		Detailering Stalen leiding tm 60mm
		Gebrek Stalen leiding tm Ø60mm niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Stalen leiding tm Ø60mm brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Toelichting 25mm
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 51



Detailering
Stalen leiding tm 60mm
Gebrek
Stalen leiding tm Ø60mm niet brandwerend afgedicht
Ernst van het gebrek
Slecht
Maatregel
WBDBO 30 Stalen leiding tm Ø60mm brandwerend coaten
Eenheid
Stuks
Aantal
1
Toelichting
Waterleiding brandslanghaspel 45mm
Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 52



Detailering
Stalen leiding tm
60mm

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
brandwerend coaten

Eenheid
Stuks

Aantal
2

Toelichting
2x cv leiding 1x
30mm en 1x 20mm

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 53

		Detailtering Stalen leiding tm 60mm
		Gebrek Stalen leiding tm Ø60mm niet brandwerend afgedicht Ernst van het gebrek Slecht Maatregel WBDBO 30 Stalen leiding tm Ø60mm brandwerend coaten Eenheid Stuks Aantal 2 Toelichting 2x cv leidingen 30mm Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 54

		Detailtering Stalen leiding tm 60mm
		Gebrek Geen gebrek Ernst van het gebrek Geen gebrek Eenheid Stuks Aantal 2 Toelichting 2x cv leiding 25mm lopen door naar de verdiepingsvloer Gegevens Bouwkundig


Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 55

		Detailering Stalen leiding tm 60mm
		Gebrek Geen gebrek Ernst van het gebrek Geen gebrek Eenheid Stuks Aantal 2 Toelichting 2x cv leiding 25mm gekoppeld onder de vloer met de andere twee cv leidingen Gegevens Bouwkundig


Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 56

		Detailering Stalen leiding tm 60mm
		Gebrek Stalen leiding tm Ø60mm niet brandwerend afgedicht Ernst van het gebrek Slecht Maatregel WBDBO 30 Stalen leiding tm Ø60mm brandwerend coaten Eenheid Stuks Aantal 2 Toelichting 2x cv leidingen door de eerste verdiepingsvloer Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 57

		Detailtering Losse kabel of kunststofbuis <32mm
		Gebrek Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig


Brandwerende doorvoeringen - kabels : 59

		Detailtering Losse kabel of kunststofbuis <32mm
		Gebrek Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig



Brandwerende doorvoeringen - kabels : 61

		Detailtering Losse kabel of kunststofbuis <32mm
		Gebrek Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig


Snag : 65

		Aanvullende opmerkingen Wand opbouw metselwerk met betonkern trappenhuis. Opname in trappenhuis gedaan. Hier geen actie op deze wand vanuit collegezaal.
		Geen gebrek
		Eenheid Post
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig



Snag : 67

 		Omschrijving Metselwerkwand sluit niet aan op de verdiepingsvloer. Achter de wand naar alle waarschijnlijkheid betonkern trappenhuis.
		Geen gebrek
		Eenheid Post
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig



Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 68

 		Detailtering Stalen leiding tm 60mm
		Gebrek Stalen leiding tm Ø60mm niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Stalen leiding tm Ø60mm brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Toelichting Waterleiding brandslanghaspel 20mm
		Gegevens Bouwkundig


Brandwerende doorvoeringen - kabels : 70

		Detailtering Losse kabel of kunststofbuis <32mm
		Gebrek Geen gebrek
		Ernst van het gebrek Geen gebrek
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig



Binnenwanden - algemeen : 72

		Detailtering Binnenwandafwerking en
		Gebrek Brandklasse binnenwandafwerking en voldoet niet
		Ernst van het gebrek Matig
		Maatregel Binnenwandafwerking en herstellen
		Eenheid Post
		Aantal 1
		Toelichting Nader onderzoek door aannemer
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 74

		Detailering Losse kabel of kunststofbuis <32mm
		Gebrek Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 3
		Toelichting 2 zijdig afwerken
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 75



Detailering
Stalen leiding tm
60mm

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
brandwerend coaten


Eenheid
Stuks

Aantal
1

Toelichting
Cv leiding 35mm

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 77



Detailering
Stalen leiding tm
60mm

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
brandwerend coaten

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Toelichting
Waterleiding
brandslanghaspel
45mm

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 80



Detailering
Stalen leiding tm
60mm

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
brandwerend coaten


Eenheid
Stuks

Aantal
1

Toelichting
Cv leiding 35mm

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 82



Detaillering
Stalen leiding tm
60mm met isolatie

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm met isolatie
niet brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
met isolatie
brandwerend coaten


Eenheid
Stuks

Aantal
2


Toelichting
Cv leidingen

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 84

		Detailering Losse kabel of kunststofbuis <32mm
		Gebrek Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht
Ernst van het gebrek Slecht		
Maatregel WBDBO 30 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten		
Eenheid Stuks		
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 86



Detailering
Wandaansluiting

Gebrek
Naad horizontaal < 10mm niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met een kitvoeg.


Eenheid
M1

Aantal
5,4



Toelichting
Aansluiting
systeemwand met
betonvloer

Gegevens
Bouwkundig


Binnenwanden - algemeen : 88

		Detailering Binnenwandafwerking en
		Gebrek Brandklasse binnenwandafwerking en onbekend
		Ernst van het gebrek Matig
		Maatregel Uitvoeren onderzoek naar brandklasse binnenwandafwerking en
		Eenheid Post
		Aantal 1
		Toelichting Nader onderzoek aannemer. MS wand met 2x gipsplaat aan deze zijde
		Gegevens Bouwkundig


Binnenwanden - algemeen : 89

		Detailering Binnenwandafwerking en
		Gebrek Brandklasse binnenwandafwerking en onbekend
		Ernst van het gebrek Matig
		Maatregel Uitvoeren onderzoek naar brandklasse binnenwandafwerking en
		Eenheid Post
		Aantal 1
		Toelichting Nader onderzoek aannemer. MS wand met ? x gipsplaat aan deze zijde
		Gegevens Bouwkundig


Binnenwanden - algemeen : 91

 		Detailering Wandaansluiting
		Gebrek Naad horizontaal < 10mm niet brandwerend dicht gezet.
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met een kitvoeg.
		Eenheid M1
		Aantal 5,4
		Toelichting PUR verwijderen
		Gegevens Bouwkundig



Brandwerende doorvoeringen - kabels : 93

 		Detailering Losse kabel of kunststofbuis <32mm
		Gebrek Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig



Brandwerende doorvoeringen - kabels : 95

		Detailtering Losse kabel of kunststofbuis <32mm
		Gebrek Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 97

		Detailtering Wandaansluiting
		Gebrek Naad horizontaal < 10mm niet brandwerend dicht gezet.
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met een kitvoeg.
		Eenheid M1
		Aantal 5,4
		Gegevens Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 98

		Detailering Binnenwandafwerking en
		Gebrek Brandklasse binnenwandafwerking en onbekend
		Ernst van het gebrek Matig
		Maatregel Uitvoeren onderzoek naar brandklasse binnenwandafwerking en
		Eenheid Post
		Aantal 1
		Toelichting Nader onderzoek aannemer. MS wand met 2x gipsplaat aan deze zijde
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 100



Detailering
Stalen leiding tm
60mm met isolatie

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm met isolatie
niet brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
met isolatie
brandwerend coaten

Eenheid

Stuks

Aantal

2

Toelichting
2x cv leiding

Gegevens

Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 102



Detailering
Stalen leiding tm
60mm met isolatie

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm met isolatie
niet brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
met isolatie
brandwerend coaten

Eenheid

Stuks


Aantal

2

Gegevens

Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 104



Detailering
Binnenwandafwerking
en

Gebrek
Brandklasse
binnenwandafwerking
en onbekend

Ernst van het gebrek
Matig

Maatregel
Uitvoeren onderzoek
naar brandklasse
binnenwandafwerking
en


Eenheid
Post

Aantal
1


Toelichting
Nader onderzoek
aannemer. MS wand
met 2x gipsplaat aan
deze zijde

Gegevens
Bouwkundig


Brandwerende doorvoeringen - kabels : 106

		Detailering Losse kabel of kunststofbuis <32mm
		Gebrek Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 108

		Detailering Binnenwandafwerking en
		Gebrek Binnenwandafwerking en beschadigd
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel Binnenwandafwerking en herstellen
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 110



Detailering
Wandaansluiting

Gebrek
Naad horizontaal < 10mm niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met een kitvoeg.

Eenheid
M1

Aantal
5,4

Toelichting
PUR verwijderen

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 112



Detaillering
Stalen leiding tm
60mm met isolatie

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm met isolatie
niet brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
met isolatie
brandwerend coaten

Eenheid

Stuks

Aantal

2

Toelichting
2x cv leiding



Gegevens

Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 114

		Detailering Stalen leiding tm 60mm
		Gebrek Stalen leiding tm Ø60mm niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Stalen leiding tm Ø60mm brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Toelichting Waterleiding brandslanghaspel 20mm
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 117



Detaillering
Stalen leiding tm
60mm

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
brandwerend coaten

Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
met isolatie
brandwerend coaten



Eenheid
Stuks

Aantal
1


Toelichting
Cv leiding 30mm

Gegevens
Bouwkundig


Brandwerende doorvoeringen - kabels : 118

 		Detailering Kabelbundel
		Gebrek Kabelbundel niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Kabelbundel brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig

Vloeren : 120

 		Detailering Vloersparing tot 0,5m²
		Gebrek Vloersparing niet brandwerend dicht gezet.
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Vloersparing brandwerend dichtzetten tot 0,5m ²
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Toelichting Rond 100mm
		Gegevens Bouwkundig


Brandwerende doorvoeringen - kabels : 122

		Detailering Losse kabel of kunststofbuis <32mm
		Gebrek Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht Ernst van het gebrek Slecht Maatregel WBDBO 30 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten Eenheid Stuks Aantal 2 Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 124

		Detailering Stalen leiding tm 60mm
		Gebrek Stalen leiding tm Ø60mm niet brandwerend afgedicht Ernst van het gebrek Slecht Maatregel WBDBO 30 Stalen leiding tm Ø60mm brandwerend coaten Eenheid Stuks Aantal 1 Toelichting Cv leiding 35mm Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 125



Detaillering
Kunststof leiding
80mm

Gebrek
Kunststof leiding
Ø80mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 30 Kunststof
leiding Ø80mm
voorzien van
brandmanchet

Eenheid
Stuks


Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 126

		Detailering Binnenwandafwerking en
		Gebrek Brandklasse binnenwandafwerking en onbekend
		Ernst van het gebrek Matig
		Maatregel Uitvoeren onderzoek naar brandklasse binnenwandafwerking en
		Eenheid Post
		Aantal 1
		Toelichting Nader onderzoek aannemer. MS wand met ? x gipsplaat aan deze zijde
		Gegevens Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 128



Detailering
Wandaansluiting

Gebrek
Naad horizontaal < 10mm niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met een kitvoeg.


Eenheid
M1

Aantal
5,r

Toelichting
PUR verwijderen

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 130



Detaillering
Stalen leiding tm
60mm met isolatie

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm met isolatie
niet brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
met isolatie
brandwerend coaten

Eenheid

Stuks

Aantal


2

Toelichting
2x cv leidingen

Gegevens

Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 132

 		Detailering Binnenwandafwerking en
		Gebrek Brandklasse binnenwandafwerking en onbekend
		Ernst van het gebrek Matig
		Maatregel Uitvoeren onderzoek naar brandklasse binnenwandafwerking en
		Eenheid Post
		Aantal 1
		Toelichting Nader onderzoek aannemer. MS wand met ? x gipsplaat aan deze zijde
		Gegevens Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 134



Detailering
Wandaansluiting

Gebrek
Naad horizontaal < 10mm niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met een kitvoeg.

Eenheid
M1

Aantal
5,4

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 136



Detailering
Wandaansluiting

Gebrek
Naad horizontaal < 10mm niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met een kitvoeg.



Eenheid
M1

Aantal
5,4

Toelichting
PUR verwijderen

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 138

		Detailering Binnenwandafwerking en
		Gebrek Brandklasse binnenwandafwerking en onbekend
Ernst van het gebrek Matig		
Maatregel Uitvoeren onderzoek naar brandklasse binnenwandafwerking en		
Eenheid Post		
Aantal 1		
		Toelichting Nader onderzoek aannemer. MS wand met ? x gipsplaat aan deze zijde
		Gegevens Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 139



Detailering
Wandaansluiting

Gebrek
Naad horizontaal < 10mm niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met een kitvoeg.


Eenheid
M1

Aantal
5,4

Toelichting
PUR verwijderen

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 141



Detailering
Binnenwandafwerking
en

Gebrek
Brandklasse
binnenwandafwerking
en onbekend

Ernst van het gebrek
Matig

Maatregel
Uitvoeren onderzoek
naar brandklasse
binnenwandafwerking
en



Eenheid
Post

Aantal
1

Toelichting
Nader onderzoek
aannemer. MS wand
met ? x gipsplaat aan
deze zijde

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 143



Detailering
Stalen leiding tm
60mm

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
brandwerend coaten



Eenheid
Stuks

Aantal
2

Toelichting
2x cv leiding 30mm

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 144



Detailering
Kunststof leiding
50mm

Gebrek
Kunststof leiding
Ø50mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Kunststof
leiding Ø50mm
voorzien van
brandmanchet

Eenheid
Stuks

Aantal
1




Gegevens
Bouwkundig

Kolommen en liggers : 145





Detailling
Kolom
Gebrekk
Overige
Omschrijving gebrekk
Sparing tbv cv leidingen
Ernst van het gebrekk
Slecht
Maatregel
Sparing dichtzetten en brandwerend afwerken
Eenheid
Post
Aantal
1
Toelichting
2x sparing
Gegevens
Bouwkundig

Kolommen en liggers : 147



Detailling
Kolom
Gebrekk
Overige
Omschrijving gebrekk
2x sparing tbv cv leidingen
Ernst van het gebrekk
Slecht
Maatregel
2x sparing 40mm dichtzetten en brandwerend afwerken
Eenheid
Post
Aantal
1
Toelichting
2x sparing 40mm
Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 149



Detailering
Stalen leiding tm
60mm

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
brandwerend coaten


Eenheid
Stuks

Aantal
2

Toelichting
2x cv leiding 30mm

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 150



Detailering
Kunststof leiding
50mm

Gebrek
Kunststof leiding
Ø50mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 30 Kunststof
leiding Ø50mm
voorzien van
brandmanchet

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 151



Detailering
Stalen leiding tm
60mm met isolatie

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm met isolatie
niet brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
brandwerend coaten

Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
met isolatie
brandwerend coaten


Eenheid
Stuks

Aantal
1

Toelichting
2x cv leidingen

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 152



Detaillering
Kunststof leiding
110mm

Gebrek
Kunststof leiding
Ø110mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Kunststof
leiding Ø110mm
voorzien van
brandmanchet

Eenheid

Stuks



Aantal

1

Gegevens

Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 153



Detaillering
Stalen leiding tm
60mm

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
brandwerend coaten

Eenheid

Stuks

Aantal


1

Toelichting
1x cv leiding 35mm


Gegevens

Bouwkundig


Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 154

 		Detaillering Kunststof leiding 110mm
		Gebrek Kunststof leiding Ø110mm niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Kunststof leiding Ø110mm voorzien van brandmanchet
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig


Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 155

 		Detaillering Stalen leiding tm 60mm
		Gebrek Geen gebrek
		Ernst van het gebrek Geen gebrek
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Toelichting 1x cv leiding 25mm lopen door naar de verdiepingsvloer
		Gegevens Bouwkundig


Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 156

		Detailering Kunststof leiding 50mm
		Gebrek Kunststof leiding Ø50mm niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Kunststof leiding Ø50mm voorzien van brandmanchet
		Eenheid Stuks
		Aantal 5
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 157

 		Detailering Stalen leiding tm 60mm
	Gebrek Geen gebrek	
	Ernst van het gebrek Geen gebrek	
	Eenheid Stuks	
	Aantal 1	
	Toelichting 1x cv leiding 25mm lopen door naar de verdiepingsvloer	
	Gegevens Bouwkundig	

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 158



Detaillering
Kunststof leiding
110mm

Gebrek
Kunststof leiding
Ø110mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Kunststof
leiding Ø110mm
voorzien van
brandmanchet



Eenheid
Stuks

Aantal
5

Toelichting
Iedere toilet voorzien
van brandmanchet.

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 159



Detaillering
Stalen leiding tm
60mm

Gebrek
Geen gebrek

Ernst van het gebrek
Geen gebrek


Eenheid
Stuks

Aantal
2

Toelichting
2x cv leiding 25mm
gekoppeld onder de
vloer met de andere
twee cv leidingen

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 160



Detailering
Stalen leiding tm
60mm

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
brandwerend coaten


Eenheid
Stuks

Aantal
2

Toelichting
2x cv leidingen door
de eerste
verdiepingsvloer.
Geen foto mogelijk,
aanname conform
tegen over gelegen
college zaal.

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 161



Detailering
Kunststof leiding
32mm

Gebrek
Kunststof leiding
Ø32mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 30 Kunststof
leiding Ø32mm
voorzien van
brandmanchet

Eenheid
Stuks

Aantal
7

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 162



Detailering
Stalen leiding tm
60mm

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
brandwerend coaten


Eenheid
Stuks

Aantal
2

Toelichting
2x cv leidingen door
de eerste
verdiepingsvloer.
Geen foto mogelijk,
aanname conform de
andere leidingen door
eerste
verdiepingsvloer bij
de andere
betonkolom.

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 163



Detailering
Kunststof leiding
50mm

Gebrek
Kunststof leiding
Ø50mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 30 Kunststof
leiding Ø50mm
voorzien van
brandmanchet

Eenheid
Stuks

Aantal
5

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - rond luchtkanaal : 164



Detaillering
Luchtkanaal rond
300mm of groter

Gebrekk
Overige

Omschrijving gebrekk
Luchtkanaal staand in
de hoek, geheel
afgetimmerd

Ernst van het gebrekk
Slecht

Maatregel
Nader onderzoek
naar installatie
tekeningen om te
beoordelen waar de
leiding vandaan komt.
Geheel is onder de
collegebanken niet te
beoordelen., Actie
aannemer



Eenheid
Post

Aantal
1

Toelichting
rond 600mm staand
in de hoek

Gegevens
Installatietechnisch

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 165



Detailering
Stalen leiding tm
60mm met isolatie

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm met isolatie
niet brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
met isolatie
brandwerend coaten

Eenheid

Stuks


Aantal

2

Gegevens

Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 166



Detailering
Stalen leiding tm
60mm met isolatie

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm met isolatie
niet brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
met isolatie
brandwerend coaten

Eenheid

Stuks



Aantal

2


Gegevens

Bouwkundig


Brandwerende doorvoeringen - kabels : 167

		Detailling Losse kabel of kunststofbuis <32mm
		Gebrek Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 168

		Detailling Kabelbundel
		Gebrek Kabelbundel niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Kabelbundel brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 169



Detailering
Stalen leiding tm
60mm met isolatie

Gebrek
Stalen leiding tm
Ø60mm met isolatie
niet brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Stalen
leiding tm Ø60mm
met isolatie
brandwerend coaten

Eenheid

Stuks



Aantal

2

Gegevens

Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 170



Detailering
Wandsparing

Gebrek
Wandsparing tot
0,5m² niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30
Wandsparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid

Stuks

Aantal


1

Toelichting
Sparing tbv flexibele
buis

Gegevens

Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 171



Detailling
Kunststof leiding
50mm

Gebrek
Kunststof leiding
Ø50mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 30 Kunststof
leiding Ø50mm
voorzien van
brandmanchet

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 172



Detailling
Losse kabel of
kunststofbuis <32mm

Gebrek
Losse kabel of
kunststofbuis
<Ø32mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 30 Losse
kabel of kunststofbuis
<Ø32mm
brandwerend coaten

Eenheid
Stuks


Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig


Binnenwanden - algemeen : 174

		Detailering Binnenwandafwerking en
		Gebreken Geen gebrek
		Eenheid Post
		Aantal 1
		Toelichting Wand opbouw metselwerk met betonkern trappenhuis. Opname in trappenhuis gedaan. Hier geen actie op deze wand vanuit collegezaal.
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - rechthoekig luchtkanaal : 175

		Detailering Luchtkanaal rechthoekig 400x300mm
		Gebreken Brandklep rechthoekig 400x300mm niet brandwerend bekleed
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 60 Brandklep rechthoekig 400x300mm bekleden met gecertificeerde brandwerende isolatie
		Eenheid Stuks
	Aantal 3	
	Gegevens Bouwkundig	

Binnenwanden - algemeen : 177



Detailering
Wandaansluiting

Gebrek
Naad horizontaal < 10mm niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met een kitvoeg.

Eenheid
M1

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 178



Detailering
Wandaansluiting

Gebrek
Naad horizontaal < 10mm niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met een kitvoeg.

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 179



Detailering
Wandaansluiting

Gebrek
Naad horizontaal < 10mm niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met een kitvoeg.

Eenheid
M1

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 180



Detailering
Wandsparing

Gebrek
Wandsparing tot 0,5m² niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30
Wandsparing brandwerend dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
1



Toelichting
Rondom luchtkanaal.

Gegevens
Bouwkundig


Brandwerende doorvoeringen - rond luchtkanaal : 181

		Detailering Luchtkanaal rond 200mm
		Gebrek Brandklep rond 200mm niet brandwerend bekleed
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 60 Brandklep rond 200mm bekleden met gecertificeerde brandwerende isolatie
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 182

		Detailering Wandaansluiting
		Gebrek Naad horizontaal < 10mm niet brandwerend dicht gezet.
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met een kitvoeg.
		Eenheid M1
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 183



Detaillering
Kunststof leiding
80mm

Gebrek
Kunststof leiding
Ø80mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 30 Kunststof
leiding Ø80mm
voorzien van
brandmanchet

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 184



Detaillering
Wandsparing

Gebrek
Wandsparing tot
0,5m² niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 30
Wandsparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 185



Detailering
Wandaansluiting

Gebrek
Naad horizontaal < 10mm niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met een kitvoeg.

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 186



Detailering
Wandaansluiting

Gebrek
Naad horizontaal > 10mm niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met steenwol en bij verhitting opschuimende coating.

Eenheid
M1

Aantal
2,2

Gegevens
Bouwkundig


Brandwerende doorvoeringen - kabels : 187

		Detailering Losse kabel of kunststofbuis <32mm
		Gebrek Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht Ernst van het gebrek Slecht Maatregel WBDBO 30 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten Eenheid Stuks Aantal 1 Gegevens Bouwkundig

Vloeren : 188

		Detailering Vloersparing tot 0,5m ²
		Gebrek Vloersparing niet brandwerend dicht gezet. Ernst van het gebrek Slecht Maatregel WBDBO 30 Vloersparing brandwerend dichtzetten tot 0,5m ² Eenheid Stuks Aantal 2 Gegevens Bouwkundig

Vloeren : 189



Detaillering
Vloersparing tot
0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 30
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
2

Gegevens
Bouwkundig

Vloeren : 190



Detaillering
Vloersparing tot
0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
2

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 196

		Detaillering Losse kabel of kunststofbuis <32mm
		Gebrek Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 3
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 197



Detailering
Losse kabel of kunststofbuis <32mm

Gebrek
Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Toelichting
Kabel onvoldoende brandwerend afgewerkt

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 198



Detailering
Wandaansluiting

Gebrek
Naad horizontaal < 10mm niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met een kitvoeg.

Eenheid
Stuks

Aantal
3,5

Toelichting
PUR verwijderen

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 199



Detailering
Wandaansluiting

Gebrek
Naad verticaal < 10mm niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met een kitvoeg.


Eenheid
M1

Aantal
3,5

Toelichting
PUR verwijderen

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 200



Detailering
Wandaansluiting

Gebrek
Naad verticaal < 10mm niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met een kitvoeg.


Eenheid
M1

Aantal
3,5

Toelichting
PUR verwijderen

Gegevens
Bouwkundig

Kolommen en liggers : 201



Detailering
Ligger

Gebrek
Ligger niet brandwerend behandeld

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 30 ligger brandwerend bekleden beplating 4-zijdig

Eenheid
M1


Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 202

		Detailering Wandaansluiting
		Gebrek Geen gebrek
		Eenheid Post
		Aantal 1
		Toelichting Betonwand met beton vloer
		Gegevens Bouwkundig


Binnenwanden - algemeen : 203

		Detailering Wandaansluiting
		Gebrek Geen gebrek
		Eenheid Post
		Aantal 1
		Toelichting Beton wand met beton vloer
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 204

		Detailering Losse kabel of kunststofbuis <32mm
		Gebrek Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 3
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 205



Detailering
Losse kabel of kunststofbuis <32mm

Gebrek
Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten


Eenheid
Stuks

Aantal
1



Toelichting
Kabel onvoldoende brandwerend afgewerkt

Gegevens
Bouwkundig


Kolommen en liggers : 206

		Detailering
		Ligger
		Gebrek
		Ligger niet brandwerend behandeld
		Ernst van het gebrek
		Slecht
		Maatregel
WBDBO 30 ligger brandwerend bekleden beplating 4-zijdig		
Eenheid		
M1		
Aantal		
0,75		
Gegevens		
Bouwkundig		

Binnenwanden - algemeen : 207

		Detailering Binnenwandafwerking en	
		Gebrek Brandklasse binnenwandafwerking en onbekend	
		Ernst van het gebrek Matig	
		Maatregel Uitvoeren onderzoek naar brandklasse binnenwandafwerking en	
		Eenheid Post	
		Aantal 1	
		Toelichting Opbouw wand nader onderzoeken door aannemer	
		Gegevens Bouwkundig	

Binnenwanden - algemeen : 208



Detailering
Binnenwandafwerking en

Gebrek
Brandklasse binnenwandafwerking en onbekend

Ernst van het gebrek
Matig

Maatregel
Uitvoeren onderzoek naar brandklasse binnenwandafwerking en


Eenheid
Post

Aantal
1


Toelichting
Nader onderzoeken wand opbouw door aannemers

Gegevens
Bouwkundig


Binnenwanden - algemeen : 209

		Detailering Wandaansluiting
		Gebrek Naad horizontaal < 10mm niet brandwerend dicht gezet.
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met een kitvoeg.
		Eenheid M1
		Aantal 4,5
		Toelichting Horizontale en verticale naden, PUR verwijderen
		Gegevens Bouwkundig



Brandwerende doorvoeringen - kabels : 210

		Detailering Kabelgoot 100x300
		Gebrek Kabelgoot 100x300 niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Kabelgoot 100x300 brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 2
		Toelichting PUR verwijderen
		Gegevens Bouwkundig



Brandwerende doorvoeringen - kabels : 211

		Detailtering Kabelgoot 100x300
		Gebrek Kabelgoot 100x300 niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Kabelgoot 100x300 brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
	Aantal 2	
		Gegevens Bouwkundig


Binnenwanden - algemeen : 212

		Detailtering
		Wandaansluiting
		Gebrek
		Geen gebrek
		Eenheid
	Post	
	Aantal	
	1	
	Gegevens	
	Bouwkundig	



Binnenwanden - algemeen : 213

		Detailtering Binnenwandafwerking en
		Gebre Geen gebrek
		Eenheid Post
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig



Brandwerende doorvoeringen - kabels : 214

		Detailtering Losse kabel of kunststofbuis <32mm
		Gebre Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Toelichting Kabelbuis onvoldoende brandwerend afgewerkt
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 215

		Detailering Losse kabel of kunststofbuis <32mm
		Gebrek Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Toelichting PUR verwijderen
		Gegevens Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 216



Detailering
Wandaansluiting

Gebrek
Naad horizontaal < 10mm niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met een kitvoeg.


Eenheid
M1

Aantal
5



Toelichting
PUR verwijderen

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 217

		Detailering Wandaansluiting
		Gebrek Naad horizontaal < 10mm niet brandwerend dicht gezet.
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met een kitvoeg.
		Eenheid M1
		Aantal 2
	Toelichting Aansluiting metselwerk met betonbalk	
		Gegevens Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 218



Detailering
Wandaansluiting

Gebrek
Naad horizontaal < 10mm niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met een kitvoeg.



Eenheid
M1

Aantal
2


Toelichting
Aansluiting metselwerk met beton balk

Gegevens
Bouwkundig



Binnenwanden - algemeen : 219

 		Detailtering Binnenwandafwerking en
		Gebre Brandklasse binnenwandafwerking en onbekend
		Ernst van het gebrek Matig
		Maatregel Uitvoeren onderzoek naar brandklasse binnenwandafwerking en
		Eenheid Post
		Aantal 1
		Toelichting Opbouw boven kozijn onderzoeken door aannemer
		Gegevens Bouwkundig



Brandwerende doorvoeringen - kabels : 220

 		Detailtering Losse kabel of kunststofbuis <32mm
		Gebre Geen gebrek
		Ernst van het gebrek Geen gebrek
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig



Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 221

		Detailtering Koperen leiding met isolatie
		Gebrek Geen gebrek
		Ernst van het gebrek Geen gebrek
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig


Brandwerende doorvoeringen - kabels : 222

		Detailtering Losse kabel of kunststofbuis <32mm
		Gebrek Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 3
		Gegevens Bouwkundig



Brandwerende doorvoeringen - kabels : 223

		Detailtering Losse kabel of kunststofbuis <32mm
		Gebrek Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Toelichting Onvoldoende brandwerend afgewerkt
		Gegevens Bouwkundig



Brandwerende doorvoeringen - kabels : 224

 		Detailtering Losse kabel of kunststofbuis <32mm
		Gebrek Geen gebrek
		Ernst van het gebrek Geen gebrek
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig


Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 225

		Detailtering Koperen leiding met isolatie
		Gebrek Geen gebrek
		Ernst van het gebrek Geen gebrek
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig



Binnenwanden - algemeen : 226

		Detailtering Binnenwandafwerking en
		Gebrek Brandklasse binnenwandafwerking en onbekend
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel Uitvoeren onderzoek naar brandklasse binnenwandafwerking en
		Eenheid Post
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig


Binnenwanden - algemeen : 227

 		Detailering Wandaansluiting
		Gebrek Naad horizontaal < 10mm niet brandwerend dicht gezet.
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met een kitvoeg.
		Eenheid M1
		Aantal 5
		Toelichting PUR verwijderen
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 228

 		Detailering Kabelgoot 100x200
		Gebrek Kabelgoot beschadigd
		Omschrijving gebrek Rondom kabelgoot met paneel brandwerend afwerken
		Ernst van het gebrek Slecht
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig


Brandwerende doorvoeringen - kabels : 229



Detailtering
Kabelgoot 100x300
Gebre
Geen gebrek
Ernst van het gebrek
Geen gebrek
Eenheid
Stuks
Aantal
1
Gegevens
Bouwkundig




Binnenwanden - algemeen : 230



Detailtering
Binnenwandafwerking en
Gebre
Geen gebrek
Eenheid
Post
Aantal
1
Toelichting
Aansluiting beton wand met beton vloer
Gegevens
Bouwkundig


Binnenwanden - algemeen : 231

 		Detailering Binnenwandafwerking en
		Gebreken Geen gebrek
		Eenheid Post
		Aantal 1
		Toelichting Aansluiting beton wand met beton vloer
		Gegevens Bouwkundig



Binnenwanden - algemeen : 232

 		Detailering Wandaansluiting
		Gebreken Naad horizontaal < 10mm niet brandwerend dicht gezet.
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met een kitvoeg.
		Eenheid M1
		Aantal 14
		Toelichting PUR verwijderen
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 233

		Detailering Losse kabel of kunststofbuis <32mm
		Gebrek Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Toelichting Onvoldoende brandwerend afgewerkt
		Gegevens Bouwkundig

Kolommen en liggers : 234



Detaillering

Ligger

Gebrek

**Ligger niet
brandwerend
behandeld**

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel

**WBDBO 30 ligger
brandwerend
bekleden beplating 4-
zijdig**

Eenheid

M1



Aantal

1

Gegevens

Bouwkundig

Kolommen en liggers : 235



Detaillering

Ligger

Gebrek

**Ligger niet
brandwerend
behandeld**

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel

**WBDBO 30 ligger
brandwerend
bekleden beplating 4-
zijdig**

Eenheid

M1



Aantal

0,5



Gegevens

Bouwkundig


Brandwerende doorvoeringen - rond luchtkanaal : 236

 		Detailtering Luchtkanaal rond 200mm
		Gebrek Luchtkanaal rond 200mm niet voorzien van een brandklep
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 60 Brandklep rond 200mm leveren en monteren
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Installatietechnisch



Brandwerende doorvoeringen - kabels : 237

		Detailtering Kabelbundel
		Gebrek Geen gebrek
		Ernst van het gebrek Geen gebrek
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Toelichting Diverse kabelbundels
		Gegevens Bouwkundig


Brandwerende doorvoeringen - kabels : 244

		Detailtering Kabelgoot 100x400
		Gebrek Kabelgoot 100x400 niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Kabelgoot 100x400 brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig



Binnenwanden - algemeen : 247

		Detailtering Wandaansluiting
		Gebrek Naad horizontaal > 10mm niet brandwerend dicht gezet.
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met steenwol en bij verhitting opschuimende coating.
		Eenheid M1
		Aantal 2,5
		Gegevens Bouwkundig


Kolommen en liggers : 248

		Detailtering Ligger
		Gebrek Ligger niet brandwerend behandeld
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 ligger brandwerend coaten
		Eenheid M1
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 249

		Detailtering Losse kabel of kunststofbuis <32mm
		Gebrek Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 4
		Gegevens Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 250



Detailering
Wandaansluiting

Gebrek
Naad horizontaal > 10mm niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met stroken brandwerende beplating (1-zijdig).

Eenheid
Post

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 251



Detaillering
Wandaansluiting

Gebrek
Naad horizontaal > 10mm niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met steenwol en bij verhitting opschuimende coating.


Eenheid
M1

Aantal
3

Toelichting
PUR verwijderen

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 252



Detailering
Wandaansluiting

Gebrek
Naad horizontaal < 10mm niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met een kitvoeg.

Eenheid
M1

Aantal
2

Gegevens
Bouwkundig

Binnenwanden - algemeen : 253



Detailering
Wandaansluiting

Gebrek
Naad verticaal < 10mm niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
Horizontale/verticale naad brandwerend dichtzetten met een kitvoeg.

Eenheid
M1

Aantal
2,5

Gegevens
Bouwkundig

Vloeren : 262



Detailering
Vloersparing tot
0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 30
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Vloeren : 263



Detailering
Vloersparing tot
0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 30
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 289



Detaillering
Kunststof leiding
110mm

Gebrek
Kunststof leiding
Ø110mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 30 Kunststof
leiding Ø110mm
voorzien van
brandmanchet

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Vloeren : 290



Detailering
Vloersparing tot
0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²



Eenheid
Stuks

Aantal
5

Toelichting
Houten beplating
verwijderen. Ieder
toilet 1 doorvoering
en Vloersparing in
vloer.

Gegevens
Bouwkundig

Vloeren : 297



Detailering
Vloersparing tot
0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 30
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Vloeren : 298



Detailering
Vloersparing tot
0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 30
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
7

Gegevens
Bouwkundig

Vloeren : 299



Detaillering
Vloersparing tot
0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 30
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
5

Gegevens
Bouwkundig

Vloeren : 304



Detaillering
Vloersparing tot
0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²


Eenheid
Stuks

Aantal
1

Toelichting
In voorruimte dames
toilet in de hoek
tegen rechtse toilet.

Gegevens
Bouwkundig

Vloeren : 305



Detailering
Vloersparing tot
0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 30
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 306



Detailering
Kunststof leiding
50mm

Gebrek
Kunststof leiding
Ø50mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 30 Kunststof
leiding Ø50mm
voorzien van
brandmanchet

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Vloeren : 307



Detailering
Vloersparing tot 0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet brandwerend dicht gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30
Vloersparing brandwerend dichtzetten tot 0,5m²


Eenheid
Stuks

Aantal
1


Toelichting
Beplating verwijderen.

Gegevens
Bouwkundig



Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 332

 		Detailering Stalen leiding tm 60mm
		Gebrek Stalen leiding tm Ø60mm niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Stalen leiding tm Ø60mm brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Toelichting Waterleiding brandslanghaspel
		Gegevens Bouwkundig

Vloeren : 494

 		Detailering Vloersparing tot 0,5m²
		Gebrek Vloersparing niet brandwerend dicht gezet.
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Vloersparing brandwerend dichtzetten tot 0,5m²
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 502



Detailering
Kunststof leiding
110mm

Gebrek
Kunststof leiding
Ø110mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 30 Kunststof
leiding Ø110mm
voorzien van
brandmanchet

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 503



Detailering
Kunststof leiding
110mm

Gebrek
Kunststof leiding
Ø110mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 30 Kunststof
leiding Ø110mm
voorzien van
brandmanchet

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 504



Detaillering
Kunststof leiding
80mm

Gebrek
Kunststof leiding
Ø80mm niet
brandwerend
afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 30 Kunststof
leiding Ø80mm
voorzien van
brandmanchet

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Vloeren : 505



Detaillering
Vloersparing tot
0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht



Maatregel
WBDBO 30
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Vloeren : 506



Detailering
Vloersparing tot
0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²



Eenheid
Stuks

Aantal
1

Toelichting
Houten beplating
verwijderen.

Gegevens
Bouwkundig

Vloeren : 507



Detailering
Vloersparing tot
0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 30
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 508



Detaillering
Losse kabel of kunststofbuis $<32\text{mm}$

Gebrek
Losse kabel of kunststofbuis $<32\text{mm}$ niet brandwerend afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 30 Losse kabel of kunststofbuis $<32\text{mm}$ brandwerend coaten

Eenheid
Stuks

Aantal
2

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 509



Detaillering
Kabelbundel

Gebrek
Kabelbundel niet brandwerend afgedicht

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30 Kabelbundel brandwerend coaten



Eenheid
Stuks

Aantal
1

Toelichting
In 2e verdiepingsvloer.

Gegevens
Bouwkundig

Vloeren : 510



Detaillering
Vloersparing tot
0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 30
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Vloeren : 511



Detaillering
Vloersparing tot
0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²


Eenheid
Stuks

Aantal
1



Toelichting
In 2e
verdiepingsvloer.

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 519

 		Detailtering Algemeen
		Ernst van het gebrek Geen gebrek
		Maatregel Geen
		Eenheid Post
		Aantal 1
		Toelichting Dakvloer
		Gegevens Bouwkundig

Vloeren : 526

 		Detailtering Vloersparing tot 0,5m²
		Gebrek Vloersparing niet brandwerend dicht gezet.
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Vloersparing brandwerend dichtzetten tot 0,5m²
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig

Vloeren : 528



Detailering
Vloersparing tot
0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 30
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - rond luchtkanaal : 616



Detaillering
Luchtkanaal rond
300mm of groter

Gebrekk
Overige

Omschrijving gebrekk
Luchtkanaal staand in
de hoek, geheel
afgetimmerd

Ernst van het gebrekk
Slecht


Maatregel
Nader onderzoek
naar installatie
tekeningen om te
beoordelen waar de
leiding vandaan komt.
Geheel is onder de
collegebanken niet te
beoordelen., Actie
aannemer

Eenheid
Post


Aantal
1

Toelichting
Rond 600mm staand
in de hoek

Gegevens
Installatietechnisch



Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 58

		Detailtering Kunststof leiding 80mm
		Gebrek Kunststof leiding Ø80mm niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Kunststof leiding Ø80mm voorzien van brandmanchet
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig


Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 60

		Detailtering Kunststof leiding 80mm
		Gebrek Kunststof leiding Ø80mm niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Kunststof leiding Ø80mm voorzien van brandmanchet
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig



Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 62

		Detailtering Kunststof leiding 50mm
		Gebrek Geen gebrek Ernst van het gebrek Geen gebrek Eenheid Stuks Aantal 1 Gegevens Bouwkundig



Binnenwanden - algemeen : 64

		Detailtering Binnenwandafwerking en
		Gebrek Overige Omschrijving gebrek Opbouw van de wand onbekend. Voegwerk staat open. Ernst van het gebrek Slecht Maatregel Wand brandwerend afvoegen of voorzien van een brandwerende voorzetwand. Eenheid Post Aantal 1 Gegevens Bouwkundig


Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 66

		Detaillering Stalen leiding va 60mm
		Gebrek Geen gebrek
		Ernst van het gebrek Geen gebrek
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig



Brandwerende doorvoeringen - rechthoekig luchtkanaal : 69

		Detaillering Algemeen
		Gebrek Geen gebrek
		Ernst van het gebrek Geen gebrek
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Toelichting 780*480mm
		Gegevens Installatietechnisch


Binnenwanden - algemeen : 71

		Detaillering Wandsparing
		Gebrek Geen gebrek
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 73

		Detaillering Kunststof leiding 80mm
		Gebrek Kunststof leiding Ø80mm niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Kunststof leiding Ø80mm voorzien van brandmanchet
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig


Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 76

		Detaillering Kunststof leiding 50mm
		Gebrek Kunststof leiding Ø50mm niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Kunststof leiding Ø50mm voorzien van brandmanchet
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 90

		Detaillering Kunststof leiding 50mm
		Gebrek Kunststof leiding Ø50mm niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Kunststof leiding Ø50mm voorzien van brandmanchet
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig


Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 92

		Detailering Kunststof leiding 50mm
		Gebrek Kunststof leiding Ø50mm niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Kunststof leiding Ø50mm voorzien van brandmanchet
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - kabels : 101

		Detailtering Kabelgoot 100x400
		Gebrek Overige Omschrijving gebrek Controle kabelgoot. niet visueel zichtbaar, staalplaat en HWC plafondplaten geschroefd
		Ernst van het gebrek Matig
		Maatregel Controle op brandwerende afdichting onder staalplaat.
		Eenheid Post
		Aantal 1
		Toelichting Staalplaat verwijderden ter controle door applicateur
		Gegevens Bouwkundig



Brandwerende doorvoeringen - kabels : 103

		Detailtering Kabelgoot 100x300
		Gebrek Kabelgoot beschadigd
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel Kabelgoot herstellen
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig



Binnenwanden - algemeen : 105

		Detaillering Binnenwandafwerking en
		Gebrek Overige
		Omschrijving gebrek Opbouw onbekend.
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel Nader onderzoek naar de opbouw van de wand.
		Eenheid Post
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 107

		Detaillering Stalen leiding tm 60mm met isolatie
		Gebrek Geen gebrek
		Eenheid Stuks
		Aantal 8
		Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 109

 		Detailtering Koperen leiding met isolatie
		Gebrek Geen gebrek
		Ernst van het gebrek Geen gebrek
		Eenheid Stuks
		Aantal 3
		Gegevens Bouwkundig


Binnenwanden - algemeen : 111

 		Detailtering Wandsparing
		Gebrek Wandsparing beschadigd
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel Wandsparing herstellen
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Toelichting Is nu een brandwerend kussen aangebracht.
		Gegevens Bouwkundig


Brandwerende doorvoeringen - kabels : 113

		Detailtering Kabelgoot 100x300
		Gebrek Kabelgoot beschadigd Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel Kabelgoot herstellen
		Eenheid Stuks Aantal 1 Gegevens Bouwkundig


Brandwerende doorvoeringen - rond luchtkanaal : 115

		Detailtering Luchtkanaal rond 200mm
		Gebrek Geen gebrek Ernst van het gebrek Geen gebrek
		Eenheid Stuks Aantal 1 Gegevens Installatietechnisch

Brandwerende doorvoeringen - leidingen : 116

		Detailtering Kunststof leiding 80mm
		Gebrek Geen gebrek Ernst van het gebrek Geen gebrek Eenheid Stuks Aantal 2 Gegevens Bouwkundig

Brandwerende doorvoeringen - rechthoekig luchtkanaal : 119

		Detailtering Luchtkanaal rechthoekig 600x400mm
		Gebrek Geen gebrek Ernst van het gebrek Geen gebrek Eenheid Stuks Aantal 1 Gegevens Installatietechnisch

Vloeren : 127



Detaillering
Vloersparing tot
0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDO 30
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Vloeren : 129



Detaillering
Vloersparing tot
0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDO 30
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
2

Gegevens
Bouwkundig

Vloeren : 131



Detailering
Vloersparing tot
0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht


Maatregel
WBDBO 30
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig

Vloeren : 133



Detailering
Vloersparing tot
0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks



Aantal
1

Gegevens
Bouwkundig



Brandwerende doorvoeringen - kabels : 135

		Detailering Losse kabel of kunststofbuis <32mm
		Gebrek Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm niet brandwerend afgedicht
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Losse kabel of kunststofbuis <Ø32mm brandwerend coaten
		Eenheid Stuks
		Aantal 3
		Gegevens Bouwkundig

Vloeren : 173

		Detailering Vloersparing tot 0,5m ²
		Gebrek Vloersparing niet brandwerend dicht gezet.
		Ernst van het gebrek Slecht
		Maatregel WBDBO 30 Vloersparing brandwerend dichtzetten tot 0,5m ²
		Eenheid Stuks
		Aantal 1
		Gegevens Bouwkundig

Vloeren : 176



Detailering
Vloersparing tot
0,5m²

Gebrek
Vloersparing niet
brandwerend dicht
gezet.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
WBDBO 30
Vloersparing
brandwerend
dichtzetten tot 0,5m²

Eenheid
Stuks

Aantal
1

Toelichting
Houten beplating
verwijderen.

Gegevens
Bouwkundig

Vloeren : 246



Detailering

Beton

Gebrek

Overige

Omschrijving gebrek
Ventilatioerooster
aanwezig in vloer.

Ernst van het gebrek
Slecht

Maatregel
Brandwerend rooster
aanbrengen,
afmetingen opmeten
in het werk.

Eenheid

Stuks

Aantal

1

Toelichting
Oude rooster
verwijderen en nieuw
brandwerend rooster
aanbrengen of
brandventiel in
kanaal aanbrengen
indien mogelijk.

Gegevens

Installatietechnisch