

Nota van Inlichtingen 'Onderhoud Waterlopen Tholen'

Inleiding

Deze Nota van Inlichtingen bevat de vragen die gesteld zijn door de houders van de aanbestedingsdocumenten, alsmede de antwoorden van de aanbestedende dienst. Voorafgaand aan deze Nota van Inlichtingen zijn alle houders van de aanbestedingsdocumenten gevraagd alle mogelijke vragen bij de aanbestedende dienst in te dienen ten behoeve van een transparante aanbesteding. De Nota van Inlichtingen is onlosmakelijk verbonden met en maakt onderdeel uit van de aanbesteding. Bij tegenstrijdigheden tussen de aanbestedingsdocumenten en de Nota van Inlichtingen, prevaleert de Nota van Inlichtingen.

Datum: 24 april 2025

	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1.	Moeilijk bereikbare delen	Op veel plaatsen binnen het bestek is het terrein niet bereikbaar met machines – zelfs niet met kleinere types. Deze zones bevinden zich vaak achter woningen, zonder schouwstrook, en zijn begroeid met riet en andere vegetatie. (Dit is op de tekening overigens niet zichtbaar.) Mijn vraag is daarom als volgt: wanneer ik deze moeilijk bereikbare delen met de hand heb gemaaid (bijvoorbeeld met een bosmaaier), is het dan ook de bedoeling dat het gemaaide materiaal wordt opgeruimd en afgevoerd? Naar onze inschatting is dit in de praktijk nauwelijks uitvoerbaar...	De waterlopen zijn verdeeld in klasse van belangrijkheid t.b.v. waterafvoer in de legger oppervlaktewaterlichamen aangewezen door waterschap Scheldestromen. Dat is primair, secundair en tertiair. Enkele tertiaire waterlopen die zijn opgenomen in dit bestek zijn niet direct belangrijk voor de waterafvoer, maar wil de gemeente soms wel gemaaid hebben vanwege bijvoorbeeld veiligheid of overlast. We zijn bekend met een enkele locatie die niet voldoet aan de Waterschap verordening en Onderhoudsverordening (voorheen Keur) van waterschap Scheldestromen. Dit zijn meestal situaties die in het verleden zo ontstaan zijn. Op de bijbehorende maaikaarten is dan aangegeven dat er géén schouwstrook aanwezig is en dus zal met ander materieel inzet gemaaid moeten worden. De basis in het bestek is om alle vrijgekomen maaisel toch af te voeren. Als er locaties zijn waar dit absoluut niet mogelijk is, dienen deze direct gemeld te worden. In overleg met alle betrokken partijen wordt beslist om het maaisel toch te laten liggen tot tegen de insteek. Obstakels op onderhoudsstroken die het maaien belemmeren dienen volgens art. 51.02.11 lid 04 uit het bestek direct te worden gemeld bij de gemeente/waterschap. Indien nodig wordt de eigenaar direct verzocht ruimte te maken en/of handhaving ingezet.

2.		Er is op de tekening geen verschil te zien tussen de kleur van maatwerk en geen schouwstrook. Hoe hiermee om te gaan ?	Bij opdracht zorgen we ervoor dat de kleuren tussen 'maatwerk' en 'geen schouwstrook' beter te onderscheiden zijn op de uitvoeringskaarten. Met het Excel blad als bijlage en de daarin beschreven watergangen met coderingen die ook op de tekeningen aanwezig zijn, is dit voor deze aanbesteding voldoende om een correcte aanbieding te doen.
3.	VCA **	Is VCA** expliciet van toepassing of kunnen we met VCA * ook inschrijven.	VCA* is akkoord. De aanbestedingsleidraad en de eisen in TenderNed zijn hierop aangepast.