Onderhoud- en inspectierapport
105QIR240001-14979

Endress+Hauser
People for Process Automation

Endress+Hauser BV
Nikkelstraat 6, NL-1411 AJ Naarden
Tel: +31 35 6958611 Fax: +31 35 695 8825
Certified ISO 9001:2015 nr. 19132

Rapportnummer	GTA13W2V8
Inspectiedatum	oktober 13, 2022

Opdrachtgever

Klantnaam	Waterschap Hollandse Delta Hoofdkantoor
Adres	Handelsweg 100
Postcode / Plaats	2988 DC RIDDERKERK
Serviceordernr.	004402956646

Montageadres

Klantnaam	Waterschap Hollandse Delta RWZI Middelharnis
Adres	Westhavendijk 11
Postcode / plaats	3241 LP Middelharnis
Contactpersoon	Afdeling Meet en regeltechniek

Instrumentgegevens

Instrumenttype	CM442-1139/0
Serienummer	PA037405G00
Beschrijving	Slibspiegeltransmitter RWZI Middelharnis
Fabrikant	Endress+Hauser
Tagnummer	105QIR240001-14979
Parameter	Lengte
Medium	Slib

Meetbereik	0	tot	294	cm
Uitgangssignaal	4	tot	20	mA

Wisser	Aan	240 min.
Offset	0,0	cm

Toebehoren / Componenten

Type	Beschrijving	Serienummer
CUS71D-1014/0	Slibspiegelsensor RWZI Middelharnis	R500A805T04

Gebruikte meetmiddelen

Beschrijving	Serienummer	Certificaat nummer	Kalibratiedatum	Geldig tot
NL-TF-EM-0718 Multimeter	27510060	2356003	juli 10, 2021	juli 10, 2023

Gebruikte SOP's voor onderhoud

SOP-nummer	SOP beschrijving
SOP-20003	Standard Operating Procedure for Preparation of On-Site Verification
SOP-20004	Standard Operating Procedure for Completion of On-Site Verification

Onderhoud checklist / Situatie bij aankomst

Montage / inbouw	☑ OK	☐ Niet OK
Visuele inspectie	☑ OK	☐ Niet OK
Testen van de elektronica	☑ OK	☐ Niet OK
Testen van de sensor	☑ OK	☐ Niet OK
Testen van het signaal	☑ OK	☐ Niet OK
Onderhoud volgens procedure	☑ OK	☐ Niet OK

Onderhouds-/Inspectieresultaat ☑ OK ☐ Niet OK

Opmerkingen

Sensor gereinigd, optisch de wisser bekeken, deze is vervolgens vervangen. Werking van de wisser is gecontroleerd.

Servicetechnicus Remko Kenter
Handtekening

Printdatum oktober 13, 2022