Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

BIJLAGE PROCEDURE BIJ SPONTAAN AANTREFFEN VAN OO

Spontaan aantreffen (mogelijk) ontplofbare resten

↓

Ontplofbare resten niet benaderen, niet aanraken

↓

Alle werkzaamheden in de directie omgeving stoppen

↓

Omstanders waarschuwen en wegblijven van de vindplaats

↓

Bij uitwerkingsverschijnselen afstand nemen

↓

Het terrein rond de vindplaats markeren

↓

Via melding bij Projectmanager en/of
RVB meldpunt Veiligheid
doormelding naar politie/KMar

↓

Politie/KMar beoordeelt de situatie en waarschuwt de EODD

↓

Aanwijzingen van de EODD opvolgen