Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

RWS INFORMATIE

Bijlage 7

Randvoorwaarden areaaldelen in en out scope Oosterscheldekering

Colofon

Uitgegeven door	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Programma's Projecten en Onderhoud
Auteur	Edwin van Splunder, Izhar van Eenennaam & Marco van Nimwegen
Uitgevoerd door	Inkoop- en Contractmanagement
Datum	8 maart 2024
Status	Definitief
Versienummer	1.0
HBnummer	4421255

Versiebeheer

0.1	16-11-2023	Nieuwe opzet.
1.0	26-01-2024	Opmerkingen Beheerder verwerkt.

Vaststelling:

Beheer Zee & Delta:	ICM PPO IPM
M. Hintzen	J. van Bochove
Datum:	Datum:
Paraaf: hintzenm Digitaal ondertekend door hintzenm DN: cn=hintzenm, ou=Production Datum: 2024.04.16 13:17:53 +02'00'	Paraaf: Signed by:Jasper van Bochove Signed at:2024-03-21 16:04:03 +01:00 Reason:Ik keur dit document goed Rijksoverheid

1. Algemeen

1. Om Uitvoeringswerkzaamheden in het areaal Oosterscheldekering veilig en efficiënt te laten verlopen zijn door de Rijkswaterstaat beheerder Zee & Delta randvoorwaarden opgesteld.

   Dit document beschrijft de geldende randvoorwaarden bij het in en out scope nemen van areaaldelen Oosterscheldekering.

   In het areaal zijn vast onderhoud Opdrachtnemers die verantwoordelijk zijn dat de continuïteit van het Functioneren en Presteren van het Areaal wordt gewaarborgd. Indien er door derde Opdrachtnemer een areaaldeel uit het vast onderhoud wordt gehaald voor Uitvoeringswerkzaamheden zijnde variabel onderhoud dient dit proces middels in- en out scope vastgelegd te worden tussen beide Opdrachtnemers en Opdrachtgever. De Uitvoeringswerkzaamheden betreffen: onderhoudswerkzaamheden welke wijzigingen en/ of vervangingen t.o.v. het huidige areaal betreft.

2. Randvoorwaarden areaaldelen in en out scope

1. Doel is het risico te beheersen dat er onderdelen van het areaal voor geruime tijd niet, niet juist of onvoldoende worden onderhouden waardoor het functioneren en presteren van het areaal in gevaar kan komen.

   De volgende processtappen dienen doorlopen te worden:
   1. Opdrachtnemer variabel onderhoud dient een Out scope inspectie (T0 meting) te doen van de areaaldelen waar Uitvoeringswerkzaamheden plaats vinden. Eventuele gebreken dienen hierin opgenomen te worden. Deze inspectie dient geaccepteerd te zijn door vast onderhoud Opdrachtnemer.
      De inspectie dient een overzichtelijke en duidelijke rapportage te bevatten, voorzien van voldoende foto's inclusief beschrijving. Opdrachtnemer mag hier indien van toepassing de in- en uit huur inspectie (bijlage 6 van Randvoorwaarden werken OSK) voor gebruiken.
   2. Opdrachtnemer variabel onderhoud dient de rapportage en overdrachtsformulier bij Opdrachtgevers Contractmanager vast onderhoud en Contractmanager variabel onderhoud te worden voorgelegd ter acceptatie.
   3. Opdrachtnemer variabel onderhoud dient indien er elektrische installaties qua scope veranderen de rapportage en overdrachtsformulier ter acceptatie voor te leggen bij de T-IV (Technisch Installatie Verantwoordelijke) van Opdrachtgever.
   4. Opdrachtnemer variabel Onderhoud dient na uitvoering variabel onderhoud een In scope inspectie (T1-meting) uit te voeren.
      De inhoud van de rapportage dient te verwijzen naar de inhoud van de Out scope rapportage, zodat eventuele verschillen genoemd worden.
      Deze inspectie dient geaccepteerd te zijn door vast onderhoud Opdrachtnemer. Opdrachtnemer mag hier indien van toepassing de in en uit huur inspectie (bijlage 6 Randvoorwaarden werken OSK) voor gebruiken.

   Bovenstaande processtappen dienen vastgelegd te worden in het overdrachtsformulier, zie bijlage 1.

2. Minimaal de volgende informatie dient beschreven te worden:

   Out scope:
   1. Inleiding; - beschrijving van de scope van het variabel onderhoud.

2. Overdrachtsgebied/assets/delen; - Beschrijving van de (deel-)installaties (decompositiecode objecten – installaties), inclusief een demarcatie middels decompositiecodes.
3. Aandachtspunten/nadere afspraken; - Afspraken omtrent correctief en preventief onderhoud van het areaal dat out scope is genomen. Daarnaast dienen er afspraken te zijn gemaakt inzake het calamiteitenplan, de storingsdienst en risico's anders dan benoemd in de nulmeting. Mochten uit onderling overleg aandachtspunten en/of nadere afspraken volgen die geen betrekking hebben op bovenstaande onderwerpen dan dienen deze eveneens in het document te worden opgenomen.
4. Verwijzing naar rapportage T0-meting/inspectie.

In scope:

5. Verwijzing naar het Afleverdossier. Pas "in scope" na acceptatie van het Op/Afleverdossier door Opdrachtgever.
6. Verwijzing naar rapportage T1-meting/inspectie. Restpunten dienen opgelost/herstelt te worden.
7. Afspraken omtrent Onderhoudstermijn en/of garanties.

Bijlage 1: Overdrachtsformulier (Deel)installaties – Assets OSK Areaal

Object:	
Deelobject:	
(Deel)installatie(s), gebied(en), asset(s):	*(beschrijving van gebied (geografische ligging), assets (Gisobjid BKN+ en/of (deel-)installaties (decompositiecode objecten – installaties of verwijzing naar bijlage met demarcatie lijst)*
Overdracht van contract:	
Overdracht naar contract:	
Datum overdracht:	
Verwachte einddatum:	
Opmerkingen en afspraken:	*Beschrijf hier tenminste de volgende onderwerpen:* *- Impact op en afspraken omtrent correctief en preventief onderhoud gedurende 'out scope' periode en gedurende onderhoudstermijn / garantietermijn.* *- Calamiteitenplan* *- Uitvoering nulmeting (T0-meting)*

1. Prestatiecontract > Variabel Onderhoud

Akkoord uit scope prestatiecontract (PC)		**Akkoord in scope variabel onderhoud (V-OH)**	
Naam:		**Naam:**	
Bedrijfsnaam:		**Bedrijfsnaam:**	
Functie:		**Functie:**	
Datum:		**Datum:**	
Handtekening		**Handtekening**	
Bijzonderheden			
CM RWS (prestatiecontract)		**CM RWS (variabel onderhoud)**	

Naam:		**Naam:**	
Handtekening		**Handtekening**	

2. Variabel Onderhoud > Prestatiecontract

Akkoord uit scope variabel onderhoud		**Akkoord terug in scope prestatiecontract**	
Naam:		**Naam:**	
Bedrijfsnaam:		**Bedrijfsnaam:**	
Functie:		**Functie:**	
Datum:		**Datum:**	
Handtekening		**Handtekening**	
Bijzonderheden			
CM RWS (prestatiecontract)		**CM RWS (variabel onderhoud)**	
Naam:		**Naam:**	
Handtekening		**Handtekening**	

Bij elektrische installaties

T-IV (Beheerder / District)			
Overdracht 1. Prestatiecontract > Variabel Onderhoud		**Overdracht 2. Variabel Onderhoud > Prestatiecontract**	
Naam:		**Naam:**	
Rol:		**Rol:**	
Datum:		**Datum:**	
Handtekening		**Handtekening**	
Bijzonderheden			

Opmerkingen / bijzonderheden / notities	**Alle rollen**