Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Bijlage 7 Programma van eisen Elektrotechnische en Mechanische onderdelen	Mag de storingslamp ook in LED worden uitgevoerd?	Ja, dat mag
2	Bijlage 7 Programma van eisen Elektrotechnische en Mechanische onderdelen	Wordt met een niveausonde een hydrostatische drukopnemer bedoeld?	Ja, dat is correct
3	Bijlage 6 Programma van eisen Mechnische installatie 2026	Bij het deel 'drukriolering 63mm' staat dat de muurdoorvoer vervangen dient te worden. Mogen hiervoor afsluitschakels worden toegepast?	Ja, dat mag
4	Bijlage 8 Programma van eisen groepenkast	Mogen in plaats van schroefpatroonhouders ook installatieautomaten worden toegepast?	Ja
5	Paragraaf 47 UAV	Bent u bereid prijsstijgingen van materialen, energie en brandstoffen boven een bepaald percentage te delen of te compenseren?	Zie toegevoegde artikel 01.04.08
6	20260223_2026-LEU284-RO-01 3.Bepalingen 01 16 07	Kunt u bevestigen om indirecte schades (waaronder gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen) uit te sluiten en om de directe schade te limiteren tot een marktconforme aansprakelijkheidslimiet?	Nee, artikel blijft gehandhaafd
7	20260223_2026-LEU284-RO-01 1.Algemeen- 05 Tijdsbepaling	Gaat u ermee akkoord om de korting te laten vervallen? Zo niet, kan deze worden gematigd, dan wel aansluiting worden gezocht bij paragraaf 42 lid 2 UAV? Zo niet, kunt u dan uitleggen waarop de korting is gebaseerd?	Nee, de korting blijft gehandhaafd. Hoogte van de korting is gangbaar in de branche.
8	Bijlage 4 Programma van eisen buitenkast 2026	kastnummer 3 mist in de omschrijving, kan deze worden toegevoegd	Zie gewijzigde bijlage 4
9	20260223_2026-LEU284-RO-01 bestekspost 307011	Dit betreft, volgens post 307 een bergbezinkvoorziening met 1 ledigingspomp, maar in de tekst staat dat er 2 ledigingspompen in zitten. Moet dit niet Ledigingspomp : 1 st. zijn	Zie gewijzigde bestekspost 307010
10	20260223_2026-LEU284-RO-01	Bij de posten voor onderhoud wordt verwezen naar het inspectieformulier uit Telecontrolnet. Kunt u een voorbeeld van dit formulier aanleveren.	Zie bijlage Inspectieformulier TCN Gemeente Leudal
11	20260223_2026-LEU284-RO-01 bestekspost 3	Bij alle onderliggende besteksposten van de berbezinkvoorzieningen mist de reinigings- en onderhouds-frequentie. Kunt u deze toevoegen?	Frequentie is 1x per jaar
12	20260223_2026-LEU284-RO-01 bestekspost 2	In deze post wordt omschreven dat er luchtinblaas units aanwezig zijn. Wat dienen we aan onderhoud te plegen bij deze units. Kan hier een aparte bestekspost voor worden opgenomen	Controleren op de toestand van de schoepen van de compressor en het filter eventueel vervangen. Bij eventuele andere defecten worden de defecte onderdelen vervangen die de aannemer op voorraad heeft.
13	20260223_2026-LEU284-RO-01 bestekspost 2	Bij alle onderliggende besteksposten van de gemalen mist de reinigings- en onderhouds-frequentie. Kunt u deze toevoegen	Frequentie is 1x per jaar
14	20260223_2026-LEU284-RO-01 bestekspost 1	In deze post wordt omschreven dat er luchtinblaas units aanwezig zijn. Wat dienen we aan onderhoud te plegen bij deze units. Kan hier een aparte bestekspost voor worden opgenomen	Controleren op de toestand van de schoepen van de compressor en het filter eventueel vervangen. Bij eventuele andere defecten worden de defecte onderdelen vervangen die de aannemer op voorraad heeft.
15	artikel 3.3.3. van de leidraad	In de leidraad wordt een VCA** geeist. Wilt u overwegen dit aan te passen naar een VCA*?	Zie gewijzigd artikel 3.3.3 van de leidraad