

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	20260710_2026-ECH148-RO-01_definitief_geregistreerd post 301010	Deze post bevat 4 locaties. Volgens bijlage 4 zitten in 2 van de 4 locaties nog een spoelpomp en in 1 locatie nog een ander type pomp (Vacuüm?). Dienen deze ook meegenomen te worden in het onderhoud?	Nee, deze spoel- en vacuumpompen worden niet meegenomen in dit contract
2	20260710_2026-ECH148-RO-01_definitief_geregistreerd deel 3	In de posten 100011, 102011, 201011, 201021, 202011, 301011, 302011, 401011, 402011, 402021 en 851010 wordt verwezen naar deel 3 art 01.17.60. Dit artikel komt niet voor in deel 3. Wordt hier 01.17.50 bedoeld?	Artikelnummer 01.17.50 wordt gewijzigd in artikelnummer 01.17.60
3	20260710_2026-ECH148-RO-01_definitief_geregistreerd	In de posten 100012, 102012, 201012, 201022, 202012, 301012, 302012, 401012, 402012 en 402022 wordt verwezen naar een inspectieformulier in Telecontrolnet. Graag ontvangen we een voorbeeld van dit inspectieformulier, zodat duidelijk is waar wat we dienen te inspecteren.	Zie toegevoegde bijlage 7 "Inspectierapport rioolvoorzieningen"
4	20260710_2026-ECH148-RO-01_definitief_geregistreerd post 100012	In de post staat omschreven dat er 2 ledigingspompen in de berging aanwezig zijn. Echter zien we op de informatie in bijlage 1 dat er zich hier maar 1 ledigingspomp bevindt. Is dit correct?	Zie gewijzigde bestekspost 100012
5	20260710_2026-ECH148-RO-01_definitief_geregistreerd post 100012	In de omschrijving van de post 1 lp en 1 sp terwijl dit 2 lp en 4 sp dient te zijn.	Zie gewijzigde bestekspost 100012
6	20260710_2026-ECH148-RO-01_definitief_geregistreerd deel 3	01 16 50: in deze eis staat opgenomen dat aannemer een CAR-verzekering afsluiten en de opdrachtgever, architect, adviseurs, constructeurs, onderaannemers en installateurs mee te verzekeren. Gelet op de aard van de aanbesteding, gaat de aanbestedende dienst ermee akkoord deze eis te laten vervallen? Deze verzekering en de voorwaarden vinden wij hierbij niet passend. Uiteraard zijn wij passend verzekering middels een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.	Artikel 01.16.50 blijft gehandhaafd
7	20260710_2026-ECH148-RO-01_definitief_geregistreerd 2.1.05	Hierstaat aangegeven dat de frequentie in de besteksposten staat vermeld. Deze mist bij de besteksposten 1, 3 en 4. Kunt u de frequentie voor deze posten opgeven	De frequentie voor de werkzaamheden opgenomen in hoofdstuk 1 "Bergbezinkvoorzieningen", hoofdstuk 3 "Kelders bergbezinkleidingen" en hoofdstuk 4 "Rioolgemalen" is 1x per jaar.
8	20260710_2026-ECH148-RO-01_definitief_geregistreerd	In het RSX bestand staan de hoeveelheden van de posten 551012, 551032 en 551172 op 0. Terwijl in de pdf hier wel hoeveelheden staan ingevuld. Mogen we zelf de hoeveelheden in het RSX bestand aanpassen of stuurt u een nieuw RSX bestand.	Zie bijgevoegde RSX.