

Nota van Inlichtingen

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Bestek 26-457-ABW- perceel C - Algemeen	Kunt u aangeven bij wie de beregeningsinstallatie in onderhoud zijn?	Bij perceel C, gaat het over kunstgras korfbalvelden, daar is geen beregening aanwezig. Bij Perceel A en B, is Van Oosten beregeningsystemen de partij die de beregening onderhoud.
2	Bestek 26-457-ABW- perceel C - Algemeen	Kunt u aangeven hoe oud de kunstgrasvelden zijn van zowel perceel A,B als C?	Sportpark De Polder, veld 1 is uit 2016, velden 4 en 8 uit 2017. Sportark De Omloop, vv Rhooen veld 1 is uit 2017, WCR veld 3 is uit 2011. De korfbalvelden van RWA zijn uit: 2017
3	Bestek 26-457-ABW- perceel C - tekeningen	Is er een drainage tekening van de velden	Nee, deze is niet voorhanden.
4	Bestek 26-457-ABW- perceel B - tekeningen	Is er een drainage tekening van de velden	Nee, deze is niet voorhanden.
5	Bestek 26-457-ABW- perceel B post 810040	Inzetten weknemer tbv wekelijks herstel grasmat. Kunt u de eis laten vervallen zodat inzet van SROI ook mogelijk is? U sluit SROI kandidaten hiermee uit	Voor zowel perceel A en B geldt dat SROI medewerkers ook toegestaan zijn voor deze werkzaamheden. Deze werkzaamheden moeten altijd onder begeleiding plaatsvinden van 1 persoon die wel aan de eisen voldoet.
6	Bestek 26-457-ABW- perceel B post 620010 en 620020	Verschralen toplaag sportveld. aanbrengen en leveren volgens bestekpost 220020. Verwijzing naar verwerken en leverantiepost is onjuist. Juiste bestekpost toevoegen	De verwijzingen zijn nagelopen en aangepast.
7	Bestek 26-457-ABW- perceel B post 610060 en 610070	Verschralen sportveld; aanbrengen en leveren volgens bestekpost 210040. Verwijzing naar verwerken en leverantiepost is onjuist. Juiste bestekpost toevoegen	De verwijzingen zijn nagelopen en aangepast.
8	Bestek 26-457-ABW- perceel B post 120060	Hier wordt gesproken over leveren van Dresszand, moet dit geen Dressgrond zijn?	Dat is correct, dit is aangepast.
9	Bestek 26-457-ABW- perceel A post 810040	Inzetten weknemer tbv wekelijks herstel grasmat. Kunt u de eis laten vervallen zodat inzet van SROI ook mogelijk is? U sluit SROI kandidaten hiermee uit	Zie antwoord vraag 5.
10	Bestek 26-457-ABW- perceel A post 640010 en 640020	De velden hebben automatische beregening Kan dit ook met de automatisch beregening ?	Ja, dat is ook toegestaan.
11	Bestek 26-457-ABW- perceel A post 620050	Egaliseren sportveld; verwijzing uitvoeren na post 220040 is onjuist. Graag juiste verwijzing vermelden	De verwijzingen zijn nagelopen en aangepast.
12	Bestek 26-457-ABW- perceel A post 620010 en 620020	Verschralen toplaag sportveld. aanbrengen en leveren volgens bestekpost 220020. Verwijzing naar verwerken en leverantiepost is onjuist. Juiste bestekpost toevoegen	De verwijzingen zijn nagelopen en aangepast.
13	Bestek 26-457-ABW- perceel A post 610060 en 610070	Verschralen sportveld; aanbrengen en leveren volgens bestekpost 210040. Verwijzing naar verwerken en leverantiepost is onjuist. Juiste bestekpost toevoegen	De verwijzingen zijn nagelopen en aangepast.
14	Bestek 26-457-ABW- perceel A post 210040	Veegtegel aan de binnenzijde van de verhardingen? Moet dit zijn aan de binnenzijde van de hekwerken(veldafscheiding)?	Dat is correct, dit is aangepast.
15	Bestek 26-457-ABW- perceel A post 120060	Hier wordt gesproken over leveren van Dresszand, Moet dit geen Dressgrond zijn?	Dat is correct, dit is aangepast.
16	Bestek 26-457 - A posten 610060, 610070, 620010 & 620020	Naar mijn mening kloppen de verwijzingen in de bestekposten voor leverantie en verwerkingen van verschrallingszand niet. Graag verduidelijken.	Dat is correct, dit is aangepast.
17	Bestek 26-457-ABW - B post 610060,610070, 620010 & 620020	Naar mijn mening kloppen de verwijzingen in de bestekposten voor leverantie en verwerkingen van verschrallingszand niet. Graag verduidelijken.	Dat is correct, dit is aangepast.