

 Waterschap Rijn en IJssel WATERBEHEER: VEILIG EN OP MAAT	Doc. Nr: I-000-00 Ontwerpdatum: 14.04.03 Revisiedatum: 19.09.17	Pagina: 1 van 2 Versie: 6
Titel: Algemene VGWM regels		

Proces : Organisatie

Subproces : Managen Kwaliteit, Arbo en Milieu

Waterschap Rijn en IJssel hanteert een arbo- en milieubeleid. De instructie “Algemene VGWM regels” komt voort uit dit beleid.

Door het naleven van deze regels wordt beoogd medewerkers, machines en installaties te beschermen en schade aan het milieu te voorkomen.

Naast deze algemene regels zijn er instructies voor specifieke veiligheids- en milieuaspecten.

Toepassing

Deze instructie geldt voor een ieder die zich begeeft op terreinen of in gebouwen van het waterschap. Iedere werknemer van het waterschap wordt geacht bekend te zijn met deze veiligheidsvoorschriften. Ook personen die niet in dienst zijn van het waterschap dienen zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden. Voor hen is de instructie “VGWM regels voor derden” opgesteld.

VGWM regels

In onduidelijke situaties of bij twijfelgevallen, waarin deze voorschriften niet voorzien, dient u zich te wenden tot uw coördinator of direct leidinggevende.

Neem bij twijfel in ieder geval geen risico.

Verplichtingen

U dient:

1. zich te houden aan de verkeersregels op de bedrijfsterreinen. Op de terreinen geldt het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. De maximumsnelheid is 30 km/u tenzij lager is aangegeven, b.v. op de welkomstborden op de RWZI's (15 km/u).
2. looppaden, wegen, trappen, gangen en deuren vrij te houden van obstakels.
3. de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen, waar de aard van de werkzaamheden dit vereist en waar het wordt aangegeven op de gebodsborden. Bij werkzaamheden op een RWZI of aan een rioolgemaal is het dragen van gasdetectie (zwavelwaterstof, methaan en zuurstof) verplicht.
4. gevaarlijke situaties, incidenten en ongevallen direct te melden aan uw coördinator of direct leidinggevende.
5. bij werken aan de weg zich te houden aan richtlijnen zoals omschreven in de publicatie CROW 96b.
6. een werkvergunning te hebben voor een aantal specifieke werkzaamheden voordat met het werk gestart wordt. Het gaat daarbij onder meer om werken in besloten ruimten, werken in of bij ruimten met een verhoogd brand- of explosiegevaar, werken aan gascircuits en onafgeschermd werken op hoogte of boven water.
7. defecte of anderszins onveilig geworden materialen, gereedschappen, hulpmiddelen, et cetera direct te herstellen of te verwijderen. Het hiervan achterlaten op de werkplek mag alleen met toestemming van uw coördinator of direct leidinggevende.
8. de werkplek schoon en opgeruimd achter te laten en de verlichting, beeldschermen etc. uit te doen.
9. gevaarlijke (rest)stoffen strikt gescheiden te houden van andere stoffen en afvalstoffen die vrijkomen af te laten voeren naar een door het waterschap vastgestelde verwerkingsinrichting.
10. zuinig met papier om te gaan en daar waar mogelijk dubbelzijdig te printen.
11. het gebruik van medicijnen die invloed hebben op het reactie vermogen of op andere fysieke of psychische vermogens die van belang zijn voor het functioneren, te melden aan uw leidinggevende of de bedrijfsarts.

 Waterschap Rijn en IJssel WATERBEHEER: VEILIG EN OP MAAT	Doc. Nr: I-000-00 Ontwerpdatum: 14.04.03 Revisiedatum: 19.09.17	Pagina: 2 van 2 Versie: 6
Titel: Algemene VGWM regels		

Verboden

Het is verboden:

12. te roken en open vuur te gebruiken in gebouwen met uitzondering van de daartoe aangewezen ruimten.
13. te roken en open vuur te gebruiken op terreinen in de aangegeven zones.
14. flessen met gecomprimeerde gassen zonder toestemming van de beheerder binnen gebouwen te brengen en te gebruiken.
15. brandbare of gevaarlijke stoffen te transporteren of op te slaan in andere dan de originele door de leverancier verstrekte vaten of veiligheidskannen.
16. brandblussers en slangen, nooddouches, andere veiligheidsapparatuur, trappen en in- en uitgangen (nooduitgangen) te blokkeren.
17. brandweerslangen voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de bestrijding van brand.
18. afzettingen en beveiligingen te verwijderen, te veranderen of te negeren.
19. te eten en drinken op plekken waar met chemicaliën en of afvalwater/slib wordt gewerkt.
20. kantines te betreden in smerige werkkleding.
21. onder invloed te zijn van drank en / of drugs

Aandachtspunten

- Voorkom lekkage van olie of chemicaliën. Ruim gemorste stoffen op met daarvoor geschikt absorptiemateriaal.
- Houd bakken met oplosmiddelen zoveel mogelijk gesloten, sluit verfblikken en – vaten af, verzamel oplosmiddelen en verdunners in de daarvoor bestemde vaten.