# Inspectieformulier

| | | | |
|---|---|---|---|
| Opgenomen door | David Istha | Inspectietype | Controle inspectie |
| Datum inspectie | 18-3-2026 | | |

| Locatie | |
|---|---|
| Nummer | mrd29 |
| Naam | Dr. v. Westendorplaan |
| Straat en nr. | Dokter van Westendorplaan |
| Wijk | Moordrecht wijk 03 |
| Postcode | |
| Plaats | Moordrecht |
| Gemeente | Zuidplas |
| Beheerder | |

Foto



Memo

project Zpl spelen 2026 2025-RECO-S
staat op de planning voor 2026 voor omvorming.
Samen voegen met sportlaan 14
kans op vergroening

Objecten

| # | object | Objectgroep | Vervangjaar | Verwacht vervangjaar | Inspectie datum | Aantal open acties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02_01 | Rubbertegel | Vast materiaal | | 2027 | 16-9-2026 | 0 |
| 02_02 | Rubbertegel | Vast materiaal | | 2027 | 19-3-2026 | 0 |
| 05_01 | Combinatietoestel met glijbaan Ling | Combinatietoestel | 2023 | 2027 | 18-3-2026 | 0 |
| 09_02 | Duikel duo H1.29-0.95 | Duikelrek | 2023 | 2027 | 18-3-2026 | 0 |

## Openstaande constateringen

Geen

## Geaccepteerde constateringen

Geen

## Afgemelde constateringen

Geen

## Urgentie

1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

gemeente Zuidplas

# Inspectieformulier

| | | | |
|---|---|---|---|
| Opgenomen door | Adriaan de Winter | Inspectietype | Controle inspectie |
| Datum inspectie | 16-9-2026 | | |

| Locatie | |
|---|---|
| Nummer | mrd29 |
| Naam | Dr. v. Westendorplaan |
| Straat en nr. | Dokter van Westendorplaan |
| Wijk | Moordrecht wijk 03 |
| Postcode | |
| Plaats | Moordrecht |
| Gemeente | Zuidplas |
| Beheerder | |

| Ondergrond | | | |
|---|---|---|---|
| Nummer | mrd29.02_01 | | |
| Naam | Rubbertegel | | |
| Omschrijving | | | |
| Typenummer | | | |
| Aanduiding | | | |
| Objectgroep | Vast materiaal | | |
| Sub objectgroep | | | |
| Leverancier | | | |
| Oppervlakte | 42,16 m² | | |
| Geprogrammeerd vervangjaar | | | |
| Type vervanging | | | |
| Algemene info | | | |
| Barcode ID | | | |
| Transponder ID | | | |
| Transponder Locatie | | | |
| UniekIDExtern | 56946 | | |
| Bouwjaar | | | |
| Levensduur | 0 | | |
| Vervangjaar | | Verwacht | 2027 |

Foto ondergrond



| Memo |
|---|
| Geen |

## Openstaande constateringen

Geen

## Geaccepteerde constateringen

Geen

## Afgemelde constateringen

| # | Urgentie | Constatering | Opmerking/advies/gedaan | Foto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Bodem materiaal<br>Vlakheid slecht | Verharding verzakt rondom (trottoir)kolk | Ja |
| | | | Gaten egaliseren | |
| | | | Gaten opgevuld met stenen en rubber tegels goed gelegen | |

## Urgentie

1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

gemeente Zuidplas

# Inspectieformulier

| | | | |
|---|---|---|---|
| Opgenomen door | Adriaan de Winter | Inspectietype | Controle inspectie |
| Datum inspectie | 16-9-2026 | | |

| Locatie | |
|---|---|
| Nummer | mrd29 |
| Naam | Dr. v. Westendorplaan |
| Straat en nr. | Dokter van Westendorplaan |
| Wijk | Moordrecht wijk 03 |
| Postcode | |
| Plaats | Moordrecht |
| Gemeente | Zuidplas |
| Beheerder | |

| Ondergrond | |
|---|---|
| Nummer | mrd29.02_01 |
| Naam | Rubbertegel |
| Omschrijving | |
| Typenummer | |
| Aanduiding | |
| Objectgroep | Vast materiaal |
| Sub objectgroep | |
| Leverancier | |

## Foto's afgemelde werkzaamheden

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1



## Urgentie

1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

gemeente Zuidplas

# Inspectieformulier

| | | | |
|---|---|---|---|
| Opgenomen door | David Istha | Inspectietype | Veiligheids inspectie |
| Datum inspectie | 18-3-2026 | Conclusie | Veilig na reparatie |

| Locatie | |
|---|---|
| Nummer | mrd29 |
| Naam | Dr. v. Westendorplaan |
| Straat en nr. | Dokter van Westendorplaan |
| Wijk | Moordrecht wijk 03 |
| Postcode | |
| Plaats | Moordrecht |
| Gemeente | Zuidplas |
| Beheerder | |

Foto speeltoestel



| Speeltoestel | | | |
|---|---|---|---|
| Nummer | mrd29.02_01.05_01 | | |
| Naam | Combinatietoestel met glijbaan Linge 24 | | |
| Omschrijving | | | |
| Typenummer | VRB.080.699 | | |
| Serienummer | | | |
| Leverancier | BOERplay B.V. | | |
| Fundatie | | | |
| Leeftijdsgroep | | | |
| Objectgroep | Combinatietoestel | | |
| Sub objectgroep | | | |
| Barcode ID | | | |
| Transponder ID | | | |
| Transponder Locatie | | | |
| UniekIDExtern | 57039 | | |
| Bouwjaar | 2008 | | |
| Levensduur | 15 | | |
| Vervangjaar | 2023 | Verwacht | 2027 |
| Valhoogte-Opgegeven | | | |
| Valhoogte-gemeten | 920 | | |
| Opvangzone | | | |
| AKI | | | |
| Certificaat | | | |

| Ondergrond (gekoppeld) | |
|---|---|
| Soort | Rubbertegel |
| Leverancier | |
| Oppervlakte | 42,16 m² |

| Memo |
|---|
| Geen |

## Openstaande constateringen

| # | Urgentie | Constatering | Opmerking/advies | Foto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ondergrond | Diverse betontegels liggen ongelijk struikelgevaar bij glijbaan en duikelrek | Ja |
| | | Vlakheid slecht | Tegels vlak leggen / herstraten. | |

## Geaccepteerde constateringen

| # | Urgentie | Constatering | Opmerking/advies | Foto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ondergrond | Enkele rubbertegels liggen niet naadloos tegen elkaar. | Ja |
| | | Vlakheid slecht | Rubbertegelvloer herstellen | |

## Afgemelde constateringen

Geen

## Urgentie

1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

gemeente Zuidplas

# Inspectieformulier

| | | | |
|---|---|---|---|
| Opgenomen door | David Istha | Inspectietype | Veiligheids inspectie |
| Datum inspectie | 18-3-2026 | Conclusie | Veilig na reparatie |

| Locatie | |
|---|---|
| Nummer | mrd29 |
| Naam | Dr. v. Westendorplaan |
| Straat en nr. | Dokter van Westendorplaan |
| Wijk | Moordrecht wijk 03 |
| Postcode | |
| Plaats | Moordrecht |
| Gemeente | Zuidplas |
| Beheerder | |

| Speeltoestel | |
|---|---|
| Nummer | mrd29.02_01.05_01 |
| Naam | Combinatietoestel met glijbaan Linge 24 |
| Omschrijving | |
| Typenummer | VRB.080.699 |
| Serienummer | |
| Leverancier | BOERplay B.V. |
| Fundatie | |
| Leeftijdsgroep | |

## Detailfoto's

Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1



Detailfoto bij constatering: 1



## Urgentie

1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

gemeente Zuidplas

# Inspectieformulier

| | | | |
|---|---|---|---|
| Opgenomen door | Adriaan de Winter | Inspectietype | Controle inspectie |
| Datum inspectie | 19-3-2026 | | |

| Locatie | |
|---|---|
| Nummer | mrd29 |
| Naam | Dr. v. Westendorplaan |
| Straat en nr. | Dokter van Westendorplaan |
| Wijk | Moordrecht wijk 03 |
| Postcode | |
| Plaats | Moordrecht |
| Gemeente | Zuidplas |
| Beheerder | |

| Ondergrond | | | |
|---|---|---|---|
| Nummer | mrd29.02_02 | | |
| Naam | Rubbertegel | | |
| Omschrijving | | | |
| Typenummer | | | |
| Aanduiding | duikelrek | | |
| Objectgroep | Vast materiaal | | |
| Sub objectgroep | | | |
| Leverancier | | | |
| Oppervlakte | 14,41 m² | | |
| Geprogrammeerd vervangjaar | | | |
| Type vervanging | | | |
| Algemene info | | | |
| Barcode ID | | | |
| Transponder ID | | | |
| Transponder Locatie | | | |
| UniekIDExtern | 318627 | | |
| Bouwjaar | | | |
| Levensduur | 0 | | |
| Vervangjaar | | Verwacht | 2027 |

Foto ondergrond



| Memo |
|---|
| Geen |

## Openstaande constateringen

Geen

## Geaccepteerde constateringen

Geen

## Afgemelde constateringen

Geen

## Urgentie

1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar

gemeente Zuidplas

# Inspectieformulier

| | | | |
|---|---|---|---|
| Opgenomen door | David Istha | Inspectietype | Veiligheids inspectie |
| Datum inspectie | 18-3-2026 | Conclusie | Veilig |

## Locatie

| | |
|---|---|
| Nummer | mrd29 |
| Naam | Dr. v. Westendorplaan |
| Straat en nr. | Dokter van Westendorplaan |
| Wijk | Moordrecht wijk 03 |
| Postcode | |
| Plaats | Moordrecht |
| Gemeente | Zuidplas |
| Beheerder | |

## Foto speeltoestel



## Speeltoestel

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nummer | mrd29.02_02.09_02 | | |
| Naam | Duikel duo H1.29-0.95 | | |
| Omschrijving | | | |
| Typenummer | SOL.030.014 | | |
| Serienummer | | | |
| Leverancier | BOERplay B.V. | | |
| Fundatie | | | |
| Leeftijdsgroep | | | |
| Objectgroep | Duikelrek | | |
| Sub objectgroep | Meerdelig duikelrek | | |
| Barcode ID | | | |
| Transponder ID | | | |
| Transponder Locatie | | | |
| UniekIDExtern | 57040 | | |
| Bouwjaar | 2008 | | |
| Levensduur | 15 | | |
| Vervangjaar | 2023 | Verwacht | 2027 |
| Valhoogte-Opgegeven | 1300 | | |
| Valhoogte-gemeten | 1200 | | |
| Opvangzone | 9,6 | | |
| AKI | Liftinstituut B.V. | | |
| Certificaat | 09200116206 | | |

## Ondergrond (gekoppeld)

| | |
|---|---|
| Soort | Rubbertegel |
| Leverancier | |
| Oppervlakte | 14,41 m² |

## Memo

Geen

## Openstaande constateringen

Geen

## Geaccepteerde constateringen

Geen

## Afgemelde constateringen

Geen

## Urgentie

1: Locatie of object afsluiten, overgaan tot onmiddellijke herstel of afbraak.
2: Locatie of object is niet veilig. Reparatie dient met spoed uitgevoerd te worden.
3: Locatie of object vertoont gebreken. Herstellen op korte termijn.
4: Locatie of object vertoont gebreken. Herstel tijdens volgende onderhoudsronde.
5: Eventueel te herstellen, geen groot gevaar