

Locatietekening Museum Boijmans Van Beuningen - kelder werkzaamheden t.b.v. bevochtiging

- Techniek ruimte Bodon kelder
- LBK reeds voorzien van hogedruk bevochtiging
- LBK niet aanpassen (capaciteit meenemen in reserve capaciteit waterbehandeling)
- LBK voorzien van nieuwe adiabatische bevochtiging en indien noodzakelijk nieuwe voorverwarmer
- Bevochtigingpunt in het luchtkanaal
- Opstellingsplek waterbehandeling
- Aansluitpunt water

