

Storing Code	Obejct Groep	Naam	Datum Melding	Storing Omschrijving	Storing Type Omschrijving	Maatregelen
				Bomen gaan niet naar beneden.		
A004.2011.012	A&F	1e Coolhavenbrug	03-22-11		Electrisch	OBT AEVO, De VRI hersteld een proefdraai gemaakt en alles weer werkend achter gelaten.
A004.2011.011	A&F	1e Coolhavenbrug	02-25-11	Bomen gaan niet naar beneden.	Electrisch	OBT AEVO, eindschakelaar is opnieuw afgesteld.
				VRI in storing pijlen gaan niet weg, deze storing ontstaat tussen 22.00 uur en 06.00 uur omdat dat de stoplichten geel knipperen.		OBT AEVO, Advies is om volgende week een afspraak met City-tec en onze automatisering en AEVO om 23:00 uur dit te testen met alle partijen bij elkaar
A004.2011.010	A&F	1e Coolhavenbrug	02-17-11		Electrisch	
A004.2011.009	A&F	1e Coolhavenbrug	02-16-11	VRI in storing.	Electrisch	OBT AEVO, gereset.
				Softwarestoring in verkeersregeling installatie.		OBT AEVO, VRI installatie geeft Coolhavenbrug niet Vrij, Brugwachter heeft VRI reset knop op scada gebruikt en probleem is verholpen
A004.2011.007	A&F	1e Coolhavenbrug	02-10-11		Electrisch	
				Kan de brug niet aanvragen.		
						OBT AEVO, Zie (V002-2) Dan moet je naar de brug toe om hem lokaal te bedienen daarna reset het systeem zichzelf. Dit heeft er altijd ingezeten na de ombouw.Dit moet softwarematig opgel worden hiervoor gaan wij onze automatisering bijhalen en luitzoeken.
A004.2011.006	A&F	1e Coolhavenbrug	01-31-11		Electrisch	
A004.2011.005	A&F	1e Coolhavenbrug	01-31-11	De roldeur nazien.	Electrisch	OBT AEVO, deze storing wordt nog doorgesproken met het Havenbedrijf (Jos Kamp)
A004.2011.004	A&F	1e Coolhavenbrug	01-24-11	Vuilwaterpomp blijft lopen.	Electrisch	OBT AEVO, electrode schoongemaakt.
				VRI Coolhavenbrug lokaal te bedienen.		
A004.2011.002	A&F	1e Coolhavenbrug	01-13-11	MSB melding 1804495	Electrisch	OBT AEVO, mondeling gereset.
				Parksluis komt niet vrij, alleen handmatig te bedienen.		OBT AEVO, kruispunt op knipperen gezet en instal getest en niets aan de hand maar bij het indr van de nood komt er geen vrijgave wat wel zou moeten. Als de noodstop wordt ingedrukt komt er wel een vrijgave VRI zit er in volgens de laatste verbouwing. word
A004.2011.001	A&F	1e Coolhavenbrug	01-10-11	MSB melding 1804495	Electrisch	
A004.2011.014	A&F	1e Coolhavenbrug	06-08-11	Camera op brugdek geeft geen beeld	Electrisch	
				Reset vuilwaterpomp		
						Slikpomp geeft thermische storing. Bij aankomst pomp getest op de hand en automatisch dit werkt goed de melding komt uit de PLC dit zal uitgezocht moeten in de software□
A004.2011.013	A&F	1e Coolhavenbrug	05-31-11		Electrisch	
				Camera vervangen.		Het vervangen van een nieuw bosch camera + lens. De tijdelijke camera teruggeplaatst naar de kleine sluis. Alles juist ingesteld en werkend achtergelanten.□
A004.2011.015	A&F	1e Coolhavenbrug	06-10-11		Electrisch	
				Brug draait niet.		Noodstop actie was de storing. Dit is veroorzaakt door een verkeerde bediening van de brug. Deze is getest door op lokaal de brug te bedienen en de storing was opgelost.□
A004.2011.016	A&F	1e Coolhavenbrug	06-26-11		Electrisch	
A004.2011.017	A&F	1e Coolhavenbrug	08-31-11	4 armaturen bij portalen defect, schijnen op het wegdek.	Electrisch	Doorgegeven aan de afdeling OV
				LVS aangereden westzijde brug aan kant gemaal.		Mast bestellen, plus verkeersmaatregelen□
A004.2011.018	A&F	1e Coolhavenbrug	10-26-11		Electrisch	
				Noodverlichting kelder defect.		noodverlichting in kelder defect, noodverlichting armateur de kap was er niet aanwezig en de inwendig apparatuur defect. □
A004.2011.019	A&F	1e Coolhavenbrug	12-07-11		Electrisch	
				De brug gaat niet open.		Storing Coolhavenbrug, afsluiten 66 in noodbedrijf was verschoven waardoor er een noodstop gereset werd. Deze in de juiste stand gezet en proefdraai zonder storing.□
A004.2012.001	A&F	1e Coolhavenbrug	02-04-12		Electrisch	
				Buitenkant parkhaven werkt een slagboom niet.		OBT AEVO, Wederom afsluitboom 1 gaf de melding "terugmelding neer niet gekomen". Weer uitloggen, noodstop indrukken, systeem resetten en inloggen, hierdoor kon de brug gedraaid worden.□
A018.2011.015	A&F	1e Parkhavenbrug	05-18-11		Electrisch	
A018.2011.014	A&F	1e Parkhavenbrug	05-18-11	1e aanrijboom gaat niet.	Electrisch	
				Slagbomen willen niet neer.		OBT AEVO, Parkhavenbrug kan niet centraal bediend worden met de brugwachter lokaal bediend waardoor het systeem zich weer hesteld.div proefdraaien gemaakt daarna alles werkend achter gelaten.
A018.2011.013	A&F	1e Parkhavenbrug	04-26-11		Electrisch	
				Bij het neer gaan van slagboom 1 gaat de brug in noodstop.		OBT AEVO, Parkhavenbrug valt af en toe in storing met noodstop actief.Diverse malen gedraaid en de storingsmeldingen genoteerd.Wij moeten automatisering erbij halen om dit probleem op te lossen.
A018.2011.010	A&F	1e Parkhavenbrug	04-05-11		Electrisch	
				Bij het neergaan van slagboom 2 gaat de brug weer in de noodstop het zou aan de hydrauliekpomp kunnen liggen.		OBT AEVO, Parkhavenbrug valt steeds in storing met melding storing noodst.Terug melding van pomp EM2 werd niet goed gestuurd.Hulpcontact van thermisch relais defect deze opgehaald verwisseld div keren proef gedraaid en de installatie werkend achter gel
A018.2011.009	A&F	1e Parkhavenbrug	04-04-11		Electrisch	OBT AEVO,Storing brugbeweging.De scada blokkeerde de brugbeweging doordat de VRI zowel
				Bij het neerlaten van de brug valt deze in noodstop.		aanvraag accepteerd met vrijgeven van de brug.Oplossing VRI installatie laten aanpassen zie Rapport wat is doorgestuurt aan Gideon.□
A018.2011.012	A&F	1e Parkhavenbrug	04-06-11		Electrisch	
				Bij het sluiten van de bomen gaat de brug en de sluis in noodstop.		OBT AEVO, Vervolg van 8 april tijdrelais geplaatst div proefdraaien gemaakt en de installatie weer werkend achter gelaten.
A018.2011.011	A&F	1e Parkhavenbrug	04-06-11		Electrisch	
A018.2011.008	A&F	1e Parkhavenbrug	04-01-11	3 maal noodstop bij 1 draai	Electrisch	OBT AEVO, schakelaar was defect en deze is gerepareerd.
				Storing noodstop en terugmelding.		OBT AEVO,Waarschijnlijk ontstaat er een tijdens het sluiten van de afsluitbomen waardoor de plc in noodstop gaat.Dit gaan we samen met de afdeling automatisering uitzoeken als de storing zich herhaald. Storing is niet meer terug gekomen.□
A018.2011.007	A&F	1e Parkhavenbrug	03-24-11		Electrisch	
				Slagboom nummer 1 is eraf gereden door een bestelwagen (geen kentekennummer)		
						OBT AEVO, De oude boom gedemonteerd de nieuwe boom erop gezet en electrisch aangesloten deze tijdens brugdraai erop gezet getest en alles weer werkend achter gelaten.
A018.2011.006	A&F	1e Parkhavenbrug	03-15-11		Electrisch	

				TL blak in de kelder hangt nog maar aan 1 stroomdraaid.		OBT AEVO, Vervolgstoring van 23 -2-2011.Tijdens spertijd het armatuur wat loshing opnieuw gaten geboort en deze weer goed bevestigd.Tl bak weer opnieuw aangeloten en alles werkt weer goed.
A018.2011.005	A&F	1e Parkhavenbrug	02-23-11		Electrisch	
				Afsluitboom weigert.		
A018.2011.004	A&F	1e Parkhavenbrug	02-09-11		Electrisch	OBT AEVO, Storing afsluitboom 1 storing hoge ohmse waarde gemeten er is spannings verlies op de PLC ingang hierna werkte alles weer.Er moeten 2 relais vervangen worden.
				Roldeur nazien.		
A018.2011.003	A&F	1e Parkhavenbrug	01-31-11		Electrisch	OBT AEVO, De roldeur blijft halverwege stilstaan.De noodstop ingedrukt en weer geactiveerd.Daarna kon de deur weer voledig gesloten worden.Zo nu en dan zakt de deur iets terug (machanisch)
				De slagboom nazien.		
A018.2011.002	A&F	1e Parkhavenbrug	01-31-11		Electrisch	OBT AEVO, Storing slagboom parkhavenbrug de noodstop ingedrukt en weer geactiveerd daarna brugdraai gemaakt de installatie weer werkend achter gelaten
				1 slagboom gaat niet mee met de cyclus.		
A018.2011.001	A&F	1e Parkhavenbrug	01-26-11		Electrisch	OBT AEVO, Bij aankomst bleek de olie in de asb bevroren.OBT heeft de olie warm gemaakt.In de tussentijd osb 2 overbrugt en 3x draai gemaakt daarna een kachel gehaald en in de slagboom achter gelaten voor de komende koude periode.
				PLC Storing.		OBT AEVO, CPU PLC knippert. ISM automatiresing diverse handelingen verricht om deze plc weer operationeel te krijgen, zonder succes. Verdere onderzoek is nodig vanuit automatisering ism leverancier.□
A018.2011.016	A&F	1e Parkhavenbrug	05-20-11		Electrisch	
A018.2011.017	A&F	1e Parkhavenbrug	06-12-11	Stroomstoring	Electrisch	
A018.2012.001	A&F	1e Parkhavenbrug	04-27-12	Brug draaide niet.	Electrisch	
				Q0013 slagboomkast 2 rijweg noord/oost. Q0015 slagboomkast 3 rijweg zuid/oost. Q0017 slagboomkast 4 rijweg zuid/west.		
A018.2012.003	A&F	1e Parkhavenbrug	05-16-12	Betreft 3 afgebroken/defecte werkschakelaars.	Electrisch	
				Slagbomen aan de kant van de politie eruit gereden door een vrachtwagen van DHL.		ASB ZW is aangereden samen met GWR vervangen□
A018.2012.002	A&F	1e Parkhavenbrug	05-14-12		Electrisch	
				Slagboom afgereden.		Slagboom vervangen moet nieuwe besteld worden□
A018.2012.004	A&F	1e Parkhavenbrug	05-24-12	MSB melding 1950555	Electrisch	
				Helft van de kelder verlichting is defect.		In de kelder is de helft van de verlichting uit. Diverse metingen gedaan en armatuur is defect. Aangesloten zodat de rest werkt.□
A018.2012.005	A&F	1e Parkhavenbrug	07-02-12		Electrisch	
				Brug staat in storing.		
A033.2011.003	A&F&F	Achterhavenbrug	04-11-11		Electrisch	OBT AEVO, Brug kan niet bediend worden.Na onderzoek bleek dat de stroomrelais niet goed stonden deze opnieuw ingesteld brugdraai gemaakt en alles werkend achter gelaten.
				Rode storings lampje blijft branden.		
A033.2011.005	A&F&F	Achterhavenbrug	04-21-11		Electrisch	OBT AEVO, Op de lessenaar blijft een rood storingslampje branden.SVS defect deze vervangen daarna alles werkt achter gelaten.
				Brug heeft geen spanning en er ligt een bootje voor.		
A033.2011.004	A&F&F	Achterhavenbrug	04-15-11		Electrisch	OBT AEVO, Na onderzoek bleek dat het I/O blok A61.1 in storing stond.hierin zitten de eindstanden van de brug op.De spanning in en uit geschakeld waarna de brug weer goed functioneerd,Daarna de brug weer werkend achter gelaten.
				Verlichting kelder nazien.		Na onderzoek bleek dat er een automaat uit stond deze weer aangezet,Lamp vervangen en werkend achter gelaten. □
A033.2012.018	A&F&F	Achterhavenbrug	09-17-12		Electrisch	
				Diverse scheepvaartseinen uit, geconstateerd door Aevo.		2 maal SVS noord lamp vervangen. Deze werkend achter gelaten.□
A033.2012.019	A&F&F	Achterhavenbrug	09-18-12		Electrisch	
A033.2012.017	A&F&F	Achterhavenbrug	08-20-12	Nieuwe stroomkabel monteren.	Electrisch	
A033.2012.012	A&F&F	Achterhavenbrug	06-04-12	PLC storing	Electrisch	
A033.2011.006	A&F&F	Achterhavenbrug	07-12-11	Rood land verkeerssein is defect, Storingslampje brandt op bedieningslessenaar, alles functioneert wel.	Electrisch	OBT AEVO, gerepareerd. Storingslampje staat aan op de bedieningslessenaar. Bruginstallatie nagelopen en bleek dat er 5x svs lampen defect waren. Lampen vervangen en nu in orde.□
A033.2011.007	A&F&F	Achterhavenbrug	08-29-11		Electrisch	
				Scheepvaartseinen defect.		Storing SVS. Bij aankomst waren er 2 svs defect + 1 odv. Deze direct vervangen.□
A033.2011.008	A&F&F	Achterhavenbrug	09-30-11		Electrisch	
				Slagbomen gaan niet omhoog.		Slagbomen gaan niet meer omhoog. Dit komt omdat er toevallig een svs lamp defect is geraakt "rood Z/O" PLC is fail-safe uitgevoerd. Lamp vervangen en ook de glasverzekering was kapot. Deze is ook vervangen. Proef gedraaid en in orde.□
A033.2011.009	A&F&F	Achterhavenbrug	10-07-11		Electrisch	
A033.2011.010	A&F&F	Achterhavenbrug	10-15-11	Slagbomen blijven dicht.	Electrisch	Gereset ge proefgedraaid alles oke.
				Scheepvaartseinen defect. AEVO is er al naar toe.		SVS defect, bij aankomst 2x sper westzijde 2x rood west+zuid tevens 1 glaszekering defect. Werkend achter gelaten.□
A033.2012.001	A&F&F	Achterhavenbrug	02-03-12		Electrisch	
				Brug gaat niet open, er staan 4 mensen te wachten.		Brug gaat niet open. Bij aankomst stond de PLC in storing deze is hersteld en de installatie nagezien vervolgens proefdraai.□
A033.2012.002	A&F&F	Achterhavenbrug	02-14-12		Electrisch	
				Slagbomen gaan niet mee omhoog.		Afsluitbomen wilde niet open na bediening brug. Installatie onderzocht en door gemeten en bleek dat er een verzalfout in de afsluitbomen was. PLC compleet gereset en proefdraai. Alles in orde.□
A033.2012.003	A&F&F	Achterhavenbrug	02-16-12		Electrisch	

				Brug gaat niet open.		Storing achterhavenbrug, brug kon niet bestuurt worden door schilder werkzaamheden was er een werkschakelaar uitgezet dit lijkt als noodstop te worden gezien wat betekent dat deze gereset moet worden.□
A033.2012.004	A&F&F	Achterhavenbrug	03-08-12		Electrisch	
				Slagbomen werken niet.		Slagbomen werken niet. Na bedienen LVS wilden de afsluitbomen niet neer. Installatie bekeken en bleek in het storingsstelsysteem dat er een afsluitboom verzamelfout en brugverzamelfout was. PLC gereset en storingen zijn weg. Brug proefgedraaid en in orde.□
A033.2012.005	A&F&F	Achterhavenbrug	03-17-12		Electrisch	
A033.2012.006	A&F&F	Achterhavenbrug	03-22-12	Storingslampje op paneel brandt waardoor de brug niet geopend kan worden.	Electrisch	
				Slagbomen willen niet dicht.		Bomen willen niet neer. Bij aankomst geen actieve storingen gevonden. Uitgelegd aan bedienaar dat hij de knop ingedrukt moest houden dit ging goed. proefdraai en in orde bevonden□
A033.2012.007	A&F&F	Achterhavenbrug	04-07-12		Electrisch	
A033.2012.008	A&F&F	Achterhavenbrug	04-12-12	Rood licht is defect.	Electrisch	SVS rood NW defect, lamp vervangen deze was stuk.□
				Beneden stroom uitgevallen.		Verlichting kelder uitgevallen. Uitgeschakeld door waarschijnlijk overbelasting, deze weer ingeschakeld waarna alles weer werkt.□
A033.2012.009	A&F&F	Achterhavenbrug	04-24-12		Electrisch	
A033.2012.010	A&F&F	Achterhavenbrug	05-05-12	Brug is in storing.	Electrisch	Storing verzamel storing brug installatie deze is gereset. Brug werkend achter gelaten□
A033.2012.011	A&F&F	Achterhavenbrug	05-09-12	Slagbomen willen niet zakken.	Electrisch	knop te snel losgelaten en dan weer ingedrukt kan plc niet aan alles gereset□
				Brug doet niets meer (bedieningsfout)		Komt door verfwerkzaamheden moeilijk afstellen op hoogte van klep valt in storing brug gereset□
A033.2012.013	A&F&F	Achterhavenbrug	06-05-12		Electrisch	
				Brugwachter kan de bomen niet sluiten. de seinen werken wel.		Verzamelstoring afsluitbomen, deze in de kast gereset en een proefdraai gedaan, werkend achter gelaten.□
A033.2012.015	A&F&F	Achterhavenbrug	06-19-12	Brug staat open en landverkeer kan er niet door.	Electrisch	Brug wilde niet sluiten door noodstop bedienen. Installatie hersteld waarna de brug weer normaal neer ging.□
A033.2012.016	A&F&F	Achterhavenbrug	06-25-12		Electrisch	
				Brug gaat niet open.		OBT AEVO, Tijdens opensturen brug slagbomen in storing na zoeken bleek automaat F0052 uit.Tevens waren 2 ODV lampen defect deze gelijk vervangen en de slagbomen werkten weer. Advies Automaat onderverdelen in kleinere automaten
A035.2011.002	A&F&F	Admiraliteitsbrug	02-23-11		Electrisch	
				De brug reageert niet op de sleutel (geen contact) mensen kunnen er nu niet langs.		OBT AEVO, de instal onderzocht bleek dat er op de lessenaar geen spanning aanwezig was Via de PLC uitgang gezien dat er een noodstop actief was. Bleek dat de noodstop in brugkelder aan de oostkant geac was, deze goed gezet en de instal werkend acht gelate
A035.2011.001	A&F&F	Admiraliteitsbrug	01-13-11	Brug staat open en gaat niet meer dicht.	Electrisch	brug wilde niet neer. Bleef hangen bij controle schakelaar S1377. bij noodstop indrukken en spanning eraf en erop, wordt storing op geheven en brug kon zakken. Schakelaar gecontroleerd maar niet defect. □
A035.2012.008	A&F&F	Admiraliteitsbrug	08-10-12		Electrisch	
A035.2012.007	A&F&F	Admiraliteitsbrug	07-30-12	Kabel door van de slagboomkast.	Electrisch	Kabel van Afsluitboom 3 heeft een breuk. Nieuw stuk kabel gemaakt en gemonteerd.□
				Spanning weggefallen op toilet.		OBT AEVO,Verlichting (automaat F447) van de kelder stong uit, deze is weer ingezet en goed werkend achtergelaten.□
A035.2011.003	A&F&F	Admiraliteitsbrug	05-13-11		Electrisch	
A035.2011.005	A&F&F	Admiraliteitsbrug	10-12-11	Oranje landverkeerssein noord oost kant defect.	Electrisch	
				Bomen zakken niet.??		afsluitbomen gaan niet open.bij aankomst was er niets aan de hand installatie gecontroleerd□
A035.2011.006	A&F&F	Admiraliteitsbrug	10-26-11		Electrisch	
				Oliepomp nazien.		De oliepompe draaide niet goed. 2 fasen omgedraaid en het was weer goed□
A035.2011.007	A&F&F	Admiraliteitsbrug	11-03-11		Electrisch	
				De brug kan niet draaien en er ligt een schip voor.		de brug gaat niet open, brug niet meer te bedienen. Brug geeft alleen storing aan en geen specifiek probleem. Na onderzoek bleken diverse LVS relais te zijn verbrand. Tijdelijk relais geplaatst en schip door gelaten. Relais zijn vervangen.□
A035.2011.008	A&F&F	Admiraliteitsbrug	12-05-11		Electrisch	
				Onderdoorvaartlicht is defect.		onderdoorvaartlicht defect, er is een nieuwe lamp geplaatst. Alles werkend achter gelaten□
A035.2011.009	A&F&F	Admiraliteitsbrug	12-15-11	Verlichting in de kelder is defect.	Electrisch	Verlichting kelder defect, onder bedieningshuis 2 gloeilampen defect. De automaat stond ook uit lampen zijn vervangen en automaat ingezet.□
A035.2011.010	A&F&F	Admiraliteitsbrug	12-20-11		Electrisch	
				Landverkeerslichten gaan niet uit.		Landverkeerseinen gaan niet uit ze staan allemaal op rood licht. Stelsel onstabiel dor te lichte keuze in gebruikte relais, relais vervangen voor zwaarder. Tevens is er een knipper unit opgeblazen, deze besteld en vervangen.□
A035.2012.001	A&F&F	Admiraliteitsbrug	01-16-12		Electrisch	
				Licht beneden in de hal en gangetje kapot.		2x verlichting defect in kelder zuid. 1 van de gang en 1 van de kelder. Werkend achter gelaten.□
A035.2012.002	A&F&F	Admiraliteitsbrug	02-01-12		Electrisch	
A035.2012.003	A&F&F	Admiraliteitsbrug	06-06-12	Slagbomen gesloten maar brug gaat niet op	Electrisch	Brug gaat niet op, twee automaten stonden uit, deze weer ingezet gecontroleerd alles werekend achter gelaten

				Brug gaat niet open		Brug gaat niet open. Automaat F0645 weer aangesproken, vervolgens wilde de brug niet dicht, na zeer lang zoeken bleek dat de bedienaar de sv's nog op groen had staan na deze op rood te zetten zakke de brug.
A035.2012.004	A&F&F	Admiraliteitsbrug	06-07-12		Electrisch	
				Stotz nazien		Automaat staat uit. Onderzoek en metingen wezen uit dat tracing van waterleiding sluiting maakt. Er dient een nieuw stuk traching lint besteld te worden. Stekker losgenomen uit wcd en toilet.
A035.2012.005	A&F&F	Admiraliteitsbrug	06-08-12		Electrisch	OBT AEVO,tijdelijk lokaal bedienen ☐
A906.2011.001		Afstandbediening Hogebrug	04-11-11	Hogebrug schermen doen het niet.	Electrisch	
A940.2011.002	A&F	Afstandbediening Kop van Zuid	02-24-11	Afstandbediening van de Hogebrug, Spaansebrug en de Oost Abtsbrug staan in storing. Bediening van alle bruggen uitgevallen.	Electrisch	OBT AEVO, airco was uitgevallen PLC was te warm geworden, Airco laten repareren.
				Computer van de matrixborden knippert kan niet gereset worden , matrixborden werken wel.		OBT AEVO, De systeem computer hersteld daarna werkte het nog steeds niet daarna de multiplexer opnieuw opgestart en kwamen de verbindingen weer terug de installatie weer werkend achter gelaten.
A940.2011.003	A&F	Afstandbediening Kop van Zuid	03-08-11		Electrisch	OBT AEVO, toevallig was er een monteur van Getronics aanwezig om een monitor uit te wisselen voor een nieuwe dus hebben wij de oude monitor die vrijkwam omgewisseld met de defecte monitor. Alles getest en werkend achter gelaten.
				Monitor console 1 linksboven is defect.		
A940.2011.001	A&F	Afstandbediening Kop van Zuid	01-18-11		Electrisch	
A940.2011.004	A&F	Afstandbediening Kop van Zuid	08-18-11	Matrixborden uit.	Electrisch	
A940.2011.006	A&F	Afstandbediening Kop van Zuid	10-13-11	4 beelden vallen uit van Koninginnebrug en Erasmusbrug	Electrisch	Beelden gereset alles oke.
				TNO computer uitgevallen.		TNO Tuinmetingscomputer is uitgevallen, beugels aangepast in de kast☐
A940.2011.007	A&F	Afstandbediening Kop van Zuid	10-27-11		Electrisch	
A940.2011.008	A&F	Afstandbediening Kop van Zuid	11-07-11	Monitor van hoogte borden niet afleesbaar.	Electrisch	Monitor vervangen.
				Groot aantal TL lampen in de computerruimte zijn defect zodat men niet goed kan werken.		TL lampen vervangen in bedieningshuis, div lichten vervangen in schakelruimte☐
A940.2011.009	A&F	Afstandbediening Kop van Zuid	11-18-11		Electrisch	
A940.2011.011	A&F	Afstandbediening Kop van Zuid	12-09-11	Lampje van de brandmelder knippert op kastje bedieningshuis.	Electrisch	Lampjes vervangen.
				Op het schematisch overzicht in bedieningshuis Erasmusbrug brandt er een driehoek		LVS melding, eerder doorverbonden stroom relais ivm los gemaakte LVS armatuur. (LVS land verkeer sein) PSI storing display in technische ruimte brug kelder is vast, computer moet hersteld worden.☐
A940.2011.010	A&F	Afstandbediening Kop van Zuid	11-29-11		Electrisch	Computer nagekeken alles oke.
				Kleine monitor kapot.		Scheepvaart monitoren (rechts) geen beeld voedings adaptor is defect. Deze is vervangen alles werkt goed☐
A940.2011.012	A&F	Afstandbediening Kop van Zuid	12-21-11		Electrisch	
A940.2012.002	A&F	Afstandbediening Kop van Zuid	01-13-12	CV installatie wordt niet warm.	Electrisch	Theo Laport kon niet regelen omdat hij in de auto zat, daarom heeft A de Keijzer NR Koeling gebeld en deze zijn direct gekomen.
				Monitor defect, wordt als eerste werk op dinsdag ochtend gerepareerd.		Monitor defect. Monitor 1 uitgevallen. Adapter hiervan defect.reserve adapter gevonden en aangesloten. En werkend achter gelaten.☐
A940.2012.003	A&F	Afstandbediening Kop van Zuid	01-16-12		Electrisch	
				3 relais voor de Binnenhavenbrug (moet op de A940)		Na lang onderzoek naar Binnenhavenbrug bediening van lesenaar 3, 3 relais vervangen op printplaat (deze dienen voor de keuze van lesenaar 1,2,3 Binnenhavenbrug) details verslag en foto op mail. Geheel werkend achter gelaten.☐
A940.2012.004	A&F	Afstandbediening Kop van Zuid	01-24-12		Electrisch	
				Aggregaat bij entree hal stinkt.		Zit nieuwe vloeistof in moet even schoonbranden☐
A940.2012.005	A&F	Afstandbediening Kop van Zuid	03-09-12		Electrisch	
				Bedieningstafel 1 monitor knippert.		Monitor scada van bedieningstafel 1 knipperde. Voeding omgewisseld en bleek hieraan te liggen. Reserve voeding vervangen getest en in orde.☐
A940.2012.006	A&F	Afstandbediening Kop van Zuid	03-12-12		Electrisch	
				Monitor voeding geleverd.		2 x Oldrin monitor voedingen (reserve) geleverd. Inv eerdere gebruikte reserve voedingen ☐☐
A940.2012.007	A&F	Afstandbediening Kop van Zuid	03-27-12		Electrisch	
A940.2012.008	A&F	Afstandbediening Kop van Zuid	04-10-12	Op scherm van het matrixbord verschijnt foutmelding, bord functioneert wel.	Electrisch	
A940.2012.009	A&F	Afstandbediening Kop van Zuid	04-13-12	Storing op computerscherm van de matrixborden.	Electrisch	
				Monitor grote bedieningspaneel defect.		Deze worden binnenkort vervangen☐
A940.2012.010	A&F	Afstandbediening Kop van Zuid	04-14-12		Electrisch	
				Storing in UPS resetten.		Storing Kop van Zuid/Erasmusbrug/Koninginnebrug/Piekbrug door spanningsdip, al deze installaties moeten resetten (spaningsschakelaars) vervolgens alle bruggen proefgedraaid zonder verdere storingen.☐
A940.2012.011	A&F	Afstandbediening Kop van Zuid	05-16-12		Electrisch	
				Modem vervangen matrix systeem zuid		Storing Kop van Zuid/Erasmusbrug/Koninginnebrug/Piekbrug door spanningsdip, al deze installaties moeten resetten (spaningsschakelaars) vervolgens alle bruggen proefgedraaid zonder verdere storingen.☐
A940.2012.012	A&F	Afstandbediening Kop van Zuid	05-23-12		Electrisch	
A940.2012.013	A&F	Afstandbediening Kop van Zuid	06-08-12	Resetknop	Electrisch	deurknop defect van resetten Hoogteborden. Direct naar groothandel gereden om nieuwe te halen. Geheel vervangen en getest. Werkend achter gelaten.
				Deur defect.		OBT AEVO, Sluisdeur 1 gaat niet meer open.De regelaar spanningsloos gemaakt.Daarna weer ingeschakeld waardoor deze zichzelf hersteld had.Proefdraai gemaakt alles weer werkend achter gelaten.
V008.2011.009	A&F&F	Berg en Broekse Verlaat (Rijksmonument)	04-22-11		Electrisch	
V008.2011.007	A&F&F	Berg en Broekse Verlaat (Rijksmonument)	04-09-11	3 schippers staan voor een gesloten sluis terwijl deze nog open moet zijn volgens de opgegeven bedieningstijden.	Electrisch	OBT AEVO, brugwachter zwets opgeroepen.
				Deur 2 werkt niet.		OBT AEVO, Sluisdeur 2 blijft hangen.De motor was thermisch aangesproken waarschijnlijk door vuil tussen de deur. De installatie weer hersteld proefdraai gemaakt en alles weer werkend achter gelaten
V008.2011.006	A&F&F	Berg en Broekse Verlaat (Rijksmonument)	03-29-11		Electrisch	
				Sluisdeur gaat niet open.		OBT AEVO, Wij hebben samen met OBT de deur mechanisch losgekoppelt bootje erdoorgelaten de deur weer mechanisch aangekoppelt een paar proefdraaien gemaakt en alles werkte weer goed de installatie weer werkend achter gelaten.
V008.2011.005	A&F&F	Berg en Broekse Verlaat (Rijksmonument)	03-24-11		Electrisch	

			Een sluisdeur gaat niet open.			OBT AEVO, De sluisdeur gaat niet meer open en er ligt een schip in de sluis.Na onderzoek bleek dat de frequentie regelaar kapot is. de nwe frequentie regelaar geplaatst en geconfugureerd.
V008.2011.004	A&F&F	Berg en Broekse Verlaat (Rijksmonument)	03-17-11		Electrisch	
			Sluisdeur 4 gaat niet open.			OBT AEVO, Er bleek vuil en puin tussen de deur te zitten dit eruit gevist de thermische beveiliging hersteld daarna een aantal keren proefgedraaid en alles weer werkend achter gelaten
V008.2011.001	A&F&F	Berg en Broekse Verlaat (Rijksmonument)	02-16-11		Electrisch	
			Sluisdeur 2 hapert bij het bedienen. In verband met werkzaamheden verzoekt de sluiswachter om de reparatie uit te voeren op 15-09-2012 na 14:30 uur.			Sluisdeur 2 hapert bij indrukken. Melding: sluisdeuren haperden bij openen af te sluiten. Dit onderzocht maar niks kunnen vinden. Wel moeten er knoppen ingedrukt blijven. Storing is dus een bedieningsfout.□
V008.2012.007	A&F&F	Berg en Broekse Verlaat (Rijksmonument)	08-14-12		Electrisch	
V008.2012.006	A&F&F	Berg en Broekse Verlaat (Rijksmonument)	07-24-12	Buiten verlichting sluiswachtershuisje is defect.	Electrisch	Buiten verlichting bedienhuis doet het niet, Lamp vervangen.□
			Deur 4 gaat niet open.			Sluisdeur gaat niet open. Bij aankomst bleek deze weer te werken. Diverse malen proef gedraaid zonder storingen.□
V008.2011.012	A&F&F	Berg en Broekse Verlaat (Rijksmonument)	08-09-11		Electrisch	
V008.2011.013	A&F&F	Berg en Broekse Verlaat (Rijksmonument)	08-31-11	Aanpassen tijdklok na evenement. Aardkabel defect.	Electrisch	Tijdklok aangepast. Aardkabel defect. De brugwachter vindt het niet veilig en wij hebben deze aarkabel veilig weggestopt onder de motor, tegen struikelgevaar. Hier moet nog een aandingpen geslagen worden.□
V008.2011.014	A&F&F	Berg en Broekse Verlaat (Rijksmonument)	09-17-11		Electrisch	
V008.2012.001	A&F&F	Berg en Broekse Verlaat (Rijksmonument)	04-16-12	Electrische controle slot draait niet. Rode landverkeerssein beschadigd.	Electrisch	
						OBT AEVO, LVS Rode lamp in parkzijde defect, deze vervangen. LVS Gele glas in parkzijde heeft brandschade (vandalisme), kunststof glas is reeds besteld.
A031.2011.002	A&F&F	Berg- en Broekse Verlaat Brug	05-09-11		Electrisch	
A031.2011.001	A&F&F	Berg- en Broekse Verlaat Brug	03-22-11	Brug gaat niet goed open en dicht. Brug sluit niet goed moet twee man op gaan staan. De melder wilt gebelt worden wanneer er een monteur komt.	Electrisch	OBT AEVO, nagekeken en alles doet het weer.
						monteur heeft proefgedraaid er waren geen mankementen gevonden alles draaide goed□
A031.2012.004	A&F&F	Berg- en Broekse Verlaat Brug	05-01-12	Bij het omdraaien van het contact wordt er storing aangegeven, de brug kan echter wel draaien.	Electrisch	Sleutel schakelaar in gaat storing lampje branden diverse meldingen gedaan en er achter gekomen dat 17k4 niet actief was A1 kontakt draad zat los deze vast gedraaid en was de storing uit.□
A031.2012.005	A&F&F	Berg- en Broekse Verlaat Brug	06-19-12		Electrisch	
			Sluisdeuren gaan niet meer dicht.			OBT AEVO, oorzaak grof vuil hout e.d tussen de deuren thermisch blok SF2TH hersteld deuren getest en de installatie werkend achter gelaten.
V006.2011.001	A&F&F	Bergsluis	01-13-11	Sluis gaat niet meer open. MSB melding 1915143 / 1915152	Electrisch	Sluisdeur NW/ZW ging niet open wegens blok tussen de deuren. Thermisch pakket doorgesproken, deze getest en alles in orde□
V006.2012.001	A&F&F	Bergsluis	01-28-12	Sluis gaat niet open.	Electrisch	Misschien iets tussen de deuren gezeten deze gereset en proefgedraaid□
V006.2012.008	A&F&F	Bergsluis	04-20-12	Rode bedieningslamp en houder defect.	Electrisch	Lessenaar armatuurtje defect, deze losgekoppeld en verwijderd, nieuw armatuur besteld, deze moet geplaatst en vervangen worden. Vervolgactie: armatuur opnieuw gesoldeerden vervangen vervolgens getest zonder probleem.□
V006.2012.009	A&F&F	Bergsluis	04-23-12		Electrisch	
			Voorwerp tussen de deur (gereset en proefgedraaid)			de sluisdeuren gingen niet open dit kwam door dat er takken tussen de deuren zat deze verwijderd en het systeem gereset en werkend achter gelaten□
V006.2012.011	A&F&F	Bergsluis	05-26-12	Scheepvaartseinen niet te zien door schippers.	Electrisch	OBT AEVO, Volgens een schipper zijn de SVS niet goed te zien.Na diverse metingen bleek dat de lichtsensor en schemerschakelaar kapot was.Wij gaan deze materialen bestellen zodra ze binnen zijn gaan we ze monteren.
A034.2011.006	A&F	Beukelsbrug	03-29-11	Camera richting oost heeft geen beeld.	Electrisch	
						OBT AEVO, Camera richting oost heeft geen beeld meer.Bij aankomst bleek dat de camera van de mast was gewaaid.In de maastunnel was geen reserve camera aanwezig.Wij hebben met spoed een camera besteld en met een koerier laten komen savonds de camera op de Spinnenrag Dom camera dit graag verwijderen en schoonmaken. Diverse camera's schoongemaakt.□
A034.2011.003	A&F	Beukelsbrug	02-07-11	Spinrag verwijderen van de Doom camera	Electrisch	
A034.2012.008	A&F	Beukelsbrug	09-12-12		Electrisch	
A034.2011.008	A&F	Beukelsbrug	06-16-11	Alle camarabeelden zijn weggefallen.	Electrisch	
A034.2011.009	A&F	Beukelsbrug	08-26-11	Beweegbare camera draait niet.	Electrisch	
			Camera defect op de Beukelsbrug de exacte locatie kon niet worden gegeven men denkt camera z.z.			Camera defect. In de kast K5 zat de coax connector niet goed vast. Hier een ander BNC connector opgezet.□
A034.2011.010	A&F	Beukelsbrug	09-07-11		Electrisch	
A034.2011.011	A&F	Beukelsbrug	11-10-11	Onderdoorvaartlicht geel noordkant defect.	Electrisch	Lamp vervangen.
A034.2011.012	A&F	Beukelsbrug	11-28-11	Camera 2 heeft slecht zicht beweegbare camera 4 beweegt niet meer. Camera 4 kan niet meer in zoomen	Electrisch	Camera vier verdraaid, de camera is geraakt door de harde wind. Mast laten zakken en de band-it band opnieuw bevestigd en goed strak aangetrokken. □
A034.2011.013	A&F	Beukelsbrug	12-01-11		Electrisch	
A034.2011.014	A&F	Beukelsbrug	12-07-11	Camera 4 gedraaid.	Electrisch	Camera terug gedraaid.
A034.2012.001	A&F	Beukelsbrug	01-31-12	Camera staat gedraaid.	Electrisch	
A034.2012.004	A&F	Beukelsbrug	02-29-12	Video Matrix vervangen	Electrisch	
			Onderdoorvaartlichten zijn uit.			Onderdoorvaartverlichting defect. Bij aankomst bleek deze te werken stuurstroom nagelopen en niks bijzonders gevonden. Werkend achter gelaten.□
A034.2012.007	A&F	Beukelsbrug	06-26-12		Electrisch	

				Slagbomen werken niet.			OBT AEVO, Systeem PS 2.1 te laag. Ter plekke bediend en brug kon de cyclus afmaken.□
A001.2011.011	A&F&F	Binnenhavenbrug	05-20-11		Electrisch		
				Slagbomen openen niet.			OBT AEVO, De systeemdruk PS 2.1 was te laag. Deze ter plek bediend om de afsluitbomen te laten openen. □
A001.2011.010	A&F&F	Binnenhavenbrug	05-13-11		Electrisch		
				Landverkeerssein westkant geel is defect.			OBT AEVO, LVS 47E4 (geel west) storing. Bij aankomst metingen verricht. Lamp is ok, de stroomrelais 45K8 is defect en moet besteld worden.
A001.2011.007	A&F&F	Binnenhavenbrug	04-29-11		Electrisch		
				Storing in systeem. De brug gaat neit meer open en er staat verkeer voor de brug.			OBT AEVO, De systeemdruk was te laag. Deze ter plekke gereset en lokaal bediend. Na een paar proef draaien op afstand, alles goed werkend achtergelaten.
A001.2011.009	A&F&F	Binnenhavenbrug	05-13-11		Electrisch		
				Aandruktijd te lang.			OBT AEVO, Op de storingsdisplay stond " de aandruk tijd te lang". Dit is gereset en meerdere malen getest. Goed werkend achtergelaten.
A001.2011.008	A&F&F	Binnenhavenbrug	05-07-11		Electrisch		
				Systeemdruk te laag.			
A001.2011.003	A&F&F	Binnenhavenbrug	04-03-11		Electrisch		OBT AEVO, LVs blijven branden.Storingsdisplay gaf aan dat de systeem druk te laag was deze hersteld en de storing was weg.Bij proefdraai op afstand gaf deze display aan storing slagboom uit lood.De slagbomen nagelopen en niets kunnen vinden de storing een
				De brug gaat niet open, de slagbomen gaan wel neer.			OBT AEVO, Brug wilde niet open na sluiten slagbomen.Eindcontact van de slagboom afgesteld.Proefgedraaid en alles werkend achter gelaten.
A001.2011.006	A&F&F	Binnenhavenbrug	04-10-11		Electrisch		
				Onderdoorvaartlichten zijn uit.			OBT AEVO, Storing ODV defect doorgegeven door een schipper bij aankomst werkte alles naar behoren waarschijnlijk verkeerde melding.□
A001.2011.005	A&F&F	Binnenhavenbrug	04-07-11		Electrisch		
A001.2011.004	A&F&F	Binnenhavenbrug	04-07-11	LVS branden maar de bomen dalen niet, algemene Time-Out melding.	Electrisch		OBT AEVO, Gereset.
				Noodstop gebruikt, moet worden gereset.			OBT AEVO, Noodstop staat geactiveerd brug kan niet gedraaid worden.Bij aankomst stond de brug een stukje open en wilde niet verder noodstop terplekke hersteld en daarna kon de brug zijn cyclus verder afmaken.
A001.2011.002	A&F&F	Binnenhavenbrug	03-09-11		Electrisch		
				Camera's doen het niet.			
A001.2011.001	A&F&F	Binnenhavenbrug	01-12-11		Electrisch		OBT AEVO, geen camera beelden, na div metingen bleek de voeding van de 16 kanaals encoder defect. Na overleg de voeding van de Piekbrug weggehaald en deze gemonteerd Piekbrug moet tijdelijk lokaal bediend worden. Met spoed nwe voeding besteld.
				Landverkeerssein west geel uit			Aevo, Storing LVS west geel.Bij aankomst bleek dat de lamp defect was een nieuwe erin gedaan gestest en werken de achter gelaten□
A001.2011.014	A&F&F	Binnenhavenbrug	06-07-11		Electrisch		
				Brug blijft open staan			Aevo,Storing PS 1.2 druk te hoog Bij aankomst diverse proefdraaien gemaakt en toen kwam de storing niet meer terug□
A001.2011.013	A&F&F	Binnenhavenbrug	06-03-11		Electrisch		
				Slagboom neer, brug gaat niet open			Aevo, Brug gaat niet open, slagbomen gaan niet neer.Storing PS 1.2 druk te hoog Bij aankomst diverse proefdraaien gemaakt en toen kwam de storing niet meer terug□
A001.2011.012	A&F&F	Binnenhavenbrug	06-03-11		Electrisch		
				Bomen gaan niet open en landverkeersseinen blijven branden.			SPOED! Brug doet niks meer, bomen zijn naar beneden. Systeem. Systeemdruk wederom te laag. Noodstop relais gereset. Brugwachter opnieuw inloggen en fases doorlopen. Brug gedraaid boot erdoor en weer werkend achter gelaten.□
A001.2012.023	A&F&F	Binnenhavenbrug	09-12-12		Electrisch		
A001.2012.024	A&F&F	Binnenhavenbrug	09-14-12	Brug is niet meer te bedienen slagbomen gaan niet op.	Electrisch		
				Slagboomverlichting nazien.			Deze is nagekeken en werkend achtergelaten□
A001.2012.021	A&F&F	Binnenhavenbrug	07-09-12		Electrisch		
A001.2011.015	A&F&F	Binnenhavenbrug	07-03-11	Storing slagbomen	Electrisch		
				Bomen zijn gezakt en gaan niet meer open omdat het systeemdruk is weggefallen.			Wederom systeemdruk PS 2.1. Advies on verder onderzoek te verrichten om hydraulische drukopnemer te testen ism OBT. Systeem handmatige verder gedraaid en brug laten zakken. Installatie werkend achtergelaten.□
A001.2011.016	A&F&F	Binnenhavenbrug	09-28-11		Electrisch		
				Geen camerabeelden op Binnenhavenbrug en Spoorweghavenbrug.			Camerabeeld vd Binnenhavenbrug en de Spoorhavenbrug weggefallen. Ter plekke gekeken en hier de beelden nagekeken, alles was in orde. Op de Kop van Zuid bediening bleek dat de voeding vd videoconvector defect is. Voeding laten meelopen.□
A001.2011.017	A&F&F	Binnenhavenbrug	10-03-11		Electrisch		
				Hoofdschakelaar moet gereset worden.			Hoofdschakelaar kon niet in door actief noodstopcircuit deze hersteld en proefdraai zonder storingen□
A001.2011.018	A&F&F	Binnenhavenbrug	11-05-11		Electrisch		
				Slagbomen blijven liggen			De afsluitbomen gingen niet open PLC gaf aan druk te laag PS 2.1 en slagbomen. Gereset en proefdraai.□
A001.2011.019	A&F&F	Binnenhavenbrug	11-06-11		Electrisch		
				Kan de hoofschakelaar niet ingeven			Hoofdschakelaar komt niet in, diverse metingen vericht. Losse draad gevonden in Circuit noodstop, deze vastgezet en getest. Geheel werkend achtergelaten.□
A001.2011.021	A&F&F	Binnenhavenbrug	11-14-11		Electrisch		
				Hoofdschakelaar van binnenhavenbrug doet het niet.			hoofdschakelaar komt niet in dit is het vervolg van het onbetrouwbare noodstopcircuits. Proefgedraaid als proef mogelijk geeft een van de relais de storing. Storing werkend achter gelaten.□
A001.2011.023	A&F&F	Binnenhavenbrug	11-23-11		Electrisch		
				Hoofdschakelaar van binnenhavenbrug doet het niet.			Binnenhavenbrug wil niet op. Noodstoprelais, bedrading nagelopen. Niets kunnen vinden. Proefgedraaid en werkend achter gelaten□
A001.2011.024	A&F&F	Binnenhavenbrug	11-28-11		Electrisch		

			Accepteert commando niet.			Binnenhavenbrug wil niet op. Noodstoprelais, bedrading nagelopen. Niets kunnen vinden. Proefgedraaid en werkend achter gelaten□
A001.2011.025	A&F&F	Binnenhavenbrug	12-06-11		Electrisch	
			Hoofdschakelaar gaat niet in.			Storing hoofdschakelaar kan niet in noodstopcircuit onderzoek wijst uit naar 16 kanaals en coeler en of glasvezel behandeling richting kop van zuid, vervolg actie glasvezel kabel doormeten en schoonmaken□
A001.2011.020	A&F&F	Binnenhavenbrug	11-07-11		Electrisch	
			Storing hoofdschakelaar.			Noodstop relais kwam niet in op afstand. Noodstop reset gegeven waardoor deze weer in kwam en brug kan weer draaien. Storing komt zo nu en dan terug, waardoor de storing moeilijk op te sporen is.□
A001.2011.022	A&F&F	Binnenhavenbrug	11-22-11		Electrisch	
			Hoofdschakelaar gaat niet in			Noodstoprelais stond niet in daardoor komt de hoofdschakelaar niet in.Reset noodstop gegeven waardoor de brug weer bediend kon worden.□
A001.2011.026	A&F&F	Binnenhavenbrug	12-22-11		Electrisch	
A001.2012.002	A&F&F	Binnenhavenbrug	01-05-12	Hoogtewatermelding.	Electrisch	Controleren van de brug ivm hoogwater t/m het lage water.
A001.2012.003	A&F&F	Binnenhavenbrug	01-07-12	Brug gaat niet open.	Electrisch	
A001.2012.005	A&F&F	Binnenhavenbrug	01-14-12	Onderdoorvaartverlichting werkt niet.	Electrisch	Onderdoorvaartlicht Noord defect. Deze vervangen en werkt achter gelaten□
			Hoofdschakelaar komt niet in.			hoofdschakelaar ging niet in te plaats gekeken bleek dat de noodstop actief was, deze gereset en proefdraai gedaan en het werkte naar behoren.□
A001.2012.004	A&F&F	Binnenhavenbrug	01-08-12		Electrisch	
			Slagbomen willen niet meer open.			Slagbomen gaan niet op, systeem ps 2.1 te laag. Afsluitbomen was wel al gezakt maar voor als nog in storing gevallen. Storing is getest en proefdraai gemaakt en alles in orde.□
A001.2012.007	A&F&F	Binnenhavenbrug	01-19-12		Electrisch	
			LVS kan niet inschakelen.			Hoofdschakelaar gaat niet in. Bekend probleem. Noodstoprelais gereset en brug kan weer draaien.□ □
A001.2012.008	A&F&F	Binnenhavenbrug	01-20-12		Electrisch	
			Hoofdschakelaar gaat niet meer in.			Hoofdschakelaar komt niet in, storing systeem druk te laag. Storing is hersteld. Drukschakelaar vervangen door OBT ps 1.3. geheel werkend achter gelaten.□
A001.2012.009	A&F&F	Binnenhavenbrug	01-23-12		Electrisch	
A001.2012.006	A&F&F	Binnenhavenbrug	01-17-12	Brug kan niet draaien hoofdschakelaar gaat niet in.	Electrisch	
			Het SVS van de monitor brandt indicatielampje en er komen flitsen over het scherm			Monitor knippert vreemd, voeding van de monitor op de Kop van Zuid bleek defect te zijn. deze vervangen. Monitor werkt weer normaal. Alles werkend achter gelaten.□
A001.2012.011	A&F&F	Binnenhavenbrug	02-16-12		Electrisch	
A001.2012.010	A&F&F	Binnenhavenbrug	02-09-12	Camera's uitgevallen.	Electrisch	
			SVS is uit.			Plaatsen van nieuwe stroomrelais (50K4) tbv SVS □
A001.2012.013	A&F&F	Binnenhavenbrug	03-21-12		Electrisch	
			Kan niet bediend worden.			Geen bijzonderheden gevonden gereset en proefgedraaid□
A001.2012.014	A&F&F	Binnenhavenbrug	04-13-12		Electrisch	
			SVS rood uit.			Lamp is vervangen alles werkend achtergelaten□
A001.2012.012	A&F&F	Binnenhavenbrug	02-17-12		Electrisch	
			Slagbomen niet op.			Afsluitbomen gingen niet open na brugdraai dit weten te hesstellen. Vervolgens op afstand proefgedraaid zonder storing.□
A001.2012.015	A&F&F	Binnenhavenbrug	05-25-12		Electrisch	
			Brug gaat niet open			Brug wilde niet op na sluiten afsluitbomen. Systeemdruk ps 2,1 te laag. ter plekke de brug laten draaien waardoor storing zichzelf reset. Proefdraai gemaakt en in orde.
A001.2012.016	A&F&F	Binnenhavenbrug	06-02-12		Electrisch	
A001.2012.017	A&F&F	Binnenhavenbrug	06-04-12	Slagbomen gaan niet open	Electrisch	
A001.2012.019	A&F&F	Binnenhavenbrug	06-20-12	Brug gaat niet op en slagbomen niet naar beneden. Kan geen einde cyclus geven.	Electrisch	
			Als hoofdschakelaar wordt ingedrukt gebeurt er niets.			Brug wil niet op. Diverse metingen verricht noodstoprelais was uit oorzaak niet gevonden. Proef draai en werkend achter gelaten.□
A001.2012.020	A&F&F	Binnenhavenbrug	07-02-12		Electrisch	
			Slagbomen gaan niet open.			Afsluitbomen gaan niet op, noodstop aangesproken hersteld proefdraai gemaakt installatie werkend achtergelaten□
A001.2012.022	A&F&F	Binnenhavenbrug	07-07-12		Electrisch	
A002.2011.003	A&F	Boerengatbrug	07-09-11	Verwarming defect.	Electrisch	Door gegeven aan GA.
A002.2011.007	A&F	Boerengatbrug	09-21-11	De verlichting op de brug is defect.	Electrisch	Door gegeven aan OV.
			Onderdoorvaartlicht geel-oranje defect zuidzijde.			ODV Oranje / Geel defect zuidzijde. Bij aankomst lamp vervangen.□
A002.2011.008	A&F	Boerengatbrug	10-18-11		Electrisch	
			Stop in kelder gesprongen, er is nu geen licht.			□ Werkzaamheden in de brugkelder door derden. Deze gebruiken spanning vd vuilwaterpomp 380V, deze was uitgekapt na werkzaamheden. Spanning weer bij gezet. Tevens geconstateerd dat een voeding WCD van een afsluitboom eruit lag, deze ook vervangen.□
A002.2011.009	A&F	Boerengatbrug	10-16-11		Electrisch	
			Armatuur in de kelder bromt			Armaturen in brugkelder bromt, armateur defect. Armatuur vervangen installatie werkend achter gelaten□
A002.2011.011	A&F	Boerengatbrug	11-09-11		Electrisch	
			Peilschaal verlichting binnenzijde defect.			schijnwerper voor de peilschaalverlichting NW defect, peilschaalverlichting vervangen□
A002.2011.010	A&F	Boerengatbrug	11-08-11		Electrisch	
A002.2011.012	A&F	Boerengatbrug	11-25-11	Alarmbel van de vloeddeuren zijn defect.	Electrisch	
			Trap naar de kelder, niet werkende lichtschakelaar.			Naar de kelder toe een niet werkende licht schakelaar, alles werke bij aankomst. wel lag er een zekering uit v/d wcd in de brugkelder deze vervangen en alles in orde□
A002.2012.001	A&F	Boerengatbrug	01-19-12		Electrisch	

A002.2012.002	A&F	Boerengatbrug	04-26-12	Onderdoorvaartlamp noordzijde defect.	Electrisch	ODV noordzijde defect, lamp defect. Alles werkend achter gelaten.□
A002.2012.004	A&F	Boerengatbrug	05-27-12	Monitor van de voordeur werkt niet (goed).	Electrisch	Buitencamera defect. (geeft geen beeld) bij aankomst bekabeling nagezien de camera getest en beeldinstelling aangepast. Geheel werkend achter gelaten.□
A002.2012.003	A&F	Boerengatbrug	05-09-12	TL buis in de brugkelder is defect.	Electrisch	4 TL-lampen uit in de kelder. 3 daarvan zat een draad los in het centraaldoosje. Even naar gezocht maar toch gevonden.□
V004.2011.001	A&F	Boerengatkeersluis	12-15-11	Alarm en rode lamp voor hoogwatermelding werkt niet.	Electrisch	
M020.2012.001	DHS	Brug Koraalstraat	07-12-12	Brugdeel 20 centimeter naar buiten toe verschoven. MSB melding 1967801	Electrisch	Brugdeel verschoven is kunstof □ Deze teruggeplaatst en vastgezet moet ook met de andere platen gebeuren □
A009.2011.004	A&F&F	Brug Zuiddiepje	04-20-11	Scheepvaartsein zuid oostzijde doet het niet.	Electrisch	OBT AEVO, SVS zuidoostzijde werkt niet.De lamp vervangen het SVS getest en alles weer werkend achter gelaten
A009.2011.003	A&F&F	Brug Zuiddiepje	02-01-11	LVS blijft op rood staan.	Electrisch	OBT AEVO, contact nagekeken en weer oke.
A009.2012.020	A&F&F	Brug Zuiddiepje	09-17-12	Brug draait erg langzaam en gaat moeizaam dicht.	Electrisch	Bij aankomst weer goed. brugwachter hebben waarschijnlijk de afsluitboom contact per ongeluk verbroken □
A009.2012.019	A&F&F	Brug Zuiddiepje	07-30-12	31-07-2012 assistentie verlenen aan Steding voor kast.	Electrisch	Kast geopend en gelijk deurtje gerepareerd□
A009.2011.005	A&F&F	Brug Zuiddiepje	06-15-11	Groene licht aan eilandzijde brandt niet.	Electrisch	SVS zuidoostzijde werkt niet.De lamp vervangen het SVS getest en alles weer werkend achter gelaten□
A009.2011.006	A&F&F	Brug Zuiddiepje	11-29-11	Onderdoorvaartlichten defect.	Electrisch	onderdoorvaartlichten defect, 2 lampjes vervangen. Storing werkend achter gelaten□
A009.2012.001	A&F&F	Brug Zuiddiepje	02-02-12	Buitenverlichting en slagboom nazien.	Electrisch	Buitenverlichting nazien , beter afgesteld en alle 3 de lampen branden weer goed.□
A009.2012.002	A&F&F	Brug Zuiddiepje	02-15-12	Landverkeersseinen doen het nog steeds niet, dit is 2 februari gemeld.	Electrisch	Landverkeersein komen niet in, installatie lvs stond uit door onduidelijke oorzaak. Wel vocht in lvs paal zw deze drooggemaakt en lvs samen ingezet zonder problemen.□
A009.2012.004	A&F&F	Brug Zuiddiepje	03-21-12	Gaat heel langzaam open en dicht.	Electrisch	
A009.2012.005	A&F&F	Brug Zuiddiepje	03-23-12	Brug blijft in retardering steken.	Electrisch	
A009.2012.007	A&F&F	Brug Zuiddiepje	04-04-12	Brugklep blijft af en toe steken bij bediening.	Electrisch	de brug staat nog een stukje open. Assistentie verleend aan brugwachter wegens steeds reseten regelaar brug neer gestuurd. Assistentie verleend om de brug telkens te resetten om de brug op en neer te sturen.□
A009.2012.008	A&F&F	Brug Zuiddiepje	04-10-12	Klep blijft steken bij het openen van de brug.	Electrisch	De brug staat nog een stukje open. Assistentie verleend aan brugwachter wegens steeds reseten regelaar brug neer gestuurd. Assistentie verleend om de brug telkens te resetten om de brug op en neer te sturen.□
A009.2012.009	A&F&F	Brug Zuiddiepje	04-10-12	Assistentie brugdraai.	Electrisch	Assistentie brugdraai. Assistentie verleend aan brugwachter om telkens de storing te reseten □
A009.2012.010	A&F&F	Brug Zuiddiepje	04-11-12	Draaien brug.	Electrisch	Brug is gedraaid.
A009.2012.011	A&F&F	Brug Zuiddiepje	04-12-12	Brugdraai om 22.30	Electrisch	Aanwezig bij brugdraai ivm storing tacho□
A009.2012.012	A&F&F	Brug Zuiddiepje	04-12-12	Brugdraai om 00.45	Electrisch	Aanwezig bij brugdraai ivm storing tacho□
A009.2012.013	A&F&F	Brug Zuiddiepje	04-16-12	Ass bij brugdraai	Electrisch	assistentie brugwachter met draaien brug ivm defecte tacho□
A009.2012.014	A&F&F	Brug Zuiddiepje	04-17-12	Brugdraai.	Electrisch	Aanwezig bij brugdraai ivm storing tacho□
A009.2012.015	A&F&F	Brug Zuiddiepje	04-18-12	Brugdraai.	Electrisch	Assistentie brugwachter met draaien brug ivm defecte tacho□
A009.2012.016	A&F&F	Brug Zuiddiepje	04-18-12	Brugdraai	Electrisch	Assistentie brugwachter met draaien brug ivm defecte tacho□
A009.2012.006	A&F&F	Brug Zuiddiepje	04-02-12	Brug blijft een meter open staan. Verfwagen is defect.	Electrisch	OBT AEVO, Ass aan GWR verfwagen doet het niet bij aankomst bleek er een verkeerd verlengsnoer bij te zitten advies gegeven ander aggregaat te halen.
B075.2011.001	C&V	Cornelis van Beverenbrug (RW16)	04-05-11	Landverkeerssein E3 knevel afgebroken, landverkeerssein boven de weg verdraaid.	Electrisch	OBT AEVO, SVS onderdoorvaart NO was defect lamp vervangen tevens SVS NW rood defect deze ook meteen gerepareerd alles getest en werkend achter gelaten.
A003.2011.004	A&F&F	Doenbrug	02-28-11	Onderdoorvaartlicht noord oost aanbrug defect.	Electrisch	OBT AEVO, onderdoorvaartlicht gerepareerd.
A003.2011.003	A&F&F	Doenbrug	02-28-11	2 slagboom lichten met Ty-Rap Aardkabels verdwenen	Electrisch	OBT AEVO, SVS onderdoorvaart was uit de oorzaak is vandalisme men dacht dat de gele kabels aard kabels waren en deze hadden ze uit de lasdoos getrokken waardoor sluiting is ontstaan.We hebben de kabels weer opnieuw aangesloten en er een nieuwe zekering in
A003.2011.002	A&F&F	Doenbrug	02-24-11	Bij hoofddraaipunten val zit op leuning Kabelkonnelpkasties bij een hanot er een elec kabel los.	Electrisch	OBT AEVO, nieuwe stukken gemonteerd.
A003.2011.001	A&F&F	Doenbrug	01-13-11	Aardkabels van hoofddraaipunten gestolen.	Electrisch	OBT AEVO, ODV verlichting vanaf Delft is defect. Deze is vervangen 10v/50W
A003.2011.007	A&F&F	Doenbrug	05-16-11	Doorvaartlicht aan de kant van Delft defect.	Electrisch	
A003.2012.007	A&F&F	Doenbrug	08-21-12	Onderdoorvaartlicht defect. Scheepsvaarseinen tussen beweegbare gedeedeelte van de brug en wal is defect aan de noordzijde.	Electrisch	ODV licht en scheepvaartsein tussen beweegbare deel en wal defect Noordzijde. Vervangen en alles in orde.□

				2 scheepvaartseinen defect waarschijnlijk rood en aan de noordkant.		Storing doenbrug SVS NO en ODV NO lampen vervangen en SVS getest zonder problemen.□
A003.2011.010	A&F&F	Doenbrug	08-19-11		Electrisch	
A003.2011.012	A&F&F	Doenbrug	09-13-11	3 scheepvaartseinen defect.	Electrisch	3 SVS defect. Lampen van de SVS en ODS vervangen.□
				Aardkabel verdwenen.		
A003.2011.014	A&F&F	Doenbrug	09-20-11		Electrisch	Aardkabel weggeknipt. Oude kabelschoenen + bevestiging laten zitten en nieuwe gaten geboord en getapt, meer uit het zicht gehaald, dit om herhaling te voorkomen. Tevens de aardkabel wit gespoten om niet op te vallen.□
				Scheepvaartsein aan noord west kant defect.		
A003.2011.016	A&F&F	Doenbrug	11-22-11		Electrisch	Scheepvaartsein Noord,West kant defect, 3 lampen rood vervangen. 2 deden het nog niet vervolgens door gemeten. Twee glaszekeringen defect.□
A003.2011.017	A&F&F	Doenbrug	12-15-11	Verwarming van het bedieningshuis is defect.	Electrisch	verwarming bedieningshuis defect. Deze verwarming is vervangen en getest.□
				Wil de burg draaien maar krijg de hoofdschakelaar niet in, deze gaat terug naar de hoge brug.		Onderbreking gevonden in stroomstroom. Deze is gerepareerd en brug proef gedraaid. Alles werkt goed. □
A003.2012.002	A&F&F	Doenbrug	03-26-12		Electrisch	
				Geel onderdoorvaartlicht defect.		Storing o.v. nw, deze bleek defect te zijn, lamp vervangen en getest armatuur zeer lastig te bereiken door En zit te ver van de brug gemonteerd.□ □
A003.2012.003	A&F&F	Doenbrug	04-26-12		Electrisch	
A003.2012.004	A&F&F	Doenbrug	05-04-12	Onderdoorvaartlicht noord oost kapot.	Electrisch	Onderdoorvaart NO defect, deze vervangen waarna deze weer werkend is.□
				Aardkabel defect.		Aardkabel ontbreekt. Bij aankomst alle aardpunten gecontroleerd alles is er nog. Op de oude aardpunten zitten nog afgeknipte kabelschoen misschien is het door verwarring ontstaan. Nieuwe aardpunten zijn minder goed zichtbaar ivm diefstal□
A003.2012.006	A&F&F	Doenbrug	07-04-12		Electrisch	
				Aan de Buizengat zijde TL in de kelder defect.		OBT AEVO, TI buis vervangen en de starter alles getest en weer werkend achter gelaten
V005.2011.002	A&F&F	Duikersluis Buizengat	02-22-11		Electrisch	
				Afstellen vlotter.		OBT AEVO, Niveau vlotter afgesteld samen met OBT de deur proefgedraaid deze werkt goed we hebben hem 10 cm naar beneden afgesteld.
V005.2011.001	A&F&F	Duikersluis Buizengat	02-18-11		Electrisch	
				Er is geen spanning		na metingen van binnenhoofd en buitenhoofd.het blijkt dat de voeding van Eneco geen spanning levert. Storing nog niet verholpen. Teun van gemeente werken weet ervan en gat het doorgeven aan Eneco.□
V005.2012.004	A&F&F	Duikersluis Buizengat	07-17-12		Electrisch	
				Meters afstellen op 17-10-2011		Meters afstellen in de erasmusbrug en boerengatbrug ism (Teun Vennema) GWR om 09:30uur.□
V005.2011.003	A&F&F	Duikersluis Buizengat	10-13-11		Electrisch	
				Standmelding defect.		Buiten deur stand melding geeft 180 aan ipv 70. als de deur gesloten is en HI melding het komt door uit range van stand opnemen in sluis. Verder werkt alles goed. Opnieuw geprogrammeerd□
V005.2011.004	A&F&F	Duikersluis Buizengat	12-21-11		Electrisch	
V005.2012.001	A&F&F	Duikersluis Buizengat	01-23-12	Lichtschakelaar deur noordzijde defect.	Electrisch	
				TL buis buitenkant defect		TL buis (buiten) zuidzijde defect. TI lamp in klep kapot tl lamp vervangen. Werkens achter gelaten.
V005.2012.003	A&F&F	Duikersluis Buizengat	06-13-12		Electrisch	
				Kelderpomp in storing.		
A040.2011.008	A&F	Erasmusbrug	01-24-11		Electrisch	OBT AEVO, Vuilwater pomp in de kelder blijft draaien.De elektroden waren vuil deze voor oost en west gelijk schoongemaakt getest alles werkte de installatie werkend achter gelaten
				Kelder verlichting nazien.		OBT AEVO, Kelder verlichting nakijken er zijn div armaturen uit er zitten 5 armaturen op een plek waar we een stelling nodig hebben 4 maal in de bascule kelder en 1 deksel defect vervolgactie. defecte TL verv en armatuur geplaatst de rest in overleg met
A040.2011.006	A&F	Erasmusbrug	01-17-11		Electrisch	
A040.2011.005	A&F	Erasmusbrug	01-14-11	Op het westelijke fietspad staat het voorsein verdraaid.	Electrisch	OBT AEVO, voorsein recht gedraaid.
				Siervelichting moet om 17.00 uur aan en om 01.00 uur s'nachts uit.		OBT AEVO, de tijd klokken zijn nu ingesteld op 17.00 uur aan en om 01.00 uur uit. De installatie getest en werkend achter gelaten.
A040.2011.004	A&F	Erasmusbrug	01-03-11		Electrisch	
A040.2011.034	A&F	Erasmusbrug	06-10-11	Brug valt spontaan in noodstop	Electrisch	
				2 fans van PLC kast defect		Aevo,erasmusbrug 2x ventilatoren van de plc vervangen□
A040.2011.033	A&F	Erasmusbrug	06-09-11		Electrisch	
				Camerabeeld weg		Aevo,Camera beeld weg.Bij aankomst bleek de bedienaar verkeerd gekeken te hebben alles gecontroleerd en alles was in orde□
A040.2011.032	A&F	Erasmusbrug	06-08-11		Electrisch	
				Monitor defect		Aevo, Monitor 2 defect bedieningslessenaar 2 tijdelijk buiten bedrijf□ Vervolg actie van 10 4-6-2011 bestelde monitor desk 1 geplaatst en in bedrijf gesteld□
A040.2011.031	A&F	Erasmusbrug	06-04-11		Electrisch	
A040.2011.030	A&F	Erasmusbrug	05-13-11	Monitor systeem in storing.	Electrisch	OBT AEVO,gereset.
A040.2011.029	A&F	Erasmusbrug	05-02-11	Verbinding brugwachtersgebouw naar basculekelder is defect dit is 2 mei gemeld.	Electrisch	OBT AEVO, verbinding nagekeken alles weer oke.
A040.2011.027	A&F	Erasmusbrug	04-14-11	Aanrijboom zuid oost zijde zakt niet.	Electrisch	OBT AEVO, sesor is vuil en deze schoongemaakt.
				Na het draaien van de brug verschijnt de storingsmelding NW cims module.		OBT AEVO, De brugwachter krijgt na een brugdraai een storingsmeldingvan de Sim N/W.dit is een bestaande storing omdat de storings PC was vastgelopen is deze blijven staan alles weer hersteld en de storing was weer weg alles weer werkend achter gelaten.
A040.2011.020	A&F	Erasmusbrug	03-25-11		Electrisch	
A040.2011.026	A&F	Erasmusbrug	04-06-11	De lampen in het beton zijn defect.	Electrisch	OBT AEVO, doorgegeven aan OV

A040.2011.024	A&F	Erasmusbrug	04-06-11	Camera landverkeer blind. Monitor connector is los.	Electrisch	OBT AEVO, gerepareerd.
A040.2011.023	A&F	Erasmusbrug	04-02-11		Electrisch	OBT AEVO, Storing monitor.De connector van de monitor zat niet goed vast waarschijnlijk door trilling losgekomen deze weer goed vastgezet en alles werkend achter gelaten.
A040.2011.021	A&F	Erasmusbrug	03-28-11	Sierverlichting in en uit schakelen. In bascule kelder staat de storingscomputer op tilt.	Electrisch	OBT AEVO, dit in en uit geschakeld. OBT AEVO, Storing op de storings monitor van de erasmusbrug er word een inlog code gevraagd om in te kunnen loggen.Deze code opgevraagd bij Gideon Tomsen.
A040.2011.019	A&F	Erasmusbrug	03-24-11		Electrisch	
A040.2011.018	A&F	Erasmusbrug	03-14-11	Bij de ballustrade in de kelder zijn 3 TL lampen defect. De brug draait erg langzaam.	Electrisch	OBT AEVO, tl balken vervangen.
A040.2011.007	A&F	Erasmusbrug	01-24-11	Monitor is uitgevallen.	Electrisch	OBT AEVO, ass OBT nakijken hoofdpomp 2 om 10.00 uur.Vervolgactie van 25 januari Samen met automatisering de pomp installatie pomp M736 word voluitgestuurd dit komt dat de analoge uitgang van de kaart van de stuurklep openstaat en de 10V spanning van de ka
A040.2011.015	A&F	Erasmusbrug	02-22-11	Vannaf zuid boven de rijbaan zit het verkeerslicht los.	Electrisch	OBT AEVO, De voeding gemeten deze was goed coax verbinding omgezet deze was ook goed.Daarna het inkomende signaal naar ander chanel omgezet daarna werkte het weer.
A040.2011.014	A&F	Erasmusbrug	02-11-11	Camerakappen zijn vuil.	Electrisch	OBT AEVO, Camera kappen vuil.Schoongemaakt met hoogwerker
A040.2011.013	A&F	Erasmusbrug	02-09-11	Camera geeft geen beeld.	Electrisch	OBT AEVO, Camera 2 heeft geen beeld.De fiber converter in de technische ruimte beter afgesteld daarna was camera beeld weer inorde
A040.2011.012	A&F	Erasmusbrug	02-09-11	Slagbomen gaan niet neer.	Electrisch	OBT AEVO, De infrarood beveiliging werkt niet meer deze zijn vuil schoongemaakt en proefdraai gemaakt.Daarna savonds terug gegaan om ook alle overige sensoren schoon te maken.
A040.2011.011	A&F	Erasmusbrug	02-09-11	Voeding noord oostzijde.	Electrisch	
A040.2011.010	A&F	Erasmusbrug	02-04-11	Matrixborden defect.	Electrisch	OBT AEVO, Bij aankomst stond bij de erasmusbrug op scada voed n/o wind 14 M/S hoofdschakelaar kan niet inkomen.Bij de Kop v Zuid krijgt de brugwachter de melding storing voed N/O en niet hetzelfde als op scada in de brug. Advies melding het zelfde laten
A040.2011.009	A&F	Erasmusbrug	02-04-11		Electrisch	
A040.2012.061	A&F	Erasmusbrug	09-26-12	Storingsdisplay werkt niet goed. Relais achter de PLC moeten vervangen worden.	Electrisch	Werkshakelaars in gezet en brug in bedrijfgenomen. Tijdens eerste proefdraai plc uitgangkaart 24207 had storing kaart los en gezet deze storing verholpen 4x brug proef gedraaid ivm. Hydrolisch ontluichten. Brug werkend achter gelaten. □
A040.2012.060	A&F	Erasmusbrug	09-20-12	Hydrofoor heeft geen stroom	Electrisch	Storing geen water in verblijfsruimte compressor. Pomp stond vast, deze opnieuw onder spanning gezet en lucht uit leiding verwijderd waarna er weer water was.□
A040.2012.057	A&F	Erasmusbrug	08-28-12	Assistentie Citytec en DS+V tbv VRI installatie	Electrisch	Assistentie City-tec en DS+V□
A040.2012.058	A&F	Erasmusbrug	08-28-12	Assistentie AEVO nivelleren Erasmusbrug	Electrisch	op verzoek van OBT , assistentie verleend (elektrisch) voor het nivelleren van de hydrauliek tanks ISM Rexroth□
A040.2012.056	A&F	Erasmusbrug	08-22-12	Afstellen sierverlichting brug naar aanleiding van klacht bewoner(s).	Electrisch	afstellen sierverlichting 21:00 uur. na klachten van een bewoner dat een schijnwerper in zijn huis schijnt dit onderzocht. Sierverlichting mast nr 13 westzijde is verlopen en ism OBT deze versteld en goed vast gezet. Bewoner is nu tevreden.□
A040.2012.055	A&F	Erasmusbrug	08-22-12	Landveersseinen gaan niet aan. De brug kan niet gedraaid worden.	Electrisch	LVS komen niet in. LVS blijft geel knipperen omdat de communicatie is weggefallen. LVS blijven wel branden, dit verholpen met noodstop en reset noodstop.□
A040.2012.054	A&F	Erasmusbrug	08-02-12		Electrisch	
A040.2012.053	A&F	Erasmusbrug	07-27-12	Alle matrixborden geven een onjuiste hoogtemelding.	Electrisch	
A040.2012.051	A&F	Erasmusbrug	07-18-12	Matrixbord oostzijde brand wel maar geeft geen onderdoor vaarhoogte aan. Sierverlichting brand de hele nacht. Verzoek tot aanpassen.□ Inschakeltijd 21.00 uur uitschakeltijd 01.00 / inschakeltijd 05.00 uur uitschakeltijd 07.00 uur.	Electrisch	tijd klok is afgesteld opo deze tijden□
A040.2012.052	A&F	Erasmusbrug	07-23-12	Monitor bedieningstafel 2 in storing.	Electrisch	Monitor uitgevallen, deze vervangen.□
A040.2012.047	A&F	Erasmusbrug	07-13-12	Olie lekkage Erasmusbrug.	Electrisch	dit is gerepareerd door Molenmakers□
A040.2012.048	A&F	Erasmusbrug	07-11-12	SPOED SPOED. Storing aan de PLC, deze is reeds doorgegeven aan AEVO en Teun Fennema.	Electrisch	Storing Brugbeweging. Bedientafel Erasmusbrug vast. ISM Progmatic via achterdeur uit kunnen loggen bedientafel 2 is nu weer in gebruik. □
A040.2012.046	A&F	Erasmusbrug	07-11-12		Electrisch	
A040.2012.049	A&F	Erasmusbrug	07-18-12	Hoogte meet borden uit. Verlichting brandt overdag.	Electrisch	Ter plaatse gekeken niets gevonden□
A040.2012.050	A&F	Erasmusbrug	07-17-12	MSB melding 1969171	Electrisch	

A040.2011.035	A&F	Erasmusbrug	06-17-11	Lift in de pyloon is defect.	Electrisch	OBT, Doorgegeven aan firma al inn.
A040.2011.036	A&F	Erasmusbrug	06-17-11	Monitoringsysteem defect	Electrisch	OBT AEVO, gereset.
A040.2011.037	A&F	Erasmusbrug	06-23-11	Brandlucht bij aggregaat in brugkelder	Electrisch	
A040.2011.038	A&F	Erasmusbrug	06-24-11	Trillingsmeting aanpassen	Electrisch	OBT AEVO, aangepast.
A040.2011.039	A&F	Erasmusbrug	06-15-11	Nivelleren	Electrisch	OBT AEVO, genivileerd.
A040.2011.040	A&F	Erasmusbrug	07-04-11	Na draaien van de brug storing algemene SM module plc 06. Slagboom tram aan noordzijde eraf.	Electrisch	OBT AEVO, gereset. Tram heeft slagboom zuid eraf gereden. ISM OBT nieuwe slagboom geplaatst en geheel getest. Goed werkend achter gelaten.□
A040.2011.041	A&F	Erasmusbrug	07-06-11		Electrisch	
A040.2011.042	A&F	Erasmusbrug	07-11-11	Aanschijnverlichting van aantal A10 borden is defect. Storing Scada / SCM module = defect.	Electrisch	OBT AEVO, wordt geclusterd met andere lampen. Bedienpost geeft storing op scada, Algemeen SCM-Module defect PLC-06. Bij aankomst stond de melding groen gekleurd, wat aangeeft dat de storing weg is. Op plc gekeken en geen afwijking gevonden. Geheel goed werkend achter gelaten.□
A040.2011.044	A&F	Erasmusbrug	07-04-11	Thermosstaat verwarming pyloon aanpassen.	Electrisch	OBT AEVO, Piloontop, stekker vd verwarmingsinstallatie is eruit. Stekker er in steken, deze moet bij 5 graden aanslaan. Verwarming Pyloontop aangesloten en thermostaat van 15c naar 5 c gewijzigd. □
A040.2011.043	A&F	Erasmusbrug	07-12-11	Alle matrixborden uitgevallen.	Electrisch	OBT AEVO,Matrixborden zijn allemaal uitgevallen. In technische ruimte PC en modem gereset en systeem in bedrijf genomen. Alles goed werkend achtergelaten.□
A040.2011.045	A&F	Erasmusbrug	07-15-11	Controleren en herstellen van de witte markeerlichten	Electrisch	Verlichting afstellen tbv scheepvaart□
A040.2011.049	A&F	Erasmusbrug	08-05-11		Electrisch	
A040.2011.050	A&F	Erasmusbrug	09-12-11	trillings meter in storing	Electrisch	Is verholpen door AEVO
A040.2011.052	A&F	Erasmusbrug	08-18-11	Noodstop geactiveerd	Electrisch	Noodstop er uit gehaald door reset.
A040.2011.053	A&F	Erasmusbrug	08-19-11	Kelder verlichting defect.	Electrisch	Verlichting gerepareerd.
A040.2011.057	A&F	Erasmusbrug	09-15-11	TL Lampen defect in bedieningshuis Erasmusbrug	Electrisch	TL lampen vervangen.
A040.2011.047	A&F	Erasmusbrug	08-01-11	Monitor defect	Electrisch	
A040.2011.051	A&F	Erasmusbrug	08-18-11	Bliksem inslag in de installatie.	Electrisch	
A040.2011.058	A&F	Erasmusbrug	09-20-11	Matrixborden in storing.	Electrisch	
A040.2011.059	A&F	Erasmusbrug	09-26-11	Brug staat half open en geen enkel verkeer kan er meer door.	Electrisch	Gereset en proefgedraaid.
A040.2011.060	A&F	Erasmusbrug	09-27-11	Retardering werkt niet goed.	Electrisch	Kaart moet worden vervangen wordt nu handmatig gestopt.
A040.2011.061	A&F	Erasmusbrug	09-27-11	Brug heeft een draai gemaakt.	Electrisch	Brug draai gemaakt.
A040.2011.062	A&F	Erasmusbrug	09-28-11	Aanrijboom noord trambaan is door de tram eruit gereden.	Electrisch	Aanrijboom vervangen.
A040.2011.063	A&F	Erasmusbrug	09-30-11	Brugdraai	Electrisch	Draai gemaakt.
A040.2011.065	A&F	Erasmusbrug	09-30-11	Draai Erasmusbrug om 23.30 uur.	Electrisch	Brug gedraaid
A040.2011.066	A&F	Erasmusbrug	10-03-11	Draai Erasmusbrug om 11.00 uur.	Electrisch	Brug gedraaid
				Draai Erasmusbrug om 10.00		
A040.2011.067	A&F	Erasmusbrug	10-02-11		Electrisch	Brugdraai storing. Om 10:00 brugdraai gepland. Brug tijdens sluiten 4 meter voor gestopt en opnieuw gesloten. Brug is zacht gesloten er zijn cim storingen. Deze storing is onderzocht□
				Erasmusbrug open om 20.30		
A040.2011.068	A&F	Erasmusbrug	10-03-11		Electrisch	Brugdraai storing. Brug op tijd gestopt en langzaam gesloten zonder storingsmeldingen, behalve CIM storing.□
				Erasmusbrug open om 05.00 uur		
A040.2011.069	A&F	Erasmusbrug	10-04-11		Electrisch	Brugdraai storing. Brug tijdens sluiten gestopt (6meter hoog) en opnieuw gesloten (langzaam). Geen storingsmelding, behalve CIM's□
A040.2011.070	A&F	Erasmusbrug	10-04-11	Erasmusbrug open om 13.30 uur	Electrisch	Aanwezig bij draai Erasmusbrug ivm storing□
A040.2011.071	A&F	Erasmusbrug	10-04-11	Besprekking Erasmusbrug met CK	Electrisch	Vergadering met GWR ivm storing erasmusbrug□
				Draai brug om 21.30 uur.		
A040.2011.072	A&F	Erasmusbrug	10-04-11		Electrisch	Assistentie tijdens brugdraai. Tijdens sluiten brug gestopt en langzaam gesloten ivm storing.□
A040.2011.073	A&F	Erasmusbrug	10-05-11	Draai Erasmusbrug om 13.00 uur Matrixborden defect.	Electrisch	Brug gedraaid Matrix borden Erasmusbrug defect. Oorzaak is een defecte druksensor op de binnenhavenbrug. Deze is in bestelling, maar heeft een lange levertijd. □
A040.2011.074	A&F	Erasmusbrug	09-26-11	Peilschaalverlichting en onderdoorvaartverlichting is uit.	Electrisch	Onderdoorvaartlichten Erasmusbrug zijn uit. Oorzaak is een defecte druksensor op de binnenhavenbrug. Deze is in bestelling, maar heeft een lange levertijd.□
A040.2011.076	A&F	Erasmusbrug	10-03-11		Electrisch	
A040.2011.077	A&F	Erasmusbrug	10-03-11	Hoogte portaal aangereden	Electrisch	Hoogte portaal afgehaald en wordt gerepareerd.
A040.2011.078	A&F	Erasmusbrug	10-07-11	Draai om 19.00 uur vanwege een groot schip.	Electrisch	Brug is gedraaid.
A040.2011.080	A&F	Erasmusbrug	10-08-11	Brugdraai om 10.00 uur.	Electrisch	Brug gedraaid.
A040.2011.081	A&F	Erasmusbrug	10-08-11	Brugdraai om 13.30 uur.	Electrisch	Brug gedraaid.
A040.2011.082	A&F	Erasmusbrug	10-08-11	Brugdraai om 15.30 uur.	Electrisch	Brug gedraaid.
				Om 11.00 een brug draai aub		Assistentie brugdraai. Aanwezig bij draai vd brug□
A040.2011.085	A&F	Erasmusbrug	10-10-11		Electrisch	
				Om 10 uur draai.		Om 10:00 uur de brug draaien. Verkeerssein op de weg controleren.□
A040.2011.064	A&F	Erasmusbrug	09-30-11		Electrisch	
A040.2011.086	A&F	Erasmusbrug	10-08-11	Assistentie AEVO en AYECOM bij onderzoek storingen. Brugdraai om 02.00 uur	Electrisch	Assistentie verleent. Assistentie brugdraai. Geheel werkend achtergelaten.□
A040.2011.087	A&F	Erasmusbrug	10-13-11		Electrisch	
				Verlichting defect bij ingang brugkelder oostzijde Erasmusbrug.		
A040.2011.088	A&F	Erasmusbrug	10-13-11	MSB melding 1882961	Electrisch	Lampen vervangen en nagekeken.

A040.2011.090	A&F	Erasmusbrug	10-14-11	Brugdraai om 15.30	Electrisch	Brugdraai gemaakt.
A040.2011.091	A&F	Erasmusbrug	10-17-11	Brug draai om 10.00 uur	Electrisch	Brugdraai gedaan.
				Brugdraai om 19.00 uur		Assistentie brugdraai. Geheel werkend achtergelaten.□
A040.2011.092	A&F	Erasmusbrug	10-14-11		Electrisch	
				Brugdraai om 21.45 uur		Assistentie brugdraai. Geheel werkend achtergelaten.□
A040.2011.093	A&F	Erasmusbrug	10-14-11		Electrisch	
				Brugdraai om 05.30 uur		□
						Assistentie brugdraai. Brug viel in storing bij zakken. Maximale cilinder NW deze is hersteld + einde cyclus gegeven. Geheel werkend achtergelaten.□
A040.2011.094	A&F	Erasmusbrug	10-15-11		Electrisch	
				Brugdraai om 11.00 uur		Assistentie brugdraai. Geheel werkend achtergelaten.□
A040.2011.095	A&F	Erasmusbrug	10-15-11		Electrisch	
				Brugdraai om 14.30 uur		Assistentie brugdraai. Geheel werkend achtergelaten.□
A040.2011.096	A&F	Erasmusbrug	10-15-11		Electrisch	
				Brugdraai om 23.30 uur		Assistentie brugdraai. Geheel werkend achtergelaten.□
A040.2011.097	A&F	Erasmusbrug	10-15-11		Electrisch	
				Brugdraai om 02.00 uur		Assistentie verleend ism de brugwachters voor het tijdig stoppen vd brug bij sluiten. Brugdraaien zijn allemaal goed verlopen.□
A040.2011.079	A&F	Erasmusbrug	10-08-11		Electrisch	
A040.2011.099	A&F	Erasmusbrug	10-17-11	Brugdraai	Electrisch	Brugdraai gedaan
A040.2011.100	A&F	Erasmusbrug	10-19-11	Brug moet gedraaid worden om 10.00	Electrisch	Brug gedraaid.
A040.2011.101	A&F	Erasmusbrug	10-19-11	Brug moet gedraaid worden om 13.30 uur	Electrisch	Brug gedraaid.
A040.2011.102	A&F	Erasmusbrug	10-18-11	Brug moet gedraaid worden om 20.30 uur.	Electrisch	Brug gedraaid
A040.2011.103	A&F	Erasmusbrug	10-19-11	Brug moet gedraaid worden om 4.30 uur	Electrisch	Brug gedraaid.
A040.2011.104	A&F	Erasmusbrug	10-19-11	Brugdraai om 15.30 uur	Electrisch	Brug gedraaid.
A040.2011.105	A&F	Erasmusbrug	10-20-11	Brugdraai om 13.30 uur	Electrisch	Brug gedraaid.
				Matrixborden gedoofd. MSB melding 1885369		Matrixborden geven niet goed aan. Oorzaak is een defecte druksensor op de binnenhavenbrug. Deze is in bestelling, maar heeft een lange levertijd.□
A040.2011.106	A&F	Erasmusbrug	10-21-11		Electrisch	
A040.2011.107	A&F	Erasmusbrug	10-22-11	Brugdraai 10.00 uur	Electrisch	Brug gedraaid.
A040.2011.108	A&F	Erasmusbrug	10-22-11	Brugdraai 11.00	Electrisch	Brug gedraaid
A040.2011.109	A&F	Erasmusbrug	10-22-11	Opening (brugdraai)	Electrisch	Brug gedraaid
A040.2011.110	A&F	Erasmusbrug	10-22-11	Opening (brugdraai)	Electrisch	Brug gedraaid.
A040.2011.111	A&F	Erasmusbrug	10-23-11	Brugdraai	Electrisch	Brug gedraaid
A040.2011.112	A&F	Erasmusbrug	10-23-11	Brugdraai	Electrisch	Brug gedraaid.
A040.2011.113	A&F	Erasmusbrug	10-23-11	Brugdraai	Electrisch	Brug gedraaid.
A040.2011.114	A&F	Erasmusbrug	10-23-11	Brugdraai	Electrisch	Brug gedraaid
A040.2011.115	A&F	Erasmusbrug	10-26-11	Brugdraai	Electrisch	Brug gedraaid.
A040.2011.116	A&F	Erasmusbrug	10-26-11	Brugdraai om 13.30	Electrisch	Brug gedraaid.
A040.2011.117	A&F	Erasmusbrug	10-27-11	Brugdraai	Electrisch	Brug gedraaid
A040.2011.118	A&F	Erasmusbrug	10-28-11	Draaien om 15.30 uur	Electrisch	Brug gedraaid.
A040.2011.119	A&F	Erasmusbrug	10-29-11	Brugdraai om 09.45	Electrisch	Brug gedraaid.
A040.2011.120	A&F	Erasmusbrug	10-29-11	Brugdraai om 19.00	Electrisch	Brug gedraaid.
				Onderzoek storing		storing algemene brugbeweging□
A040.2011.121	A&F	Erasmusbrug	10-27-11		Electrisch	
A040.2011.122	A&F	Erasmusbrug	10-31-11	Draai om 15.30	Electrisch	Brug gedraaid.
A040.2011.123	A&F	Erasmusbrug	11-01-11	Brugdraai om 10.00	Electrisch	Brug gedraaid.
A040.2011.124	A&F	Erasmusbrug	10-31-11	Draai om 20.30	Electrisch	Brug gedraaid.
A040.2011.125	A&F	Erasmusbrug	11-01-11	Brugdraai om 13.30, de Rotterdam moet erdoor.	Electrisch	Brug gedraaid.
A040.2011.126	A&F	Erasmusbrug	11-02-11	Brugdraai om 10.00 uur	Electrisch	Brug gedraaid
A040.2011.127	A&F	Erasmusbrug	11-02-11	Brugdraai om 14.00 uur	Electrisch	Brug gedraaid
A040.2011.128	A&F	Erasmusbrug	11-03-11	Assistentie verlenen t.bv. het LVS	Electrisch	Ass verleent.
A040.2011.129	A&F	Erasmusbrug	11-03-11	Brugdraai om 04.00 uur	Electrisch	Brug gedraaid.
A040.2011.130	A&F	Erasmusbrug	11-03-11	Brugdraai om 21.30	Electrisch	Brug gedraaid
A040.2011.131	A&F	Erasmusbrug	11-03-11	Brugdraai om 18.00	Electrisch	Brug gedraaid.
A040.2011.132	A&F	Erasmusbrug	11-04-11	Brugdraai om 15.30 uur	Electrisch	Brug gedraaid
A040.2011.133	A&F	Erasmusbrug	11-06-11	Brugdraai om 22.00 uur	Electrisch	Brug gedraaid
A040.2011.134	A&F	Erasmusbrug	11-07-11	Brugdraai om 10.00 uur	Electrisch	Brug gedraaid.
A040.2011.135	A&F	Erasmusbrug	11-07-11	Brug draai om 13.30 uur	Electrisch	Brug gedraaid
A040.2011.136	A&F	Erasmusbrug	11-07-11	Brug draai om 05.00 uur op 8 november.	Electrisch	Brug gedraaid
A040.2011.137	A&F	Erasmusbrug	11-08-11	Brug draai om 15.30 uur	Electrisch	Brug gedraaid.
A040.2011.138	A&F	Erasmusbrug	11-07-11	Brug draai om 20.30 uur	Electrisch	Brug gedraaid.
A040.2011.139	A&F	Erasmusbrug	11-08-11	Brug draai om 04.00 uur	Electrisch	Brug gedraaid.
A040.2011.140	A&F	Erasmusbrug	11-09-11	Brugdraai om 10.00	Electrisch	Brug gedraaid.
A040.2011.141	A&F	Erasmusbrug	11-09-11	Brugdraai om 11.00 uur	Electrisch	Brug gedraaid.
A040.2011.142	A&F	Erasmusbrug	11-10-11	Brugdraai om 11.00 uur	Electrisch	Brug gedraaid.
A040.2011.143	A&F	Erasmusbrug	11-11-11	De brug moet om 11.00 gedraaid worden.	Electrisch	Brug gedraaid
A040.2011.144	A&F	Erasmusbrug	11-11-11	Brugdraai 13.30	Electrisch	Brug gedraaid
A040.2011.145	A&F	Erasmusbrug	11-11-11	Brugdraai om 15.130	Electrisch	Brug gedraaid
A040.2011.146	A&F	Erasmusbrug	11-11-11	Hoogte aanduiding scheepvaart defect.	Electrisch	Aanduiding gereset.
A040.2011.148	A&F	Erasmusbrug	11-12-11	Brugdraai + een storing.	Electrisch	
A040.2011.149	A&F	Erasmusbrug	11-12-11	Brugdraai om 11.00 uur	Electrisch	Brug gedraaid.

			Brugdraai			Assistentie verleend bij brugdraai voor het veilig draaien van de klep. Tevens bedienen de brugdraai via de VRI overbrugging . Deze storing komt uit de VRI kast van de Wilhelminaplein□
A040.2011.150	A&F	Erasmusbrug	11-13-11		Electrisch	
A040.2011.151	A&F	Erasmusbrug	11-13-11	Brug draai	Electrisch	Brug gedraaid.
A040.2011.147	A&F	Erasmusbrug	11-11-11	Slagboom storing.	Electrisch	
A040.2011.098	A&F	Erasmusbrug	10-17-11	Kabels controleren ivm schade gemaakt door de aannemer bij het afhakken.	Electrisch	
				Matrixbord aan beide zijden uit. MSB melding 188354		beide zijde matrixborden doen t niet. Oorzaak is een defecte druksensor op de binnenhavenbrug. Deze is in bestelling, maar heeft een lange levertijd.□
A040.2011.089	A&F	Erasmusbrug	10-14-11		Electrisch	
				Peilschaal verlichten defect.		Peilschaalverlichting van de Erasmusbrug aan de Katendrechtse kant defect.Oorzaak is een defecte druksensor op de binnenhavenbrug. Deze is in bestelling, maar heeft een lange levertijd.□
A040.2011.075	A&F	Erasmusbrug	09-26-11		Electrisch	
				Analoge kaart vervangen.		Analoge kaart van PLC is vervangen. 2x glas zekering tussen PLC analoog naar uitgang.Hydrolish kaart gebouwd (als extra beveiliging) brug 6 keer proefgedraaid alles werkt goed. Brug werkend achter gelaten. □
A040.2011.153	A&F	Erasmusbrug	11-17-11		Electrisch	
A040.2011.154	A&F	Erasmusbrug	12-12-11	PLC storing.	Electrisch	
A040.2011.156	A&F	Erasmusbrug	12-21-11	Krijgt via de computer een fluittoon met melding dat er een storing is, wanneer op de storing wordt geklikt wordt er geen oorzaak voor de storing gegeven. Matrixborden beide zijde niet betrouwbaar.	Electrisch	Installatie nagekeken en niets gevonden.
						Storing hoogteborden Erasmusbrug. Bij aankomst functioneren deze beide naar behoren.□ Moet nagezien worden door leveranciers□
A040.2012.001	A&F	Erasmusbrug	01-06-12		Electrisch	
A040.2012.002	A&F	Erasmusbrug	01-17-12	A10 borden beide zijde gedoofd.	Electrisch	Lampen met laagwerker vervangen (zijn nu letlampen)□
				Analoge kaart vervangen. IS EEN STORING VAN 20-12-2011		Is op 20-12-2011 gebeurt.□ Reeds vervangen alles draaid weer normaal□
A040.2012.004	A&F	Erasmusbrug	01-23-12	Proefdraaien met de verfwagen.	Electrisch	Assistentie verlenen bij de verfwagen. Verfwagen is in orde. □
A040.2012.005	A&F	Erasmusbrug	01-24-12		Electrisch	
A040.2012.006	A&F	Erasmusbrug	01-23-12	Slagbomen blijven halverwegen steken, sensor schoongemaakt, de noodstop werkt niet goed.	Electrisch	
				Sierverlichting afstellen van een lamp.		klacht 5e of 6e lamp aan de zuidzijde. Armatuur 5 zuid kant staat scheef. Vervolgens hoogwerker en afzetting. Armateur afgesteld. Vervolgens alle andere armaturen afgelopen. 4 armaturen vastgezet.□
A040.2012.007	A&F	Erasmusbrug	01-30-12		Electrisch	
A040.2012.003	A&F	Erasmusbrug	01-23-12	Hoedje gaat niet open. 2 monitoren heeft zwarte en bruine vlekken□ AUB camera's reinigen.	Electrisch	Camera's schoongemaakt. Storing hoogteborden, alle borden gedoofd door storing in de communicatie. Bij aankomst functioneerde alle borden weer, progamma opnieuw opgestart uit voorzorg.□
A040.2011.155	A&F	Erasmusbrug	12-20-11	Matrixborden zijn uitgevallen.		
A040.2012.009	A&F	Erasmusbrug	02-08-12		Electrisch	
A040.2012.010	A&F	Erasmusbrug	02-15-12	Geen spanning en monitor.	Electrisch	
A040.2012.011	A&F	Erasmusbrug	02-20-12	Klep blijft open staan, vermoedelijk bedienings fout.	Electrisch	
				Diverse armaturen en TL buizen in basculekelder defect.		Brugkelder verlichting. Diverse lampen vervangen + 2 armaturen□
A040.2012.012	A&F	Erasmusbrug	02-27-12	Bedieningstafel 3 middelste monitor knippert.	Electrisch	Deze tafel is gereset□
A040.2012.013	A&F	Erasmusbrug	03-02-12		Electrisch	
A040.2012.015	A&F	Erasmusbrug	03-07-12	Storing in de SIMS	Electrisch	
A040.2012.017	A&F	Erasmusbrug	03-13-12	Controle camera's en monitoren op inbranden op verzoek van de brugwachters.	Electrisch	Is reeds gebeurt monitoren worden vervangen □
				Kachel werkt niet.		Stadsverwarming was uitgevallen contact opgenomen met Eneco die waren al in de straat bezig hoefde geen noodkachels te komen□
A040.2012.018	A&F	Erasmusbrug	03-19-12		Electrisch	
A040.2012.019	A&F	Erasmusbrug	04-03-12	Bovenste lift is defect.	Electrisch	Monteur naar toegestuurd □
				Storing hoogtemeters.		Storing hoogtemelding borden. In scherm stond melding +0,403 is not avalable valid point value, geen idee wat dat betkend en ook niet in documentatie gevonden. Storing geaccepteerd en alles getest storing kwam niet terug.□
A040.2012.020	A&F	Erasmusbrug	04-05-12		Electrisch	
A040.2012.021	A&F	Erasmusbrug	04-06-12	Hoogtemeter water defect.	Electrisch	Deze is gereset en afgesteld□
				Camera zuidzijde gaat aan en uit bij passeren van de tram.		Camera beeld trilt wat na passeren tram. Alle bekabeling nagekeken en niets gevonden. Trilling is niet ernstig ISM brugwachter kijkt of het erger wordt als dit het geval is zetten we een hoogwerker in om bij de camera te kijken.□
A040.2012.022	A&F	Erasmusbrug	04-10-12		Electrisch	
A040.2012.023	A&F	Erasmusbrug	04-12-12	Een van de beweegbare camera's beweegt niet meer.	Electrisch	Opnieuw aangesloten alles werkt weer□
A040.2012.024	A&F	Erasmusbrug	04-16-12	Storing hoogtemeter.	Electrisch	HDS noord in storing. HDS 3 detector is hersteld, geheel getest en werkt goed. □

				Matrixborden knippen.		Dome camera west niet bedienbaar (wel beeld). Bij aankomst div. metingen verricht op de videoconector zat een draad los (slecht contact) deze vastgezet en geheel getest alles werkend achter gelaten.□
A040.2012.025	A&F	Erasmusbrug	04-17-12		Electrisch	
				Camera's draaien niet goed.		Storing camera west, wel beeld, na onderzoek bleek er in de mast niet goed vast te zitten, deze opnieuw vastgezet waarna de camera weer normaal functioneerde.□
A040.2012.028	A&F	Erasmusbrug	04-26-12		Electrisch	
A040.2012.026	A&F	Erasmusbrug	04-20-12	Verkeersregeling nazien. Slagboom oprijbaan auto zuidkant sluit niet.	Electrisch	Aanrij afsluitboom wilde niet zakken bij sluiten afsluitbomen geen active storingen aanwezig op scada scherm. Ter plekke afsluitboom geïnspecteerd en de infrarood detectie schoongemaakt. Proefgedraaid en in orde. Installatie werkend achter gelaten.□
A040.2012.029	A&F	Erasmusbrug	05-09-12		Electrisch	
A040.2012.030	A&F	Erasmusbrug	05-10-12	Storing in lampje van het brandalarm, geeft elke minuut een piepje.	Electrisch	Lampje van de Brandalarm blijft melding geven□
A040.2012.031	A&F	Erasmusbrug	05-11-12	Brug wil niet opstarten.	Electrisch	
A040.2012.032	A&F	Erasmusbrug	05-23-12	Sierverlichting op tijd zetten.	Electrisch	Sierverlichting op tijd gezet□
				Hoofdschakelaar gaat niet in.		Door diverse stroomstoringen in Rotterdam was het voedingssysteem getript- deze na veel moeite weten te herstellen, ook is het niet meer mogelijk om met lessenaar 3 de Erasmusbrug te bedienen.□
A040.2012.033	A&F	Erasmusbrug	05-24-12		Electrisch	
				Beelscherm van onderdoorvaarhoogte knippert.		ODV scherm knippert. Reset knop van hoogteborden werkt niet. Bij aankomst div. metingen verricht geheel getest en orde bevonden. □
A040.2012.034	A&F	Erasmusbrug	05-24-12		Electrisch	
A040.2012.036	A&F	Erasmusbrug	05-25-12	Sierverlichting op tijd zetten na stroomstoring. Armatuur van sierverlichting defect naast de kelder ingang westzijde (er ligt nog een reserve volgens Gideon)	Electrisch	Deze is weer op juiste tijd gezet□
A040.2012.041	A&F	Erasmusbrug	06-10-12	Slagboom afgereden door tram	Electrisch	Afsluitboom noord was afgereden, en deze was afgereden. Vervangen voor nieuwe.
A040.2012.044	A&F	Erasmusbrug	06-17-12	Slagboom defect door aanrijding.	Electrisch	
				Hoofdschakelaar gaat niet in.		nw voeding en lokale noodstop, door stroomstoringen problemen in de voeding, dit weten te herstellen, in lessenaar 3 zit een storing noodstop naar de Erasmusbrug dit moet nog opgelost worden, lessenaar 3 buiten bedrijf.□
A040.2012.035	A&F	Erasmusbrug	05-24-12		Electrisch	
				Matrixborden zijn uit.		Monitor gaf niks aan en geen verbinding maakte met multiplexer. Na diverse keren kreeg ik alles weer werkend. Hoogtebord Oost werkt heeft goed alleen dit is niet zichtbaar op display.□
A040.2012.045	A&F	Erasmusbrug	06-25-12		Electrisch	
A054.2011.001	A&F&F	Groenewegbrug	11-07-11	Brug in storing. Schakelaars moeten nog vervangen worden. (in bestelling)	Electrisch	Schakelaar inmiddels vervangen.
A054.2012.001	A&F&F	Groenewegbrug	01-27-12	MSB melding 1890972 LVS blijven branden.	Electrisch	
				LVS branden		Brugeindstanden diverse malen proefgedraait waarna de storing niet meer te herhalen was. □
A054.2012.002	A&F&F	Groenewegbrug	03-10-12		Electrisch	
				Brug gaat niet open.		storing fietsbrug Groenewegbrug, na diverse malen resetten. De storing volgens de brugwachter 4 maal proefgedraaid zonder storingen wel piepen. De oude noodstroomrelais, deze moeten vervangen worden ivm frequente storingen□
A054.2012.003	A&F&F	Groenewegbrug	05-03-12		Electrisch	
A054.2012.004	A&F&F	Groenewegbrug	05-23-12	Landverkeerssein defect.	Electrisch	
A005.2011.003	A&F&F	Grote Wijnbrug	03-01-11	Scheepvaartsein: als schakelaar op sper wordt gezet gaat groen licht branden, dit is niet goed. Diverse lampen van de scheepvaartseinen defect.	Electrisch	OBT AEVO, In het totaal zijn er 3 lampen defect deze vervangen getest en werkend achter gelaten.
A005.2011.001	A&F&F	Grote Wijnbrug	01-07-11	Er staat aan de kant van de bouwkeet een elektrische kast open, of OBT even gaat kijken.	Electrisch	OBT, Deur gesloten.
A005.2011.005	A&F&F	Grote Wijnbrug	07-29-11	Onderdoorvaartlichten gedoofd.	Electrisch	Lamp vervangen.
A005.2011.007	A&F&F	Grote Wijnbrug	09-05-11	Scheepvaartseinen beide kanten brug gedoofd. MSB melding 1871009	Electrisch	OBT AEVO, gerepareerd.
				Scheepvaart sein is defect.		Bij aankomst waren er 2 rode seinen defect. Deze direct vervangen. Geheel goed werkend achter gelaten.□
A005.2011.008	A&F&F	Grote Wijnbrug	10-19-11	let op Aevo is reeds op de hoogte.	Electrisch	
				Indicatie lampjes bedieningslessenaar branden zwak of helemaal niet.		Indicatielampjes bedieningslessenaar branden zwak of helemaal niet. Vervolg: alle lampen vervangen. □
A005.2011.010	A&F&F	Grote Wijnbrug	12-07-11		Electrisch	
A005.2012.003	A&F&F	Grote Wijnbrug	03-08-12	Onderdoorvaartverlichting defect.	Electrisch	ODV west. Lamp vervangen□
A005.2012.004	A&F&F	Grote Wijnbrug	03-28-12	Onderdoorvaartlicht oostzijde is uit.	Electrisch	ODV oost defect deze lamp is vervangen□
				Bedieningspaneel controlelampjes nazien.		Storing lampjes Grote Wijnbrug, zekering van de gelijkrichter was defect. Deze vervangen waarna er sing alering was. Tevens 4 lampjes defect deze zijn gelijk vervangen.□
A005.2012.005	A&F&F	Grote Wijnbrug	04-13-12		Electrisch	
				Brug gaat niet open.		Spoed Storing, brug gaat niet open. Brugdek zat klem deze assistentie verleent aan GWR□
A005.2012.006	A&F&F	Grote Wijnbrug	07-05-12		Electrisch	
A005.2012.007	A&F&F	Grote Wijnbrug	07-09-12	Brug gaat niet open.	Electrisch	
A047.2011.001	B	Hefbrug Koningshaven (Rijksmonument)	09-20-11	Geen spanning op de bedienings lessenaar	Electrisch	
A047.2011.002	B	Hefbrug Koningshaven (Rijksmonument)	09-19-11	Bedrijfsspanning gaat niet in.	Electrisch	Alles nagekeken en gerepareerd.

				Overbruggen schakelaar draadloos.		Storing Hef, losse draad op overbruggingsschakelaar deze opnieuw vastgezet en proefdraai zonder problemen.□
A047.2012.002	B	Hefbrug Koningshaven (Rijksmonument)	02-14-12		Electrisch	
A047.2012.003	B	Hefbrug Koningshaven (Rijksmonument)	04-13-12	Aardleiding beschadig.	Electrisch	Deze aardleidingen zijn opnieuw met boot vastgezet□
				Afsluitbomen willen niet open.		OBT AEVO, Door de kou -3 zijn de cilinders zo koud dat de olie dik word daardoor krijg je een te langzame beweging van de cilinder een geeft hij een storing dat de aandruktijd te lang duurt, in opdr van Gideon een tracing plaatsen.
A006.2011.005	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	01-28-11		Electrisch	
A006.2011.004	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	01-24-11	Aandruktijd te lang. Bij elke brugdraai gaat het akoestische alarm af.	Electrisch	OBT AEVO, PLC gereset en proef gedraaid, alles werkend achter gelaten. OBT AEVO, LVS 16E7 neon voorsein storing. Naar LVS toegegaan terplekke bleek dat het LVS was weggehaald (recentelijk straat werkzaamheden verricht) Relais 16K7 overbrugd zodat de storing wegblijft.
A006.2011.002	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	01-06-11	Lampen op de slagboom doen het niet.	Electrisch	
A006.2011.003	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	01-13-11		Electrisch	OBT AEVO, op 13-1 om 15.58 doorgegeven aan Arie Haringsma, nwe armatuur type Hella bestellen. Afsluitboom verlichting vervangen en getest, installatie werkend achter gelaten.
A006.2011.001	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	01-04-11	Aardkabel op de noordklep is defect.	Electrisch	OBT AEVO, kabels vervangen.
A006.2011.031	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	06-06-11	Computer storing Monitor is uit.	Electrisch	Monitor van bedien.tafel 2 uitgevallen. Dit komt doordat de brugwachter een gloeilamp wilde wisselen van een tafellamp. Automaat onderin het bureau was aangesproken. Deze weer ingezet en alles was weer in orde.□
A006.2011.030	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	05-23-11		Electrisch	
				Monitor defect.		OBT AEVO, Monitor 932E4 gaf geen beeld, connector schoongemaakt en vervolgens functioneerde de monitor weer naar behoren. Monitor goed werkend achter gelaten.
A006.2011.026	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	05-05-11	Landverkeersseinen in storing.	Electrisch	OBT AEVO, Melding storing LVS NO (rode lamp) defect. Lamp vervangen en installatie getest en goed werkend achtergelaten.
A006.2011.028	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	05-12-11		Electrisch	
				LVS defect.		OBT AEVO, Deze vervangen.
A006.2011.027	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	05-05-11		Electrisch	
A006.2011.025	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	04-26-11	Voorsein Overschiese dorpstraat blijft branden. PC van bedientafel 1 wil niet opstarten.De camera's kunnen niet meer geselecteerd worden.Progmatic erbij gehaald voor de pc te herstellen en de anologe uitgangskaart voor de camera's progmatic heeft hiervoor geen spullen dit moet door schneider gedaan wor	Electrisch	
A006.2011.024	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	04-08-11		Electrisch	OBT AEVO, De Spaanse en Hogebrug buiten de video matrix om te laten lopen en de Oostabsbrug lokaal te bedienen.
				Aardkabel zuidzijde bovenin de hamei zit los. 2e melding.		OBT AEVO, Aardkabel hamijsteil zit los.aarding aan de voet van de hamijsteil ontbrak deze direct gerepareerd.Tevens is er 1 aarde defect aan de bovenkant draaipunt van de brug.deze moet met hoogwerker gebeuren
A006.2011.023	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	04-18-11		Electrisch	
				Sierverlichting in het water.		OBT AEVO, Voor aerthhour sierverlichting om 20:30 uitschakelen en om 21:30 weer aanschakelen. De sierverlichting afgeschakeld omdat het armatuur loshangt in het water.Storing afgehandeld.
A006.2011.022	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	03-26-11		Electrisch	
				Brug komt te hard nee, de ballastblokken gaan heen en weer.		Volgens de brugwachter komt de brugklep te hard neer het bleek een mechanisch probleem te zijn OBT pakt dit verder op.□
A006.2011.021	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	03-24-11		Electrisch	
				Verwijderen van warmte linten.		OBT AEVO, Verwijderen van de tracing op de cilinder.De tracing netjes verwijderd en alles goed achter gelaten
A006.2011.020	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	03-21-11		Electrisch	
A006.2011.019	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	03-04-11	eindcontact brug open Aan de zuidzijde is een aardkabel los boven in de hamei.	Electrisch	OBT AEVO, contact opnieuw afgesteld. OBT AEVO, Het scada gaf een contact controle aan bij open gaan van de brug.De brug heeft een retadeer contact gemist.De bug ging op kruip snelheid naar beneden de plc hersteld een proefdraai gemaakt en alles weer werkend achter gelaten.
A006.2011.018	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	03-03-11		Electrisch	
A006.2011.017	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	02-25-11	Aardleiding vervangen. Slagbomen blijven liggen.	Electrisch	OBT AEVO, deze zijn vervangen.
						OBT AEVO, Storing Brugbeweging Hogebrug, SCADA gaf aan aandruktijd te lang.-hersteld door middel van de herstel storing knop naast de PLC en diverse malen proefgedraaid.
A006.2011.016	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	02-24-11		Electrisch	
A006.2011.015	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	02-21-11	Camera schakelt niet om. Slagboom blijft liggen.	Electrisch	OBT AEVO, gereset. OBT AEVO, Scada gaf aan aandruktijd te lang - hersteld door middel van de herstel storings knop naast de PLC en diverse malen proeGEDRAAID.
A006.2011.014	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	02-22-11		Electrisch	
A006.2011.013	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	02-21-11	Onderzoek Rexroth plc kaarten. Brug gaat niet neer.	Electrisch	OBT AEVO, onderzoek afgerond. OBT AEVO, SCADA gaf aan aandruktijd te lang.-hersteld door middel van de herstel storing knop naast de PLC en diverse malen proefgedraaid. Firma Rexroth laten kijken naar de hydroliek kaarten.
A006.2011.012	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	02-19-11		Electrisch	
				Brug gaat niet neer.		OBT AEVO, SCADA gaf aan aandruktijd te lang.-hersteld door middel van de herstel storing knop naast de PLC en diverse malen proefgedraaid. -Firma Rexroth inschak om de hydroliek kaarten te contr en/of inregelen en indien nodig te laten verv.
A006.2011.011	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	02-19-11		Electrisch	OBT AEVO, Tijdens een nieuwe draai wilde de brug niet op en tevens knipperde op het scherm de vrijgave van de fases niet.Daarna de plc hersteld en verschillende keren proefgedraaid en tevens de retadeer bewegings schakelaar gecontroleerd
A006.2011.010	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	02-18-11		Electrisch	

A006.2011.009	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	02-15-11	De slagbomen blijven in gesloten, hierdoor kan de brug ook niet meer draaien. Graag met spoed verhelpen.	Electrisch	OBT AEVO, De PLC stond in storing deze hersteld en de brug kon weer gedraaid worden
				Stroomstoring: camerabeelden en slagbomen werken niet meer.		OBT AEVO, Na een stroom storing werkt de brug niet meer, Ism Schneider electric Voeding vervangen, na een aantal proefdraaien werkt de brug weer
A006.2011.008	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	02-10-11		Electrisch	
				Aandruk van de brug is zeer traag.		OBT AEVO, Brug gaat niet meer open.Pc en de PLC hersteld daarna diverse proefdraaien gemaakt en installatie werkend achter gelaten
A006.2011.007	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	02-07-11		Electrisch	
				Slagbomen zijn defect.		OBT AEVO, Afsluitbomen gaan niet meer open.Door de kou -3 zijn de cilinders zo koud dat de olie dik word daardoor krijg je een te langzame beweging van de cilinder een geeft hij een storing dat de aandruktijd te lang duurt
A006.2011.006	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	01-31-11		Electrisch	
				Voorbel doet het niet.		bel van de brug werkte af en toe wel en dan weer niet. Bel onderzocht en deze werkt wel. gemeten en bleek dat de tijd klok was versteld waardoor de bel niet rinkelt. De bel opnieuw afgesteld. Getest en in orde.□
A006.2012.035	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	09-27-12		Electrisch	
				Onderdoorvaartlicht defect.		ODV defect. Zekering in lessenaar defect. ODV seinen werken niet Z+N. beide zekeringen doorgebrand. Beide vervangen getest en in orde. Oorzaak is onbekend.□
A006.2012.032	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	09-24-12		Electrisch	
A006.2012.034	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	09-25-12	Alle scheepvaartseinen uit, brug is wel te bedienen.	Electrisch	
				Dimmer van TL verlichting plafond in bedieningshuis werkt niet. Beveiligingslamp buiten controleren aub.	Electrisch	
A006.2012.030	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	09-13-12		Electrisch	Mbv hoogwerker de aardkabel gerepareerd. Bij scharnierpunt.□
A006.2012.031	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	09-18-12	Aardkabel vervangen van de hoge brug.	Electrisch	
				Lantaarnpaal op brug oostzijde staat uit. Gevaarlijke situatie.		Dit is doorgegeven aan OVI□
A006.2012.029	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	08-31-12		Electrisch	
				Blijft in retardering staan.		Storing Hogebrug, brug gaat in retardeersnelheid omlaag. Storing hersteld en meerdere malen succesvol proef gedraaid.□
A006.2011.032	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	06-15-11		Electrisch	
				Brug doet niets meer.		Brug doet het niet, storing is hersteld door brugwachter. Can kon geen storing zien, alles werkt weer□
A006.2011.033	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	06-21-11		Electrisch	
				Boven in de hamei zuidkant is aardkabel afgebroken.		Bovenin hamijkabel is de aardkabel gebroken m.b.v. een hoogwerker de kabel gerepareerd.□
A006.2011.035	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	09-16-11		Electrisch	
				Westelijke slagboom 2 knipperlichten defect.		Westerlijke slagboom 2 knipperlampen defect. Bij aankomst diverse metingen verricht. Printplaat die zorgt voor knipperfunctie heeft een doorgebrand relais. Deze omgesoldeerd om toch iets te laten knipperen op de slagbomen.□
A006.2011.036	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	09-27-11		Electrisch	
				Onderdoorvaartlicht noordzijde defect.		ODV Noordzijde is defect. Deze vervangen met een nieuwe. Getest en in orde bevonden. Installatie goed werkend achtergelaten.□
A006.2011.038	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	10-05-11		Electrisch	
A006.2011.039	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	09-26-11	Assistentie metingen CE	Electrisch	Assisteren.
A006.2011.040	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	10-06-11	Scheepvaartcamera defect, deels zwart beeld op de monitor.	Electrisch	
A006.2011.041	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	10-31-11	Beide aardkabels naast de hameien afgebroken.	Electrisch	Aardkabels opnieuw vastgezet.
				Rood licht zuidwest zijde defect.		SVS Rood licht defect, deze vervangen □
A006.2011.043	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	11-23-11		Electrisch	LVS defect, Lamp defect deze is vervangen□
A006.2011.044	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	12-02-11	Rood verkeerssein is defect.	Electrisch	
				Geel onderdoorvaartlicht zuidzijde kapot.		ODV sein van zuid defect. Deze vervangen en getest. Goed werkend achtergelaten.□
A006.2011.037	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	10-03-11		Electrisch	
A006.2011.042	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	11-22-11	De brug gaat niet open.	Electrisch	
				Camera flinkt in het brugwachters huisje, lijkt wel disco.		Diverse connectors vervangen bij camera met hoogwerker.□
A006.2012.002	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	01-16-12		Electrisch	
				Computer uit tgv stroomstoring.		Als gevolg van stroomstoring was de Hoge en Spaanse brug onbedienbaar. Bij terug komt van spanning beide bruggen, ter plaatse moeten herstelt. Vervolgens proefdraai.□
A006.2012.003	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	01-30-12		Electrisch	
A006.2011.034	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	08-12-11	Voorsein staat te wapperen	Electrisch	Voorsein vastgezet.
A006.2012.005	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	02-02-12	LVS oostzijde geen signaal op bedieningsscherm maar branden wel.	Electrisch	
A006.2012.006	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	02-20-12	Assistentie nodig voor het draaien.	Electrisch	Assistentie verleent.
				SVS noord west rood defect.		SVS rood NW defect, lamp vervangen deze was stuk.□
A006.2012.007	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	02-23-12		Electrisch	
				Stroomrelais vervangen.		Storing van vorig jaar december□
A006.2012.004	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	02-01-12		Electrisch	
				Brugklep komt zo hard neer dat hij opspringt.		Hogebrug komt te hard neer, deze getracht af te stellen zonder succes. Brug schokt. Brug moet ism Rexroth afgesteld worden.□
A006.2012.009	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	05-22-12		Electrisch	
A006.2012.010	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	05-25-12	Eindschakelaar gaat niet in.	Electrisch	
A006.2012.013	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	05-30-12	Slagbomen gaan niet omhoog	Electrisch	
				Slagboom gaat niet omhoog		De afsluitbomen gingen niet open, dit kwam door dat de aanleg druk niet binnen de tijd haald, deze storing gereset en de brug geopend en weer dicht en toen gingen de afsluitbomen open. Daarna 5 x proefdraai zonder problemen. Werkend achter gelaten.
A006.2012.017	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	06-10-12		Electrisch	
A006.2012.014	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	06-03-12	Brug werkt niet meer	Electrisch	

			Slagbomen gaan niet open.			afsluitboom ging niet op, dit kwam dat de aanleg druk niet haalde, deze gereset na paar keer op en neer van de brug klep. Toen de aanleg druk haalde gingen de afsluitbomen open.□
A006.2012.018	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	06-19-12		Electrisch	
A006.2012.019	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	06-19-12	Slagbomen gaan niet open. Aardkabel los boven in de hamei.	Electrisch	weer problemen met sluiten brug. Rexroth gebeld. Brug komt wat harder neer door regelkaart. Met renovatie brug moeten deze vervangen worden.□
A006.2012.020	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	06-20-12		Electrisch	komt vervolgactie met Rexroth en Aevo om dit beter af te stellen□
A006.2012.021	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	06-20-12	Brug moet bij het draaien telkens gereset worden. Aardkabel defect.	Electrisch	Aardkabel hangt los. Kabel is vervangen.□
A006.2012.023	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	07-04-12		Electrisch	
A006.2012.024	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	07-10-12	Bij het opstarten werkt de bel niet.	Electrisch	
A006.2012.011	A&F	Hogebrug (Rijksmonument)	05-30-12	Brug komt erg hard neer. Onderdoorvaartlicht wetzijde defect.	Electrisch	ODVL defect. Deze zijn vervangen□
A007.2012.003	A&F&F	Jan Kuitenbrug	08-10-12		Electrisch	
A007.2011.001	A&F&F	Jan Kuitenbrug	07-18-11	Vuilwaterpomp nazien.	Electrisch	
A007.2011.002	A&F&F	Jan Kuitenbrug	07-29-11	Onderdoorvaartlichten gedoofd. Scheepvaartseinen defect.	Electrisch	Gerepareerd. SVS defect. Bij aankomst ODV West vervangen. Tevens 2x rood op Oost en West vervangen. Geheel goed werkend achtergelaten.□
A007.2011.003	A&F&F	Jan Kuitenbrug	10-24-11		Electrisch	
			Scheepvaartseinen en onderdoorvaartlichten uit.			Onderdoorvaartlicht en scheepvaartsein defect, alle scheepvaartseinen uit. Gecontroleerd en bleek dat diverse lampen defect waren. Vervangen en alles werkt weer.□
A007.2012.001	A&F&F	Jan Kuitenbrug	01-19-12		Electrisch	
			De verwarming in de bedieningskast is defect.			Storing in kastverwarming. Na vervangen verwarming bleek ook de automaat defect deze vervangen(een bij de groothandel gehaald) vervolgend div storingen actief met veel moeite kunnen herstellen. Met het bedienpaneel voor PLC. Alles werkend achter gelaten
A050.2011.003	A&F&F	Jonkersbrug	11-24-11		Electrisch	
A050.2011.002	A&F&F	Jonkersbrug	09-30-11	Storingslampjes blijven branden Geen verlichting op de brug	Electrisch	Geen verlichting op de brug. Bij aankomt alle lampen nagelopen en bleek 1 svs sper defect . Dit is 24V/60w niet op voorraad. Bij groothandel deze besteld + aantal reserve. Lampen zijn vervangen.□
A050.2012.001	A&F&F	Jonkersbrug	03-07-12		Electrisch	
			Slagboom storing.			OBT AEVO, Vervolg van s'morgens tekeningen opgehaald bij de koperstraat.De noodstop weten te reseten en ook de thermische beveiliging van de slagboom daarna bleef de storing weg proefdraai gemaakt en alles werkend achter gelaten
A056.2011.001	A&F&F	Klapbrug	04-15-11		Electrisch	
A056.2011.002	A&F&F	Klapbrug	06-14-11	Brug staat in storing Voorsein defect.	Electrisch	voorseinen, slagboom verlichting blijven branden. Er was een brugdraai? installatie naar brugdraai was alles zoals het hoort te zijn.□
A056.2011.003	A&F&F	Klapbrug	09-12-11		Electrisch	OBT AEVO, Verlichting balastkist Noord en Zuid defect, deze zijn vervangen.
A008.2011.016	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	05-09-11		Electrisch	
A008.2011.015	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	05-04-11	Brug terug zetten in de winterstand. Slagbomen gaan meer "neer".	Electrisch	OBT AEVO, teruggezet in winterstand. OBT AEVO, De relais K2450 was defect, deze zorgt ervoor dat de Q 2445 wordt bekrachtigt en deze zet de spanning op de afsluitbomen relais. De K2450 vervangen, getest en werkend achter gelaten
A008.2011.014	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	05-03-11		Electrisch	
A008.2011.011	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	04-20-11	Noordzijde dompelpomp werkt niet. Onderdoorvaartlichten branden niet.	Electrisch	OBT AEVO, Assistentie OBT voor het afkoppelen van elektrode niveaumeting.
A008.2011.010	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	04-06-11		Electrisch	
A008.2011.009	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	02-21-11	Slagboom noordzijde blijft liggen. Camerakappen zijn vuil.	Electrisch	OBT AEVO, na onderzoek bleek er een draadbreuk te zijn in het gelijkrichter blok van de rem 2 x proefdraai gemaakt en alles werkend achter gelaten. OBT AEVO, Camera kappen vuil.Schoongemaakt met hoogwerker
A008.2011.007	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	02-09-11		Electrisch	
A008.2011.006	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	01-27-11	Verlichting torentje en kelder defect, Afstellen retardering noordklep.	Electrisch	OBT AEVO, Verlichting werkt niet.Bleek dat er een defecte losse kachel aangesloten was welke sluiting maakte en de automaat uitschakelde.De kachel uit het stopcontact gehaald en de installatie weer werkend achter gelaten.
A008.2011.005	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	01-25-11		Electrisch	
			Overzetten naar normaal bedrijf.			OBT AEVO, brug over zetten van halve snelheid naar hele. Bij aankomst bleek alles met kroonsteentjes te zijn verbonden, er was geen briefje met welke contacten de bedrading was aangesloten dit heeft CAN via de tekeningen moeten doen, na proefdraai nog nie
A008.2011.004	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	01-25-11		Electrisch	
A008.2011.002	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	01-12-11	Noord West huisje geeft geen spanning.	Electrisch	OBT AEVO, de 3 fase hoofdautomaat was aangesproken oorzaak was dat alle kachels tegelijk waren aangezet. Automaat weer ingezet alles getest en installatie werkend achter gelaten.

				Landverkeerssein groen NW defect		Aevo,SVS groen defect.Alle SVS nagelopen getest en er was geen lamp defect aangetroffen.□
A008.2011.018	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	06-08-11		Electrisch	
A008.2011.017	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	06-01-11	Onderdoorvaartlicht defect	Electrisch	Aevo,ODV lamp doet het niet na onderzoek bleek het stroomrelas defect□
				Remmen verfwagen demonteren Maandag 24-9-2012		koninginnebrug Dinsdag 25-9-2012 08:00 uur. ISM OBT de 4 motoren losgekoppeld van de verfwagen zodat deze defecte remmen gereserveerd kunnen worden.□
A008.2012.019	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	09-24-12	Waterpomp nazien	Electrisch	Pomp nagekeken en de stekker van de pomp zat een beveiligings knop, deze in gedrukt en de pomp deed het weer.□
A008.2012.018	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	09-18-12		Electrisch	
A008.2012.016	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	09-07-12	Kan niet inloggen	Electrisch	
A008.2012.015	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	08-23-12	Noordklep blijft open staan	Electrisch	
A008.2012.013	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	07-24-12	Bruger kwam de brugwachter Erasmusbrug waarschuwen dat de bellen van de Koninginnebrug niet werken waardoor hij bijna de slagboom op zijn hoofd heeft gekregen.	Electrisch	instalatie nagekeken bel werkt naar behoren□
A008.2011.019	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	06-17-11	Op de zuidwest hoek (doorvaart naar hart Erasmusbrug) vanaf de Koninginnebrug, brandt het hoge licht niet. Deze masten staan in de berm tussen fietspad en rijbaan en zijn circa 10 meter hoog.	Electrisch	Richtlijnen ZW hoek werken niet. Er zijn 2 richtlijnen, 3 van de 4 lampen zijn defect. Deze lampen zijn niet op voorraad en zijn met spoed besteld.□ Vervolgactie op storing 16-6, de lampen zijn vervangen.□
				Tijdens het draaien van de brug stopt de brugklep noord.		Na het sluiten van de brug, bleef de zuidklep open. Na openen en sluiten van brug, werkte alles weer. Volgens de brugwachter komt dit vaak voor. Dit moet nagezocht worden.□
A008.2011.021	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	06-29-11		Electrisch	
A008.2011.023	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	07-03-11	Noordklep blijft hangen.	Electrisch	OBT AEVO, gereset.
A008.2011.024	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	07-04-11	Noordklep blijft hangen.	Electrisch	OBT AEVO, gereset.
A008.2011.026	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	07-15-11	Onderdoorvaartlicht westzijde defect.	Electrisch	OBT AEVO, gerepareerd.
				Vuilwaterpomp niet aangesloten aan de noordzijde.		Vaarwater noordzijde te hoog. Vuilwaterpomp is defect. Dit is op 17/5 al doorgegeven om te bestellen. Alsnog pomp bestellen en plaatsen. Elektrode is al geplaatst□
A008.2011.027	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	07-25-11		Electrisch	
A008.2011.028	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	08-05-11	Camera werkt niet.	Electrisch	
				Noordklep weigert.		Storing brugklep noordzijde blijft liggen. Na nogmaals de brug te openen functioneerde deze weer naar behoren. Proef gedraait zonder storingen.□
A008.2011.029	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	08-18-11		Electrisch	
				Groen scheepvaartsein noordwestzijde defect.		Groene SVS noord west zijde defect. Storing onderzocht en de smeltbeveiliging in de mast was doorgebrand, deze vervangen en de relais ook. Installatie goed werkend achtergelaten.□
A008.2011.030	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	06-14-11		Electrisch	
				1 klep van de Koninginnebrug gaat niet open.		Zuidklep gaat niet open. Brug gesloten en opnieuw geopend. Ging goed er waren geen active storingen.□
A008.2011.031	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	10-02-11		Electrisch	
				Camerabeeld is uitgevallen.		Camera dome vd N/O kant geen beeld. Connector zat niet goed vast, dit hersteld en alles goed werkend achtergelaten.□
A008.2011.032	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	10-03-11		Electrisch	
				Westelijk onderdoorvaartlicht brandt te fel en kan niet gedoofd worden.		Westerlijke ODV verlichting brandt te fel en kan niet gedimt worden. PLC gereset en goed werkend achtergelaten.□
A008.2011.033	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	10-21-11		Electrisch	
				Zuidklep gaat niet neer.		Storing Brugbeweging zuidklep□
A008.2011.035	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	10-26-11		Electrisch	
A008.2011.034	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	10-21-11	Noordklep bleef liggen en bedieningslessenaar niet te bedienen.	Electrisch	
A008.2011.036	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	10-29-11	Brugdraai om 10.30	Electrisch	Brug gedraaid
A008.2011.037	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	10-29-11	Brugdraai om 19.30	Electrisch	Brug gedraaid.
				Noordklep blijft liggen bij openen van de brug.		Noordklep blijft liggen bij aankomst deed de klep het alweer. Het probleem zit in de communicatie tussen PLC noord en zuid. Dit ism Progmaticc verholpen□
A008.2011.038	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	11-02-11		Electrisch	
A008.2011.039	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	10-27-11	Camera's vervangen	Electrisch	Camera's niet scherp afgesteld. Camera's vervangen□
A008.2011.041	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	12-16-11	Onderdoorvaartlicht westzijde defect, verzoek nu te herstellen omdat constant storing wordt aangegeven.	Electrisch	onderdoorvaartlicht defect, lampjes vervangen□
				Brug wil niet open.		brug noord en zuid wil niet op. Div. metingen vericht na zeer lang zoeken bleek op beide kleppen de net wachter aangesproken zijn. (geen storingsmelding te zien op scada) deze gereset en proefdraai gedraaid.□
A008.2012.001	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	01-13-12		Electrisch	
A008.2012.003	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	02-29-12	Scheepvaartsein (onderdoorvaartlicht) oost defect.	Electrisch	Bij aankomst bleek de lamp stuk. Deze direct vervangen□
A008.2012.004	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	03-08-12	De TL balk naar beneden is defect.	Electrisch	TL buis is vervangen□
A008.2012.005	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	03-14-12	Slechte verlichting op westzijde van de brug. 2 jaar geleden is er een lantaarnpaal verwijderd en er is nooit een andere voor teruggeplaatst.	Electrisch	Hier foto's van gemaakt en doorgestuurd naar beheer deze gaan dit doorgeven aan OV□
				Noordzijde TL blak bij ballastkast is uit.□ Zuidzijde bij de ingang is de TL balk defect.		Aan de Noordzijde is de TL balk defect bij de ballastkist. Aan de Zuidzijde is bij de ingang de TL balk defect. Eerst gekeken wat voor TL-lamp het waren en deze opgehaald bij de zaak en vervangen.□
A008.2012.006	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	03-22-12		Electrisch	

A008.2012.007	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	04-13-12	Onderdoorvaartlicht defect westzijde.	Electrisch	ODV licht aan de westzijde defect. Lamp vervangen, werkend achter gelaten□
				Scheepwaartsein noord oost groen defect.		storing SVS NO kabel van SVS bleek door vandalen te zijn doorgeknipt, deze tijdelijk gerepareerd waarna deze weer werkt. Kabel moet nog vervangen worden. : nieuw stuk kabel gezet, opnieuw aangesloten en alle coderingen terug gezet. Getest en in orde.□
A008.2012.008	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	04-27-12		Electrisch	
				Noordklep sluit niet.		Kabel van SVS-No doorgeknipt door vandalisme. Collega tijdelijk opgelost. Nu nieuwe stuk kabel gezet, opnieuw aangesloten en alle coderingen terug gezet. Getest en in orde.□
A008.2012.010	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	05-11-12		Electrisch	
				Noordklep ging niet open.		Noordklep bleef liggen bij openen brug. Brugwachter heeft op stop gedrukt en verder weer cyclus afgemaakt waarna de brug het weer deed. Installatie bekeken en niets gevonden. Diverse keer proefdraai gemaakt en alles in orde.□
A008.2012.009	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	05-08-12		Electrisch	
				Camera voet/fietspad zuidzijde defect.		camera op voet/fietspad Zuid defect. De coax conector in de mast zat niet goed vast deze los genomen en de tester op de camera aangesloten en er was beeld. Werkens achter gelaten.□
A008.2012.012	A&F	Koninginnebrug (Rijksmonument)	07-02-12		Electrisch	
				Geen spanning op de bedieningskast.		OBT AEVO, Sluis niet bereikbaar omdat de spanning was weggefallen en hierdoor bij terugkomst het noodstopcircuit actief wordt. Noodstopcircuit hersteld, proefgedraaid en goed werkend achtergelaten.
V007.2011.008	A&F&F	Kralingse Verlaat	05-17-11		Electrisch	
				Deurtje van de sluis is defect. MSB melding 1828443		OBT AEVO, Sluisdeur ging niet open. Eindschakelaar niet geraakt de motor van de deur handmatig electrisch bediend.Waardoor eindstanden weer te zien waren verschillende keren proefgedraaid en alles weer werkend achter gelaten.
V007.2011.004	A&F&F	Kralingse Verlaat	04-09-11		Electrisch	
				De deuren openen niet.		OBT AEVO, Div contacten schakelde niet goed deze opnieuw afgesteld div proefdraaien gemaakt en alles weer werkend achter gelaten.
V007.2011.003	A&F&F	Kralingse Verlaat	03-23-11		Electrisch	
				Een sluisdeur gaart niet open.		OBT AEVO, Sluisdeur blijft open staan.Bij aankomst bleek er een stuk hout tussen de deuren te zitten waardoor de eindstand niet gehaald werd alles hersteld proefdraaien gemaakt en weer werkend achter gelaten
V007.2011.002	A&F&F	Kralingse Verlaat	03-23-11		Electrisch	
				Sluisdeur aan de kant van het kanaal gaat niet open.		OBT AEVO, Een sluisdeur gaat niet meer open er bleek hout en vuil tussen de deuren te zitten dit weggehaald div proefdraaien gemaakt en de installatie weer werkend achter gelaten.
V007.2011.001	A&F&F	Kralingse Verlaat	02-08-11		Electrisch	
				Display is van staf af. Graag bakker Sliedrecht inschakelen.		Doorgegeven aan aannemer is nog garantie□
V007.2012.013	A&F&F	Kralingse Verlaat	08-15-12		Electrisch	
				Tijdklok werkt niet meer.		tijdklok verlichting werkt niet goed. misschien moet deze vervangen worden. Vervolgactie: klok vervangen voor een digitaal model. Deze opnieuw geprogrammeerd.□
V007.2012.012	A&F&F	Kralingse Verlaat	08-06-12		Electrisch	
V007.2012.010	A&F&F	Kralingse Verlaat	07-28-12		Electrisch	
				Verlichting van sluis doet het niet. Rood sein defect.		SVS NO defect (rood) 40E5 lamp vervangen. Goed werkend achtergelaten.□
V007.2011.010	A&F&F	Kralingse Verlaat	07-04-11		Electrisch	
V007.2011.014	A&F&F	Kralingse Verlaat	09-03-11		Electrisch	
				Deuren gaan niet open.		Deuren gangbaar gemaakt.
V007.2011.016	A&F&F	Kralingse Verlaat	11-22-11		Electrisch	
				Flitslichten staan continue aan (aan de kant van de Kralingseplas) men kan niet bij de bedieningskast. Scheepvaartseinen plaszijde zijn defect.		SVS rood defect. Lamp vervangen en glasscherven opgeruimd. Lamp was gesprongen. Alles werkend achter gelaten.□
V007.2012.003	A&F&F	Kralingse Verlaat	04-07-12		Electrisch	
				SVS is uit.		SVS defect, Lamp vervangen gecontroleerd alles werkt weer.□
V007.2012.005	A&F&F	Kralingse Verlaat	05-23-12		Electrisch	
V007.2012.007	A&F&F	Kralingse Verlaat	06-11-12		Electrisch	
				Rode lamp scheepvaartverlichting kapot De kraan van de waterslang voor de bootjes werkt niet.		scheepvaartsein rood is defect. Lamp van SVS was kapot deze is vervangen.
V007.2012.008	A&F&F	Kralingse Verlaat	07-03-12		Electrisch	
				G.J.Ketting weet er van. Lage ergbrug is spanningsloos		OBT AEVO, De eneco voeding op beide bruggen was weggefallen maar van de Lage-erfbrug waren op dat moment de slagbomen naar beneden deze met de hand opgedraaid.Tijden het opdraaien van de bomen gecons dat de motor losgekomen is van de slagboom.
A011.2011.009	A&F	Lage Erfbrug	04-13-11		Electrisch	
				Slagboomlichten blijven branden nadat de bomen omhoog gegaan zijn.		OBT AEVO, Bij aankomst was de storing weg met de brugwachter afgespr als de storing weer zou optreden dat hij ons zou bellen, storing is terug gekomen, bleek dat de eindschak niet goed stond opnieuw afgesteld + div proefdr instal werkend achter gelaten.
A011.2011.008	A&F	Lage Erfbrug	04-04-11		Electrisch	
				Slagboom verlichting blijft aan en verkeerslichten blijven knipperen na draai.		OBT AEVO, Afsluitboom verlichting van boom 3 en 4 bleef knipperen div metingen verricht daarna de instelling van het stroom relais bijgesteld div proefdraaien gemaakt alles werkte weer goed daarna de installatie werkend achter gelaten.
A011.2011.007	A&F	Lage Erfbrug	03-28-11		Electrisch	
A011.2011.006	A&F	Lage Erfbrug	03-18-11		Electrisch	
				Brug maakt veel herrie bij het draaien.		OBT AEVO, actie I bureau want de kap loopt aan.
A011.2011.005	A&F	Lage Erfbrug	03-03-11		Electrisch	
A011.2011.004	A&F	Lage Erfbrug	02-24-11		Electrisch	
				Brug maakt veel lawaai tijdens het draaien.		OBT AEVO, andere draaipunten ook gesmeerd, OBT AEVO, draaipunten gesmeerd.

				Kelderbel doet het niet, ook niet als de klep omhoog gaat.		OBT AEVO, Kelderbel werkt niet meer.Installatie doorgemeten bleek dat het aansturings relais niet inkomt deze goed schoongemaakt en weer terug geplaatst werkt weer maar relais moet wel vervangen worden wij gaan deze bestellen en vervangen.
A011.2011.003	A&F	Lage Erfbrug	02-07-11		Electrisch	
A011.2011.001	A&F	Lage Erfbrug	01-11-11	Brug draait wel maar maakt een hoop herrie. Slagbomen werken niet meer	Electrisch	OBT AEVO, proefdraai gemaakt geen bijzonderheden. Afsluitboom 6 eindstand fout, vandaar dat er geen vrijgave voor andere afsluitbomen. Eindschakelaar stond beetje kritisch en deze opnieuw afgesteld proefdraai en in orde. □
A011.2012.027	A&F	Lage Erfbrug	08-30-12		Electrisch	wordt gemeld bij ck gaat over lagers□
A011.2012.026	A&F	Lage Erfbrug	08-24-12	Brugklep schokt	Electrisch	
A011.2012.024	A&F	Lage Erfbrug	07-26-12	Doom camera oostkant werkt niet goed, aub nakijken.	Electrisch	
A011.2012.025	A&F	Lage Erfbrug	07-28-12	Camera 1 bij oude bedieningshuis defect, als naar camera 2 wordt over geschakeld is er wel beeld op de monitor.	Electrisch	
A011.2012.023	A&F	Lage Erfbrug	07-17-12	Reset alarm in storing (water in de kelder)	Electrisch	Stond veel water in kelder dit verwijderd en gereset□
				Signalering slagboom defect.		"ASB NW gaat niet op. ASB3 en ASB4 verlichting stroom relaissen geven storing K111 en K115. Ik heb deze relaissen doorverbonden. We hebben geprobeerd deze stroom relaissen af te stellen, maar dit is niet gelukt. "□
A011.2011.012	A&F	Lage Erfbrug	06-21-11		Electrisch	
				Slagboom noordkant sluit niet volledig		Aanrijboom NO is zowel on de open stand als neer stand niet helemaal waterpas. Onderzoek wees uit dat de stalen plaat voor de eindschakelstanden verschoven is. Deze moet vastgezet worden door OBT.□
A011.2011.014	A&F	Lage Erfbrug	07-06-11		Electrisch	
A011.2011.015	A&F	Lage Erfbrug	07-12-11	Systeemfout Alarmknopje gaat niet uit, brug kan nog wel draaien.	Electrisch	Gereset. Alarm knopje op lessenaar gaat niet uit brug werkt wel goed. Bij aankomst bleek filterpomp in storing te staan (F0026). Thermisch aangesproken, storing hersteld + stroom gemeten. Geen bijzonderheden. Geheel goed werkend achtergelaten.□
A011.2011.016	A&F	Lage Erfbrug	07-11-11		Electrisch	
				Reset alarm blijft aan.		Alarmlamp moet gereset worden. Water op de vloer detectie is aangesproken door het vele water. Dit zal leeggepompt moeten worden door OBT ivm veel olie op dit wateroppervlak□
A011.2011.017	A&F	Lage Erfbrug	07-26-11		Electrisch	
				Brug gaat niet omhoog		De slagboom gaat niet omhoog. Bespreking en onderzoek wees uit dat deze stop precies in een ongunstige situatie van het proces waarbij een voetganger tegen de afsluitboom aanliep. Storing hersteld en 2x proefgedraaid zonder problemen.□
A011.2011.018	A&F	Lage Erfbrug	08-31-11		Electrisch	
A011.2011.019	A&F	Lage Erfbrug	09-02-11	Brug gaat niet open. RMF nakijken	Electrisch	RMF filter nazien, Filter onderzocht geen storing gevonden werkend achter gelaten.□
A011.2011.020	A&F	Lage Erfbrug	10-31-11		Electrisch	
				Slagboomkast 3: sensor geeft foutmelding.		slagboomkast 3 sensor geeft fout melding, een stroom relai is defect deze moet vervangen worden. De brug kan gewoon draaien.□
A011.2011.021	A&F	Lage Erfbrug	11-21-11		Electrisch	
A011.2011.022	A&F	Lage Erfbrug	11-28-11	Brug piept.	Electrisch	Brug gesmeert bestaand probleem wordt nog nader bekeken door het I bureau.
A011.2011.024	A&F	Lage Erfbrug	11-30-11	Slagbomen door noodstop	Electrisch	
A011.2011.023	A&F	Lage Erfbrug	11-29-11	Afsluitbomen blijven liggen.	Electrisch	
A011.2011.026	A&F	Lage Erfbrug	12-13-11	Brug maakt herrie bij het neerleggen. Lampje vuilwaterpomp brandt op display.	Electrisch	Brug gesmeert bestaand probleem wordt nog nader bekeken door het I bureau. bij de vuilwaterpomp brand, lenspomp 2 storing thermisch is uit. Pomp is door vuil vast gelopen pomp schoon gemaakt en gereset. Stroom gemeten en alles werkt goed. Pomp werkend achter gelaten.□
A011.2011.027	A&F	Lage Erfbrug	12-16-11		Electrisch	
				Het lampje van de reset knop blijft branden.		de reset alarm lampje bleef branden dit komt door te hoog water niveau brug kelder. In overleg met Wim Benner de lenspomp aan gezet , niveau water lager te krijgen en de alarm melding gereset op scada brugkelder.□
A011.2012.001	A&F	Lage Erfbrug	01-06-12		Electrisch	
A011.2012.002	A&F	Lage Erfbrug	01-11-12	Brug blijft open staan Lage Erf ook zonder stroom en de bomen zijn naar beneden.	Electrisch	Spanningsloos, als gevolg van stroomstoring konden de bomen van de Lage erf niet op. Deze met de hand omhoog geslingerd en gewacht totdat de spanning terug kwam. Vervolgend proefdraai. Tevens ook een proefdraai gemaakt op Mathenesserbrug □
A011.2012.003	A&F	Lage Erfbrug	01-30-12		Electrisch	
A011.2012.004	A&F	Lage Erfbrug	02-29-12	Brug geheel in storing. Aardkabel vernieuwen	Electrisch	
A011.2012.005	A&F	Lage Erfbrug	03-08-12		Electrisch	Beneden in de kelder moet er een aardkabel opnieuw aangesloten worden. Storing aarding brugklep, deze waren door beweging bijna afgemeten, 2 st opnieuw geknepen en vastgezet.□
				Reset alarm blijft branden.		Reset lampje boven brand, waarschijnlijk water in de kelder. 10 cm water alles weggepompt waarna de storingsmelding is uitgegaan.□
A011.2012.006	A&F	Lage Erfbrug	03-09-12		Electrisch	
A011.2012.007	A&F	Lage Erfbrug	03-03-12	Slagbomen gaan niet meer open Aardkabel vervangen.	Electrisch	Aardkabel vervangen in de kelder. brug draait niet. De aarding van de brugbalas kist afgebroken van de kabelschoen. Hier op een nieuwe kabelschoen op genepen.□
A011.2012.008	A&F	Lage Erfbrug	03-29-12		Electrisch	
				Geen stroom		Na stroomuitval diverse storingen aanwezig op de brug. Noodstop relais resettn en hoofdschakelaar automatisch hierdoor ingekomen. Diverse keren proefdraai en installatie werkend achter gelaten.□
A011.2012.010	A&F	Lage Erfbrug	04-04-12		Electrisch	

				Stroomstoring.		Afsluitbomen 7+8 wilden niet neer. Dit vanwege geen vrijgave van afsluitbomen 3+4 eindstand vrij van boom 3 S 0725 niet gekomen. Schakelaar ingespoten en getest handmatig. Daarna diverse keren getest en in orde. Alles werkend achter gelaten.□
A011.2012.011	A&F	Lage Erfbrug	04-04-12		Electrisch	
				Bomen gaan niet neer en er ligt een schip voor.		Bomen gaan niet neer. Alle contacten nagelopen en contacten ingespoten. Op het schuren geen actieve meldingen. Proefgedraaid diverse keren en in orde. Waarschijnlijk bedieningsdefect. □
A011.2012.013	A&F	Lage Erfbrug	04-10-12		Electrisch	
				Slagbomen defect.		
A011.2012.015	A&F	Lage Erfbrug	04-18-12		Electrisch	Storing afsluitboom 6 wil niet neer waarschijnlijk kwam dit door een noodstop dit moet hersteld worden om verder te kunnen gaan, diverse malen proefgedraaid zonder storingen.□
				Afrijdende bomen gaan niet dicht.		Aanrijbomen sluiten maar afrijbomen niet, bedienaar had gezien dat er iemand aan de bomen had gehange dus mogelijk eindschakelaar geraakt bij aankomst noodstop gegeven en storing hersteld, alles gecontroleerd geheel werkend achter gelaten.□
A011.2012.016	A&F	Lage Erfbrug	05-14-12		Electrisch	
A011.2012.018	A&F	Lage Erfbrug	05-16-12	Slagbomen gaan niet dicht. Slagboomkast controleren.	Electrisch	
						ISM OBT de rem afgesteld van slagboom NW. Rem uit elkaar gehaald en afgesteld dit ging zeer moeizaam en moest zeer nauwkeurig vervolgens proefgedraaid. Boom blijft nu na stop stilstaan en zakt niet meer naar beneden.□
A011.2012.017	A&F	Lage Erfbrug	05-16-12		Electrisch	
				Kinderen hebben aan de slagbomen gehangen. Verkeersseinen blijven knipperen.		LVS gingen niet uit dit kwam door dat de afsluitboom 1 niet zijn eind stand had gehaald. Deze ingeschakeld en een proefdraai gedaan en werkend achter gelaten.□
A011.2012.020	A&F	Lage Erfbrug	06-18-12		Electrisch	
A011.2012.014	A&F	Lage Erfbrug	04-11-12	Er gaan maar 2 slagbomen neer. Slagbomen weigeren.	Electrisch	de brugwachter moest een stop geven voor een voetganger die onder de afsluitboom liep, waar door de installatie in storing ging, deze gereset en alles deed het weer.□
A011.2012.021	A&F	Lage Erfbrug	07-04-12		Electrisch	
A015.2011.003	A&F	Leuvebrug	05-02-11	Landverkeerssein fietspad defect.	Electrisch	OBT AEVO, (rode). Deze lamp is vervangen.
				Storing VRI		OBT AEVO, Storing camera bij de camera de connector vervangen en in de kast een bnc connector vervangen camera gecontroleerd en deze deed het weer goed
A015.2011.002	A&F	Leuvebrug	04-12-11		Electrisch	
A015.2012.010	A&F	Leuvebrug	08-10-12	Arico werk niet/reageert niet meer (blijft aanstaan).	Electrisch	Dit doorgegeven aan Ad Oskam stuurt aannemer□
A015.2012.009	A&F	Leuvebrug	08-01-12	Spoed: De airco in het brugwachtershuisje is defect. De temperatuur is nu boven de 30 graden Celsius. Gaarne z.s.m. iemand naar toe sturen.	Electrisch	Doorgegeven aan Ad Oskam stuurt aannemer□
A015.2012.008	A&F	Leuvebrug	07-30-12	Bedieningshuis kookplaat storing heeft geen spanning.	Electrisch	Storing kookplaat, de zekering van ws gesprongen deze vervangen.□
A015.2011.004	A&F	Leuvebrug	07-12-11	Defecte stopcontact in de kelder. Slagbomen gaan niet meer open en de brug komt niet meer omhoog.	Electrisch	OBT AEVO, stopcontact is gerepareerd. Slagbomen gaan niet open. Alles nagelopen en div. malen proef gedraaid. Alles werkte naar behoren.□
A015.2011.006	A&F	Leuvebrug	07-28-11		Electrisch	
A015.2011.007	A&F	Leuvebrug	10-08-11	Noodstroom aggregaat.	Electrisch	
A015.2011.009	A&F	Leuvebrug	11-01-11	Nieuwe dompelpomp plaatsen.	Electrisch	Geplaatst
A015.2011.010	A&F	Leuvebrug	12-09-11	ZO deur gaat niet open.	Electrisch	
				Alle scheepvaartseinen uitgevallen.		
A015.2011.011	A&F	Leuvebrug	12-12-11		Electrisch	alles SVS waren uit. Aangekomen bleek dit te zijn. terwijl op de lessenaar wel de lampentest het deed. Diverse metingen verricht en bleek dat transformator45T1 geen spanning gaf. Transformator een paar tikken gegeven. Installatie werkend achter gelaten.□
A015.2012.001	A&F	Leuvebrug	01-11-12	Onderdoorvaartlicht geel aan zuidzijde defect. Onderdoorvaart licht aan de noord zuid zijde is uit.	Electrisch	Onderdoorvaartlicht geel defect zuidzijde, lampen zijn vervangen van ODV zuidzijde Onderdoorvaartlicht noord gedoofd, lamp bleek defect te zijn. lamp vervangen en getest zonder probleem. □
A015.2012.003	A&F	Leuvebrug	02-21-12		Electrisch	
A015.2012.005	A&F	Leuvebrug	04-20-12	Gat in het wegdek bij het landverkeerssein.	Electrisch	Tegels opgehaald was niet noemenswaardig □
				Onderdoorvaartlicht binnenzijde defect.		Lamp defect. Onderdoorvaart zuidzijde deze vervangen waarna alles weer goed functioneerd.□
A015.2012.006	A&F	Leuvebrug	04-25-12		Electrisch	
				Noordwestzijde aan bedieningskant peilschaal verlichting uit.		NW zijde aan bedieningskant pijlschaalverlichting uit. Diverse metingen verricht. Lamp is defect. Spot philips 24v / 20w moet besteld worden.□
V003.2011.001	A&F	Leuvekeersluis	10-18-11		Electrisch	
A051.2011.003	A&F&F	Lodewijk Pincoffsbrug	02-18-11	SVS zuidzijde geel defect.	Electrisch	OBT AEVO, lampje 10V/150W hallogeen bestellen. Lampje vervangen en de installatie werkend achter gelaten.
A051.2011.001	A&F&F	Lodewijk Pincoffsbrug	01-05-11	Landverkeerssein oostzijde geel defect. Onderdoorvaartlicht (geel licht) ZO zijde is defect.	Electrisch	OBT AEVO, lamp vervangen getest en werkend achter gelaten. De armatuur recht gezet zodat de verlichting werkt deze moet vervangen worden. En er zijn lampjes vervangen. Vervangen van armatuur onderdoorvaartlamp Zuid.□
A051.2012.008	A&F&F	Lodewijk Pincoffsbrug	08-31-12		Electrisch	
A051.2011.004	A&F&F	Lodewijk Pincoffsbrug	07-28-11	Onderdoorvaartlicht zuid defect.	Electrisch	ODV Licht geheel defect. Deze vervangen voor een nieuwe□
A051.2011.005	A&F&F	Lodewijk Pincoffsbrug	09-02-11	Onderdoorvaartlicht noordwestzijde rood defect en rood zuidwestzijde.	Electrisch	ODV NW defect ZW rood defect. Deze vervangen, getest en in orde.□
A051.2011.006	A&F&F	Lodewijk Pincoffsbrug	11-02-11	Onderdoorvaartlicht geel aan de noordzijde is defect.	Electrisch	Lamp vervangen.

				SVS zuidwest rood + SVS zuidoost rood + onderdoorvaartlicht zuid defect.		SVS Z-W, Z-O rood defect, ODVL Zuid defect, lampen defect deze vervangen en getest.□
A051.2012.001	A&F&F	Lodewijk Pincoffsbrug	01-18-12		Electrisch	
				Onderdoorvaartlicht noord defect.		Onderdoorvaartlicht noordzijde defect, lamp nagekeken en deze doet het gewoon. Stroom relais gemeten en niets kunnen vinden. □
A051.2012.002	A&F&F	Lodewijk Pincoffsbrug	01-31-12		Electrisch	
				Storingsdisplay werkt niet meer. Het display toont geen actieve en/of historische melding.		Storingsdisplay functioneert niet deze functioneerde al een zeer geruime tijd niet dit zal door automatisering verder moeten worden onderzocht. Storing niet kunnen herstellen□
A051.2012.003	A&F&F	Lodewijk Pincoffsbrug	02-14-12		Electrisch	
				Onderdoorvaartlicht noordzijde defect.		ODV noord gedoofd. Lamp bleek defect deze direct vervangen. Geheel werkend achter gelaten.□
A051.2012.005	A&F&F	Lodewijk Pincoffsbrug	05-22-12		Electrisch	
				Onderdoorvaartlicht noord is uit en aan de NW zijde 2 rode lampen uit.		Onderdoorvaartlicht Noord en Zuid na zien, ODV 2 x vervangen. SVS kunnen we niet vervangen hier voor een hoogwerker nodig. Het vervangen van SVS lampen.□
A051.2012.006	A&F&F	Lodewijk Pincoffsbrug	06-29-12		Electrisch	
Y008.2011.016	U	Maastunnel	01-07-11	Led verlichting bij de vluchtdeuren in de oostbuis aan de voorkant vanaf zuid defect.	Electrisch	OBT/AEVO, in plannen voor de eerst volgende boennacht.
Y008.2011.015	U	Maastunnel	01-07-11	Alle monitoren trillen in de controlekamer.	Electrisch	OBT/AEVO, pc's van VCS (politie video kast) stonden uit. Deze aangezet daarna werkte alles weer goed.
Y008.2011.013	U	Maastunnel	01-06-11	Hoogte bord zuid in storing.	Electrisch	OBT AEVO, met de eerst volgende boennacht met TEC Sam nakijken. melding storing SAM 1 overbrugt nu werkt de hoogte detectie op SAM 2.
Y008.2011.012	U	Maastunnel	01-06-11	De monitor langzaam en stilstaandverkeer is defect.	Electrisch	OBT AEVO, Holland systeem is erbij gekomen en wij hebben ass verleent en zij hebben de storing opgelost zie werkbon.
				TIP bord zuid defect.		
Y008.2011.011	U	Maastunnel	01-05-11		Electrisch	OBT AEVO, afspraak maken met Bremos ivm de vele storingen (ze komen op 10-1-2011) Samen met de firma Bremos nwe software geladen en terplaatse bij de panelen de software aangepast vervolgens de installatie getest en werkend achter gelaten.
Y008.2011.008	U	Maastunnel	01-04-11	Hoogte detectie noord in storing.	Electrisch	OBT AEVO, storinghoogte detectie noord HDS2 detector 2 in storing deze terplekke hersteld daarna installatie in bedrijf gezet.
				Brandnis sectie 3 en4 post 41 oostbuis in storing.		OBT AEVO, storing aan de verwarming brandp 41 sectie 3 oostbuis deze gaf telkens de melding aan/uit. Ter plekke in de buis gekeken. Installatie gecontr en gemeten het bleek dat relai K2 niet inkwam. Relai vervangen instal getest en werkend achter gelaten
Y008.2011.004	U	Maastunnel	01-03-11		Electrisch	
				Centrale systeem maakt piepend geluid.		
Y008.2011.003	U	Maastunnel	01-03-11		Electrisch	OBT AEVO, wij gaan eerst een nieuwe accu bestellen en erin zetten zodra deze binnen is. Op 4 jan de accu erin gezet de installatie getest en in orde bevonden.
Y008.2011.002	U	Maastunnel	01-01-11	Roltrap 2 in storing.	Electrisch	OBT AEVO, leuningband contact rechts aangesproken contact hersteld, daarna leuningband gecontroleerd, roltrap getest en in dienst genomen.
				Gemaal 4 in storing		Aevo,Gemaal 4 in storing. Waterniveau en pompen stonden goed. Storing gereset en goed werkend achtergelaten□
Y008.2011.201	U	Maastunnel	06-10-11		Electrisch	
Y008.2011.200	U	Maastunnel	06-09-11	Roltrap 3 in storing	Electrisch	OBT AEVO, gereset.
Y008.2011.199	U	Maastunnel	06-09-11	Thermisch storing brandpomp	Electrisch	OBT AEVO, gereset.
Y008.2011.193	U	Maastunnel	06-06-11	3 wandlampjes kapot in controlekamer	Electrisch	OBT AEVO, gerepareerd.
				Roltrap 6 noordzijde defect		Aevo,Storing roltrap 6 de frequentie regelaar stond in storingdeze hersteld een tijdje laten draaien de storing kwam niet meer terug□
Y008.2011.192	U	Maastunnel	06-05-11		Electrisch	
				Camera 58 VT tunnel defect		Aevo,Camera 58 Voetgangerstunnel geen beeld, Camera defect deze moet worden vervangen. □
Y008.2011.191	U	Maastunnel	06-03-11		Electrisch	
				Algehele stroomstoring		Aevo,Algehele Stroomstoring zuid.Bij aankomst waren er div storingen deze allemaal langs gegaan en hersteld alles weer werkend achter gelaten□
Y008.2011.190	U	Maastunnel	05-31-11		Electrisch	
				Verlichting uit op -4		Aevo, Storing verl -4 vloer op zuid.In de controle kamer was de verlichting ingeschakeld maar terplekke was de schakelaar uit deze weer ingezet en verlichting brande weer.□
Y008.2011.189	U	Maastunnel	05-31-11		Electrisch	
Y008.2011.188	U	Maastunnel	05-30-11	Storing brandpompinstallatie	Electrisch	OBT AEVO, gereset.
Y008.2011.187	U	Maastunnel	05-29-11	CO2 metingen	Electrisch	OBT AEVO, gereset.
Y008.2011.186	U	Maastunnel	05-29-11	Brandinstallatie div malen gereset	Electrisch	OBT AEVO, gereset.
Y008.2011.185	U	Maastunnel	05-28-11	Brandinstallatie diverse malen gereset	Electrisch	OBT AEVO, gereset.
Y008.2011.183	U	Maastunnel	05-27-11	Brandmeldinstallatie diverse malen gereset.	Electrisch	OBT AEVO, gereset.
Y008.2011.182	U	Maastunnel	05-30-11	Brandpompinstallatie in storing en brandblusapparaat	Electrisch	OBT AEVO, gereset.
Y008.2011.180	U	Maastunnel	05-27-11	Brandblusinstallatie alarm	Electrisch	OBT AEVO, gereset.
Y008.2011.179	U	Maastunnel	05-27-11	Hoogtedetectie zuid defet	Electrisch	OBT AEVO, gereset.
Y008.2011.178	U	Maastunnel	05-27-11	Brandpompinstallatie in storing	Electrisch	OBT AEVO, gereset.
				De hoogte begrenzer is stuk.		OBT AEVO, Hoogtedetectie 6 op zuid storing,HDT 5 zuid storing,HDT 2 noord storing de relais van de storingsmelding losgemaakt.Voor vervolg zie rapport TEC.
Y008.2011.042	U	Maastunnel	02-01-11		Electrisch	
				De hoogte begrenzer is stuk.		OBT AEVO, Hoogtedetectie 6 op zuid storing,HDT 5 zuid storing,HDT 2 noord storing de relais van de storingsmelding losgemaakt.Voor vervolg zie rapport TEC.
Y008.2011.041	U	Maastunnel	02-01-11		Electrisch	
Y008.2011.037	U	Maastunnel	01-25-11	Diverse TL buizen noord en zuidzijde machinekamer defect.	Electrisch	OBT AEVO, TL buizen besteld en vervangen.
Y008.2011.035	U	Maastunnel	01-21-11	Hoogtedetectie noordzijde in storing	Electrisch	OBT AEVO, hoogtedetectie gereset.

			Hoogte detectie noord nazien.			OBT AEVO, Storing hoogtedetectie noord storing melding detector 2+V-count waarschijnlijk door zware regenval storing hersteld en de installatie werkend achter gelaten.
Y008.2011.030	U	Maastunnel	01-14-11		Electrisch	
Y008.2011.032	U	Maastunnel	01-14-11	Hoogte melding zuid geeft telkens storing.	Electrisch	OBT AEVO, HDS zuid in storing in de CK kan deze storing niet geaccepteerd worden. Terplekke gekeken en verder niets gevonden voor de zekerheid alle kasten nagelopen.
Y008.2011.026	U	Maastunnel	01-11-11	Storing brandnis 41.	Electrisch	OBT AEVO, Verwarming werkt niet brandpost 41 verwarming defect hierdoor geeft stroomrelais storing deze overbrugd waardoor er geen storings melding meer is.Wij gaan een nwe kachel bestellen en als deze binnen is wordt deze geplaatst.
Y008.2011.034	U	Maastunnel	01-18-11	Detectie melder zuid defect.	Electrisch	OBT AEVO, HDS 5 in storing, melding in de kast ter plekke algemeen deze hersteld en ook in de controlekamer installatie getest en alles weer werkend achter gelaten.
Y008.2011.010	U	Maastunnel	01-06-11	TIP borden noord en zuid defect.	Electrisch	OBT AEVO, alle HDS buiten kasten noord en zuid voor de zekerheid nagelopen en de storing gereset. Installatie getest en werkend achter gelaten. Bij HDS 6 kast op zuid ader A2 losgenomen van K5552.
Y008.2011.007	U	Maastunnel	01-04-11	TIP bord noord-zuid doet het niet.	Electrisch	OBT AEVO, de besturingkast nagekeken deze werkte niet goed, de kast opnieuw opgestart en daarna oke. Afspraak met Gideon gemaakt dat we wachten tot er weer een nwe storing komt dan afspraak maken met Brimos.
Y008.2011.005	U	Maastunnel	01-03-11	Hoogte detectie zuid in storing,	Electrisch	OBT AEVO, tunnel wachters in het systeem gereset. Ter plekke in de kast gaan kijken of alles in de run stond en er geen storing was. voor de zekerheid alles gereset en goed bevonden.
Y008.2011.029	U	Maastunnel	01-14-11	Storing TIP paneel.	Electrisch	OBT AEVO, animatie stond vast bedieningsconsole ter plaatse opnieuw opgestart TIP bord getest en installatie werkend achter gelaten.
Y008.2011.028	U	Maastunnel	01-12-11	Storing hoogte detectie noord.	Electrisch	OBT AEVO, alle kasten nagelopen op noord geen storingen gevonden de storingen konden ook op de CK geaccepteerd worden.
Y008.2011.024	U	Maastunnel	01-11-11	Communicatie instal defect in de autobuizen, betreft de voedingskabel inspectie brandposten, storing wordt in de eerste natte nacht verholpen.	Electrisch	OBT AEVO, de brandpost oost 31 insp posten oost 7 en west 7 zijn buiten werking als gevolg van ontbr van de voeding. Van post 31 is er een draad losgek van de intercomkast x6 klem 2 hiervoor moet isoelectra bij komen. post west en oost 7 zijn telefoons ge
Y008.2011.023	U	Maastunnel	01-10-11	Storing roltrap 2.	Electrisch	OBT AEVO, De leuningband beneden aan de roltrap hersteld. In de kast weer ingezet een proefdraai gemaakt en de roltrap weer werkend achter gelaten.
Y008.2011.033	U	Maastunnel	01-17-11	Verwarming kiosk noordzijde is defect.	Electrisch	OBT, doorgeven aan Naris van Putten (GA)
Y008.2011.031	U	Maastunnel	01-14-11	Brandpost 22 westbuis drukknop blijft geactiveerd.	Electrisch	OBT AEVO, de schoonmakers waren vergeten om dit terug te zetten. Samen met OBT dmv een rijbaan afsluiting de knop hersteld, en alles werkend achter gelaten.
Y008.2011.027	U	Maastunnel	01-12-11	Led verlichting vluchtdeuren defect.	Electrisch	OBT AEVO, De leds gerepareerd en nieuwe voedingen geplaatst. In overleg met gideon gaan wij 5 stuks nwe voedingen bestellen en reserve leggen aan de Maastunnel.
Y008.2011.025	U	Maastunnel	01-11-11	Airco in de controlekamer staat aan en men kan het apparaat niet uitzetten, gaarne actie.	Electrisch	OBT, door gegeven aan Naris van Putten (GA)
Y008.2011.022	U	Maastunnel	01-10-11	Hoogte detectie noord defect.	Electrisch	OBT/AEVO, Sam op hds 6 vervangen en de overige nagekeken en schoongemaakt, deze worden allen wel slecht volgens tec.
Y008.2011.021	U	Maastunnel	01-09-11	TIP bord noord defect.	Electrisch	OBT/AEVO, met de eerst volgende boennacht met TEC Sam nakijken.
Y008.2011.020	U	Maastunnel	01-09-11	Roltrap 5 en 7 in storing.	Electrisch	storing HDS3 noord detector 1 gaf storing deze getest en de installatie werkend achter gelaten.
Y008.2011.019	U	Maastunnel	01-07-11	Assistentie verlenen bij het openen van de deur aan de VCS.	Electrisch	OBT/AEVO, gereset en getest alles werkend achter gelaten.
Y008.2011.018	U	Maastunnel	01-06-11	UPC telefooncentrale.	Electrisch	OBT/AEVO, ass verleent aan de firma VCS deze hebben 3 nwe pc's geplaatst en alles werkte weer.
Y008.2011.017	U	Maastunnel	01-07-11	Lift noordzijde aan de straat kant de TL verlichting is defect.	Electrisch	OBT/AEVO, nieuwe UPS geplaatst tbv van telefooncentrale.
Y008.2011.078	U	Maastunnel	03-02-11	Roltrap 2 leuningband contact aangesproken.	Electrisch	OBT/AEVO, 2 x 4 polig 18 W pl lamp bestellen. Lampen vervangen bij ingang lift noord.
Y008.2011.077	U	Maastunnel	03-08-11	In het ventilatiegebouw noordzijde ontbreken 2 knopjes in de rokershokken om de ventilatoren harder en zachter te zetten. De lucht die er nu uitkomt is erg koud. Gaarne zo snel mogelijk verhelpen.	Electrisch	OBT AEVO, Het rechtse leuningband contact van roltrap 2 was in deze hersteld en gecontroleerd of deze te strak stond wat niet het geval was een proefdraai gemaakt en alles weer werkend achter gelaten
Y008.2011.076	U	Maastunnel	03-08-11	Bij een deur de contourverlichting westbuis uit	Electrisch	OBT AEVO, door gegeven aan Naris van Putten.
Y008.2011.073	U	Maastunnel	03-03-11	TIP bord zuid defect.	Electrisch	OBT AEVO, tijdens volgende afzetting oplossen. is opgelost.
Y008.2011.070	U	Maastunnel	02-27-11	Roltrap 2 leuningband contact.	Electrisch	OBT AEVO, Storing tip paneel zuid deze hersteld en bord weer in bedrijf genomen en weer werkend achter gelaten.
Y008.2011.069	U	Maastunnel	02-28-11	Hoogte zijde noord geeft valse meldingen.	Electrisch	OBT AEVO, gereset.
Y008.2011.068	U	Maastunnel	02-25-11	Gemaal 1 in storing.	Electrisch	OBT AEVO, Storing hoogtedetectie noord en zuid HDS2 geeft detector storing aan deze hersteld en werkend achter gelaten.De HDS 5 geeft verzamelstoring aan en de detector 2 gaf verzamelstorinf aan.Op K5551 en K5552 klem A2 aangesloten storing hersteld en we
Y008.2011.056	U	Maastunnel	02-14-11	Diverse lampen in de voetgangers tunnel en diverse TL verlichting in hal noord en zuid defect.	Electrisch	OBT AEVO, gereset.
Y008.2011.064	U	Maastunnel	02-18-11	Speakers geluidsobject R0 roltrap gebouw zuid.	Electrisch	OBT AEVO, Storing tip paneel zuid deze hersteld en bord weer in bedrijf genomen en weer werkend achter gelaten.
Y008.2011.063	U	Maastunnel	02-18-11	Assistentie Firma Bennings UPS op 3 maart 2011	Electrisch	OBT AEVO, het geluidsobject van R nul tbv Jan Prins.Ein van de twee luidsprekers werkt op dit moment niet. gerepareerd.
Y008.2011.062	U	Maastunnel	02-18-11	Uitleg Tomsen invoertekst TIP borden a.s. dinsdag om 15.00 uur.	Electrisch	OBT AEVO, assistentie verleent.
						OBT AEVO, Uitleg van Gideon in de CK tbv het invoeren tekst op de computer tip borden

Y008.2011.061	U	Maastunnel	02-18-11	Assistentie Merfort inspectie vluchtdeuren. + storing ledverlichting deur 5 + defecte verl. TL blak in de controlekamer is defect.	Electrisch	OBT AEVO, Assistentie aan Merford inspectie vluchtdeuren
Y008.2011.060	U	Maastunnel	02-16-11		Electrisch	OBT AEVO, TL buis defect in de hal op noord defect lamp vervangen
Y008.2011.059	U	Maastunnel	02-14-11	Verlichting en koffiezetapparaat branden nog op het Charloisse hoofd 27 Omruilen van 3 harddiskrecorders a.s. maandag.	Electrisch	OBT AEVO, alles uitgezet. OBT AEVO, Assistentie verlenen aan VCS: omschrijving: op recorder 2 is geen camera te selecteren omdat de camerabenameing ontbreekt
Y008.2011.055	U	Maastunnel	02-11-11		Electrisch	OBT AEVO, in het midden van de Tunnel kabel netjes verwijdert.
Y008.2011.054	U	Maastunnel	02-11-11	Kabel zit los in het gemaal pomp 4.	Electrisch	OBT AEVO, Diverse HDS nagelopen en getest. Alle Hoogtedetecties functioneren nog wel op te hoge voertuigen (getest)
Y008.2011.053	U	Maastunnel	02-10-11	Hoogte detectie noord en zuid defect.	Electrisch	OBT AEVO, Groene pijl werkt wel goed. Deze installatie valt onder DS+V. DS+V dient hiervan op de hoogte te worden gesteld.
Y008.2011.052	U	Maastunnel	02-10-11	Zuid zijde matribord blijft staan op rood kruis, dit is bij de ingang van de schelp. Dit kan tot onwenselijke situaties leiden.	Electrisch	OBT AEVO, BNC connector (op 643X7) niet goed, deze connector beter vast gezet. Beeld weer OK
Y008.2011.051	U	Maastunnel	02-10-11	Camera 14 beeld flinkt (monitor)	Electrisch	OBT AEVO, UPS lamp blijft knipperen en staat in storing proberen te herstellen maar lamp blijft knipperen, firma Benning ingeschakeld.
Y008.2011.050	U	Maastunnel	02-10-11	Laagspanning UPS installatie maakt zoemend geluid.	Electrisch	OBT AEVO, Relais K75 blokeerde de PLC Uitgang. PLC in en uitgeschakeld Relais K75 staat weer in rust stand
Y008.2011.049	U	Maastunnel	02-09-11	Ventilatie P32-4 in storing,	Electrisch	OBT AEVO, De intercom werkt wel maar of het volume niet goed genoeg is voor iedereen verschillend
Y008.2011.048	U	Maastunnel	02-09-11	Intercom Opstelplein en fietstunnel van zowel noord als zuid zijn niet goed hoorbaar.	Electrisch	OBT AEVO, Camera 10 westbuis staat naar de grond gericht.Via het inspectie pad de camera goed afgesteld de controle kamer wilde ook camera 13 bijgesteld hebben dit ook gelijk gedaan en alles weer werkend achter gelaten
Y008.2011.047	U	Maastunnel	02-07-11	Camera 10 in westbuis staat naar de grond gericht.	Electrisch	OBT AEVO, Camera 10 westbuis staat naar de grond gericht.Via het inspectie pad de camera goed afgesteld de controle kamer wilde ook camera 13 bijgesteld hebben dit ook gelijk gedaan en alles weer werkend achter gelaten
Y008.2011.046	U	Maastunnel	02-07-11	TIP bord zuid zijde defect.	Electrisch	OBT AEVO, Tippijntje werkt niet meer.Terplekke het Brimos systeem hersteld daarna met de CK getest en alles werkend achter gelaten
Y008.2011.045	U	Maastunnel	02-02-11	Gemaal 4 in storing.	Electrisch	OBT AEVO, Pomp thermisch uitgevallen stroom gemeten =68 A de instelling is 69A pomp getest er is geen mechanisch probleem na proefdraai de installatie weer werkend achter gelaten.
Y008.2011.043	U	Maastunnel	02-02-11	Lamp in de fietstunnel is stuk, vanaf de noordkant ongeveer de 10e lamp aan de rechterzijde.	Electrisch	OBT AEVO, lamp vervangen en armatuur werkend achter gelaten
Y008.2011.103	U	Maastunnel	03-29-11	Sluiting door verlengsnoer, diverse apparaten uit.	Electrisch	OBT AEVO, In de CK bij de bedientafel maakte een verlengsnoer kortsluiting alles weer hersteld en weer werkend achter gelaten.
Y008.2011.102	U	Maastunnel	03-29-11	Monitor 38 knippert en geeft blauw beeld.	Electrisch	OBT AEVO, Monitor 38 geeft blauw beeld.Na onderzoek bleek dat de conector niet goed vast zat deze weer goed vastgezet daarna was het beeld weer goed.
Y008.2011.101	U	Maastunnel	03-29-11	Hoogte detectie zuid controleren.	Electrisch	OBT AEVO, Storing HDS zuid.Bij aankomst bleek dat HDS 5 een verzamelstoring had deze weer hersteld daarna de installatie weer werkend achter gelaten.
Y008.2011.100	U	Maastunnel	03-26-11	Hoogte detectie noord en zuid.	Electrisch	OBT AEVO, Melding storing hoogtedetectie Noord & Zuid.Bij aankomst bleek er alleen op zuid een storing HDS6 een verzamelstoring deze hersteld en alles weer werkend achter gelaten.
Y008.2011.098	U	Maastunnel	03-24-11	TIP bord noord defect.	Electrisch	OBT AEVO, deze terplekke opnieuw opgestart de installatie getest en weer werkend achter gelaten
Y008.2011.097	U	Maastunnel	03-25-11	Gemaal 1 in storing.	Electrisch	OBT AEVO, de noodstop stond actief waarschijnlijk iemand op de noodk gedrukt deze hersteld alles werkte weer.City-tec was bezig met verlengsn vanuit gemaal 5 er is waarsch sluiting gemaakt want de verl en wcd's werkte niet meer volgens de tekening komt de
Y008.2011.096	U	Maastunnel	03-25-11	Hoogtedetectie zuid in storing.	Electrisch	OBT AEVO, HDS 5 stond in storing terplekke gekeken verzamelstoring stond actief.De storing was niet te reseten omdat de voedingsspanning was weggefallen v/d onderdoorgangen.De voeding weer terug gezet en storing opgelost en alles weer werkend achter gelat
Y008.2011.095	U	Maastunnel	03-24-11	Van camera 8 staat de monitor in storing,	Electrisch	OBT AEVO, de BNC connector zat niet goed vast deze hersteld en werkend achter gelaten
Y008.2011.094	U	Maastunnel	03-23-11	Camera op noord gaat heen en weer, monitor 38	Electrisch	OBT AEVO, Monitor 38 is aan het draaien monitor hersteld en weer werkend achter gelaten.
Y008.2011.093	U	Maastunnel	03-23-11	Roltrap 4 rode lampje bedieningskast machinekamer is defect.	Electrisch	OBT AEVO, Rood controlelampje defect open gemaakt lampje besteld deze word er morgen ingezet. Vervolgstoring van 23 maart het controle lampje wat besteld was erin gezet en deze getest en alles weer werkend achter gelaten.

			Hoogte detectie noord defect.			OBT AEVO, Storing HDS Noord.Sam 2 in storing deze terplekke hersteld en in de controle kamer daarna getest en alles weer werkend achter gelaten.
Y008.2011.092	U	Maastunnel	03-23-11		Electrisch	
			Luidsprekers op noord/zuid zijde van hoogte portalen zijn niet verstaanbaar.			OBT AEVO, De intercom noord tbv het aanspreken van de vrachtauto's werkt niet.Isolectra erbij gehaald zij gaan materiaal bestellen zodra dit binnen is gaan ze het repareren.Dit is maandag 28-3-2011 opgelost
Y008.2011.091	U	Maastunnel	03-21-11		Electrisch	
			Intercom rijwiel - en voetgangerstunnel is defect.			OBT AEVO, storing intercom voetgangerstunnel.Zuid en noord voetgangers en fietstunnel geluids installatie werkt niet de speakers .Mogelijk een uitgangskaart defect monteur van isolectra is erbij geweest.Zodra deze binnen is word deze erin gezet.
Y008.2011.089	U	Maastunnel	03-21-11		Electrisch	
Y008.2011.088	U	Maastunnel	03-19-11		Electrisch	
			Hoogte detectie noord is defect.			OBT AEVO, Storing HDS2 deze hersteld getest en de installatie werkend achter gelaten.
			Zuid speakers van vanglichten werken niet.			OBT AEVO, Terplekke bij de ingang van de tunnel kant zuid geluisterd deze zijn goed hoorbaar maar als het te zacht is moeten ze harder gezet worden storing opgelost alles werkend achter gelaten
Y008.2011.087	U	Maastunnel	03-18-11		Electrisch	
			TIP bord noordzijde niet te activeren.			OBT AEVO, De communicatie hesteld.Terplekke een herstel gedaan door de voeding aan en uit te zetten.Daarna de installatie werkend achter gelaten.
Y008.2011.086	U	Maastunnel	03-18-11		Electrisch	
			Monitor 26 is defect.			OBT AEVO, De connector in de CCTV kast zat los deze goed vastgezet de beelden getest en alles weer werkend achter gelaten.
Y008.2011.085	U	Maastunnel	03-16-11		Electrisch	
Y008.2011.083	U	Maastunnel	03-15-11		Electrisch	
			AID aansluiten.			OBT AEVO, AID's aangesloten.
			Storing in de computer hoogte detectie noord.			
Y008.2011.082	U	Maastunnel	03-15-11		Electrisch	
						OBT AEVO, Storing computer HDS Noord.HDS 3 de detector stond in storing deze terplekke en in de controle kamer hersteld daarna de installatie weer werkend achter gelaten
			Camera 34 niet op de monitor.			OBT AEVO, De connector in de CCTV kast zat los deze weer vastgezet beeld getest en werkend achter gelaten.
Y008.2011.081	U	Maastunnel	03-14-11		Electrisch	
			Roltrap 7 stopknop is door de behuizing.			OBT AEVO, De noodstopknop vervangen alles getest en werkend achter gelaten.
Y008.2011.080	U	Maastunnel	03-14-11		Electrisch	
Y008.2011.067	U	Maastunnel	02-23-11		Electrisch	
			Geen beeld monitor 40/41 roltrappen zuid.			OBT AEVO, nagekeken alles doet het weer.
			Matrixbord zuid geeft geen melding.			OBT AEVO, Tip bord zuid is uit.In de CK de installatie hersteld daarna getest of je weer teksten kon invoeren en alles weer werkend achter gelaten.
Y008.2011.079	U	Maastunnel	03-10-11		Electrisch	
			Gemaal 5 in storing.			OBT AEVO, Gemaal 5 in storing terplekke geconstateerd dat het waterniveau bijna leeg stond.De installatie gereset en de pompen opgestart zodat deze weer automatisch uitschakelen hersteld en alles weer werkend achter gelaten.
Y008.2011.074	U	Maastunnel	03-04-11		Electrisch	
			Storing camera in lift maastunnel, beelden zijn uitgevallen.			OBT AEVO, Vervolg storing van 16-april.De voeding van de omvormer op een vaste groep aangesloten paneel 2 groep 7
Y008.2011.137	U	Maastunnel	04-16-11		Electrisch	
			Alle hoogte detectoren werken niet.			OBT AEVO, Hoogtedetectie zou geen enkele melding meer doorgeven aan CK.Terplekke langs alle sensoren van iedere HDS geweest om te testen.Het systeem werkt en bij de CK kwamen alle meldingen binnen
Y008.2011.135	U	Maastunnel	04-15-11		Electrisch	
			Noodverlichting naar gemaal 4 op -4 voor trappenhuis defect.			OBT AEVO, Bij gemaal 4 op de -4 vloer is de noodverlichting uit.Lamp van de noodverl vervangen en alles weer werkend achter gelaten.
Y008.2011.134	U	Maastunnel	04-15-11		Electrisch	
			Camera gericht op brandpost werkt niet.			OBT AEVO, Als brandpost open gaat word beeld niet getoond op monitor CK op de werkmonitor.Tevens is er geen acoustisch signaal te horen.het scada werkt wel goed mogelijk werkt de software van de plc niet goed dit moet verder uitgezocht worden
Y008.2011.127	U	Maastunnel	04-12-11		Electrisch	
			Monitor uitgevallen.			OBT AEVO, Monitor uitgevallen in de CK adapter van quad verdeler defect deze vervangen voor een reserve adapter de installatie weer werkend achter gelaten.
Y008.2011.131	U	Maastunnel	04-14-11		Electrisch	
			Camera 38 gaat heen en weer.			OBT AEVO, Storing camera bij de camera de connector vervangen en in de kast een bnc connector vervangen camera gecontroleerd en deze deed het weer goed
Y008.2011.126	U	Maastunnel	04-11-11		Electrisch	
			Storing geluidsinstallatie (communicatie)			obt aevo, Intercom roltraphal noord werkte niet tijden het oproepen geen gehoor Na onderzoek bleek dat de relaitjes van oproepen in de kast niet goed vast zaten .De ralaitjes beter vastgezet getest en alles werkend achter gelaten.□
Y008.2011.129	U	Maastunnel	04-09-11		Electrisch	
			Monitor 1 geeft paars beeld. Melder heeft hier erg last van.			OBT AEVO, De voeding van de camera onderbroken opnieuw opgestart en de camera gaf weer goed beeld.
Y008.2011.128	U	Maastunnel	04-13-11		Electrisch	
			Communicatie storing intercom.			OBT AEVO, Vervolg van storing op 7-4-2011 assistentie verleent aan solectra uit onderzoek bleek dat het bedientableau verkeerd geprogameerd was dit opnieuw gedaan daarna werkte de installatie weer naar behoren.
Y008.2011.120	U	Maastunnel	04-07-11		Electrisch	

			Hoogte detectie zuid in storing.			OBT AEVO, HDS 5 in storing melding in de kast terplekke algemeen deze hersteld en ook in de controlekamer installatie getest en alles weer werkend achter gelaten. Savonds storing terug lus verbinding gemaakt.
Y008.2011.114	U	Maastunnel	04-05-11		Electrisch	
			Hoogte detectie zuid in storing,,			OBT AEVO, HDS 5 in storing melding in de kast ter plekke algemeen deze hersteld en ook in de controlekamer installatie getest en alles weer werkend achter gelaten.
Y008.2011.113	U	Maastunnel	04-04-11		Electrisch	
			Monitor 38 in storing.			OBT AEVO, Beeld van monitor 38 weggefallen de connectoren van de video quad nagelopen alles goed vastgezet en schoongemaakt daarna waren de beelden weer in orde alles werkend achter gelaten.
Y008.2011.111	U	Maastunnel	04-04-11		Electrisch	
			Intercom noord voor het aanspreken van de vrachtwagens doet het niet.			OBT AEVO, De intercom noord tbv het aanspreken van de vrachtauto's werkt niet.Isolectra erbij gehaald zij gaan materiaal bestellen zodra dit binnen is gaan ze het repareren.Dit is maandag 28-3-2011 opgelost
Y008.2011.099	U	Maastunnel	03-25-11		Electrisch	
			TIP bord in storing op noord.			OBT AEVO, Tip paneel Noord in storing.De communicatie hesteld.Terplekke een herstel gedaan door de voeding aan en uit te zetten.Daarna de installatie werkend achter gelaten.
Y008.2011.125	U	Maastunnel	04-11-11		Electrisch	
			Roltrappen 5 en 6 starten niet.			OBT AEVO, Roltrap 6en 7 werkten niet.De leuningbanden van beide roltrappen hersteld daarna proefgedraaid en alles weer werkend achter gelaten.
Y008.2011.124	U	Maastunnel	04-10-11		Electrisch	
Y008.2011.119	U	Maastunnel	04-04-11		Electrisch	OBT AEVO, Assistentie verleend aan de firma Synorga ivm afronde NEN 3140 inspectie
			Geen beeld op monitor 38			OBT AEVO, Camera 38 geen beeld bnc connector opnieuw aangesloten maar het signaal wat binnen komt is te zwak.Er zijn meerdere connectors tussen camera en cctv kast alle verbindingen moeten gecontroleerd worden□
Y008.2011.118	U	Maastunnel	04-06-11		Electrisch	
			Hoogte detectie zuid in storing,			OBT AEVO, HDS 5 in storing melding in de kast terplekke algemeen deze hersteld en ook in de controlekamer installatie getest en alles weer werkend achter gelaten.
Y008.2011.112	U	Maastunnel	04-04-11		Electrisch	
			Hoogte detectie op noord en zuid in storing.			OBT AEVO, HDS 5 in storing melding in de kast terplekke algemeen deze hersteld en ook in de controlekamer installatie getest en alles weer werkend achter gelaten.
Y008.2011.110	U	Maastunnel	04-04-11		Electrisch	
			Hoogte detectie zuid in storing,			OBT AEVO, HDS 5 in storing melding in de kast terplekke algemeen deze hersteld en ook in de controlekamer installatie getest en alles weer werkend achter gelaten.
Y008.2011.108	U	Maastunnel	04-01-11		Electrisch	
			Hoogte detectie zuid in storing,			OBT AEVO, HDS 5 in storing melding in de kast terplekke algemeen deze hersteld en ook in de controlekamer installatie getest en alles weer werkend achter gelaten.
Y008.2011.107	U	Maastunnel	04-01-11		Electrisch	
Y008.2011.106	U	Maastunnel	04-01-11		Electrisch	OBT AEVO, zie 107
			Hoogte detectie zuid defect. zie ook 107			OBT AEVO, Storing HDS 5 verzamelstoring lus 2 storing hersteld en alles werkend achter gelaten.
			Hoogte detectie zuid in storing.			Storing hoogtedetectie zuid.HDS 3 in storing detector 1 de storing hersteld.
Y008.2011.105	U	Maastunnel	03-31-11		Electrisch	
			Lekkage van de pomp.			OBT AEVO, Er lekte water in gemaal 3 bleek dat er een slangbreuk zat in de pomp.OBT pakt dit verder op.
Y008.2011.104	U	Maastunnel	03-30-11		Electrisch	
			Camera's 1 t/m 13 zijn uit en monitoren hebben blauw vlak wat hinderlijk is voor de ogen.			OBT AEVO, camera's tijdelijk uitgezet.
Y008.2011.175	U	Maastunnel	05-24-11		Electrisch	OBT AEVO, gerepareerd.
Y008.2011.172	U	Maastunnel	05-23-11		Electrisch	OBT AEVO, gereset.
Y008.2011.171	U	Maastunnel	05-21-11		Electrisch	OBT AEVO, Inbraakalarm actief in ventilatiegebouw zuid. Geen code aanwezig om deze te stoppen. Draadje los gekoppeld bij het bedieningskastje en tijdelijk losgekoppeld.□
			Alarm ventilatiegebouw zuid.			
Y008.2011.170	U	Maastunnel	05-21-11		Electrisch	
Y008.2011.168	U	Maastunnel	05-19-11		Electrisch	OBT AEVO, vervangen.
Y008.2011.167	U	Maastunnel	05-18-11		Electrisch	OBT AEVO, 1 beplating zat los deze vast gemaakt.
			Als vanuit de controlekamer de intercom van de lift op zuid wordt gebeld om de mensen aan te spreken in de lift, springt deze terug naar noord??			OBT AEVO, Tijdens het selecteren van intercom lift zuid, dan springt deze naar lift noord. De omschakeling van intercom zuid kan niet gesproken mee worden. Dit iom Anton Smeets laten onderzoeken door Liftmonteur / Isolectra.
Y008.2011.154	U	Maastunnel	05-13-11		Electrisch	
Y008.2011.166	U	Maastunnel	05-17-11		Electrisch	OBT AEVO, nieuwe zekering.
Y008.2011.165	U	Maastunnel	05-17-11		Electrisch	OBT AEVO, gereset.
Y008.2011.164	U	Maastunnel	05-18-11		Electrisch	
			Camerabeeld van monitor 2 is uitgevallen.			OBT AEVO, Camerabeelden van monitor 2 weggefallen. Bij aankomst functioneerde alles goed. Aansluitingen gecontroleerd en geen bijzonderheden aangetroffen.□
Y008.2011.163	U	Maastunnel	05-18-11		Electrisch	
Y008.2011.162	U	Maastunnel	05-16-11		Electrisch	OBT AEVO, licht is gerepareerd
			Verlichting ventilatiegebouw zuid werkt niet.			OBT AEVO,Diesel aggregaat kan niet op afstand gereset worden. Deze stond in storing.
			Dieselstoring op zuid,,			Melding op display: Storing 1. Zowel de diesel als scade gereset en goed werkend achtergelaten.□
Y008.2011.161	U	Maastunnel	05-13-11		Electrisch	
Y008.2011.159	U	Maastunnel	05-14-11		Electrisch	OBT AEVO, gerepareerd.
Y008.2011.157	U	Maastunnel	05-13-11		Electrisch	OBT AEVO, gereset.
			Leuningband roltrap 6 aangesproken doordat er kinderen op zaten.			

Y008.2011.156	U	Maastunnel	05-15-11	Brandpomp storing.	Electrisch	OBT AEVO, gereset.
Y008.2011.155	U	Maastunnel	05-16-11	Mensen in de lift op zuid zijn vanuit de controlekamer intercom niet aanspreekbaar.	Electrisch	OBT AEVO, intercom gerepareerd.
Y008.2011.153	U	Maastunnel	05-09-11	TIP bord noord in storing.	Electrisch	OBT AEVO, gereset.
Y008.2011.152	U	Maastunnel	05-12-11	Brandpomp installatie in storing.	Electrisch	OBT AEVO, Gereset.
Y008.2011.151	U	Maastunnel	05-06-11	TIP bord noord in storing.	Electrisch	OBT AEVO, TIP Paneel installatie gereset, diverse beelden geladen (werkt goed).
Y008.2011.150	U	Maastunnel	05-10-11	Hoogte melder zuid zijde in storing niet te resetten.	Electrisch	OBT AEVO,HDS 5 Hoogtemelding kon niet weggedrukt worden in het systeem. HDS-5 kast gereset en opnieuw getest. Installatie goed werkend achtergelaten.□
Y008.2011.149	U	Maastunnel	05-09-11	30 lampen kapot voetgangerstunnel.	Electrisch	OBT AEVO, 80 lampen defect in de RT + VT. Het is vrijwel donker aan de zuidzijde RT. Spanning gemeten in verschillende armaturen en deze is aanwezig.
Y008.2011.147	U	Maastunnel	05-03-11	Hoogte detectie noord en zuid geen signaal.	Electrisch	OBT AEVO, omroep HDS noord- & zuidzijde in storing. Na onderzoek is gebleken dat de display van de intercom installatie omroep is uitgeschakeld. Deze functie geactiveerd met de juiste code (4T1). Installatie goed werkend achtergelaten.
Y008.2011.146	U	Maastunnel	04-29-11	Intercom in lift zuid is defect.	Electrisch	OBT AEVO, Intercom van lift noord kwam niet binnen in de CK. Ter plekke diverse keren getest en van beide kanten goed verstaanbaar.
Y008.2011.145	U	Maastunnel	04-29-11	Camera 47 in rijwieltunnel is defect.	Electrisch	OBT AEVO, Camerabeeld van RT-47 was niet goed afgesteld, hetzelfde geldt ook voor camera's 48 en 49. Ter plekke de camera's afgesteld op positie en fijnafstelling van beeld. Camera's goed werkend achtergelaten.
Y008.2011.144	U	Maastunnel	04-29-11	Hoogte melder zuid geeft niets aan.	Electrisch	OBT AEVO, HDS 5 schijnt niet door te melden naar de CK. Systeem getest en werkend achtergelaten.
Y008.2011.143	U	Maastunnel	04-28-11	Storing harddisk recorder CCTV	Electrisch	OBT AEVO, Assistentie verleend aan firma VCS t.b.v. installatie vd video CCTV
Y008.2011.140	U	Maastunnel	04-22-11	Stroomstoring,	Electrisch	OBT AEVO, Div dingen werkte niet meer.Om 2:00 uur was de de stroom weer aanwezig gemaal 1,2 en 3 roltrap 4 en 8 nagelopen en storingen gereset daarna alles getest en weer werkend achter gelaten.
Y008.2011.139	U	Maastunnel	04-21-11	TL balk boven roltrap 5 is defect.	Electrisch	OBT AEVO, Boven roltrap 5 tl armatuur brand niet meer.Tl lamp vervangen getest en alles werkend achter gelaten.
Y008.2011.138	U	Maastunnel	04-16-11	Lift noordzijde intercom en camera uitgevallen. Overleg gevoerd met AEVO: camera was nog niet aangesloten. Storing doorgegeven aan ALL-liften. Update: camera's zitten bij nader inzien toch bij AEVO. Gaarne opnemen met AEVO.	Electrisch	OBT AEVO All-liften, doorgebeld.
Y008.2011.123	U	Maastunnel	04-10-11	Storing in de lift op zuid.	Electrisch	OBT ALL-IN, doorgegeven.
Y008.2011.202	U	Maastunnel	06-10-11	Deur van lift op noord blijft ongeveer 10cm open staan	Electrisch	Door gestuurt naar de firma All in Liften
Y008.2011.197	U	Maastunnel	06-08-11	Storingslampje lift zuid blijft branden na reparatie	Electrisch	All in Liften, door gegeven.
Y008.2011.196	U	Maastunnel	06-07-11	Lift vast op zuid	Electrisch	All in liften, door gegeven.
Y008.2011.177	U	Maastunnel	05-25-11	Brandblusinstallatie in storing	Electrisch	Wederom brandblusinstallatie in storing (lekkage). Dit betekent dat er water wordt afgetapt voor de werkzaamheden in de tunnel. Storing weggedrukt en tank bijgevuld.□
Y008.2011.158	U	Maastunnel	05-14-11	De intercom van de lift op zuid in storing.	Electrisch	OBT, gereset.
Y008.2011.142	U	Maastunnel	04-23-11	Roltrap 7	Electrisch	OBT AEVO, gereset.
Y008.2011.148	U	Maastunnel	05-03-11	Lift noord defect.	Electrisch	OBT BELLBOY, doorgegeven.
Y008.2011.122	U	Maastunnel	04-08-11	Liftstoring op zuid intercom.	Electrisch	OBT ALL-IN, doorgegeven.
Y008.2011.072	U	Maastunnel	03-03-11	Zuidzijde zonder stroom.	Electrisch	OBT, UPS instal zuid in storing deze storing is de herinnering voor het onderhoud deze hersteld en alles werkend achter gelaten.
Y008.2011.071	U	Maastunnel	03-03-11	Noordzijde zonder stroom.	Electrisch	OBT, betreft onderhoud.
Y008.2011.044	U	Maastunnel	02-02-11	Spanning uitgevallen bij de liften aan de noordzijde.	Electrisch	OBT AEVO, Er waren 2 zekeringen uitgevallen door overbelasting met zwaar electrisch gereedschap op de normale eindgroepen waar ook de verlichting opstaat deze vervangen en installatie werkend achter gelaten.
Y008.2012.320	U	Maastunnel	09-24-12	Spanning van de brandkast bij roltrap 5 halen.	Electrisch	Voor derden de zoemer boven de brandslang kaspel bij roltrap 5, spanningloos gemaakt zodat men veilig kan werken. bij verplaatsing weer aansluiten.□
Y008.2012.316	U	Maastunnel	09-18-12	Brandinstallatie	Electrisch	
Y008.2012.325	U	Maastunnel	09-25-12	Camera 38 is uitgevallen.	Electrisch	
Y008.2012.261	U	Maastunnel	07-31-12	TL balk in de hal boven roltrap 7 is defect.	Electrisch	Tl buis is vervangen□
Y008.2012.313	U	Maastunnel	09-13-12	Roltrap 4 is stil gevallen.	Electrisch	
Y008.2012.314	U	Maastunnel	09-14-12	Ventilatieklep sector 3 oostbuis in storing, CO2 waarden zijn te hoog.	Electrisch	Klep van de zuigventilatoren sectie 3 oost 24 bleef hangen. Deze klep handmatig dicht gezet. Getest en werkend achter gelaten.□
Y008.2012.304	U	Maastunnel	09-05-12	Praatpalen oost en westkant werken niet aan de zuidzijde.	Electrisch	praatpalen Oost-West/Zuidzijde defect. Kabel van intercom praatpalen zuidwest+zuidoost weggeknipt tijdens asbest. Begin en einde gezocht en kabel besteld en deze aangesloten. □
Y008.2012.317	U	Maastunnel	09-19-12	Hoogtedetectie zuid in storing.	Electrisch	

			Brandnis 22			Storing in brandnis 22. pomp 1 bleef steeds werken. deze gereset waarna weer in ruststand. Tunnel nagelopen op verdere lekkage. Dit was in orde. Werkend achter gelaten <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Y008.2012.305	U	Maastunnel	09-07-12		Electrisch	
Y008.2012.308	U	Maastunnel	09-07-12	Camera 38 is weer uitgevallen. Brandpomp installatie in storing.	Electrisch	installatie nagekeken en gereset
Y008.2012.309	U	Maastunnel	09-08-12	Brandpomp in storing.	Electrisch	gereset komt door lek in leiding wordt gerepareerd in boennacht
Y008.2012.310	U	Maastunnel	09-08-12	Brandblus installatie lekkage op noord.	Electrisch	gereset komt door lek in leiding wordt gerepareerd in boennacht
Y008.2012.312	U	Maastunnel	09-10-12	Roltrap 7 sensor werkt niet		Roltrap 7 werkt niet goed op sensoren. Relais als proef vervangen aangezien deze storing 2 maal per 24 uur voorkomt.
Y008.2012.301	U	Maastunnel	08-29-12	Brandmelder noord in storing, alles is uit.	Electrisch	Alles opnieuw opgestart
Y008.2012.246	U	Maastunnel	07-21-12	Brandmelder in storing (ASCOM) ingeschakeld.	Electrisch	Alles opnieuw opgestart Ascon ingehuurt
Y008.2012.247	U	Maastunnel	07-21-12	Roltrap 7 start niet op		Roltrappen 6 & 7 zijn niet te bedienen, reserve Relais vervangen contole techniques heeft alles opnieuw ingesteld roltrappen zijn weer inbedrijf
Y008.2012.252	U	Maastunnel	07-24-12		Electrisch	
Y008.2012.302	U	Maastunnel	08-31-12	Monitor 38 in storing	Electrisch	
Y008.2012.303	U	Maastunnel	08-31-12	Er is een storing met de contact leuningband van roltrap 6.	Electrisch	
Y008.2012.294	U	Maastunnel	08-22-12	Assistentie all in liften/ lift camera geen beeld.	Electrisch	
Y008.2012.296	U	Maastunnel	08-23-12	Communicatiepalen vrachtwagens werken niet. De CO-2 meter in de westbuis, sectie 1 is defect.	Electrisch	co2 meter sectie 1 westbuis functioneerde niet, na onderzoek bleek de glaszekering defect te zijn, deze is vervangen waarna de co meting weer normaal werkt
Y008.2012.277	U	Maastunnel	08-07-12	Camera 35 heeft geen beeld, in de Westbuis.	Electrisch	In de westbuis camera defect. Camera geeft geen beeld in de controlekamer na onderzoek blijkt dat de connector in de kast bij de paal geen goed contact maakte dit hersteld waarna de camera goed beeld gaf
Y008.2012.278	U	Maastunnel	08-07-12	Problemen met de voeding van de CV ketel	Electrisch	voeding cv ketel na de kabel te volgen kwam deze uit op een oude oliestroomruimte schakelaar, deze weer in gezet waarna de spanning weer terug kwam en de cv ketel brengen en nieuwe ws plaatsen bij kast.
Y008.2012.280	U	Maastunnel	08-07-12	Assistentie DS+V	Electrisch	assistentie DS+V controle kamer singnalen getest alles komt weer goed binnen. Oorzaak niet gevonden.
Y008.2012.288	U	Maastunnel	08-14-12		Electrisch	
Y008.2012.289	U	Maastunnel	08-15-12	Matrix in storing. Albatron inschakelen.	Electrisch	
Y008.2012.285	U	Maastunnel	08-10-12	Lamp 141 in verkeerstunnel westbuis dreigt naar beneden te vallen. Kan over 2 uur hersteld worden.	Electrisch	Brandpost of Armatuur 141 is ruit defect elektrisch veiligstellen. Armatuur vervangen
Y008.2012.286	U	Maastunnel	08-12-12	Roltrap 7 noordzijde in storing.	Electrisch	
Y008.2012.290	U	Maastunnel	08-15-12	Camera 29 geeft vertekend beeld.	Electrisch	
Y008.2012.262	U	Maastunnel	07-31-12	Bij vluchtdeur 2 west in de westbuis knippert de groeneverlichting ipv constant branden.		Groene verlichting knippert constant. Reserve voeding uit magazijn gehaald en vervangen. Getest en in orde, werkend achter gelaten.
Y008.2012.263	U	Maastunnel	07-27-12	Camera 21 slecht beeld.	Electrisch	Camer 21 oostbuis beetje wazig schoongemaakt
Y008.2012.264	U	Maastunnel	07-27-12	CO2 melder sectie 2 in storing.	Electrisch	
Y008.2012.266	U	Maastunnel	07-31-12	Brandmeldsysteem aangesproken.	Electrisch	BMC alarm storing. Melding hersteld en storing hersteld zonder probleem.
Y008.2012.267	U	Maastunnel	08-03-12	Camera's 10, 11, 16 en 17 zijn uitgevallen. Men krijgt wel beeld als de camera's doorgeschakeld worden naar een andere monitor.	Electrisch	Camera's 10,11,16 en 17 bij omschakelen vallen beelden weg. Voedingsadapter van videoQaad defect. Reserve gepakt en vervangen. Getest en in orde
Y008.2012.271	U	Maastunnel	08-05-12	Camera 38 geen beeld.	Electrisch	
Y008.2012.273	U	Maastunnel	08-06-12	Roltrap 7 valt vaak uit kan niet van beneden worden opgestart.	Electrisch	alles afgesteld werkt weer naar behoren
Y008.2012.281	U	Maastunnel	08-09-12	Restpunten in Oostbuis en afstellen camera's (wordt in week 33 opgepakt).		Restpunten Oostbuis en afstellen camera's. laatste intercoms van zowel Oost en Westbuis functioneren niet op het inspectiepad. Div metingen vericht intercommen inspectieposten W7 en O7
Y008.2012.283	U	Maastunnel	08-10-12	Camera 38 defect.	Electrisch	Camera 38 defect. Camera geeft geen beeld. Overgang van bambo naar coax connector slecht was aangedraaid. De bambo kabel op nieuw aan gestript en de connector aan gedraaid op de bambo en de camera deed het weer
Y008.2012.249	U	Maastunnel	07-22-12	TIP bord zuid in storing.	Electrisch	Deze weer gereset
Y008.2012.250	U	Maastunnel	07-23-12	Zuidzijde nivo nmin 15.5 vooralarm / brandalarm	Electrisch	Alles gecontroleerd niets gevonden
Y008.2012.253	U	Maastunnel	07-24-12	Roltrap 6 start niet op (op noord momenteel geen roltrap).	Electrisch	trap gereset inwerking gezet
Y008.2012.254	U	Maastunnel	07-25-12	Gemaal 3 aardlek pomp controle	Electrisch	

Y008.2012.257	U	Maastunnel	07-28-12	Hoogtedetectie op zuid is defect	Electrisch	Deze is gereset en werkend achtergelaten□
Y008.2012.258	U	Maastunnel	07-28-12	VRI vanglichten werken niet.	Electrisch	dit is doorgegeven aan DS+V□
Y008.2012.259	U	Maastunnel	07-30-12	Camera 10 is uitgevallen.	Electrisch	Camera 10 uitgevallen. Coax connectoren nagelopen en deze vertonen geen gebreken. Voor de zekerheid alles goed aangedraaid. Beeld blijft nu wel goed.□
Y008.2012.229	U	Maastunnel	07-12-12	Camera 38 geeft geen signaalm deze met spoed weer in stellen.	Electrisch	Camera 38 geen signaal. Westbuis moet dicht om met een hoogwerker bij te komen ingang westbuis.□
Y008.2012.233	U	Maastunnel	07-13-12	Hoogtedetectie zuid in storing.	Electrisch	HDS Zuid staat in storing. Na gelopen en HDS 6 gaf storing deze gereset en werkend achter gelaten.□
Y008.2012.239	U	Maastunnel	07-19-12	Ventilator 23 sectie 3 in storing.	Electrisch	volgens CK medewerkers maakt deze ventilatoren een hard geluid. Bekeken en er lag olie op de grond naast de ventilatoren. Tevens lag F 44A er thermisch uit van stand 2. deze gereset en weer in orde. OBT dient deze ventilatoren mechanisch te onderzoeken.□
Y008.2012.240	U	Maastunnel	07-19-12	Ventilator 24 in sectie 3 in storing.	Electrisch	Alles gecontroleerd niets gevonden□
Y008.2012.241	U	Maastunnel	07-19-12	Gemaal 1 in storing.	Electrisch	
Y008.2012.243	U	Maastunnel	07-20-12	Camera 61 heeft slecht beeld.	Electrisch	dit is weer bijgesteld en gereset□
Y008.2012.244	U	Maastunnel	07-20-12	Stopcontact zuid kiosk is gevaarlijk.	Electrisch	Deze is reeds vervangen□
Y008.2012.245	U	Maastunnel	07-21-12	Hoogte melder zuid in storing.	Electrisch	HDS 6 in storing, Detector 2 stond in storing. Installatie getest storing verholpen□
Y008.2012.248	U	Maastunnel	07-22-12	Brandmelder in storing.	Electrisch	□
Y008.2012.190	U	Maastunnel	05-29-12	Omroepinstallatie noord en zuid, bandjes 3 talig doen niets.	Electrisch	Omroepinstallatie bij Noord+Zuid werkt niet. Diverse metingen verricht inlogcode stond verkeerd ingevuld bij CK geheel hersteld, Werkend achtergelaten□
Y008.2012.205	U	Maastunnel	06-17-12	Alarm gaat af in de machinekamer op noord.	Electrisch	Deur stond open deze op slot gezet□
Y008.2012.231	U	Maastunnel	07-12-12	Roltrap 6 in storing.	Electrisch	
Y008.2012.234	U	Maastunnel	07-15-12	Roltrappen noord uitgevallen.	Electrisch	
Y008.2012.235	U	Maastunnel	07-17-12	Hoogtedetectie zuid is defect.	Electrisch	deze is gereset□
Y008.2012.237	U	Maastunnel	07-17-12	Camera 61 in de voetgangerstunnel vertoont in de controlekamer paarse vlekken en strepen.	Electrisch	□ camera 61 geeft paars beeld, Camera opnieuw afgesteld□
Y008.2012.238	U	Maastunnel	07-18-12	Hoogte detectie zuid in storing.	Electrisch	HDS Zuid in storing. Detector 2 was in storing. Deze gereset en in orde. □
Y008.2011.204	U	Maastunnel	06-10-11	Camera vervangen.	Electrisch	Nieuwe camera geplaatst in de VT zuidzije. Camera goed ingesteld ism CK□
Y008.2011.206	U	Maastunnel	06-16-11	Storing hoogte detectie zuid.	Electrisch	OBT AEVO, gereset.
Y008.2011.207	U	Maastunnel	06-20-11	Brandpomp 1 staat in thermische storing.	Electrisch	
Y008.2011.209	U	Maastunnel	06-20-11	Lamp in het ventilatiegebouw noord is defect.	Electrisch	Lamp defect in ventilatiegebouw noord. Deze is vervangen.□
Y008.2011.211	U	Maastunnel	06-21-11	Beelden op monitoren trillen en vallen weg.	Electrisch	Monitoren in CK blijven knipperen. VCS was bezig met camerabeelden installatie. Zij hebben de PC's uitgezet, dit veroorzaakte een storing. PC's opgestart en de beelden waren weer goed.□
Y008.2011.213	U	Maastunnel	06-15-11	Hoogte detectie op zuid in storing.	Electrisch	
Y008.2011.214	U	Maastunnel	06-14-11	Roltrap 2 leuningband contact.	Electrisch	OBT AEVO, afgesteld.
Y008.2011.215	U	Maastunnel	06-19-11	Roltrap 4 in storing.	Electrisch	OBT, tredewiel vervangen.
Y008.2011.216	U	Maastunnel	06-23-11	Hoogte detectie op zuid.	Electrisch	
Y008.2011.218	U	Maastunnel	06-27-11	Storing brandpomp installatie, geen water. Spoed voor asbestsanering.	Electrisch	Brandpompinstallatie ligt er thermisch eruit. Door lekkage in waterleiding starten de motoren om de paar minuten. Hierdoor valt de thermische beveiliging uit. Storing gereset.□
Y008.2011.219	U	Maastunnel	06-27-11	Storing in gemaal 4, lukt niet niet op te resetten. Brandpomp 2 is thermische in storing.	Electrisch	Leeggepomp en gereset. Brandpompinstallatie ligt er thermisch eruit. Van de ster driehoeksschakeling hebben we de ster relais vervangen en de installatie getest. Alles goed werkend achtergelaten. Vervolg van 24579□
Y008.2011.223	U	Maastunnel	06-29-11		Electrisch	
Y008.2011.173	U	Maastunnel	05-23-11	Brandblusser in storing.	Electrisch	
Y008.2011.174	U	Maastunnel	05-24-11	TL buizen in controle kamer knipperen.	Electrisch	
Y008.2011.195	U	Maastunnel	06-06-11	Hoogtedetectie zuid doet het niet	Electrisch	Aevo,HDS op Zuid staat in storing.Lusdetector 2 stond in storing deze hersteld en weer werkend achter gelaten□
Y008.2011.198	U	Maastunnel	06-09-11	Hoogtemelder zuid schiet telkens in storing	Electrisch	Aevo, Storing HDS, bij aankomst alle kasten nagelopen op detector of lusfouten. Geen bijzonderheden gevonden.□

Y008.2011.225	U	Maastunnel	06-24-11	Omroepinstallatie testen door de firma Isolectra.	Electrisch	Assistentie verleent aan Isolectra en de omroep op lokaal getest.□
Y008.2011.227	U	Maastunnel	06-15-11	Hoogte detectie signaal buiten stelling zetten. Thermische brandstofpomp uitgevallen.	Electrisch	Hoogte detectie signaal buiten bedrijf zetten. □ Brandpompinstallatie ligt er thermisch eruit. Dit is veroorzaakt door firma ACS (gebruik van water). Brand pomp start stop elke halve minuut, dit veroorzaakt hoge aanloopstroom, hierdoor is de Y schakelinksrelais kapot gegaan. □
Y008.2011.222	U	Maastunnel	06-28-11		Electrisch	
Y008.2011.229	U	Maastunnel	07-04-11	Ventilator in kamertje naast controlekamer lekt. Hoogtedetectie op zuid.	Electrisch	Doorgezet naar Naris van Putten. Alle HDS op zuid nagelopen. Alles getest en werkend achter gelaten□
Y008.2011.231	U	Maastunnel	07-02-11		Electrisch	
Y008.2011.232	U	Maastunnel	07-03-11	Roltrap 6 noordzijde	Electrisch	□ OBT AEVO, gereset.
Y008.2011.234	U	Maastunnel	07-06-11	Brandpomp 1 in storing geeft aan AC off.	Electrisch	Brandpomp 1 staat thermisch in storing. Water ism OBT aangevuld. Kast een algemene reset gegeven en pompen op hand gedraaid. Geheel goed werkend achter gelaten.□
Y008.2011.235	U	Maastunnel	07-06-11	Verzoek om hoogte detectie zuid te laten testen.	Electrisch	HDS zuid zou niet werken volgens CK. Ter plaatse gehele installatie nagekeken en getest. Geheel goed werkend achtergelaten.□
Y008.2011.238	U	Maastunnel	07-08-11	Airco controlekamer is defect.	Electrisch	Doorgegeven aan Gebouwen Advies.
Y008.2011.241	U	Maastunnel	07-05-11	Roltrap 2 thermisch uitgevallen. Gemaal 4 in storing.	Electrisch	OBT AEVO, gereset. "Gemaal 4 in storing. Kan niet gereset worden. Bij pomp installatis geen actieve storing. Pomp 1 klep heeft water lekkage, mogelijk oorzaak is de klepbeveiliginghet starten van pomp 1. De storing gereset en installatie goed werkend achtergelaten."□
Y008.2011.221	U	Maastunnel	06-27-11		Electrisch	
Y008.2011.226	U	Maastunnel	06-30-11	Water in het ventilatiekanaal, waarschijnlijk vanuit gemaal 2.	Electrisch	
Y008.2011.228	U	Maastunnel	07-01-11	Dhr v.d.Heijden wil een terugkoppeling ove het verloop van de storing.	Electrisch	
Y008.2011.244	U	Maastunnel	07-14-11	Hoogte detectie noord staat in storing.	Electrisch	
Y008.2011.245	U	Maastunnel	07-14-11	Rode kruis bij schelp werkt niet, zuid zijde.	Electrisch	OBT, dit doorgegeven aan de Politie.
Y008.2011.246	U	Maastunnel	07-14-11	Lift installatie zuid, voeding nakijken.	Electrisch	Doorgegeven aan All Inn lift.
Y008.2011.247	U	Maastunnel	07-14-11	Info bord zuid werkt niet.	Electrisch	OBT AEVO, gereset.
Y008.2011.248	U	Maastunnel	07-16-11	2 ventilatoren in storing in sectie 3 noord.	Electrisch	Oorzaak was dat de firma Mourik bezig is met asbest project.
Y008.2011.249	U	Maastunnel	07-16-11	Hoogte beperking in storing.	Electrisch	Installatie gecontroleerd en schoongemaakt.
Y008.2011.250	U	Maastunnel	07-18-11	Storing hoogte detectie noord en zuid.	Electrisch	OBT AEVO, gereset.
Y008.2011.251	U	Maastunnel	07-18-11	Pomp 1 van de brandblusinstallatie in storing.	Electrisch	OBT AEVO, gereset.
Y008.2011.252	U	Maastunnel	07-15-11	Storing hoogtemelding maar geen vrachtwagen ter plaatsen.	Electrisch	Installatie gecontroleerd en getest.
Y008.2011.253	U	Maastunnel	07-18-11	Gemaal 4 in storing Gemaal 3 in storing.	Electrisch	Gereset. Nivometing en sturing van gemaal 3 waren uitgevallen, waarschijnlijk is de hoofdkabel beschadigd in sectie 2 en die zit nog in de ruimte waar ze nog de asbest aan het verwijderen zijn.□
Y008.2011.254	U	Maastunnel	07-19-11		Electrisch	
Y008.2011.255	U	Maastunnel	07-19-11	Hoogtedetectie zuid in storing.	Electrisch	HDS 6 op zuid nagekeken ebn de storing op locatie gereset en getest.□
Y008.2011.256	U	Maastunnel	07-20-11	Aantal lampen midden in de voetgangerstunnel zijn defect.	Electrisch	OBT AEVO, diverse lampen vervangen en gerepareerd.
Y008.2011.260	U	Maastunnel	07-20-11	Gemaal 4 in storing.	Electrisch	Gecontroleerd en gereset.
Y008.2011.261	U	Maastunnel	07-20-11	Gemaal 4 wederom in storing, Roltrap 2 zuid, rode en groene signalering brandt niet beneden.	Electrisch	
Y008.2011.262	U	Maastunnel	07-21-11		Electrisch	Signaleringslamp van roltrap 2 defect. Deze vervangen en goed werkend achtergelaten.□
Y008.2011.263	U	Maastunnel	07-21-11	Gemaal 3 in storing.	Electrisch	Gemaal 3 in algemene storing. Noodstop bleek niet actief. Deze gereset en daarmee de storing verholpen.□
Y008.2011.264	U	Maastunnel	07-22-11	Intercom voor verkeer op zuid werkt niet.	Electrisch	Volgens CK hoorde de automobilisten op zuid de omroepsysteem niet. In de omroepkast gekeken of de betreffende relais hoog kwam na bediening, dit was die. Toen ter plekke geluid gecontroleerd, deze was duidelijk te horen. In orde bevonden samen met CK□
Y008.2011.259	U	Maastunnel	07-20-11	TIP bord zuid defect.	Electrisch	Assistentie verleend aan firma Brimos. Noord en zuid TIP panel diverse reparaties uitgevoerd.□
Y008.2011.266	U	Maastunnel	07-26-11	Storing brandpompinstallatie 1 driehoekje op computer scherm.	Electrisch	
Y008.2011.267	U	Maastunnel	07-26-11	Hoogte detectie noord en zuid in storing. Pomp gemaal 4 in storing.	Electrisch	OBT AEVO, gereset. OBT AEVO, Vervolgactie, OBT heeft mechanische klep hersteld (pomp 1). Deze in bedrijf genomen. Aandrijving maakt geluid. Gemeldt aan dhr. W. Benner deze zou verder actie ondernemen. Gemaal werkt weer naar behoren.□
Y008.2011.268	U	Maastunnel	07-27-11		Electrisch	
Y008.2011.269	U	Maastunnel	07-28-11	Brandpomp 1 in storing.	Electrisch	In voetgangerstunnel diverse lampen vervangen en goed werkend achtergelaten.□
Y008.2011.270	U	Maastunnel	07-27-11	Gemaal 3 in storing. Noodstop per ongeluk ingedrukt.	Electrisch	OBT AEVO, gereset.
Y008.2011.272	U	Maastunnel	08-01-11	Verlichting hal defect Maastunnel noord zijde.	Electrisch	Gerepareerd.
Y008.2011.236	U	Maastunnel	07-07-11	4 TL buizen machinekamer noord defect.	Electrisch	OBT AEVO, vervangen van de TL buizen
Y008.2011.273	U	Maastunnel	08-02-11	TL balk gemaal 3 defect,	Electrisch	TL lamp Gemaal 3 doet het niet. Lamp vervangen met een nieuwe.□

Y008.2011.274	U	Maastunnel	08-02-11	Lamp boven de lift in de rijwieltunnel is defect, zuid zijde	Electrisch	Lamp boven de lift rijwieltunnel zuid defect. Lamp vervangen met een nieuwe□
				Storing camera 10		Camera 10 westbuis defect. De coax verbinding nagelopen en bleek dat er tussen verloop in de luchtkanaal niet helemaal lekker zat. Deze verbinding weer hersteld en beeld is weer terug.□
Y008.2011.276	U	Maastunnel	08-02-11		Electrisch	
				Gemaal 3 en 4 in storing.		Gemaal 3 werkt niet. Geen spanning dompelpomp. Er zaten 2 stuks thermische pakketten voor deze pomp. □
Y008.2011.278	U	Maastunnel	08-03-11		Electrisch	
Y008.2011.280	U	Maastunnel	08-03-11	Beeld van de camera voetgangerstunnel en rijwieltunnel is zeer wazig.	Electrisch	Afstellen camera's fietstunnel. Opnieuw gericht in overleg met CK.□
				Ventilatiebuis sectie 1 en 2 beeld is vast gelopen.		Ventilatiebuis sectie 1 & 2, zuig standen aan, omdat de ventilatoren handmatig in bedrijf zijn. Dit komt doordat de CO2 metingen(meters) nog in bestelling staan. Uit voorzorg draaien de ventilatoren op lage toeren.□
Y008.2011.281	U	Maastunnel	08-03-11		Electrisch	
Y008.2011.282	U	Maastunnel	08-03-11	Wegens defecte CO meting zijn ventilatoren 1 en 3 handmatig aangezet	Electrisch	Aangezet.
Y008.2011.283	U	Maastunnel	08-03-11	TIP bord noord defect.	Electrisch	Nagekeken en gerepareerd.
				Stekker doos kiosk op zuid kapot gegaan bij schoonmaak.		Kiosk zuid, stekkerdoos vervangen. 2 WCD's kapot gegaan. 2 nieuwe opgehaald en gemonteerd. WCD's zijn weer veilig voor gebruik.□
Y008.2011.285	U	Maastunnel	08-05-11		Electrisch	
				Intercom-installatie zuidzijde werkt niet goed.		Intercom installatie van de zuidzijde werkt niet goed volgens CK. Bij aankomst mettingen verricht en bedrading nagezien. Geluid was zeer zwak. Vervolgens potmeters opnieuw afgestel en geheel getest. Geheel in orde.□
Y008.2011.287	U	Maastunnel	08-08-11		Electrisch	
Y008.2011.290	U	Maastunnel	08-11-11	Hoogtedetectie noordzijde defect.	Electrisch	Gereset.
				TIP borden werken niet goed noord en zuid.		TIP borden noord en zuid doen het niet. Spanningsloos gemaakt en gereset. TIP paneel functioneerd weer naar behoren.□
Y008.2011.292	U	Maastunnel	08-12-11		Electrisch	
Y008.2011.293	U	Maastunnel	08-11-11	Liftdeuren noord gaan open en dicht.	Electrisch	Doorgegeven aan All in liftechniek.
Y008.2011.295	U	Maastunnel	08-17-11	Verlichting toilet zuidzijde.	Electrisch	Doorgegeven aan Naris van Putten.
				Brandpomp 8 en 9 in storing.		Storing brandpompinstallatie waterlekkage, onderzoek wees uit dat de brandpost 50 sectie 4 oostbuis de kraan niet goed dicht was. Deze ism OBT dichtgedraaid en vervolgens storing hersteld.□
Y008.2011.297	U	Maastunnel	08-19-11		Electrisch	
Y008.2011.298	U	Maastunnel	08-19-11	Afkruizen buis zuid naar noord werkt niet.	Electrisch	Doorgegeven aan DS+V.
Y008.2011.299	U	Maastunnel	08-19-11	Telefoonlijn TIP bord noord defect.	Electrisch	Gerepareerd.
				Zekeringen in controlekamer eruit.		De zekering van de automaat lag er uit en deze vervangen.□
Y008.2011.304	U	Maastunnel	08-25-11		Electrisch	
				Hoogedetectie zuid.		vervoigactie, SAM 1 vervangen ism HIG. Argesteld en installatie getest. Oude SAM ter reparatie aangeboden.□ "HDS 2 - Detector gereset HDS 3 - Detector gereset HDS 6 - Detector 1 en tijd klok niet kunnen herstellen. Nieuwe detectors bestellen."□
Y008.2011.305	U	Maastunnel	08-26-11		Electrisch	
				TL balk keuken noord defect		TL balk van CK keuken defect. Lamp vervangen en goed werkend achtergelaten.□
Y008.2011.310	U	Maastunnel	08-31-11		Electrisch	
Y008.2011.311	U	Maastunnel	08-22-11	Diverse camera's schoonmaken.	Electrisch	Schoongemaakt.
				Hoogte detectie noord en zuid werkt niet.		HDS zuid en Noord werken niet meer. Deze alle gereset en werkend achtergelaten.□
Y008.2011.316	U	Maastunnel	09-05-11		Electrisch	
Y008.2011.279	U	Maastunnel	08-03-11	Op TIP bord noord kan niets geplaatst worden.	Electrisch	
				Roltrap 2 kan niet worden opgestart.		Roltrap 2 doet t niet. Leuningband contact, deze is hersteld. GW monteur heeft leuningband gecontroleerd. Alles werkt goed.□
Y008.2011.277	U	Maastunnel	08-02-11		Electrisch	
Y008.2011.275	U	Maastunnel	08-02-11	Gemaal 4 in storing.	Electrisch	Gemaal 4 in storing. Pomp 1 terugslag klep. □
				Hoogte melding zuid defect.		HDS zuidzijde geeft storing, Alle HDS gecontroleerd Reset uitgevoerd werkt weer naar behoren.□
Y008.2011.319	U	Maastunnel	09-08-11		Electrisch	
				Nummers van monitor 29 en 30 moeten verwisseld worden. Desklichtjes van nummer 61 rood en groen schijnen een beetje flauw.		Monitor 29 - 30 zijn gedraaid, en desklampje 61 brand minder dan de rest. Monitoren staan weer naar de wems van de controle kamer, verlichting lessenaar valt onder DS+V dit gemeld bij Ronald Dreier-Gligoor□
Y008.2011.321	U	Maastunnel	09-12-11		Electrisch	
Y008.2011.324	U	Maastunnel	09-15-11	Op noord hoogte detectie defect.	Electrisch	Gereset en alles weer oke.
				Hoogtemelder noord defect.		HDS Noord is defect. Detector 1 in storing, deze gereset en installatie goed werkend achtergelaten.□
Y008.2011.326	U	Maastunnel	09-16-11		Electrisch	
				Roltrap 1 zuidzijde onderzijde rode en groene lamp defect.		Zuidzijde rode en groene lampje defect. Lamp vervangen.□
Y008.2011.328	U	Maastunnel	09-19-11		Electrisch	
				Assistentie VCS		Assisteren van monteur VCS□
Y008.2011.329	U	Maastunnel	09-20-11		Electrisch	
				TIP bord noordzijde werkt niet, computer geeft wel aan.		"Tipbord noord werkt niet, de pc gaat aan van wel. Handmatig de brugafsluiting van week 33 instellen op TIP bord Noord ivm niet werkende afstandbediening."□
Y008.2011.288	U	Maastunnel	08-09-11		Electrisch	

Reparatie contourverlichting.					Contourverlichting onderzocht. Bij de deur is er een led armatuur defect, deze gedemonteerd zodat er een nieuwe besteld kan worden. Tevens is de trafo defect, deze dient ook besteld te worden.□
Y008.2011.294	U	Maastunnel	07-27-11	Electrisch	
Y008.2011.296	U	Maastunnel	08-18-11	Electrisch	
Knoppenkast bediening monitor etc gaat moeilijk Hoogtedetectie noord en zuid in storing.					Storing HDS 3 Noord en Zuid. SAM 1 en SAM 2 & storing tijd, SAM 2 blijft storing genereren in de tijd maar ook valse meldingen. SAM 2 moet vervangen worden op Noord. Sam 1 moet vervangen worden op Zuid.□
Y008.2011.301	U	Maastunnel	08-23-11	Electrisch	
Y008.2011.302	U	Maastunnel	08-24-11	Electrisch	
2 TL balken roltrap 7 defect en 1 in de hal op noord. Omroep installatie					Omroep zuid+noord werkt niet. div. metingen verricht + ter plaatste gekeken en geluisterd. Probleem zat in de biedingsconsole. Er was een foutcode ingediend. Code 4T1 ingevoerd, geheel getest en goed werkend achtergelaten.□
Y008.2011.307	U	Maastunnel	08-26-11	Electrisch	
Y008.2011.309	U	Maastunnel	08-30-11	Electrisch	
Storing hoogte detectie noord. TIP bord zuid defect.					HDS 3 Detector 1 stond in storing. Deze hersteld en getest.□ TIP Zuid werkt niet. Bij aankomst instellingen CK nagezien op de pc. Dit was in orde. Ter plaatse instellingen nagezien en tip opnieuw gestart. Diverse testbeelden geladen en geheel goed werkend achter gelaten.□
Y008.2011.312	U	Maastunnel	09-01-11	Electrisch	
Monitor 34 noordzijde lijkt ontzet, is niet op de juiste plaats gericht.					Monitor 34, camera niet in te stellen. Camera afgesteld en vastgezet. Iom CK goed bevonden.□
Y008.2011.317	U	Maastunnel	09-06-11	Electrisch	
HDS noordzijde in storing					HDS noordzijde geeft storing aan. Bij aankomst alle kasten van de noordzijde gecontroleerd. HDS 3 detector 1 +2 in storing. Deze hersteld, vervolgens getest. Goed werkend achtergelaten.□
Y008.2011.318	U	Maastunnel	09-07-11	Electrisch	
Hoogtemelder noord.					HDS noordzijde geeft storing aan. Detector 1 in storing, overige HDS kasten nagelopen deze zijn in orde.□
Y008.2011.323	U	Maastunnel	09-14-11	Electrisch	
Noord en zuid hoogte detectie in storing.					HDS Noord en Zuid defect. HDS 5 en 6 detector 2 gaf storing en HDS 3 detector 1. Deze 3 HDS'en diverse keren getest en en werkend gemaakt. In de controlekamer gereset en goed werkend achter gelaten.□
Y008.2011.327	U	Maastunnel	09-19-11	Electrisch	
Hoogte detectie noord defect.					HDS Noord defect. Alle kasten gecontroleerd. HDS 3 Detector 1 stond in storing. Deze gereset + geheel getest. Goed werkend achtergelaten.□
Y008.2011.331	U	Maastunnel	09-23-11	Electrisch	
Y008.2011.330	U	Maastunnel	09-22-11	Electrisch	
Y008.2011.333	U	Maastunnel	09-27-11	Electrisch	
Y008.2011.334	U	Maastunnel	09-28-11	Electrisch	
Y008.2011.336	U	Maastunnel	08-29-11	Electrisch	
Y008.2011.337	U	Maastunnel	10-03-11	Electrisch	
Y008.2011.338	U	Maastunnel	09-30-11	Electrisch	
Camera 29 en 30 uitgevallen. Storing hoogte detectie noord en zuid.					Aansluitingen opnieuw nagekeken alles weer oke. Hoogtedetectie noord en zuid in storing. Detector 2 is storing V-Count. De storingen zijn gereset. HDS 3 in noord detector 1 in storing, deze is hersteld. Beide storingen moeten door tec onderzocht worden.□
Y008.2011.339	U	Maastunnel	10-02-11	Electrisch	
Assistentie nood aggregaat.					Assistentie verleend aan Zwart Techniek tbv testen en onderhoud nood-aggregaat.□ HDS Zuid in storing.(4 oktober)□
Y008.2011.340	U	Maastunnel	09-26-11	Electrisch	
Y008.2011.341	U	Maastunnel	10-04-11	Electrisch	
Hoogtedetectie zuid defect. Hoogtedetectie zuid in storing.					Gereset. HDS Zuid in storing. Betreft HDS-6, Sam 2 in storing. SAM geeft vaker storing en is aan vervanging toe. Storing gereset en voor de zekerheid langs de HDS 5 + 4 gereden voor nacontrole. Installatie werkend achtergelaten.□
Y008.2011.342	U	Maastunnel	10-06-11	Electrisch	
Stand camera 57 en 58 aanpassen					Camera 56 slecht en donker beeld. Er was een reserve camera gemonteerd vd Erasmusbrug, en deze hebben we hierop aangesloten. Scherppte en gericht ism CK en in orde bevonden. □
Y008.2011.344	U	Maastunnel	10-07-11	Electrisch	
Storing hoogtedetectie Maastunnel zuidzijde.					HDS Zuid in storing. Betreft HDS-5, detector 2. Storing gereset en installatie getest en in orde. Tevens langs HDS 6 + 4 gereden.□
Y008.2011.345	U	Maastunnel	10-10-11	Electrisch	
Hoogte melder noord defect.					HDS Noord ligt eruit. Alle kasten nagelopen. HDS 3 detector 1 weer in storing. Deze hersteld en geheel goed werkend achtergelaten.□
Y008.2011.332	U	Maastunnel	09-26-11	Electrisch	
Storing roltrap 7					Roltrap 7 in storing gevallen. Roltrappenkast nagekeken en bleek dat een ketting controle contact was aangesproken. Roltrap ruimte beneden contact gereset en storing is opgeheven. Roltrap weer in gebruik.□
Y008.2011.346	U	Maastunnel	10-09-11	Electrisch	
Y008.2011.348	U	Maastunnel	10-12-11	Electrisch	
Y008.2011.349	U	Maastunnel	10-13-11	Electrisch	
Kan niet inloggen in de computer en TIP bord Hoogte detectie noord en zuid in storing.					Gereset. HDS Noord + Zuid in storing. Alle kasten nagelopen op noord en zuid. HDS 6 Detector 1 storing + tijd. Deze storing niet kunnen herstellen, TEC moet er bij komen. HDS 5 detector 2 en HDS 3 detector 1 zijn hersteld.□
Y008.2011.347	U	Maastunnel	10-12-11	Electrisch	

			Hoogtedetectie op zuid is niet afgegaan. Gaarne testen of alles klopt voordat er een te hoge vrachtwagen onder door gaat.		Vrachtwagen Hoogtedetectie zuidzijde controleren. HDS 5 had een verzamelstoring en HDS 6 had storing detector 2. Allebei de storingen gereset en goed werkend achter gelaten.□
Y008.2011.350	U	Maastunnel	10-17-11	Electrisch	
Y008.2011.351	U	Maastunnel	10-17-11	Electrisch	Nagekeken alles is weer oke.
Y008.2011.352	U	Maastunnel	10-18-11	Electrisch	Gereset alles weer oke.
			Roltrap 6 kan niet gestart worden. Roltrap 1 defect.		Roltrap 1 uitgevallen. Thermische bev. Softstarter aangesproken. Storing hersteld + geheel getest en werkend achtergelaten.□
Y008.2011.353	U	Maastunnel	10-19-11	Electrisch	
Y008.2011.354	U	Maastunnel	10-20-11	Electrisch	
			Hoogte detectie noord en zuid in storing. Gemaal 4 in storing.		Storing gemaal 4. Bij aankomst stond storing pompinstallatie 14k8 aangesproken, storing hersteld + installatie getest en werkend achtergelaten.□
Y008.2011.356	U	Maastunnel	10-19-11	Electrisch	
Y008.2011.357	U	Maastunnel	10-19-11	Electrisch	Trede wielen vervangen.
Y008.2011.358	U	Maastunnel	10-21-11	Electrisch	
Y008.2011.359	U	Maastunnel	10-21-11	Electrisch	
			Hoogte detectie zuid in storing. Roltrap 7 en 8 in storing.		Roltrap 7+8 in storing. Beide regelaars stonden in storing, dit komt waarschijnlijk door te snel bedienen. Roltrappen hersteld en proefgedraaid zonder storingen.□
Y008.2011.360	U	Maastunnel	10-22-11	Electrisch	
			TIP bord op zuid in storing.		TIPbord zuid in storing. Modem was vastgelopen, kast opnieuw opgestart waarna deze weer functioneerde. Brimos inschakelen voor controle modems (vervangen AUB)□
Y008.2011.361	U	Maastunnel	10-22-11	Electrisch	
			Brandnis sectie 4 in storing.		Brand in sectie 4. Brandpost 6 handmelder is actief en storing hersteld op scade. Geen verdere storing.□
Y008.2011.362	U	Maastunnel	10-22-11	Electrisch	
Y008.2011.363	U	Maastunnel	10-22-11	Electrisch	
			Gemaal 5 "motor"		Gemaal 5 in storing.?□
			Camera 58 en 59 in de voetgangerstunnel bijstellen aub.		Camera 58 + 59 bijstellen in de voetgangerstunnel. ISM CK de camera's afgesteld in voetgangerstunnel.□
Y008.2011.364	U	Maastunnel	10-24-11	Electrisch	
Y008.2011.367	U	Maastunnel	10-26-11	Electrisch	
			Hoogtedetectie noord en zuid in storing.		HDS noord en zuid in storing HDS 3 en 5 gereset□
			Storing hoogte detectie		alle HDS op zuid nagelopen deze getest en werkend achter gelaten□
Y008.2011.369	U	Maastunnel	10-30-11	Electrisch	
Y008.2011.370	U	Maastunnel	10-31-11	Electrisch	
			Roltrap 2 maakt hels kabel. Hoogtedetectie noord.		Sokkeplaat afgesteld. HDS noord in storing alle HDS van noord nagekeken en in HDS 3 staat in storing. Storing is gereset en is nu in orde.□
Y008.2011.371	U	Maastunnel	11-01-11	Electrisch	
			Noord / tekst TIP bord wel op de computer maar niet op het bord.		Tip Noord tekst wel op de pc maar niet op het bord: twee tegels vervangen. TIP werkend achter gelaten□
Y008.2011.372	U	Maastunnel	11-01-11	Electrisch	
Y008.2011.373	U	Maastunnel	11-01-11	Electrisch	
			Roltrap 2 valt uit. Hoogtedetectie noord en zuid doet het niet.		Opnieuw afgesteld. Hoogtedetectie noord en zuid, hds 5 op zuid hds 2 en3 gecontroleerd en werkend achter gelaten□
Y008.2011.374	U	Maastunnel	11-02-11	Electrisch	
			Stroomuitval.		Tunnel Spanningsloos? bij aankomst bleek brandmelding aangesproken te zijn de CK heeft controle uitgevoerd alles weer OK. Roltrap was tijdelijk door veiligheid buitenwerking.□
Y008.2011.375	U	Maastunnel	11-02-11	Electrisch	
			Camera 56 in de voetgangerstunnel op zuid geeft grijs en donker beeld.		Camera 56 in de VT geeft donker beeld. Camera beter afgesteld en beeld weer in orde. De camera zit wel tegen zijn einde levensloop aan en dient vervangen te worden.□
Y008.2011.335	U	Maastunnel	09-28-11	Electrisch	
Y008.2011.376	U	Maastunnel	11-08-11	Electrisch	
			Ventilator in storing, oostbuis sectie 1 nummer 205 Gemaal 1 zuid in storing.		Gangbaar gemaakt. Gemaal 1 in storing, oorzaak te laag water niveau storing gecontroleerd. Nu wachten op water (regenwater Bijv.)□
Y008.2011.377	U	Maastunnel	11-09-11	Electrisch	
			Hoogte detectie zuid in storing.		HDS op Zuid in Storing, Bij aankomst verzamelstoring aangetroffen, detectielus bleef actief. Dit hersteld HDS werkt weer.□
Y008.2011.378	U	Maastunnel	11-09-11	Electrisch	
Y008.2011.379	U	Maastunnel	11-09-11	Electrisch	
			Zuidzijde kunstwerk luidsprekerbol hal fiets defect. Hoogtedetectie noord in storing.		Doorgegeven aan de aannemer. HDS noord in storing. HDS 2 stond in storing detector2 storing hersteld□
Y008.2011.380	U	Maastunnel	11-09-11	Electrisch	
			Hoogtedetectie noord en zuid in storing.		Hoogtedetectie Zuid en Noord staan in storing. HDS 3 was detector 2 instoring en HDS 5 had de verzamelstoring. Alle andere HDS nagelopen voor eventuele active storinge. Installatie werkend achter gelaten.□
Y008.2011.381	U	Maastunnel	11-10-11	Electrisch	
			Ventilatie klep 1 op zuid in storing		storing ventilatie 1 aan de zuidzeide. Losse draad Geconstateerd in de kast, draad vastgezet en installatie getest. □
Y008.2011.385	U	Maastunnel	11-10-11	Electrisch	
			Omroep installatie voor de vrachtwagens op noord en zuid defect.		Omroep installatie Noord en Zuid, door een beschermingsfout Was deze gedeactiveerd Op het toetsenbord dmv 4T9 weer ingeschakeld en getest zonder problemen. □
Y008.2011.386	U	Maastunnel	11-14-11	Electrisch	
			TL lamp hoofdingang.		Hoofdingang TL balk voor de hoofdingang defect. Deze opgehaald en vervangen□
Y008.2011.387	U	Maastunnel	11-14-11	Electrisch	
Y008.2011.388	U	Maastunnel	11-02-11	Electrisch	
			Hoogte detectie zuid in storing.		Gereset

			Gemaal 2, 3 en 4 in storing.		Gemaal 2 en 3 laag water melding. Deze gemalen waren vorige week leeg gepompt door GWR. Deze melding is normaal□
Y008.2011.389	U	Maastunnel	11-12-11	Electrisch	
Y008.2011.390	U	Maastunnel	11-12-11	Electrisch	
			Hoogte detectie zuid in storing. Gemaal 4 in storing.		Klep registratie contact pomp 1. Storing (s132) klep gaat niet voldoende open. Pomp 1 is buiten dienst gezet. Pomp 2 en 3 zijn in bedrijf. □
Y008.2011.391	U	Maastunnel	11-12-11	Electrisch	
Y008.2011.392	U	Maastunnel	11-12-11	Electrisch	Leeggepomp en gereset.
			Gemaal 4 in storing. Brandnis 3 en 4		Brandpost 41 in storing van de Oostbuis de deuren stonden open. De opdracht gegeven om deze af sluiten, zodat veilig de deuren gesloten kon worden. Deur gesloten en in orde□
Y008.2011.393	U	Maastunnel	11-13-11	Electrisch	
			Hoogte detectie noord in storing.		HDS 3 storing SAM 1 in storing, deze is hersteld. Storing relais van SAM 1 is (AZ) losgemaakt. Installatie werkt niet □
Y008.2011.394	U	Maastunnel	11-13-11	Electrisch	
Y008.2011.395	U	Maastunnel	11-14-11	Electrisch	Aansluiting nagekeken weer hersteld. Ventilatoren nakijken, testen en in de goede stand zetten, alle gevaar kaartjes Verwijderd ivm onduidelijkheid. Alle ventilatoren getest op stand 3□
Y008.2011.396	U	Maastunnel	11-14-11	Electrisch	
			Alle ventilatoren controleren en mes patronen vervangen.		Noord en Zuid alle zuig ventilatoren zijn gecontroleerd en mespatronen in gezet. Diverse ventilatoren hoogte standen waren Uit geschakeld op 1-7-2011 voor werkzaamheden in luchtkanalen. Alle zuig ventilatoren zijn nu in bedrijf□
Y008.2011.397	U	Maastunnel	11-11-11	Electrisch	
Y008.2011.398	U	Maastunnel	11-14-11	Electrisch	Firma All Inn laten komen. lekkage brandpompinstallatie. de niveautanks hadden een goed niveau met bluswater. En er werd verder geen water getapt ergens in de tunnel. Gereset en getest en installatie werkend achter gelaten.□
Y008.2011.399	U	Maastunnel	11-14-11	Electrisch	
Y008.2011.400	U	Maastunnel	11-14-11	Electrisch	All In wederom laten komen. Verlichting Roltrappengebouw schouwen nrd en Zuid, diverse defecten TL 36w lampen vervangen op □
Y008.2011.402	U	Maastunnel	11-15-11	Electrisch	
			Hoogte detectie zuid in storing.		Hoogtedetectie zuid in storing "verzamelstoring" onbekende oorzaak. Waarschijnlijk van een storingsgevoelige detector.□
Y008.2011.383	U	Maastunnel	11-10-11	Electrisch	
			Telefoonlijn cameratoezicht defect.		Telefoon van stadstoezicht maakt geen verbinding. Telefoon nagekeken het stekertje was niet betrouwbaar, deze tijdelijk vervangen met een andere stekker. Er is wel een toetstoon maar geen verbinding met stadstoezicht. □
Y008.2011.384	U	Maastunnel	11-10-11	Electrisch	
			Ventilatiekleppen (west 2) op zuid.		Ventilatieklep van ventilatoren 3 en 4 van zuid stonden open terwijl de ventilatoren uit stonden. De kleppen handmatig weer gesloten waardoor de storingsmelding niet meer actief is. □
Y008.2011.382	U	Maastunnel	11-10-11	Electrisch	
			Hoogte detectie noord in storing.		HDS 6 zuid in storing. Detector 2 gaf telkens storing. De detector moet onderzocht worden c.q. vervangen worden TEC storing gereset en HDS getest. Installatie werkend achter gelaten□
Y008.2011.407	U	Maastunnel	11-17-11	Electrisch	
Y008.2011.408	U	Maastunnel	11-17-11	Electrisch	
Y008.2011.409	U	Maastunnel	11-18-11	Electrisch	Nagekeken en afgesteld. HSD Noord en Zuid in storing, HDS 6 was detector 2 in storing en HDS 3 was ook detector 2 in storing beide storingen gereset en HDS getest en in orde. □
Y008.2011.410	U	Maastunnel	11-19-11	Electrisch	
			Roltrap 1 valt uit.		Roltrap 1 in storing, storing hersteld en div. malen proefgedraaid.□
Y008.2011.411	U	Maastunnel	11-19-11	Electrisch	
Y008.2011.412	U	Maastunnel	11-19-11	Electrisch	Opnieuw opgestart.
Y008.2011.414	U	Maastunnel	11-20-11	Electrisch	Door gegeven aan Naris van Putten
Y008.2011.415	U	Maastunnel	11-20-11	Electrisch	Gereset.
Y008.2011.416	U	Maastunnel	11-21-11	Electrisch	Gereset. lenspomp in gemaal 4 werkt alleen handmatig, Lenspomp is gecontroleerd en werkt zoals het hoord.□
			Lenspomp X4 werkt alleen handmatig.		
Y008.2011.417	U	Maastunnel	11-22-11	Electrisch	
			Assistentie firma Zwart		Assistentie verleend aan Zwart Techniek tbv het jaarlijks onderhoud. Noord en Zuid□
Y008.2011.418	U	Maastunnel	11-17-11	Electrisch	
			Speakers noor den zuid werken niet.		Spiekers Noord en Zuid werken niet, code ingevoerd en gereset, alles weer in orde□
Y008.2011.419	U	Maastunnel	11-24-11	Electrisch	
Y008.2011.421	U	Maastunnel	11-28-11	Electrisch	
			Defecte omroepinstallatie noord. De brandnis 41 heeft geen verwarming.		Verwarming in Brandnis 41 defect, ISM OBT met afzetting de kachel vervangen. Tevens bleek de stroomrelais niet helemaal goed in het relaisvoetje te zitten. Deze relais goed aangesloten. Getest en in orde, storingsvrij□
Y008.2011.403	U	Maastunnel	11-16-11	Electrisch	
			Hoogte detectie zuid en noord in storing.		Hoogtedetectie Noord en Zuid, alle kasten nagezien HDS6 detector 1+2+ hoogtemedling schoongemaakt en hersteld storing komt snel terug. HDS 3 detector 2 ook deze komt terug. Buiten is er dichte mist dus een zwak signaal. □
Y008.2011.404	U	Maastunnel	11-17-11	Electrisch	

			Hoogte detectie zuid in storing.		HDS zuid, storing kasten nagezien detector 1 HDS 6 in storing, detector zijn erg slecht HIG stuurt rapportage op. ISM FA HIG sams ingesteld en afgesteld. Sam 1 doet niks meer deze afgekoppeld en meegenomen door HIG voor reparatie. □
Y008.2011.406	U	Maastunnel	11-18-11	Electrisch	
			Hoogtedetectie noord defect.		Werk opgenomen en de spullen bij de TU gehaald, werkzaamheden uitgevoerd en getest.□
Y008.2011.427	U	Maastunnel	12-02-11	Electrisch	HDS Noord defect. Storing gecontroleerd reset installatie werkend achter gelaten□
Y008.2011.429	U	Maastunnel	12-02-11	Electrisch	Doorgegeven aan All Inn
			Verlichting van de lift op zuid is kapot.		HDS Noord en Zuid werken niet, Alle HDS Nood en Zuid nagelopen en getest□
Y008.2011.432	U	Maastunnel	12-06-11	Electrisch	
			Hoogte detectie noord en zuid werkt niet.		
			Hoogtedetectie noord.		HDS Noord, bij aankomst de kasten nagelopen. HDS 2 detector 1 aangesproken. Storing hersteld en werkend achter gelaten.□
Y008.2011.434	U	Maastunnel	12-07-11	Electrisch	
			Opschrift ontbreekt bij blokkeerschakelaar op de ballustrade aanbrengen resopal plaatje met de juiste tekst.		een van de blokkeerschakelaar op de balustrade mist een opschrift (roltrap 4), er ontbreekt de recupal plaat. Stopknop maten genomen en doorgegeven voor bestelling. Bij roltrap 1 ontbraken er ook 2 ook deze besteld□
Y008.2011.436	U	Maastunnel	12-07-11	Electrisch	
Y008.2011.426	U	Maastunnel	11-28-11	Electrisch	
			Storing TIP bord op zuid.		HDS-2 Noord in storing. Betreft detector 1 in storing. Het regende deze avond, waarschijnlijk hierdoor in storing getreden. Storing gereset en getest. Alles is in orde.□
			Noordzijde hoogte detectie.		
Y008.2011.438	U	Maastunnel	12-09-11	Electrisch	
			Verlicht uit in de controlekamer		Verlichting uitgevallen in het trappenhuis, koffieruimte en kantine. Zekering gesprongen. Zekering vervangen en alles brandde weer.□
Y008.2011.439	U	Maastunnel	12-10-11	Electrisch	
			Hoogte detectie op zuid geeft een onjuiste waarde aan als of er een te hoog voertuig passeert. Dit klopt niet.		HDS zuid geeft onjuiste waarde aan, HDS 5 gaf telkens storing. Vanwege harde wind bewoog de mast waardoor de detectie er niet meer was. HDS getest en in orde achter gelaten.□
Y008.2011.441	U	Maastunnel	12-12-11	Electrisch	
			Informatiebord zuid niet te activeren		informatiebord zuid is niet te activeren, bij aankomst gereset. Het Tip paneel was weer bedienbaar. Getest en werkend achter gelaten.□
Y008.2011.442	U	Maastunnel	12-13-11	Electrisch	
Y008.2011.445	U	Maastunnel	12-14-11	Electrisch	Gerepareerd.
			Storing brandblus installatie.		TIP op Zuid niet actief. Ter plaatsen gereset□
Y008.2011.446	U	Maastunnel	12-14-11	Electrisch	
			TIP bord zuid werkt niet.		
Y008.2011.451	U	Maastunnel	12-16-11	Electrisch	filters vervangen in de kast van de documente ruimte□
			Vervangen van de filters kasten documentatieruimte en reinigen van de kasten. In week 51 uitvoeren aub.		
Y008.2011.452	U	Maastunnel	12-19-11	Electrisch	HDS Noord en Zuid in storing, deze zijn gereset□
Y008.2011.453	U	Maastunnel	12-16-11	Electrisch	
			Hoogte detectie noord en zuid in storing.		
			Roltrap 2 loopt vast.		Aan de noordkant bij de machinekamer is de TL armateur kapot, deze vervangen. Ook moet er een boormachine worden aangesloten. Machine is aangesloten. □
Y008.2011.454	U	Maastunnel	12-19-11	Electrisch	
			TL Armatuur kapot in machinekamer noord.		
			Hoogtedetectie noord in storing.		HDS noord in stroring, storing melding relais is los gemaakt om deze medling te blokkeren. Verder werkt de installatie goed.□
Y008.2011.455	U	Maastunnel	12-20-11	Electrisch	
			Lampen defect tussen roltrap 3 en 4 op zuid.		lampen defect tussen roltrap 3 en 4 aan de zuidzijde, materialen besteld lampen vervangen□
Y008.2011.456	U	Maastunnel	12-20-11	Electrisch	
			TIP bord zuidzijde.		Tip bord zuid werkt niet. Systeem in zuid herstart en installatie getest. Alles werkt goed. Alles werkend achter gelaten. □
Y008.2011.457	U	Maastunnel	12-20-11	Electrisch	
Y008.2011.460	U	Maastunnel	12-21-11	Electrisch	Gereset en gerepareerd.
			TIP bord zuidzijde kapot.		
			Diverse TL buizen installatiegebouw noord en zuid vervangen.		diverse TL armaturen gedoofd in vent. Gebouw Noord en Zuid. Diverse lampen gewisseld en storters fedect wcd kiosk zuid vervangen. TL armateur vervangen Noord.□
Y008.2012.003	U	Maastunnel	01-04-12	Electrisch	
Y008.2011.413	U	Maastunnel	11-20-11	Electrisch	
			Roltrap 1 valt uit.		TL verlichting in controlekamer defect, geen reserve aanwezig. VDS vervangen in controlekamer. Alles werkend achter gelaten.□
			TL lamp defect in de controlekamer		
Y008.2011.433	U	Maastunnel	12-07-11	Electrisch	
			Lampje in de tornkast in de omkeerruimte herstellen "in bedrijf"		Lamp in bedrijf stellen op de torenkast moet hersteld worden (roltrap 4), lamp + armatuur defect van blokkeerschakelaar. Armatuur zeer oud dient een nieuwe of vervangen. Type om te komen moet uitgezocht worden.□
Y008.2011.435	U	Maastunnel	12-07-11	Electrisch	
Y008.2011.440	U	Maastunnel	12-10-11	Electrisch	
			Verlichting uit in de controlekamer		HDS op Nrd defect, kasten nagezien HDS 2 detector 2 in storing. Gevolg van slecht weer. Detector 2 relais A2 losgenomen omdat melding terug kwam. □
			Hoogte detectie noord in storing.		
Y008.2011.448	U	Maastunnel	12-14-11	Electrisch	
			Lampen boven de roltrappen 3 en 4 zuidzijde zijn defect.		lampen defect tussen roltrap 3 en 4 aan de zuidzijde. Lamp vervangen en getest. Alles werkend achter gelaten.□
Y008.2011.459	U	Maastunnel	12-21-11	Electrisch	
			Verlichting defect op min 8 en andere vloeren noordzijde		Verlichting defect op -8 vloer verschillende tl lampen defect deze vervangen er was ook een armatuur defect deze bestellen en vervangen □
Y008.2011.437	U	Maastunnel	12-08-11	Electrisch	

Y008.2011.449	U	Maastunnel	12-05-11	Roltrap 4 klappert. Matrixborden geven hoogte melding niet weer, op zuid en op noord.	Electrisch	Nagekeken en afgesteld. matrixborden geven hoogte melding niet weer zuid+noord, programma reageert niet opnieuw opgestart waarna alle tip noord reageerde. Tip zuid op locatie opnieuw opgestart alles werkt weer. □
Y008.2012.006	U	Maastunnel	01-11-12	TIP bord op zuid niet te activeren.	Electrisch	Tip borden op zuid niet te activeren, borden opnieuw gestart en geheel werkend achter gelaten.□
Y008.2012.011	U	Maastunnel	01-17-12	Circa 25 lampen in de voetgangers/fietstunnel defect.	Electrisch	Voet/fietsgangerstunnel verlichting defect. Diverse lampen vervangen□
Y008.2012.012	U	Maastunnel	01-17-12	Omroep installatie t.b.v. hoogte meldingen doet het niet.	Electrisch	Omroep installatie voor de hoogtemeldingen defect, geen geluid op opstelplein Noord+Zuid bleek een bedienfout op bedienschconsole ck code 4Y1. alles getest en werkend achter gelaten.□
Y008.2012.016	U	Maastunnel	01-19-12	Roltrap 4 knippert	Electrisch	Bij roltrap 4 knipperen de lichtjes, pl-gw defect. Vervangen en lamp brand weer goed.□
Y008.2012.017	U	Maastunnel	01-23-12	Hoogtemelder zuid gaat steeds af.	Electrisch	
Y008.2012.020	U	Maastunnel	01-27-12	Branddeuren alarm ivm testen.	Electrisch	
Y008.2012.021	U	Maastunnel	01-26-12	Er is niemand heen gestuurd.	Electrisch	Alarminstallatie gerest
Y008.2012.022	U	Maastunnel	01-27-12	Lift op noord sluiten de deuren niet.	Electrisch	De firma All-in ingeschakeld.
Y008.2012.023	U	Maastunnel	01-28-12	Camera beelden zijn dubbel.	Electrisch	Dit is camera 35 doorgegeven aan W Benner om dit op Maandag te doen□
Y008.2012.024	U	Maastunnel	01-30-12	Hoogtedetectie noord in storing.	Electrisch	HDS storing noord, overleg gehad met de Maastunnel storing komt door sneeuwval Er zijn nog steeds 3 Sam's in reparatie. HIG word gebeld waar de SAMS blijven. □
Y008.2012.025	U	Maastunnel	02-01-12	Zuidzijde in kiosk, stopcontact defect.	Electrisch	Stopcontact vervangen□
Y008.2012.009	U	Maastunnel	01-13-12	Groenelampjes knipperen bij de vluchtdeur nr 2 oostbuis en nr 3 in de westbuis.	Electrisch	Voeding vervangen van led verlichting vlucht deuren oost en west buis. En in West buis een led strook + stekers vervangen.□
Y008.2012.028	U	Maastunnel	02-02-12	In de oostbuis is camera 26 defect.	Electrisch	Camera 26 defect, oostbuis. Volgens tunnel wachter is camera 26 tijdelijk uit geweest. Camera 26 had wel beeld. Intern kabels gecontroleerd, kabels zijn goed. moeilijk om in de tunnel camera □
Y008.2012.033	U	Maastunnel	02-04-12	Brandnis 4 kachel uit.	Electrisch	Storing verwarming brandpost 4, verwarming lijkt defect te zijn deze worden zo goed als niet warm tijdelijk kachel van branpost 5 is geplaatst. Kachels teruggeplaatst en brandpost 4+5 in orginele staat gebracht.□
Y008.2012.035	U	Maastunnel	02-07-12	Brandpomp 8 sectie 4 verwarming element.	Electrisch	Storing brandpost 4 sectie 4 westbuis, kachel in storing stroomrelais voet gescheurt. Kachels functioneren goed. stroomrelais overbuigd nieuwe voet herstellen en stroomrelais plaatsen.□
Y008.2012.036	U	Maastunnel	02-07-12	Kachel in de kiosk op noord uitgevallen.	Electrisch	
Y008.2012.037	U	Maastunnel	02-07-12	Electrische ventilatoren 1 en 7 in storing.	Electrisch	Ventilatoren 1 zuid en 17 Noord in storing. Door brand commando (werkzaamheden tunnel) beide ventilatoren thermisch nagekeken, deze hersteld en proefdraai zonder storing.□
Y008.2012.038	U	Maastunnel	02-08-12	De camera op zuid heeft blauw beeld	Electrisch	Aansluiting nagekeken monitor opnieuw afgesteld
Y008.2012.040	U	Maastunnel	02-07-12	Leidingen brandnis	Electrisch	Noodreparatie leiding moet vervolgactie komen naar R Sassen□
Y008.2012.041	U	Maastunnel	02-09-12	Beeld van camera 13 valt steeds weg.	Electrisch	Camera 13 valt steeds weg. Verbinding gestoord in cctv kast deze opnieuw vastgezet en diverse verbindingen nagelopen. Camera functioneerd weer normaal.□
Y008.2012.042	U	Maastunnel	02-13-12	Hoogtemelder zuid in storing.	Electrisch	
Y008.2012.015	U	Maastunnel	01-18-12	Hoogte detectie waarschijnlijk van oostbuis werkt niet, vrachtwagen zat vast en is daarna doorgereden.	Electrisch	
Y008.2012.043	U	Maastunnel	02-11-12	Sectie 4 branddeur	Electrisch	Deze stond open is gesloten en afgemeld□
Y008.2012.045	U	Maastunnel	02-12-12	Monitor is defect.	Electrisch	de camera was uit gevallen in de kast de connector los gehaald en getest alles was in orde. Terug aangesloten en de camera werkend achter gelaten.□
Y008.2012.046	U	Maastunnel	02-13-12	Detectie noord in storing.	Electrisch	HDS 2 in op noord deze geeft een valse hoogte medling aan waar deze op storing ging. Deze schoon gemaakt en getest en HDS zuid gecontroleerd.□
Y008.2012.051	U	Maastunnel	02-16-12	TL balk hal noord defect, TL balk boven de roltrap 8 is ook defect.	Electrisch	Deze is vervangen□
Y008.2012.052	U	Maastunnel	02-16-12	Diverse armaturen en lampen wisselen, ventilatiegebouw.	Electrisch	
Y008.2012.053	U	Maastunnel	02-16-12	Roltrap 2 stilgezet, vanwege de herrie 1 opgestart.	Electrisch	Extra gesmeert alles draait weer goed□
Y008.2012.054	U	Maastunnel	02-16-12	Afzuiginstallatie van werkruimte zit waarschijnlijk verstopt op noord.	Electrisch	Door gegeven aan Naris van Putten.
Y008.2012.055	U	Maastunnel	02-16-12	Op het damestoilet in de kleedkamer is de kachel kapot.	Electrisch	Door gegeven aan Naris van Putten.
Y008.2012.059	U	Maastunnel	02-19-12	In garage zuid brandt licht, niets aan de hand. Aansluiting van de actiewagen in orde gemaakt.	Electrisch	Niets aan de hand
Y008.2012.063	U	Maastunnel	02-21-12	Verlichting in garage zuid brand.	Electrisch	Controle ivm poging tot inbraak, licht uit gedaan.

			Camera 29 zuid blokeert.			Storing camera 29. connectoren nagekomen en niks kunnen vinden. Reserve camera vervangen voor deze huidige. Het is afwachten of de storing nu wegblijft.□
Y008.2012.067	U	Maastunnel	02-23-12		Electrisch	
Y008.2012.065	U	Maastunnel	02-23-12	Monitor voor activeren TIP bord werkt niet op noord en zuid.	Electrisch	Monitor tip paneel uit. Deze opnieuw opgestart en installatie getest zonder problemen.□
Y008.2012.068	U	Maastunnel	02-23-12	Het groene lampje van de roltrap op zuid is defect.	Electrisch	Deze lamp is vervangen.□
Y008.2012.069	U	Maastunnel	02-24-12	TL balk boven het fietsenhok op noord is defect.	Electrisch	TL balk boven het fietsenhok aan de noordzijde is defect. Lamp is met een hoge trap vervangen en alles is weer in orde.□
Y008.2012.070	U	Maastunnel	02-24-12	TIP bord zuid gegevens kunnen niet worden ingevoerd.	Electrisch	Ter plekke geweest en handmatig animatie erin gezet. Gereset en op afstand getest en in orde□
Y008.2012.071	U	Maastunnel	02-27-12	TIP bord noord in storing.	Electrisch	Deze is weer gereset□
Y008.2012.074	U	Maastunnel	02-28-12	Camera 34 defect	Electrisch	Camera 32 geen beeld. Camera ter plekke is camera in orde. Connectoren naglopen en bleek in de cctv kast een connector niet lekker te zitten. Deze hersteld. Camera heeft weer goed beeld.□
Y008.2012.075	U	Maastunnel	02-25-12	Lift deuren zuidzijde gaan niet open of dicht.	Electrisch	Doorgegeven aan all inliften□
Y008.2012.076	U	Maastunnel	02-29-12	Brandblusinstallatie in storing.	Electrisch	brandpomp 2 in storing. Installatie bekeken en bleek dat pomkp er thermisch uit lag. Dit na water aftappen in de tunnel na werkzaamheden. Thermisch storing ook gereset. Getest en in orde. Oorzaak onbekend.□
Y008.2012.078	U	Maastunnel	03-01-12	Brandpompinstallatie thermisch uit	Electrisch	
Y008.2012.079	U	Maastunnel	03-01-12	Camerabeeld nr 26 uitgevallen.	Electrisch	Camera 26 defect, beeld weggefallen van de Oostbuis connector in de cctv kast zat niet ? Goed vast. Deze hersteld alles weer in orde.□
Y008.2012.080	U	Maastunnel	03-02-12	Ventilatiekleppen 25 en 26 in storing.	Electrisch	Zuig ventilatoren 22 en 24 gaf storing. Handmatig gereset en gereed.□
Y008.2012.081	U	Maastunnel	03-03-12	Storing TIP bord noord.	Electrisch	Tip Noord div. tegels defect + 3 printplaten vervangen. Vervolgens op CK alle beelden opnieuw moeten laden. Tip Zuid communicatie probleem. Deze hersteld. Geheel getest en werkend achter gelaten. □
Y008.2012.082	U	Maastunnel	03-04-12	Camera 26 in oost buis in storing	Electrisch	
Y008.2012.050	U	Maastunnel	02-15-12	Oostbuis verlichtingskap plafond zit los.	Electrisch	Baan afgekruist verlichtingsplaat verwijderd□
Y008.2012.084	U	Maastunnel	03-06-12	TIP bord zuidzijde in storing	Electrisch	Tip Zuid werkt niet. Div beelden worden niet geladen . Storing + beelden getest. □
Y008.2012.086	U	Maastunnel	03-07-12	Camera 26 in oostbuis uitgevallen.	Electrisch	
Y008.2012.089	U	Maastunnel	03-07-12	Verlichting zuidzijde is uit.	Electrisch	
Y008.2012.091	U	Maastunnel	03-09-12	TIP bord op zuid in storing.	Electrisch	TIP zuid wederom niet bedienbaar, overleg gehad met firma Brimos maar deze kunnen niks betekenen in het weekend of avonduren. TIP gereset waarna deze weer normaal functioneerde. □
Y008.2012.092	U	Maastunnel	03-10-12	Opname camera.	Electrisch	politie camera bleef vast staan op de voetgangerstunnel camera 66,19 en 20 waren verkeerd aangesloten dit hersteld waarna het weer normaal functionerde, gehele systeem is van slag door conect gepotioneerde camera's□
Y008.2012.094	U	Maastunnel	03-12-12	Brandnis 33 in storing.	Electrisch	Lekkage melding brandpompinstallatie meldingen gereset waarna alles weer normaal functioneerde□
Y008.2012.083	U	Maastunnel	03-06-12	Camera 16 in de oostbuis is verdraaid.	Electrisch	
Y008.2012.099	U	Maastunnel	03-13-12	Roltrap 4, latjes lopen aan.	Electrisch	Tand van kantplaat krom wat tussengezeten tand gericht en diverse latjes vervangen□
Y008.2012.096	U	Maastunnel	03-12-12	TIP bord zuid niet te activeren.	Electrisch	
Y008.2012.101	U	Maastunnel	03-16-12	TL buis roltrap 6	Electrisch	TL buis is vervangen□
Y008.2012.102	U	Maastunnel	03-19-12	Hoogte detectie noord staat in storing.	Electrisch	Hoogtedetectie Noord in storing. Alle HDS van Noord na gelopen en bleek HDS1 in storing detector 1. gereset en in orde. Oorzaak is onbekend.□
Y008.2012.062	U	Maastunnel	02-21-12	De linker camera bij de roltrappen op zuid, Maastunnel zijde staat behoorlijk los.	Electrisch	Linker camera bij de roltrappen aan de zuidkant hangt los. Camera hangt niet los dit komt waarschijnlijk door de trillingen.□
Y008.2012.106	U	Maastunnel	03-26-12	Lamp roltrap 6 knippert	Electrisch	Groene lamp onderaan roltrap 6 knipperde. De lamp vervangen voor een nieuwe□
Y008.2012.107	U	Maastunnel	03-26-12	TL lamp toilet controlekamer defect.	Electrisch	TL verlichting defect van toilet. Lamp+ starter vervangen. Brandt weer goed.□
Y008.2012.108	U	Maastunnel	03-26-12	Verwarming kiosk noord hangt los.	Electrisch	Dit weer doorgegeven aan N van Putten□
Y008.2012.111	U	Maastunnel	03-28-12	Aan zuidzijde verlichting in trap naar verkeerstunnel defect.	Electrisch	Zuidzijde -4 traphuis 2x tl lampen defect. De lampen en starter zijn vervangen. □

			Matrixbord kapot.		Tip-paneel zuid in storing. Kan niet meer bediend worden. Ter plekke gereset en installatie nagekeken en handmatig getest niks vreemds kunnen vinden. Gereset en op afstand getest en in orde.□
Y008.2012.121	U	Maastunnel	04-01-12	Electrisch	
			Brandpomp storing.		Brandpomp resetten. De hele installatie nagekeken en niet kunnen vinden want de storing was al verholpen.□
Y008.2012.114	U	Maastunnel	01-30-12	Electrisch	
Y008.2012.115	U	Maastunnel	03-29-12	Electrisch	Deze deuren zijn door monteur gesloten□
			Licht van het damestoilet controlekamer noord knippert.		Verlichting in het dames wc knippert. Eerst gekeken welke lampen het waren en deze bij de groot handel opgehaalt en deze ingestokken.□
Y008.2012.116	U	Maastunnel	03-30-12	Electrisch	
			Matrixbord kapot en deur is open.		Tip-panelen Noord en Zuid beelden wilden niet deactiveren. Vanuit CK lukte dit niet. Ter plekke geweest en bij noord en zuid systeem gereset en handmatig getest en in orde. Op afstand getest en ook in orde. Werkend achter gelaten.□
Y008.2012.117	U	Maastunnel	03-31-12	Electrisch	
			Controlekamer wandlamp is kapot, deze moet veilig gesteld worden.		Afkoppelen van lamp m CK vervolgens plaat gehaald en deze geplaatst over de lasdoos □
Y008.2012.122	U	Maastunnel	04-02-12	Electrisch	
			3 verlichtingskappen terug plaatsen in het plafond.		Plexiglas besteld en opgehaald t.b.v. ontbrekende platen van de inrijverlichting. Tijdens nachtwerkzaamheden worden deze geplaatst.□
Y008.2012.113	U	Maastunnel	03-29-12	Electrisch	
			Storing brandpomp installatie		Storing brandpompinstallatie. Bij aankomst lekkage melding. Bij de pompen gekeken en dit was in orde. Tevens rondje Je door de oost en west-buis gereden voor cotrole op lekkage uit de brandnissen . Alles werkend achter gelaten.□
Y008.2012.128	U	Maastunnel	04-05-12	Electrisch	
Y008.2012.129	U	Maastunnel	04-10-12	Electrisch	Deze is gereset geen lekkage gevonden□
Y008.2012.130	U	Maastunnel	04-11-12	Electrisch	Starter vervangen en in orde.□
			In rokershok aan de noordzijde lamp kapot en aan de zuidzijde is het toilet verstopt.		
Y008.2012.131	U	Maastunnel	04-11-12	Electrisch	Kapje van de brandmelder in de vt was los. Waarschijnlijk door de filmploeg die er aanwezig waren. Teruggeklikt en in orde.□
			Brandmelder hangt los aan 1 draaidje in voetgangerstunnel noodzijde nabij de lift. De brandmeldcode = MST=AL=gd-l47/01-X004		
Y008.2012.133	U	Maastunnel	04-12-12	Electrisch	Deze storig is weer verholpen□
			Hoogtedetectie noord kan niet reset worden.		
Y008.2012.134	U	Maastunnel	04-12-12	Electrisch	Deze zijn weer aangezet na de opnamens□
			Noord lichten in fietstunnel doven ivm film opnamens.		
Y008.2012.140	U	Maastunnel	04-14-12	Electrisch	HDS noord in storing. HDS 3 detector is hersteld, geheel getest en werkt goed. □
			Brandpomp installatie storing.		
			Deuren controleren ventilatiekanalen.		Alle sloten zijn gangbaar gemaakt er hoeven geen sleutels bijgemaakt te worden zijn er voldoende□
Y008.2012.141	U	Maastunnel	04-10-12	Electrisch	
Y008.2012.142	U	Maastunnel	04-12-12	Electrisch	Gereset.
			Brandpompinstallatie in storing.		
			Westbuis N.Z. diverse lampjes van de kruispijlbakken zijn defect.		Westbuis aan de noordzijde diverse lampjes kruis/pijl borden te gaan op de noordzijde van de westbuis. Deze instelling is in beheer bij DS+v. dit is besproken met Wim Benner□
Y008.2012.145	U	Maastunnel	04-18-12	Electrisch	
Y008.2012.147	U	Maastunnel	04-19-12	Electrisch	Ventilatiegebouw nrd TI buis defect, deze is vervangen□
			Ventilatiegebouw noord TL balk		
Y008.2012.148	U	Maastunnel	04-18-12	Electrisch	Storing roltrap 2, na onderzoek bleek leuningbandcontact rechts te zijn aangesproken, deze hersteld en vervolgens proefdraai zonder storing□
			Roltrap 2 geen stroom		
			Storing camera 29		Camera 29 in storing. Camera 29 valt af en toe weg. Aansluiting gecontroleerd niets gevonden. Beeld half uur gecontroleerd maar het is niet weggeweest. Tevens camera 31 en 37 afgesteld ism ck en camera 39 scherm gezet deze was zeer wazig.□
Y008.2012.143	U	Maastunnel	04-17-12	Electrisch	
Y008.2012.149	U	Maastunnel	04-19-12	Electrisch	Verlichting in Lift defect. Er was geen verlichting defect in de lift□
			Lamp in lift noord is defect en dient gerepareerd te worden.		
			Storing lift noordzijde.		Doordat controlekamer belde toch monteur gebelt is niet de bedoeling liften zitten nog bij CK□
Y008.2012.150	U	Maastunnel	04-22-12	Electrisch	
			Storing hoogtedetectie zuid		HDS noord in storing . HDS 6 san 2 leek gestoord te zijn. deze hersteld waarna diverse malen getest zonder storing.□
Y008.2012.151	U	Maastunnel	04-23-12	Electrisch	
			TL balk defect in de keuken van de controlekamer		TL balk in de keuken van de controlekamer defect. Diverse lampen zwart van het langdurige branden. Alle lampen vervangen nu brand alles weer helder.□
Y008.2012.152	U	Maastunnel	04-23-12	Electrisch	
			Lekkage aan brandblusinstallatie.		Deze weer gereset□
Y008.2012.153	U	Maastunnel	04-23-12	Electrisch	
Y008.2012.135	U	Maastunnel	04-13-12	Electrisch	
Y008.2012.144	U	Maastunnel	04-16-12	Electrisch	
			Info bord noordzijde in storing		
			Storing brandpomp		Gereset en gecontroleerd□
Y008.2012.155	U	Maastunnel	04-27-12	Electrisch	
			Brandmeldcentrale storing in de lus.		Doorgegeven aan de aannemer en toegang verleend□
Y008.2012.156	U	Maastunnel	04-27-12	Electrisch	

Y008.2012.158	U	Maastunnel	04-29-12	Brandpomp installatie in storing.	Electrisch	Deze gereset en diverse afsluiters nageken waar lekkage was deze dichtgezet□
Y008.2012.159	U	Maastunnel	05-01-12	TL blak boven de roltrap op zuid is defect.	Electrisch	TL buis is vervangen□
Y008.2012.161	U	Maastunnel	05-02-12	Hert bedieningspaneel van de maastunnel moet nagekeken worden omdat sommige knoppen vaak blijven hangen. Verder meot camera 3 nagekeken worden. Als deze overgehaald wordt naar de werkmonitor is er plots geen beeld meer.	Electrisch	
Y008.2012.162	U	Maastunnel	05-01-12	Brandblus installatie is in storing. klep 4 geeft water. Elektrische afsluiter.	Electrisch	deze klep gangbaar gemaakt en dichtgezet□
Y008.2012.164	U	Maastunnel	05-03-12	Storing hoogte detectie zuid.	Electrisch	HDS Zuid staat in storing. HDS 5 detector 2 gestoord na acceptatie storing hersteld, installatie getest zonder verdere problemen.□
Y008.2012.165	U	Maastunnel	05-03-12	Systeem geeft aan lekkage brandpomp installatie.	Electrisch	meter loopt snel af in oostbuis staat brandkraan niet goed dicht□
Y008.2012.166	U	Maastunnel	05-05-12	Doom camera heeft slecht beeld.	Electrisch	
Y008.2012.172	U	Maastunnel	05-09-12	Monitor 1 van camera 32 is kleurloos.	Electrisch	Camera is gerepareerd□
Y008.2012.173	U	Maastunnel	05-10-12	Hoogte detectie zuid in storing.	Electrisch	HDS op zuid in storing. Alle HDS-en nagelopen en HDS 6 bleek in storing te zijn. betreft detector 2 waarschijnlijk door harde wind was het singnaal weggefallen. Gereset en weer in orde□
Y008.2012.174	U	Maastunnel	05-12-12	Doom camera 2 donker beeld.	Electrisch	Deze is weer bijgesteld□
Y008.2012.039	U	Maastunnel	02-07-12	Brandnis 4 kachel	Electrisch	
Y008.2012.056	U	Maastunnel	02-17-12	TIP bord zuid pictogram 21 geeft afwisselend pech of ongeval aan moet alleen pech aangeven.	Electrisch	Dit is gereset alles werkend achtergelaten□
Y008.2012.124	U	Maastunnel	04-03-12	Hoogte detectie melding aan de noordzijde werkt niet optimaal.	Electrisch	Geen alarm van hoogtemelding HDS Noord. Alle kasten nagelopen en geen active storing aanwezig. Dit na aanleiding van vrachtverkeer klein gereden in viaduct Noord. Deze HDS getest en in orde. □
Y008.2012.176	U	Maastunnel	05-15-12	2 TL buizen in de hal zijn defect.	Electrisch	Twee TL armaturen uit in roltrapgebouw Zuid. Nieuwe lampen gehaald bij de TU en deze vervangen mbv hoge trap.□
Y008.2012.177	U	Maastunnel	05-15-12	Hoogte detectie zuid in storing.	Electrisch	Hoogtedetectie Zuid defect. Bij aankomst alle kasten op zuid negelopen+getest. Alles werkt naar behoren. Geheel werkend achter gelaten.□
Y008.2012.178	U	Maastunnel	05-15-12	TIP bord noord in storing.	Electrisch	
Y008.2012.179	U	Maastunnel	05-21-12	Defecte TL buis boven roltrap 3	Electrisch	defecte TL buis boven roltrap 3. nieuwe opgehaal en vervangen.□
Y008.2012.182	U	Maastunnel	05-23-12	Hoogtedetectie noord.	Electrisch	
Y008.2012.184	U	Maastunnel	05-24-12	Camera 13 heeft geen beeld.	Electrisch	Aansluiting is schoongemaakt en werkend achtergelaten□
Y008.2012.185	U	Maastunnel	05-24-12	Hoogtedetectie noord.	Electrisch	HDS Noord stond in storing en alle HDS op Noord na gelopen en gereset en getest en werkend achter gelaten□
Y008.2012.186	U	Maastunnel	05-25-12	Brandpomp installatie.	Electrisch	Brandpommpinstalatie is gereset□
Y008.2012.187	U	Maastunnel	05-25-12	Hoogte detectie noord wordt op scherm rood aangegeven als storing.	Electrisch	Deze is gereset en werkend achtergelaten□
Y008.2012.188	U	Maastunnel	05-28-12	Hoogte detectie noord.	Electrisch	bij aankomst stond de detector 1 in storing waarschijnlijk door te lang valse melding. Vervolg: extra reflectie strook aangebracht en de sam getest.
Y008.2012.191	U	Maastunnel	05-30-12	2 defecte SOS telefoons 237 oostbuis 7 westbuis	Electrisch	Deze zijn weer gerepareerd□
Y008.2012.192	U	Maastunnel	05-31-12	Een aantal TL lampen werken niet in de gang van het ventilatiegebouw Noord	Electrisch	TL buizen zijn vervangen□
Y008.2012.197	U	Maastunnel	06-06-12	Reparatie verlichting. Trappenhuis fietsentunnel naar Oostbuis E-voorziening moet gerepareerd worden. Alleen lampen zijn vervangen maar het is noq steeds pikdonker	Electrisch	Verlichting Traphuis Naar Oostbuis, werkend achter gelaten.
Y008.2012.200	U	Maastunnel	06-13-12	Ventilatiegebouw zuid, TL buis urinoir defect	Electrisch	TL op toilet defect, ventilatiegebouw op zuid defect. Lamp vervangen en werkend achter gelaten
Y008.2012.198	U	Maastunnel	06-12-12	Water in de voetgangerstunnel t.p.v. het diepste punt	Electrisch	de vuilwater pomp in VT die deed het niet dit kwam door de vlotter vast zat en die niet schakelde, deze verplaatst de vlotter nier meer vast komen te staan paar getest. Werkend achter gelaten.
Y008.2012.204	U	Maastunnel	06-16-12	Hoogte detectie zuid in storing.	Electrisch	HDS 4,5 en 6 gecontroleerd. Alle drie werken goed. storing is getest en werkens achter gelaten.□
Y008.2012.206	U	Maastunnel	06-17-12	Storing roltrap 2	Electrisch	leuningband contact links in storing. Band gecontroleerd en schakelaar hersteld roltrap in bedrijf genomen.□
Y008.2012.207	U	Maastunnel	06-18-12	Storing roltrap 6	Electrisch	Roltrap 6 niet op. Na lang onderzoek bleek de soft starter defect. Deze omgewisseld Met roltrap 7 deze staat toch uit bedrijf. Software wordt bij control Technique aangeboden ter reparatie. □

			TIP bord zuid in storing.		Tip bord zuid in storing. Bij aankomst systeem opnieuw gestart, geheel getest en werkend achter gelaten.□
Y008.2012.139	U	Maastunnel	04-16-12	Electrisch	
			Hoogtedetectie zuid.		
Y008.2012.183	U	Maastunnel	05-23-12	Electrisch	Hoogtedetectie zuid, HDS 6 SAM 1 is defect, deze moet vervangen worden met hoogwerker ISM firma Tec. Tijdelijk melding losgenomen, hoogtedetectie functioneerde nog wel □
			Roltrap 2 start niet op.		
Y008.2012.209	U	Maastunnel	06-26-12	Electrisch	Het bleek dat remthruuster defect was (klonk als koffiemolen) thruster afgekoppeld en ISM OBT vervangen met een reserve. Defecte thruster wordt door obt ter reparatie aangeboden.□
Y008.2012.211	U	Maastunnel	06-26-12	Electrisch	Geluid uitgevallen opstelplein Noord en Zuid. Diverse metingen verricht fout in hoofdsingnaal deze hersteld en werkend achter gelaten.□
Y008.2012.212	U	Maastunnel	06-28-12	Electrisch	Is niet voor OBT maar voor VRI
Y008.2012.213	U	Maastunnel	06-28-12	Electrisch	Stroom uitgevallen□
Y008.2012.214	U	Maastunnel	06-28-12	Electrisch	Heb te maken met zagen van beton geen bijzonderheden□
Y008.2012.215	U	Maastunnel	06-28-12	Electrisch	wordt contact genomen met Ascon□
			TIP bord noord werkt niet, (verkeerslichten werken inmiddels wel)		Tip bord Noord werkt niet goed. door stroom storing is Tip Noord uitgevallen. Toen ik bij tip bord noord ging kijken was de voeding automaat uit. Ik heb automaat in gezet en getest met CK kamer. Tip Noord werkend achter gelaten.□
Y008.2012.216	U	Maastunnel	06-28-12	Electrisch	
			Diverse lampen uit in voetgangerstunnel aan de zuid zijde.		De verlichting was uit gevallen dit kwam door dat de zekering waren uit gesprongen op Zuid en Noord. Deze vervangen en de verlichting doet het, maar er zijn op VT en RT 65 lampen kapot.□
Y008.2012.218	U	Maastunnel	06-29-12	Electrisch	
Y008.2012.219	U	Maastunnel	06-29-12	Electrisch	Lamp vervangen. Machinekamer roltrappen zuid□
			Verlichting roltrappen noord nazien.		Noordzijde roltrappen nazien , leuning contact links was aangesprongen deze weer goed afgezet en werkend achter gelaten.□
Y008.2012.220	U	Maastunnel	06-29-12	Electrisch	
			Gemaal 3 verlichting nazien.		TL buis vervangen gemaal 3. pomp 2 electrisch aangesloten en getest werkend achter gelaten en TL lamp is vervangen.□
Y008.2012.221	U	Maastunnel	06-29-12	Electrisch	
			Brandalarm gaat om de 5 minuten af WC deur bij de controlekamer klemt.		WC deur doorgegeven aan Naris van Putten□ Paneel gaf twee lus fouten aan en melding op verblijfsruimte op 9.55 vloer aan deze geprobeerd te resete niet gelukt daarna de GWR gebeld om firma Ascom langs te laten komen.□
Y008.2012.222	U	Maastunnel	07-02-12	Electrisch	
			Monitor Opstelplein noord werkt niet.		Het bleek dat de monitor defect was. Deze vervangen met reserve uit magazijn van de tunnel.□
Y008.2012.223	U	Maastunnel	07-04-12	Electrisch	
Y008.2012.224	U	Maastunnel	07-06-12	Electrisch	is bekend □
Y008.2012.225	U	Maastunnel	07-06-12	Electrisch	Diverse latjes vervangen en vastgezet□
Y008.2012.226	U	Maastunnel	07-07-12	Electrisch	dit is doorgegeven aan DS+V□
Y008.2012.230	U	Maastunnel	07-12-12	Electrisch	TL CK defect. Deze is vervangen.□
			Sper en onderdoorvaart lichten zijn uit.		OBT AEVO, Alle sparelichten en ODV verlichting werken niet. De siemens hulp plc-blok stond in "step". Deze gereset en verschillende stroomrelais moeten afstellen. Ook was er een svs-lamp kapot, deze vervangen en alles goed werkend achtergelaten. □
A012.2011.012	A&F	Mathenesserbrug	05-23-11	Electrisch	
			ODVL zuidzijde defect.		OBT AEVO, ODV van de zuidzijde is defect. Lamp vervangen en en goed werkend achtergelaten.
A012.2011.011	A&F	Mathenesserbrug	05-18-11	Electrisch	
A012.2011.010	A&F	Mathenesserbrug	04-29-11	Electrisch	OBT AEVO, eindschakelaar gerepareerd. OBT AEVO. Sein is bij de tramhalte Mathenesserdijk. Kabelnummer is K71 in de protaal, deze loopt tot in de brugkelder Oost. Hierna verdwijnt de kabel in een pijp de grond in richting de VRI kasten buiten. In deze pijpen lopen andere VRI kabels.
A012.2011.009	A&F	Mathenesserbrug	04-29-11	Electrisch	
			Onderdoorvaartlichten noord en zuid branden niet.		OBT AEVO, Allebei de gele Odv seinen uit.Siemens logische uitgang stond op stop. Voeding weer aan en uit gezet waardoor deze weer in de run ging.SVS seinen werken weer goed
A012.2011.008	A&F	Mathenesserbrug	04-08-11	Electrisch	
			Alle onderdoorvaartlichten branden niet.		OBT AEVO, ODV verl noord en zuid brand niet.Diverse metingen gedaan bleek dat het logisch blok in storing stond deze opnieuw opgestart en alles werkte weer de installatie weer werkend achter gelaten□
A012.2011.007	A&F	Mathenesserbrug	04-06-11	Electrisch	
			Lampen op de slagbomen zijn defect aan de Mathenesser zijde.		OBT AEVO, Metingen verricht de cont werkten niet meer de bedrading op de res wissel cont aangesl daarna werkte alles weer naar behoren.Tevens gelijk een slagboom armat verv deze was door vandalisme beschadigt alles weer werkend achter gelaten.
A012.2011.006	A&F	Mathenesserbrug	03-23-11	Electrisch	

				LVS werken niet.		OBT AEVO, Een knipper relais had op een contact een slechte overgangsweerstand deze met een andere omgewisseld de installatie getest en werkend achter gelaten
A012.2011.005	A&F	Mathenesserbrug	03-17-11		Electrisch	
				Aanschijnverlichting brugwachtershuisje zit met water.		OBT AEVO, Verlichting in de stoep uit bij aankomst lag de automaat van groep 2 eruit van de spot die in de stoep zit deze gedemonteerd er zat water in deze schoongemaakt en vocht eruit weer goed aangesloten en alles weer werkend achter gelaten.
A012.2011.004	A&F	Mathenesserbrug	03-02-11		Electrisch	
A012.2011.003	A&F	Mathenesserbrug	02-28-11	Straatverlichting op de brug is defect (onder het brugwachtershuisje ook)	Electrisch	OBT AEVO, door gestuurd naar OV.
A012.2011.002	A&F	Mathenesserbrug	01-18-11	Buitenverlichting is weer defect.	Electrisch	OBT AEVO, de lichtsensor die op 17/1 geplaatst was heeft een schijf voor de instelling van het aantal lux. Deze iets fijner afgesteld zodat deze iets vroeger aangaat.
A012.2011.001	A&F	Mathenesserbrug	01-17-11	Bewegings melder doorverbonden van aanschijnverlichting.	Electrisch	OBT AEVO, nwe schemer schakelaar geplaatst alles getest en de installatie werkend achter gelaten.
				Spinrag verwijderen van de Doom camera bij de boom.		Spinnenrag Dome camera nabij een Boom dit graag verwijderen en schoonmaken. Masten laten zaken en camera's schoongemaakt.□
A012.2012.038	A&F	Mathenesserbrug	09-12-12		Electrisch	
A012.2012.037	A&F	Mathenesserbrug	08-20-12	Camerabeeld blijft niet op vaste stand staan (springt steeds naar andere positie).	Electrisch	camera dome 2 stond naar wens van brugwachter geprogameerd.□
A012.2012.032	A&F	Mathenesserbrug	07-23-12	Bomen gaan niet meer neer. Storing hydrauliek	Electrisch	Hoofdschakelaar komt niet in,nulspanningsbeveiliging aangesproken. Deze hersteld en proefdraai.□
A012.2012.031	A&F	Mathenesserbrug	07-13-12		Electrisch	
				Hoofdschakelaar relais bromt.		Vervolgstoring op bonnr. 24191, Magneetschakelaar in de stremming vervangen. Diverse aanpassingen verricht. Vervolgens proef gedraait zonder verdere problemen.□
A012.2011.013	A&F	Mathenesserbrug	07-06-11		Electrisch	
A012.2011.014	A&F	Mathenesserbrug	07-15-11	Sperlichten zuidzijde zijn uit.	Electrisch	OBT AEVO, gerepareerd.
A012.2011.015	A&F	Mathenesserbrug	07-18-11	Sperlicht zuidzijde uit.	Electrisch	OBT AEVO, gerepareerd.
				Afstellen 2 camera's s'avonds op 25 juli.		2 camera's afstellen in 't donker, deze geprobeerd af te stellen op de dag, maar zonder succes. Inplannen voor avonduren.□
A012.2011.016	A&F	Mathenesserbrug	07-23-11		Electrisch	
				Onderdoorvaart licht en sperlicht		SVS & Sparelichten defect, PLC 15240 in storing, deze PLC was uit run met voeding uit/aan. Deze op run gezet en geen oorzaak kunnen vinden. Systeem in bedrijf genomen en alles werkte weer naar behoren.□
A012.2011.017	A&F	Mathenesserbrug	08-04-11		Electrisch	
				Aanstraaldieptebordje kapot, gaarne met spoed verhelpen.		Aanstraal van de diepteborden is kapot. 4 TL lampen vervangen en armatuur+bakken schoongemaakt. Verlichting is weer goed zichtbaar.□
A012.2011.018	A&F	Mathenesserbrug	09-07-11		Electrisch	
A012.2011.019	A&F	Mathenesserbrug	09-07-11	In de brugkelder is een TL lamp kapot.	Electrisch	TL defect in kelder, TI lampen en armatuur vervangen. □
A012.2011.021	A&F	Mathenesserbrug	09-14-11	Waarschuings bellen kapot. Deze is inmiddels gerepareerd door Aevo maar de brugwachter kan niet bellen naar de storingstelefoon ivm KPN storing. Er is geen stroom??	Electrisch	Deze is inmiddels gerepareerd door Aevo maar de brugwachter kan niet bellen naar de storingstelefoon ivm KPN storing. Geen spanning. Sommige apparaten hebben geen spanning. Er bleek dat er een 3 fase automaat in kast K2 was uitgevallen. Oorzaak onbekend. Automaat ingezet en alles weer in orde.□
A012.2011.022	A&F	Mathenesserbrug	09-14-11		Electrisch	
				Aardleiding vervangen Mathenesserbrug		Aardleiding bovenzijde hamij is los, graag zondag om 09:00 daar aanwezig zijn om dit samen met GWR af te handelen. Aarding aangebraht aan de draaipunt van hameistijl noord. Nieuwe 35mm2 + 2 kabelschoenen aangebracht.□
A012.2011.023	A&F	Mathenesserbrug	09-25-11		Electrisch	
				Lvs oranje en rood knippen tegelijk onderdoorvaartlicht z.z. defect sperlicht n.o., knippert.		Alle lampen in storing. Kabel die naar de lvs gaat goed onderzocht op kabelbreuk en geconstateerd dat in de kabel in de kabelgoot onder de rooster een deuk zat. Deze opnieuw gemoft, getest en in orde bevonden.□
A012.2011.024	A&F	Mathenesserbrug	10-10-11		Electrisch	
A012.2011.026	A&F	Mathenesserbrug	10-11-11	Stroomstoring.	Electrisch	
A012.2011.025	A&F	Mathenesserbrug	10-10-11	Brug staat open stroomstroom uitgevallen	Electrisch	
				Beweegbare camera's schoonmaken van spinrag aub.		Bij de camera is het zicht slecht, camera's schoongemaakt. Drie konden er niet schoongemaakt worden omdat er een hoogwerker voor nodig is. Camera's zijn schoongemaakt.□
A012.2011.029	A&F	Mathenesserbrug	11-28-11		Electrisch	
A012.2011.030	A&F	Mathenesserbrug	12-01-11	Stopcontact is los in de verblijfsruimte	Electrisch	WCD is vervangen in de hal.
				Onderdoorvaartlicht blijft branden.		□ Vervolg storing relais vervangen alles getest en werkend achter gelaten.□
A012.2011.031	A&F	Mathenesserbrug	12-07-11		Electrisch	
A012.2012.001	A&F	Mathenesserbrug	01-07-12	Camera is defect en de brug is stroomloos.	Electrisch	
				Diverse aardkabels.		Kapotte aardkabels, aarding los aan de voet van de brug. Kabel is niet op voorraad en wordt besteld, tevens kabelschroeven worden besteld en een speciale tang, er zijn nieuwe stukken aangesneden en kabelschoen bevestigd.□
A012.2011.032	A&F	Mathenesserbrug	12-12-11		Electrisch	
				Camera 2 is vuil		Bij de camera is het zicht slecht, camera's schoongemaakt. Drie konden er niet schoongemaakt worden omdat er een hoogwerker voor nodig is. Camera's zijn schoongemaakt.□
A012.2012.002	A&F	Mathenesserbrug	01-15-12		Electrisch	
A012.2012.003	A&F	Mathenesserbrug	01-23-12	Geen spanning door sluiting in de camera.	Electrisch	
				Sperlicht noord oost knippert en groenlicht zuid west defect.		OSB van de dome camera vervangen. Getest en werkend achter gelaten□
A012.2012.004	A&F	Mathenesserbrug	01-23-12		Electrisch	

			Camera nazien.			Camera die naar beneden schijnt geeft geen beeld, bij aankomst naar de monitor ekeken en de camera gaf wel beeld. Camere binnen en buiten schoon gemaakt binnen in de camera zat spinnenrag. <input type="checkbox"/>
A012.2012.005	A&F	Mathenesserbrug	01-27-12		Electrisch	
			Slagboom blijft liggen			Slagboom fietspad NW wil na brug draai niet op LVS waren uit bij aankomst. Div metingen verricht ES bleef hangen, eindschakelaars ingespoten met WD40 daarna proefdraai. <input type="checkbox"/>
A012.2012.006	A&F	Mathenesserbrug	01-27-12		Electrisch	
			Mathenesserbrug zonder stroom, er is ook geen telefoon.			Als gevolg van de stroomstoring wil de brug niet op. Alle meldingen hersteld en proefdraai. <input type="checkbox"/>
A012.2012.007	A&F	Mathenesserbrug	01-30-12		Electrisch	
A012.2012.008	A&F	Mathenesserbrug	01-30-12	Landverkeerssein gaat niet in.	Electrisch	Gereset, installatie nagekeken, niets gevonden
			Controle tracing waterleiding.			Tracing thermostaat stond wat laag deze hoger gezet alles werkend achtergelaten <input type="checkbox"/>
A012.2012.012	A&F	Mathenesserbrug	02-21-12		Electrisch	
			Onderdoorvaart licht aan de zuid zijde branden niet.			onderdoorvaartlicht zuidzijde branden niet. Lamp defect. Deze vervangen en alles werkend achter gelaten + getest <input type="checkbox"/>
A012.2012.013	A&F	Mathenesserbrug	02-22-12		Electrisch	
			Hameistijl zuid, TL balk in bovenste bordes kapot.			Storing verlichting zuid + lantaarnpaal poort, lamo opgehaald en vervangen. Lantaarn poortje opnieuw vastgezet. <input type="checkbox"/>
A012.2012.014	A&F	Mathenesserbrug	03-01-12		Electrisch	
			Camera's werken niet goed.			camera's werken niet goed. Domme camera NO geeft trillend beeld metingen + onderzoek gedaan. geeft aan data tijdelijk vervalen. Beeld is goed. <input type="checkbox"/>
A012.2012.016	A&F	Mathenesserbrug	03-20-12		Electrisch	
A012.2012.019	A&F	Mathenesserbrug	03-20-12	Besturingsschakelaar vervangen.	Electrisch	
			Geen stroom			Na stroomuitval moet de hoofdschakelaar opnieuw ingezet worden. Plusje op de A1 gezet en alle storingen verwijderd. Brugdraai gemaakt en installatie werkend achter gelaten. <input type="checkbox"/>
A012.2012.020	A&F	Mathenesserbrug	04-04-12		Electrisch	
			Zekering is eruit gevallen bij werkzaamheden van AEVO, er is geen spanning meer op de brug.			
A012.2012.017	A&F	Mathenesserbrug	03-26-12		Electrisch	
			Op de lessenaar is het lampje kapot voor de bediening slagbomen.			lampje LED v/d afsluitbomen op defect, gemeten en lampje is defect. Wel spanning aanwezig. LED lampje vervangen en getest alles is in orde. <input type="checkbox"/>
A012.2012.021	A&F	Mathenesserbrug	04-16-12		Electrisch	
			Verkeerslichten gaan niet uit. Brug is wel dicht en bomen zijn open.			landverkeersein blijft rood. Deze hersteld waarna de brug bereikbaar is. <input type="checkbox"/>
A012.2012.022	A&F	Mathenesserbrug	04-16-12		Electrisch	
			Noodstop, mensen tussen de slagbomen.			Noodstop bediend door brugwachter. Noodstop is gereset en brug gesloten <input type="checkbox"/>
A012.2012.023	A&F	Mathenesserbrug	04-30-12		Electrisch	
			Onderdoorvaartlicht noordzijde is uit.			SVS onderdoorvaart Noord defect. Vervangen voor een nieuw lampje. Alles werkt weer. <input type="checkbox"/>
A012.2012.025	A&F	Mathenesserbrug	05-09-12		Electrisch	
			Kabelboom naast verstelbare lessenaar heeft slijtplekken.			Lessenaar is los geschoten. Schroeven gebruikt om geheel vast te zetten. <input type="checkbox"/>
A012.2012.029	A&F	Mathenesserbrug	06-20-12		Electrisch	
			Camera blijft rond draaien			Deze is opnieuw aangesloten geen bijzonderheden verder <input type="checkbox"/>
A012.2012.018	A&F	Mathenesserbrug	04-02-12		Electrisch	
			Rode lampjes blijven branden en de brug gaat niet open.			Rode lampen branden en brug gaat niet open . Brugwachter heeft de noodstop in gedrukt. Deze in de brug kelder op de kast gereset en de brug deed het weer. <input type="checkbox"/>
A012.2012.030	A&F	Mathenesserbrug	06-27-12		Electrisch	
			Onderdoorvaart armaturen defect.			OBT AEVO, ODV armatuur is gesloopt. SVS hangt los, de beugel is afgebroken. Armatuur moet volledig vervangen worden. Armatuur tijdelijk vastgezet met ductape. Oorzaak ligt bij de jeugd die op het armatuur gaan staan om te kunnen springen in t water. <input type="checkbox"/>
A013.2011.001	A&F&F	Moutherbrug	07-12-11		Electrisch	
			Geen spanning op de brug.			
A014.2011.002	A&F&F	Nassaubrug	05-11-11	Als de storing verholpen is svp contact opnemen met de Roteb want dan kunnen ze terug om schoon te maken.	Electrisch	OBT AEVO, Geen spanning op de brug, controleren en terugbellen
			06-33799538			
			Geen spanning.			OBT AEVO, Er zitten draden los en de brug werkt niet meer Bij aankomst bleek dat de hoofdschakelaar uit stond.Dit gemeld bij Wim Benner hij gaat actie ondernemen
A014.2011.001	A&F&F	Nassaubrug	02-28-11		Electrisch	
A014.2012.006	A&F&F	Nassaubrug	09-13-12	Brug kan niet gedraaid worden.	Electrisch	
			Scheepvaartseinen en onderdoorvaartlichten uit.			Onderdoorvaartlicht en scheepvaartsein defect, gerepareerd en werkend achter gelaten <input type="checkbox"/>
A014.2012.001	A&F&F	Nassaubrug	01-19-12		Electrisch	
A014.2012.003	A&F&F	Nassaubrug	02-15-12	I/O unit 19U7 heeft een bus error.	Electrisch	
			Landverkeer en slagboom verlichting gaan spontaan aan.			Lichten en slagboomverlichting gaat aan zonder bediening. Bij afsluitboom west de eindstand boom op niet gehaald na werkzaamheden. LVS kwam hierdoor in. Eindschakelaar opnieuw en goed afgesteld. Getest en in orde. Werkend achter gelaten. <input type="checkbox"/>
A014.2012.005	A&F&F	Nassaubrug	02-28-12		Electrisch	
			Geen retardering.			OBT AEVO, Volgens de brugwachter retodeerde de brug niet bij het open gaan. Ter plaatse gereset, proef gedraaid en goed werkend achter gelaten.
A017.2011.006	A&F&F	Oost-Abtsbrug	05-07-11		Electrisch	

				Brug gaat niet open en het verkeer staat ervoor.		
A017.2011.004	A&F&F	Oost-Abtsbrug	04-08-11		Electrisch	OBT AEVO, De brug geprobeert lokaal te bedienen dit lukte niet.Daarna met GWR geprobeert deze hydr te laten zakken dit lukte ook niet.Toen met elec handmatig dmv indrukken relais toen ging de brug weer naar beneden.Later op de avond proefdr gemaakt.
				Rode scheepvaartseinen noord defect.		OBT AEVO, SVS Oostabtsbrug noordzijde werken niet.Twee lampen rood van de SVS vervangen alles getest en weer werkend achter gelaten.
A017.2011.003	A&F&F	Oost-Abtsbrug	03-31-11		Electrisch	
A017.2011.002	A&F&F	Oost-Abtsbrug	02-21-11	Onderdoorvaartlicht geel defect.	Electrisch	OBT AEVO, lamp vervangen en de installatie werkend achter gelaten.
				Terugplaatsen van de nieuwe slagboom		
A017.2011.001	A&F&F	Oost-Abtsbrug	02-03-11		Electrisch	OBT AEVO, De nieuwe afsluitboom is een led afsluitboom geworden i.p.v. een ouder type boom met 4 losse armaturen, dit heeft wel gevolgen aangezien de nieuwe afsluitboom 4 draads en de oude 3 draads.Doordat de tekeningen ontbraken van de nieuwe afsluitboom
A017.2011.007	A&F&F	Oost-Abtsbrug	06-07-11	Deurtje rechts hamestil sluit niet goed	Electrisch	OBT,gerepareerd□
				De brug staat in storing (A006 + A030)		OBT AEVO, CCTV werkt niet geen ene monitor heeft beeld.De camera beelden van de hogebrug en de oostabsbrug tijdelijk direct op de monitoren gezet buiten de matrix om.dit word weer terug gezet zodra schneider erbij is geweest □
A017.2011.005	A&F&F	Oost-Abtsbrug	04-08-11		Electrisch	
A017.2011.008	A&F&F	Oost-Abtsbrug	07-10-11	Brug wil niet open.	Electrisch	OBT AEVO, ventiel stond geblokkeerd, diverse keren proefgedraaid en uiteindelijk deed hij het weer.
				Onderdoorvaartlicht en landverkeerssein defect.		ODV en verkeerssein is defect. Lampen vervangen en goed werkend achtergelaten.□
A017.2011.009	A&F&F	Oost-Abtsbrug	08-10-11		Electrisch	
A017.2011.011	A&F&F	Oost-Abtsbrug	08-22-11	Brug gaat niet open.	Electrisch	
				Electromotor RMF filter omwisselen.		Electromotor omwisselen van de RMF Filter. Morgen na 12:00 wisselen□
A017.2011.012	A&F&F	Oost-Abtsbrug	08-29-11		Electrisch	
A017.2011.013	A&F&F	Oost-Abtsbrug	09-30-11	Bomen willen niet zakken er ligt een schip voor.	Electrisch	
				Storing in de noodstop op afstand mag eellen draaien met electricien erbij. Melder is de brugwachter van de Hogebrug.	Electrisch	
A017.2011.014	A&F&F	Oost-Abtsbrug	10-02-11		Electrisch	Brugdraai geweest onder toezicht.
A017.2011.015	A&F&F	Oost-Abtsbrug	10-08-11	Aanvraag voor een brugdraai onder toezicht van een monteur.	Electrisch	
A017.2011.010	A&F&F	Oost-Abtsbrug	08-21-11	Systeem komt niet op druk	Electrisch	Druk ventiel doorverbonden tijdelijk.
A017.2012.002	A&F&F	Oost-Abtsbrug	02-18-12	Gaat niet open, brugwachter heeft de verkeerde knoppen ingedrukt.	Electrisch	
				Slagboomkast 2		Op verzoek van OBT , de z/w afsluitbomen geassisteerd bij het afstellen v/d eindcontacten. Afsluitbomen en brug proefgedraaid alles in orde.□
A017.2012.003	A&F&F	Oost-Abtsbrug	03-01-12		Electrisch	
				Onderdoorvaartlichten defect.		Onderdoorvaartlicht defect, met moeite kunnen los krijgen maar lamp is vervangen□
A017.2012.005	A&F&F	Oost-Abtsbrug	06-29-12		Electrisch	
				Noodverlichting blijft branden.		OBT AEVO, Noodverlichting brand continu.Bij aankomst de noodverlichting getest doormiddel van test knop in te drukken de werkte weer goed en ging weer uit alles weer werkend achter gelaten.
A016.2011.005	A&F&F	Oostbrug	04-12-11		Electrisch	
				Slagboom werkt niet.		OBT AEVO, Afsluib einds Z/O geeft de ene keer wel en de andere keer geen vrijgave.Einds gangbaar gemaakt door hem goed in te spuiten met cont spray.Gepr om een by-pas te maken maar dit lukte niet omdat de plc dan een syst fout aangeeft. Nwe eindschak bes
A016.2011.004	A&F&F	Oostbrug	03-12-11		Electrisch	OBT AEVO, Alle SVS nagelopen getest en er is geen lamp defect aangetroffen
A016.2011.003	A&F&F	Oostbrug	03-10-11	Scheepvaartsein noord rood/groen defect.	Electrisch	
				Landverkeerssein nummer 2 zit los.		OBT AEVO, LVS armatuur zuid 2 hangt los deze goed vastgezet en weer werkend achter gelaten
A016.2011.002	A&F&F	Oostbrug	03-07-11		Electrisch	
				Lampen oostbrug stand schakelaar niet goed		Aevo, Alle SVS waren uit. Op de lessenaar en ter plekke geen brandende SVS. Automaat vd SVS F0735 was gewoon in, maar alle stroomrelais waren uit. F 0735 uit en weer in gezet en toen brande alles weer. Proef gedraaid en alles goed werkend achtergelaten.□
A016.2011.007	A&F&F	Oostbrug	06-10-11		Electrisch	
				Storing verlichting schakelautomaat		Aevo, SVS seinen in storing. SVS N/O + Z/O. SVS nagekeken en alles brandde goed. Stroomrelais nagekeken en deze iets fijner afgesteld. Hierdoor is de storing verdwenen. Proef gedraaid en goed werkend achtergelaten.□
A016.2011.006	A&F&F	Oostbrug	06-13-11		Electrisch	
A016.2011.009	A&F&F	Oostbrug	08-09-11	Onderdoorvaartseinen geeft storing	Electrisch	Nagekeken alles weer oke.
				Alle lampjes op het paneel blijven branden.		Alle singaleringen op lessenaar zijn gedooft van de svs/lvs, na diverse herstel handelingen functioneerde de installatie weer zonder problemen.□
A016.2011.010	A&F&F	Oostbrug	08-28-11		Electrisch	
				Noord oost scheepvaartsein defect.		NO SVS defect. Installatie en SVS onderzocht en bleek dat de lamp goed was. De stroomrelais K2546 vergeleken met de andere en deze stond iets anders. K2546 beter afgesteld en diverse keren getest en goed werkend achtergelaten.□
A016.2011.012	A&F&F	Oostbrug	09-23-11		Electrisch	
A016.2011.013	A&F&F	Oostbrug	09-23-11	Scheepvaartseinen uit	Electrisch	
				Alle scheepvaart seinen zijn uit.		Alle SVS uit. Stuurstroom vd SVS en vd PLC zit achter 1 hoofdvoeding. Advies is om dit uit te zoeken met progmatic.□
A016.2011.014	A&F&F	Oostbrug	09-27-11		Electrisch	
A016.2011.015	A&F&F	Oostbrug	09-27-11	Scheepvaart verlichting is uit.	Electrisch	Nagekeken alles weer oke.
				Kast geeft aan westelijke onderdoorvaartlichten zijn uit.		Kast geeft aan dat de westelijk odv uit is. SVS West ODV geel defect, waardoor storingslamp blijft optreden op de brug. Lampje defect en een nieuwe ingedaan en lamp brandt weer. Getest en in orde.□
A016.2011.016	A&F&F	Oostbrug	10-05-11		Electrisch	

A016.2011.019	A&F&F	Oostbrug	10-11-11	Onderdoorvaartlichten NO en ZO groen geven nog steeds defect aan op lessenaar (is eerder gemeld)	Electrisch	De storing was dat de SVS groen van NO en ZO het niet deden. Ter plaatsen getest en ze deden het. Tevens de stroom relais nagekeken en niets kunnen vinden.□
				Noodverlichting gaat spontaan aan.		Ter plaatsen noodverlichting nagekeken, deze stond uit. In de kast gekeken en gemeten en de klemmen aangedraaid vanaf de groepautomaat.□
A016.2011.018	A&F&F	Oostbrug	10-11-11		Electrisch	
A016.2011.022	A&F&F	Oostbrug	11-22-11	Installatie knippert maar er is geen storingsmelding. Scheepvaartsein defect.	Electrisch	
						Alle SVS lampen zijn uit. Dag/nacht schakeling relais K4502 is vast gebrand. contact door verbonden en op dag stand laten branden. Relais vervangen. Getest en alles weer in orde.□
A016.2011.021	A&F&F	Oostbrug	11-12-11		Electrisch	
A016.2011.023	A&F&F	Oostbrug	12-10-11	Scheepvaartsein NO defect. Retadering afstellen	Electrisch	Nummer afsluiten wordt opnieuw opgepakt onder nummer A016-6□
A016.2012.002	A&F&F	Oostbrug	02-02-12	Landverkeersseinen in storing.	Electrisch	LVS werkt niet goed. bij aankomst bleek dat de LVS defect waren van noord en zuid, rood. Lamp was defect deze vervangen getest en alles in orde□
A016.2012.003	A&F&F	Oostbrug	02-06-12		Electrisch	Ribbenbuisachel defect onder motor brug, nieuwe gehaald en vervangen□
A016.2012.004	A&F&F	Oostbrug	02-28-12	Kachel defect onder electromotor. Brug opnieuw stellen.	Electrisch	ISM OBT onderzoek naar eindstanden van de open stand , deze kunnen afgesteld worden ISM brugwachter en OBT dmv spileindschakelraar af te stellen. Brug loopt te ver door in de buffer.□
A016.2012.006	A&F&F	Oostbrug	04-20-12		Electrisch	
				Storingslampje blijft knipperen op lessenaar na draai.		Alarm lampje brand en er zijn werkzaamheden geweest in de kelder. ODV was kapot. Deze is vervangen. Brug doet het weer.□
A016.2012.008	A&F&F	Oostbrug	07-03-12	Gelijkwater sensor gebroken.	Electrisch	OBT AEVO, Sensor 7 aangevaren door schip, deze was niet meer te herstellen. Sensor vervangen en afgesteld. Diverse proef schuttingen gedaan zonder problemen.
V002.2011.008	A&F	Parksluis [groot]	05-12-11		Electrisch	
V002.2011.007	A&F	Parksluis [groot]	05-06-11	Eindschakelaar verlopen.	Electrisch	OBT AEVO, deze goedgezet.
V002.2011.006	A&F	Parksluis [groot]	04-07-11	Bolder is afgebroken en dient gerepareerd te worden,	Electrisch	OBT AEVO, bolder verwijderd.
V002.2011.005	A&F	Parksluis [groot]	02-23-11	Assistentie AEVO voor overleg met DS+V Roldeur aan Coolhavenzijde wordt niet goed aangestuurd.	Electrisch	OBT AEVO, ass overleg. OBT AEVO, Mogelijk klepje Y0114 of Y0115 heeft lek, PLC uitg kruip snelh open/dicht. Nomin snelh open/dicht. Dit klopt niet met tek (precies andersom) deur 10 x open en dicht gestuurd zonder probl, maar als deur gesl wordt gaat er nog steeds een stukje op
V002.2011.004	A&F	Parksluis [groot]	02-22-11	Noodbediening oostschuiven werkt niet.	Electrisch	OBT AEVO, Een aantal metingen gedaan en de PLC uitg bekeken dit was goed.Als men op omkeren drukt dan treden de schuiven van de andere kant van de sluis in werking.Dit heeft de brugw geconst tijdens een reguliere test.
V002.2011.003	A&F	Parksluis [groot]	02-17-11	VRI in storing.	Electrisch	
V002.2011.002	A&F	Parksluis [groot]	01-31-11	PLC uit de run.	Electrisch	OBT AEVO, Vervolg van 11 januari VRI storing nader onderzoek gedaan de coolhavenbrug viel steeds in storing nadat men een noodstop heeft geac/gedeactiveerd als je daarna een VRI aanvraag doet werkt het niet meer.Dan moet je naar de brug toe om hem handmat OBT AEVO, een van de twee PLC's centraal was uit de run samen met onze automatisering dit uitgezocht en de plc weer in de run gezet.
V002.2011.001	A&F	Parksluis [groot]	01-27-11	Camera 18 wazig en moet afgesteld worden	Electrisch	Aevo, Camera 18 afstellen. Camera afgesteld. Nu is er goed en een duidelijk beeld op de monitor□
V002.2011.011	A&F	Parksluis [groot]	06-14-11	Stroomwisselaar	Electrisch	Aevo,Storing Coolhavenbrug; niet te bedienen. Onderzoek wees uit dat de VRI niet werd vrij gegeven, deze weten te herstellen mbv scada namelijk VRI overbruggen / resetten. Diverse proefdraaien gedaan zonder storing.□
V002.2011.010	A&F	Parksluis [groot]	06-12-11		Electrisch	
V002.2011.009	A&F	Parksluis [groot]	06-01-11	Diverse ledlampen op lessenaar defect Gelijkwatersensor deur westkant werkt niet.	Electrisch	Aevo, lampen vervangen. Gelijkwater sensoren defect. Aan de parkhavenkant geen vrijgave door deur bediening. Afgesteld ism sluiswachter, getest en werkend achter gelaten.□
V002.2012.028	A&F	Parksluis [groot]	09-14-12	Spinrag verwijderen van de diverse camera's	Electrisch	Spinnenrag bij diverse camera's dit graag verwijdere en schoonmaken. Alle camera's en bruggen schoongemaakt.□
V002.2012.026	A&F	Parksluis [groot]	09-12-12		Electrisch	
V002.2012.023	A&F	Parksluis [groot]	08-02-12	De sensoren moeten gecontroleerd worden. Gelijkwatersensor 6 is verlopen.	Electrisch	Sensoren verlopen. Opnieuw afgesteld en getest, werkend achter gelaten.□
V002.2012.022	A&F	Parksluis [groot]	07-19-12		Electrisch	Gelijkwaterniveau sensor 6 versteld geraakt, waardoor geen sluisdeur opening mogelijk is. ISM brugwachter deze afgesteld en getest.□
V002.2012.019	A&F	Parksluis [groot]	06-28-12	Storing niveleer sensoren. Communicatie met Coolhaven zijde in storing.	Electrisch	storing niveaumeting. Sensor met veel moeite weten af te stellen ook na schoonmaak reageert slecht. Deze sensor moet vervangen worden om erger te voorkomen.□
V002.2011.012	A&F	Parksluis [groot]	06-15-11	Bedieningskasten Doom camera schoonmaken.	Electrisch	Communicatieprobleem p/c centraal (scade) met Coolhavenbrugzijde. Modem had geen verbinding, deze ter plaatse opnieuw opgestelden meldingen weggedrukt. Geheel werkend achtergelaten.□
V002.2011.013	A&F	Parksluis [groot]	07-05-11		Electrisch	De camera verspringt van zichzelf en we hebben de console van camerabediening open gemaakt en schoongemaakt. Contactspray gespoten en getest. Geheel goed werkend achter gelaten en teven de console van de kleine sluis gereinigd.□

V002.2011.016	A&F	Parksluis [groot]	07-12-11	Bediening beweegbare camera's werkt niet goed. Camera wazig.	Electrisch	Camera 24 is wazig. Camera afgesteld in de ochtenduren.☐ Vervolgactie, Camera opnieuw afgesteld ism brugwachters.☐
V002.2011.018	A&F	Parksluis [groot]	08-11-11	Sesor werken niet.	Electrisch	Sensoren doen het niet. Deze Schoongemaakt en opnieuw afgesteld. Getest en goed werkend achtergelaten.☐
V002.2011.022	A&F	Parksluis [groot]	09-02-11	Bedieningsstick van doom camera's weigert.	Electrisch	Bediening beweegbare camera's werkt niet goed. De joystick weigeren regelmatig, deze schoongemaakt zonder resultaat. Potmeters zijn intern versleten. Joysticks moeten vervangen worden.☐ Vervolg, Joystick van camerabediening tafel 1 is vervangen.☐
V002.2011.017	A&F	Parksluis [groot]	07-21-11		Electrisch	
V002.2011.021	A&F	Parksluis [groot]	08-24-11	6 armaturen defect op het complex. Deur sluit niet volledig.	Electrisch	Parkhavendeur was gesloten, storing deed zich voor bij hoog water, ter plaatste div. malen proefgedraaid + spil geopend, niets gevonden. Wel valt op dat de deur tegen de buffer aanzit, de coolhavendeur heeft +- 6 cm speling. Goed werkend achtergelaten.☐
V002.2011.023	A&F	Parksluis [groot]	09-13-11		Electrisch	
V002.2011.024	A&F	Parksluis [groot]	10-13-11	Cijfer aanduiding van de monitor springen op nul	Electrisch	
V002.2011.025	A&F	Parksluis [groot]	11-07-11	Camera's schoonmaken van het hele complex, inclusief P de Hoochbrug Hoogwater sensor 6 in storing.	Electrisch	Camera's schoongemaakt. geen gelijkwater aan de binnenkant van de Parkhaven kant grote sluis. Sensor goed schoongemaakt en op nieuw afgesteld. Sluidtdeur kan weer bediend worden☐
V002.2011.026	A&F	Parksluis [groot]	11-12-11	De sluis draait niet.	Electrisch	Brug draait niet, switch op centrale bediening vast gelopen deze opnieuw opgestart en tevens Coolhaven en Parksluizen ook, geen storing na herstart.☐
V002.2011.027	A&F	Parksluis [groot]	11-30-11		Electrisch	
V002.2011.028	A&F	Parksluis [groot]	12-12-11	Lantaren kapot parkhaven zijde weinig licht op de zuiddeur. Camerabeelden lopen op monitor (joy stick)	Electrisch	Is zelfde storing als V014-1☐
V002.2012.001	A&F	Parksluis [groot]	01-03-12	Software schade.	Electrisch	Storing Parksluizen deur grote sluis Coolhaven. Deur stond een stukje open dmv overbruggingen de deur weten te sturen. Dit schijnt vaker te gebeuren dus onderzoek in noodzakelijk.☐
V002.2012.003	A&F	Parksluis [groot]	01-13-12	Monitor blijft ronddraaien bij instellen camera.	Electrisch	De beelden lopen af en toe weg. Bij aankomst werkte alles goed. Bedienkast van camera's verwisseld met kleine sluis.☐
V002.2012.004	A&F	Parksluis [groot]	01-17-12	Binnendeur Coolhaven kant gaat spontaan open daardoor gaat buitendeur in de noodstop.	Electrisch	Rexroth wordt uitgenodigd om storing te onderzoeken☐
V002.2012.005	A&F	Parksluis [groot]	01-24-12	Assistentie AEVO onderzoek de binnendeur van de sluis.	Electrisch	Assistente verlenen, deur is in storing. Spanning moet eraf. Rexroth geassisteerd om de roldeur van de Coolhaven kant uitvoeren. Na werkzaamheden installatie werkend achter gelaten.☐
V002.2012.006	A&F	Parksluis [groot]	02-07-12	Moeite met openen van de deur doordat gelijkwater melder is verlopen.	Electrisch	Storing gelijkwater sensor. Sluisdeur parkhavenkaart kan niet bediend worden. Sensor aan de binnenkant schoongemaakt en opnieuw afgesteld. Deur bediend en schip kon er weer door varen.☐
V002.2012.009	A&F	Parksluis [groot]	02-23-12	Binnendeur stekker plaatsen 32 ampere	Electrisch	Het uitzoeken van tijdelijke voeding voor de nood pomp en stekkers van de voedings kabel deze zijn vervangen bij de verleng kabel de koppel stekker vervangen ☐
V002.2012.015	A&F	Parksluis [groot]	03-27-12	Storing gelijk water sensor 5 en 7	Electrisch	De sensoren waren te veel verlopen ten opzichte van de buiten sensoren en deze afgesteld advies deze sensoren in de loop van de tijd vervangen/ ☐
V002.2012.012	A&F	Parksluis [groot]	03-20-12	Deur aan de buitenzijde doet het niet.	Electrisch	Buitendeur gaat niet open-dicht. Deur is niet goed gesloten en door water druk vast geklemd. Tijdens open-dicht sturen thermisch is uitgegaan. Buiten kant op nieuw ?? En deur open gedaan.2 x proef gedraaid zonder storingen.☐
V002.2012.013	A&F	Parksluis [groot]	03-26-12	Binnendeur gaat niet open.	Electrisch	Coolhavenbrug wilde niet open gaan. Bij aankomst was de storing verholpen. De VRI aanvraag was niet goed gegaan deze hebben ze overbrugd en daar ging het zoals het hoort.☐
V002.2012.014	A&F	Parksluis [groot]	03-27-12		Electrisch	
V002.2012.016	A&F	Parksluis [groot]	05-10-12	West schuif zakt niet.	Electrisch	
V002.2012.017	A&F	Parksluis [groot]	05-25-12	Gelijkwater sensoren ongelijk	Electrisch	grote sluis buiten kant sensor 6 us verlopen (10cm) deze gelijkwater sensor is afgesteld, deur bediend. deze weer afgesteld als weer werkend afgesteld☐
V002.2012.018	A&F	Parksluis [groot]	06-05-12	Gelijkwatersensor verlopen	Electrisch	
V002.2012.020	A&F	Parksluis [groot]	07-07-12	Storing gelijkwatermelder.	Electrisch	Sensor Parksluizen defect, Reserve Sensor opgehaald en opnieuw afgesteld.☐
				Sensoren verlopen.		OBT AEVO, Sluisdeur is niet meer te openen, doordat sensor 2 verlopen was. Deze is opnieuw afgesteld en diverse malen getest.
V014.2011.012	A&F	Parksluis [klein]	05-01-11	Sensor verlopen.	Electrisch	OBT AEVO, Storing sensoren sensor kleine sluis kolk verlopen deze opnieuw afgesteld en getest en alles werkend achter gelaten.
V014.2011.011	A&F	Parksluis [klein]	04-26-11	Sensor gelijk water.	Electrisch	OBT AEVO, Gelijkwatersensor kleinsluis binnenzijde parkhaven kant is verlopen opnieuw afgesteld getest en alles weer werkend achter gelaten.
V014.2011.010	A&F	Parksluis [klein]	04-22-11		Electrisch	

				Camera 6 is vuil en moet gereinigd worden.		OBT AEVO, Camera 6 is vuil.De camera behuizing staat vol met water omdat de behuizing kapot is. De bestaande behuizing schoongemaakt en het zicht van de camera was weer terug. Voor camera 6 een nwe behuizing gepl en getest alles werkend achter gelaten.
V014.2011.009	A&F	Parksluis [klein]	04-19-11		Electrisch	
				Gelijkwater sensor nr 1 of 2 (melder kan dit niet nagaan) geeft hoogwater aan. Gaarne verhelpen.		OBT AEVO, Storing gelijkwater deze was niet goed aan de Parkhaven kant 20 cm verlopen deze juist afgesteld een proefdraai gemaakt en alles weer werkend achter gelaten.
V014.2011.008	A&F	Parksluis [klein]	04-18-11		Electrisch	
				Gelijkwater sensor nummer 1 is verschoven en dient opnieuw ingesteld te worden.		OBT AEVO, De sensoren 2 en 8 van de kleine en de groote sluis gaven geen gelijk water.De sensoren goed schoongemaakt opnieuw afgesteld proefdraai gemaakt daarna alles weer werkend achter gelaten
V014.2011.007	A&F	Parksluis [klein]	04-16-11		Electrisch	
				Gelijkwater sensor nr 1 is verlopen en dient opnieuw ingesteld te worden.		OBT AEVO, Kleine sluis buitenzijde geen gelijk water.De druksensor 2 was 18 cm verlopen deze opnieuw afgesteld proefdraai gemaakt en alles weer werkend achter gelaten
V014.2011.006	A&F	Parksluis [klein]	04-16-11		Electrisch	
				Gelijkwater censor nummer 2 is verlopen.		OBT AEVO, De druksensoren opnieuw afgesteld proefdraai gemaakt en de installatie werkend achter gelaten.
V014.2011.005	A&F	Parksluis [klein]	04-07-11		Electrisch	
				Gelijkwatersensoren zijn verlopen waardoor de binnendeur niet opent.		OBT AEVO, Vervolgactie van vanmorgen we hebben een sensor gevonden in het magazijn van de maastunnel de hebben we erin gezet en aangesloten getest en alles werkend achter gelaten.
V014.2011.004	A&F	Parksluis [klein]	03-24-11		Electrisch	
V014.2011.003	A&F	Parksluis [klein]	03-22-11	Verlichting uit kelder. Verlichting kelder defect,	Electrisch	OBT AEVO, verlichting gerepareerd. OBT AEVO, Verlichting en Dompelpomp doen het niet.Automaat was uitgevallen pomp uitgevallen pomp nagekeken en de stekker verbinding schoongemaakt en opnieuw aangesloten.Getest popmp en verlichting werken weer goed.
V014.2011.002	A&F	Parksluis [klein]	03-01-11		Electrisch	
				Binnendeuren sluiten niet.		
V014.2011.001	A&F	Parksluis [klein]	01-17-11		Electrisch	OBT AEVO, Coolhaven kan niet meer centraal bediend worden. Kan alleen lokaal bedienen, daarna reset het syst zichzelf weer. Dit heeft er altijd al ingezeten na de ombouw. Dit moet software matig opgelost worden, wij laten automatisering er bij komen.
				Camera 5 vocht en moet afgesteld worden		Aevo,Camera 5 afstellen. Camera afgesteld. Nu is er goed en een duidelijk beeld op de monitor□
V014.2011.019	A&F	Parksluis [klein]	06-14-11		Electrisch	
V014.2011.018	A&F	Parksluis [klein]	05-23-11	Gelijkwater sensor 1 of 2.	Electrisch	OBT AEVO,Sensor 2 afgesteld +/- 20cm. Sluis getest en alles was weer in orde.□
				Gelijkwatersensor 20 cm verlopen.		OBT AEVO, Sensor 2 wederom in storing. Geprobeerd om de sensor af te stellen, maar dit lukte niet. Er lag een 2de hands reserve in de technische ruimte. Deze gemonteerd en afgesteld. Sluis kan weer geschut worden.
V014.2011.014	A&F	Parksluis [klein]	05-09-11		Electrisch	
				Centrale bediening in storing.		OBT AEVO, Storing centrale bediening. ISM Progmatic de pc's hersteld. Systeem pc's en diverse switches opnieuw gestart en proef gedraaid zonder verdere storingen.
V014.2011.017	A&F	Parksluis [klein]	05-08-11		Electrisch	
V014.2011.016	A&F	Parksluis [klein]	05-07-11	Sensor verlopen.	Electrisch	OBT AEVO, Nivo meting sensor 2 was weer verlopen (30cm). Deze ter plaatse hersteld.
				Sensor verlopen.		OBT AEVO, Waterniveau meting sensor 2 was verlopen. Het verschil (30cm) is hersteld. Deze sensor moet vervangen worden
V014.2011.015	A&F	Parksluis [klein]	05-06-11		Electrisch	
				Sensoren verlopen.		OBT AEVO, Waterniveau meting sensor 2 was verlopen. Het verschil (40cm) is hersteld. De sensor is afgesteld en schoongemaakt.
V014.2011.013	A&F	Parksluis [klein]	05-04-11		Electrisch	
				Gelijkwatersensor werkt niet.		Gelijkwater sensoren defect. Gelijkwater sensor aan de buitenkant v/d sluis verlopen waardoor geen vrijgave bediening deur. Sensor afgesteld. Getest en werkend achter gelaten.□
V014.2012.018	A&F	Parksluis [klein]	09-14-12		Electrisch	
				Deur gaat niet open hoogwatermelder ongelijk.		Geen deur opening mogelijk door geen gelijk water drukopnemer buitenkant parkhaven opnieuw afgesteld getest en in orde.□
V014.2012.019	A&F	Parksluis [klein]	09-22-12		Electrisch	□
				Lichtschakelaar en stopcontact defect.		Stopcontacten en lichtschakelaars defect. Vervangen gemeten en getest.□
V014.2012.017	A&F	Parksluis [klein]	09-11-12		Electrisch	
V014.2012.016	A&F	Parksluis [klein]	08-23-12	WCD defect	Electrisch	
				Nivelleerschakelaar werkt niet goed.		bij aankomst en op scada gekeken aan de kant van de Parkhaven brug hef verschil was 13 cm. Deze afgesteld en het verschil 10cm. Aan de kant van de Coolhaven was het verschil 10cm en deze ook afgesteld verschil 11cm. Werkend achter gelaten□
V014.2012.014	A&F	Parksluis [klein]	05-28-12		Electrisch	
V014.2011.020	A&F	Parksluis [klein]	06-16-11	Scheepvaartseinen aan Coolhavenzijde zijn niet te bedienen. Camera van paal gezakt.	Electrisch	Camera van de kleine sluis was gezakt, paal laten zakken en camera ism bedienaar. Geheel in orde□
V014.2011.021	A&F	Parksluis [klein]	06-15-11		Electrisch	
V014.2011.022	A&F	Parksluis [klein]	07-15-11	Sensor is verlopen.	Electrisch	OBT AEVO, sensor opnieuw afgesteld.
V014.2011.023	A&F	Parksluis [klein]	08-08-11	Buitendeur kleineparksluis wil niet open.	Electrisch	Gereset.

				Gelijkwater sensor 3 in storing.			Gelijkwater niveau sensor 3 is 15 cm aangepast. Druksensor is schoongemaakt en getest.□
V014.2011.026	A&F	Parksluis [klein]	10-11-11		Electrisch		
				Camera 14 kleurt niet goed.			camerabeeld geeft vreemde kleuren. Bij aankomst bleek dat camera + lens defect is, camera kleine sluis Coolhavenzijde vervangen+ lens geheel afgestemd mbv bedienaar. Alles werken achter gelaten.□
V014.2012.001	A&F	Parksluis [klein]	01-03-12		Electrisch		
				Gelijkwater sensor Coolhaven zijde			Storing aan de Kleine sluis niveausensor 3 bleek te zijn verholpen wanneer dit weet gebeurt zal deze moeten worden vervangen. Sensor opnieuw afgesteld en proefgedraaid zonder storing.□
V014.2012.002	A&F	Parksluis [klein]	01-03-12		Electrisch		
V014.2011.024	A&F	Parksluis [klein]	08-11-11	Camera 5 is wazig	Electrisch		Camera schoongemaakt.
				Gelijkwatersensoren afstellen.			Sensoren zijn verlopen van het gelijk water systeem, kleine sluis kan niet bediend worden vanwege verschil in het waterniveau. Druk sensor aan de binnenkant v/d Coolhaven beter afgesteld en schoongemaakt. Installatie getest en werkend achter gelaten.□
V014.2012.003	A&F	Parksluis [klein]	02-02-12		Electrisch		
				Gelijkwatersensor 2 is verlopen en kan niet schutten.			sensoren zijn verlopen van het gelijk water systeem. 2 st. sensoren in de holk opnieuw afgesteld en diverse malen geprobeert zonder problemen.□
V014.2012.004	A&F	Parksluis [klein]	03-09-12		Electrisch		
				Gelijkwater sensor is verlopen.			Deze gereset alles werkend achtergelaten □
V014.2012.005	A&F	Parksluis [klein]	03-19-12		Electrisch		
				Watersensor storing waardoor de deur niet opent.			Kleine sluis geen gelijkwater vanwege verlopen sensoren. Binnenzijde v/d Parkhaven afgesteld en schoon gemaakt. Getest en in orde□
V014.2012.006	A&F	Parksluis [klein]	03-23-12		Electrisch		
				Storing waterstandmeter.			Kleine sluis sensoren 1 en 2 zijn afgesteld (deze waren verlopen)□
V014.2012.007	A&F	Parksluis [klein]	03-26-12		Electrisch		
				Gelijkwatermelder gaat niet in.			Kleine Sluis geen deuropening mogelijk aan de buiten kant. Sensor verlopen vandaar geen vrijgave. Sensor schoongemaakt en opnieuw afgesteld. Getest en in orde.□
V014.2012.008	A&F	Parksluis [klein]	04-03-12		Electrisch		
				Gelijkwatermelder sensor 2 is verlopen.			Moesten weer bijgesteld worden□
V014.2012.009	A&F	Parksluis [klein]	04-24-12		Electrisch		
				Deur gaat niet open.			Noodstop actief kleine sluis door niet geheel duidelijke reden, diverse installaties moeten herstellen waarna alles weer normaal functioneerde vervolgens diverse malen proefgedraaid.□
V014.2012.010	A&F	Parksluis [klein]	04-27-12		Electrisch		
V014.2012.011	A&F	Parksluis [klein]	04-27-12	Sluis doet het niet.	Electrisch		
V014.2012.013	A&F	Parksluis [klein]	05-05-12	Sensor is verlopen.	Electrisch		
V014.2012.012	A&F	Parksluis [klein]	05-03-12	Sensor verlopen.	Electrisch		
Y059.2012.008	C&V	Passerel Pleinweg	09-26-12	Roltrap staat stil	Electrisch		
Y059.2012.007	C&V	Passerel Pleinweg	09-26-12	Roltrap staat stil	Electrisch		Snelheid begrensert aangesproken en hersteld.
Y059.2012.005	C&V	Passerel Pleinweg	09-22-12	Roltrap in storing.	Electrisch		Noodstop weer gereset en werkend achter gelaten.
				Roltrap defect.			Beide roltrappen van de Pleinweg en Ikazia in storing. Pleinweg in noodstop storing en Ikazia hetzelfde. Beide gereset en weer in bedrijf.□
Y059.2012.006	C&V	Passerel Pleinweg	09-23-12		Electrisch		
Y059.2012.004	C&V	Passerel Pleinweg	09-12-12	Roltrap draait maar een kant op.	Electrisch		
				Roltrap werkt niet			Snelheidbegrenser aangesproken is hersteld □
Y059.2012.003	C&V	Passerel Pleinweg	08-27-12		Electrisch		
				Storing roltrap			Noodstop onder, deze stroing is gereset en roltrap gestart.□
Y060.2012.010	C&V	Passerel Strevelsweg	09-21-12		Electrisch		
				Roltrap in storing.			Noodstop aangesproken□
Y060.2012.003	C&V	Passerel Strevelsweg	08-01-12		Electrisch		
Y060.2012.007	C&V	Passerel Strevelsweg	08-28-12	Roltrap staat stil.	Electrisch		Gereset.
				Roltrap staat stil.			Roltrap start niet op. De toerental stond in storing deze gereset en de roltrap getest en werkend achter gelaten.□
Y060.2012.006	C&V	Passerel Strevelsweg	08-27-12		Electrisch		
				Roltrap defect.			Tredebeveiligging aangesproken gereset□
Y060.2012.002	C&V	Passerel Strevelsweg	07-27-12	MSB melding 1972941	Electrisch		
				Roltrap in storing.			Noodstop bediend door onbekend persoon. Deze weten te herstellen en diverse malen getest zonder verdere probleem□
Y060.2012.001	C&V	Passerel Strevelsweg	06-23-12		Electrisch		
				Onderdoorvaartlicht zuidzijde defect.			OBT AEVO, wij hebben deze vervangen de lamp getest en alles weer werkend achter gelaten.
A010.2011.003	A&F&F	Piekbrug	03-24-11		Electrisch		
				Brug kan alleen lokaal draaien.			OBT AEVO, De encoder reageert niet deze is verbonden via glasvezel de encoder hebben we bij de Binnenhavenbrug ingebouwd en getest deze bleek goed te zijn.De oorzaak ligt in de glasvezel verbinding.Deze zal doorgemeten moeten worden.
A010.2011.001	A&F&F	Piekbrug	01-25-11		Electrisch		
				Hoofdschakelaar waarschijnlijk uit.			OBT AEVO, Brugwachter kon lokaal niet bedienen, onderzoek wees uit dat het noodstopcircuit door onduidelijke reden actief was. Noodstopcircuit hersteld, lokaal proefgedraaid en goed werkend achtergelaten.
A010.2011.006	A&F&F	Piekbrug	05-17-11		Electrisch		
				Hoofdschakelaar gaat niet in.			OBT AEVO, Bij aankomst was de noodstop actief, oorzaak ligt weer in de encoder. Deze weer werkend gekregen, maar na de 2e testdraai ging het weer fout. Systeem is niet betrouwbaar en dient lokaal bedient te worden.
A010.2011.004	A&F&F	Piekbrug	04-28-11		Electrisch		

A010.2011.007	A&F&F	Piekbrug	11-14-11	ODBL brandt niet. MSB melding 1891519 Brug gaat niet open.	Electrisch	onderdoorvaartlicht brand niet, lampje vervangen en geheel werkend achter gelaten□
A010.2011.009	A&F&F	Piekbrug	12-02-11		Electrisch	Vanaf de afstandbediening kregen we de hoofdschakelaar niet in dit komt omdat lokaal de noodstop actief was, deze op lokaal gereset en de brug op afstand brug draai gedaan.□
A010.2012.001	A&F&F	Piekbrug	01-18-12	SVS noordwest rood defect.	Electrisch	SVS Nrd West rood defect, lamp vervangen en getest□
A010.2012.002	A&F&F	Piekbrug	03-12-12	Luidspreker werkt niet.	Electrisch	luidspreker nagekeken en niets gevonden □
A010.2012.003	A&F&F	Piekbrug	04-10-12	Camera doet raar.	Electrisch	
A010.2012.004	A&F&F	Piekbrug	05-07-12	Storing monitor.	Electrisch	Camera tbv landverkeer gaf af en toe storing beeld, camera naar beneden gehaalden onderzocht maar geen afwijkingen geconstateerd. Storing was vanzelf opgelost.□
A010.2012.005	A&F&F	Piekbrug	06-08-12	ODVL en scheepvaartsein branden niet	Electrisch	ODVL en SVS defect. Vervangen en werkend achter gelaten.
A019.2011.001	A&F	Pieter de Hoochbrug	01-19-11	Slagboom eraf gereden.	Electrisch	OBT AEVO, een nieuwe slagboom opgehaald en deze gemonteerd. Getest en de installatie werkend achter gelaten.
A019.2011.002	A&F	Pieter de Hoochbrug	01-20-11	Cilinder van de deur vervangen	Electrisch	OBT, cilinder is vervangen.
A019.2012.011	A&F	Pieter de Hoochbrug	08-28-12	Buitenverlichting blijft branden.	Electrisch	
A019.2011.003	A&F	Pieter de Hoochbrug	06-20-11	Camera wegkant aan westzijde defect.	Electrisch	
A019.2011.005	A&F	Pieter de Hoochbrug	08-06-11	De camera is uitgevallen	Electrisch	Camera gerep.
A019.2011.006	A&F	Pieter de Hoochbrug	11-30-11	De brug draait niet.	Electrisch	Brug draait niet, storing deze opnieuw gestart en proefgedraaid zonder storing□
A019.2012.001	A&F	Pieter de Hoochbrug	01-06-12	Slagbomen gaan niet omhoog en de lichten knipperen.	Electrisch	
A019.2012.003	A&F	Pieter de Hoochbrug	01-16-12	Alleen lokaal te bedienen.	Electrisch	
A019.2012.004	A&F	Pieter de Hoochbrug	02-20-12	Beeldscherm van de P de Hoochbrug is zwart.	Electrisch	Onderzocht en bleek dat de monitor m&s toetsenbord en netwerk kabel uit was. Dit komt door defecte adapter. Adapter moet vervangen worden. Adapter aangesloten en getest op de Parksluizen. Bediening getest en in orde.□
A019.2012.005	A&F	Pieter de Hoochbrug	02-28-12	Camera 21 beweegt niet.	Electrisch	
A019.2012.008	A&F	Pieter de Hoochbrug	07-03-12	Camera 24 heeft condens.	Electrisch	Camera schoongemaakt.□
A019.2012.009	A&F	Pieter de Hoochbrug	07-04-12	Camera 24 vol met condens.	Electrisch	Behuizing vervangen de oude was defect.
A021.2011.004	A&F&F	Prinses Irenebrug	04-30-11	Brug blijft open staan.	Electrisch	OBT AEVO, Noodstop actief door hydroliek. Scada gaf aan dat PS3 >5 bar is geweest. Indien dit vaker gaat voorkomen moet PS3 onderzocht worden.
A021.2011.002	A&F&F	Prinses Irenebrug	04-23-11	Noodstop.	Electrisch	OBT AEVO, Brug wilde niet neer bij aankomst stond de noodstop actief.Deze gereset een proefdraai gemaakt en alles weer werkend achter gelaten.
A021.2011.001	A&F&F	Prinses Irenebrug	01-17-11	Brug gaat niet open.	Electrisch	OBT AEVO, bleek in de NO kelder een noodstop actief te zijn. Deze hersteld proefdraai gemaakt en alles werkend achter gelaten.
A021.2011.008	A&F&F	Prinses Irenebrug	06-12-11	(Endenburg is zezig geweest maar zegt niets gewijzigd te hebben).	Electrisch	
A021.2011.006	A&F&F	Prinses Irenebrug	06-02-11	Noodstop	Electrisch	Aevo, Brug gaat niet dicht. Brugwachter heeft de Noodstop bedient, installatie gecontroleerd Noodstop melding gereset. Storing verholpen□ □
A021.2011.005	A&F&F	Prinses Irenebrug	05-16-11	Camera's vuil door spinrag.	Electrisch	OBT AEVO,Slecht beeld van beide camera's op de monitoren, deze zijn schoongemaakt. Beeld werdt alsnog verstoord door regen/wind.□
A021.2012.013	A&F&F	Prinses Irenebrug	09-06-12	Brug gaat niet neer.	Electrisch	
A021.2012.012	A&F&F	Prinses Irenebrug	08-23-12	Brug blijft halverwege steken bij opening.	Electrisch	Brug blijft open. Scheepstand melding meet dan 60 uur waardoor in storing kwam. Gereset en proefdraai alle is weer in orde.□
A021.2012.010	A&F&F	Prinses Irenebrug	05-26-12	Brug gaat niet naar beneden.	Electrisch	de brug wilde niet dcht gaan waarschijnlijk door een verkeerde bediening. Bij aankomst was de storing weg. Niks kunnen vinden daarna paar keer proefdraai en het werkt na behoren.□
A021.2011.009	A&F&F	Prinses Irenebrug	06-29-11	Slagboom nummer 3 weigert dienst. De brugwachter heeft de slagboom handmatig bediend en doet het nu even. toch wilt de brugwachter dat er naar wordt gekeken.	Electrisch	
A021.2011.010	A&F&F	Prinses Irenebrug	06-30-11	De klep bleef open staan op circa 10 cm.	Electrisch	Brug sluit niet. Er was een noodstop actief, deze is gereset. Volgens de brugwachter tijdens sluiten is gestopt. Hij kon niet op/neer sturen. Noodstop gereset, alles draait goed. 2x proef gedraait.□
A021.2011.011	A&F&F	Prinses Irenebrug	08-10-11	Lampje slagboom blijft branden.	Electrisch	
A021.2011.015	A&F&F	Prinses Irenebrug	09-11-11		Electrisch	Controlelampje slagboom lessenaar kapot. Onderzoek wees uit dat de opstand van afsluitboom 6 niet bereikt was. Afsluitboom 6 opnieuw afgesteld en proef gedraaid zonder storingen.□
A021.2012.006	A&F&F	Prinses Irenebrug	04-07-12	Brug staat open en gaat niet meer dicht.	Electrisch	Gereset scheepstand.
A021.2012.007	A&F&F	Prinses Irenebrug	04-15-12	Slagbomen willen niet naar beneden.	Electrisch	Deze ter plaatse gereset□
A021.2012.004	A&F&F	Prinses Irenebrug	03-14-12	Brug in storing.	Electrisch	
				PLC storing		Diverse IO blokken PLC unit branden met systeemfout. Na diverse onderzoek ism automatesering leek dit "normaal" te zijn door de manier van progammeren. 1 kanaal gebruikt ipv 2 □

			Brug resetten			Bedienaar had noodstop gegeven deze hersteld + proefgedraaid. Bij het geven van een zachte stop kan de brug pas na een reset weer verder dit is niet goed en dient verder onderzocht te worden. <input type="checkbox"/>
A021.2012.009	A&F&F	Prinses Irenebrug	05-18-12		Electrisch	
			Scheefstand??			De storing was noodstop actief dit kwam door scheef stand. Deze gereset en een proefdraai gedaan en werkend achter gelaten. <input type="checkbox"/>
A021.2012.011	A&F&F	Prinses Irenebrug	07-01-12		Electrisch	
			Brug kan niet geopend worden.			Het vervangen van het touch bedieningspaneel v/d Puntbrug. Vanwege het slecht beeld hiervan. Vervangen en getest en proefdraai alles is nu in orde. <input type="checkbox"/>
A057.2012.004	A&F&F	Puntbrug Wijnhaven	09-11-12		Electrisch	
			Brug in storing. De slagbomen zijn naar beneden maar de brug wilt niet draaien. Let op: zie bijlage voor de storingsafhandeling.			besturing nazien. Diverse storingen op display. Deze dienen eerst gereset te worden. Alles gereset proefdraai en in orde. <input type="checkbox"/>
A057.2012.003	A&F&F	Puntbrug Wijnhaven	09-10-12		Electrisch	
A029.2011.007	A&F&F	Rederijbrug	04-28-11		Electrisch	OBT AEVO, SVS Z/W defect. Lamp vervangen, getest en werkend achtergelaten.
A029.2011.001	A&F&F	Rederijbrug	01-12-11		Electrisch	OBT AEVO, er was een zekering 16A aangesproken deze vervangen installatie getest en alles werkend achter gelaten.
A029.2012.007	A&F&F	Rederijbrug	09-06-12		Electrisch	dit was in opdracht van I bureau <input type="checkbox"/>
A029.2012.006	A&F&F	Rederijbrug	08-10-12		Electrisch	Beide onderdoorvaartlichten defect.
A029.2011.011	A&F&F	Rederijbrug	07-29-11		Electrisch	ODVL defect. Deze zijn vervangen <input type="checkbox"/>
A029.2011.012	A&F&F	Rederijbrug	07-23-11		Electrisch	Onderdoorvaartlichten gedoofd westzijde.
A029.2011.014	A&F&F	Rederijbrug	10-06-11		Electrisch	Onderdoorvaartlicht westzijde gedoofd.
			Scheepvaartseinen oen het niet.			SVS doen het niet. De lampen van de SVS vervangen + een glasverzekering. <input type="checkbox"/>
			Het landverkeerssein blijft branden.			ISM OBT afsluitboom zo op en neer stand opnieuw afgesteld, diverse malen proefdraai zonder storing. <input type="checkbox"/>
A029.2012.005	A&F&F	Rederijbrug	06-21-12		Electrisch	
A058.2012.014	A&F&F	Rijnhavenbrug	07-23-12		Electrisch	Lichten blijven rood terwijl de brug niet wordt bediend.
			LVS lampen blijven branden.			Deze storing is doorgegeven aan de aannemer (garantie) <input type="checkbox"/>
A058.2012.015	A&F&F	Rijnhavenbrug	07-24-12		Electrisch	
A058.2012.018	A&F&F	Rijnhavenbrug	08-17-12		Electrisch	Deze storing is doorgegeven aan de aannemer (garantie) <input type="checkbox"/>
A058.2012.019	A&F&F	Rijnhavenbrug	08-23-12		Electrisch	Knop om de slagbomen te bedienen weigert. LVS doen het wel.
A058.2012.020	A&F&F	Rijnhavenbrug	09-04-12		Electrisch	Doorgegeven aan aannemer <input type="checkbox"/>
			Scheepvaartsein defect. Groen licht brand aan oostzijde.			Doorgegeven aan de aannemer <input type="checkbox"/>
			Storing in het ASB systeem			Doorgegeven aan de aannemer <input type="checkbox"/>
A058.2012.017	A&F&F	Rijnhavenbrug	07-30-12		Electrisch	Scheepvaartsein noord oost zijde brandt niet groen.
A058.2012.001	A&F&F	Rijnhavenbrug	02-12-12		Electrisch	Doorgegeven aan de aannemer <input type="checkbox"/>
			SVS + LVS + Slagbomen functioneren niet.			Doorgegeven aan de aannemer is nog niet overgedragen <input type="checkbox"/>
A058.2012.003	A&F&F	Rijnhavenbrug	02-22-12		Electrisch	Brug gaat niet open.
			Brug gaat niet open.			Dit is doorgegeven aan aannemer is nog niet overgedragen <input type="checkbox"/>
A058.2012.004	A&F&F	Rijnhavenbrug	02-23-12		Electrisch	
			Brug gaat niet open.			Dit is doorgegeven aan aannemer is nog niet overgedragen <input type="checkbox"/>
A058.2012.005	A&F&F	Rijnhavenbrug	02-25-12		Electrisch	
			De brug gaat niet open, om 17.30 was de monteur ter plaatsen.			Doorgegeven aan aannemer <input type="checkbox"/>
A058.2012.002	A&F&F	Rijnhavenbrug	02-17-12		Electrisch	Monteur is gebeld zit nog bij aannemer <input type="checkbox"/>
A058.2012.007	A&F&F	Rijnhavenbrug	03-11-12		Electrisch	De brug is half open.
A058.2012.008	A&F&F	Rijnhavenbrug	03-13-12		Electrisch	doorgegeven aan firma Istemewa. <input type="checkbox"/>
			Stop knop werkt niet.			Door gegeven aan de aannemer.
			Het verbodsbord "onderdoorvaart licht NW zijde 3e overspanning van de Rijnhavenbrug is defect.			Istemewa moet er naar toe. <input type="checkbox"/>
A058.2012.006	A&F&F	Rijnhavenbrug	03-01-12		Electrisch	dit is doorgebeld naar de aannemer <input type="checkbox"/>
A058.2012.009	A&F&F	Rijnhavenbrug	05-24-12		Electrisch	Brug werkt niet.
			Knipperende lichten.			Doorgemeld aan aannemer <input type="checkbox"/>
A058.2012.011	A&F&F	Rijnhavenbrug	06-29-12		Electrisch	Doorgegeven aan Istemewa 0113-613706
A058.2012.012	A&F&F	Rijnhavenbrug	07-02-12		Electrisch	Contactpersoon (collega van vossen) 06-20060132
A058.2012.013	A&F&F	Rijnhavenbrug	07-08-12		Electrisch	Doorgegeven aan de aannemer.
A030.2011.008	A&F	Spaansebrug	02-16-11		Electrisch	Doorgegeven aan ISTEMEWA
			Onderste 6 ledlampen branden, ook als de slagbomen op staan.,			Doorgegeven aan ISTEMEWA
			Brugwachter denkt tijdens het draaien dat de slagbomen open gaan.			OBT AEVO, na div metingen gecons dat relais K0016 niet functioneerd deze bestellen.
A030.2011.007	A&F	Spaansebrug	02-15-11		Electrisch	OBT AEVO, Vlak voor het sluiten van de brug kwamen de bomen iets omhoog en viel de brug in storing.Na opnieuw opgestart te hebben sloot de brug en gingen de bomen op.Op het scada stond de melding ASB 1 t/m 6 uit neerstand zonder comando.Div proefdraaien g
			Scheepvaartseinen zuidzijde branden niet.			OBT AEVO, Bij aankomst bleek dat het SVS zuid verdraaid was deze weer recht gezet en gelijk goed vast gemonteerd en alles weer werkend achter gelaten.
A030.2011.006	A&F	Spaansebrug	02-15-11		Electrisch	
			Aansturing PLC in storing,			OBT AEVO, De Spaansebrug wilde niet meer open.Na onderzoek bleek dat de PC van bedientafel 1 niet meer reageerde.PC opnieuw opgestart waarna deze weer reageerde.Proefdraai gemaakt en installatie weer werkend achter gelaten.
A030.2011.005	A&F	Spaansebrug	02-07-11		Electrisch	

				Aansturing PLC in storing.		OBT AEVO, De Spaansebrug wilde niet meer open.Na onderzoek blek dat de PC van bedientafel 1 niet meer reageerde.PC opnieuw opgestart waarna deze weer reageerde.Proefdraai gemaakt en installatie weer werkend achter gelaten.
A030.2011.004	A&F	Spaansebrug	02-05-11		Electrisch	
A030.2011.003	A&F	Spaansebrug	02-01-11	Storing op de spanningsbewaking.	Electrisch	OBT AEVO, gereset.
A030.2011.002	A&F	Spaansebrug	01-31-11	Olie niveau	Electrisch	OBT AEVO, olie bijgevuld.
				Accuvoeding werkt niet spanningsdip.		
A030.2011.001	A&F	Spaansebrug	01-10-11		Electrisch	OBT AEVO, de backup batt waren leeg waardoor het programma niet meer vastgehouden werd. Daardoor moest er opnieuw software geladen worden daarna een proefdraai gemaakt en de installatie werkend achtergelaten. back-up batt vervangen alles weer oke.
				Alarm blijft afgaan.		OBT AEVO, Melding op scada gaf aan dat de PLC programma gepassiveerd is. Dit hersteld en alarmlijst leeg gemaakt. Vervolgens proefgedraaid zonder storingen en goed werkend achter gelaten.
A030.2011.011	A&F	Spaansebrug	05-05-11	IPS systeem gecontroleerd.	Electrisch	OBT AEVO, Scada geeft melding UPS op accuvoeding. Bij aankomst was de spanning aanwezig. Brug was ook bedienbaar. UPS kast via de zijkant opengemaakt en gecontroleerd (geen storingen).
A030.2011.010	A&F	Spaansebrug	04-28-11		Electrisch	
				Slagbomen gaan niet naar beneden.		OBT AEVO, Slagbomen gaan niet neer.Na de lokale bediening trekken ze de stekker eruit van de lokale bediening daardoor word de lokale noodstop geactiveerd.Deze hersteld en kon weer bediend worden.
A030.2011.009	A&F	Spaansebrug	04-11-11		Electrisch	
A030.2012.011	A&F	Spaansebrug	09-24-12	Kan niet bediend worden.	Electrisch	
				Lantaarnpaal op brug westzijde staat uit. Gevaarlijke situatie.		Dit is doorgegeven aan OVI□
A030.2012.010	A&F	Spaansebrug	08-31-12		Electrisch	
				Lamp van de lantaarnpaal op de brug doet het niet meer.		Dit is doorgegeven aan OVI□
A030.2012.009	A&F	Spaansebrug	08-24-12		Electrisch	
A030.2012.008	A&F	Spaansebrug	08-20-12	Brug sluit erg traag.	Electrisch	
				Slagbomen gaan al omhoog als de brug nog niet volledig gesloten is. Dit is al eerder gebeurd.		
A030.2012.007	A&F	Spaansebrug	07-13-12		Electrisch	
				Slagboom ging een stukje open tijdens de brugdraai.		De slagbomen gingen te vroeg open. De brugklep was niet helemaal dicht +/- 20 cm volgens de brugwachter. Ter plekke 4x proef gedraaid en de slagbomen werkte naar behoren. De software moet gecontroleerd worden door Progmatic□
A030.2011.012	A&F	Spaansebrug	06-29-11		Electrisch	
				Bel installatie aanpassen		Opnieuw afstellen bellen brug door progmatic□
A030.2011.013	A&F	Spaansebrug	07-06-11		Electrisch	
A030.2011.014	A&F	Spaansebrug	07-04-11	Voedingskabel nazien	Electrisch	Kabel nagekeken geen bijzonderheden.
				Aardkabel bij de hameistijl afgebroken.		2 aardkabels afgebroken van de Hameijstyle. Bij aankomst bleek de aarding bovenin afgebroken te zijn. Hoogwerker noodzakelijk voor reparatie.□
						Vervolgactie, met behulp van een hoogwerker de aardkabel gerepareerd. □
A030.2011.016	A&F	Spaansebrug	08-29-11		Electrisch	
A030.2011.017	A&F	Spaansebrug	08-24-11	Assistentie CE specialist.	Electrisch	Assisteren
A030.2011.018	A&F	Spaansebrug	10-07-11	Camera storing.	Electrisch	
A030.2011.020	A&F	Spaansebrug	11-14-11	Olie nivo is te laag.	Electrisch	Olie bijgevuld en proefgedraaid.
				Knipperlichten van de slagbomen werken niet goed.		Knipperlichten werken niet goed van de slagbomen, contacten omgezet gecontroleerd installatie werkend achter gelaten□
A030.2011.021	A&F	Spaansebrug	11-15-11		Electrisch	
A030.2012.001	A&F	Spaansebrug	01-06-12	Landverkeerssein is gedraaid.	Electrisch	Alles is weer rechtgezet.
A030.2011.015	A&F	Spaansebrug	08-12-11	Slagbomen sluiten niet helemaal.	Electrisch	Slagbomen nagekeken geen bijzonderheden na proefdraai goed bevonden.
				UPS systeem in storing.		UPS is vervangen in bedrijf gesteld. 100% geladen en getest oude UPS is afgevoerd naar de Maastunnel. Deze UPS is te zwaar daarom hadden we drie man nodig om montage en vervoer. Installatie is getest en alles werkend achter gelaten.□
A030.2012.002	A&F	Spaansebrug	01-16-12		Electrisch	
				Brug gaat niet open, de brugwachter heeft de verkeerde knoppen ingedrukt.		zie storing A017-2 Staat in verbinding met zelfde lessenaar□
A030.2012.003	A&F	Spaansebrug	02-18-12		Electrisch	
A030.2012.004	A&F	Spaansebrug	02-21-12	Verlichting in de kelder brandt niet.	Electrisch	
				Landverkeerssein z.o. defect, onderste lamp doet het niet.		Landverkeersein zuid/oost lamp defect. Led moet gedoofd worden, deze blijft defect te zijn. deze moet vervangen worden. 3 nieuwe relais geplaatst tbv lvs geheel getest en werkend achter gelaten.□
A030.2012.005	A&F	Spaansebrug	04-16-12		Electrisch	
				Onderdoorvaartverlichting aan beide zijde van de brug doen het niet.		
A025.2011.006	A&F&F	Spanjaardsbrug	05-23-11		Electrisch	OBT AEVO, Beide ODV-seinen defect. Allebei vervangen en goed werkend achtergelaten.□
				Waterlekkage bedieningsklep.		OBT AEVO, Er bleef water de haven instromen, omdat de afsluiter open bleef staan. Afsluiter nagekeken en dleek dat er een koolborsteltje helemaal los was. Deze met enige moeite terug weten te plaatsen. Verschillende keren getest n in orde. □
A025.2011.005	A&F&F	Spanjaardsbrug	05-22-11		Electrisch	
				Beide onderdoortlichten defect.		ODVL defect. Deze zijn vervangen□
A025.2012.005	A&F&F	Spanjaardsbrug	08-10-12		Electrisch	
				Wordt aanwezigheid van de monteur gevraagd ivm draaien van de brug om 09.00 uur		Assistentie verlenen aan OBT met brugdraai. Assistentie verleend aan OBT bij het draaien van de brug ivm sleutelschakelaar. Waterklep met de hand opengedraaid.□
A025.2011.009	A&F&F	Spanjaardsbrug	07-11-11		Electrisch	
A025.2011.010	A&F&F	Spanjaardsbrug	07-15-11	Assisteren brugdraai 15.30 door monteur.	Electrisch	Assistentie verleent.
A025.2011.015	A&F&F	Spanjaardsbrug	07-29-11	Onderdoorvaartlichten gedoofd oostzijde.	Electrisch	Lamp vervangen.
A025.2011.024	A&F&F	Spanjaardsbrug	10-13-11	Klep gaat niet open.	Electrisch	

A025.2011.025	A&F&F	Spanjaardsbrug	10-24-11	Scheepvaartseinen defect.	Electrisch	SVS defect. 2x Rood oost + west vervangen. Geheel werkend achtergelaten.□
				Scheepvaartseinen zijn gedoofd.		
A025.2012.001	A&F&F	Spanjaardsbrug	01-19-12		Electrisch	Scheepvaartsein defect aan beide zeiden van de brug. Doorgemeten en er staat spanning op de lamp. Lampen defect en deze vervangen. Getest en werkend achter gelaten.□
				Onderdoorvaartlicht brug beide zijde uit.		Onderdoorvaartlicht uit. Deze branden niet doordat de schakelaar uit stond. Deze ingezet waarna ze weer branden.□
A025.2012.002	A&F&F	Spanjaardsbrug	03-16-12		Electrisch	
A025.2012.003	A&F&F	Spanjaardsbrug	04-17-12	Onderdoorvaartlichten gedoofd	Electrisch	ODV licht gedoofd. Lampje vervangen en werkend achter gelaten□
A025.2012.004	A&F&F	Spanjaardsbrug	05-27-12	Brug gaat niet dicht, hek klemt door de warmte.	Electrisch	Dit komt door nieuw wegdek wordt 4 juni met TVM verder afgeschaafd □
				1 camera werkt niet.		
A026.2011.002	A&F	Spoorweghavenbrug	05-17-11		Electrisch	OBT AEVO, Storing LVS camera ZW spanning in mast aanwezig. Geen beeld in de mast m.a.v. camera is defect, deze moet vervangen worden met een hoogwerker.Vervolgactie; Camera ZW vervangen ivm defecte camera en vervolgens ism brugwachters afgesteld.□
				Wand contactdoos in slagboomkast D defect.		OBT AEVO, Wcd gemeten er stond geen spanning op in de kast gezocht er lag een automaat uit deze weer ingezet en gemeten.Ook gelijk de wcd opnieuw goed vastgezet door er een extra bout te boren en te tappen want hij zat maar met een bout vast.
A026.2011.001	A&F	Spoorweghavenbrug	02-16-11		Electrisch	
A026.2011.004	A&F	Spoorweghavenbrug	06-06-11	Olie nivelleren	Electrisch	OBT, genivileerd.
A026.2012.008	A&F	Spoorweghavenbrug	09-12-12	Geen spanning machinekamer	Electrisch	
				Brug gaat naar beneden en dan weer naar boven.		Brug sluit niet. Brug is gestopt tijdens dalen bij bedienen. Dit komt door hydraulisch fout. Hier door spoot olie uit de tank aan de zuid kant. Met OBT olie bijgevuld en genivileerd, zonder LVS in maar over brug. Proefdraai en in orde. □
A026.2012.007	A&F	Spoorweghavenbrug	09-06-12		Electrisch	
A026.2011.005	A&F	Spoorweghavenbrug	09-05-11	Om de kelder unit is de TL buis defect.	Electrisch	TL defect in kelder. Lampen vervangen en goed werkend achter gelaten.□
				Werkschakelaar pomp 1 is niet goed aangesloten.		
						Storing slagbomen en hoofdpomp, nader onderzoek niet functioneerend werkschakelaar pomp 1. 1 draad zat los deze vast gezet tevens een contact van relais. □
A026.2012.001	A&F	Spoorweghavenbrug	01-24-12		Electrisch	
				Noodstop is aangebroken.		Noodstoprelais gereset en in orde. □
A026.2012.003	A&F	Spoorweghavenbrug	04-11-12		Electrisch	
A026.2012.004	A&F	Spoorweghavenbrug	04-18-12	Brug sluit niet helemaal, bomen willen niet omhoog.	Electrisch	
				Brug gaat niet open.		Brug kan niet worden bedient door Noodstop, installatie gecontroleerd noodstop gereset en werkend achter gelaten.□
A026.2012.005	A&F	Spoorweghavenbrug	04-19-12		Electrisch	
				Hele rij TL verlichting onder het viaduct Breeweg defect.		gedeelte van TL verlichting opslagruimte brandt niet. Bij aankomst div metingen verricht Defect draad op ander contact aangesloten en getest. Contact aangesloten en getest.□
B040.2011.003	C&V	Stadionviaduct	12-12-11		Electrisch	
				Defecte signalering waarschuwborden.		OBT AEVO, ze blijven branden na een te hoog voertuig.
Y007.2011.001	C&V	Tunnels Drooglever Fortuynplein	01-17-11	Assistentie OV door AEVO.	Electrisch	Systeem hersteld en getest daarna de installatie werkend achter gelaten.
Y007.2011.003	C&V	Tunnels Drooglever Fortuynplein	02-11-11		Electrisch	OBT AEVO, Assistentie verlenen aan GWR tbv OV installatie
				Vrachtwagen heeft de hoogte detectie geraakt in het tunneltje onder het DF plein, maar de controlekamer krijg geen melding.		OBT AEVO, Onderste lampen van de hoogteborden DF plein werken niet meer.Na onderzoek bleek dat er een knipperralais kapot is.
Y007.2011.002	C&V	Tunnels Drooglever Fortuynplein	02-09-11		Electrisch	
Y009.2012.006	C&V	Tunnels Maastunnelplein	08-31-12	Electronisch waarschuwbord (behorende bij het hoogtebord Maastunnelplein) is al een maand defect.	Electrisch	
				Gemaal 1 in storing.		Storing gemaal 1 doet niets. Bij aankomst lag voeding 1 eruit er blijkt sluiting in de kabel te zitten. Met overbruggen pompen kunnen starter om tunnel □
Y009.2012.005	C&V	Tunnels Maastunnelplein	06-21-12		Electrisch	
				Een klep gaat niet open.		OBT AEVO, Brugklep sluit niet.Brug had noodeind open contact deze contacten opnieuw ingesteld proefdraai gemaakt en alles weer werkend achter gelaten.
A053.2011.002	A&F&F	V.O.C. Brug	03-29-11		Electrisch	
				Brug gaat niet open.		
A053.2011.001	A&F&F	V.O.C. Brug	02-19-11		Electrisch	OBT AEVO, onderz wees uit dat het noodstoprelais niet func zoals het hoorde, een van de kanalen tijdelijk doorverb zodat de brug kan funct. "Met spoed een noodstoprelais bestellen type Wieland SNO 1002 R1.188.02003 en deze vervangen.De noodstop functionee
				Bij het inschakelen van de stuurstroom gaat de storingslamp niet uit		Aevo,Rode storingslamp brand op lessenaar.Bij aankomst bleek er een lamp defect van een SVSein.□
						Met behulp van boot lamp van SVS vervangen getest en alles weer werkend achter gelaten.□
A053.2011.003	A&F&F	V.O.C. Brug	06-01-11		Electrisch	
A053.2012.022	A&F&F	V.O.C. Brug	07-28-12	Klep zuid in storing.	Electrisch	gereset en proefgedraaid brug werkend achtergelaten□
				VOC brug proefdraai lukt niet.		Brugwachter merkte op dat de storingslamp brandde op het bedieningslessenaar. Dit uitgezocht en bleek beide lampjes defect lampjes worden besteld. ZSM worden deze vervangen. Brug kan wel bediend worden.□
A053.2012.037	A&F&F	V.O.C. Brug	08-22-12		Electrisch	
A053.2012.035	A&F&F	V.O.C. Brug	08-16-12	Brug draaien om 16.00 uur	Electrisch	Assistentie brugdraai □

A053.2012.034	A&F&F	V.O.C. Brug	08-14-12	Brug draaien om 14:30	Electrisch	brugdraai 13h30☐
A053.2012.020	A&F&F	V.O.C. Brug	07-25-12	Klep blijft hangen de Brugwachter van de Lage Erfbrug is erbij.	Electrisch	encoder afgesteld en proefgedraaid☐
A053.2012.021	A&F&F	V.O.C. Brug	07-28-12	Klep noord in storing	Electrisch	gereset en proefgedraaid brug werkend achtergelaten☐
A053.2012.018	A&F&F	V.O.C. Brug	07-22-12	Zuidklep in storing.	Electrisch	encoder afgesteld en gereset☐
A053.2012.019	A&F&F	V.O.C. Brug	07-22-12	Noordklep in storing.	Electrisch	gereset en proefgedraaid niet gevonden☐
A053.2012.017	A&F&F	V.O.C. Brug	07-13-12	Brug gaat niet open.	Electrisch	
A053.2011.004	A&F&F	V.O.C. Brug	06-28-11	1 klep blijft dicht. Waarschijnlijke oorzaak is bliksem inslag. AEVO dient nog ingeschakeld te worden.	Electrisch	
A053.2011.005	A&F&F	V.O.C. Brug	07-06-11	Noordklep blijft liggen.	Electrisch	OBT AEVO, gereset.
A053.2011.006	A&F&F	V.O.C. Brug	07-12-11	Klep noord zit vast.	Electrisch	OBT AEVO,gereset.
A053.2011.007	A&F&F	V.O.C. Brug	07-12-11	Slagbomen nazien.	Electrisch	OBT AEVO, gereset.
				Noordklep en slagbomen werken niet.		OBT AEVO, De noordklep gaat niet open, omdat de camlon geen uitgangen uit stuurt. Deze weer ingesteld en alles doet het weer. Paar keer proef gedraaid en geen problemen gehad. Alles goed werkend achtergelaten.☐
A053.2011.008	A&F&F	V.O.C. Brug	07-15-11		Electrisch	
A053.2011.009	A&F&F	V.O.C. Brug	07-16-11	Noordklep weigert waardoor de slagbomen ook niet openen.	Electrisch	AEVBO heeft de N-code opnieuw ingesteld en proef gedraaid.
				Noordklep weigert weer dus weer in storing.		Bij het bedienen van de brug hoor je de motor zoemen, maar de brug ging niet open. Mechanisch zat deze vast en met de hand de slinger aangedraaid. Met moeite ging de brug open en weer dicht. De mechanische onderdelen dienen gesmeerd te worden.☐
A053.2011.010	A&F&F	V.O.C. Brug	07-16-11		Electrisch	
				Aardkabel afgebroken.		Aarding van scharnierplaat afgebroken. Opnieuw gat geboord en vervolgens nieuwe aardkabel geplaatst.☐
A053.2011.011	A&F&F	V.O.C. Brug	08-31-11		Electrisch	
				Brug gaat niet neer		Brug gaat niet dicht. Installatie nagekeken en bleek dat de frequentie regelaar van brugklep noord in storing stond. Deze frequentieregelaar gereset en opnieuw opgestart en de brug zakt nu wel. Proef gedraaid en goed werkend achtergelaten.☐
A053.2011.012	A&F&F	V.O.C. Brug	09-15-11		Electrisch	
				Brug staat open (in storing) graag brug sluiten.		Brug gaat niet dicht. Installatie nagekeken en bleek dat de frequentie regelaar van brugklep noord in storing stond. Deze frequentieregelaar gereset en opnieuw opgestart en de brug zakt nu wel. Proef gedraaid en goed werkend achtergelaten.☐
A053.2011.013	A&F&F	V.O.C. Brug	09-15-11		Electrisch	
				Noordklep gaat niet neer na draai.		Noordklep doet het weer niet. Weer 958 noodeindschakelaar in storing. De andere contact is nu ook niet meer goed. Tevens deze contact doorverbonden in de kast X1 93+94. Noodeindschakelaar 958 zsm vervangen.☐
A053.2011.014	A&F&F	V.O.C. Brug	09-23-11		Electrisch	
				Slagbomen staan vast en werken niet.		Slagbomen doen niets, bij aankomst was er geen brugwachter! Onderzoek wees uit dat de noodstop in stond. Deze los☐
A053.2011.015	A&F&F	V.O.C. Brug	09-29-11	De storing door gegeven aan Bart van Dam ivm geen gehoor storings dienst AEVO.	Electrisch	
				Er blijft een kant open staan.		Slagbomen gaan niet meer omhoog. Dit komt doordat de regelaar van deze klep in storing stond. Regelaar gereset en brug kan brugbeweging afmaken. Installatie werkend achter gelaten.☐
A053.2011.016	A&F&F	V.O.C. Brug	10-07-11		Electrisch	
A053.2011.017	A&F&F	V.O.C. Brug	10-20-11	De brug gaat niet meer open.	Electrisch	
				Gaarne melder terugbellen zodra er iemand op af komt.		Noord klep blijft stukje open. (1848) encoder is 50bijgesteld. Gesloten stand (uitgang 6) is van 110 naar 100 veranderd. Brug sluit goed 3 keer proefgedraaid.☐
A053.2011.018	A&F&F	V.O.C. Brug	11-12-11	Klep kwam spontaan omhoog.	Electrisch	
				Aardkabel vernieuwen.		Aardkabel vernieuwen, aarding los bij draaipunt v/d brugklep zuid, voet. Aardkabel opgehaald bij magazijn en voorbereid. Ter plekke gemonteerd en alles is weer in orde.☐
A053.2011.019	A&F&F	V.O.C. Brug	11-25-11		Electrisch	
A053.2011.020	A&F&F	V.O.C. Brug	12-10-11	Noordklep wil niet open.	Electrisch	
				Een klep blijft liggen		1 klep gaat niet open dit komt door dat de ferquentie Regelaar in storing stond deze gereset en getest.☐
A053.2011.021	A&F&F	V.O.C. Brug	12-20-11		Electrisch	
				VOC noordklep niet omhoog schip ligt voor.		Noordklep wilde niet omhoog. De regelaar was in storing. Regelaar gereset en brug kon weer verder omhoog en de boot kon er door. ☐
A053.2012.001	A&F&F	V.O.C. Brug	01-20-12		Electrisch	
				Einschakelaars vervangen		Het vervangen van de noodschakelaar van de zuid klep. Dit gedaan met een hoogwerker. Daar de kou was het moeilijk te vervangen. Brugdraai proberen te maken, maar de brug was vast gevoren door de vrieskou.☐
A053.2012.002	A&F&F	V.O.C. Brug	02-06-12		Electrisch	
				Onderdoorvaartverlichting.		Onderdoorvaartlicht defect. ODV lampen vervangen☐
A053.2012.003	A&F&F	V.O.C. Brug	02-27-12		Electrisch	
				Noordklep gaat niet open.		Storing VOC brug, noordklep regelaar storing + camcon gaf geen waarde aan, beide opnieuw gestart waarna de brug weer bedienbaar was.☐
A053.2012.004	A&F&F	V.O.C. Brug	03-08-12		Electrisch	
A053.2012.005	A&F&F	V.O.C. Brug	03-19-12	Brug klep blijft steken.	Electrisch	

				Brug ging niet meer dicht.		Brug open Noord klep Nood eindstand open deze is hersteld . Encoder zuid/ noordklep brug open stand uitgang 4 van 10150 naar 1900 veranderd. Deze storing komt door het warme weer, drie keer proef gedraaid zonder storingen.□
A053.2012.006	A&F&F	V.O.C. Brug	03-24-12		Electrisch	
				Het rode lampje brandt weer.		Brugwachter schakeldt de hoofschakelaar in en daarom wilde hij de slagbomen gaan bedienen, hij vergeet de landverkeerseinen in te zetten.□
A053.2012.007	A&F&F	V.O.C. Brug	03-29-12		Electrisch	
				Brug in storing.		Storing 8u2 melding noordklep. Deze hersteld waarna de brug weer normaal kon draaien□
A053.2012.008	A&F&F	V.O.C. Brug	04-14-12		Electrisch	
				Slagbomen gaan niet open.		Brug is gesloten maar ASB'S Gaan niet op/ encoder Noord klep staat op 109 ASB'S vrij gawe stand ston op 109-. Deze is aangepast naar 113 brug is werkend achter gelaten.□
A053.2012.009	A&F&F	V.O.C. Brug	04-30-12		Electrisch	
A053.2012.010	A&F&F	V.O.C. Brug	05-14-12	Noordklep blijft hangen.	Electrisch	
A053.2012.011	A&F&F	V.O.C. Brug	05-15-12	Noordklep gaat niet open.	Electrisch	
				Noordklep gaat niet open		bij aankomst noordklep wil niet op. Regelaar Noord in storing, deze hersteld. 3 x proef gedraaid alles werkt goed.□
A053.2012.012	A&F&F	V.O.C. Brug	05-16-12		Electrisch	
				Noordklep gaat niet open.		ISM OBT motor+koppeling losgenomen (nav storing gister) koppel was losgeschoten, geheel gedemonteerd en vervolgens heeft OBT de koppeling opnieuw vastgezet. Motor vervolgens electrisch weer aangesloten en geheel getest.□
A053.2012.013	A&F&F	V.O.C. Brug	05-17-12		Electrisch	
A053.2012.014	A&F&F	V.O.C. Brug	06-12-12	Brug doet niets meer	Electrisch	de regelaar van Zuid klep stond in storing deze gereset en proefdraai alles werkend achter gelaten.
				Brug wil niet dicht.		Noordklep sluit niet goed af, Encoder ws verlopen deze opnieuw afgesteld. Proefdraai 4x installtie werkend achter gelaten.□
A053.2012.015	A&F&F	V.O.C. Brug	07-08-12		Electrisch	
				Dek sluit niet goed.		Storing Brugbeweging, alles opnieuw afgesteld Storing tijdelijk verholpen hier dient nader onderzoek naar worden gedaan□ □ encoder moet afgesteld worden □
A053.2012.016	A&F&F	V.O.C. Brug	07-09-12		Electrisch	
				Toegang verlenen voor de sierverlichting.		OBT AEVO, Verlichting uitgezet van de Willemsbrug en vandaag 17 maart weer aangezet.
B001.2011.004	A&F	Willemsbrug	03-17-11		Electrisch	
				Rood lampje van beide onderdoorvaart hoogte borden brandt op het beeldscherm.		OBT AEVO, Bij KvZ gaf het matrix boord een led fout aan waarschijnlijk zijn er leds in het matrix boord defect, wij benaderen het bedrijf van de borden. Actie volgt.
B001.2011.003	A&F	Willemsbrug	02-23-11		Electrisch	
				Aanschijnverlichting scheepvaartborden defect.		OBT AEVO, Om de storing op te kunnen oplossen de sleutel ophalen bij havenbedrijf.Yme gebeld en volgens hem is het een algemene sleutel.Can is erheen gegaan bleek er toch een hanslot op te zitten Vandaag 8-2-2011 Henk Voogt gebeld en bij hem de sleutel va
B001.2011.002	A&F	Willemsbrug	02-07-11		Electrisch	
B001.2012.011	A&F	Willemsbrug	07-07-12	Alle matrixborden geven een onjuiste hoogtemelding.	Electrisch	
				Aardlekautomaat S6 klapt er steeds uit waardoor de stroomkring zekering er ook uitklapt.		er wordt een nieuwe schakelklok geplaatst□
B001.2012.005	A&F	Willemsbrug	04-19-12	Hierdoor geen sierverlichting aan de zuidwest zijde. aardlekschakelaar uitgezet.	Electrisch	
B001.2012.010	A&F	Willemsbrug	07-18-12	Hoogtemeetborden zijn uit.	Electrisch	
				Westzijde hoogte aanduiding gedoofd, aan west zijde flakkert deze.		Hoogteaanduiding westzijde is gedoofd en oostzijde flakkert. Op kop van zuid geweest en alle modems en pc's opnieuw opgestart. Hierna werkt alles weer naar behoren.□
B001.2011.010	A&F	Willemsbrug	09-01-11		Electrisch	
B001.2011.012	A&F	Willemsbrug	09-26-11	Matrixborden defect.	Electrisch	Gereset.
B001.2011.013	A&F	Willemsbrug	09-26-11	Peilschaalverlichting defect.	Electrisch	Gerepareerd.
B001.2011.014	A&F	Willemsbrug	09-26-11	Peilschaalverlichting en onderdoorvaartverlichting is uit.	Electrisch	Gerepareerd.
				Matrixborden aan beide zijden uit en aanschijnlicht van het BPR bord is uit. MSB melding 1883514 (melding staat op Erasmusbrug)		Debeide zijde matrixborden doen t niet + bpr bord aanschijnverlichting doet t niet. Oorzaak is een defecte druksensor op de binnenhavenbrug. Deze is in bestelling, maar heeft een lange levertijd.□ □
B001.2011.015	A&F	Willemsbrug	10-14-11		Electrisch	
B001.2011.016	A&F	Willemsbrug	10-17-11	Aanschijnverlichting nazien.	Electrisch	Verlichting nagekeken alles oke.
				Matrixborden gedoofd.		Matrixborden geven niet goed aan. Oorzaak is een defecte druksensor op de binnenhavenbrug. Deze is in bestelling, maar heeft een lange levertijd.□
B001.2011.018	A&F	Willemsbrug	10-21-11		Electrisch	
				Hoogte aanduiding scheepvaart defect.		Compenenten in bestelling.□
B001.2011.019	A&F	Willemsbrug	11-11-11	MSB Melding 1891238	Electrisch	Is gerepareerd.
				Sierverlichting noordelijke pyloon brandt niet.		
B001.2011.020	A&F	Willemsbrug	12-14-11	MSB meldingen 1900306 / 1900667	Electrisch	
				Onderdoorvaarhoogte aanduiding beide zijde storing.		Leverancier moet deze storing herstellen.□
B001.2012.001	A&F	Willemsbrug	01-03-12		Electrisch	
B001.2012.002	A&F	Willemsbrug	03-08-12	De noodagregaat testen op maandag	Electrisch	
				Aanschijnverlichting en overhoogte borden en D2 bord noordoever benedenstroomse zijn gedoofd.		TL lampen zijn defect, deze lampen zijn vervangen. Dit bord is bij haven 141e en de lampen branden met straat verlichting (ov) Can moest in avond werken om de storing te zoeken en te repareren. Werkend achter gelaten.□
B001.2012.003	A&F	Willemsbrug	03-28-12		Electrisch	
				Aan de noordkant is een stopcontact van de muur, zeer gevaarlijk.		WCD opgehaald bij de TU en vervangen. □
B001.2012.007	A&F	Willemsbrug	05-15-12		Electrisch	
B001.2012.008	A&F	Willemsbrug	05-23-12	Sierverlichting is uit.	Electrisch	

Matrixborden zijn uit					Hoogte borden stonden uit en maakte geen verbindingmet multiplexer. Na paar keer systeem resetten werkte het weer.□	
B001.2012.009	A&F	Willemsbrug	06-25-12		Electrisch	
A052.2012.003	A&F&F	Zwethbrug	09-01-12	LVS blijft branden.	Electrisch	
A052.2011.001	A&F&F	Zwethbrug	06-22-11	Elektriciteitskast staat open, draden hangen eruit.	Electrisch	OBT AEVO, we zijn wezen kijken maar er is niets gevonden.??
A052.2011.002	A&F&F	Zwethbrug	07-16-11	Motor zat vast.	Electrisch	Gecontroleerd en proefgedraaid.
A052.2011.004	A&F&F	Zwethbrug	11-10-11	Brug draait heel langzaam, zowel omhoog als omlaag.	Electrisch	Rem bleef hangen en deze gangbaar gemaakt.
A052.2011.005	A&F&F	Zwethbrug	11-18-11	Proefdraai	Electrisch	
Proefdraai op 22 november om 10.00 uur						Gereviseerde brugmeter teruggeplaatst een aangesloten. Na voledig plaatsen bleek dat de kritische eindschakelaartjes versteld waren. Deze heel goed afgesteld, vanwege spanning behouden op de brug lier. Diverse keren getest en is nu in orde. □
A052.2011.006	A&F&F	Zwethbrug	11-21-11		Electrisch	
Sleutel werkschakelaar kwijt.						is reeds weer gevonden□
A052.2012.001	A&F&F	Zwethbrug	07-07-12		Electrisch	