

Meetrapport nr.: 2020232

Kenmerk	B200930RVS1708	's-Hertogenbosch, 15-10-2020			
Opdrachtgever	SRO Haarlem	Contactpersoon	Dhr. R. van Schaik		
Onderwerp	65 sportveldverlichtingsmasten	Periode	Week 42		

Stabiliteitsmeting op sportveldverlichtingsmasten

Samenvatting sportveldverlichtingsmasten met fundatie gebreken

Locatiegegevens		Omschrijving mast					Meetresultaat			
Mastnr	Locatie	LPH	Type	Materiaal	SVC luik	Uitlegger	Meet Datum	Mast code	Fundatie code	Visuele bevindingen/Opmmerkingen

Plaats Haarlem

001	HYS Haarlem Yildiz Spor	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Enkel	Paaltop	14-10-2020	A	4	Mast staat overdadig scheef, 2 armaturen bevestigd, zie foto D38
002	HYS Haarlem Yildiz Spor	15 m	Octogonaal	Verz. staal	Enkel	Paaltop	14-10-2020	A	4	Mast staat overdadig scheef, 2 armaturen bevestigd, zie foto D39
003	VV Schoten (tennisbanen)	15 m	Conisch	Verz. staal	Geen	Paaltop	13-10-2020	A	4	Mast staat overdadig scheef, 1 armatuur bevestigd, zie foto D3



R.Ruesink